



- C


MANUALE

I	Pag 1	P	Pag 24	DK	Pag 49	FIN	Pag 71	EE	Pag 93	UZ	Pag 116
GB	Pag 5	H	Pag 29	GR	Pag 53	CZ	Pag 75	LV	Pag 97	TZ	Pag 120
D	Pag 9	PL	Pag 33	TR	Pag 58	SK	Pag 79	BG	Pag 102		
F	Pag 14	NL	Pag 38	N	Pag 62	KSA	Pag 84	S	Pag 107		
E	Pag 19	RU	Pag 44	RO	Pag 66	HR	Pag 88	LT	Pag 112		

ITALIANO



Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative prima dell'uso dell'apparecchio



RISCHI CONNESSI AL PROCESSO DI SALDATURA E DI TAGLIO

INTRODUZIONE E DESCRIZIONE GENERALE

I processi di saldatura ad arco più comuni sono:

- 1) "MMA";
- 2) "TIG";
- 3) "MIG";

Le saldatrici sono del tipo a trasformatore o ad inverter (con o senza polarità di uscita). La prima ha limitate funzioni di regolazione, la seconda permette ampie regolazioni.

ACCESSORI

A seconda del modello, l'apparecchio può essere accessoriato con:

- "PM" - cavo con pinza massa;
- "PPE" - cavo con pinza porta-elettrodo;
- "CP_EURO" - cavo polarità torcia a filo continuo;
- "T_EURO" - torcia per saldatura a filo continuo;
- "T_TIG" - torcia per saldatura "TIG";
- maschera o elmetto,
- tubo gas,
- manometro,
- kit ruote,
- picozza con spazzola.

Se previsto, "PPE" o "CP_EURO" o "T_TIG" e "PM" possono essere collegate in:

- "PD" - polarità diretta, ossia "PPE" o "CP_EURO" o "T_TIG" al polo negativo (-) e "PM" al polo positivo (+);
- "PI" - polarità inversa, ossia "PPE" o "CP_EURO" o "T_TIG" al polo positivo (+) e "PM" al polo negativo (-).

PROCESSO "MMA"

Due metalli vengono uniti con un metallo di apporto e la fusione si ottiene con un arco elettrico. I materiali di apporto sono "elettrodi" ovvero bacchette di metallo rivestite da materiale disossidante.

Per le saldatrici con polarità di uscita collegare "PPE" e "PM" in:

- "PD", quando vengono utilizzati elettrodi con rivestimento acido o al rutile.
- "PI", quando vengono utilizzati elettrodi con rivestimento basico o celluloso.

Per altre tipologie far riferimento a quanto indicato dal costruttore degli elettrodi.

Le saldatrici ad inverter hanno le seguenti caratteristiche automatiche:

"HOT START": all'innesto viene fornita una corrente più alta per facilitare l'innesto dell'arco;

"ARC FORCE": viene erogata una corrente più elevata rispetto a quella impostata per evitare che l'elettrodo, avvicinandosi troppo velocemente alla zona di fusione, si incalli;

"ANTI STICK": viene ridotta la corrente di saldatura, se si genera un corto circuito permanente, per permettere di rimuovere l'elettrodo e riprendere la normale condizione di esercizio.

Le operazioni di installazione ed allacciamenti elettrici vanno effettuati con la saldatrice spenta e scollegata dalla rete di alimentazione. Gli allacciamenti devono essere effettuati da personale esperto.

ASSEMBLAGGIO MASCHERA DI PROTEZIONE (fig 1)

ASSEMBLAGGIO CAVO – "PPE" (fig 2)

ASSEMBLAGGIO CAVO – "PM" (fig 3)

PROCESSO "TIG"

Nella saldatura "TIG" il calore necessario per la saldatura è fornito da un arco elettrico tra un elettrodo infusibile ed il pezzo in lavorazione, sotto la protezione di un gas inerte (normalmente Argon: Ar 99,5). La saldatura può essere eseguita con o senza materiale d'apporto.

Per le saldatrici con polarità di uscita collegare "T_TIG" e "PM" in "PD" o "PI" in relazione al tipo di materiale da saldare, generalmente:

- "PD", quando è necessaria una forte penetrazione nel bagno di fusione;
- "PI", quando non è necessaria una forte penetrazione nel bagno di fusione.

PROCESSO "MIG"

La saldatura "MIG" si distingue in:

- "MIG GAS": il materiale usato è un metallo sotto forma di filo e il disossidante è un gas, generalmente CO2 o Argon o CO2+Argon.
- "MIG NO-GAS": il filo contiene all'interno il disossidante.

Per le saldatrici con polarità di uscita collegare "CP_EURO" e "PM" in:

- "PI", quando si salda in "MIG GAS";
- "PD", quando si salda in "MIG NO-GAS".

Le saldatrici ad inverter possono avere le seguenti caratteristiche automatiche:

- "MIG PULSATO": modula la potenza di saldatura nel tempo a seconda della frequenza e dell'impulso. Se, ad esempio, la frequenza è 50Hz e l'impulso è 15% si ha:
 - o tempo totale 20ms (1s/50Hz);
 - o tempo impulso 3ms (20ms*15%).

MONTAGGIO FILO

Aprire lo sportello, posizionare la bobina di filo sull'aspo ed inserire il filo nel trainafilo (fig.4).

Sull'aspo è presente una frizione per mantenere il filo sempre in tiro.

Tagliare i primi 10 cm (4 in) di filo senza sporgenze, distorsioni o impurità.

Aprire il braccio mobile del trainafilo ed inserire il filo nel guidafilo facendolo passare nella gola appropriata del rullino e, quindi, reinserirlo nella seconda guida di allineamento.

Abbassare il braccio e regolare la pressione mediante l'apposita vite posta sul traina filo. Se il filo tende a srotolarsi, stringere la vite della frizione. Se la frizione crea eccessivo attrito e la ruota motrice tende a slittare, allentare la vite della frizione.

MONTAGGIO BOMBOLA REGOLAZIONE GAS

Mettere la bombola in posizione verticale sul piano porta bombola; posizionarla in modo che possa essere bloccata con la catena ed il moschettone come in fig. 5A. Avvitare il manometro sulla bombola e

agganciare il tubo retinato al manometro e all'elettrovalvola con una fascetta come in fig 5B. Regolare il gas tra i 5 ed i 25 litri/ minuto.

MANUTENZIONE

Eventuali riparazioni dovranno essere eseguite solo dai nostri centri autorizzati, oppure direttamente dalla DITTA COSTRUTTRICE.

COMPATIBILITÀ ELETROMAGNETICA

I generatori possono generare disturbi di tipo elettromagnetico, ovvero disturbi ai sistemi di telecomunicazioni (telefono, radio, televisione, ecc..) o ai sistemi di controllo e di sicurezza. Leggere attentamente le seguenti istruzioni per eliminare o ridurre al minimo le interferenze.

Al fine di soddisfare i requisiti della norma IEC 61000-3-11(flicker) si consiglia il collegamento della saldatrice ai punti di interfaccia della rete di alimentazione che presentano un'impedenza minore di $Z_{max}=0.24$ Ohm. L'operatore è tenuto ad installare ed usare l'apparecchiatura secondo le istruzioni del costruttore. Se fossero rilevate interferenze elettromagnetiche, l'operatore ha il dovere di porre in atto contromisure per eliminare il problema, avvalendosi eventualmente dell'assistenza tecnica del costruttore.

Controllo dell'area di lavoro per prevenire l'insorgere d'interferenze elettromagnetiche: Prima di installare l'apparecchio, l'operatore deve controllare l'area di lavoro, per rilevare l'esistenza di servizi che potrebbero mal funzionare in caso di disturbi elettromagnetici. Diamo qui di seguito una lista di servizi di cui tenere conto:

- 1) Cavi di alimentazione, cavi di controllo, cavi di sistemi di trasmissione e telefonici che passino nelle adiacenze del generatore;
- 2) Trasmettitori e ricevitori radio o televisivi;
- 3) Computer o apparati di controllo;
- 4) Apparecchiature di sicurezza e controllo di processo industriale;
- 5) Apparecchiature medicali individuali delle persone operanti nelle vicinanze (ad es. Pace-maker o amplificatori acustici);
- 6) Strumentazione di calibrazione e misura.

Controllare il livello d'immunità elettromagnetica delle apparecchiature di lavoro operanti nell'area. L'operatore deve assicurarsi che gli altri apparati siano elettromagneticamente compatibili. Tale operazione può richiedere l'introduzione di misure protettive addizionali. Alcuni problemi possono essere risolti, compiendo le operazioni di saldatura e di taglio in orari in cui le altre apparecchiature non sono in funzione. Le dimensioni dell'area da considerare dipendono dalla struttura dell'edificio e da quali attività sono in corso.

Alimentazione

L'apparecchio di saldatura o di taglio deve essere connesso alla rete seguendo le raccomandazioni del costruttore. All'insorgere di problemi d'interferenza, potrebbe rendersi necessaria l'adozione di misure atte alla risoluzione del problema, come ad esempio l'aggiunta di filtri sull'alimentazione. Nel caso d'installazione permanente dell'apparecchio, si può prendere in considerazione la schermatura metallica dei cavi d'alimentazione. La schermatura deve essere connessa al generatore in modo che vi sia un buon contatto elettrico tra essa e il mantello del generatore stesso.

Manutenzione

L'apparecchiatura deve essere periodicamente sottoposta a manutenzione, secondo le indicazioni del costruttore. Il mantello e tutti gli eventuali accessi all'interno di essa devono essere correttamente chiusi durante le operazioni di saldatura e di taglio. Il generatore non deve essere assolutamente modificato in alcuna sua parte, ad eccezione di modifiche previste e autorizzate dal costruttore ed eseguite da persone abilitate dal costruttore stesso.

Cavi pinza portaelettrodo e massa

I cavi devono essere tenuti più corti possibile, devono essere posti vicini tra loro e fatti passare sul pavimento, o il più basso possibile.

Messa a terra del pezzo in lavorazione

La connessione a terra del pezzo in lavorazione può, in alcuni casi, ridurre le emissioni elettromagnetiche. L'operatore deve prestare attenzione, per evitare che la messa a terra del pezzo non sia fonte di pericolo per le persone, e di danno per le apparecchiature. Dove necessario, la messa a terra deve essere eseguita con una connessione diretta tra il pezzo e la terra, mentre nei paesi dove ciò non è permesso, la connessione deve essere eseguita utilizzando un condensatore in accordo con la normativa del paese.

Schermature

Le schermature dei cavi e delle apparecchiature presenti nell'area di lavoro possono attenuare le interferenze. La schermatura dell'intera installazione di saldatura o di taglio può essere presa in considerazione per speciali applicazioni.

La saldatrice è di classe A ed è principalmente destinata ad uso industriale. L'uso in ambienti diversi può causare disturbi che influenzano la compatibilità elettromagnetica. È cura dell'utilizzatore l'uso corretto della saldatrice.

DATI TECNICI


I dati relativi alle prestazioni della saldatrice sono riportati sulla targa caratteristica, il loro significato è il seguente (fig. 6 A-B-C):

- 1) Costruttore
- 2) Modello
- 3) Numero di matricola per l'identificazione della saldatrice
- 4) Simbolo del tipo di sorgente di corrente per la saldatura, ad esempio:

-
-
-
-


- 5) Norma europea di riferimento per la sicurezza e la costruzione della macchina

- 6) Simbolo del procedimento di saldatura richiesto, ad esempio:



- 7) Simbolo indica che possono essere eseguite operazioni di saldatura in un ambiente con rischio accresciuto di shock elettrico

- 8) Simbolo della corrente di saldatura, ad esempio:



- 9) Prestazioni del circuito di saldatura:

- U_0 : tensione nominale a vuoto
- I_2/U_2 : corrente e tensione corrispondenti normalizzate che possono venire erogate dalla saldatrice durante la saldatura
- I_{2min}/I_{2max} : minima/massima corrente nominale di saldatura
- U_{2min}/U_{2max} : minima/massima tensione convenzionale sotto carico
- X: ciclo di intermittenza
- MIN A/V – MAX A/V: indica la gamma di regolazione della corrente di saldatura alla corrispondente tensione d'arco
- tempo nominale massimo di saldatura in modo continuo t_{ON} (max) alla corrente nominale massima in un ambiente con temperatura di 20° C (espressa in minuti e secondi) (presente solo nelle saldatrici MMA).
- tempo nominale massimo di saldatura in modo intermittente $\sum t_{ON}$ alla corrente nominale massima in un ambiente con temperatura di 20° C, in un tempo totale di 60 minuti senza intervento termico (espressa in minuti e secondi)
- t_w : intervallo di tempo tra l'operazione di riarro e quella di intervento del dispositivo termico di interruzione
- t_i : intervallo di tempo tra l'operazione di intervento e quella di riarro del dispositivo termico di interruzione

- 10) Dati caratteristici della linea di alimentazione:

- U_1 : tensione alternata e frequenza di alimentazione della saldatrice
- I_{1MAX} : massima corrente nominale di alimentazione
- I_{1EFF} : corrente effettiva di alimentazione

- 11) Simbolo della linea di alimentazione

- i valori possibili sono:

- 1 ~ Tensione alternata monofase,

- 3 ~ Tensione alternata trifase

- 12) Grado di protezione

- 13) Simbolo per apparecchiature di Classe di protezione II

- 14) Simboli riferiti a norme di sicurezza

NOTA: gli esempi di targa riportati evidenziano il significato dei simboli e delle cifre; i valori esatti dei dati tecnici della saldatrice in vostro possesso devono essere rilevati direttamente sulla targa caratteristica apposta sull'apparecchio.



I simboli raffigurati sono usati nel manuale per attirare l'attenzione ed identificare i possibili pericoli dell'operatore. Quando si incontra il simbolo riportato a sinistra, fare attenzione ed attenersi sempre alle istruzioni per evitare il pericolo segnalato. Attenzione, questo manuale costituisce parte integrante del prodotto e va

conservato sino alla sua distruzione. Durante il funzionamento, tenere lontano chiunque, soprattutto i bambini. Proteggete voi stessi e gli altri.



LE SCOSSE ELETTRICHE POSSONO UCCIDERE

Toccare parti sotto tensione può causare scosse mortali o gravi ustioni. L'elettrodo o il filo di saldatura, nonché la sede del rullo di guida per il filo e tutte le parti di metallo che toccano il filo di saldatura sono sotto tensione ogni volta che l'apparecchio è attivato. Una incorretta installazione o messa a terra della macchina costituiscono un rischio. L'installazione elettrica deve essere eseguita secondo le previste norme e leggi antinfortunistiche.

- Indossare indumenti protettivi quali camicia pesante, pantaloni senza risvolti, calzature alte ed un copricapello. Evitare abiti di materiale sintetico.



- Indossare guanti protettivi in pelle isolanti, asciutti e privi di fori.



- Posizionare l'apparecchio in maniera stabile su di un piano di lavoro avente una pendenza del 15% al massimo rispetto al suolo.
- Isolarsi dal piano di lavoro e da terra usando tappetini isolanti asciutti o coperture di dimensioni sufficienti ad evitare qualsiasi contatto fisico con il piano di lavoro o con il pavimento.



- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti particolarmente umidi. Se ciò non fosse possibile assicurarsi dell'efficienza dell'interruttore di linea salvavita.



- In caso di pioggia fare attenzione perché l'apparecchio è protetto dalle gocce e non da getti violenti di acqua o da pioggia battente; staccare l'apparecchio dalla rete elettrica di alimentazione.
- Assicurarsi che il luogo di lavoro abbia un buon impianto di messa a terra. In ogni caso prima di utilizzare l'apparecchio accertarsi che l'impianto elettrico sia coerente rispetto alla **POTENZA, TENSIONE e FREQUENZA**, con i dati di targa dell'apparecchio.



- La connessione dei cavi di saldatura, le operazioni di verifica e di riparazione devono essere eseguite ad apparecchio spento e scollegato dalla rete di alimentazione. Spegnere l'apparecchio e scollarlo dalla rete di alimentazione prima di sostituire i particolari usurati della torcia.
- La spina di allacciamento alla rete deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina.



- Non usare cavi scoperti, danneggiati, di misura inferiore al normale o non giuntati in modo appropriato. Mantenere i cavi asciutti, senza macchie o depositi d'olio o di grasso e protetti contro le scintille ed il metallo caldo.



- Non usare il cavo di alimentazione per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per appendere l'apparecchio. Non avvicinare tale cavo a fonti di calore, olio e spigoli taglienti. Ispezionare frequentemente tale cavo per individuare eventuali danni o fili scoperti - sostituire immediatamente qualsiasi cavo danneggiato - i fili scoperti possono uccidere.



- Non avvolgere il cavo massa, il cavo torcia, il cavo di alimentazione intorno proprio al corpo.



- Non introdurre fili metallici nelle feritoie di aerazione.
- Non toccare l'elettrodo se si è in contatto con il pezzo da lavorare. Non toccare contemporaneamente l'elettrodo della saldatrice che si sta usando e l'elettrodo di un'altra saldatrice anch'essa in funzione. Impedire che più persone lavorino

contemporaneamente alla stessa macchina. Ogni volta che la saldatrice non viene utilizzata staccare la spina del cavo di alimentazione.

- Se si lavora con più saldatrici su di un solo pezzo o su più pezzi collegati elettricamente tra di loro si potrebbe generare una somma di tensioni a vuoto tra due differenti porta elettrodi o torce tale da risultare pericolosa, in quanto il valore raggiunto può essere il doppio del limite massimo ammesso.

- Negli inverter anche dopo che la macchina è stata spenta rimane all'interno una tensione residua pericolosa potenzialmente letale.




I FUMI E I GAS POSSONO ESSERE PERICOLOSI

L'operazione di saldatura produce fumi e gas nocivi, che, se respirati, possono creare danni alla salute. Per contenere la produzione di fumi, prima di operare con l'apparecchio, pulire le parti da saldare per eliminare tracce di ruggine, di grasso, di oli e di vernici.



- Tenere la testa lontano dai fumi.



- Evitare l'utilizzo dell'apparecchio in ambienti privi di ventilazione.



- Per smaltire i fumi e i gas prodotti dalla saldatura nel caso si lavori in ambiente chiuso, aerare bene l'ambiente, usare aspiratori con filtro fissi o portatili e/o aprire finestre e porte.

- Non saldare o tagliare in prossimità di operazioni di sgrassatura, pulizia o spruzzatura. Il calore e i raggi prodotti dall'arco possono reagire con i vapori e formare gas altamente tossici e irritanti.

- Non effettuare operazioni di saldatura o di taglio su metalli rivestiti, quali ferro zincato, piombato o cadmio, a meno che il rivestimento non venga preventivamente rimosso dalla zona di saldatura, l'area non sia ben ventilata e, se necessario, non si indossi un respiratore ad aria. I rivestimenti e qualsiasi metallo contenente tali elementi possono emettere fumi tossici se vengono saldati.

- E' necessario un approccio sistematico per la valutazione dei limiti all'esposizione dei fumi di saldatura in funzione della loro composizione, concentrazione e durata dell'esposizione stessa.



L'ACCUMULO DI GAS PUÒ CAUSARE LESIONI, ANCHE MORTALI

Chiudere sempre la valvola della bombola quando non la si utilizza.




LE PARTI CALDE POSSONO CAUSARE GRAVI USTIONI

Non toccare le parti calde. Aspettare che la torcia si sia raffreddata prima di toccarla od effettuare una qualsiasi operazione su di essa.



- Proteggere sé stessi e gli altri da scintille e dal metallo caldo



UN USO ECCESSIVO DELL'APPARECCHIO PUÒ CAUSARE UN SURRISCALDAMENTO DELLO STESSO

Permettere che l'apparecchio si raffreddi. Ridurre la corrente o il ciclo operativo prima di ricominciare di nuovo a saldare. Le feritoie di aerazione sono necessarie per il buon funzionamento. Non coprire tali feritoie di ventilazione. Non ostacolare con filtri od altro l'aria che fluisce nell'apparecchio.



IL RUMORE PUÒ DANNEGGIARE L'UDITO

Il rumore emesso dipende dalle condizioni dell'ambiente di lavoro e dalle eventuali regolazioni effettuate.

L'utente è tenuto a verificare se il livello di esposizione quotidiana personale "LEP,d" risulti eccessivo ovvero maggiore o eguale a 80dB (A). In tal caso è obbligatorio l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale: utilizzare gli appositi tappi o paraorecchie di modello idoneo approvato.

I CAMPI MAGNETICI POSSONO INFLUENZARE I DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTATI NEL CORPO UMANO



- I portatori di pace-maker e di altri dispositivi medici impiantati devono mantenersi a distanza.
- I portatori di dispositivi medici vitali devono consultare il medico prima di sostare in prossimità delle aree di utilizzo di questo apparecchio.



RAGGI DELL'ARCO ELETTRICO POSSONO CAUSARE USTIONI AD OCCHI E PELLE

L'arco elettrico di saldatura risulta fortemente dannoso a causa dello sviluppo intenso di radiazioni infrarosse e ultraviolette.

L'operatore deve essere adeguatamente edotto sull'uso sicuro della saldatrice, sul processo di saldatura a scarica dei condensatori ed informato sui rischi connessi ai procedimenti per saldatura ad arco, alle relative misure di protezione ed alle procedure di emergenza.

(Fare riferimento anche alla "SPECIFICA TECNICA IEC o CLC/TS 62081": INSTALLAZIONE ED USO DELLE APPARECCHIATURE PER SALDATURA AD ARCO).



- Non fissare con gli occhi non protetti da idoneo schermo la luce dell'arco di saldatura.



- Indossare maschera di schermo facciale, munita di vetro visore a norma DIN di idoneo potere filtrante contro i raggi UVA e UVB.




- Sotto la maschera indossare idonei occhiali di sicurezza di modello approvato e con schermi laterali.
- Usare schermi protettivi o barriere ai fini di proteggere terze persone da bagliori e scintille; assicurarsi che terze persone non fissino l'arco.



I PEZZI DI METALLO VOLANTI O LA SPORCIZIA POSSONO DANNEGGIARE GLI OCCHI

Le operazioni di saldatura, taglio, , spazzolatura, sbavatura e molatura possono generare scintille e proiezioni metalliche. Quando la zona saldata si raffredda, possono essere proiettate delle scorie.



LE OPERAZIONI DI SALDATURA E DI TAGLIO POSSONO CAUSARE INCENDI O ESPLOSIONI



- Non saldare o tagliare su recipienti o contenitori che contengano o abbiano contenuto gas o sostanze infiammabili e/o tossiche; accertarsi di avere bonificato correttamente l'ambiente da saldare.
- Non usare la saldatrice per lo scongelamento dei tubi.



- Non effettuare operazioni di saldatura o di taglio su contenitori chiusi quali serbatoi, bidoni o tubi a meno che questi non siano preparati in modo appropriato in conformità alle Norme di Sicurezza.

■ Non saldare laddove l'atmosfera possa contenere polvere, gas o vapori infiammabili (esempio: vapori di benzina).

■ Non saldare in prossimità di materiali infiammabili; prima di procedere all'inizio dei lavori di saldatura verificare la eventuale presenza di centri di pericolo d'incendio presenti nell'ambiente circostante.

■ Attenzione a possibili incendi; tenere sempre un estintore nelle vicinanze.

■ Rimuovere accendini o fiammiferi da se stessi prima di iniziare qualsiasi operazione di saldatura.

■ Una volta completato il lavoro, ispezionare l'area e verificare che siano presenti scintille, tizzoni ardenti e fiamme.



I RECIPIENTI CHIUSI QUALI BOMBOLE, BIDONI, ECC... POSSONO ESPLODERE, SE SOTTOPOSTI A SALDATURA

■ Proteggere le bombole di gas inerte compresso da calore eccessivo (compreso l'irraggiamento solare), colpi, danni, scorie, fiamma viva, scintille ed archi elettrici.

■ Non utilizzare la bombola di gas inerte disposta sul piano di appoggio in posizione orizzontale.

■ Installare tali bombole in posizione verticale fissandole ad un supporto fisso o agli appositi contenitori al fine di evitare che si rovescino o che cadano.

■ Tenere tali bombole lontano dalle operazioni di saldatura o da altri circuiti elettrici.

■ Non avvolgere mai una torcia di saldatura intorno ad una bombola di gas.

■ Non permettere mai che l'elettrodo tocchi una bombola.

■ Usare solo le bombole di gas inerte, i regolatori, e i tubi corretti e gli accessori adatti all'applicazione specifica; mantenere il tutto in buone condizioni.

■ Tenere la faccia lontana dall'ugello di uscita nell'aprire la valvola di tali bombole.

■ Tenere il tappo protettivo sulla valvola eccetto quando tali bombole sono in uso.

■ Usare l'attrezzatura appropriata, le procedure corrette ed un numero di persone sufficiente per sollevare o spostare tali bombole.

■ Leggere e seguire le istruzioni riguardanti le bombole di gas inerte compresso e relativi accessori.



LE PARTI IN MOVIMENTO POSSONO ESSERE PERICOLOSE

Tenersi lontani dalle parti in movimento. Tenersi lontano da parti potenzialmente pericolose, quali i rulli. Tenere tutti i portelli, i pannelli, i coperchi e le protezioni chiusi e al loro posto.




IL FILO DI SALDATURA PUÒ CAUSARE FERITE

Non premere il pulsante della torcia fino a quando non siete ben preparati a farlo o quando non ricevete istruzioni a tal fine. Non puntare la torcia né verso il proprio corpo né verso terze persone durante le operazioni di alimentazione del filo di saldatura.



Non distrarsi durante le operazioni di saldatura o di taglio. Prestare la massima attenzione. Evitare e/o allontanare persone o apparecchiature che possano dare luogo a distrazioni.



LE RADIAZIONI EMESSE DALL'ALTA FREQUENZA POSSONO CAUSARE DELLE INTERFERENZE.

Le onde elettromagnetiche possono causare interferenze con il funzionamento degli apparecchi elettronici sensibili, quali televisori, telefonini, schede magnetiche, strumentazioni, reti di trasmissione dati, reti telefoniche, telecomandi, stimolatori cardiaci, computer e macchine regolate da computer, come i robot. Non indossare orologi che possano essere danneggiati dall'alta frequenza.




L'utilizzo dell'apparecchio in un'area residenziale potrebbe causare interferenze in radiofrequenza, nel qual caso potrebbe essere richiesto all'utente di intraprendere un'azione correttiva.

Non risultano proponibili, in questa sede, possibili soluzioni in quanto le situazioni che si possono manifestare sono di diversa e non prevedibile origine. Sarà opportuno che nei casi sopracitati si provveda ad una attenta analisi dei rischi presentati dall'ambiente in cui si opera con la saldatrice e disporre di schermi o filtri supplementari da valutarsi di volta in volta. Il costruttore declina ogni responsabilità da danni provocati dall'uso della saldatrice in ambienti e condizioni specificati sopra e da ogni altro uso improprio.

L'ELETTRICITA' STATICÀ PUO' DANNEGGIARE PARTI O COMPONENTI DEI CIRCUITI ELETTRONICI

Usare sacchi o scatole antistatica per immagazzinare, muovere o trasportare schede elettroniche.



Utilizzare l'apparecchio in ambienti con temperatura tra +5°C e +40°C.

Non collegare l'apparecchio alla rete pubblica.



Le operazioni di riparazione e/o manutenzione dell'apparecchio sono riservate esclusivamente a personale qualificato.

Il servizio e la riparazione devono essere effettuati soltanto da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio e consumabili originali. In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'apparecchio. Le riparazioni non autorizzate effettuate su questo apparecchio da personale non autorizzato o con l'uso di ricambi e consumabili non originali possono provocare il pericolo al tecnico ed all'operatore ed invalideranno la garanzia del costruttore. Per la vostra sicurezza osservare tutte le note e le precauzioni di sicurezza dettagliate in questo manuale.

Il costruttore declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza, da un utilizzo improprio o assurdo dell'apparecchio o da mancata o insufficiente manutenzione.

L'utente deve essere istruito all'uso corretto, alla manutenzione e alle norme di sicurezza e prevenzione infortuni, non solo del prodotto in questione, ma anche delle attrezzaure che con esso vengono contestualmente utilizzate. L'uso è interdetto e proibito a tutte le persone estranee non addette ai lavori o non idoneamente istruiti circa le operazioni da eseguire.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO




Il marchio riportato sul prodotto e sulla documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti urbani al termine del proprio ciclo di vita in quanto può essere causa di danni ambientali o alla salute. Pertanto, si invita l'utente a provvedere al corretto smaltimento, differenziando questo prodotto da altri tipi di rifiuti e riciclandolo in maniera responsabile, al fine di favorirne l'eventuale riutilizzo dei componenti. L'utente è, quindi, invitato a contattare il proprio fornitore o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata ed al riciclaggio di questo tipo di prodotto.

La raccolta differenziata dei prodotti e degli imballaggi utilizzati consente il riciclaggio dei materiali e il loro continuo utilizzo. Il riutilizzo dei materiali riciclati favorisce la protezione dell'ambiente prevenendo l'inquinamento e riduce il fabbisogno di materie prime.


COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA E PROBLEMI DA ESSA DERIVATI

La Saldatrice e' conforme con il test di compatibilita' elettromagnetica, tuttavia esiste la possibilità che durante l'operazione di saldatura si producano interferenze su impianti e/o apparecchiature funzionanti nelle vicinanze. L'arco elettrico sviluppato nel suo normale funzionamento è fonte di emissione di campi elettromagnetici che influenzano in genere i sistemi ed installazioni funzionanti. E' buona norma che l'operatore tenga conto di ciò in modo che siano prese eventuali precauzioni e provvedimenti quando si trovi ad operare in installazioni o ambienti in cui i disturbi elettromagnetici siano causa di danni alle persone e alle cose (ospedali, laboratori, persone assistite da apparecchiature elettromedicali; impianti di teletrasmissione, centri di elaborazione dati, apparati e strumenti inseriti direttamente o indirettamente in processi industriali, ecc.). Quanto ai provvedimenti ed alle precauzioni non risultano proponibili, in questa sede, possibili soluzioni in quanto le situazioni che si possono manifestare sono di diversa e non prevedibile origine. Sarà opportuno nei casi sopracitati si provveda ad una attenta analisi dei rischi presentati dall'ambiente in cui si opera con la saldatrice e disporre di schermi o filtri supplementari da valutarsi di volta in volta. La ditta costruttrice declina ogni responsabilità da danni provocati dall'uso della saldatrice in ambienti e condizioni specificati sopra e da ogni altro uso improprio

ENGLISH



Read all the safety warning and instructions before using this machine



RISKS RELATED TO WELDING AND CUTTING PROCESSES

INTRODUCTION AND OVERVIEW

The most common arc welding processes are:

1. "MMA";
2. "TIG";
3. "MIG";

The welding machines consist of two types, transformers or inverters (with or without polarity output). The first has limited control functions and the second allows for a large range of adjustments.

ACCESSORIES

Depending on the model, the unit can be equipped with:

- "PM" – earth clamp cable;
- "PPE" – electrode holder cable;
- "CP_EURO" – continuous polarity torch wire;
- "T_EURO" – continuous welding torch wire;
- "T_TIG" – welding torch "TIG";
- Mask or helmet,
- Gas pipe,
- Pressure gauge,
- Wheel kit,
- Brush with axe.

- If provided, "PPE" or "CP_EURO" or "T_TIG" and "PM" can be connected in:
- "PD" – direct polarity that is "PPE" or "CP_EURO" or "T_TIG" to the negative pole (-) e "PM" to the positive pole (+);
 - "PI" – reverse polarity that is "PPE" or "CP_EURO" or "T_TIG" to the positive pole (+) e "PM" to the negative pole (-).

PROCESS "MMA"

When two metals are joined with a filler metal then the fusion is obtained with an electric arc. The filler materials are electrodes or metal coated rods with material deoxidizer.

For welders with output polarity connection "PPE" and "PM" in:

- "PD" when electrodes are used with acid lining or rutile lining.
 - "PI", when electrodes are used with basic coating or celluloid.
- For other types refer to what is indicated by the manufacturer of the electrodes.

The inverter welders have the following automatic features:

"**HOT START**": the starting current with a value higher than the planned value. This helps the arc ignition.

"**ARC FORCE**": To avoid that the electrode approaching the welding melt very quickly creates a short-circuit, the electronic equipment automatically increases the arc current value to eliminate that;

"**ANTI STICK**": the current value decreases immediately until it reaches a value to allow the electrode to be removed from the melt.

The operation of installation and electrical connections must be carried out with the welding machine off and disconnected from the main supply. The links must be performed by experienced personnel.

ASSEMBLY PROTECTIVE MASK (fig 1)

ASSEMBLY FOR WELDING CABLE – "PPE" (fig 2)

ASSEMBLY FOR WELDING CABLE – "PM" (fig 3)

PROCESS "TIG"

In TIG welding the heat is produced by the electric arc between a non-consumable electrode (tungsten) and the piece to be welded, by the flow of an inert gas (usually argon: Ar 99.5). The tungsten electrode is supported by a torch suitable for transmitting the welding current and protecting the electrode itself and the weld pool from atmospheric oxidation, by the flow of an inert gas (usually argon: Ar 99.5) which flows out of the ceramic nozzle

For the welders with output polarity connection "T_TIG" and "PM" in "PD" or "PI" in relation to the type of material to be welded, generally need to contact the manager of the distribution network:

PROCESS "MIG"

Welding "MIG" is distinguished in:

- "**MIG GAS**": the material used is a metal in the form of a wire and the deoxidation and a gas, generally CO₂, Argon or CO₂+Argon.
- "**MIG NO-GAS**": the thread contains within the deoxidiser.

For the welders with output polarity connection "CP_EURO" and "PM" in:

- "PI", when welding in "**MIG GAS**";
- "PD", when welding in "**MIG NO-GAS**".

The inverter welders may have the following automatic features:

- "**MIG PULSE**": Modulates the welding power over time depending on the frequency and pulse. For example, if the frequency is 50Hz and the impulse is at 15% it has:

- Total time 20ms (1s/50Hz);
- Pulse time 3ms (20ms*15%).

MOUNTING WIRE

Open the door, place the spool on the reel of wire and insert the wire into the wire feeder (Fig. 4). On the reel is a clutch to maintain the wire always in shot. Cut the first 10 cm (4 in) of the wire making sure that there are no impurities or distortions at the cut end.

Open the mobile arm of the wire feeder and insert the wire into the wire guide passing it through the feed roll's groove and then reinsert the wire into the second alignment guide.

Adjust the pressure through the specially designed screw. In case the wire

tends to unroll, you have to adjust the pressure through the designed screw. If the clutch causes an excessive friction and the driving wheel tends to slide, you have to decrease it until the wire advances evenly.

MOUNTING CYLINDER AND GAS ADJUSMENT

Put the gas cylinder in a vertical position on the plane cylinder door; place it in a way that it can be locked with the chain and carabiner as in fig. 5A. Screw the pressure gauge on the gas cylinder and clip the latticed hose to the pressure gauge and solenoid valve with a band as in fig 5B. Adjust the gas between 5 and 25 litres/minute.

MAINTENANCE

Repairs must be carried out by our authorised Service Centres, or directly by the Manufacturer through its own Customer Service.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Before installing the system or otherwise, carrying out any operation or transaction with the same, it is recommended that you read exhaustively this manual in consultation with the distributor or the manufacturer directly for any clarifications that may be required.

The generator, although it was built according to regulations, may generate electromagnetic disturbances or disturbance to telecommunications systems (telephone, radio, television) or control and security systems. Read the following instructions to eliminate or minimize interference:

In order to meet the IEC 61000-3-11 requisite (Flicker), we recommend the connection of the welding points of the supply network interface having a lower impedance of $Z_{max} = 0.24\text{ohm}$.

The welding is not within the requirements of IEC 61000-3-12. If it is connected to a public network it is the responsibility of the installer or user to verify the possibility of the connection or if you need to contact the manager of the distribution network.

The user is responsible for installing and using the arc welding equipment according to the manufacturer's instructions. If electromagnetic disturbances are detected, then it should be the responsibility of the user of the arc welding equipment to resolve the situation with the technical assistance of the manufacturer. Do not modify the generator without the manufacturer's approval.

Before installing arc welding equipment the user shall make an assessment of potential electromagnetic problems in the surrounding area.

The following should be taken into account:

- 1) Supply cables, control cables, signalling and telephone cables, adjacent to the arc welding equipment;
- 2) Radio and television transmitters and receivers;
- 3) Computer and other control equipment;
- 4) Safety critical equipment, for guarding of industrial equipment.
- 5) Medical equipment of the people around, for example the use of pacemakers and hearing aids.
- 6) Equipment used for calibration or measurement;
- 7) The electromagnetic immunity of other equipment in the environment. The user should ensure that other equipment being used in the environment is electromagnetic compatible. This may require additional protection measures;
- 8) Some problems can be resolved; doing welding and cutting operations in a time of day that other equipment it is not in use.

The size of the surrounding area to be considered will depend on the structure of the building and other activities that are taking place.

Public supply system

Arc welding equipment should be connected to the public supply system according to the manufacturer's recommendations. If interference occurs, it may be necessary to take additional precautions such as filtering of the public supply system. Consideration should be given to shielding the supply cable of permanently installed arc welding equipment, in metallic conduit or equivalent. The shielding should be connected to the welding power source so that good electrical contact is maintained between the conduit and the welding power source enclosure.

Maintenance

The equipment must undergo regular maintenance, according to the manufacturer's instructions. The coat and any access within it must be properly closed during the welding and cutting. The generator should not be changed or edited in any part thereof, except amendments provided by the manufacturer and authorized and executed by persons authorized by the manufacturer. In particular, the arc distance from the work piece and the stabilization devices, must be adjusted and maintained according to manufacturer's recommendations*.

Welding cables

The welding cables should be kept as short as possible and should be positioned close together, running at or close to the floor level.

Earthing of the work piece

A connection bonding the work piece to earth may reduce emissions in some instances. Care should be taken to prevent the earthing of the work piece increasing the risk of injury to users or damage to other electrical equipment. Where necessary, the connection of the work piece to earth should be made by a direct connection to the work piece, but in some countries where direct connection is not permitted, the bonding should be achieved by suitable capacitance, selected according to national regulations.

Screening and shielding

Screening and shielding of other cables and equipment in the surrounding area may alleviate problems of interference. Screening of the entire welding area may be considered for special applications.

This is an A class welding machine, designed for industrial applications: use in different environments could generate disturbances able to influence the electromagnetic compatibility.

The correct use of the welding machine is in the user's obligation.

TECHNICAL DATA



The performance data of the welding machine are shown on the nameplate with the following meaning (Fig 6 A-B-C):

1) Manufacturer

2) Model

3) Serial number

4) Welding power source symbol for example:

-  Single-phase transformer
-  Three-phase transformer-rectifier
-  Single- or three-phase static frequency converter-transformer rectifier

Inverter power source with AC and DC output

5) Reference to the standards confirming that the welding power source complies with their requirements

6) Welding process symbol for example:

Manual metal arc welding with covered electrodes



Tungsten inert-gas welding



Metal inert and active gas welding including the use of flux cored wire



Self shielded flux cored arc welding



7) Symbol  for supplying power to welding operations carried out in an environment with increased hazard of electric shock

8) Welding current symbol for example:

Direct current



Alternating current, and additionally the rated frequency in hertz



Direct or alternating current at the same output, and additionally the rated frequency in hertz



9) Performance of the welding circuit:
- U_0 : maximum voltage vacuum

- I_2/U_2 : current and voltage corresponding normalized, that can be provided by the welding machine while welding

I_{2min}/I_{2max} : rated minimum/maximum welding current

- U_{2min}/U_{2max} : minimum/maximum conventional load voltage

- X: duty cycle

- MIN A / V - MAX A / V: indicates the range of welding current to the corresponding arc voltage

-  Rated maximum welding time in continuous mode t_{ON} (max) at the rated maximum welding current at an ambient temperature of 20 °C (expressed in minutes and seconds)

-  Rated maximum welding time in intermittent mode $\sum t_{ON}$ at the rated maximum welding current at an ambient temperature of 20 °C during an uninterrupted time of 60 min (expressed in minutes and seconds)

- t_w : Time between the reset and the set of the thermal cut-out device

- t_r : Time between the set and the reset of the thermal cut-out device

10) Characteristic data of power Line:

- U_1 : AC voltage and frequency supplied to the welding machine

- I_{1MAX} : Maximum current drawn from the line

- I_{1EFF} : Actual current of power supply

11) Symbol of the power line , possible values are:

1 ~ Single-phase AC voltage,

3 ~ Triple-phase AC voltage

12) Degree of protection

13) Symbol for class II equipment

14) Symbols related to safety

NOTE: The example of the plate shows the meaning of symbols and figures, the exact values of the technical data of the welding machine in your possession must be recorded directly on the nameplate of the welder itself.

The symbols shown are used in the booklet to capture the attention and to identify possible risks of the operator. When the symbol on left is found always follow carefully the instructions to avoid the risk indicated. Warning, this manual is an integral part of the product and must be kept until the machine's destruction.

While working, Keep other people away, especially children.

Protect yourself and the others.

ELECTRIC SHOCK CAN KILL

Avoid direct contact with the welding circuit: the no-load voltage supplied by the welding machine can be very dangerous. The electrode or the welding wire, the guide roller space and all the metal parts that touch the welding wire are under voltage when the machine is on. A wrong installation or earthing of the machine are a risk. Electric installation must be carried out according to the safety rules.



- Wear suitable clothing, possibly without protruding pockets, wear heavy duty shoes, high laced, and a head covering. Avoid synthetic clothes.

- Wear welding gloves dry and without holes.

- Position the welding machine so it is stable on the work surface with a maximum 15% slope from the ground.

- Insulate yourself from work and ground using dry insulation. Make sure the insulation is large enough to cover your entire area of physical contact with work and ground.

- Do not use the machine in very damp places. If this is not possible make sure the switch and the lifesaving line are efficient.

- If it is raining, remember that the machine is protected from drops but not from violent water jets or striking rain; disconnect the machine from the main power supply.

- Be sure the work place is provided of a good earthing plant. Before making any electrical connection, make sure the rating data of the welding machine correspond to the mains voltage and frequency available at the place of installation.

- Welding cables connection, maintenance, and repair must be carried out when the machine is off and disconnected from the main power supply.

Turn the machine off and disconnect it from the main power supply before replacing the worn parts of the torch.

- Main power supply plug must have a suitable outlet. Absolutely avoid modifying the plug.

- Do not use damaged cables, of a smaller size than required or joined incorrectly. Keep cables dry, clean and protected from hot metal sparks.

- The cable of power supply must not be used for aims different from those prescribed, especially it must not be used to carry or hang the machine. Do not bring the cable near heat, oil or sharp edges. Frequently check the cable to detect possible damages or damaged wires-immediately replace any damaged cable- uncovered wires can kill.




- Do not wrap earth cable, torch cable, power supply cable around your body.



- Do not put metal wires in the air fins.
- Do not touch the electrode when it is in contact with the piece to work on. Never simultaneously touch electrically hot parts of electrode holders connected to two welders. Avoid two people working simultaneously at the same machine. When the welding machine is not being used, pull out the power supply cable.
- More than one welding machine working on the same piece, or two welders working on different pieces electrically connected, could cause an accumulation of no-load voltages between two different electrode holders or torches that can become dangerous, because the value reached is twice the prescribed one.

- Even after the machine has been switched off, inverters still contain a dangerous residual voltage that can be lethal.




FUMES AND GAS CAN BE DANGEROUS

Welding may produce fumes and gases hazardous to health. Avoid breathing these fumes and gases. In order to limit the production of fumes, before using the machine, clean the pieces to weld from rust, grease, oil and paint.



- When welding, keep your head out of the fumes.



- Avoid the use of this machine in places without ventilation.



- To drain fumes and gases produced during the welding in confined areas, air the place using aspirators with filters and/or opening windows and doors.

- Do not weld in locations near chlorinated hydrocarbons coming from degreasing cleaning or spraying operations. The heat and rays of the arc can react with solvent vapors to form phosgene, highly toxic gas and other irritating products.

- Do not carry out welding and cutting operations on coated metals such as zinced, leaded, or cadmium plated iron, unless coating is preventively removed from welding zone, the work place is well aired and, if necessary, the operator wears an air respirator. Coatings and other metals containing these elements can produce toxic fumes when welded.

- Operator's exposure to welding fumes should be periodically checked considering fumes composition and concentration, and also the lenght of time of exposure.



GAS STORE CAN CAUSE DEADLY LESIONS

Always close the bottle valve when it is not being used.




HOT PARTS CAN CAUSE SERIOUS BURNS

Do not touch hot parts. Wait until the torch cools down before touching it or making any operation on it.



- Protect yourself and the others from sparks and hot metal.



AN EXCESSIVE USE OF THE MACHINE CAN CAUSE IT'S OVERHEATING

Allow the machine to cool down. Reduce the current or the work cycle before starting to weld again. The air fins are very important for it's correct functioning. Do not cover them. Do not block air passage into the machine with filters or anything else.



NOISE CAN DAMAGE HEARING

The noise emitted depends on the work place conditions and on the possible adjustments effected. The operator must check if the level of personal daily exposure "LEP,d" is excessive, in other words 80dB (A) or higher. In such case it is obligatory to use adequate devices for personal protection: use the suitable ear plugs or ear coverings of the specific model required.



MAGNETIC FIELDS CAN INTERFERE WITH VITAL ELECTRICAL OR ELECTRONIC DEVICES



- People who use pacemakers or other medical devices must keep a safe distance.
- Pacemaker users must consult their physician before standing close to the areas where this machine is used.



ARC RAYS CAN CAUSE BURNS TO EYES AND SKIN

The electric welding arc is very dangerous for the intense development of infrared and ultraviolet radiations.

Operator must be aware of the safe use of the welding machine, of the capacitors discharge welding process, and should also be informed about the risks related to arc welding procedures, the associated protection measures and emergency procedures. (Also refer to the "TECHNICAL DIRECTIVE IEC o CLC/TS 62081": INSTALLATION AND USE OF ARC WELDING MACHINES).



- Do not look at the light of the arc if your eyes are not protected by a proper mask.



- Use a mask with proper filters and cover plates conform to DIN to protect your eyes from UVA and UVB rays.




- Under the mask wear proper safety glasses with lateral shields.



- Protect other nearby personnel with suitable, non flammable screening and/or warn them not to watch the arc nor expose themselves to the arc rays or to hot spatter or metal.



- Do not weld when using contact lenses.



FLYING PIECES OF METAL OR DIRT CAN DAMAGE EYES

Welding, cutting, brushing, grinding and deburring operations can produce sparks and metal projections. When the welded part has cooled down slag can be projected.



WELDING AND CUTTING OPERATIONS CAN CAUSE FIRE OR EXPLOSION



- Do not weld or cut, on containers or piping that contain or have contained flammable liquid or gaseous products; make sure that the working area has been correctly reclaimed.

closed containers may explode if exposed to welding.

Protect gas cylinders from excessive heat (also from the sun), shocks, physical damage, slag, open flames, sparks and electric arcs.

Do not use the gas cylinder disposed on the support surface in a horizontal position.



- Install these cylinders in a vertical position on a fixed support or on in the apposite containers to prevent it from falling over or falling

- Keep these cylinders away from welding operations or electrical circuits.
- Never wrap a welding torch around a gas cylinder. Do not touch the electrode with the cylinder.

- Use only the inert gas cylinders, regulators and hoses correct and accessories suitable for specific application keeping everything in good condition.

- When opening the valve of the cylinders, to keep the face away from the outlet pipe.
- Keep the protective cap over valve except when these cylinders are in use.
- Use the proper procedure, the appropriate equipment and the right number of people to lift cylinders.
- Carefully read and follow the instructions on compressed inert gas cylinders and related accessories.

The use of this machine in a residential area, could cause interferences in radiofrequency, in such case the operator could be asked to begin a corrective action.

As to measures and precautions it is not possible to suggest any precise solutions in this manual since the situations may be different and of enforceable nature. In such cases it is advisable to examine the potential risks of the operating area and to use extra screens or filters according to the specific requirements. The manufacturer shall not be liable for any damage caused by the use of the welding machine in the areas and conditions mentioned above and by any other improper use.



STATIC ELECTRICITY CAN DAMAGE PARTS OR COMPONENTS OF THE ELECTRONIC CIRCUITS

Use antistatic bags or boxes to store, move or transport electronic cards.

**Use the machine in environments with a temperature between +5°C e +40°C.
Don't connect the welding machine to the Government electricity.**



Repair or maintenance operations of the machine must be carried out by qualified personnel only.


The service and repair must be carried out exclusively by qualified personnel using original spare parts and consumable parts. This will guarantee the machine's safety. Unauthorized repairs carried out on this machine by unqualified personnel or the use of replacement and consumable parts that are not original, can be dangerous for technicians and operators and will nullify the manufacturer's guarantee. For your safety comply with the notes and precautions of safety reported in this booklet.

The manufacturer is not liable for accidents to people or things caused by inobservance of safety rules, improper or absurd use of the machine, or by maintenance different from what prescribed in the maintenance paragraph.

CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT



This marking shown on the product and its literature indicates that this kind of product mustn't be disposed with household wastes at the end of its working life in order to prevent possible harm to the environment or human health. Therefore the customer is invited to supply to the correct disposal, differentiating this product from other types of refusals and recycle it in responsible way, in order to re-use its components. The customer is therefore invited to contact the local supplier office for all the relative information to the differentiated collection and the recycling of this type of product.



The differentiated collection of products and of packing used allows materials recycling and their continuous use. The re-use of recycled materials promotes environment protection preventing pollution and reduces raw materials requirements.


ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND RELEVANT PROBLEMS

The welder shall conform to the requirements of electromagnetic compatibility, however, the possibility exists that during the welding operation interference on plant and / or equipment operating nearby can be produced.. The electric arc produced during normal operations emits electromagnetic fields that generally influence operating systems and installations. The operator should consider this and therefore take any precaution and measure when operating in areas where such electromagnetic interferences may cause damage to people or things (hospital, laboratories, carriers of electromedical appliances, tele cast plants, data processing centres, equipment and instruments directly or indirectly integrated in industrial processes, etc). As to measures and precautions it is not possible to suggest any precise solutions in this manual, since the situations may be of different and enforceable nature. In such cases it is advisable to examine the potential risks of the operating area and to use extra screens or filters according to the specific requirements. The manufacturer shall not be liable for any damage caused by the use of the welding machine in areas and conditions mentioned above and by any other improper use.

DEUTSCH



Lesen Sie aufmerksam alle Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch dieses Gerätes



RISIKEN BEZOGEN AUF SCHWEISS-UND SCHNEID-PROZESSEN

EINLEITUNG UND ÜBERSICHT

Die gebräuchlichsten Lichtbogenschweißverfahren sind:

- “MMA”;
 - “WIG”;
 - “MIG”;
- Es gibt zwei Arten von Schweißstromquellen für die Schweißmaschinen:

Transformator oder Inverter (mit oder ohne Polaritätsausgang). Erstere hat eingeschränkte Steuerfunktionen und zweitene gestattet eine Vielzahl an Einstellungen.

ZUBEHÖR

Je nach Modell kann das Gerät mit folgenden Zubehörteilen ausgestattet sein:

- “PM” – Kabel der Masseklemme
 - “PPE” – Elektrodenhalterkabel;
 - “CP_EURO” – Polarität des Brenners für Schweißarbeiten mit Schweißdraht;
 - “T_EURO” – Schweißdraht kontinuierlich nachgeführt
 - “T_TIG” – Schweißbrenner “WIG”;
 - Maske oder Helm,
 - Gasleitung,
 - Druckanzeige,
 - Rad-Kit,
 - Bürste mit Beil.
- Falls vorhanden können “PPE” oder “CP_EURO” oder “T_TIG” und “PM” folgendermaßen angeschlossen werden:
- “PD” – direkte Polarität, d.h. “PPE” oder “CP_EURO” oder “T_TIG” an den Minuspol (-) und “PM” an den Pluspol (+);
 - “PI” – umgepolt, d.h. “PPE” oder “CP_EURO” oder “T_TIG” an den Pluspol (+) und “PM” an den Minuspol (-).

VERFAHREN “MMA”

Wenn zwei Metalle mit einem Zusatzwerkstoff verbunden werden, dann wird der Schmelzvorgang durch einen Lichtbogen erlangt. Der Zusatzwerkstoff sind Elektroden oder metallummantelte Stäbe mit Desoxidationsmittel.

Für Schweißmaschinen mit der Ausgangspolaritätsverbindung “PPE” und “PM” in:

- “PD” wenn Elektroden mit saurer oder Rutil-Umhüllung verwendet werden.
- “PI”, wenn Elektroden mit basischer oder Zelluloid-Umhüllung verwendet werden.

Bei anderen Typen halten Sie sich an die Anweisungen des Elektrodenherstellers.

Schweiß-Inverter sind mit folgenden automatischen Features ausgestattet:

“HOT START”: Startstrom größer als der geplante Schweißstrom. Das hilft bei der Lichtbogenzündung.

“ARC FORCE-Steuerung”: Um zu vermeiden, dass die Elektrode, die sich dem Schmelzbad nähert sehr schnell einen Kurzschluss auslöst, vergrößert die elektronische Regelung automatisch den Wert des Lichtbogenstroms, um dies zu verhindern;

“ANTISTICK”: die Stromstärke nimmt sofort ab bis sie einen Wert erreicht, bei dem die Elektrode vom Schmelzbad entfernt werden kann.

Die Installation und die elektrischen Anschlüsse müssen durchgeführt werden, wenn die Schweißmaschine ausgeschaltet und vom Netzstrom getrennt ist. Die Anschlüsse müssen von erfahrenen Fachleuten ausgeführt werden.

ZUSAMMENBAU DER SCHUTZMASKE (Abb. 1)

ZUSAMMENBAU DES SCHWEISSKABELS - “PPE” (Abb. 2)

ZUSAMMENBAU DES SCHWEISSKABELS - “PM” (Abb. 3)

VERFAHREN “WIG”

Beim WIG-Schweißverfahren wird die Hitze durch den Lichtbogen zwischen einer sich nicht verbrauchenden Elektrode (Wolfram) und dem Schweißstück erzeugt; dabei fließt ein inertes Gas (normalerweise Argon: Ar 99.5). Die Wolframelektrode wird von einem Brenner gehalten, der geeignet ist um den Schweißstrom zu übertragen und die Elektrode selbst und das Schmelzbad vor atmosphärischer Oxidation zu schützen, indem ein inertes Gas (normalerweise Argon: Ar 99.5) aus der Keramikdüse fließt. Bei Schweißgeräten mit Ausgangspolaritätsanschluss “T_TIG” und “PM”, die je nach Art des Materials, das geschweißt werden soll in “PD” oder “PI” angeschlossen sind, muss im allgemeinen Kontakt mit dem Manager des Verteilnetzes aufgenommen werden:

VERFAHREN “MIG”

Beim “MIG”-Schweißen wird unterschieden zwischen:

- **“MIG GAS”**: das verwendete Material ist ein Metall in Form eines Drahtes und das Desoxidationsmittel und ein Gas, meistens CO₂, Argon oder CO₂ + Argon.
 - **“MIG OHNE-GAS”**: im Draht ist das Desoxidationsmittel enthalten. Für Schweißmaschinen mit der Ausgangspolaritätsverbindung “CP_EURO” und “PM” in:
 - “PI”, wenn im Verfahren “MIG GAS” geschweißt wird;
 - “PD”, wenn im Verfahren “MIG-OHNE-GAS” geschweißt wird.
- Schweiß-Inverter können mit folgenden automatischen Features ausgestattet sein:

- **“MIG IMPULS”**: Moduliert die Schweißkraft über die Zeit abhängig von Frequenz und Puls. Z.B. bei einer Frequenz von 50Hz und einem Puls von 15%:
 - Gesamtzeit 20ms (1s/50Hz);
 - Impulszeit 3ms (20ms*15%).
 -

DEN DRAHT MONTIEREN

Öffnen Sie die Tür, setzen Sie die Spule auf die Drahtaufnahmespule und legen Sie den Draht in die Drahtvorschubeinrichtung ein (Abb. 4). Auf der Spule befindet sich eine Kupplung, die für gleichmäßigen Drahtvorschub sorgt. Schneiden Sie die ersten 10 cm des Drahtes ab und vergewissern Sie sich, dass keine Unreinheiten oder Verzerrungen am abgeschnittenen Ende vorhanden sind. Öffnen Sie den beweglichen Arm der Drahtvorschubeinrichtung und legen Sie den Draht in die Drahtführung ein, indem Sie ihn durch die Nut der Vorschubrolle fädeln und den Draht dann wieder in die zweite Ausrichtungsführung einlegen. Stellen Sie den Druck mit Hilfe der speziellen Einstellschraube ein. Falls der Draht sich abwickelt, müssen Sie den Druck mit der Schraube anpassen. Falls die Kupplung übermäßige Reibung verursacht und das Antriebsrad zum Rutschen neigt, müssen Sie den Druck mindern bis der Draht gleichmäßig vorgeschoben wird.

GASFLASCHE UND GASEINSTELLUNG MONTIEREN

Stellen Sie die Gasflasche senkrecht auf den hinteren Teil der Maschine, auf die Welle der Räder, platzieren Sie ihn so, dass er mit der Kette versperrt und karabinert werden kann, wie Abb. 5A zeigt. Schrauben Sie die Druckanzeige auf die Gasflasche und klippen Sie den gitterartigen Schlauch an die Druckanzeige und das Magnetventil mit einem Band wie in Abb. 5B gezeigt. Stellen Sie den Gasfluss auf 5 bis 25 Liter/Minute ein.

INSTANDHALTUNG

Reparaturen müssen von unseren autorisierten Service-Centern oder direkt vom Hersteller durch dessen Kundendienst durchgeführt werden.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Vor dem Installieren des Systems oder bevor Sie es bedienen oder bewegen empfehlen wir, dass Sie diese Bedienungsanleitung sehr genau lesen und sich direkt mit dem Händler oder Hersteller beraten, falls es Unklarheiten gibt. Obwohl der Generator entsprechend der Bestimmungen gebaut wurde, kann er elektromagnetische Störungen oder Störungen von Telekommunikationssystemen (Telefon, Radio, Fernsehen) oder Steuerungen und Sicherheitssystemen verursachen. Lesen Sie folgende Anweisungen, um Interferenzen zu eliminieren oder minimieren. Um der Anforderung von IEC 61000-3-11 zu entsprechen (Flicker), empfehlen wir, dass der Anschluss an die Stromversorgung eine geringere Impedanz als $Z_{max} = 0,24 \text{ Ohm}$ hat. Die Schweißmaschine entspricht nicht den Anforderungen von IEC 61000-3-12. Falls sie an ein öffentliches Netz angeschlossen ist, liegt die Verantwortung beim Monteur oder Nutzer sicherzustellen, ob ein Anschluss möglich ist oder ob Sie sich an den Manager des Verteilnetzes wenden sollten. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, die Lichtbogenschweißausrüstung entsprechend den Herstelleranweisungen zu installieren und zu verwenden. Falls elektromagnetische Störungen auftreten, liegt es in der Verantwortung des Nutzers der Lichtbogenschweißausrüstung, die Situation mit Unterstützung des Herstellers zu klären. Verändern Sie den Generator nicht ohne die Zustimmung des Herstellers. Vor der Installation der Bogenschweißausrüstung sollte der Nutzer eine Bewertung potentieller elektromagnetischer Probleme in der Umgebung durchführen. Folgendes sollte berücksichtigt werden:

- 1) Netzschlussleitungen, Impulsleitungen, Signal- und Telefonkabel, die sich neben dem Lichtbogenschweißgerät befinden;
- 2) Radio- und Fernsehsender und -empfänger;
- 3) Computer und andere Regelanlagen;
- 4) Sicherheitskritische Geräte zum Schutz industrieller Ausrüstung.
- 5) Medizinische Geräte der Menschen in der Gegend, z.B. die Verwendung von Herzschrittmachern und Hörgeräten.
- 6) Ausrüstung für Eichung und Vermessung
- 7) Die elektromagnetische Störfestigkeit anderer Geräte in der Umgebung. Der Nutzer sollte sicherstellen, dass andere in der Nähe verwendete Geräte elektromagnetisch kompatibel sind. Dies könnte zusätzliche Schutzmaßnahmen erfordern;
- 8) Eine Probleme können dadurch gelöst werden, dass Schweiß- und Schneidearbeiten zu einer Zeit durchgeführt werden, in der die anderen Geräte nicht verwendet werden. Ein wie großer Teil der Umgebung berücksichtigt werden muss hängt von der Struktur des Gebäudes und

anderen Aktivitäten ab, die dort stattfinden.

Öffentliches Versorgungssystem

Lichtbogenschweißgeräte sollten gemäß den Empfehlungen des Herstellers an das öffentliche Versorgungssystem angeschlossen werden. Falls Interferenzen auftreten, kann es notwendig sein, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, z.B. Filtern des öffentlichen Versorgungssystems. Es sollte erwogen werden, das Versorgungskabel permanent installierter Lichtbogenschweißgeräte mit einem metallenen Schutzrohr oder ähnlichem abzuschirmen. Die Abschirmung sollte an die Schweißstromquelle angeschlossen werden, so dass ein guter elektrischer Kontakt zwischen dem Schutzrohr und dem Gehäuse der Schweißstromquelle besteht.

Instandhaltung

Das Gerät muss regelmäßig entsprechend den Anweisungen des Herstellers gewartet werden. Das Gehäuse und jeder Zugang darin muss während des Schweiß- und Schneidevorgangs fest geschlossen sein. Der Generator und keine seiner Teile sollte verändert oder bearbeitet werden, außer Erweiterungen, die vom Hersteller bereitgestellt werden und die von Personen durchgeführt werden, die vom Hersteller autorisiert sind. Insbesondere der Abstand zwischen Lichtbogen und Werkstück und die Stabilisationsgeräte müssen gemäß der Empfehlungen des Herstellers eingestellt und gewartet werden.

Schweißkabel

Die Schweißkabel sollten so kurz wie möglich gehalten werden und sollten nah beieinander platziert werden, auf oder kurz über dem Fußbodeniveau.

Erden des Werkstücks

Eine Verbindung, die das Werkstück mit Masse verbindet, kann in einigen Fällen Emissionen reduzieren. Es sollte aufgepasst werden, dass die Erdung des Werkstücks nicht die Verletzungsgefahr der Nutzer vergrößert oder andere Elektrogeräte beschädigt. Wenn notwendig sollte die Verbindung des Werkstücks mit Masse durch eine direkte Verbindung mit dem Werkstück gemacht werden, aber in einigen Ländern, wo die direkte Verbindung nicht gestattet ist, sollte die Verbindung durch geeignete Kapazität erreicht werden, die gemäß der nationalen Bestimmung ausgewählt wurde.

Abschirmen

Das Abschirmen von anderen Kabeln und Geräten in der Umgebung kann Interferenzprobleme verringern. In speziellen Fällen kann es eine Option sein, den gesamten Schweißbereich abzuschirmen. Dies ist eine Schweißmaschine der Klasse A, die für industrielle Anwendungen ausgelegt ist: Verwendung in anderen Umgebungen könnte Störungen verursachen, die die elektromagnetische Verträglichkeit beeinflussen können. Der Nutzer ist verpflichtet, die Schweißmaschine korrekt zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN


Die Leistungsdaten der Schweißmaschine sind auf dem Typenschild aufgedruckt, mit folgender Bedeutung (Abb. 9 A-B-C):

1) Hersteller

2) Modell

3) Seriennummer

4) Beispiel eines Symbols für Schweißstromquellen:

-  Einphasentransformator
-  Dreiphasiger Gleichrichter
-  Ein- oder dreiphasiger statischer Frequenzumrichter-Gleichrichter
-  Inverter-Stromquelle mit Wechsel- und Gleichstromausgang

5) Bezug auf die Normen, die bestätigen, dass die Stromquelle der Schweißmaschine mit deren Anforderungen übereinstimmt

6) Symbol für den Schweißprozess, z.B.

 Manuelles Metall-Lichtbogenschweißen mit Mantelelektroden

 Wolfram-Inertgasschweißen


 Metallschweißen mit inertem und aktivem Gas, einschließlich der Verwendung von Fülldrähten

 Lichtbogenschweißen mit selbstschützendem Fülldraht

7) Symbol  für Stromversorgung für Schweißarbeiten, die in einer Umgebung mit erhöhter elektrischer Gefährdung durchgeführt werden

8) Beispiel eines Schweißstromsymbols:

 Gleichspannung



Wechselspannung und zusätzlich die Nennfrequenz in Hertz

Gleich- oder Wechselspannung am selben Ausgang und zusätzlich die Nennfrequenz in Hertz

9) Leistung des Schweißstromkreises:

- U_0 : Maximale Vakuumspannung
- I_2/U_2 : Strom und entsprechende Spannung normalisiert, die von der Schweißmaschine während des Schweißens bereitgestellt werden kann
- I_{2min}/I_{2max} : Minimum/Maximum Nennschweißstrom
- U_{2min}/U_{2max} : Minimum/Maximum konventionelle Ausgangsspannung
- X: Arbeitszyklus

- MIN A / V - MAX A / V: zeigt das Betriebsverhalten des Schweißstroms zur dazugehörigen Lichtbogenspannung an

 Maximale Nennschweißzeit im kontinuierlichen Modus t_{ON} (max) bei maximalem Nennschweißstrom bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (ausgedrückt in Minuten und Sekunden)

 Maximale Nennschweißzeit im Taktbetrieb Σt_{ON} bei maximalem Nennschweißstrom bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C während einer ununterbrochenen Zeit von 60 Min (ausgedrückt in Minuten und Sekunden)

- t_{w} : Zeit zwischen dem Reset und der Einstellung der thermischen Abtrennvorrichtung

- t : Zeit zwischen der Einstellung und dem Reset der thermischen Abtrennvorrichtung

10) Charakteristische Netzdaten:

- U_1 : Wechselspannung und -frequenz, die zur Schweißmaschine geliefert wird
- I_{1MAX} : Maximale Stromstärke, der dem Netz entnommen wird
- I_{1EFF} : Tatsächliche Stromstärke der Stromquelle

11) Symbol der Stromleitung , mögliche Werte sind:

1 ~ Einphasige Wechselspannung

3 ~ Dreiphasige Wechselspannung

12) Schutzart

13) Symbol für Geräte der Klasse II

14) Sicherheitsbezogene Symbole

HINWEIS: Das Beispiel des Schildes zeigt die Bedeutung der Symbole und Abbildungen; die genauen Werte der Technischen Daten der Schweißmaschine befinden sich in Ihrem Besitz und müssen direkt auf das Typenschild des Schweißgerätes selbst eingetragen werden.



Die Symbole werden in diesem Handbuch verwendet, um die Aufmerksamkeit zu wecken und mögliche Risiken für den Benutzer aufzuzeigen. Wenn Sie das Symbol, jeweils auf der linken Seite finden, befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen, um das angezeigte Risiko zu vermeiden. Achtung, dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Produktes und muss bis dessen Zerstörung aufbewahrt werden. Halten Sie während der Arbeit andere Leute weg, besonders Kinder. Schützen Sie sich und die anderen.



ELEKTROSCHOCK KANN TÖTEN

Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Schweißstromkreis: die Leerlaufspannung, die vom Schweißgerät geliefert wird, kann sehr gefährlich sein. Die Elektrode, der Schweißdraht, der Raum der Drahtvorschubrolle und alle Metalleile, welche den Schweißdraht berühren, sind unter Spannung, wenn die Maschine eingeschalten ist. Eine falsche Installation oder eine Erdung der Maschine sind ein Risiko. Die elektrische Installation muss entsprechend den Sicherheitsrichtlinien durchgeführt werden.



- Tragen Sie angebrachte Kleidung, möglichst ohne hervorstehende Taschen, tragen Sie hochgeschnürte Sicherheitsschuhe und eine Kopfbedeckung. Vermeiden Sie synthetische Kleidung.



- Tragen Sie Schweißhandschuhe, trocknen und ohne Löcher.



- Bringen Sie das Schweißgerät in eine stabile Position, mit einer maximalen Boden-Neigung von 15%

- Isolieren Sie sich von der Arbeit und vom Boden unter Verwendung trockener Isolierungsmatten. Versichern Sie sich, dass diese gross genug sind, um jeglichen körperlichen Kontakt mit dem Arbeitsbereich oder dem Boden zu vermeiden.



- Benutzen Sie die Maschine nicht in sehr feuchten Plätzen. Wenn dies nicht zu verhindern ist, stellen Sie sicher, dass der Schalter der lebensrettende Linie wirksam ist.



- Wenn es regnet, erinnern Sie sich daran, dass die Maschine vor Tropfen aber nicht vor heftigen Wasserstrahlen oder auffallendem Regen geschützt ist; trennen Sie die Maschine von der Hauptstromversorgung.



- Seien Sie sicher, dass der Arbeitsplatz mit einer guten Erdungsanlage versehen ist. Bevor Sie irgend etwas elektrisch anschliessen, seien Sie sicher, dass die Daten des Schweißgeräts denen der Hauptleitungsspannung und -frequenz, die am Installationsort vorhanden sind, entsprechen.



- Schweißkabelverbindung, Wartung und Reparatur müssen durchgeführt werden, wenn die Maschine ausgeschalten und von der Hauptstromversorgung getrennt ist. Stellen Sie die Maschine ab und trennen Sie diese von der Hauptstromversorgung, bevor Sie die abgenutzten Teile des Schlauchpaketes ersetzen.
- Die Stecker der Hauptstromversorgung müssen einen verwendbaren Anschluss haben. Vermeiden Sie absolut, Stecker zu ändern.



- Benutzen Sie keine beschädigenden, von einer kleineren als die erforderliche Größe oder falsch verbundene Kabel. Halten Sie Kabel trocken, sauber und vor heißen Metallfunken geschützt.

- Das Versorgungskabel darf nicht für andere als die vorgeschriebenen Zwecke benutzt werden, besonders darf es nicht benutzt werden, um die Maschine zu tragen oder aufzuhängen. Bringen Sie die Kabel nicht in die Nähe von Hitze, Öl oder scharfen Rändern. Überprüfen Sie häufig die Kabel, um mögliche Schäden zu ermitteln, und ersetzen Sie alle schädigenden Kabel sofort. Kabel mit freiliegenden Drähten können töten.



- Wickeln Sie Erdekabel, Schlauchpaketkabel und Versorgungskabel nicht um Ihren Körper.



- Setzen Sie Metalldrähte nicht in die Lüftungen ein.
- Die Elektrode, wenn diese mit dem zu bearbeitendem Stück in Kontakt ist NICHT berühren! Berühren Sie nie gleichzeitig elektrisch heiße Teile der Elektrodenhalter, die an zwei Schweißmaschinen angeschlossen sind. Vermeiden Sie, dass zwei Leute gleichzeitig an der gleichen Maschine arbeiten. Wenn das Schweißgerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Versorgungskabel aus.
- Mehr als ein Schweißgerät, das an dem gleichen Stück arbeitet, oder zwei Schweißer, die an verschiedenen elektrisch angeschlossenen Stücken arbeiten, könnten eine Ansammlung von Leerlaufspannungen zwischen zwei verschiedenen Elektrodenhaltern oder Schlauchpaketen verursachen, die gefährlich werden können, weil der erreichte Wert zweimal der vorgeschriebene ist



- Selbst nachdem die Maschine ausgeschalten worden ist, enthalten Inverter noch eine gefährliche Restspannung, die lebensgefährlich sein kann.




DÄMPFE UND GASE KÖNNEN GEFAHRLICH SEIN

Schweißen kann Dämpfe und Gase produzieren, die für Ihre Gesundheit gefährlich sind. Vermeiden Sie, diese Dämpfe und Gase einzuzutauen. Um die Produktion der Dämpfe zu begrenzen, vor der Anwendung der Maschine die Schweißstücke von Rost, Fett, Öl und von Farbe säubern..



- Halten Sie beim Schweißen Ihren Kopf aus dem Dampf heraus.



- Vermeiden Sie den Gebrauch dieser Maschine in Plätzen ohne Ventilation.



- Um Dämpfe und Gase, die während des Schweißens in geschlossenen Bereichen produziert werden abzulassen, belüften Sie den Raum, indem Sie Saugapparate mit Filtern verwenden und/oder indem Sie Fenster und Türen öffnen.

- Schweißen Sie nicht in Umgebungen, die in der Nähe von gechlorten Kohlenwasserstoffen, welche von Abfettenreinigung oder von Sprühbetrieben kommen. Die Hitze und die Strahlen des Bogens können mit lösenden Dämpfen von Phosgen, in hohem Grade giftige Gase bilden.

- Führen Sie keine Schweiß- oder Schnittarbeiten auf überzogenen Metallen wie verzinktem, verbleitem oder kadmieritem Eisen durch, es sei denn, Sie haben diese Schicht vorbeugend von der Schweißzone entfernt, der Arbeitsplatz wird gut belüftet und der Operator trägt wenn notwendig einen Atemzugssatz. Diese Schichten und andere Metalle, die diese Elemente enthalten, können giftige Dämpfe produzieren, wenn sie geschweißt werden.

- Eine Schweißdampf- Aussetzung des Operators sollte regelmäßig überprüft werden unter Berücksichtigung von Dampfaufbau und -konzentration und auch unter Berücksichtigung der Zeitspanne



GASANHÄUFUNG KANN TÖDLICHE VERLETZUNGEN VERURSACHEN

Schließen Sie immer das Flaschenventil, wenn diese nicht verwendet wird.




HEISSE TEILE KÖNNEN ERNSTE BRÄNDE VERURSACHEN

Berühren Sie keine heißen Teile. Warten Sie, bis sich das Schlauchpaket abkühlt, bevor Sie es berühren oder benutzen.



- Schützen Sie sich und die anderen vor Funken und heißem Metall.



EIN ÜBERMÄSSIGER GEBRAUCH DER MASCHINE KANN DESSEN ÜBERHEIZUNG VERURSACHEN

Lassen Sie die Maschine abkühlen. Bevor Sie wieder mit dem Schweißen beginnen, verringern Sie den Strom oder den Arbeitszyklus. Die Lüftungen sind für ein korrektes Arbeiten sehr wichtig. Bedecken Sie diese nicht. Blockieren Sie den Luftweg in der Maschine nicht mit Filtern oder anderem.



LÄRM KANN HÖRFÄHIGKEIT SCHÄDIGEN Die Geräusche, die verursacht werden, hängen von den Arbeitsplatzzuständen ab. Der Operator muss überprüfen, ob das Niveau der persönlichen täglichen Aussetzung „LEP,d“ überschritten ist, mit anderen Worten 80dB (A) oder höher. In diesem Fall ist es obligatorisch, ausreichende Vorrichtungen für den persönlichen Schutz zu benutzen: benutzen Sie Ohrstecker oder spezifische Ohrbedeckungen.



MAGNETFELDER KÖNNEN LEBENSWICHTIGE ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE GERÄTE BEHINDERN



- Leute, die Pacemaker oder andere medizinische Geräte benutzen, müssen Distanz halten.



- Benutzer von lebenswichtigen Geräten müssen ihren Arzt konsultieren, ob Sie in die Nähe der Maschine sein dürfen.

BOGEN-STRAHLEN KÖNNEN AUGEN- UND HAUTBRÄNDE VERURSACHEN

Der Bogen des elektrischen Schweißens ist für die intensive Entwicklung der Infrarot- und ultravioletten Strahlungen sehr gefährlich. Der Benutzer muss den sicheren Gebrauch des Schweißgeräts, des Kondensatorenladungs-Schweißensprozesses

berücksichtigen und sollte auch über die Risiken in Bezug auf das Elektroschweißverfahren, den verbundenen Schutzmassnahmen und den Notmassnahmen informiert werden. (Bezug auf " IEC TECHNISCHE RICHTLINIEN ODER CLC/TS 62081": INSTALLATION UND GEBRAUCH DER ELEKTROSCHWEISS-MASCHINEN).



- Schauen Sie nicht in das Licht des Bogens, wenn Ihre Augen nicht durch eine korrekte Maske geschützt sind.



- Benutzen Sie eine Maske mit korrekten Filtern und Deckplatten welche DIN-konform sind, um Ihre Augen vor UVA und UVB Strahlen zu schützen.




- Tragen Sie unter der Maske korrekte Sicherheitsbrillen mit seitlichen Schildern.


- Schützen Sie andere Personen in Ihrer Nähe mit Schutzschilder oder Abdeckungen und/oder warnen Sie diese, weder den Bogen anzuschauen, noch sich den Bogenstrahlen, heißen Spritzern oder dem Metall auszusetzen.



- Schweißen Sie nicht, wenn Sie Kontaktlinsen tragen.



FLIEGENDE METALLSTÜCKE ODER SCHMUTZ KÖNNEN AUGEN BESCHÄDIGEN Schweißen, Schneiden, Bürsten, Reiben usw können Funken und Metallprojektionen produzieren. Wenn das geschweißte Teil abgekühlt ist, kann Schlacke projiziert werden.



SCHWEISS- UND SCHNITT-ARBEITEN KÖNNEN FEUER ODER EXPLOSION VERURSACHEN



- Schweißen oder schneiden Sie nicht auf Behälter oder Rohrleitungen, die feuergefährliche Flüssigkeiten oder gasförmige Produkte enthalten haben; überprüfen Sie, ob der Arbeitsbereich arbeitsfähig gemacht worden ist.

- Benutzen Sie das Schweißgerät nicht, um Schläuche zu entfrosten.

- Schweißen oder schneiden Sie nicht auf geschlossene Behälter wie Tanks, Trommeln oder Schläuche, es sei denn, diese seien in Übereinstimmung mit den Sicherheitsrichtlinien richtig vorbereitet worden.

- Schweißen Sie nicht, wo die Atmosphäre feuergefährlichen Staub, Gas oder Dämpfe enthalten kann (z.B: Benzindämpfe).

- Schweißen Sie nicht auf feuergefährliche Materialien; entfernen Sie alle möglichen feuergefährlichen Materialien vom Arbeitsbereich, bevor Sie zu schweißen beginnen.




- Schauen Sie aus möglichen Feuern heraus, halten Sie immer einen Lösch器 in Ihrer Nähe.



- Entfernen Sie Feuerzeuge oder Streichhölzer bevor Sie jegliche Schweißarbeit beginnen.



- Sobald Sie Ihre Arbeit beendet haben, kontrollieren Sie Ihren Arbeitsbereich und stellen Sie sicher, dass keine Funken, brennende Glut und Flammen entstanden sind.



BEHÄLTER UNTER DRUCK WIE GASFLASCHEN KÖNNEN EXPLOSIONEN ETC... VERURSACHEN, WENN SIE GE SCHWEISST WERDEN

- Schützen Sie komprimierte Gasflaschen vor übermäßiger Hitze (einschließlich Sonnenstrahlen), Schlacke, Flammen, Funken und Lichtbögen.

- Benutzen Sie keine Gasflaschen, die auf der Oberfläche in einer horizontalen Position gesetzt wurden



- Halten Sie Gasflaschen immer in einer aufrechten Position, sicher an ein Fahrgestell oder einem Halter verkettet.

- Halten Sie die Gasflasche in einem Sicherheitsabstand von den Elektroschweiß- oder Schnittgeräten und von jeder möglichen anderen Hitzequelle, von Funken oder Flammen fern.

- Wickeln Sie nie ein Schlauchpaket um eine Gasflasche.

- Lassen Sie nie eine Elektrode eine Gasflasche berühren.

- Benutzen Sie nur die Gasflaschen mit komprimiertem Gas, welche das korrekte Abschirmgas für den zu verwendenden Prozess enthalten, verwenden Sie die korrekten Regler, die für das Gas und den verwendeten Druck entworfen worden sind. Alle Schläuche, Befestigungen, Zubehör etc. sollten für die entsprechende Anwendung geeignet sein und in gutem Zustand beibehalten werden.

- Halten Sie Ihren Kopf und Gesicht vom Ventilanschluß fern, wenn Sie das Gasflaschenventil öffnen.

- Ventilschutzkappen sollten immer an der richtigen Stelle und festgemacht sein, ausgenommen, wenn die Gasflasche in Gebrauch ist oder für den Gebrauch angeschlossen ist.

- Benutzen Sie korrekte Ausrüstung, korrektes Verfahren und die erforderlichen Anzahl Personen, um die Gasflasche anzuheben und zu verschieben.

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in den Flaschen des komprimierten Gases und in dem entsprechenden Zubehör.



PLASMA-BOGEN KANN SCHÄDEN VERURSACHEN

Halten Sie Ihre Hände weg vom Schlauchbrenner. Geben Sie acht, wenn Sie den Versuchsbogen aktivieren. Der Versuchsbogen kann Brände verursachen, gefährlich für Benutzer und/oder Personen in der Nähe, sogar mit Sicherheitskleidung. Benutzen Sie die Schnittmaschine mindestens 40 cm weg von der Wand.

TEILE IN BEWEGUNG KÖNNEN GEFAHRLICH SEIN


Halten Sie sich von möglicherweise gefährlichen Teilen wie Rollen fern. Halten Sie Türen, Verkleidungen, Kappen und Schutzvorrichtungen geschlossen und am entsprechenden Platz.



DER SCHWEISSDRAHT KANN WUNDEN VERURSACHEN Betätigen Sie den Schweißbrennerkopf nicht, bis Sie arbeitsbereit sind, oder bereit sind Anweisungen zu empfangen. Richten Sie den Schweißbrenner nie weder in Richtung Ihres Körpers noch in Richtung anderer Leute.



Lenken Sie sich nicht während dem Schweißen und Schneiden ab. Behalten Sie maximale Aufmerksamkeit. Vermeiden Sie und/oder halten Sie Leute oder Ausrüstungen fern, die Unaufmerksamkeit verursachen könnten.



STRÄHLUNGEN, DIE DURCH HOCHFREQUENZ AUSGESTRAHLT WERDEN, KÖNNEN STÖRUNGEN VERURSACHEN. Elektromagnetische Wellen können in der Nähe von elektrischen Vorrichtungen wie Fernsehen, Telefone, Magnetkarten, Instrumentenausrüstungen, Datenübertragungssysteme, Fernsprechsysteme,



Fernbedienungen, Pacemaker, Computer und Maschinen, die durch Computer, wie Roboter kontrolliert sind, Störungen verursachen. Tragen Sie keine Uhren, die durch Hochfrequenz beschädigt werden könnten.

Der Gebrauch dieser Maschine in einem Wohngebiet könnte Störungen in der Hochfrequenz verursachen und in diesem Fall könnte der Operator gebeten werden, eine Korrektur-Maßnahme zu beginnen. Es ist nicht möglich eine exakte Lösung in diesem Handbuch vorzuschlagen, da die Situationen unterschiedlich sein können. In solchen Fällen ist es ratsam, die möglichen Risiken der Bedienungsfläche zu überprüfen und Extraschirme oder Filter entsprechend den spezifischen Anforderungen zu benutzen. Der Hersteller ist nicht für irgendeinen Schaden verantwortlich, der unter Anwendung des Schweißgerätes in den Bereichen und in den Bedingungen wie oben erwähnt und durch irgendeinen anderen unsachgemäßen Gebrauch verursacht wird.



STATISCHE ELEKTRIZITÄT KANN TEILE DER ELEKTRONISCHEN STROMKREISE SCHÄDIGEN

Benutzen Sie antistatische Beutel oder Kästen, um elektronische Karten zu lagern, zu verschieben oder zu transportieren.

Benutzen Sie die Maschine in einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C e +40°C. Verbinden Sie die Schweißmaschine mit der Regierungselektrizität nicht.



Reparatur- oder Wartungsarbeiten der Maschine dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Der Service und die Reparatur dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das Original-Ersatzteile verwendet. Dies garantiert die Sicherheit der Maschine. Nicht autorisierte Reparaturen, die auf dieser Maschine durch unqualifiziertem Personal durchgeführt werden oder der Gebrauch von Nicht-Original- Teilen, können für Techniker und Operatoren gefährlich sein und annullieren die Garantie des Herstellers.

Zu Ihrer Sicherheit beachten Sie die Anmerkungen und Sicherheitswarnungen dieses Handbuchs. Der Hersteller ist nicht für Unfälle an Leute oder Sachen verantwortlich, welche durch Nichtbeachtung der Sicherheitsrichtlinien-, unsachgemäßem Gebrauches der Maschine oder durch eine Wartung,

die nicht dem vorgeschriebenen Wartungspunkt entspricht, verursacht werden.

KORREKTE BESEITIGUNG DES PRODUKTS



Dieses Zeichen, auf Produkt und seiner Literatur abgebildet, zeigt an, dass dieses Produkt am Ende seiner Tätigkeit nicht mit Haushaltsabfällen beseitigt werden darf, um mögliche Schäden an Umwelt oder menschlicher Gesundheit zu verhindern. Folglich wird der Kunde aufgefordert, auf die korrekte Beseitigung zu achten, dieses Produkt von anderen Arten Abfällen zu trennen und es auf verantwortliche Art aufzubereiten, um seine Bestandteile wiederzuverwenden. Der Kunde wird folglich gebeten, mit dem lokalen Lieferantenbüro Kontakt aufzunehmen, um Informationen betreffend den differenzierten Ansammlungen und dem Recycling dieser Art des Produktes zu bekommen.

Die differenzierte Ansammlung der Produkte und der benutzten Verpackungen erlaubt das Recycling und den Dauereinsatz der gebrauchten Materialien. Die Wiederverwendung der aufbereiteten Materialien fördert den Umweltschutz und verringert Rohstoffanforderungen.


ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT UND DAMIT VERBUNDENE PROBLEME

Die herstellerfirma hat das Schweißgerät laut Richtlinie den Tests zur Überprüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit unterzogen. Trotzdem kann es sein, daß während des Schweißvorgangs die in der Nähe laufenden Anlagen und/oder Geräte gestört werden. Der bei Normalbetrieb entwickelte elektrische Lichtbogen stellt eine Quelle elektromagnetischer Felder dar, die allgemein die laufenden Systeme und Installationen beeinflussen. Der Nutzer sollte dies berücksichtigen, damit eventuelle Vorsichtsmaßnahmen und Vorkehrungen getroffen werden, wenn in Installationen oder Räumlichkeiten gearbeitet wird, in denen die elektromagnetischen Störungen Personen- und Sachschäden hervorrufen können (Krankenhäuser, Labors, durch elektromedizinische Geräte unterstützte Personen, Fernübertragungsanlagen, EDV-Zentren, direkt oder indirekt in Industrieprozesse eingesetzte Geräte und Instrumente, usw.). Was die Vorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen betrifft, können hier keine möglichen Lösungen vorgeschlagen werden, weil die eventuell auftretenden Situationen unterschiedlichen und nicht voraussehbaren Ursprungs sind. In o.g. Fällen wird es angebracht sein, die im Arbeitsraum auftretenden Risikos genau zu untersuchen und von Fall zu Fall zu erwägen, ob zusätzliche Schirme oder Filter angebracht werden sollen. Die herstellerfirma lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch den Gebrauch der Schweißmaschine in Räumlichkeiten und Bedingungen wie oben und jeden anderweitigen unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

FRANÇAIS



Merci de lire et comprendre l'ensemble des instructions de sécurité avant l'utilisation de cette machine.



LES RISQUES DUS A LA SOUDURE ET A LA DECOUPE DE MATERIAUX

INTRODUCTION ET APERÇU

Les processus de soudure à l'arc les plus courants sont :

1. "MMA";
2. "TIG";
3. "MIG";

Les postes à souder sont de deux types, à transformateur ou à onduleur (avec ou sans sortie de polarité). Les fonctions de contrôle sont limitées sur le premier type et le second permet une vaste gamme d'ajustements.

ACCESOIRES

En fonction du modèle, l'unité peut être équipée avec :

- "PM" – câble pince de terre ;
- "PPE" – câble de support d'électrode ;
- "CP_EURO" – polarité de la torche de soudage avec câble de soudage ;
- "T_EURO" – câble de torche à soudage continu ;
- "T_TIG" – torche de soudage "TIG" ;
- Masque ou casque,
- Tuyau de gaz,
- Gauge de pression,
- Kit roue,
- Brosse avec hache.

S'il est inclus, "PPE" ou "CP_EURO" ou "T_TIG" et "PM" peuvent être connectés dans :

- "PD" – polarité directe, c'est-à-dire "PPE" ou "CP_EURO" ou "T_TIG" au pôle négatif (-) et "PM" au pôle positif (+) ;
- "PI" – polarité inversée, c'est à dire "PPE" ou "CP_EURO" ou "T_TIG" au pôle positif (+) et "PM" au pôle négatif (-).

PROCESSUS "MMA"

Lorsque deux métaux sont liés par un métal d'apport la fusion a lieu grâce à un arc électrique. Le matériau d'apport provient d'électrodes ou de tiges de métal revêtues de matériau désoxydant.

Pour les postes à souder avec connexion de polarité de sortie "PPE" et "PM" dans :

- "PD" lorsque les électrodes sont utilisées avec revêtement acide ou rutile.
- "PI", lorsque les électrodes sont utilisées avec revêtement de base ou revêtement celluloïde.

Pour les autres types, consultez les indications du fabricant des électrodes.

Les postes à souder à onduleur ont les fonctions automatiques suivantes : "DÉMARRAGE À CHAUD" : le courant de démarrage a une valeur supérieure à la valeur voulue. Cela peut aider l'ignition de l'arc.

"FORCE DE L'ARC" : Pour éviter que l'électrode ne s'approche trop rapidement de la soudure et crée un court-circuit, l'équipement électronique augmente automatiquement la valeur du courant de l'arc par prévention ;

"ANTI COLLAGE" : la valeur du courant diminue immédiatement jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur nécessaire pour que l'électrode puisse être retirée de la soudure.

L'opération de l'installation et des connexions électriques doivent être effectuées lorsque le poste à souder est à l'arrêt et débranché du secteur. Les liaisons doivent être effectuées par un technicien expérimenté.

ASSEMBLAGE DU MASQUE DE PROTECTION (fig 1)

ASSEMBLAGE POUR CÂBLE DE SOUDAGE – "PPE" (fig 2)

ASSEMBLAGE POUR CÂBLE DE SOUDAGE – "PM" (fig 3)

PROCESSUS "TIG"

Pour le soudage TIG, la chaleur est produite par l'arc électrique entre une électrode non-consommable (en tungstène) et la pièce à souder au moyen d'un gaz inerte (généralement de l'argon : Ar 99.5). L'électrode en tungstène est supportée par une torche qui convient à la transmission du courant de soudage et à la protection de l'électrode elle-même, et de la soudure de l'oxydation atmosphérique au moyen d'un débit de gaz inerte (habituellement de l'argon : Ar 99.5) qui est projeté par la buse en céramique

Pour les postes à souder avec sortie "T_TIG" et "PM" en "PD" ou "PI" en relation au type de matériau à souder, il faut généralement contacter le gestionnaire du réseau de distribution :

PROCESSUS "MIG"

Le soudage "MIG" se distingue par :

- "GAZ MIG" : le matériau utilisé est un métal sous forme de fil et l'oxydation est limitée par un gaz, généralement du CO₂, de l'Argon ou CO₂+Argon.
- "MIG SANS GAS" : le fil est contenu dans le désoxydant.

Pour les postes à souder avec connexion de polarité de sortie "CP_EURO" et "PM" dans :

- "PI", lors du soudage dans "GAZ MIG" ;
- "PD", lors du soudage dans "MIG SANS GAZ" ;

Les postes à souder à onduleur ont les fonctions automatiques suivantes :

• "MIG PULSATION" : Module la puissance de soudage dans le temps en fonction de la fréquence et de la pulsation. Par exemple, si la fréquence est de 50Hz et que l'impulsion est à 15% elle a :

- Temps total 20ms (1s/50Hz) ;
- Temps de pulsation 3ms (20ms*15%).

MONTAGE DU FIL

Ouvrez la porte, placez la bobine sur la bobine de fil et insérez le fil sur le dévidoir à fil (Fig. 4). Un embrayage est installé sur la bobine afin que le fil demeure dans la fente.

Coupez les premiers 10 cm (4 in) du fil en vous assurant qu'il n'y a pas d'impuretés ou de distorsions à l'extrémité coupée.

Ouvrez le bras mobile du dévidoir à fil et insérez le fil dans le guide de fil en le faisant passer dans la rainure du rouleau d'alimentation et insérez une nouvelle fois le second guide d'alignement.

Ajustez la pression à l'aide de la vis prévue à cet effet. Si le fil a tendance à se dérouler, vous devez ajuster la pression avec la vis prévue à cet effet. Si l'embrayage provoque un friction excessive et la roulette d'entraînement a tendance à glisser, vous devez diminuer la friction jusqu'à ce que le fil progresse uniformément.

CYLINDRE DE MONTAGE ET AJUSTEMENT DU GAZ

Placez le cylindre de gaz dans une position verticale sur la porte plane du cylindre ; placez-le de sorte qu'il puisse être bloqué avec la chaîne et le mousqueton comme sur la fig. 5A. Vissez la gague de pression sur le cylindre de gaz et fixez le flexible réticulé à la gague de pression et l'électrovanne avec une bande comme sur la fig 5B.

Ajustez le débit de gaz entre 5 et 25 litres/minute.

ENTRETIEN

Les réparations doivent être effectuées par nos centres de service autorisés ou directement par le fabricant par le biais de son propre service clientèle.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Avant d'installer le système ou autre, effectuer toute opération ou transaction avec celui-ci, il vous est recommandé de lire la totalité de ce manuel en consultation avec le distributeur ou le fabricant si vous avez besoin de clarifications.

Le générateur, bien qu'il ait été construit dans le respect des réglementations, peut causer des perturbations électromagnétiques ou des perturbations aux systèmes de télécommunication (téléphone, radio, télévision) ou aux systèmes de contrôle. Lisez les instructions suivantes pour éliminer ou minimiser les interférences :

Afin de respecter la norme IEC 61000-3-11 (Variation de tension), nous recommandons la connexion des points de soudure de l'interface de réseau d'alimentation ayant une impédance inférieure de Zmax = 0,24 ohm.

La soudure ne respecte pas les exigences de IEC 61000-3-12. Si elle est connectée à un réseau public, l'installateur ou le responsable est responsable de vérifier la possibilité de la connexion, ou si besoin, contacter le gestionnaire du réseau de distribution.

L'utilisateur est responsable de l'installation et de l'utilisation de l'équipement de soudure à l'arc en fonction des instructions du fabricant. Si des perturbations électromagnétiques sont détectées, alors l'utilisateur de l'équipement de soudure à l'arc est responsable de trouver une solution à la situation avec l'assistance technique du fabricant. Ne modifiez pas le générateur sans l'approbation du fabricant.

Avant d'installer l'équipement de soudure à l'arc, l'utilisateur doit évaluer les problèmes électromagnétiques potentiels sans la zone environnante.

Ce qui suit doit être pris en compte :

- 1) Câbles d'alimentation, câbles de contrôle, câbles de téléphone et de signalement à proximité de l'équipement de soudage ;
- 2) Emetteurs et récepteurs de radio et télévision ;
- 3) Ordinateurs et autres équipements de contrôle ;
- 4) Équipement de sécurité critique, pour la surveillance des équipements industriels ;
- 5) Équipement médical des personnes à proximité, par exemple utilisation de stimulateur cardiaque et d'aide auditive ;
- 6) Équipement utilisé pour la calibration et la mesure ;
- 7) L'immunité électromagnétique des autres équipements dans l'environnement. L'utilisateur doit assurer que les autres équipements utilisés dans l'environnement sont compatibles d'un point de vue électromagnétique. Cela peut nécessiter des mesures de protection supplémentaires
- 8) Certains problèmes peuvent être résolus ; effectuer les soudures et les coupes à une heure de la journée lorsque les autres équipements ne sont pas utilisés.

La taille de la zone avoisinante doit être prise en compte en fonction de la structure du bâtiment et des autres activités qui ont lieu.

Système d'alimentation public

L'équipement de soudure à l'arc doit être connecté au système d'alimentation public en fonction des recommandations du fabricant. Si des interférences ont lieu, il sera peut-être nécessaire de prendre des précautions supplémentaires, comme le filtrage du système d'alimentation public. Il faut prendre en compte le blindage du câble d'alimentation de l'équipement de soudure à l'arc qui est installé, dans une conduite métallique ou équivalent.

Le blindage doit être connecté à la source d'alimentation du soudage afin de maintenir un bon contact électrique entre la conduite et le boîtier de source d'alimentation de soudage.

Entretien

L'équipement doit être entretenu régulièrement en fonction des instructions du

fabricant. Le revêtement et tout accès passant par celui-ci, doit être correctement refermé pendant le soudage et les coupes. Le générateur ne doit pas être changé ou modifié, même partiellement, à l'exception des modifications apportées par le fabricant et autorisées et exécutés par des personnes autorisées par le fabricant. En particulier, la distance de l'arc entre la pièce à usiner et les dispositifs de stabilisation, doit être ajustée et maintenue en fonction des recommandations du fabricant*.

Câbles de soudage

Les câbles de soudage doivent être aussi courts que possible et ils doivent être positionnés à proximité l'un de l'autre, aussi proche que possible du niveau du sol.

Mise à la terre de la pièce à usiner

Une connexion mettant la pièce à usiner à la terre peut, dans certains cas, réduire les émissions. Il faut prendre soin que la mise à la terre de la pièce à usiner n'augmente pas le risque de blessure aux utilisateurs ou de dommages aux équipements électriques. Lorsque c'est nécessaire, la connexion de la pièce à usiner à la terre peut être effectuée par une connexion directe de la pièce à usiner, mais, dans certains pays, lorsque la connexion directe n'est pas autorisée, la liaison peut être obtenue au moyen d'une capacité adéquate, sélectionnée en fonction des réglementations nationales.

Filtrage et blindage

Le filtrage et le blindage des autres câbles et équipements de la zone avoisinante peut éliminer les problèmes d'interférence. Le filtrage de la totalité de la zone de soudage peut être envisagé pour les applications spéciales. Cet appareil est un poste à souder de classe A, conçu pour les applications industrielles : l'utilisation dans différents environnements peut générer des perturbations pouvant influencer la compatibilité électromagnétique.

L'utilisation correcte du poste à souder est la responsabilité de l'utilisateur.

DONNÉES TECHNIQUES

Les données de performance du poste à souder sont affichées sur la plaque d'identification en utilisant la symbolique suivante (Fig 6 A-B-C) :

- 1) Fabricant
- 2) Modèle
- 3) Numéro de série
- 4) Symbole de source d'alimentation de soudure par exemple :
 - Transformateur monophasé
 - Transformateur-rectificateur triphasé
 - Rectificateur de transformateur-convertisseur de fréquence statique monophasé ou triphasé
 - Alimentation électrique de l'onduleur avec sortie CA ou CC
- 5) Référence aux standards confirmant que la source d'alimentation de soudage correspond à leurs exigences
- 6) Symbole de processus de soudage par exemple :
 - Soudure manuelle à l'arc avec électrodes couvertes
 - Soudure au gaz de tungstène inerte
 - Soudure au gaz inerte et actif, y compris l'utilisation de fil fourré
 - Soudure à l'arc à fil fourré blindé

7) Symbole pour l'alimentation électrique des soudures effectuées dans un environnement dangereux ou sujet aux chocs électriques

- 8) Symbole du courant de soudure, par exemple :
 - Courant direct
 - Courant alternatif et, en plus, la fréquence nominale en hertz
 - Courant direct ou alternatif à la même sortie et, de plus, la fréquence nominale en hertz

- 9) Performance du circuit de soudage :
 - U_0 : maximum de tension sous vide
 - I_2/U_2 : courant et tension normalisé correspondant, pouvant être fourni par le poste à souder lors du soudage
 - I_{2min}/I_{2max} : courant de soudage nominale minimum/maximum
 - U_{2min}/U_{2max} : tension de charge conventionnelle minimum/maximum
 - X : cycle de service
 - MIN A / V - MAX A / V : indique la plage de courant de soudage pour la tension d'arc correspondante
 - Durée de soudage nominal maximum en mode continu $t_{MARCHÉ}$ (max) au courant de soudage nominal maximum à une température de 20 °C

(exprimé en minutes et secondes)

- Durée de soudage nominal maximum en mode intermittent $\sum t_{MARCHÉ}$ (max) au courant de soudage nominal maximum à une température de 20 °C pendant une durée ininterrompue de 60 minutes (exprimé en minutes et secondes)
- t_w : Durée entre la réinitialisation et le déclenchement du dispositif de coupure thermique
- t_r : Durée entre le déclenchement et la réinitialisation du dispositif de coupure thermique

10) Données de caractéristiques de la ligne électrique :

- U_1 : Tension CA et fréquence du poste à souder

- I_{1MAX} : Courant maximum pris de la ligne

- I_{1EFF} : Courant effectif de l'alimentation électrique

11) Symbole de la ligne électrique , les valeurs possibles sont :

1 ~ Tension monophasée CA,

3 ~ Tension triphasée CA

12) Degrés de protection

13) Symbole pour l'équipement de classe 2

14) Symboles liés à la sécurité

REMARQUE : L'exemple de plaque montre la signification des symboles et figures, les valeurs exactes des données techniques du poste à souder en votre possession doivent être enregistrées directement sur la plaque d'identification du poste à souder lui-même.



Les symboles ci dessous sont utilisés dans le livret pour attirer l'attention sur les risques possibles encourus par l'opérateur. Lorsque le symbole est présent sur l'appareil, toujours suivre soigneusement les instructions afin d'éviter le risque indiqué. Attention, ce manuel est une partie importante du produit et doit être gardé jusqu'à sa destruction.

Lors de l'utilisation de l'appareil, éloigner les personnes, les animaux et surtout les enfants.



LA DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT TUER

Éviter le contact direct avec le circuit de soudure : la tension sans charge délivrée par le poste à souder peut être très dangereuse. L'électrode ou le fil de soudure, la bobine de fil et toutes les pièces en métal qui touchent le fil de soudure sont **sous tension** quand la machine est allumée. Une installation sans mise à la terre ou défaillante est très risquée pour l'utilisateur. L'installation électrique doit être effectuée selon les règles de sûreté.



- Porter une tenue appropriée, sans poches saillantes. Porter des chaussures montantes résistantes. Éviter les vêtements synthétiques.



- Utiliser des gants de soudure secs et sans trous.



- Placer le poste à souder sur une surface de travail stable avec une pente maximum de 15%.



- S'isoler de la **pièce de métal** à souder et du sol en utilisant une isolation sèche. S'assurer que l'isolation est assez grande pour couvrir complètement votre corps



- Ne pas utiliser le poste à souder dans des endroits très humides, sous la neige ou sous la pluie. Si ce n'est pas possible, s'assurer que le disjoncteur de sécurité et la ligne de sauvetage sont efficaces



- S'il pleut, bien noter que la machine est protégée contre des gouttes d'eau mais pas contre les jets d'eau violents ou une forte pluie. Débrancher la machine de l'alimentation secteur au plus vite



- S'assurer que le lieu de travail dispose d'une prise de courant avec mise à la terre. Avant d'établir tout branchement électrique, s'assurer que la tension et la fréquence du poste à souder correspondent à la tension et à l'installation du réseau électrique relié ou du générateur électrique



Le branchement des câbles de soudure, l'entretien, ou la réparation doivent être effectués quand la machine est éteinte et débranchée du secteur. Arrêtez la machine et débranchez-la avant de remplacer les parties usées de la torche

La prise de courant d'alimentation secteur doit être appropriée à la prise de l'appareil. Éviter toute modification de la prise.

- Ne pas utiliser des câbles endommagés ou de plus petite taille qu'exigée par l'intensité parcourue ou avec de mauvaises connections. Maintenez les câbles secs, propres et protégés contre les étincelles engendrées par la soudure.

▪ Le câble de l'alimentation électrique ne doit pas être employé pour des objectifs différents de ceux prescrits, en particulier il ne doit pas être employé pour porter ou accrocher la machine. N'approcher pas le câble près d'une source de chaleur, d'essence ou d'objets tranchants. Vérifiez fréquemment le câble pour détecter des dommages possibles ou des fils endommagés. Remplacer tous les fils découverts du câble endommagés.



- Ne pas enrouler le câble de terre, le câble de la torche ou le câble d'alimentation d'énergie autour de votre corps.

▪ Ne pas mettre les fils métalliques dans les ouïes de ventilations de l'appareil.

▪ Ne pas toucher pas l'électrode quand elle est en contact avec la pièce à souder. Ne jamais toucher simultanément deux électrodes de deux postes à souder. Éviter que deux personnes travaillent simultanément sur la même machine. Quand le poste à souder n'est pas utilisé, débrancher le câble d'alimentation électrique.

▪ Si plus d'un poste à souder travaillent sur une même pièce métallique, ou si deux postes à souder travaillent sur différents morceaux électriquement reliés, il y a un fort danger d'accumulation de tensions sans charge entre deux porte-électrode ou torches différents qui peuvent devenir dangereux, parce que la valeur atteinte est deux fois celle prescrite

- Attention, même après que la machine a été éteinte, les postes à souder inverters contiennent toujours une tension résiduelle dangereuse potentiellement mortelle



LES VAPEURS ET LE GAZ PEUVENT ÊTRE DANGEREUX POUR L'UTILISATEUR

La soudure peut produire des vapeurs et des gaz dangereux pour la santé. Eviter de respirer ces vapeurs et gaz produites. Afin de limiter la production des vapeurs, avant de souder, bien nettoyer les pièces à souder de la rouille, de la graisse, du pétrole et de la peinture.



- En soudant, garder la tête hors de la vapeur.



- Éviter l'utilisation de cette machine dans les endroits sans ventilation



▪ Pour évacuer les vapeurs et les gaz produits pendant la soudure dans des secteurs confinés, aérer l'endroit en utilisant des aspirateurs avec des filtres et/ou tout simplement en ouvrant les fenêtres et les portes..

▪ Ne pas souder près d'hydrocarbures chlorés venant d'opération de dégraissage, de nettoyage ou de pulvérisation. La chaleur et les rayons de l'arc peuvent réagir avec les vapeurs solvables pour former du phosgène et des gaz extrêmement toxiques ou d'autres produits irritants..



▪ Ne pas réaliser de soudure ou de découpe sur des métaux enduits par du zinc, du plomb ou sur fer plaqué de cadmium, à moins que la couche n'ait été préventivement enlevée sur la partie à souder et que le lieu de travail soit bien aéré et, si nécessaire, que l'opérateur porte un masque de protection respiratoire.

- Ce type de revêtement et de métaux contenant ces

éléments peuvent produire des **gaz** toxiques dangereux lors de la soudure.

- L'exposition des opérateurs soudeurs aux **gaz** toxiques doit être périodiquement vérifiée par un médecin suivant la composition des matériaux et le temps de travail.

L'UTILISATION DE BOUTEILLE DE GAZ POUR LA SOUDURE PEUT PROVOQUER DES LÉSIONS MORTELLES

Toujours fermer la valve de la bouteille de gaz quand celle-ci n'est pas utilisée




LES PARTIES CHAUDES PEUVENT PROVOQUER DES BRULURES IMPORTANTES

Ne pas toucher de parties chaudes. Attendre que la torche refroidisse avant toute manipulation ou toute autre opération.



Protégez vous et les autres des étincelles et du métal chaud.



UNE UTILISATION EXCESSIVE DE LA MACHINE PEUT PROVOQUER SA SURCHAUFFE

Laisser le poste à souder refroidir suivant le cycle de charge de travail (voir données S1 et S2). Réduisez le courant ou le cycle de travail avant de commencer à souder de nouveau. Les ouïes d'aérations garantissent un bon fonctionnement correct. Ne pas les couvrir, ne pas les obstruer. Ne pas gêner la ventilation de la machine avec des filtres ou autre chose.



LE BRUIT ENGENDRE PEUT ENDOMMAGER L'AUDITION

Le bruit émis dépend des conditions du lieu de travail et des réglages possibles effectués.

L'opérateur doit vérifier si son niveau d'exposition quotidienne personnelle « **LEP,d** » est excessif, c'est-à-dire supérieur à 80 décibels (A). Dans un tel cas il est obligatoire d'utiliser des accessoires de protection auditive: utiliser des kit de protection d'oreille convenables ou un casque de protection.



LES CHAMPS MAGNÉTIQUES PEUVENT INTERFERER AVEC DES APPAREILS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES VITAUX



- Les utilisateurs de stimulateurs **cardiaques**, pacemakers, ou d'autres appareils sensibles doivent s'éloigner du poste à souder.



- Les utilisateurs de ce type d'appareils doivent consulter leur docteur avant d'être exposé à la machine.

LES RAYONS D'ARC PEUVENT PROVOQUER DES BRULURES AUX YEUX ET À LA PEAU

La soudure à l'arc électrique est très dangereuse à cause du développement intense de radiations infrarouge et ultraviolet. L'opérateur doit lire et comprendre les instructions d'utilisation du poste à souder, et les dangers potentiels des différentes techniques de soudage, ainsi que le processus de décharge des condensateurs après utilisation et devrait aussi être informé des risques rattachés aux procédés de soudure à l'arc, des mesures de protection associées et les **procédures** d'urgence en cas d'incendie ou de blessure ou d'**électrocution**.

(Se référer aussi à la "DIRECTIVE TECHNIQUE IEC ou CLC/TS 62081" : l'INSTALLATION ET UTILISATION DE POSTE A SOUDER A L'ARC).



- Ne jamais regarder la lumière de l'arc si vos yeux ne sont pas protégés par un masque ou une cagoule adéquate.




- Utiliser un masque avec des filtres adéquats et des verres conformes aux normes DIN pour protéger vos yeux des rayons UVA et des UVB. (EN 169 ou EN379)



- Avec le port du masque, utiliser des lunettes de sécurité avec les boucliers latéraux.




- Protéger les autres personnes vous entourant avec des protections oculaires contre les projections inflammables et ou **conseillez-les** de ne pas regarder l'arc, ni s'exposer aux rayons d'arc et de s'éloigner **des étincelles** et des jets de métaux.



- Ne pas souder en utilisant des lentilles cornéennes

LES ECLATS DE METAL PROVOQUES PAR LA SOUDURE OU LE MEULAGE SONT DANGEREUX POUR LES YEUX.

Le soudage, la découpe, ou le fait de brosser, meuler une pièce métallique et les opérations d'ébavurages peuvent produire des étincelles et des projections de métaux. Quand la partie soudée a refroidi, le laitier peut aussi certainement être projeté et être dangereux. Se protéger en portant les équipements et protection adaptés et en appliquant un périmètre de sécurité pour vos proches autour de votre lieu de travail.



LE SOUDAGE ET LA DECOUPE DE MATERIAUX PEUVENT PROVOQUER LE FEU OU L'EXPLOSION




- Ne pas souder ou ne pas découper des métaux (réceptacles, tubes, tuyaux) qui contiennent ou ont contenu des produits liquides ou gazeux inflammables. S'assurer que la pièce a été correctement nettoyée.

- Ne pas **utiliser** de poste à souder pour décongeler des tuyaux



- Ne pas souder ou découper des réceptacles clos comme des réservoirs, des barils, des tuyaux **s'ils** n'ont pas été nettoyés et préparés suivant les règles de sécurité propre au contenu.

- Ne pas souder quand l'atmosphère de travail peut contenir des poussières inflammables, du gaz ou des vapeurs dangereuses (exemple : vapeurs d'essence).




- Ne pas souder dans une zone avec des matériaux inflammables; enlever toute **substance inflammable** de la zone de travail avant de commencer à souder

- Restez vigilant, gardez toujours un appareil d'extinction (extincteur) à proximité

- Enlever briquets, allumettes de la zone de travail avant de commencer à souder

- Dès que la soudure est finie, s'assurer qu'il n'y a aucune étincelle ou flamme persistante sur la **pièce métallique** et aux alentours.



LES RÉCIPIENTS SOUS PRESSION, TELS QUE BOUTEILLES, RESERVOIRS ETC ... PEUVENT PROVOQUER DES EXPLOSIONS LORS DE LA SOUDURE



- Protéger les bouteilles de gaz ou air **comprimés** de la chaleur excessive (incluant les rayons de soleil) des chocs, de la saleté, des flammes, des étincelles et des arcs électriques.

- N'utilisez pas de bouteilles de gaz placées sur la surface dans une position horizontale



- Conserver toujours les bouteilles dans une position verticale et solidement **enchaînée** ou **fixée** à un châssis.

- Garder les bouteilles de gaz à une distance de sûreté de la soudure à l'arc ou de la découpe plasma et d'autres sources de chaleur, étincelles ou flammes.

- Ne pas utiliser une torche de soudure ou une électrode à côté d'une bouteille de gaz.

- Ne jamais faire toucher une électrode et une bouteille de gaz.

- Utilisez des bouteilles de gaz seulement comprimées contenant le gaz protégeant correct pour le processus les régulateurs utilisés et correctement opérants conçus au gaz et à la pression utilisée. Tous les tuyaux, les essayages, devraient etc. être convenables pour l'application et maintenu en bon état.

- Se tenir à distance (ne pas avoir la tête au dessus de la bouteille) lors de l'ouverture de la valve

- Les robinets ou valves doivent toujours être en état de fonctionner et fermement serrés sauf lorsque la bouteille est utilisée

- Utiliser l'équipement nécessaire et le nombre de personne prévu pour déplacer ou soulever une bouteille de gaz de grand format.

- Lire et suivre les instructions des bouteilles de **gaz** comprimées et l'équipement associé.



L'ARC DE PLASMA PEUT PROVOQUER DES BLESSURES IMPORTANTES

Tenir ses mains à distance de la torche. Rester prudent en activant l'arc pilote. L'arc pilote peut provoquer des brûlures à l'opérateur et/ou le personnel proche et ceci même avec des vêtements de sécurité. Utilisez le poste plasma à une distance d'au moins 40 centimètres du mur le plus proche.



LES ELEMENTS EN MOUVEMENT PEUVENT ÊTRE DANGEREUX

Se tenir éloigné des parties potentiellement dangereuses, comme les bobines ou les ventilations. Ne pas modifier et garder les panneaux, les robinets et les protections fermées..




LE FIL DE SOUDURE PEUT PROVOQUER DES BLESSURES

Ne pas appuyer sur le bouton de la torche avant d'être parfaitement prêt et concentré sur votre travail. Ne pas pointer la torche vers soi ou vers une autre personne lorsque le poste à souder est en marche



Rester concentré et éviter toute distraction lors d'une opération de soudure ou de découpe. Garder une attention maximum. Éviter de laisser approcher des personnes ou des objets qui pourrait provoquer l'inattention.



LES RADIATIONS ÉMISES PAR LES HAUTES FRÉQUENCES PEUVENT PROVOQUER DES INTERFÉRENCES

Les émissions électromagnétiques du poste à souder peuvent provoquer des interférences avec le fonctionnement d'appareil électriques comme les télévisions, les téléphones, les cartes magnétiques, les instruments de mesure, les systèmes de




transmission de données, les systèmes téléphoniques, les télécommandes, les stimulateurs cardiaques, les ordinateurs et les machines contrôlées par les ordinateurs, comme les robots. Ne pas porter de montres qui pourraient être endommagées par des hautes fréquences.



L'utilisation de cette machine dans une zone résidentielle, pourrait provoquer des interférences dans les fréquences radios, dans une telle situation il faut demander à l'opérateur du réseau électrique (ex : EDF) une action corrective.

Quant aux mesures et aux précautions envisageables, il n'est pas possible de suggérer n'importe quelle solution précise dans ce manuel puisque les situations sont uniques et peuvent être de différente nature. Dans de tels cas il est conseillé d'examiner les risques potentiels sur la zone opérante et d'utiliser des protections supplémentaires ou des filtres selon les exigences spécifiques de vos appareils. Le fabricant ne sera pas responsable pour les dommages provoqués par l'utilisation du poste à souder dans les zones ou dans les conditions mentionnées ci-dessus et par une utilisation impropre de l'appareil.



L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE PEUT NUIRE AUX COMPOSANTS DES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES

Utiliser des sacs ou des boîtes antistatiques pour transporter ou stocker des composants électroniques.

Utiliser le poste à souder dans un environnement avec une température ambiante entre +5°C de +40°C.
Ne pas raccorder la machine à souder au réseau électrique domestique.



La réparation ou les opérations de maintenance de la machine doivent être réalisées par du personnel qualifié.

Le service et la réparation doivent se faire exclusivement par le personnel qualifié utilisant des pièces de rechange originales et des consommables compatibles afin de garantir le bon fonctionnement de cet appareil.
Les réparations faites sans autorisations et réalisées sur cette machine par du personnel non qualifié ou l'utilisation de pièces détachées ou de consommables non originales et non compatibles, peuvent être dangereuses pour les techniciens et les opérateurs et invalideront la

garantie du fabricant et du revendeur.

Pour votre sécurité, se plier aux exigences de sécurité et précautions d'emploi énoncées dans les différents livrets.

Le fabricant n'est pas responsable pour les accidents aux personnes et aux objets provoqués par le non respect des règles de sécurité, l'utilisation impropre ou absurde de la machine, ou par un entretien défaillant ou insuffisant de l'appareil tel que prescrit dans les différents manuels joints avec l'appareil

MISE AU REBUT DU PRODUIT



Les **déchets** des appareils électriques et électroniques (DEEE) ne doivent pas être jetés avec vos ordures ménagères. Déposez-les dans une poubelle de collecte de recyclage. Demandez conseil auprès des autorités locales ou à votre revendeur.



La collection différenciée de produits et de faire les valises utilisés permet le recyclage de matériel et leur utilisation continue. La nouvelle utilisation de matériel recyclé promeut la protection de l'environnement prévenant la pollution et réduit des exigences de produits de base.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

En application à la Directive, le poste à souder a été soumis à des tests de compatibilité électromagnétique. Toutefois, la possibilité d'interférences avec d'autres appareils fonctionnant dans les environs, subsiste. Au cours de son fonctionnement normal, l'arc électrique émet des champs électromagnétiques qui interfèrent avec le fonctionnement des autres appareils proches. L'utilisateur doit donc en tenir compte et prendre les précautions et les mesures adéquates au cas où les brouillages électromagnétiques pourraient provoquer des dégâts aux personnes ou à des biens (hôpitaux, laboratoires, porteurs de pacemaker ou de prothèses électro-médicales, émetteurs, centres d'élaborations de données, appareils et instruments faisant partie de processus industriels, etc.) Nous ne pouvons pas indiquer ici toutes les précautions ou mesures à prendre, car les situations sont infinies et peuvent avoir toutes une origine diverse. Il est de toute façon indispensable de toujours analyser les risques du milieu dans lequel vous devez opérer et de choisir les écrans et les filtres en fonction de chaque situation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts à des personnes ou à des biens provoqués par l'utilisation de la soudeuse dans un milieu à risques ou par un usage imprudent.

ESPAÑOL



Lea instrucciones antes del uso de esta máquina



RIESGOS RELACIONADOS CON SOLDADURA Y CORTE

INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL

Los procesos de soldadura por arco más comunes son:

- 1. "MMA";
- 2. "TIG";
- 3. "MIG";

Existen dos tipos de fuente de alimentación para soldadura: transformadores o inversores (con o sin salida de polaridad). Los primeros tienen funciones de control limitadas y los segundos permiten una mayor gama de ajustes.

ACCESORIOS

Dependiendo del modelo, la unidad puede equiparse con:

- "PM" – cable con pinza de tierra;
- "PPE" – cable portaelectrodo;
- "CP_EURO" – polaridad continua del soplete para soldadura con alambre de **PROCEDIMIENTO "MMA"**

soldadura;

- "T_EURO" – soplete de soldadura continua;
- "T_TIG" – soplete de soldadura "T/G";
- Máscara o casco,
- Tubo de gas,
- Manómetro,
- Equipo de ruedas,
- Escobilla con hacha.

Si se suministran, "PPE" o "CP_EURO" o "T_TIG" y "PM" pueden conectarse en:

- "PD" – polaridad directa que es "PPE" o "CP_EURO" o "T_TIG" al polo negativo (-) y "PM" al polo positivo (+);
- "PI" – polaridad inversa que es "PPE" o "CP_EURO" o "T_TIG" al polo positivo (+) y "PM" al polo negativo (-);

Al unir dos metales con un metal de relleno, la fusión se obtiene mediante un arco eléctrico. Los materiales de relleno son electrodos o varillas recubiertas de metal con desoxidante.

Para soldadores con conexión de polaridad de salida "PPE" y "PM" en:

- "PD" cuando se utilizan electrodos con revestimiento antiácido o de rutilos.
- "PI", cuando se utilizan electrodos con revestimiento básico o celuloide.

Para otros tipos, consulte lo que indica el fabricante de los electrodos.

Los soldadores inversores tienen las siguientes características automáticas:

"**HOT START**": corriente de arranque con un valor superior al esperado.

Favorece el encendido del arco.

"**ARC FORCE**": Para prevenir que el electrodo que se acerca a la fusión de la soldadura muy rápido cree un cortocircuito, el equipo electrónico aumenta automáticamente el valor de la corriente del arco para eliminarlo.

"**ANTI STICK**": el valor actual de la corriente disminuye de manera automática hasta alcanzar un valor que permita eliminar el electrodo de la fusión.

La operación de instalación y las conexiones eléctricas deben llevarse a cabo con la máquina de soldadura apagada y desconectada de la fuente de alimentación. Solo debe realizar los enlaces personal con experiencia.

MONTAJE DE LA MÁSCARA DE PROTECCIÓN (fig 1)

MONTAJE DEL CABLE DE SOLDADURA – "PPE" (fig 2)

MONTAJE DEL CABLE DE SOLDADURA – "PM" (fig 3)

PROCEDIMIENTO "TIG"

En la soldadura TIG el calor entre un electrodo inconsútil (tungsteno) y la pieza a soldar lo produce el arco eléctrico mediante el flujo de un gas inerte (normalmente argón: Ar 99.5). El electrodo de tungsteno lo soporta un soplete apto para transmitir la corriente de soldadura y para transmitir el electrodo mismo y el baño de soldadura de la oxidación atmosférica, por el flujo de un gas inerte (normalmente, argón: Ar 99.5) que sale de la boquilla de cerámica

Para soldadores con conexión de polaridad de salida "T_TIG" y "PM" en "PD" o "PI" según el tipo de material a soldar, normalmente necesitará contactar con el gestor de la red de distribución:

PROCEDIMIENTO "MIG"

La soldadura "MIG" se distingue por:

- "**MIG GAS**": el material utilizado es un metal con forma de alambre, la desoxigenación y un gas, normalmente CO₂, Argón o CO₂+Argón.
- "**MIG NO-GAS**": el contenido del hilo dentro del desoxidante.

Para soldadores con conexión de polaridad de salida "CP_EURO" y "PM" en:

- "PI", al soldar en "**MIG GAS**";
- "PD", al soldar en "**MIG NO-GAS**";

Los soldadores inversores tienen las siguientes características automáticas:

• "**MIG PULSE**": Modula la potencia de soldadura en el tiempo según la frecuencia y el impulso. Por ejemplo, si la frecuencia es 50Hz y el impulso es del 15%, tenemos:

- Tiempo total 20ms (1s/50Hz);
- Tiempo de impulso 3ms (20ms*15%).

INSTALACIÓN DEL CABLE

Abra la puerta, coloque la bobina en el tambor del hilo e inserte el cable en la devanadera (fig. 4). En el tambor hay un acoplamiento para mantener el hilo. Corte los primeros 10 cm (4 pulgadas) del hilo asegurándose de que no hay impurezas o deformaciones en el extremo del hilo.

Abra el brazo móvil de la devanadera e inserte el hilo en su guía pasándolo por la ranura del cilindro de la devanadera y a continuación, vuelva a insertar el hilo en la segunda guía de alineación.

Ajuste la presión mediante el tornillo especialmente diseñado para ello. En caso de que el hilo tienda a desenrollarse, debe ajustar la presión mediante el tornillo especialmente diseñado para ello. Si el acoplamiento provoca demasiada fricción y la rueda motriz tiende a deslizarse, debe reducirla hasta que el hilo avance uniformemente

INSTALACIÓN DEL CILINDRO Y AJUSTES DEL GAS

Coloque el cilindro del gas en posición vertical en la parte trasera de la máquina y encima del eje de las ruedas, de forma que pueda cerrarse con la

cadena y el mosquetón, como se muestra en la fig. 5A. Atornille el manómetro en el cilindro de gas y acople el tubo enrejado al manómetro y la válvula magnética con una goma, como se muestra en la fig. 5B.
Ajuste el gas entre 5 y 25 litros/minuto.

MANTENIMIENTO

Las reparaciones las debe realizar uno de nuestros centros de servicio autorizado o el fabricante directamente mediante su propio servicio técnico.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Antes de instalar el sistema o, de lo contrario, de llevara a cabo alguna operación o transacción con el mismo, se recomienda leer con atención este manual y consultar al distribuidor o fabricante directamente si necesita cualquier aclaración.

A pesar de que el generador se ha fabricado según las regulaciones, puede generar perturbaciones electromagnéticas o perturbaciones en los sistemas de telecomunicaciones (teléfono, radio, televisión) o en sistemas de control y seguridad. Lea las siguientes instrucciones para evitar o minimizar las interacciones:

Para cumplir los requisitos de la norma IEC 61000-3-11 (Flicker), recomendamos que la conexión de los puntos de soldadura de la interfaz de red de suministro tengan una impedancia por debajo de Zmax = 0,24 ohm.

El equipo de soldadura no cumple los requisitos de la normativa IEC 61000-3-12. Si está conectado a una red pública, será responsabilidad del instalador o usuario comprobar las posibilidades de conexión o si necesita contactar con el responsable de la red de distribución.

El usuario será responsable de la instalación y utilización del equipo de soldadura por arco de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Si se detectan perturbaciones electromagnéticas, será responsabilidad del usuario del equipo de soldadura por arco resolver la situación con la asistencia técnica del fabricante. No modifique el generador sin el consentimiento del fabricante. Antes de instalar el equipo de soldadura por arco, el usuario debe valorar los posibles problemas electromagnéticos del área colindante.

Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- 1) Cables de alimentación, cables de control y cables telefónicos y de señal próximos al equipo de soldadura por arco;
- 2) Transmisores y receptores de radio y televisión;
- 3) Ordenadores y otros equipos de control;
- 4) Equipos críticos para la seguridad, para la protección de equipo industrial.
- 5) Equipo médico de personas cercanas, por ejemplo, marcapasos o audífonos.

6) Equipo utilizado para calibración o medida;

- 7) La inmunidad electromagnética de otros equipos del entorno. El usuario debería procurar que el resto de equipos utilizados en el entorno sea electromagnéticamente compatible. Esto puede exigir medidas de protección adicionales;

8) Algunos problemas pueden resolverse realizando la soldadura y las operaciones de corte en otro momento del día en que el resto del equipo no esté en uso.

El tamaño del área colindante a tener en cuenta dependerá de la estructura del edificio y otras actividades que tengan lugar allí.

Red pública

Según las recomendaciones del fabricante, el equipo de soldadura por arco debe conectarse a la red pública. En caso de interferencias, puede ser necesario tomar precauciones adicionales, como la filtración de la red pública. Habría que considerar el blindaje del cable de alimentación del equipo de soldadura por arco que se encuentre instalado de manera permanente, en conducto metálico o equivalente.

El blindaje debe conectarse a la fuente de potencia para soldadura para mantener un buen contacto eléctrico entre en conducto y la caja de la fuente de alimentación.

Mantenimiento

El equipo debe estar bajo mantenimiento de manera regular, según las instrucciones del fabricante. Su protección y cualquier acceso al mismo debe estar cerrado completamente durante la soldadura y el proceso de corte. El generador no debe modificarse ni editarse parcialmente, salvo por aquellas modificaciones proporcionadas por el fabricante y autorizadas y ejecutadas por personas autorizadas por el fabricante. Concretamente, la distancia del arco a la pieza de trabajo y los dispositivos de estabilización deben ajustarse y mantenerse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante*.

Cables de soldadura

Los cables de soldadura deben ser lo más cortos posible y deben colocarse juntos, a nivel del suelo o lo más cercanos al suelo posible.

Puesta a tierra de la pieza de trabajo

La puesta a tierra de la pieza de trabajo puede reducir las emisiones en algunos casos. Debe procurar que la puesta a tierra de la pieza de trabajo aumente el riesgo de lesión para los usuarios o de daños al equipo eléctrico. Cuando sea necesario, la conexión a tierra de la pieza de trabajo debe realizarse mediante una conexión directa a la pieza de trabajo, pero en algunos países en la que no se permite la conexión directa, la puesta a tierra debe realizarse mediante una capacitancia adecuada, seleccionada según las normas nacionales.

Apantallamiento y blindaje

Apantallar y blindar el resto de cables y equipos próximos puede evitar problemas de interferencias. Es posible que deba tenerse en cuenta el apantallamiento de toda la zona de blindaje en aplicaciones especiales. Este es un soldador de clase A, diseñado para aplicaciones industriales, su uso en diferentes entornos podría provocar perturbaciones que podrían afectar a la compatibilidad electromagnética.

El usuario tiene la obligación utilizar el soldador correctamente.

DATOS TÉCNICOS

Los datos de funcionamiento del soldador se muestran en la placa de identificación, con los siguientes significados (Fig. 6 A-B-C):

- 1) Fabricante
- 2) Modelo
- 3) Número de serie
- 4) Símbolo de la fuente de potencia para soldadura, por ejemplo:

 - Transformador monofásico
 - Rectificador-transformador trifásico
 - Rectificador transformador-conversor de frecuencia estática trifásico o monofásico
 - Generador de inverter con salida de CA y CC

5) Referencia a las normas confirmando que la fuente de potencia para soldadura cumple sus requisitos

6) Símbolo del procedimiento de soldadura, por ejemplo:

- | | |
|--|--|
| | Soldadura por arco manual de metal con electrodos revestidos |
| | Soldadura por gas tungsteno |
| | Soldadura MIG/MAG (por gas inerte/por gas activo) |
| | Soldadura por arco autoprotegido |

7) Símbolo para suministrar energía a las operaciones de soldadura llevadas a cabo en un entorno con riesgo de descarga eléctrica

8) Símbolo de la corriente de soldadura, por ejemplo:

- | | |
|--|--|
| | Corriente continua |
| | Corriente alterna y, adicionalmente, la frecuencia nominal en hertzios |
| | Corriente continua o alterna al mismo nivel y, adicionalmente, la frecuencia nominal en hertzios |

9) Funcionamiento del circuito de soldadura:

- U_0 : tensión de vacío máxima
 - I_2/U_2 : tensión y corriente normalizada correspondiente, que puede suministrar el soldador al soldar
 - I_{2min}/I_{2max} : corriente de soldadura nominal mínima/máxima
 - U_{2min}/U_{2max} : Tensión de carga convencional mínima/máxima
 - X: ciclo de trabajo
 - MIN A / V - MAX A / V: indica el rango de corriente de soldadura y la tensión correspondiente del arco
 - Tiempo de soldadura nominal máxima en modo continuo t_{ON} (max) en corriente de soldadura nominal máxima a temperatura ambiente de 20 °C (en minutos y segundos)
 - Tiempo de soldadura nominal máxima en modo intermitente $\sum t_{ON}$ en corriente de soldadura nominal máxima a temperatura ambiente de 20 °C durante un tiempo ininterrumpido de 60 minutos (en minutos y segundos)
 - t_w : Tiempo entre el reajuste y el ajuste del dispositivo de desconexión térmica
 - t_r : Tiempo entre el ajuste y el reajuste del dispositivo de desconexión térmica
- 10) Datos característicos de la línea eléctrica:
- U_0 : Tensión y frecuencia de CA suministrada por el soldador
 - I_{1max} : Corriente máxima suministrada por la línea
 - I_{1eff} : Corriente actual de la fuente de alimentación

11) Símbolo de la línea eléctrica , los posibles valores son:

1 ~ Tensión CA monofásica,

3 ~ Tensión CA trifásica,

12) Grado de protección:

13) Símbolo del equipo de clase II

14) Símbolos relacionados con la seguridad

NOTA: El ejemplo de la placa identificativa muestra el significado de los símbolos y las cifras, los valores exactos de los datos técnicos de su soldador deben encontrarse grabados directamente en la placa identificativa del soldador.



Los símbolos mostrados son usados en el folleto para capturar la atención e identificar riesgos posibles del operador. Cuando el símbolo en izquierdo es encontrado siempre siguen con cuidado las instrucciones para evitar el riesgo indicado. Advertiendo, este manual es una parte integrante del producto y debe ser guardado hasta que esto sea la destrucción.

Durante el funcionamiento, Guarde a otra gente lejos, sobre todo niños.
Proteja usted y los demás.



SACUDIDA ELÉCTRICA PUEDE MATAR

Evite el contacto directo con el recorrido de soldar: el voltaje sin carga suministrado por la máquina de soldar puede ser muy peligroso. El electrodo o el alambre de soldar, el espacio de rodillo de guía y todas las partes metálicas que tocan el alambre de soldar están bajo el voltaje cuando la máquina es conectada. Una instalación incorrecta o earthing de la máquina son un riesgo. La instalación eléctrica debe ser realizada según las reglas de seguridad.



- Lleve puesta la ropa conveniente, posiblemente sin bolsillos sobresalientes, zapatos de trabajo pesado de ropa, laced alto, y una cubierta principal. Evite la ropa sintética.



- La ropa guantes de soldar seca y sin agujeros.



- Colocar la máquina de soldar entonces es estable en la superficie de trabajo con una cuesta del 15 % máxima de la tierra.



- Aislarse de trabajo y tierra usando el aislamiento seco. Asegúrese que el aislamiento es bastante grande para cubrir su área entera del contacto físico con trabajo y tierra.



- No usar la máquina en sitios muy húmedos. Si este no es posible se aseguran que el interruptor y la línea lifesaving son eficientes.



- Si llueve, recuerde que la máquina es protegida de gotas, pero no de aviones a reacción de echar agua violentos o golpeando la lluvia; desconecte la máquina del suministro de energía principal.



- Estar seguro que el lugar de trabajo es proporcionado de una planta earthing buena. Antes de hacer de cualquier unión eléctrica, asegúrese que los datos de posición de la máquina de soldar corresponden al voltaje de conductor principal y frecuencia disponible en el lugar de instalación.



- Soldando la unión de cables, el mantenimiento, y la reparación deben ser realizados cuando la máquina es desconectada y deshilvanada del suministro de energía principal. Apague la máquina y desconéctelo del suministro de energía principal antes de sustituir las partes llevadas puestas de la antorcha.



- El enchufe de suministro de energía principal debe tener una salida conveniente. Absolutamente evite para modificar el enchufe.



- No usar cables dañados, de un tamaño más pequeño que requerido o afiliado incorrectamente. Guarde cables secos, limpios y protegidos de chispas metálicas calientes.



- El cable de suministro de energía no debe ser usado para objetivos diferentes de aquellos prescritos, sobre todo esto no debe ser usado para llevar o colgar la máquina. No traiga el cable cerca de calor, bordes del aceite o agudos. Con frecuencia compruebe el cable para descubrir daños posibles o los alambres inmediatamente dañados sustituyen cualquier cable dañado - los alambres destapados pueden matar.



- No abrigar el cable de la tierra, el cable de antorcha, cable de suministro de energía alrededor de su cuerpo.



- No poner alambres metálicos en las aletas de aire.
- No tocar el electrodo cuando esto está en contacto con el pedazo para trabajar en. Nunca simultáneamente el toque las partes eléctricamente calientes de los sostenedores de electrodo se unió dos soldadores. Evite a las dos personas que trabajan simultáneamente en la misma máquina. Cuando la máquina de soldar no está siendo usada, sacar el cable de suministro de energía.
- Más de una máquina de soldar que trabaja en el mismo pedazo, o dos soldadores que trabajan en pedazos diferentes eléctricamente se unió, podría causar una acumulación de voltajes sin carga entre los sostenedores de electrodo diferentes o antorchas que pueden hacerse peligrosas, porque el valor alcanzado es dos veces el prescrita.



- Incluso después de que la máquina ha sido apagada, los inversores todavía contienen un voltaje residual peligroso que puede ser letal.




VAPORES Y GAS PUEDEN SER PELIGROSOS


La soldadura puede producir vapores y gases arriesgados a la salud. Evite respirar estos vapores y gases. A fin de limitar la producción de vapores, antes de usar la máquina, limpian los pedazos para soldarse de herrumbre, grasa, petróleo y pintura.



- Soldando, guarde su cabeza del humo.



- Evitar el uso de esta máquina en sitios sin la ventilación.



- Para drenar vapores y gases producidos durante la soldadura en áreas encajonadas, airee el lugar usando aspiradores con filtros y/o abierto ventanas y puertas.



- No soldar en posiciones cerca de hidrocarbonos clorados que vienen de desengrasar la limpieza o rociar operaciones. El calor y los rayos del arco pueden reaccionar con vapores solventes para formar fosgénico, el gas muy tóxico y otros productos irritantes.
- No realizar la soldadura y el recorte de operaciones en metales cubiertos como zincado, leaded, o cadmio hierro plateado, a menos que la capa sea preventivamente quitada de la zona de soldar, el lugar de trabajo es bien aireado y, si es necesario, el operador lleva puesto un respirador de aire. Las capas y otros metales que contienen estos elementos pueden producir vapores tóxicos cuando soldado.
- La exposición del operador a la soldadura de vapores debería ser periódicamente comprobada composición de vapores de considerando y concentración, y también el length del tiempo de la exposición.





TIENDA DE GAS PUDE CAUSAR LESIONES MORTALES

Siempre cierre la válvula de botella cuando no está siendo usado.



PARTES CALIENTES PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS SERIAS

No toque partes calientes. Espere hasta que la antorcha enfrie antes de tocar ello o hacer de cualquier operación en ello.



- Proteger usted y los demás de chispas y metal caliente.

UN USO EXCESIVO DE LA MÁQUINA PUEDE CAUSAR ESTO SE RECALIENTA

Permita que la máquina se enfrie. Reduzca la corriente o el ciclo de trabajo antes de comenzar a soldar otra vez. Las aletas de aire son muy importantes ya que esto es el funcionamiento correcto. No cubralos. No bloquee el paso de aire en la máquina con filtros o algo más.

RUIDO PUEDE DAÑAR AUDIENCIA

El ruido emitido depende de las condiciones del lugar de trabajo y de los ajustes posibles efectuados.

El operador debe comprobar si el nivel de la exposición diaria personal "LEP, d" es excesivo, es decir 80dB (a) o más arriba. En tal caso es obligatorio utilizar los dispositivos adecuados para la protección personal: utilicen los auriculares o las cubiertas convenientes del oído del modelo específico requerido.

LOS CAMPOS MAGNÉTICOS PUEDEN INTERFERIR CON LOS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS VITALES

- La gente que utiliza los marcapasos u otros aparatos médicos debe guardar hacia fuera.

- Los usuarios vitales del dispositivo deben consultar a su médico antes de colocar cerca de las áreas donde se utiliza esta máquina.

LOS RAYOS DEL ARCO PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS A LOS OJOS Y A LA PIEL

El arco de soldadura eléctrica es muy peligroso para el desarrollo intenso de las radiaciones infrarrojas y ultravioletas.

El operador debe ser consciente del uso seguro de la soldadora, del proceso de la soldadura de la descarga de los condensadores, y debe también ser informado sobre los riesgos relacionados con los procedimientos de la soldadura al arco, las medidas asociadas de la protección y los procedimientos de emergencia.

(También refieran al "IEC TÉCNICO o CLC/TS 62081" del DIRECTORIO: INSTALACIÓN Y USO DE LAS MÁQUINAS DE LA SOLDADURA AL ARCO).

- No miren la luz del arco si sus ojos no son protegidos por una máscara apropiada.

- Utilicen una máscara con los filtros apropiados y las tapaderas se ajustan al estruendo para proteger sus ojos contra rayos de UVA y de UVB.


- Debajo de las gafas de seguridad apropiadas del desgaste de la máscara con los escudos laterales.

- Protejan otros personales próximos con la investigación conveniente, no inflamable y/o adviértanlos para no mirar el arco ni para no exponerse a los rayos del arco o al salpicón o al metal caliente.

- No suelde con autógena al usar las lentes de contacto.

LOS PEDAZOS DEL VUELO DE METAL O DE DURT PUEDEN DAÑAR OJOS

La soldadura, corte, las operaciones cepillando, del pulido y el quitar las rebabas puede producir chispas y proyecciones del metal. Cuando la pieza soldada con autógena se ha refrescado abajo la escoria puede ser proyectada.




LAS OPERACIONES DE LA SOLDADURA Y DEL CORTE PUEDEN CAUSAR EL FUEGO O LA EXPLOSIÓN

- No suelden con autógena ni corten, en los envases o la tubería que contienen o han contenido el líquido inflamable o productos gaseosos; asegúrense de que la zona de trabajo se haya reclamado correctamente.



- No utilicen la soldadora para descongelar los tubos.
- No suelden con autógena ni corten en los envases cerrados tales como tanques, tambores o tubos a menos que se hayan preparado correctamente de acuerdo con las reglas de la seguridad.
- No suelden con autógena donde la atmósfera puede contener el polvo inflamable, el gas o los vapores (ex: vapores de la gasolina).




- No suelden con autógena por los materiales inflamables; quiten todos los materiales inflamables posibles de la zona de trabajo antes de que ustedes comiencen a soldar con autógena.

▪ Miren fuera de los fuegos posibles, siempre mantengan un extintor próximo.

▪ Quiten los encendedores, o los fósforos de ustedes mismos antes de ustedes comienzan cualquier operación de la soldadura.

▪ Una vez que ustedes han acabado su control del trabajo el área y se aseguran de no hay chispas, ascuas ardientes, y llamas.



LOS ENVASES BAJO PRESIÓN TAL COMO TAMBORES DE LOS CILINDROS ETC... PUEDEN CAUSAR EXPLOSIONES SI ESTÁN SOLDADOS

- Cilindros de gas comprimido Protect de movimientos del calor excesivo (rayos incluyendo del sol), de daños, de la escoria, de llamas, de chispas y de arcos voltaicos.
- No utilicen los cilindros de gas colocados en la superficie en una posición horizontal.



- Mantengan siempre los cilindros una posición vertical encadenada con seguridad a un tren de aterrizaje o a una ayuda fijada.

▪ Guarden los cilindros en una distancia de seguridad de operaciones de la soldadura al arco o del corte y cualquier otra fuente de calor, de chispas o de llama.

▪ Nunca envuelvan un soplete alrededor de un cilindro de gas.

▪ Nunca permitan que un electrodo toque un cilindro.

▪ Utilicen solamente los cilindros de gas comprimido que contienen el gas que blinda correcto para el proceso usado y que actúan correctamente los reguladores diseñados para el gas y la presión usados. Todas las mangueras, colocaciones, etc. se deben ser convenientes para el uso y mantener en buenas condiciones.

▪ Guarden su cabeza y cara lejos del mercado de la válvula del cilindro al abrir la válvula del cilindro.

▪ Las tapas de protección de la válvula deben siempre existir y mano firmemente a menos que cuando el cilindro es funcionando o conectado para el uso.


▪ Utilicen el equipo apropiado, los procedimientos correctos y el número de gente requerido para levantar y para mover los cilindros.

▪ Lean y sigan las instrucciones en los cilindros de gas comprimido y el equipo asociado.



EL ARCO DE PLASMA PUEDE ESTROPEAR

Guarden sus manos lejos de la antorcha. Tengan cuidado al activar el arco experimental. El arco experimental puede causar quemaduras al operador y/o los personales e incluso la ropa próximos de la seguridad del agujero.



Utilicen la cortadora por lo menos 40 cm lejos de la pared.



LAS PARTES EN EL MOVIMIENTO PUEDEN SER PELIGROSAS

Guarden lejos de partes potencialmente peligrosas, tales como rodillos. Mantengan las puertas, los paneles, los casquillos y las protecciones cerrados y en su lugar.




EL ALAMBRE DE SOLDADURA PUEDE CAUSAR HERIDAS

No presionen el botón de la antorcha hasta que ustedes estén listos a o cuando ustedes reciben instrucciones a. No señalen la antorcha hacia el su cuerpo ni la otra gente mientras que conecta a tierra el alambre de soldadura.



No se distraigan durante operaciones de la soldadura y del corte. Presten la atención máxima. Eviten y/o guarden la gente o el equipo ausente que pudieron causar la inatención.



LAS RADIACIONES EMITIDAS POR EL DE ALTA FRECUENCIA PUEDEN CAUSAR INTERFERENCIAS.

Las ondas electromagnéticas pueden causar interferencias con el funcionamiento de dispositivos eléctricos tales como televisiones, teléfonos, tarjetas magnéticas, instrumentaciones, sistemas de transmisión de datos, sistemas de teléfono, mandos a distancia, marcapasos, ordenadores y máquinas controlados por los ordenadores, tales como robots. No lleven los relojes que se podrían dañar por el de alta frecuencia.

El uso de esta máquina en un barrio residencial, podría causar interferencias en radiofrequency, en tal caso al operador podrían pedirle comenzar una acción correctiva.

en cuanto a medidas y precauciones no es posible sugerir cualquier solución precisa en este manual ya que las situaciones pueden ser diferentes y de la naturaleza ejecutable. En tales casos es aconsejable examinar los riesgos potenciales del área de operaciones y usar extra pantallas o filtros según las exigencias específicas. El fabricante no será obligado de ningún daño causado por el uso de la máquina de soldar en las áreas y condiciones mencionadas anteriormente y por ningún otro uso impropio.



ELECTRICIDAD ESTÁTICA PUEDE DAÑAR PARTES O COMPONENTES DEL RECORRIDO ELECTRÓNICO

Use bolsos antiestáticos o cajas para almacenar, mover o transportar náipes electrónicos.

Use la máquina en ambientes con una temperatura entre +5°C e +40°C.

No una la máquina de soldar a la electricidad del Gobierno.



La reparación o las operaciones de mantenimiento de la máquina deben ser realizadas por el sólo personal calificado.

El servicio y la reparación deben ser realizados exclusivamente por el personal calificado que usa piezas de repuesto originales y partes consumibles. Este garantizará la seguridad de la máquina. Las reparaciones no autorizadas realizaron en esta máquina por el personal no calificado o el uso de reemplazo y partes consumibles que no son originales, pueden ser peligrosas para técnicos y operadores y anularán la garantía del fabricante. Ya que su seguridad cumplen con las notas y las precauciones de la seguridad hicieron un informe en este folleto. El fabricante no es obligado de accidentes a la gente o cosas causadas por inobservancia de reglas de seguridad, el uso impropio o absurdo de la máquina, o por el mantenimiento diferente por lo que prescrito en el párrafo de mantenimiento.


DISPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO



Esta marca mostrada en el producto y su literatura indica que esta clase del producto no debe ser dispuesta con basuras de la casa al final de su vida trabajadora a fin de prevenir el daño posible al ambiente o salud humana. Por lo tanto el cliente es invitado a suministrar a la disposición correcta, diferenciando este producto de otros tipos de respuestas negativas y reciclarlo del modo responsable, a fin de reutilizar sus componentes. El cliente es por lo tanto invitado a ponerse en contacto con la oficina de proveedor local para toda la información relativa a la colección diferenciada y el ciclismo re de este tipo del producto.

La colección diferenciada de productos y de hacer las maletas usado permite el reciclaje de los materiales y su uso continuo. La reutilización de materiales reciclados promueve la protección de ambiente que previene la contaminación y reduce exigencias de materias primas.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y PROBLEMAS CAUSADOS POR ELLA




La fabrica ha llevado a cabo pruebas de compatibilidad electromagnética con la soldadora, conforme con la Directiva 89/336/CEE, sin embargo existe la posibilidad de que durante la operación de soldadura se puedan producir interferencias en instalaciones y/o maquinarias que se encuentren funcionando alrededor. El arco eléctrico desarrollado en su funcionamiento normal, es fuente de emisión de campos electromagnéticos que influencian generalmente los sistemas e instalaciones que se encuentran funcionando. Es buena norma que el operador tenga presente esto, de modo que se tomen las debidas precauciones y medidas cuando se disponga a trabajar en instalaciones o ambientes donde las molestias electromagnéticas sean causa de daños a las personas y a las cosas (hospitales, laboratorios, personas asistidas por aparatos electromédicos, instalaciones de trasmisiones televisivas, centros de elaboración de datos, aparatos e instrumentos introducidos directa o indirectamente en los procesos industriales, etc.). En cuanto a medidas y precauciones, no se aceptan, en esta sede, posibles soluciones ya que las situaciones que se pueden manifestar son de origen diverso y no previsto. Será oportuno, en los casos aquí mencionados, que se prevea a un análisis cuidadoso de los riesgos presentados por el ambiente en donde se trabaja con el soldador y disponer de pantallas o filtros suplementarios que serán validados de vez en cuando. La Fábrica no se responsabiliza de los daños provocados por el uso del soldador en ambientes y condiciones especificados anteriormente y por cualquier otro uso impropio

PORTEGUÊSE



Leia todos os destaque s e instruções da segurança antes do uso desta máquina



RISCOS RELATIVOS A SOLDAR E A CORTAR PROCESSOS

INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO

Os processos de soldadura por arco mais comuns são:

1. "MMA";
2. "TIG";
3. "MIG";

As máquinas de soldadura podem ser de dois tipos, por transformador ou por inversor (com ou sem saída de polaridade) O primeiro possui funcionalidades limitadas de controlo e o segundo permite uma maior gama de ajustes.

ACESSÓRIOS

Consoante o modelo, a unidade poderá estar equipada com:

- "PM" – cabo com grampo de terra;
- "PPE" – cabo de suporte de elétrodo;
- "CP_EURO" – fio de soldadura com polaridade contínua;
- "T_EURO" – fio de tocha de soldadura contínua;
- "T_TIG" – tocha de soldadura "TIG";
- Máscara ou capacete;
- Gasoduto;
- Manómetro;
- Conjunto de roda;
- Pincel com machado.

Se fornecida, pode ligar "PPE" ou "CP_EURO" ou "T_TIG" e "PM" em:

- "PD" – polaridade direta que seja "PPE" ou "CP_EURO" ou "T_TIG" ao polo negativo (-) e "PM" ao polo positivo (+);
- "PI" – polaridade inversa que seja "PPE" ou "CP_EURO" ou "T_TIG" ao polo positivo (+) e "PM" ao polo negativo (-).

Processo "MMA"

Quando dois metais são ligados por um metal de adição, a fusão é obtida com um arco elétrico. Os materiais de adição são elétrodos ou varetas revestidas a metal com material desoxidante.

Em soldadores com ligação de polaridade de saída "PPE" e "PM" em:

- "PD" quando são utilizados elétrodos com revestimento de ácido ou revestimento de rutilo.
- "PI", quando são utilizados elétrodos com revestimento básico ou celuloide.

Para outros tipos, consulte as indicações do fabricante dos elétrodos.

MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE MONTAGEM (fig 1)

MONTAGEM DO CABO DE SOLDADURA – "PPE" (fig 2)

MONTAGEM DO CABO DE SOLDADURA – "PM" (fig 3)

PROCESSO "TIG"

Na soldadura TIG, o calor é produzido pelo arco elétrico entre um elétrodo não-consumível (tungsténio) e a peça a soldar, pelo fluxo de gás inerte (normalmente argón): Ar 99.5). O elétrodo de tungsténio é suportado por uma tocha adequada para transmitir a corrente de soldadura e proteger o elétrodo e o banho em fusão contra a oxidação, pelo fluxo de um gás inerte (normalmente argón: Ar 99.5) que flui do bocal de soldadura.

Em soldadores com ligação de polaridade de saída "T_TIG" e "PM" em "PD" ou "PI", em relação ao tipo de material a soldar, é normalmente necessário contactar o gestor da rede de distribuição:

PROCESSO "MIG"

A soldadura "MIG" distingue-se pelo seguinte:

- "MIG GAS": o material utilizado é um metal sob a forma de fio e a desoxidação e um gás, geralmente CO₂, argón ou CO₂+argón.
- "MIG NO-GAS": o fio contém o desoxidante.

Em soldadores com ligação de polaridade de saída "CP_EURO" e "PM" em:

- "PI", na soldadura em "MIG GAS";
- "PD", na soldadura em "MIG NO-GAS".

Os soldadores por inversor poderão possuir as seguintes funcionalidades automáticas:

- "IMPULSO MIG": Modela a potência de soldadura ao longo do tempo

consoante a frequência e o impulso. Por exemplo, se a frequência for 50Hz e o impulso for 15% apresenta:

- Tempo total 20ms (1s/50Hz);
- Tempo de impulso 3ms (20ms*15%).

MONTAGEM DO FIO

Abra a porta, coloque a bobina no rolo de fio e insira o fio no alimentador de fio (Fig. 4). O rolo possui uma embraiagem para manter o fio sempre pronto. Corte os primeiros 10 cm (4 pol.) do fio, certificando-se que não há impurezas ou distorções na extremidade cortada.

Abra o braço móvel no alimentador de fio e insira o fio no guia, passando-o pela ranhura do rolo de alimentação e, de seguida, reintroduza o fio na segunda guia de alinhamento.

Ajuste a pressão pelo parafuso especialmente para esse efeito. Se o fio tiver tendência para desenrolar, tem de ajustar a pressão com o parafuso para esse efeito. Se a embraiagem causar uma fricção excessiva e a roda motriz tiver tendência para deslizar, tem de aumentar até que o fio avance igualmente.

MONTAGEM DO CILINDRO E AJUSTE DO GÁS

Coloque o cilindro de gás numa posição vertical sobre a porta do cilindro. Coloque-o de forma que possa ser bloqueado com a corrente e o mosquetão, tal como na fig. 5A. Aparafuse o manómetro no cilindro de gás e fixe a mangueira de rede ao manómetro e a válvula solenoide com uma banda como na fig. 5B.

Ajuste o gás entre 5 e 25 litros/minuto.

MANUTENÇÃO

As reparações devem ser efetuadas pelos nossos Centros de Assistência autorizados, ou diretamente pelo Fabricante, através do seu próprio Serviço de Apoio ao Cliente.

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Antes de instalar o sistema ou efetuar qualquer outra operação ou transação com ele, recomendamos que leia atentamente este manual e consultar diretamente o distribuidor ou fabricante para esclarecer todas as questões. O gerador, apesar de ser fabricado de acordo com as normas, poderá gerar interferências eletromagnéticas nos sistemas de telecomunicação (telefone, rádio, televisão) ou sistemas de controlo e segurança. Leia as seguintes instruções para eliminar ou minimizar as interferências:

De modo a cumprir o requisito IEC 61000-3-11 (oscilação), recomendamos que a ligação dos pontos de fusão do interface de rede de alimentação tenha uma impedância inferior de $Z_{máx} = 0,24\text{ohm}$.

A fusão não está em conformidade com os requisitos da norma IEC 61000-3-12. Se o soldador for ligado a uma rede pública, é da exclusiva responsabilidade do instalador ou utilizador a confirmação de que a ligação é possível ou se é necessário contactar o gestor da rede de distribuição. O utilizador é responsável pela instalação e utilização do equipamento de soldadura por arco de acordo com as instruções do fabricante. Se forem detetadas interferências eletromagnéticas, o utilizador do equipamento de soldadura por arco é responsável por resolver a situação com a assistência técnica do fabricante. Não modifique o gerador sem a autorização do fabricante.

Antes de instalar o equipamento de soldadura por arco, o utilizador deve avaliar os potenciais problemas eletromagnéticos na área circundante.

Deve ser considerado o seguinte:

- 1) Cabos de alimentação, cabos de controlo, cabos de sinalização e telefone próximos do equipamento de soldadura por arco;
- 2) Transmissores e receptores de rádio e televisão;
- 3) Computador e outro equipamento de controlo;
- 4) Equipamento de segurança crucial, para proteção de equipamento industrial;
- 5) Equipamento médico de pessoas próximas, por exemplo pacemakers e aparelhos auditivos;
- 6) Equipamento de calibragem ou medição;
- 7) A imundade eletromagnética de outros equipamentos no local. O utilizador deve certificar-se que outros equipamentos no local são electromagneticamente compatíveis. Isto poderá requerer medidas adicionais de proteção;
- 8) Alguns problemas podem ser resolvidos, por exemplo, ao efetuar operações de soldadura e corte numa altura do dia em que não há outro equipamento em utilização.

O tamanho da área circundante a considerar irá depender da estrutura do edifício e outras atividades que estejam a decorrer.

Sistema de energia pública

O equipamento de soldadura por arco deve ser ligado ao sistema de energia pública de acordo com as recomendações do fabricante. Se ocorrer interferências, poderá ser necessário tomar precauções adicionais, tais

como, a filtragem do sistema de energia pública. Deve considerar blindar o cabo de alimentação do equipamento de soldadura por arco permanentemente instalado, na conduta metálica ou equivalente. A blindagem deve estar ligada à fonte de alimentação da soldadura de forma que o contacto elétrico permaneça entre a conduta e o compartimento da fonte de alimentação da soldadura.

Manutenção

Deve ser efetuada a manutenção regular do equipamento, de acordo com as instruções do fabricante. O revestimento e todos os pontos de acesso devem estar corretamente fechados durante a soldadura e o corte. O gerador não deve ser alterado ou modificado, exceto com componentes de substituição fornecidos pelo fabricante e se autorizado e executado por pessoas aprovadas pelo fabricante. Em particular, a distância do arco desde a peça de trabalho e os dispositivos de estabilização deve ser ajustada e mantida de acordo com as recomendações do fabricante*.

Cabos de soldadura

Os cabos de soldadura devem ser mantidos o mais curtos possível e devem estar próximos um do outro, ao nível do chão ou perto dele.

Ligação à terra da peça de trabalho

Em alguns casos, a ligação à terra da peça de trabalho poderá diminuir as emissões. Deve ter cuidado para evitar que a ligação à terra da peça de trabalho aumente o risco de lesão dos utilizadores ou danos no equipamento elétrico. Sempre que necessário, a ligação à terra da peça de trabalho deve ser efetuada diretamente, mas, em alguns países, onde a ligação direta não é permitida, a ligação deve ser obtida através de uma capacidade adequada, selecionada de acordo com as normas nacionais.

Blindagem e proteção

A blindagem e proteção de outros cabos e equipamentos na área circundante poderá minimizar os problemas de interferência. A blindagem de toda a área de soldadura poderá ser considerada para aplicações especiais. Esta é uma máquina de soldadura de classe A, concebida para aplicações industriais: a utilização em ambientes diferentes poderá gerar interferências capazes de afetar a compatibilidade eletromagnética.

É da responsabilidade do utilizador usar corretamente a máquina de soldadura.

DADOS TÉCNICOS

Os dados de desempenho da máquina de soldadura são apresentados na placa de identificação com o seguinte significado (Fig 6 A-B-C):

1) Fabricante

2) Modelo

3) Número de série

4) Símbolo da fonte de alimentação de soldadura, por exemplo:

- Transformador de fase única
- Retificador transformador trifásico
- Retificador conversor-transformador estático de frequência, de fase única ou trifásico
- Fonte de alimentação com inversor com saída CA e CC

5) Referência às normas que confirmam que a fonte de alimentação está em conformidade com os respetivos requisitos

6) Símbolo do processo de soldadura, por exemplo:

Soldadura manual com arco elétrico e elétrodo revestido

Soldadura com gás e tungsténio

Soldadura por arco elétrico com proteção gasosa (gás ativo ou gás inerte), incluindo a utilização de fios fluxados

Soldadura por arco elétrico com elétrodo auto-revestido

7) Símbolo para fornecer energia a operações de soldadura efetuadas num ambiente com um elevado risco de choque elétrico

8) Símbolo da corrente de soldadura, por exemplo:

Corrente contínua

Corrente alternada e, adicionalmente, a frequência nominal em hertz

Corrente contínua ou alternada na mesma saída, e adicionalmente a frequência nominal em hertz

9) Desempenho do circuito de soldadura:

- U_0 : vácuo de tensão máximo
- I_1/U_2 : corrente e tensão correspondente à normalizada, que pode ser fornecida pela máquina durante a soldadura
- I_{2min}/I_{2max} : corrente de soldadura nominal mínima/máxima
- U_{2min}/U_{2max} : tensão de carga convencional mínima/máxima

- X: ciclo de serviço
- MÍN A / V - MÁX A / V: indica o intervalo da corrente de soldadura em relação à tensão do arco
-  Tempo de soldadura máximo nominal t_{ON} (máx) com a corrente de soldadura máxima nominal e a uma temperatura ambiente de 20 °C (expresso em minutos e segundos)
-  Tempo de soldadura máximo nominal no modo intermitente Σt_{ON} com a corrente de soldadura máxima nominal e a uma temperatura ambiente de 20 °C durante um período ininterrupto de 60 minutos (expresso em minutos e segundos)
- t_w : Tempo entre a reposição e a definição do dispositivo de corte térmico
- t_r : Tempo entre a definição e a reposição do dispositivo de corte térmico
- 10) Características da linha de alimentação:
- U_1 : Tensão CA e a frequência fornecida à máquina de soldadura
- $I_{1/MAX}$: Corrente máxima derivada da linha
- $I_{1/EFF}$: Corrente atual da fonte de alimentação

11) Símbolo da linha de alimentação , os valores possíveis são:

1 ~ Tensão CA de fase única,

3 ~ Tensão CA trifásica

12) Nível da proteção

13) Símbolo do equipamento classe II

14) Símbolos relacionados com a segurança

NOTA: O exemplo da placa mostra o significado dos símbolos e das figuras, os valores exatos dos dados técnicos da sua máquina de soldadura estão registados diretamente na placa de identificação do soldador.



Os símbolos mostrados são usados no livreto para capturar a atenção e para identificar riscos possíveis do operador. Quando o símbolo na esquerda é encontrado sempre siga com cuidado as instruções para evitar o risco indicado. Advertindo, este manual é uma parte integrante do produto e deve ser mantido até que esteja destruição.

Durante o trabalho, mantenha outros povos ausentes, especialmente crianças.

Proteja-se e os outro.



CHOQUE ELÉCTRICO PODE MATAR

Evite o contato direto com o circuito da soldadura: a tensão da no-carga fornecida pela máquina de soldadura pode ser muito perigosa. Eléktrodo ou fio de soldadura, espaço do rolo de guia e todas as peças de metal que tocam no fio de soldadura estão sob a tensão quando a máquina está ligada. Uma instalação ou um enterramento errado da máquina são um risco. A instalação elétrica deve ser realizada de acordo com as réguas da segurança.



- Desgaste a roupa apropriada, possivelmente sem bolsos de projeção, desgaste sapatas resistentes, elevação atada, e uma coberta principal. Evite a roupa sintética.



- As luvas de soldadura do desgaste secam e sem furos.

- Posicione a máquina de soldadura assim que é estável na superfície de trabalho com uma inclinação máxima de 15% da terra.

- Isole do trabalho e da terra usando a isolação seca. Certifique que a isolação é grande bastante cobrir sua área inteira do contato físico com o trabalho e a terra.



- Não use a máquina em lugares muito úmidos. Se isto não é possível certifique-se que o interruptor e a linha salva-vidas são eficientes.



- Se está chovendo, recorde que a máquina está protegida das gotas mas não dos jatos de água violentos ou de chuva impressionante; desconecte a máquina da fonte de alimentação principal.



- Seja certo que o lugar de trabalho está fornecido de uma boa planta de enterramento. Antes de fazer alguma conexão elétrica, certifique-se dos dados da avaliação da máquina de soldadura corresponder à tensão e à frequência dos canos principais disponíveis no lugar da instalação.

- A conexão de cabos da soldadura, a manutenção, e o reparo devem ser realizados quando a máquina está e ser desconectados da fonte de alimentação principal.

Desligue a máquina e desconecte-a da fonte de alimentação principal antes de substituir as partes gastas da tocha.

- O plugue da fonte de alimentação principal deve ter uma tomada apropriada. Evite absolutamente para modificar o plugue.

- Não use cabos danificados, de um tamanho menor do que exigido ou juntado incorretamente. Mantenha cabos secos, limpos e protegidos das faíscas de metal quentes.

- O cabo da fonte de alimentação não deve ser usado para os alvos diferentes daqueles prescritos, especialmente não deve ser usado para carreg ou pendurar a máquina. Não traga o cabo perto do calor, do óleo ou das bordas afiadas. Verific freqüentemente o cabo para detetar os danos possíveis ou os fios-imediato danificados para substituir todos os fios descobertos cabo danificados podem matar.

- Não envolva o cabo de terra, cabo da tocha, cabo distribuidor de corrente em torno de seu corpo.

- Não pôr fios de metal nas aletas do ar.

- Não toque no eléctrodo quando é em contato com a parte a trabalhar sobre. Toque nunca simultaneamente electricamente em partes quentes dos suportes de eléctrodo conetados a dois soldadores. Evite dois povos que trabalham simultaneamente na mesma máquina. Quando a máquina de soldadura não está sendo usada, retire o cabo distribuidor de corrente.

- Mais de uma máquina de soldadura que trabalham na mesma parte, ou dois soldadores que trabalham nas partes diferentes conetadas eletricamente, poderiam causar uma acumulação de tensões da no-carga entre duas suportes de eléctrodo ou tochas diferentes que podem se tornar perigosos, porque o valor alcançado é duas vezes prescrito.

- Mesmo depois que a máquina foi desligada, os inversores ainda contêm uma tensão residual perigosa que possa ser letal.**

AS EMANAÇÕES E O GÁS PODEM SER PERIGOSOS

A soldadura pode produzir as emanações e os gás perigosos à saúde. Avoid que respira estes emanações e gás. A fim limitar a produção de emanações, antes de usar a máquina, limpa as partes à solda da oxidação, da graxa, do óleo e da pintura.

- Ao soldar, mantenha sua cabeça fora das emanações.

- Evite o uso desta máquina nos lugares sem ventilação.

- Para drenar emanações e gás produziu durante a soldadura em áreas confinadas, areja o lugar usando aspiradores com filtros e/ou janelas e portas de abertura.

- Não solde nos hidrocarbonetos de desinfecção próximo das posições que vêm da limpeza desengraxando ou das operações de pulverização. O calor e os raios do arco podem reagir com os vapores solventes ao fosfogénio do formulário, ao gás altamente tóxico e a outros produtos irritantes.



- Não realize a soldadura e as operações do corte em metais revestidos tais como o ferro zinclado, leaded, ou tratado ao cádmio, a menos que revestir for removido preventiva da zona de soldadura, o lugar de trabalho são arejadas bem e, caso necessário, o operador desgasta um respirador do ar. Os revestimentos e outros metais que contêm estes elementos podem produzir emanações tóxicas quando soldados.
- A exposição do operador às emanações de soldadura deve estar composição e concentração considerando periodicamente verificar das emanações, e igualmente a uma duração da exposição.



A LOJA DO GÁS PODE CAUSAR LESÕES MORTAIS
Feche sempre a válvula da garrafa quando não está sendo usada.




AS PEÇAS QUENTES PODEM CAUSAR QUEIMADURAS SÉRIAS

Não toque nas peças quentes. Espere até que a tocha esfrie para baixo antes de tocar ou de fazer qualquer operação nela.



- Proteja se e os outros das faíscas e do metal quente.



UM USO EXCESSIVO DA MÁQUINA PODEM CAUSAR SUPERQUECENDO

Permita que a máquina refrigere para baixo. Reduza a corrente ou o ciclo do trabalho antes de começar soldar outra vez. As aletas do ar são muito importantes para ele não funcionamento correto. Não os cubra. Não obstrua a passagem de ar na máquina com filtros ou qualquer outra coisa.



O RUIDO PODE DANIFICAR A AUDIÇÃO

O ruído emissor depende das condições do lugar de trabalho e dos ajustes possíveis efetuados. O operador deve verificar se o nível da exposição diária pessoal "LEP, d" é excessivo, em outras palavras 80dB (A) ou mais altamente. Em tal caso é obrigatório usar dispositivos adequados para a proteção pessoal: use os plugues da orelha ou as cobertas apropriadas da orelha do modelo específico exigido.



OS CAMPO MAGNÉTICOS PODEM INTERFERIR COM O ELÉTRICO VITAL OU OS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS



- Os povos que usam pacemaker ou outros dispositivos médicos devem manter-se para fora.
- Os usuários vitais do dispositivo devem consultar seu médico antes de estar perto das áreas onde esta máquina é usada.



OS RAIOS DO ARCO PODEM CAUSAR QUEIMADURAS AOS OLHOS E À PELE

O arco de soldadura elétrica é muito perigoso para o desenvolvimento intenso das radiações infravermelhas e ultravioletas.

O operador deve estar ciente do uso seguro da máquina de soldadura, do processo da soldadura da descarga dos capacitores, e deve igualmente ser informado sobre os riscos relativos aos procedimentos de soldadura do arco, às medidas associadas da proteção e aos procedimentos de emergência.


(Igualmente refira "o IEC TÉCNICO o CLC/TS 62081" da DIRETRIZ ORIENTADORA: A INSTALAÇÃO E USO DE MÁQUINAS DE SOLDADURA DO ARCO).



- Não olhe a luz do arco se seus olhos não são protegidos por uma máscara apropriada.



- Use uma máscara com filtros apropriados e as placas de tampa conformam-se ao RUIDO para proteger seus olhos dos raios de UVA e de UVB.



- Sob os vidros de segurança apropriados do desgaste da máscara com protetores laterais.

- Proteja outros pessoais próximos com seleção apropriada, não inflamável e/ou advira-os para não prestar atenção ao arco nem para não se expor aos raios do arco ou ao spatter ou ao metal quente.

- Não solde ao usar lentes de contato.

AS PARTES DO VÔO DE METAL OU DE DURT PODEM DANIFICAR OS OLHOS

A soldadura, corte, operações escovando, da moedura e deburring pode produzir faíscas e projeções do metal. Quando a peça soldada esfriou para baixo a escória pode ser projetada.

AS OPERAÇÕES DA SOLDADURA E DO CORTE PODEM CAUSAR O FOGO OU A EXPLOSÃO



- Não solde nem não corte, nos recipientes ou no encanamento que contêm ou contiveram o líquido inflamável ou produtos gasosos; certifique-se de que a área de funcionamento esteve recuperada corretamente.



- Não usar a máquina de soldagem para descongelar tubos.



- Não soldar ou cortar em containeres fechados como tanques, tambores ou tubos a menos que eles tenham estado corretamente preparados conforme as regras de segurança.



- Não soldar onde a atmosfera pode conter pó inflamável, gás ou vapores (exceto: vapores de gasolina).



- Não soldar por materiais inflamáveis; retire todos os materiais inflamáveis possíveis da área de trabalho antes de que você comece a soldar.



- Olhar para fora de fogos possíveis, sempre guarde um extintor próximo.



- Retirar lighters, ou fósforos de você antes de que você comece qualquer operação de soldagem.



- Uma vez que você terminou o seu controle de trabalho a área e se assegura que não há nenhuma faísca, brasas ardentes, e chamas.

CONTAINERES EMBAIXO DE PRESSÃO COMO TAMBORES DE CILINDROS ETC. ... PODEM CAUSAR EXPLOSÕES SE SOLDADO



- Proteger cilindros de gás compressos do calor excessivo (inclusive raios de sol) golpes, danos, escória, chamas, faíscas e arcos elétricos.

- Não usar cilindros de gás colocados na superfície em uma posição horizontal.



■ Sempre guarde cilindros em uma posição direita com segurança encadeada a uma subestrutura ou suporte fixado.

- Guardar cilindros em uma distância segura do arco operações de soldagem ou cortam e qualquer outra fonte de calor, faísca ou chama.
- Nunca enrola uma tocha de soldagem em volta de um cilindro de gás.
- Nunca permita que um eletrodo toque um cilindro.
- Usar cilindros de gás só compressos que contêm o gás protetor correto do processo reguladores usados e propriamente operacionais projetados para o gás e pressionar usado. Todas as mangueiras, provas, etc. devem ser convenientes para a aplicação e mantido em boas condições.
- Guardar a sua cabeça e enfrentar longe da passagem de válvula de cilindro abrindo a válvula de cilindro.
- Os gorros de proteção de válvula sempre devem ser no lugar e ajudar apertado menos quando o cilindro esteja no uso ou unido para o uso.
- Usar o equipamento próprio, corrigir procedimentos e o número necessário da gente para levantar e mover cilindros.
- Usar o equipamento próprio, corrigir procedimentos e o número necessário da gente para levantar e mover cilindros.



ARCO DE PLASMA PODE CAUSAR DANOS

Guarde as suas mãos longe da tocha. Tenha cuidado ativando o arco de piloto. O arco de piloto pode causar queima ao operador o pessoal próximo and/or e até esburacar-se a roupa de segurança.

Use a máquina que corta pelo menos 40 cms de distância da parede.



PARTES EM MOVIMENTO PODEM SER PERIGOSAS

Conserve-se longe de partes potencialmente perigosas, como rolos. Garde portas, painéis, gorros e proteções fechadas e no seu lugar.




O ARAME DE SOLDAGEM PODE CAUSAR FERIDAS

Não aperte o botão de tocha até que você esteja pronto a ou quando você recebe instruções não para fazer. O ponto a tocha em direção ao seu corpo nem outra gente enquanto earthing o arame de soldagem.



Não se distraia durante a soldagem e a redução de operações. Preste a atenção máxima. Evite e/ou guarde longe a gente ou o equipamento que poderia causar a desatenção.



O RADIATIONS EMITIDO PELA ALTA FREQÜÊNCIA PODE CAUSAR INTERFERÊNCIAS.

As ondas eletromagnéticas podem causar interferências com o funcionamento de dispositivos elétricos como televisões, telefones, cartões magnéticos, instrumentação, sistemas de transmissão de dados, sistemas telefônicos, controles remotos, líderes, computadores e máquinas controladas por computadores, como robôs. Não use relógios que podem ser danificados pela alta freqüência.




O uso desta máquina em uma área residencial, pode causar interferências em radiofrequency, em tal caso pode pedir-se que o operador começassem uma ação corretiva. Quanto a medidas e precauções não é possível sugerir qualquer solução exata neste manual desde que as situações podem ser diferentes e da natureza obrigatória. Em tais casos é aconselhável examinar os riscos potenciais da área operacional e usar extra telas ou filtros segundo as exigências

específicas. O fabricante não será sujeito a nenhum dano causado pelo uso da máquina de soldagem nas áreas e condições acima mencionadas e por nenhum outro uso impróprio.

ELETRICIDADE ESTÁTICA PODE DANIFICAR PARTES OU COMPONENTES DOS CIRCUITOS ELETRÔNICOS

Use bolsas antiestáticas ou caixas para fornecer, mover ou transportar cartões eletrônicos.



Use a máquina em ambientes com uma temperatura entre +5°C e +40°C.

Não una a máquina de soldagem à eletricidade do Governo.




O reparo ou as operações de manutenção da máquina devem ser executados pelo só pessoal qualificado.

O serviço e o reparo devem ser executados exclusivamente pelo pessoal qualificado que usa partes de sobra originais e partes consumíveis. Isto garantirá a segurança da máquina. Os reparos não autorizados executaram nesta máquina pelo pessoal não qualificado ou o uso de substituição e partes consumíveis que não são originais, podem ser perigosas para técnicos e operadores e anularão a garantia do fabricante. Já que a sua segurança cumprem com as notas e as precauções da segurança informaram neste livrinho. O fabricante não é sujeito a acidentes a gente ou coisas causadas por inobservância de regras de segurança, o uso impróprio ou absurdo da máquina, ou pela manutenção diferente do que prescreveu no parágrafo de manutenção.

DISPOSIÇÃO CORRETA DO PRODUTO



Esta marcação mostrada no produto e a sua literatura indica que esta espécie do produto não deve ser disposta com resíduos de casa no fim da sua vida de trabalho para prevenir o dano possível ao ambiente ou saúde humana. Por isso, o cliente é convidado para fornecer à disposição correta, diferenciando este produto de outros tipos de recusas e recicrá-lo do modo responsável, para reutilizar os seus componentes. O cliente, por isso, é convidado para contatar com o escritório de fornecedor local de toda a informação relativa à coleção diferenciada e o ciclismo re deste tipo de produto.




A coleção diferenciada de produtos e de fazer as malas usado permite a reciclagem de materiais e o seu uso contínuo. A reutilização de materiais reciclados promove a proteção de ambiente que previne poluição e reduz exigências de matérias-primas.

COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA E PROBLEMAS CAUSADOS

A fábrica levou a cabo testes de compatibilidade electromagnética com a soldadora, conforme a directiva 89/336/CEE, no entanto existe a possibilidade de, durante a operação de soldadura poderem existir interferências em instalações e/ou máquinas que se encontrem a funcionar perto. O arco eléctrico durante o seu funcionamento normal é fonte de emissão de campos electromagnéticos que influenciam, geralmente, os sistemas e instalações que se encontram em funcionamento. É aconselhável que o operador tenha isto em mente, de modo a tomar as devidas precauções e medidas quando se encontrar a trabalhar em instalações ou ambiente onde os distúrbios electromagnéticos sejam causa de danos em pessoas ou coisas (hospitais, laboratórios, pessoas assistidas por aparelhos electrotomédicos, instalações de transmissões televisivas, centros de elaboração de dados, aparelhos e instrumentos introduzidos directa ou indirectamente em processos industriais, etc.). Será oportuno, nos casos aqui mencionados, que se efectue uma análise cuidadosa aos riscos apresentados pelo ambiente onde se trabalha com a máquina e dispor de máscaras e filtros para serem utilizados em função de cada situação. A fábrica não se responsabiliza pelos danos provocados pelo uso da máquina em ambientes ou condições especificadas anteriormente e por qualquer outro uso indevido.



A gép használata előtt
olvassa el az összes fontos
megjegyzést és előírást



A HEGESZTÉSI ÉS VÁGÁSI FOLYAMAT VESZÉLYEI

BEVEZETÉS ÉS ÁTTEKINTÉS

A leggyakoribb ívhegesztési eljárások a következők:

1. „**MMA**”;
2. „**TIG**”;
3. „**MIG**”;

Hegesztőkből kétféle típus létezik: a transzformátoros és az inverteres (polaritásfüggő kimenettel vagy anélkül). Az első korlátosozott vezérlőfunkcióval rendelkezik, a második viszont széles körű beállítást tesz lehetővé.

KIEGÉSZÍTŐK

A típusról függően a készülék a következőkkel lehet felszerelve:

- „**PM**” – földelőkapocs kábel;
- „**PPE**” – elektródatartó kábel;
- „**CP_EURO**” – polaritásos hegesztővezeték (MIG MAG hegesztő);
- „**T_EURO**” – hegesztővezeték folyamatos hegesztéshez;
- „**T_TIG**” – „TIG” hegesztőpisztolly;
- Maszk vagy sisák,
- Gázcső,
- Nyomásmérő óra,
- Kerékkészlet,
- Kefe baltával.

Ha ilyen van felszerelve, a „**PPE**”, a „**CP_EURO**”, a „**T_TIG**” és a „**PM**” a következőképpen csatlakoztathatók:

- „**PD**” – direkt polaritás, azaz a „**PPE**”, „**CP_EURO**” vagy „**T_TIG**” a negatív pólushoz (-), a „**PM**” pedig a pozitív pólushoz (+);
- „**PI**” – fordított polaritás, azaz a „**PPE**”, „**CP_EURO**” vagy „**T_TIG**” a pozitív pólushoz (+), a „**PM**” pedig a negatív pólushoz (-);

„**MMA**” ELJÁRÁS

Amikor két fémdarab egy kitöltő fémmel van egymáshoz rögzítve, amit elektromos ível olvasztanak össze. A kitöltőanyagok a dezoxidálószert tartalmazó elektródák vagy fém bevonatú rudak.

A „**PPE**” és „**PM**” polaritású csatlakozással működő hegesztőknek:

- „**PD**”, amikor az elektródák savas vagy rutil bevonatúak.
 - „**PI**”, amikor az elektródák bázikus bevonatúak vagy celluloidosak.
- Más típusoknál lásd az elektródák gyártói által megadott adatokat.

Az inverteres hegesztők a következő automatikus funkciókkal rendelkeznek:

„**HOT START**”: az indítóáram magasabb a tervezett értéknél. Ez segíti az ívgyűjtést.

„**ARC FORCE**”: a hegesztéshez érő elektróda gyors megolvadását és a rövidzárlatot elkerülendő az elektronikus berendezés automatikusan növeli az ív áramerősséget;

„**ANTI STICK**”: az áramerősség azonnal csökken egy olyan értéig, amely lehetővé teszi az elektróda olvadékból való eltávolítását.

Az üzembe helyezést és az elektromos csatlakoztatást kikapcsolt és a hálózatból leválasztott hegesztőgéppel kell végrehajtani. A csatlakoztatást tapasztalt személynek kell elvégeznie.

A VÉDŐMASZK ÖSSZESZERELÉSE (1ábra)

A HEGESZTŐKÁBEL ÖSSZESZERELÉSE – „**PPE**” (2 ábra)

A HEGESZTŐKÁBEL ÖSSZESZERELÉSE – „**PM**” (3 ábra)

„**TIG**” ELJÁRÁS

TIG hegesztésnél a hőt az egy nem fogyó elektróda (wolfrám) és a hegesztendő darab közötti elektromos ív hozza létre áramló nemesgáz (általában argon: Ar 99.5) felhasználásával. A wolfrám elektróda fáklyája kialakítása révén átadja a hegesztési áramot és megvédi az elektródát, valamint a hegesztőfürdőt a lékgöri oxidációtól, mindenhez áramló nemesgázt (általában argont: Ar 99.5) használ, ami a kerámia fúvókából áramlik ki.

A „**T_TIG**” és „**PM**” kimeneti polaritású csatlakozással rendelkező „**PD**” vagy „**PI**” hegesztőgépek esetében a hegesztendő anyaggal kapcsolatban fel kell venni a kapcsolatot az elosztóhálózat vezetőjével:

„**MIG**” ELJÁRÁS

A „**MIG**” hegesztés típusai:

- „**MIG GAS**”: a használt anyag fémdirót és dezoxidáló, valamint egy gáz, általában CO2, argon vagy CO2+argon.
- „**MIG NO-GAS**”: a szál a dezoxidálóban van.

A „**CP_EURO**” és „**PM**” kimeneti polaritású csatlakozással működő hegesztőknél:

- „**PI**”, „**MIG GAS**” módszerrel való hegesztéskor;
- „**PD**”, „**MIG NO-GAS**” módszerrel való hegesztéskor.

Az inverteres hegesztők a következő automatikus funkciókkal rendelkezhetnek:

- „**MIG PULSE**”: A frekvencia és az impulzus függvényében időben modulálja a hegesztési teljesítményt. Például, ha a frekvencia 50 Hz és az impulzus 15%:

- Teljes idő 20 ms (1 s/50 Hz);
- Impulzus idő 3 ms (20 ms*15%).

A HUZAL BESZERELÉSE

Nyissa ki az ajtót, és helyezze fel az orsót a huzaldobra, majd illessze be a huzalt a huzaladagolóba (4. ábra). A dobon egy tengelykapcsoló biztosítja, hogy a huzal minden használatra kész legyen.

Vágjon le 10 cm-nyi (4 in.) huzalt, odafigyelve arra, hogy ne legyen szennyeződés vagy görbülés a levágott végen.

Nyissa ki a huzaladagoló mobilkarját, és illessze be a huzalt a huzalvezetőbe úgy, hogy áthaladjon az adagológörgő hornyán, majd helyezze be újra a huzalt a második igazító vezetőbe.

A speciálisan kialakított csavarral állítsa be a feszességet. Ha a huzal próbál letekeredni, akkor a speciális csavarral állítsa be a feszességet. Ha a tengelykapcsoló túlzott súrlódást okoz és a hajtókerék csúszni kezd, csökkentse a feszességet, amíg a huzal egyenletesen nem halad előre.

A PALACK FELSZERELÉSE ÉS A GÁZ BEÁLLÍTÁSA

Helyezze a gázpalackot függőleges pozícióban a sík palacktartóra; úgy helyezze el, hogy rögzíteni lehessen a láncjal és a karabinerrel, ahogy a 5A. ábrán látható. Csavarja be a nyomásmérőt a gázpalackba, és rögzítse a rácsos tömlöt a nyomásmérőhöz és a szolenoidhoz a kötegelővel, ahogy a 5B. ábrán látható.

Állítsa a gázt 5 és 25 liter/perc közötti értékre.

KARBANTARTÁS

A javításokat hivatalos szervizközpontban kell végezni vagy közvetlenül a gyártó által, annak ügyfélszolgálatával előzetesen egyeztetve.

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS

Mielőtt telepítené a rendszert vagy más módon bármilyen műveletet végez rajta, javasolt figyelmesen átolvasheti ezt a kézikönyvet, és konzultálni a viszonteladóval vagy közvetlenül a gyártóval, ha bármilyen tisztázandó probléma merül fel.

Annak ellenére, hogy a generátor az előírásoknak megfelelően lett megépítve, elektromágneses zavarokat vagy telekommunikációs (telefon, rádió, televízió) zavarokat okozhat, illetve hatással lehet az ellenőrző és biztonsági rendszerek működésére. Olvassa el a következő utasításokat, hogy elkerülje vagy minimalizálja a zavarokat: Az IEC 61000-3-11 követelménynek (Flicker) való megfelelés érdekében javasoljuk, hogy a hegesztési pontokat a tápellátó hálózati interfész $Z_{max} = 0,24$ ohmnál kisebb impedanciájú részéhez csatlakoztassák.

A hegesztő nem teljesíti az IEC 61000-3-12 követelményeit. Ha közületi hálózathoz csatlakoztatják, az üzembe helyező vagy a felhasználó felelőssége a csatlakozás megfelelőségének ellenőrzése, amihez szükség esetén vegyék fel a kapcsolatot az elosztóhálózat vezetőjével. A felhasználó felelős az ívhegesztő berendezés a gyártó utasításainak megfelelő üzembe helyezéséért és használatáért. Ha elektromágneses zavarok lépnek fel, az ívhegesztő berendezés felhasználójának felelőssége a helyzet megoldása, amihez kérheti a gyártó műszaki segítségét. Ne módosítsa a generátor a gyártó jóváhagyása nélkül.

Az ívhegesztő berendezés üzembeli helyezése előtt a felhasználónak fel kell mérnie a környező terület potenciális elektromágneses problémáit. A következőket kell figyelembe venni:

- 1) Tápkabelek, vezérlőkabelek, jelvivő és telefonkabelek az ívhegesztő berendezés közelében;
- 2) Rádió- és televízióadók és vevők;
- 3) Számítógép és más vezérlőberendezések;
- 4) Biztonsági szempontból kritikus berendezések, ipari berendezések védőberendezései.
- 5) A környezetben tartózkodó személyek orvosi berendezései, például szívritmus-szabályozók és hallókészülékek.
- 6) Kalibrálásra vagy mérésre használt berendezések;
- 7) A környezet egyéb berendezéseinek elektromágneses immunitása. A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a környezetben használt berendezések elektromágneses kompatibilisek. Előfordulhat, hogy ehhez további övintézkedésekkel kell tenni;
- 8) Egyes problémák megoldhatók például azzal, hogy a hegesztést és vágást a nap azon szakában végezik, amikor más berendezés nincs használatban.

A figyelembe veendő környező terület mérete az épület felépítésétől és az egyéb tevékenységek jellegétől függ.

Közületi ellátórendszer

Az ívhegesztő berendezést közületi ellátórendszerhez a gyártó útmutatásainak megfelelően kell csatlakoztatni. Ha zavar lép fel, további övintézkedések lehetnek szükségesek, például a közületi ellátórendszer szűrése. Meg kell fontolni az állandó telepítésű ívhegesztő berendezés ellátókábelének árnyékolását fém vezetékben vagy azzal egyenértékű módon.

Az árnyékolást a hegesztő áramforrásához kell csatlakoztatni, hogy jó elektromos érintkezés legyen a vezető és a hegesztő áramforrásának burkolata között.

Karbantartás

A berendezésen a gyártó utasításainak megfelelően rendszeresen karbantartást kell végezni. Hegesztés és vágás közben a burkolatot és minden hozzáférést a gép belsőjéhez megfelelően zárva kell tartani. A generátor egyetlen része sem módosítható vagy alakítható át, kivéve a gyártó által engedélyezett szakember által végrehajtott módosításokat. Különösen az ív távolsága a munkadarabtól és a stabilizáló berendezések azok, amelyek csak a gyártó útmutatásának megfelelően módosíthatók*.

Hegesztőkabelek

A hegesztőkabeleknek olyan rövidnek kell lenniük, amennyire csak lehetséges, és egymáshoz, valamint a padlóhoz közel vagy a padlón kell elhelyezni azokat.

A munkadarab földelése

A munkadarabot a földeléshez kapcsoló vezeték egyes esetekben csökkentheti az emissziót. Ügyelni kell a munkadarab földelésének elkerülésére, mert az növelte a felhasználók sérülésének kockázatát és a többi elektromos berendezés károsodásának veszélyét. Ahol szükséges, a munkadarab földelését közvetlen kábelrellel kell végezni, de egyes országokban, ahol a közvetlen összekötés nem engedélyezett, azt egy megfelelő, az állami szabályozásnak megfelelő kapacitással kell megvalósítani.

Árnyékolás

A környezetben található többi kábel és berendezés burkolása és árnyékolása csökkentheti a zavarokkal kapcsolatos problémákat. Speciális esetekben a teljes hegesztési terület árnyékolása is

megfontolandó.

Ez egy A. osztályú hegesztőgép ipari alkalmazásokra: különböző környezetekben való használata zavarokat generálhat, melyek befolyásolhatják az elektromágneses kompatibilitást.

A hegesztőgép helyes használata a felhasználó felelőssége.

MŰSZAKI ADATOK

Hegesztőgép teljesítményadatai az adattáblán találhatók, és a következő jelentéssel bírnak (6. A.-B.-C. ábrák):

- 1) Gyártó
- 2) Modell
- 3) Sorozatszám
- 4) Hegesztő áramforrásnak szimbóluma, például:
 -
 -
 -
 -
- 5) Tájékozódjon a szabványokból, hogy a hegesztő áramforrása megfelel a követelményeknek
- 6) Hegesztési eljárás szimbóluma, például:
 -



Wolfrám nemesgázos hegesztés



Fém nemes- és aktív gázos hegesztés, beleérte a porbéléses huzalt is



Önárrnyékolt porbéléses ívhegesztés

- 7) Szimbólú
- n: áramellátás hegesztési műveletekhez fokozottan áramütés-veszélyes környezetekben.

- 8) Hegesztési áramerősség szimbólum, például:



Váltakozó áram, valamint a névleges frekvencia hertzben



Egyen vagy váltakozó áram ugyanazon a kimeneten, valamint a névleges frekvencia hertzben

- 9) A hegesztési áramkör teljesítménye:

- I_0 : maximális feszültség, vákuum
- I_2/U_2 : áramerősség és a feszültség, ami hegesztés közben a hegesztőgéppel biztosítatható
- I_{2min}/I_{2max} : névleges minimális/maximális hegesztési áramerősség
- U_{2min}/U_{2max} : minimális/maximális hagyományos terhelési feszültség
- X: terhelhetőség

- MIN A / V - MAX A / V: a hegesztési áramerősség-tartományt jelzi a megfelelő feszültségezhez.

-
- I_{2max} : 20 °C-os környezeti hőmérsékleten (percekben és másodpercekben kifejezve).

-
- t_w : A hőkioldó eszköz kioldása és visszaállása közötti idő.

- t_r : A hőkioldó eszköz visszaállása és kioldása közötti idő.

- 10) A tápvezeték jellemző adatai:

- U_1 : a hegesztőgépnek biztosított váltakozó feszültség és frekvencia

- I_{1MAX} : Maximális áramfelvétel a tápvezetékből

- I_{1EFF} : A tápegység aktuális áramerőssége

- 11) A hálózati vezeték szimbóluma

- 1 ~ Egyfázisú váltakozó feszültség,

- 3 ~ Háromfázisú váltakozó feszültség,

- 12) Védelem foka

- 13) II. osztályú berendezés szimbóluma

- 14) Biztonságra vonatkozó szimbólumok

MEGJEGYZÉS: A példa adattábla a szimbólumok és ábrák jelentését illusztrálja, a tulajdonában lévő hegesztőgép műszaki adatainak pontos értékeit a hegesztőn található adattábla tartalmazza.



Az itt látható szimbólumok a lehetséges veszélyekre hívják fel a felhasználó figyelmét az útmutatóban. Ha a bal oldalon látható szimbólummal találkozik, minden figyelmesen olvassa el az utasításokat a jelzett veszély elkerülése érdekében. Figyelem! Ez az útmutató a termék szerves részét képezi, örizze meg mindaddig, amíg a készülék működőképes. Munka közben ügyeljen arra, hogy mások - különösen gyerekek - ne legyenek a közelben. Védje önmagát és a többieket.



AZ ÁRAMÜTÉS HALÁLT OKOZHAT

Kerülje a közvetlen kontaktust a hegesztőáramkörrel: a hegesztőkészülék üresjárat feszültsége nagyon veszélyes. A készülék bekapcsolt állapotában az elektroda vagy hegesztőhuzal, a vezetőgörgő és a hegesztőhuzallal érintkező minden fémmunkatrézs feszültség alatt van. A készülék nem megfelelő üzembe helyezése vagy rossz földelése veszélyt jelent. Az elektromos üzembelhelyezést a biztonsági előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

- Viseljen megfelelő, kiálló zsebek nélküli védőruházatot, strapabíró, magas szárú cipőt, valamint fejvédőt. Kerülje a szintetikus anyagból készült ruhákat.



- Viseljen száraz, lyukaktól mentes hegesztőkesztyűt.



- A hegesztőkészüléket úgy helyezze el, hogy stabilan álljon a munkaterületen, a vízszinteshez képest legfeljebb 15%-os lejtéssel.

- Száraz szigetelés használatával gondoskodjon a megfelelő szigetelésről önmaga és a munkadarab, illetve a föld között. Ügyeljen arra, hogy a szigetelés elég nagy legyen ahhoz, hogy befedje a munkadarabbal és a földdel való fizikai érintkezés teljes területét.



- Ne használja a készüléket nedves helyen. Ha ez elkerülhetetlen, akkor gondoskodjon a földzárlat elleni védelemről és ellenőrizze annak hatékonyságát.



- Eső esetén ne feledje, hogy a készülék cseppálló, de nem használható erős vízszigában és esőben; ilyenkor húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.

- Győződjön meg arról, hogy a munkahelyen rendelkezésre áll-e megfelelő földelési pont. A hegesztőkészülék elektromos csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló feszültség megfelel-e a készülék névleges feszültségének és frekvenciájának.

- A hegesztőkábel csatlakoztatását, karbantartását és javítását csak a készülék kikapcsolt állapotában, az elektromos hálózatról leválasztva végezze. Mielőtt kicserélne a készülék elhasználódott alkatrészeit, minden kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról.

- Az elektromos csatlakozót a megfelelő aljzatba kell dugni. Semmilyen körülmények között ne végezzen átalakítást a csatlakozón.



- Ne használjon sérült, a szükségesnél kisebb méretű, illetve nem megfelelően csatlakoztatott kábelt. Tartsa tisztán és szárazon a kábeleket, és óvja őket a forró fémszíkról.

- A készülék elektromos csatlakozókábelét ne használja semmilyen, a rendeltetésétől eltérő céllra, különösen ne a készülék szállítására vagy felakaszására. Tartsa távol a kábelt a hötől, az olajtól és az éles tárgyaktól. Gyakran ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a kábel. A sérült kábel azonnal cserélje ki - a szigeteletlen kábel halásos sérülést okozhat.



- Ne csavarja a teste köré a földkábelt, a hegesztőkábelét és az elektromos kábelét.


- Ne tegyen fémhuzalokat a készülék szellőzőnyílásaiba.



- Ne nyúljon az elektródához, ha az érintkezik a munkadarabbal. Soha ne érintse meg az egyszerre a két hegesztőhöz csatlakoztatott elektródartartók felborrásodott részét. Ketten ne dolgozzanak egyidejűleg ugyanazzal a készülékkel. Ha nem használja a hegesztőkészüléket, húzza ki az elektromos csatlakozóját a hálózatból.



- Ha ugyanazon a munkadarabon egynél több hegesztőkészülékkel dolgoznak, illetve ha két hegesztő egymással elektromos kapcsolatban levő munkadarabokon dolgozik, akkor ez a két elektródartartó, illetve égő között az üresjárat feszültség felhalmozódásához vezethet, ami veszélyes lehet, mivel elérheti az előírt érték kétszeresét.




- Az inverterek a készülék kikapcsolása után is veszélyes maradékfeszültséget tartalmaznak, amely halálos lehet.



A FÜST ÉS A GÁZOK VESZÉLYESEK LEHETNEK

A hegesztés során az egészszégre káros füst és gázok szabadulhatnak fel, ezért kerülje ezek belélegzését. A füstképződés korlátozása érdekében a készülék használata előtt tisztítsa meg a hegesztő munkadarabokat az esetleges rozsdától, zsírtól, olajtól és festéktől.



- Hegesztés közben tartsa távol fejét a füsttől.



- Kerülje a készülék használatát olyan helyen, ahol nem biztosítható a megfelelő szellőzés.



- A hegesztés során zárt térben képződő gázok belélegzésének megakadályozása érdekében használjon szűróvel ellátott légzökészüléket és/vagy nyissa ki az ajtókat és az ablakokat.

- Ne hegesszen olyan helyen, ahol zsírtalanítás, tisztítás vagy permetezés következtében klórrozott szénhidrogének keletkeznek. A hő és az ívsugarak hatására a permetből foszgeni - rendkívül méregző gáz - , valamint más irritáló anyagok képződhetnek.

- Ne végezzen hegesztési és vágási műveletet cink-, ólom- vagy kadmiumbevonattal ellátott vason, kivéve, ha előzőleg eltávolította a bevonatot a hegesztési területről, a munkaterület megfelelően szellőztetett, és – amennyiben szükséges – a hegesztő légzökészüléket visel. E bevonat és az ezeket az elemeket tartalmazó egyéb fémek hegesztése során méregző füst szabadulhat fel.

- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy a hegesztést végző személy milyen mértékben van kitéve a képződött füstnek, figyelembe véve a füst összetételét, koncentrációját és a kitettség időtartamát.



A GÁZPALACK HALÁLOS SÉRÜLÉST OKOZHAT

A használaton kívüli palack szélépét minden zára el.




A FORRÓ ALKATRÉSZEK SÚLYOS ÉGÉSI SÉRÜLÉST OKOZHATNAK

Ne érintse meg a forró alkatrészeket. Mielőtt megérítené az égőt vagy bármilyen műveletet végezne rajta, várja meg, amíg kihűl.



- Védje magát és a többieket a szíkraktól és a forró fémdaraboktól.



A KÉSZÜLÉK HUZAMOSABB IDEIG TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA TÚLMELEGEDÉSHEZ VEZETHET

Hagyja, hogy a készülék kihűljen. A hegesztést csak szünet közbeiktatása után folytassa. A szellőzőnyílások nagyon fontosak a készülék megfelelő működéséhez, ezért ne takarja el őket. Ne akadályozza meg a készülékbe történő levegőbeáramlást szűrőkkel vagy bármírással.



A ZAJ HALLÁSKÁROSODÁST OKOZHAT

A készülék által kibocsátott zaj a munkahely környezetétől, valamint az alkalmazott beállításoktól függ. A felhasználó ellenőrizze, hogy a napi személyes zajterhelés ("LEP,d") magasnak tekinthető-e, azaz eléri vagy meghaladja-e a 80dB-t (A). Ebben az esetben kötelező az adott készülékhez előírt megfelelő személyes védőszökök, pl. füldugók vagy fülvédők használata.



A MÁGNESSES MEZŐK INTERFERENCIÁT OKOZHATNAK AZ ÉLETMENTŐ ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEKBEN

- A pacemakert vagy más orvosi készüléket használó személyek tartsák távol magukat a hegesztőkészüléktől.
- Az életmentő készülékek használói konzultájának orvosukkal, mielőtt olyan területre mennek, ahol a hegesztőkészüléket használják.

AZ ÍVFÉNY SZEMSÉRÜLÉST ÉS ÉGÉSI SÉRÜLÉST OKOZHAT

A elektromos hegesztőív rendkívül veszélyes az intenzív infravörös és ultraibolya sugárzás miatt. A felhasználónak ismernie kell a hegesztőkészülék biztonságos használatát, a kondenzátor-kisütéses hegesztési folyamatot, valamint tájékoztatást kell kapnia az ívhégesztés veszélyeiről, a szükséges óvintézkedésekről és a vészhelyzet esetére vonatkozó teendőkről.
(Ld. még: "IEC o CLC/TS 62081" MŰSZAKI IRÁNYELV AZ ÍVHEGESZTŐ KÉSZÜLÉKKÉN ÜZEMBE HELYEZÉSÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL).



- Ne nézzen az ívfénybe megfelelő védőmaszk nélkül.




- A szemnek az UVA- és UVB-sugárzástól való védelme érdekében a védőmaszkhoz használjon a DIN-szabványnak megfelelő szűrőket és bevonatokat.



- A maszk alatt viseljen megfelelő, oldallemenezekkel ellátott védőszemüveget.
- A közelben levő személyeket védje megfelelő, éghetetlen védőernyővel és/vagy figyelmeztesse őket, hogy ne nézzenek bele az ívfénybe és ne legyenek az ívfény és a szikrák, illetve a szétszóródó olvadt fémdarabok közelében.




- Ne hegesszen, ha kontaktlencsét visel.




A REPÜLŐ FÉMDARABOK ÉS A SZIKRÁK SZEMSÉRÜLÉST OKOZHATNAK

A hegesztés, a vágás, a sorjázás, a csiszolás és a hasonló műveletek során szikrák és fémdarabok szóródnak szét a munkadarabról. A hegesztett terület kihúlésekor salakanyag keletkezhet.



A HEGESZTÉS ÉS A VÁGÁS TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES



- Ne hegesszen és vágjon olyan tartályokat vagy csöveket, amelyek éghető folyadékot vagy gázt tartalmaznak vagy tartalmaztak; ellenőrizze, hogy a munkaterület megfelelően tisztta-e.

- Ne használja a hegesztőkészüléket csövek fagymentesítésére.

- Ne hegesszen és vágjon zárt tartályokon, pl. palackokon, tartályokon, csöveken, kivéve, ha azok a biztonsági előírásoknak megfelelően lettek előkészítve.

- Ne hegesszen olyan helyen, ahol a levegő éghető port, gázokat vagy párat (pl. benzingőzt) tartalmazhat.

- Ne hegesszen éghető anyagok közelében; a hegesztés megkezdése előtt távolítsan el minden éghető anyagot a munkaterüetről.

- Az esetleges tüze készülve minden tartson készenlétben egy tűzoltókészüléket.

- A hegesztés megkezdése előtt vegye ki zsebéből az esetlegesen ott levő öngyűjtőt, gyufát.

- A munka végeztével ellenőrizze, hogy nincs-e szikra, parázs, tűz a munkaterületen.



A NYOMÁS ALATT LEVŐ TARTÁLYOK, PALACKOK STB. HEGESZTÉS KÖZBEN FELROBBANHATNAK

- Vigyázzon, hogy a nyomás alatt levő gázpalackokat ne érje túlzott hőhatás (beleértve a napsugárzást is), mechanikai hatás, salakanyag, károsodás, szikra vagy elektromos ív.

- A gázpalackokat ne használja vízszintesen elfektetett helyzetben.



- A gázpalackokat minden tartsa függőleges helyzetben, biztonságosan rögzítve az alattuk levő felülethez vagy más támasztékhöz.

- A palackok legyenek biztonságos távolságban a hegesztési / vágási munkaterülettől és minden más hő-, szikra- és nyíltláng-forrástól.

- Soha ne tekerje a hegesztőhuzalt a gázpalack köré.

- Ügyeljen arra, hogy az elektróda ne érjen hozzá a gázpalackhoz.

- Csak olyan gázpalackot használjon, amely a végzett eljáráshoz szükséges, megfelelő nyomású védőgázt tartalmazza, és megfelelően működő szabályozószeleppel van ellátva. minden szelepnek, tömítésnek stb. megfelelőnek és jó állapotúnak kell lennie.

- A palack szelepének kinyitásakor fejét és arcát tartsa távol a szelep nyílásától.

- A szelep védősapkájának minden a helyén kell lennie és azt zárva kell tartani, kivéve, ha a palack használatban van vagy épp csatlakoztatják.

- A palackok felemelését és mozgatását a megfelelő berendezésekkel, az előírások betartása mellett, a szükséges létszámú személyzettel végezze.

- Olvassa el és tartsa be a nyomás alatt levő gázpalackokra és berendezéseikre vonatkozó előírásokat.

-

A PLAZMAÍV SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT

Tartsa távol kezét a hegesztőégötől. Legyen óvatos a segédív aktiválásakor. A segédív égési sérülést okozhat a felhasználónak és/vagy a közelben tartózkodóknak, sőt akár a védőruházatot is kilyukasztja.

A vágókészüléket a faltól legalább 40 cm-es távolságban használja.





A MOZGÓ ALKATRÉSEK VESZÉLYESEK
Tartsa távol magát a veszélyes alkatrészektől, pl. a górgóktól. A fedeleket, paneleket, sapkákat és védőburkolatokat tartsa a helyükön, zárt állapotban.




A HEGESZTŐHUZAL SÉRÜLÉST OKOZHAT

Csak akkor nyomja meg az égő gombját, ha készen áll a hegesztésre, vagy ha erre utasítják. Ne irányítsa az égőt saját maga vagy mások felé, miközben a hegesztőhuzal földelt állapotban van.



Hegesztés és vágás közben ne engedje, hogy figyelme elkalandozzon, koncentráljon a műveletre. Ügyeljen arra, hogy más emberek és/vagy berendezések ne vonják el a figyelmét.




A NAGYFREKVENCIÁS SUGÁRZÁS INTERFERENCIÁT OKOZHAT

Az elektromágneses hullámok interferenciát okozhatnak az elektromos készülékek, pl. televíziók, telefonok, mágneskártyák, műszerek, adatátviteli eszközök, telefonrendszer, távirányítók, pacemakerek, számítógépek és számítógéphezéréltek eszközök (pl. robotok) működésében. Ne viseljen olyan órát, amelyet károsíthat a nagyfrekvenciás sugárzás.



A készülék lakóvezetben történő használata rádiófrekvenciás interferenciát okozhat, mely esetben a felhasználónak óvintézkedéseket kell tennie.

A körülmenyekre és az érvényesíthetőségre való tekintettel ezen útmutató keretei között nem tudunk pontos megoldást javasolni. Ilyen esetekben azt tanácsoljuk, hogy vizsgálják meg a munkaterület potenciális veszélyeit és a konkrétt előírások függvényében használjanak extra védelmet vagy szűrést. A gyártó nem vállal felelősséget a hegesztőkészüléknak a fentebb említett területeken, illetve körülmenyek között történő használatáért, sem a készülék más, nem rendeltetésszerű használatáért.



A SZTATIKUS ELEKTROMOSSÁG KÁROSÍTHATJA AZ ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK ALKATRÉSEIT

Az elektronikus kártyák tárolásához és szállításához használjon antisztatikus zacskót vagy dobozt.

A készüléket csak a +5°C és +40°C közötti hőmérsékleti tartományban használja.




A készülék javítását és karbantartását csak szakképzett szerelő végezheti.

A készülék javítását és karbantartását kizárálag szakképzett szerelő végezheti, eredeti alkatrészek és fogyóeszközök felhasználásával. Így garantálható a készülék biztonsága. Az illetéktelen személyek által végzett javítások, illetve a nem eredeti alkatrészek és fogyóeszközök használata veszélyt jelenthet a szerelőre és a felhasználóra egyaránt, és érvényteleníti a gyártó garanciáját. Biztonsága érdekében tartsa be az ebben a füzetben található biztonsági előírásokat. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági előírások be nem tartásából, a készülék nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatából, illetve a karbantartási előírások be nem tartásából eredően bekövetkező esetleges balesetekért.

MEGFELELŐ HULLADÉK-ELHELYEZÉS




Ez a terméken, illetve a kísérő dokumentumokban található szimbólum azt jelenti, hogy a terméket élettartama lejáratával nem szabad a háztartási szemetbe dobni, mert károsíthatja a környezetet vagy az egészséget. Kérjük a fogyasztót, hogy a terméket vigye a megfelelő hulladékgyűjtő helyre, ahol azt a többi hulladéktól elkülönítve, alkatrészeit felelős módon újrahasznosíthatják. A terméktípus hulladékgyűjtési helyével és újrahasznosításával kapcsolatban a helyi forgalmazó ad tájékoztatást.



A termékek és a csomagolóanyagok elkülönített hulladékgyűjtése révén lehetővé válik azok újrahasznosítása és folyamatos felhasználása. Az újrahasznosított anyagok ismételt felhasználása védi a környezetet, csökkenti a szennyezést és a nyersanyagok iránti igényt.

ELEKTROMÁGNESSES KOMPATIBILITÁS ÉS A FONTOSABB PROBLÉMÁK

A hegesztőkészülékek meg kell felelnie az elektromágneses kompatibilitási előírásoknak, mindenazonáltal előfordulhat, hogy a hegesztési művelet során interferencia léphet fel a munkaterületen vagy annak közelében használt berendezéseknek. A normál működés során keletkező elektromos iv elektromágneses mezőt kelt, amely általában hatással van a rendszerek működésére. A felhasználónak ezt figyelembe kell vennie, és meg kell tennie a szükséges óvintézkedéseket, amennyiben olyan területen dolgozik, ahol az ilyen elektromágneses interferenciák veszélyt jelenthetnek az emberekre vagy kárt okozhatnak a tárgyakban (pl. kórház, laboratórium, orvosi műszerek, adóállomások, adatfeldolgozó központok, közvetlenül vagy közvetetten ipari folyamatokba integrált berendezések és műszerek stb.) A körülmenyekre és az érvényesíthetőségre való tekintettel ezen útmutató keretei között nem tudunk pontos megoldást javasolni. Ilyen esetekben azt tanácsoljuk, hogy vizsgálják meg a munkaterület potenciális veszélyeit és a konkrétt előírások függvényében használjanak extra védelmet vagy szűrést. A gyártó nem vállal felelősséget a hegesztőkészüléknak a fentebb említett területeken, illetve körülmenyek között történő használatáért, sem a készülék más, nem rendeltetésszerű használatáért.



Przed przystąpieniem do użycowania maszyny, należy przeczytać wszystkie instrukcje oraz uwagi dotyczące bezpieczeństwa



ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI SPAWANIA I CIĘCIA

WSTĘP I ZARYS OGÓLNY

Najpopularniejsze procesy spawania łukowego to:

1. "MMA";
2. "TIG";
3. "MIG";

Spawarki dzielą się na dwa typy, transformatorowe lub inwentorowe (z lub

bez wejścia biegungowego). Pierwszy ma ograniczone funkcje kontrolne, a drugi pozwala na regulację w większym zakresie.

AKCESORIA

Zależnie od modelu, urządzenie może być wyposażone w:

- "PM" – kabel uziemienia z zaciskiem;
- "PPE" – kabel elektrody otulonej;

- “**CP_EURO**” – biegunowość palnika z drutem spawalniczym;
- “**CP_EURO**” – drut palnika spawalniczego stałego;
- “**T_TIG**” – palnik spawalniczy “T/G”;
- Maska lub kask,
- Przewód gazowy,
- Ciśnieniomierz,
- Zestaw koła,
- Szczotka z siekierką.

Jeśli dostępne, “**PPE**” lub “**CP_EURO**” lub “**T_TIG**” i “**PM**” mogą być podłączone w:

- “**PD**” – biegunowości bezpośredni, to znaczy “**PPE**” lub “**CP_EURO**” lub “**T_TIG**” do bieguna ujemnego (-), a “**PM**” do bieguna dodatniego (+);
- “**PD**” – biegunowości odwrotnej, to znaczy “**PPE**” lub “**CP_EURO**” lub “**T_TIG**” do bieguna dodatniego (-), a “**PM**” do bieguna ujemnego (+).

PROCES “MMA”

Kiedy dwa metale są połączone przez metal wypełniający, wtedy stop jest uzyskany przez łuk elektryczny. Wypełniaczami są elektrody lub pręty pokryte metalem z topnikiem.

Dla spawarek z połączeniem z wyjściem biegunkowym “**PPE**” i “**PM**” w:

- “**PD**”, kiedy są użyte elektrody z otuliną kwasową lub rutylową.
 - “**PI**”, kiedy są użyte elektrody z otuliną podstawową lub rutylową.
- Dla innych typów, proszę odnieść się do wskazówek producenta elektrod.

Spawarki inwertorowe posiadają następujące funkcje automatyczne:

“**GORĄCY START**”: prąd początkowy o wartości wyższej niż planowana. Pomaga to w zapłonie łuku.

“**SIŁA ŁUKU**”: Aby uniknąć zwarcia kiedy elektroda szybko zbliża się do jeziorka spawalniczego, wyposażenie elektroniczne automatycznie zwiększa wartość prądu w łuku;

“**ZAPOBIEGANIE PRZYWARCIA**”: wartość prądu zmniejsza się natychmiast, dopóki nie osiągnie wartości, która pozwoli odczepić elektrodę od stopu.

Instalacja i podłączanie części elektrycznych musi być przeprowadzone, kiedy spawarka jest wyłączona i odłączona od sieci. Podłączenie musi być przeprowadzone przez doświadczonych pracowników.

MONTAŻ MASKI OCHRONNEJ (rys. 1)

MONTAŻ KABLA SPAWALNICZEGO – “PPE” (rys. 2)

MONTAŻ KABLA SPAWALNICZEGO – “PM” (rys. 3)

PROCES “TIG”

W spawaniu metodą TIG stop jest wytwarzany przez łuk elektryczny pomiędzy nietopląwą elektrodą (wolfram) a fragmentem, który ma być przyspawany, poprzez przepływ obojętnego gazu (zazwyczaj argonu: Ar 99.5). Elektroda wolframowa jest wspomagana przez palnik odpowiednio do przenoszenia prądu do spawania oraz do ochrony samej elektrody i jeziorka spawalniczego przed utlenianiem atmosferycznym, poprzez przepływ obojętnego gazu (zazwyczaj argonu: Ar 99.5), który wypływa z ceramicznej dyszy

Dla spawarek z połączeniem z wyjściem biegunkowym “**T_TIG**” i “**PM**” w “**PD**” lub “**PI**” w odniesieniu do rodzaju materiału, który ma być zespawany, proszę skontaktować się z dyrektorem sieci dystrybucji:

PROCES “MIG”

Spawanie “**MIG**” dzieli się na:

- “**MIG GAZ**”: użyty materiał to metal w formie drutu, odtlenianie oraz gaz, zazwyczaj CO₂, Argon lub CO₂+Argon.
- “**MIG BEZ GAZU**”: drut umieszczony w odtleniaczu.

Dla spawarek z połączeniem z wyjściem biegunkowym “**CP_EURO**” i “**PM**” w:

- “**PI**”, gdy spawa się w “**MIG GAZ**”;
- “**PD**”, gdy spawa się w “**MIG BEZ GAZU**”.

Spawarki inwertorowe mogą posiadać następujące funkcje automatyczne:

- “**MIG PULS**”: Moduluje siłę spawania w czasie, w zależności od częstotliwości i pulsacji. Na przykład, jeśli częstotliwość wynosi 50Hz, a impuls to 15%, ma ona:

- Całkowity czas 20ms (1s/50Hz);
- Czas pulsacji 3ms (20ms*15%).

MONTAŻ DRUTU

Proszę otworzyć drzwiczki, umieścić korpus cewki na bębnie drutu i wprowadź drut do podajnika (Rys. 4). Na bębnie znajduje się zacisk, który utrzymuje drut w pozycji.

Należy odciąć pierwsze 10 cm (4 cala) drutu, aby upewnić się, że na końcówce nie ma żadnych zanieczyszczeń ani zniekształceń.

Proszę otworzyć ramię podajnika drutu i wprowadzić drut do prowadnicy drutu, przeprowadzając go przez rovek na rolce podajnika, a następnie ponownie wprowadzić drut w drugi rovek prowadnicy.

Proszę dopasować naciąg za pomocą specjalnie przeznaczonej do tego śruby. W przypadku, gdy drut się rozwija, trzeba ponownie go naciągnąć za pomocą przeznaczonej do tego śruby. Jeśli zacisk powoduje zwiększone tarcie i kolowrotek się obsuwa, należy zmniejszyć naciąg, aż do momentu, kiedy drut przesuwać się będzie równo.

MONTAŻ CYLINDRA I REGULACJI GAZU

Należy położyć cylinder gazu w pozycji pionowej nad wałem osi kółek; następnie ustawić w taki sposób, aby można go było zamknąć łańcuchem z karabiukiem, jak na rys. 5A. Należy przykręcić ciśnieniomierz do cylindra z gazem, a następnie przymocować taśmą wzmocnioną wąż do ciśnieniomierza i zaworu elektromagnetycznego, jak na rys. 5B.

Ustawienie gazu ma być pomiędzy 5 a 25 litrów/minutę.

KONSERWACJA

Naprawy muszą być wykonane przez autoryzowane centra serwisowe lub bezpośrednio przez producenta we własnym punkcie serwisowym.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Przed instalacją systemu lub przeprowadzaniem jakichkolwiek operacji lub działań, zaleca się dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, a w razie niejasności, skontaktowanie się bezpośrednio z dystrybutorem lub producentem.

Generator, chociaż zbudowany zgodnie z przepisami, może wytworzyć zakłócenia elektromagnetyczne lub systemów telekomunikacyjnych (telefon, radio, telewizja) lub systemów kontroli i bezpieczeństwa. Proszę przeczytać poniższe instrukcje, aby wyeliminować lub zminimalizować zakłócenia:

Aby spełnić wymogi IEC 61000-3-11 (Flicker), zaleca się podłączenie spawarki do punktów interfejsu sieci zasilania o impedancji mniejszej niż: Zmax = 0.24ΩHM.

Spawarka nie spełnia wymogów IEC 61000-3-12. Jeśli jest podłączona do sieci publicznej, do instalatora i użytkownika należy weryfikacja możliwości podłączenia. W razie niejasności, proszę skontaktować się z dyrektorem sieci dystrybucji.

Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację i użycie sprzętu do spawania łukowego, zgodnie z instrukcjami producenta. Jeśli wykryte zostaną zakłócenia elektromagnetyczne, użytkownik jest odpowiedzialny za rozwiązywanie tej sytuacji z pomocą techniczną producenta. Nie wolno modyfikować generatora bez zgody producenta.

Przed instalacją sprzętu do spawania łukiem, użytkownik powinien ocenić potencjalne problemy elektromagnetyczne w danej okolicy.

Należy wziąć pod uwagę następujące rzeczy:

1) Kable zasilania,kable kontroli, kable sygnałowe i telefoniczne, sąsiadujące ze sprzętem do spawania łukiem;

2) Nadajniki i odbiorniki radiowe i telewizyjne;

3) Komputery i inne wyposażenie kontroli;

4) Sprzęt bezpieczeństwa, dla ochrony wyposażenia przemysłowego.

5) Wypożyczenie medyczne ludzi z otoczenia, na przykład używane rozruszniki serca i aparaty słuchowe.

6) Sprzęt używany do kalibracji lub pomiarów;

7) Odporność elektromagnetyczna innego sprzętu w okolicy. Użytkownik powinien upewnić się, że inne sprzęty używane w otoczeniu są elektromagnetycznie kompatybilne. Może to wymagać dodatkowych środków bezpieczeństwa;

8) Niektóre problemy można rozwiązać, wykonując operacje spawania i cięcia o takiej porze dnia, kiedy inny sprzęt nie jest w użyciu.

Rozmiar otaczającej powierzchni, który trzeba wziąć pod uwagę, zależy od struktury budynku i innych prac, które się w nim odbywają.

System sieci publicznej

Zgodnie z zaleceniami producenta sprzęt do spawania łukowego powinien być podłączony do systemu sieci publicznej. Jeśli wystąpią zakłócenia, trzeba podjąć dodatkowe zabezpieczenia takie, jak filtry do sieci publicznej. W sprzęcie spawalniczym zamontowanym na stałe należy też wziąć pod uwagę osłonę kabla sieciowego osłoną metalową lub podobną.

Osłona powinna być podłączona do źródła mocy spawarki, aby została utrzymany dobry kontakt elektryczny pomiędzy osłoną a źródłem mocy spawalniczej.

Konserwacja

Zgodnie z zaleceniami producenta sprzęt ten musi przechodzić regularną konserwację. Powłoka i jakikolwiek jej nadmiar muszą być prawidłowo zamknięte podczas spawania lub krojenia. Generator nie powinien być wymieniony lub zmieniony w jakiejkolwiek jego części, poza zmianami zaakceptowanymi przez producenta, a przeprowadzonymi przez osoby do tego upoważnione. W szczególności odległość łuku od fragmentu spawanego i sprzętu stabilizacyjnego musi być dostosowana i konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta*.

Kable spawalnicze

Kable spawalnicze powinny być jak najkrótsze i umieszczone blisko siebie oraz powinny przebiegać po podłodze lub blisko jej poziomu.

Uziemienie części spawanej

Podłączenie części spawanej do uziemienia może zredukować wystąpienie niektórych przypadków. Należy zapobiec temu, aby uziemienie części spawanej nie zwiększyło ryzyka urazu u użytkownika lub zniszczenia innego sprzętu elektrycznego. Gdzie to konieczne, podłączenie części spawanej do uziemienia powinno być wykonane bezpośrednio, ale w niektórych krajach, gdzie bezpośrednie podłączenie nie jest dozwolone, powinno się go wykonać poprzez podłączenie z odpowiednią pojemością, zgodnie z wymogami danego kraju.

Osłona

Osłona innych kabli i sprzętów w okolicy może zmniejszyć problem zakłóceń. Dla szczególnych zadań, można rozważyć zasłonięcie całego obszaru, gdzie pracuje spawarka.

Jest to spawarka klasy A, przeznaczona do użytku przemysłowego: użycie w innym środowisku może wywołać zakłócenia zdolne wpływać na kompatybilność elektromagnetyczną.

Obowiązkiem użytkownika jest właściwe zastosowanie spawarki.

9) Wydajność obwodu spawalniczego:

- I_0 : próżnia napięcia maksymalnego
- I_2/U_2 : znormalizowany stosunek prądu i napięcia, który może być wytworzony przez spawarkę podczas spawania
- I_{2min}/I_{2max} : ocena minimalnego/maksymalnego prądu spawalniczego
- U_{2min}/U_{2max} : minimalny/maksymalny konwencjonalny ładunek napięcia
- X: współczynnik wypałenia
- MIN A / V - MAX A / V: wskazuje zakres prądu względem napięcia łuku spawalniczego
- Ocena maksymalnego czasu spawania w trybie ciągłym t_{ON} (maks.) przy minimalnej wartości prądu w średniej temperaturze wys. 20 °C (wyrażona w minutach i sekundach)
- Ocena maksymalnego czasu spawania w trybie przerywanym Σt_{ON} przy maksymalnej wartości prądu w średniej temperaturze wys. 20 °C w czasie 60 min nieprzerwanie (wyrażona w minutach i sekundach)
- t_w : Czas pomiędzy resetowaniem i ustawniem termalnego odcinania urządzenia
- t_r : Czas pomiędzy ustawniem i resetowaniem termalnego odcinania urządzenia

10) Dane znamienne linii zasilania:

- U: Napięcie AC i częstotliwość dostarczone do spawarki
- I_{1MAX} : Maksymalna wartość prądu pobranego z sieci
- I_{1EFF} : Rzeczywista wartość prądu w zasilaniu

11) Symbol linii zasilania

możliwe wartości, to:

1 ~ napięcie jednofazowe AC,

3 ~ napięcie trójfazowe AC

12) Stopień ochrony

13) Symbol dla sprzętu klasy II

14) Symbole odnoszące się do zabezpieczeń

UWAGA: Przykładowa plakietka pokazuje znaczenie symboli i rysunków, a dokładne wartości danych technicznych spawarki muszą być zapisane bezpośrednio na plakietce danej spawarki.

DANE TECHNICZNE

Dane o działaniu spawarki są pokazane na plakietce z następującymi oznaczeniami (Fig 6 A-B-C):

1) Producent

2) Model

3) Numer seryjny

4) Symbol źródła zasilania spawarki, na przykład:

- Tranformator jednofazowy
- Trójfazowy transformator-prostownik
- Jedno- lub trójfazowy konwerter - transformator prostownik o stałej częstotliwości
- Inwertorowe źródło zasilania z wyjściem AC i DC
- 4) Zgodność ze standardami, potwierdzająca, że źródło zasilania spawarki jest zgodne z wymogami

6) Symbol procesu spawania, na przykład:

- Ręczne spawanie metali łukiem za pomocą elektrod w otulinie
- Spawanie wolframem i gazem obojętnym
- Spawanie metali gazem obojętnym i aktywnym z użyciem drutu rdzeniowego
- Spawanie łukowe drutem rdzeniowym, z osłoną

7) Symbol dla zasilania mocą spawarek pracujących w środowisku ze zwiększoną ryzykiem porażenia prądem

8) Symbol prądu spawarki, na przykład:

- Prąd stały
- Prąd zmienny z podaną częstotliwością w hercach
- Prąd stały lub zmienny w tym samym wyjściu, z podaną częstotliwością w hercach

Prezentowane symbole użyto w broszurze w celu zwrócenia uwagi oraz zidentyfikowania możliwych zagrożeń dla osoby obsługującej. W przypadku zauważenia symbolu prezentowanego po lewej stronie, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć opisanego zagrożenia. Ostrzeżenie – ten podręcznik stanowi integralną część produktu, dlatego należy go zatrzymać aż do momentu zniszczenia produktu.

Osoby postronne, a zwłaszcza dzieci, nie powinny zbliżać się do urządzenia podczas jego pracy.

Należy chronić siebie i pozostałe osoby.



PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM MOŻE BYĆ ŚMIERTELNE

Unikać bezpośredniego kontaktu z obwodem spawania: napięcie jałowe dostarczane przez spawarkę może być bardzo niebezpieczne. Elektroda drutu do spawania, obszar rolki prowadzącej oraz pozostałe metalowe części, które dotykają drutu do spawania, są pod napięciem, gdy maszyna jest włączona. Nieprawidłowa instalacja lub uziemienie maszyny stanowią zagrożenie. Instalacja elektryczna musi być przeprowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.


▪ Założyć odpowiednie ubranie - najlepiej bez wystających kieszeni - oraz wysoko sznurowane obuwie robocze i nakrycie głowy. Unikać ubrań wykonanych z tkanin syntetycznych.

▪ Założyć rękawice spawacza – suche i bez otworów.

▪ Ustawić spawarkę stabilnie na powierzchni roboczej, o maksymalnym nachyle 15%.

▪ Zastosować suchą izolację od mechanizmu i gruntu. Upewnić się, czy jest wystarczająco duża, aby objąć cały obszar kontaktu fizycznego z mechanizmem i gruntem.

▪ Nie używać maszyny w miejscach szczególnie wilgotnych. Jeśli jednak jest to konieczne, sprawdzić, czy wyłącznik oraz linia ratownicza są sprawne.



- Jeśli pada deszcz, należy mieć na uwadze, że maszyna jest zabezpieczona przed kroplami wody, lecz nie przed gwałtownymi strumieniami wody lub silnym deszczem. Należy odłączyć maszynę od zasilania.

- Upewnić się, czy stanowisko robocze jest dobrze uziemione. Przed wykonaniem jakiegokolwiek połączenia elektrycznego należy sprawdzić, czy dane znamionowe spawarki są zgodne z napięciem sieciowym oraz częstotliwością w miejscu instalacji.

- Podłączanie przewodów spawalniczych, konserwację i naprawy, należy przeprowadzać, gdy maszyna jest wyłączona i odłączona od zasilania sieciowego. Przed przystąpieniem do wymiany zużytych części palnika spawalniczego, należy wyłączyć maszynę oraz odłączyć ją od zasilania sieciowego.

- Główna wtyczka zasilacza musi posiadać odpowiedni wypust. Nie wolno - pod żadnym pozorem - dokonywać modyfikacji wtyczki.

- Nie stosować kabli, które są: uszkodzone, mniejsze niż wymagane lub nieprawidłowo połączone. Kable muszą być suche i czyste oraz zabezpieczone przed odpryskami gorącego metalu.

- Kabla zasilającego nie wolno używać do celów innych, niż przepisowe, w szczególności do przenoszenia lub wieszania maszyny. Nie umieszczać kabla w pobliżu źródeł gorąca, olejów lub ostrych krawędzi. Często sprawdzać kabel pod kątem możliwych uszkodzeń. Uszkodzony kabel należy niezwłocznie wymienić – nieosłonięte przewody stanowią zagrożenie dla życia.

- Nie owijać kabla uziemienia, kabla palnika spawalniczego ani kabla zasilającego wokół ciała.

- Nie kłaść przewodów drutowych na żeberek chłodzących.

- Nie dotykać elektrody, gdy dotyka ona obrabianego elementu. Nigdy nie dotykać jednocześnie gorących części uchwytów elektrody podłączonych do dwóch spawarek. Unikać jednoczesnej pracy dwóch osób na tej samej maszynie. Gdy spawarka nie jest używana, należy wyjąć kabel zasilający.

- Praca dwóch spawarek na tym samym elemencie lub na dwóch elementach połączonych elektrycznie, może spowodować akumulację napięcia jałowego pomiędzy dwoma uchwytami elektrody lub palnikami spawalniczymi. Może to być niebezpieczne, ponieważ osiągnięta wartość podwójnie przekracza wartość zalecaną.

- Nawet po wyłączeniu maszyny, przemienniki nadal zawierają niebezpieczne napięcie szczytowe, które może być śmiertelnie.

OPARY I GAZY MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE

Przy spawaniu mogą powstawać opary i gazy niebezpieczne dla zdrowia. Unikać wdychania tych oparów i gazów. Aby ograniczyć wytwarzanie oparów, przed użyciem maszyny elementy przeznaczone do spawania należy wyczyścić z rdzy, smarów, oleju i farby.

- Podczas spawania należy trzymać głowę z dala od oparów.

- Unikać używania maszyny w miejscach bez wentylacji.

- Aby usunąć opary i gazy powstałe podczas spawania w pomieszczeniu zamkniętym, należy stosować urządzenia zasysające z filtrami lub otwierać okna i drzwi.

- Nie spawać w pobliżu miejsc wydobywania się węglowodorów chlorowanych, powstałych podczas odłuszczania lub rozpylania. Temperatura żaru i promieniowanie łuku mogą wchodzić w reakcję z oparami rozpuszczalników. Powoduje to powstanie

fogenu, wysoce toksycznego gazu, a także innych produktów drażniących.

- Nie przeprowadzać czynności spawania i cięcia metali pokrytych: cynkiem, ołowiem, kadmowanymi galwanicznie, chyba że powłokę zapobiegawczą usunięto z obszaru spawania, miejsce pracy jest dobrze wentylowane oraz, w razie konieczności, osoba obsługująca nosi maskę z filtrem. Powłoki oraz inne metale zawierające te elementy mogą wytworzyć podczas spawania toksyczne opary.

- Wystawienie osoby obsługującej na działanie oparów spawania należy okresowo sprawdzać, jak również skład i stężenie oparów oraz czas ekspozycji.

NAGROMADZENIE GAZÓW MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERTELNE ZMIANY PATOLOGICZNE

Zawór nieużywanej butli należy zawsze zamkniąć.

GORĄCE ELEMENTY MOGĄ SPOWODOWAĆ POWAŻNE POPARZENIA

Nie dotykać gorących elementów. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności na palniku spawalniczym, należy zaczekać, aż ostygnie.

- Zabezpieczyć siebie oraz inne osoby przed iskrami i gorącymi opałkami metalu.

NADMIERNE UŻYWANIE MASZINY MOŻE SPOWODOWAĆ JEJ PRZEGRZANIE

Pozostawić maszynę do ostygnięcia. Zredukować natężenie prądu lub cykl roboczy przed ponownym rozpoczęciem spawania. Żebra chłodzące są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania maszyny. Nie należy ich zasilać. Nie blokować przepływu powietrza w maszynie filtrami ani niczym innym.

HAŁAS MOŻE USZKODZIĆ SŁUCH

Poziom emisji hałasu zależy od warunków stanowiska roboczego oraz przeprowadzonych czynności regulacyjnych.

Osoba obsługująca musi kontrolować, czy poziom osobistego wystawienia na hałas "LEP,d" jest zbyt wysoki, tzn. czy osiąga wartość 80dB (A) lub więcej. W takim przypadku konieczne jest stosowanie odpowiednich urządzeń ochrony osobistej: stosować odpowiednie zatyczki do uszu lub słuchawki ochronne.

POLE MAGNETYCZNE MOŻE ZAKŁOCAĆ DZIAŁANIE ELEKTRYCZNYCH LUB ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE

- Osoby stosujące rozruszniki serca lub inne urządzenia medyczne, powinny trzymać się z dala.

- Użytkownicy urządzeń podtrzymujących życie powinni poradzić się lekarzem, zanim zbliżą się do obszaru pracy maszyny.

PROMIENIE ŁUKU GROŻĄ POPARZENIEM OCZU I SKÓRY

Łuk spawarki elektrycznej jest bardzo niebezpieczny z powodu silnego rozwinięcia promieniowania podczerwonego i nadfioletowego.

Operator musi być poinformowany o bezpiecznym użytkowaniu spawarki, o procesie zgrzewania kondensatorowego oraz powinien zostać poinformowany o zagrożeniach związanych z procedurą spawania łukowego, związanych z nim środkach ostrożności oraz postępowaniu awaryjnym.

(Patrz również „DYREKTYWA TECHNICZNA MKE CLC/TS 62081: INSTALACJA I UŻYWANIE SPAWAREK ŁUKOWYCH”).



- Nie patrzeć w światło łuku, jeśli oczy nie są zabezpieczone odpowiednią maską.



- Stosować maskę z odpowiednimi filtrami i nakładkami, zgodnymi z normami DIN, w celu ochrony oczu przed promieniowaniem UVA i UVB.




- Pod maską należy nosić odpowiednie okulary ochronne z osłonami bocznymi.

▪ Pracowników znajdujących się w pobliżu należy chronić za pomocą odpowiedniej niepalnej osłony i/lub poinformować ich o zakazie patrzenia w łuk oraz wystawiania się na promieniowanie łuku, gorące odpryski lub opałki metalu.




- Nie spawać w soczewkach kontaktowych.



OPIŁKI METALU LUB CZĄSTECZKI BRUDU MOGĄ USZKODZIĆ OCZY

Podczas spawania, cięcia, szczotkowania, szlifowania i stępienia ostrych krawędzi, mogą powstawać iskry oraz odpryski metalu. Po ostygnięciu spawanego elementu, mogą pojawić się odpryski zużłu.



SPAwanie i cięcie może spowodować pożar lub wybuch



- Nie spawać i nie ciąć pojemników lub rur, które mogą zawierać lub zawierały łatwopalne produkty płynne lub gazowe; sprawdzić, czy obszar roboczy został prawidłowo zrekultywowany.



- Nie używać spawarki do rombrażenia rur.
- Nie spawać ani nie ciąć zamkniętych pojemników, takich, jak: cysterny, beczki lub rury, chyba, że zostały prawidłowo przygotowanie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.



- Nie spawać w miejscach, w których w atmosferze mogą znajdować się łatwopalny kurz, gaz lub opary (np. opary benzyny).
- Nie spawać materiałów łatwopalnych; usuwać wszystkie materiały łatwopalne z obszaru roboczego przed przystąpieniem do spawania.



- Uważać na ewentualne płomienie, zawsze trzymać w pobliżu gaśnicę.
- Przed przystąpieniem do spawania pozbyć się zapalniczek i zapalek.



- Po zakończeniu pracy sprawdzić obszar roboczy pod kątem występowania iskier, żarzących się niedopałków i płomieni.



POJEMNIKI ZNAJDUJĄCE SIE POD CIĘNIENIEM, JAK NP. BUTLE GAZOWE, MOGĄ WYBUCHNĄĆ PODCZAS SPAWANIA

- Zabezpieczyć butle z gazem sprężonym przed przegrzaniem (również promieniami słonecznymi),

uderzeniami, uszkodzeniem, zużlem, płomieniami, iskrami i łukami elektrycznymi.

- Nie używać butli gazowych umieszczonych na powierzchni w pozycji horyzontalnej.



- Butle powinny zawsze stać pionowo i być przymocowane łańcuchem do podwozia lub nieruchomej podpory.



- Butle należy trzymać w bezpiecznej odległości od miejsca spawania łukowego lub cięcia oraz wszelkich źródeł ciepła, iskier lub płomieni.

- Nie zawiązać uchwytu elektrody do spawania wokół butli z gazem.

- Elektroda nie może dотykać butli.

- Używać wyłącznie butli z gazem sprężonym zawierających gaz ochronny, odpowiedni do danego procesu, a także prawidłowo działających regulatorów, przeznaczonych do zastosowanego gazu i ciśnienia. Wszystkie giętkie przewody, osprzęt itp. powinny być odpowiednio dobrane oraz utrzymane w dobrym stanie.

- Główie i twarz trzymać z dala od otworu wylotowego zaworu butli podczas otwierania tego zaworu.

- Nakrętki ochronne zaworu powinny zawsze znajdować się na miejscu i powinny być ręcznie dokręcone, poza sytuacjami, w których butla jest używana lub jest podłączona do użycia.

- Do podnoszenia i przenoszenia butli należy stosować odpowiednie wyposażenie, prawidłowe procedury oraz wymaganą liczbę osób.

- Przeczytać instrukcje umieszczone na butlach z gazem sprężonym i dołączonym wyposażeniu oraz postępować zgodnie z nimi.

ŁUK PLAZMOWY MOŻE POWODOWAĆ USZKODZENIA

Dlonie trzymać z dala od palnika. Zachować ostrożność podczas uruchamiania łuku pomocniczego. Łuk pomocniczy może spowodować poparzenia osoby obsługiująccej i/lub pracowników znajdujących się w pobliżu, a nawet przedziurawić ubranie ochronne. Maszyny do cięcia używać w odległości co najmniej 40 cm od ścian.


CZEŚCI RUCHOME MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE

Nie zbliżać się do potencjalnie niebezpiecznych części, takich, jak rolki, drzwiczki, panele, nakrętki i zabezpieczenia powinny znajdować się na swoich miejscach i być zamknięte.



DRUT DO SPAWANIA MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZEŃ CIAŁA

Nie wciskać przycisku palnika do momentu gotowości lub otrzymania polecenia. Nie kierować palnika w kierunku ciała swojego lub innych osób, podczas uziemiania drutu do spawania.



Podczas spawania i cięcia nie należy się rozpraszać. Należy zadbać o maksymalne skupienie. Unikać i/lub trzymać się z dala od ludzi lub urządzeń, mogących rozpraszać uwagę

PROMIENIOWANIE EMITOWANE PRZEZ WIELKĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ MOŻE WYWOŁYWAĆ ZAKŁOCENIA

Fale elektromagnetyczne mogą wywoływać zakłócenia w działaniu urządzeń elektrycznych, takich, jak: telewizory, telefony, karty magnetyczne, oprzyrządowanie, systemy transmisji danych, systemy telefoniczne, systemy zdalnego sterowania, rozruszniki serca, komputery oraz maszyny sterowane komputerowo – np. roboty. Nie zakładać zegarków, które mogłyby ulec uszkodzeniu przez wielką częstotliwość.



Używanie tej maszyny w obszarze mieszkalnym może wywoływać zakłócenia częstotliwości radiowej. W takich sytuacjach operator może zostać poproszony o przeprowadzenie czynności korekcyjnych.

W niniejszym podręczniku niemożliwe jest zaprezentowanie dokładnego rozwiązania, ze względu na różnorodność zaistniałych sytuacji. W takich przypadkach zaleca się rozpatrzenie potencjalnych zagrożeń w obszarze roboczym i zastosowanie dodatkowych ekranów lub filtrów, zgodnych z konkretnymi wymogami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku używania spawarki w miejscach i warunkach opisanych powyżej oraz w wyniku każdego innego nieodpowiedniego użytku.



ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA MOŻE USZKODZIĆ CZĘŚCI LUB ELEMENTY OBWODÓW ELEKTRONICZNYCH

Do przechowywania, przenoszenia i przewożenia kart elektronicznych należy używać antystatycznych toreb lub pudełek.

Używać maszyny w temperaturze otoczenia pomiędzy +5°C a +40°C.



Napraw oraz czynności konserwacyjne powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

Przeglądu i napraw powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel, używając wyłącznie oryginalnych części zamiennej i podlegających zużyciu. Jest to gwarancją bezpieczeństwa maszyny. Nieautoryzowane naprawy maszyny wykonywane przez niewykwalifikowany personel lub zastosowanie nieoryginalnych części zamiennej albo podlegających zużyciu, mogą stanowić zagrożenie dla techników i operatorów i są równoznaczne z utratą gwarancji producenta. Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować się do uwag i przestrzegać środków ostrożności wymienionych w niniejszej broszurze. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i rzeczy, spowodowane brakiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa, niewłaściwym lub niedorzecznym zastosowaniem maszyny lub


przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych innych niż opisane w akapicie dotyczącym konserwacji.

POPRAWNE USUNIECIE PRODUKTU



Ten znak naniesiony na produkt oznacza, że ten produkt nie może być zutylizowany tak jak odpady domowe w związku z możliwością zanieczyszczenia środowiska i możliwością zachorowania ludzi. W związku z tym użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego zutylizowania produktu oddzielając ten produkt od innych odpadów domowych przekazując ten produkt recyklingu w celu powtórnego wykorzystania niektórych elementów produktu.

W celu otrzymania niezbędnej informacji prosimy się zgłosić do odpowiedniego biura dostawcy.



Zróżnicowane składowanie produktów i opakowań umożliwia ponowne przetworzenie materiałów oraz ich ciągłe zastosowanie. Ponowne użycie przetworzonych materiałów promuje ochronę środowiska, zapobiega jego zanieczyszczeniu i redukuje zużycie surowców.


KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA ORAZ POWIAZANE PROBLEMY

Spawarka jest dostosowana do wymogów kompatybilności elektromagnetycznej, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że podczas spawania pojawia się zakłócenia urządzeń i/lub wyposażenia, działających w pobliżu. Łuk elektryczny powstaje podczas normalnej pracy, emitem pola elektromagnetyczne, mające wpływ na systemy operacyjne i instalacje. Operator powinien to rozważyć i następnie przedsiewziąć odpowiednie środki ostrożności podczas pracy w miejscach, w których takie zakłócenia elektromagnetyczne mogłyby wyrządzić szkodę ludziom lub przedmiotom (szpitale, laboratoria, osoby noszące urządzenia elektromedyczne, urządzenia telewizyjne, ośrodki przetwarzania danych, sprzęt i przyrządy zintegrowane bezpośrednio lub pośrednio z procesami przemysłowymi itp.) W niniejszym podręczniku niemożliwe jest zaprezentowanie dokładnego rozwiązania, ze względu na różnorodność zaistniałych sytuacji. W takich przypadkach zaleca się rozpatrzenie potencjalnych zagrożeń w obszarze roboczym i zastosowanie dodatkowych ekranów lub filtrów, zgodnych z konkretnymi wymogami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku używania spawarki w miejscach i warunkach opisanych powyżej oraz w wyniku każdego innego nieodpowiedniego użytku.

NEDERLANDS



Lees alle veiligheidsfuncties en instructies door, voordat het apparaat in gebruik wordt genomen



RISICO'S VERBONDEN AAN LAS- EN SNIJWERKZAAMHEDEN

INTRODUCTIE EN OVERZICHT

De meest voorkomende lasboogprocessen zijn:

- 1. "MMA";
- 2. "TIG";
- 3. "MIG";

De lasmachines bestaan uit twee types: transformers of omvormers (met of zonder polarity output). De eerste heeft beperkte controlefuncties, de tweede heeft een groot aantal instellingsmogelijkheden.

ACCESOIRES

Afhankelijk van het model, kan het apparaat worden uitgerust met:

- "PM" – aarde klemkabel;
- "PPE" – elektrode houderkabel;
- "CP_EURO" – polariteit van toorts voor lassen met lasdraad;
- "T_EURO" – continue las toortsdraad;
- "T_TIG" – lastoorts "TIG",
- Masker of helm,
- Gaspip,
- Manometer,

PROCES "MMA"

Wanneer twee metalen worden gelast met een vulmetaal, wordt de versmelting verkregen met een elektrische boog. De vulstoffen zijn elektroden of met metaal beklede staven met deoxidizer.

Voor lasapparaten met uitvoer polariteit aansluiting "PPE" en "PM" in:

- "PD" wanneer elektroden worden gebruikt met acid lining of rutile lining.
 - "PI" wanneer elektroden worden gebruikt met basis coating of celluloid.
- Voor andere typen, zie wat wordt aangegeven door de fabrikant van de elektroden.

De omvormer lasmachines hebben de volgende automatische functies:

"HOT START": de startstroom bij een hogere waarde dan de beginwaarde. Dit helpt de lasboog ontstekend.

"ARC FORCE": Om te voorkomen dat de elektrode die de las nadert snel kortsluiting veroorzaakt; de elektronische apparatuur verhoogt de spanning van de lasboog automatisch om dat te voorkomen;

"ANTI STICK": de spanningswaarde daalt onmiddellijk tot het een waarde bereikt waarbij het mogelijk is deze van de smelt te verwijderen.

De werking van de installatie en de elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd terwijl de lasmachine uitslaat en de netspanning is losgekoppeld. De verbindingen moeten worden uitgevoerd door ervaren personeel.

MONTAGE BESCHERMEND MASKER (fig 1)

MONTAGE VOOR LASKABEL – "PPE" (fig 2)

MONTAGE VOOR LASKABEL – "PM" (fig 3)

PROCES "TIG"

In TIG-lassen wordt de warmte opgewekt door de elektrische boog tussen een non-consumable elektrode (wolfram) en het te lassen werkstuk door de stroom van een inert gas (meestal argon: Ar 99.5). De wolfram-elektrode wordt ondersteund door een toorts geschikt voor het versturen van de lasstroom en bescherming van de elektrode zelf en het smeltbad van atmosferische oxidatie door de stroom van een inert gas (meestal argon: Ar 99.5) die uit het keramische mondstuk vloeit

Voor de lassers met uitvoer polariteit aansluiting "T_TIG" en "PM" in "PD" of "PI" relatief tot het type materiaal dat gelast moet worden, moet meestal contact worden opgenomen met de beheerder van het distributienetwerk:

PROCES "MIG"

Lassen "MIG" wordt onderscheiden in:

- **"MIG GAS"**: het gebruikte materiaal is een metaal in de vorm van een draad en de desoxydatie en een gas, meestal CO₂, argon of CO₂+argon.
- **"MIG NO-GAS"**: de draad bevat binnenin de dioxidiser.

Voor de lasapparatuur met uitgang polariteit aansluiting "CP_EURO" en "PM" in:

- "PI", bij het lassen in "MIG GAS";
- "PD", bij hetlassen in "MIG NO-GAS".

De omvormer lassers kunnen de volgende automatische functies hebben;

• **"MIG PULSE"**: Moduleert de laskracht over de tijd, afhankelijk van de frequentie en de puls. Bijvoorbeeld, als de frequentie 50Hz en de impuls 15% is, dan heeft het:

- Totale tijd 20ms (1s/50Hz);
- Puls tijd 3ms (20ms*15%).

MONTAGE DRAAD

Open de klep, plaats de spoel op de haspel van de draad en steek de draad in de draadaanvoereenheid (Fig. 4). Op de haspel is een pal om de draad altijd op zijn plaats te houden.

Snij de eerste 10 cm (4 inch) van de draad. Zorg ervoor dat er geen verontreinigingen of vervorming is aan het afgesneden punt.

Open de verstelbare arm van de draadaanvoer en steek de draad in de draadgeleider via de groef van de invoerrol en steek de draad vervolgens weer in de tweede geleider.

De druk bijstellen door de speciale schroef. Als de draad de neiging heeft af te rollen, de druk aanpassen met de speciale schroef. Als de koppeling overmatige wrijving veroorzaakt en het aandrijfwielen de neiging heeft te glijden, dan deze verlagen tot de draad gelijkmatig loopt.

MONTAGE VAN CILINDER EN GAS AFSTELLING

Plaats de gascilinder verticaal op de cilinderdeur; zodanig plaatsen dat het met een ketting en karabijnhaak kan worden vastgezet. Zie fig. 5A. Schroef de manometer op de gascilinder en klem de klik de slang op de manometer en magneetventiel met een riem. Zie figuur 5B.

Het gas instellen tussen 5 en 25 liter/minuut.

ONDERHOUD

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door onze erkende Service

Centers, of rechtstreeks door de fabrikant via de eigen klantenservice.

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Voor de installatie van het systeem, of het verrichten van iedere andere handeling met het systeem, is het raadzaam dat u deze handleiding aandachtig doorleest en contact opneemt met de distributeur of rechtstreeks met de fabrikant voor verduidelijkingen die eventueel nodig kunnen zijn.

De generator, hoewel gebouwd volgens de geldende voorschriften, kunnen elektromagnetische storingen of verstoring van telecommunicatiesystemen (telefoon, radio, televisie) of controle- en beveiligingssystemen veroorzaken. Lees de volgende instructies om interferentie te voorkomen of te minimaliseren:

Om te voldoen aan de IEC 61000-3-11 vereiste (Flicker), adviseren wij de aansluiting van lasapparatuur op een voedingsnetwerk met een lagere impedantie van Zmax = 0,24ohm.

Het lassen is niet binnen de eisen van IEC 61000-3-12. Als het apparaat is aangesloten op een openbaar netwerk, is het de verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker om de mogelijkheid te controleren van de aansluiting of dat u contact moet opnemen met de beheerder van het netwerk.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het installeren en gebruik van de lasboogapparatuur volgens de instructies van de fabrikant. Als elektromagnetische storingen worden gedetecteerd, dan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de booglasapparatuur om de situatie op te lossen met de technische hulp van de fabrikant. De generator niet wijzigen zonder toestemming van de fabrikant.

Voordat u lasboogapparatuur installeert, moet de gebruiker een evaluatie maken van de mogelijke elektromagnetische problemen in de omgeving.

Het volgende moet in acht worden genomen:

- 1) Voedingskabels, controle kabels, signalering- en telefoonkabels in de nabijheid van de lasboogapparatuur;
- 2) Radio en televisie zenders en ontvangers;
- 3) Computer en andere controle-apparatuur;
- 4) Apparatuur die kritisch is voor de veiligheid en de bewaking van industriële apparatuur.
- 5) Medische apparatuur van de mensen in de omgeving, voor ondermeer het gebruik van pacemakers en gehoorapparaten.
- 6) Apparatuur die wordt gebruikt voor kalibratie of metingen;
- 7) De elektromagnetische immunité van andere apparatuur in de omgeving. De gebruiker moet ervoor zorgen dat andere apparatuur die in de omgeving wordt gebruikt elektromagnetische compatibel is. Dit kan extra beschermingsmaatregelen vereisen;
- 8) Sommige problemen hebben eenvoudige oplossingen; laswerk en snijprocedure kunnen uitgevoerd worden op een tijdstip dat andere apparatuur niet wordt gebruikt.

De grootte van de betreffende omgeving zal afhangen van de structuur van het gebouw en andere activiteiten die er plaatsvinden.

Openbare stroomnetwerken

Lasboogapparatuur moet worden aangesloten op het openbare stroomnet volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Als interferentie optreedt, kan het nodig zijn extra voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het filteren van het openbare stroomnet. Er dient rekening te worden gehouden met afscherming van de voedingskabel van permanent geïnstalleerde lasboogapparatuur, met een metalen leiding of dergelijke bescherming.

De afscherming moet worden aangesloten op de stroombron voor de lasapparatuur zodat een goed elektrisch contact behouden blijft tussen de leiding en de lasstroombron.

Onderhoud

De apparatuur moet regelmatig onderhoud ondergaan volgens de instructies van de fabrikant. De bekleding en eventuele toegang daarbinnen moet goed gesloten zijn tijdens het lassen en snijprocedure. Geen enkel deel van de generator mag worden veranderd of bewerkt, met uitzondering van wijzigingen die door de fabrikant en zijn goedgekeurd en uitgevoerd door personen die door de fabrikant zijn geautoriseerd. Met name de lasboogafstand van het werkstuk en de stabilisatieapparaten moeten worden ingesteld en aangehouden volgens aanbevelingen van de fabrikant*.

Laskabels

De laskabels moeten zo kort mogelijk worden gehouden en zo dicht mogelijk bij elkaar worden geplaatst, op of vlakbij de vloer.

Aarding van het werkstuk

Een verbinding die het werkstuk met aard kan in sommige gevallen de emissie reduceren. Voorkomen moet worden dat de aarding van het werkstuk gevraagd voor gebruikers oplevert of elektrische apparatuur beschadigt. Indien nodig, dient de aansluiting van het werkstuk met aarde gemaakt te worden met een directe verbinding met het werkstuk, maar in sommige landen waar directe verbinding niet is toegestaan moet de aansluiting worden gemaakt met een passende capacitante op basis van landelijke voorschriften.

Screening en afscherming




Screening en afscherming van andere kabels en apparatuur in de omgeving kan problemen van interferentie verlichten. Screening van de gehele lasruimte kan overwogen worden voor speciale toepassingen.

Dit is een A klasse lasmachine, ontworpen voor industriële toepassingen: gebruik in sommige omgevingen kan invloed hebben op de elektromagnetische compatibiliteit.
Het juiste gebruik van de lasmachine is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

TECHNISCHE GEGEVENS


De gegevens over de prestaties van de lasmachine worden getoond op het typeplaatje met de volgende betekenis (Fig 6 A-B-C):

- 1) Fabrikant
- 2) Model
- 3) Serienummer
- 4) Symbool voor lasstroombron, bijvoorbeeld:

-  Enkelfasige transformator
-  Driefasen transformator-gelijkrichter
-  Enkelfasige of driefasen en statische frequentie-omvormer-transformator gelijkrichter
-  Inverter stroombron met AC en DC-uitgang


5) Zie de normen waarin wordt bevestigd dat de lasstroombron voldoet aan hun eisen

6) Lasproces symbool, voor bijvoorbeeld:



7) Symbool  voor de voeding van laswerkzaamheden uitgevoerd in een omgeving met een verhoogd risico op een elektrische schok

8) Lasstroom symbol voor bijvoorbeeld



9) Uitvoering van het lascircuit:

- U_0 : maximum voltagevacuüm
- I_2/U_2 : stroom en spanning corresponderend genormaliseerd, die tijdens het lassen geleverd kan worden door de lasmachine
- I_{2min}/I_{2max} : nominale minimum/maximum lasstroom
- U_{2min}/U_{2max} : minimum/maximum laadspanningminimum/maximum lasspanning
- X: inschakelduur
- MIN A / V - MAX A / V: geeft het bereik van de lasspanning aan die correspondeert met de boogspanning
- Nominaal maximale lastijd in continue modus t_{ON} (max) op de nominale maximale lasstroom bij een omgevingstemperatuur van 20 °C (uitgedrukt in minuten en seconden)
- Nominaal maximale lastijd bij intermitterende modus Σt_{ON} op de nominale maximale lasstroom bij een omgevingstemperatuur van 20 °C gedurende een ononderbroken tijd van 60 min (uitgedrukt in minuten en seconden)
- t_w : Tijd tussen de reset en de set van de thermische beveiliging apparaat
- t_r : Tijd tussen de set en de reset van het thermische beveiliging apparaat

10) Technische gegevens van voedingskabel:

- U_1 : Wisselspanning en frequentie geleverd aan de lasmachine
- I_{1MAX} : Maximale opgenomen voeding van de kabel
- I_{1EFF} : Werkelijke voeding

11) Symbool van de voedingskabel , mogelijke waarden zijn:
1 ~ Enkel-fasige wisselspanning,

3 ~ Drievoudige fase wisselstroomspanning

12) Beschermingsklasse

13) Symbool voor klasse II apparatuur

14) Symbolen verwijzen naar veiligheid

symbolen en cijfers, de exacte waarden van de technische gegevens van de lasmachine in uw bezit moeten direct op het typeplaatje van de lasser zelf zijn opgenomen.

- t_r : Tijd tussen de set en de reset van het thermische beveiliging apparaat
- 10) Technische gegevens van voedingskabel:
- U_1 : Wisselspanning en frequentie geleverd aan de lasmachine
- I_{1MAX} : Maximale opgenomen voeding van de kabel
- I_{1EFF} : Werkelijke voeding

11) Symbool van de voedingskabel , mogelijke waarden zijn:
1 ~ Enkel-fasige wisselspanning,

3 ~ Drievoudige fase wisselstroomspanning

12) Beschermingsklasse

13) Symbool voor klasse II apparatuur

14) Symbolen verwijzen naar veiligheid

OPMERKING: Het voorbeeld van de afbeelding toont de betekenis van symbolen en cijfers, de exacte waarden van de technische gegevens van de lasmachine in uw bezit moeten direct op het typeplaatje van de lasser zelf zijn opgenomen.



De getoonde symbolen worden gebruikt in het boekje om de aandacht te trekken en om mogelijke risico's voor de bediener te identificeren. Wanneer het symbool links wordt weergegeven, volg dan altijd zorgvuldig de instructies op, om het aangegeven risico te vermijden. Waarschuwing, deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en dient gedurende de gehele levensduur hiervan bewaard te worden.

Houd tijdens het werken met dit apparaat andere mensen uit de buurt, in het bijzonder kinderen.

Bescherm uzelf en anderen.

ELEKTRISCHE SCHOKKEN KUNNEN DODEN

Vermijd direct contact met het lascircuit: de rustspanning die door het lasapparaat wordt geleverd kan zeer gevaarlijk zijn. De elektrode of de laskabel, de ruimte bij de geleiderol en alle metalen onderdelen die de laskabel raken staan onder spanning wanneer het apparaat aan is. Verkeerde installatie of aarding van het apparaat leveren risico's op. De elektrische installatie dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.

- Draag geschikte kleding, indien mogelijk zonder uitpuilende zakken. Draag veiligheidsschoenen en bedekking voor het hoofd. Vermijd synthetische kleding.



- Draag droge lashandschoenen zonder gaten.



- Plaats het lasapparaat stabiel op het werkoppervlak, met een maximale helling van 15%.



- Isoleer uzelf van het werk en de vloer d.m.v. droge isolatie. Zorg ervoor dat de isolatie groot genoeg is om het hele gebied te bedekken waarin u fysiek contact met het werk en de vloer kunt hebben.



- Gebruik het apparaat niet in een zeer vochtige omgeving. Als dit niet mogelijk is zorg er dan voor dat de schakelaar en de reddingslijnen efficiënt zijn.



- Onthoud dat als het regent dat het apparaat is beveiligd tegen spatwater, maar niet tegen waterstralen of inslaande regen; ontkoppel het apparaat van het lichtnet.



- Zorg ervoor dat de werkplek is voorzien van een goede aardansluiting. Zorg dat voordat enige elektrische aansluiting wordt gemaakt, dat de aansluitgegevens van het lasapparaat overeenkomen met de beschikbare netspanning en frequentie op de locatie waar het apparaat wordt aangesloten.



- Het aansluiten, onderhouden en de reparatie van laskabels dienen alleen uitgevoerd te worden wanneer het apparaat uit is en het is ontkoppeld van het lichtnet.



- Schakel het apparaat uit en ontkoppel het van het lichtnet voordat de versleten onderdelen van de toorts worden vervangen.

- Er dient een passend stopcontact beschikbaar te zijn voor de stekker voor de netaansluiting.

Vermijd te allen tijde om de stekker aan te passen.

OPMERKING: Het voorbeeld van de afbeelding toont de betekenis van



- Gebruik geen beschadigde kabels, of kabels die dunner zijn dan vereist, of die verkeerd zijn verbonden. Houd kabels droog, schoon en afgeschermd tegen hete metalen vonken.

▪ Het netsnoer dient niet gebruikt te worden voor andere dan de voorgeschreven doeleinden, vooral niet voor het dragen van het apparaat. Zorg dat de kabel buiten het bereik blijft van hitte, olie of scherpe kanten. Controleer de kabel regelmatig om mogelijke beschadigingen of beschadigde draden te ontdekken. Vervang beschadigd kabels onmiddellijk – onbedekte draden kunnen dodelijk zijn.



- Wikkel de aardkabel, de kabel van de toorts of het netsnoer niet om uw lichaam.



- Steek geen metalen draden in de luchtopeningen.
- Raak de elektrode niet aan wanneer hij contact maakt met het werkstuk. Raak nooit gelijktijdig elektrisch hete onderdelen van elektrodehouders aan die zijn verbonden met twee lasapparaten. Vermijd dat twee mensen gelijktijdig met hetzelfde apparaat werken. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het lasapparaat niet wordt gebruikt.
- Wanneer meer dan één lasapparaat aan hetzelfde werkstuk werkt, of wanneer twee lassers werken aan verschillende werkstukken die elektrisch gekoppeld zijn, kan dit leiden tot een gevaarlijke accumulatie van ruststromen tussen twee verschillende elektrodehouders of toortsen, omdat de bereikte waarde twee keer zo hoog is als de voorgeschreven waarde.
- **Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld bevatten omvormers nog steeds een gevaarlijke residuale spanning die dodelijk kan zijn.**



DAMPEN EN GASSEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN

Bij lassen kunnen dampen en gassen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Vermijd het inademen van deze dampen en gassen. Ontdoe voor het lassen de te lassen delen van roest, vet, olie en verf, om het vrijkomen van dampen zo veel mogelijk te beperken.



- Houd uw hoofd uit de dampen tijdens het lassen.
- Vermijd het gebruik van dit apparaat in niet-geventileerde plaatsen.
- Gebruik ventilatoren met filters en/of open ramen en deuren voor het afvoeren van dampen en gassen die vrijkomen bij het lassen in kleine ruimtes.
- Las niet op plaatsen waar gechloreerde koolwaterstoffen vrijkomen van ontvettings-, reinigings- of sproeiwerkzaamheden. De hitte en straling van de vlamboog kunnen reageren met de dampen van oplsmiddelen waardoor zeer giftig fosgeengas en andere irritante producten gevormd kunnen worden.
- Voer geen las- en snijwerkzaamheden uit op gecoate materialen, zoals verzinkt, gelood of met cadmium bekleed staal, tenzij eerst de coating wordt verwijderd van het te lassen gedeelte, de werkplek goed wordt geventileerd en, indien nodig, de bediener een respirator draagt. Coatings en andere metalen die deze elementen bevatten, kunnen giftige dampen afgeven bij het lassen.
- Het blootstellen van de bediener aan gasdampen dient periodiek gecontroleerd te worden, waarbij de samenstelling en de concentratie van de dampen en de duur van de blootstelling in overweging genomen dienen te worden.




GASLEKKAGES KUNNEN DODELIJK LETSEL VEROORZAKEN
Sluit altijd de afsluiter van de fles wanneer deze niet wordt gebruikt.



HETE ONDERDELEN KUNNEN ERNSTIGE VERBRANDINGEN VEROORZAKEN
Raak hete onderdelen niet aan. Wacht totdat de toorts afgekoeld is voordat u hem aanraakt, of er enige werkzaamheden aan verricht.



- Bescherf uzelf en anderen tegen vonken en heet metaal.



HET APPARAAT KAN OVERVERHIT RAKEN DOOR OVERMATIG GEBRUIK
Laat het apparaat afkoelen. Verlaag de stroom van de werkcyclus voordat u weer begint met lassen. De ventilatieopeningen zijn zeer belangrijk voor de juiste werking van het apparaat. Dek ze niet af. Belemmer de luchtstroom door het apparaat niet met filters of andere voorwerpen.



LAWAAI KAN HET GEHOOR BESCHADIGEN


De hoeveelheid lawaai is afhankelijk van de omstandigheden op de werkplek en de te maken aanpassingen. De bediener dient te controleren of het niveau van persoonlijke dagelijks blootstelling "PDB" te hoog is, met andere woorden 80dB (A) of meer. In een dergelijk geval is het verplicht om afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken: gebruik geschikte oordoppen of oorkappen van het voorgeschreven model.



MAGNETISCHE VELDEN KUNNEN INTERFEREREN MET VITALE ELEKTRISCHE OF ELEKTRONISCHE APPARATEN



- Mensen die gebruik maken van pacemakers of andere medische apparatuur dienen uit de buurt te blijven.



- Gebruikers van vitale apparatuur dienen hun arts te raadplegen voordat zij in de buurt mogen komen van gebieden waar deze apparatuur wordt gebruikt.

STRALING VAN VLAMBOGEN KUNNEN VERBRANDINGEN AAN OGEN EN HUID VEROORZAKEN

De vlamboog van elektrisch lassen is zeer gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheid vrijkomende infrarode en ultraviolette straling. Bedienars dienen zich bewust te zijn van een veilig gebruik van het lasapparaat, het lasproces waarbij condensatoren ontladen worden en dienen tevens op de hoogte te zijn van de risico's die verbonden zijn aan procedures met het lassen met vlamboog, de hieraan verbonden beschermingsmaatregelen en noodprocedures. (Zie ook "TECHNISCHE AANWIJZING IEC 62081": INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN VLAMBOOG LASAPPARATEN).



- Kijk niet in het licht van de vlamboog als uw ogen niet zijn beschermd door een geschikt masker.


- Gebruik een masker met geschikte filters en afdekplaten volgens DIN, om uw ogen te beschermen tegen UVA- en UVB-straling.



- Draag onder het masker een geschikte veiligheidsbril met laterale bescherming.


Bescherm ander personeel in de omgeving met geschikte, niet brandbare schermen en/of laat hen niet in de flamboog kijken of zichzelf blootstellen aan de straling van de flamboog of aan hete vonken of metaal.

- Las niet wanneer u contactlenzen draagt.



RONDVLIEGENDE METALEN DELEN OF VUIL KUNNEN DE OGEN BESCHADIGEN

Bij las-, snij-, borstel-, slijp- en verzinkbewerkingen komen vonken en spanen vrij. Wanneer een gelast onderdeel afgekoeld is worden slakken gevormd.



LAS- EN SNIJBWERKINGEN KUNNEN BRAND OF EXPLOSIES VEROORZAKEN



Las of snij niet aan of in houders of pijpen die brandbare vloeistoffen of vluchige producten bevatten of hebben bevat. Zorg ervoor dat de werkplek op de juiste wijze is gereinigd.

Gebruik het lasapparaat niet om pijpen te ontduoien. Las of snij niet aan of in gesloten houders, zoals tanks, vaten of pijpen, tenzij ze op de juiste wijze zijn voorbereid in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.

Las niet wanneer de omgeving brandbaar stof, gas of dampen (bijv. benzinedampen) kan bevatten.



Las niet in de buurt van brandbare materialen; verwijder alle mogelijke brandbare materialen van de werkplek voordat u begint te lassen.



Kijk uit voor eventuele branden, houd altijd een brandblusser bij de hand.

Zorg dat u geen aanstekers of lucifers bij u hebt voordat u begint met enige laswerkzaamheden.



Controleer het gebied zodra u de werkzaamheden hebt voltooid en zorg ervoor dat er geen vonken, brandende sintels en vlammen meer te zien zijn.



HOLDERS ONDER DRUK, ZOALS CILINDERS, VATEN ENZ. KUNNEN EXPLODEREN ALS ER AAN GELAST WORDT.

Bescherm cilinders met gecomprimeerd gas tegen overmatige hitte (inclusief zonnestralen) slagen, schade, slakken, vlammen vonken en elektrische vlamboogen.

Gebruik geen gascilinders die in horizontale positie zijn geplaatst.



Zorg ervoor dat cilinders altijd rechtop staan en met een ketting zijn vastgezet aan een laswagen of vast rek.

Houd cilinders op veilige afstand van vlambooglas- of snijbewerkingen en andere hittebronnen, vonken of vlammen.



Wikkel nooit een lastoorts om een gascylinder.

Laat nooit een elektrode een cilinder raken.

Gebruik alleen gascilinders die het juiste beschermende gas voor het toegepaste proces met de geschikte regelaars voor het gebruikte gas en de gebruikte druk. Alle slangen en koppelingen dienen geschikt te zijn voor de toepassingen en in goede staat gehouden te worden.

Houd uw hoofd en gezicht weg van de uitlaatopening van de kraan van de cilinder wanneer u deze opent.

Er dienen altijd beschermkappen aanwezig te zijn op de kranen en die dienen handvast te worden aangedraaid, behalve wanneer de cilinder in gebruik is of is aangesloten voor gebruik.

Gebruik de geschikte apparatuur, de juiste procedures en het vereiste aantal mensen om cilinders op te tillen en te verplaatsen.

Lees de instructies op gascilinders en bijbehorende apparatuur, en volg deze op.

PLASMA VLAMBOOG KAN SCHADE VEROORZAKEN

Houd uw handen uit de buurt van de toorts. Wees voorzichtig wanneer u de ontstekingsboog activeert. De ontstekingsboog kan brandwonden toebrengen aan de bediener en/of personeel in de buurt en zelfs gaten veroorzaken aan veiligheidskleding.

Gebruik het snijapparaat tenminste 40 cm verwijderd van wanden.




BEWEGENDE ONDERDELEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN

Blijf uit de buurt van potentieel gevaarlijke onderdelen, zoals rollers. Houd deuren, panelen, kappen en beschermingen altijd gesloten.

DE LASDRAAD KAN VERWONDINGEN VEROORZAKEN

Druk niet op de knop van de toorts totdat u hiervoor klaar bent, of totdat u hiertoe opdracht ontvangt. Richt de toorts niet op uw lichaam of op andere mensen terwijl u de laskabel aardt.



Laat uzelf tijdens las- en snijwerkzaamheden niet afleiden. Richt uw maximale aandacht op uw werk. Vermijd mensen of apparatuur die de aandacht af kunnen leiden, en/of houd ze uit de buurt.



UITGEZONDEN HOOGFREQUENTE STRALING KAN INTERFERENTIE VEROORZAKEN


Elektromagnetische golven kunnen interfereren met de werking van elektronische apparaten, zoals televisies, telefoons, magnetische kaarten, instrumenten, systemen voor gegevensoverdracht, telefoonsystemen, afstandsbedieningen, pacemakers, computers en apparatuur die d.m.v. computers wordt bestuurd, zoals robots. Draag geen horloges die door hoge frequenties beschadigd zouden kunnen worden.



Het gebruik van dit apparaat in woonwijken kan interferentie veroorzaken in radiofrequenties. In een dergelijk geval kan de bediener gevraagd worden corrigerende maatregelen te nemen.

Het is niet mogelijk om in deze handleiding exacte oplossingen aan te geven voor het nemen van (voorzorgs)maatregelen, omdat dit sterk afhangt van de omstandigheden en voorschriften. In zulke gevallen is het aan te bevelen om de potentiële risico's van de werkplek te onderzoeken en om extra schermen of filters te gebruiken, afhankelijk van de specifieke behoeften. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van het lasapparaat in gebieden en onder omstandigheden zoals hierboven vermeld, of door enig ander onjuist gebruik.





**STATISCHE ELEKTRICITEIT KAN ONDERDELEN OF
COMPONENTEN VAN ELEKTRONISCHE CIRCUITS
BESCHADIGEN**

Gebruik antistatische tassen of bakken om elektronische kaarten te verpakken of te vervoeren.



Gebruik het apparaat in een omgeving met een temperatuur tussen +5°C en +40°C.

Onderhouds- of reparatiwerkzaamheden aan het apparaat mogen alleen uitgevoerd worden door bevoegd personeel.


Het onderhoud en de reparaties dienen uitsluitend uitgevoerd te worden door bevoegd personeel en met gebruikmaking van originele reservedelen en verbruiksartikelen. Dit draagt bij aan de veiligheid van het apparaat. Onbevoegde reparaties die uitgevoerd worden door niet gekwalificeerd personeel of het gebruik van niet-originele reservedelen en verbruiksartikelen kan gevaar opleveren voor de technici en bedienaars en zal de garantie van de fabrikant te niet doen. Volg de aanwijzingen en voorzorgsmaatregelen die opgenomen zijn in dit boekje op voor uw eigen veiligheid.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor ongelukken die plaats vinden met mensen of voorwerpen, die veroorzaakt zijn door het niet naleven van veiligheidsvoorschriften, het onjuiste of ongerijmde gebruik van het apparaat, of door onderhoud dat anders is uitgevoerd dan zoals is voorgeschreven in de onderhoudsparagraaf.

JUISTE AFVOER VAN HET PRODUCT



Deze markering op het product en de documentatie geeft aan dat dit soort producten niet afgevoerd mag worden met het huishoudelijk afval na het einde van zijn levensduur, om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen. De klant wordt verzocht om het apparaat af te geven aan het daartoe bestemde verzamelpunt, en het gescheiden te houden van andere soorten afval, zodat de componenten op een verantwoorde wijze hergebruikt kunnen worden. De klant wordt verzocht om contact op te nemen met de lokale leverancier voor alle relevante informatie over het gescheiden inzamelen en hergebruik van dit soort producten.




De gescheiden inzameling van producten en van gebruikte verpakkingen zorgt ervoor dat materialen hergebruikt kunnen worden voor doorlopend gebruik. Het hergebruiken van gerecyclede materialen bevordert de bescherming van het milieu, voorkomt vervuiling en reduceert de behoefte aan nieuwe grondstoffen.

ELECTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT EN RELEVANTE PROBLEMEN

Het lasapparaat dient te voldoen aan de eisen van elektromagnetische compatibiliteit. De mogelijkheid bestaat echter dat zich tijdens de laswerkzaamheden interferentie voordoet met apparatuur en/of uitrusting in de directe omgeving. De elektrische vlamboog die ontstaat tijdens normaal bedrijf zendt elektromagnetische straling uit die vaak werkende systemen en installaties beïnvloeden. De bedienaar dient dit in overweging te nemen en alle voorzorgsmaatregelen te nemen bij het werken in ruimtes waar dergelijke elektromagnetische interferentie schade zou kunnen veroorzaken aan mensen of voorwerpen (hospitalen, laboratoriums, dragers van elektramedische apparatuur, TV-studio's, gegevensverwerkingcentra, apparatuur en instrumenten die direct of indirect zijn geïntegreerd in industriële processen enz.). Het is niet mogelijk om in deze handleiding exacte oplossingen aan te geven voor het nemen van voorzorgsmaatregelen, omdat dit sterk afhangt van de omstandigheden en voorschriften. In zulke gevallen is het aan te bevelen om de potentiële risico's van de werkplek te onderzoeken en om extra schermen of filters te gebruiken, afhankelijk van de specifieke behoefte. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van het lasapparaat in gebieden en onder omstandigheden zoals hierboven vermeld, of door enig ander onjuist gebruik.



Перед началом работы ознакомьтесь с правилами безопасности!



РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА СВАРКИ И РЕЗКИ

ВВЕДЕНИЕ И ОБЗОР

Наиболее распространенными методами дуговой сварки являются:

1. **"MMA"** (ручная дуговая сварка);
2. **"TIG"** (сварка вольфрамовым электродом в инертном газе);
3. **"MIG/MAG"** (сварка металлической проволокой в среде защитного газа);

Сварочные аппараты бывают двух типов: трансформаторного или инверторного (с полярным выходом или без него). Первый тип имеет ограниченные возможности управления, а второй допускает регулировки в широком диапазоне.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В зависимости от модели, сварочный аппарат может оснащаться:

- **"PM"** – кабель с зажимом массы;
- **"PPE"** – кабель с держателем электрода;
- **"CP_EURO"** – полярность сварочной горелки для работы со сварочным проводом;
- **"T_EURO"** – полярность сварочной горелки для работы со сварочным проводом;
- **"T_TIG"** – сварочная горелка для **"TIG"**;
- Мaska или шлем сварщика,
- Газовый шланг,
- Газовый редуктор,
- Комплект колес,
- Кордщетка-молоток.

Если в комплект поставки входят принадлежности **"PPE"**, **"CP_EURO"**, **"T_TIG"** и **"PM"**, их можно подключить к:

- **"PD"** – при прямой полярности, т.е. **"PPE"**, **"CP_EURO"** или **"T_TIG"** к отрицательному полюсу (-), а **"PM"** - к положительному полюсу (+);
- **"PI"** – при обратной полярности, т.е. **"PPE"**, **"CP_EURO"** или **"T_TIG"** к положительному полюсу (+), а **"PM"** - к отрицательному полюсу (-).

МЕТОД СВАРКИ "ММА"

При соединении двух металлов присадочным материалом происходит плавление за счет электрической дуги. Присадочными материалами являются электроды, т.е. металлические стержни с покрытием из раскислителя этого материала.

Для сварочных аппаратов с выходной полярностью соедините **"PPE"** и **"PM"** с:

- **"PD"**, когда используются электроды с кислым или рутиловым покрытием.
- **"PI"**, когда используются электроды с основным или целлюзальным покрытием.

Для других типов см. указания производителя электродов.

Сварочный аппарат инверторного типа отличается следующими встроенными функциями:

"HOT START" (ГОРЯЧИЙ ЗАПУСК): величина начального тока превышает установленную величину. Это помогает зажечь дугу.

"ARC FORCE" (ФОРСИРОВАНИЕ ДУГИ): Устраняет ситуацию, когда электрод слишком быстро приближается к сварочной ванне и создает короткое замыкание; для предотвращения этого электронное оборудование автоматически увеличивает силу тока сварочной дуги;

"ANTI STICK" (ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРИЛИПАНИЯ ЭЛЕКТРОДА): сила тока немедленно сокращается до величины, позволяющей извлечь электрод из расплава.

Операции по установке и электрическим подключениям сварочного аппарата должны выполняться на выключенном оборудовании, отключенным от силового электропитания. Соединения должны производиться опытным персоналом.

СБОРКА ЗАЩИТНОЙ МАСКИ (рис. 1)

СБОРКА СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ – **"PPE"** (рис. 2)

СБОРКА СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ – **"PM"** (рис. 3)

МЕТОД СВАРКИ "TIG"

Сварка методом TIG предполагает образование тепла за счет электрической дуги между неплавящимся электродом (вольфрам) и свариваемой деталью в среде инертного газа (обычно аргон: Ar 99.5). Вольфрамовый электрод дополняется горелкой, обеспечивающей передачу сварочного тока и защиту самого электрода вместе со сварочной ванной от окисления атмосферным воздухом за счет потока инертного газа (обычно аргон: Ar 99.5), выходящего из керамического сопла.

Для сварочных аппаратов с выходной полярностью подключите **"T_TIG"** и **"PM"** к **"PD"** или **"PI"** в зависимости от типа свариваемого материала, за дополнительными разъяснениями следует обратиться к менеджеру торговой сети.

МЕТОД СВАРКИ "MIG/MAG"

Сварка **"MIG/MAG"** отличается следующим особенностями:

- **"MIG/MAG GAS"**: используемым материалом является металлическая проволока, а защитой от окисления - газ, обычно CO₂, аргон или CO₂+argon.
- **"MIG NO-GAS"**: используется порошковая или флюсовая проволока.

Для сварочных аппаратов с выходной полярностью соедините **"CP_EURO"** и **"PM"** с:

- **"PI"**, при сварке методом **"MIG/MAG GAS"**;
- **"PD"**, при сварке методом **"MIG NO-GAS"**.

Сварочный аппарат инверторного типа отличается следующими возможностями:

- **"MIG PULSE"**: Модулирование выходного тока по времени, в зависимости от частоты и импульса. Например, для частоты 50 Гц и импульса 15% будет установлено:
 - Общее время 20 мс (1 с/50 Гц);
 - Длительность импульса 3 мс (20 мс*15%).

УСТАНОВКА КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ

Откройте дверцу и установите катушку с проволокой на держатель, затем вставьте проволоку в механизм подачи проволоки (рис. 4). На держателе имеется муфта для устранения разматывания проволоки. Отрежьте первые 10 см проволоки, убедившись в отсутствии загрязнений и деформации на проволоке.

Поднимите прижимной ролик механизма подачи проволоки и вставьте проволоку в направляющую, пропустив ее сквозь канавку в подающем ролике, а затем снова вставьте проволоку во вторую выравнивающую направляющую.

Настройте давление муфты специальным винтом. При разматывании проволоки следует настроить давление специальным винтом. Если муфта создает избыточное трение и ведущее колесо сдвигается, следует уменьшить трение до состояния равномерной подачи проволоки.

МОНТАЖ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА И РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ГАЗА

Установите газовый баллон в вертикальное положение на задней части аппарата над валом колес; закрепите баллон с помощью цепи и карабина (см. рис. 5A). Установите газовый редуктор на газовый баллон. Соедините газовый редуктор и электромагнитный газовый клапан аппарата с помощью газового шланга (см. рис. 5B).

Настройте подачу газа в пределах от 5 до 25 литров/минуту.

ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ

Ремонты должны производиться только в авторизованных нашей компанией сервисных центрах или непосредственно компанией-изготовителем в собственной сервисной службе.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Перед установкой аппарата или иными работами, а также перед проведением с ним любых работ или хозяйственных операций, рекомендуется полностью прочитать данное руководство, а также проконсультироваться с продавцом или непосредственно с изготовителем для выяснения любых вопросов, которые могут возникнуть.

Сварочный аппарат изготовлен согласно нормативным требованиям, но может генерировать электромагнитные помехи для телекоммуникационных систем (телефон, радио, телевидение) или для

систем безопасности. Прочтите следующие инструкции для устранения или снижения наводок:

Для соответствия требованиям стандарта IEC 61000-3-11 (Flicker) мы рекомендуем подключение сварочного оборудования для сети электропитания с соединениями с низким полным сопротивлением $Z_{max} = 0,24 \Omega$.

Сварка не отвечает требованиям стандарта IEC 61000-3-12. Поэтому при подключении к общественной сети электропитания монтажник или пользователь несет ответственность за проверку возможности такого подключения, либо следует обратиться за разъяснениями к менеджеру торговой сети.

На пользователя возлагается ответственность за установку и эксплуатацию оборудования дуговой сварки согласно инструкциям изготовителя. При обнаружении электромагнитных наводок на пользователя возлагается ответственность за устранение этой проблемы при технической помощи изготовителя. Не модифицируйте сварочный аппарат без согласования с изготовителем.

Перед установкой оборудования дуговой сварки пользователь обязан провести оценку возможности потенциальных электромагнитных проблем в зоне проведения работ и окружающем оборудовании.

Необходимо учитывать следующее:

- 1) Кабели питания, кабели управления, сигнальные и телефонные кабели рядом с оборудованием дуговой сварки;
- 2) Радиотелевизионные передатчики и приемники;
- 3) Компьютеры и другую управляющую аппаратуру;
- 4) Критически важные устройства безопасности для защиты промышленного оборудования.

5) Медицинское оборудование на находящихся рядом людях, например кардиостимуляторы и слуховые аппараты.

6) Оборудование для калибровки и измерений;

7) Электромагнитную защищенность другого внешнего оборудования. Пользователь обязан гарантировать, что другое, используемое рядом оборудование, будет иметь электромагнитную совместимость. Для этого могут потребоваться дополнительные меры защиты.

8) Некоторые проблемы можно устранить проведением работ по сварке и резке в то время дня, когда не применяется другое оборудование.

Размер учитываемой окружающей области будет зависеть от конструкции здания и от других проводимых одновременно работ.

Общественная система электропитания

Оборудование дуговой сварки должно подключаться к общественным сетям электропитания согласно рекомендациям компании-изготовителя. При возникновении помех могут потребоваться дополнительные меры предосторожности, например применение фильтрации для общественных систем электропитания. Следует рассмотреть возможность экранирования кабеля электропитания для стационарного оборудования дуговой сварки за счет использования металлических рукавов или аналогичных средств.

Экран следует подключить к сварочному аппарату и обеспечить хороший электрический контакт между рукавом и корпусом сварочного аппарата.

Техобслуживание

Необходимо регулярно проводить техническое обслуживание оборудования согласно инструкциям компании-изготовителя. Во время сварки и резки должны быть правильно закрыты все кожухи и любые пути доступа внутрь оборудования. Поэтому не допускаются изменения или модификации сварочного оборудования, за исключением поправок, предоставленных и утвержденных изготовителем, а также внесенных персоналом, уполномоченным изготовителем. В частности, длина дуги до обрабатываемых деталей и устройства стабилизации должны быть настроены и поддерживаться согласно рекомендациям изготовителя*.

Сварочные кабели

Сварочные кабели должны быть как можно короче и располагаться рядом друг с другом, проходя по полу или вблизи от уровня пола.

Заземление обрабатываемой детали

Защитное соединение обрабатываемой детали с землей может в некоторых случаях снизить излучение. Следует предпринять меры для устранения заземления обрабатываемой детали, если увеличивается риск травмы пользователя или риск повреждения другого электрического оборудования. При необходимости, соединение обрабатываемой детали с землей должно производиться в виде непосредственного подключения к этой детали, но в отдельных странах, где не допускается прямое подключение, защитное соединение должно обеспечиваться через подходящую ёмкость, выбранную согласно национальным нормам.

Экранирование и защита

Экранирование и защита других кабелей и оборудования в рабочей зоне может сократить проблемы наводок. Экранирование всей области сварки может применяться в специальных целях.

Сварочный аппарат относится к классу А, установленному для промышленного применения: использование в других условиях может привести к созданию помех, способных влиять на электромагнитную совместимость.

Правильное применение сварочного аппарата является обязанностью пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики сварочного аппарата указаны на паспортной табличке и содержат следующую информацию (рис. 6 А-В-С):

- 1) Изготовитель
- 2) Модель
- 3) Серийный номер
- 4) Символ источника питания сварки, например:
 -
 - Однофазный трансформатор
 -
 - Трехфазный
 -
 - выпрямительный

трансформатор

Одно- и трехфазный выпрямительный

трансформатор со статическим преобразователем частоты

Источник питания с инвертором и выходом

AC (перем. ток) и DC (пост. ток)

5) Справка о соблюдаемых стандартах для источника питания сварки вместе с их требованиями

6) Символ процесса сварки, например:



Ручная дуговая сварка металлическими электродами с покрытием



Сварка неплавким вольфрамовым электродом в инертном газе



Полуавтоматическая сварка в инертном или активном газе с использованием сварочной проволоки



Полуавтоматическая сварка с использованием флюсовой (порошковой) сварочной проволоки

7) Символ для подачи электропитания для сварочных работ, выполняемых в условиях повышенной опасности поражения электрическим током

8) Символ, характеризующий сварочный ток, например:



Постоянный ток



Переменный ток с дополнительным указанием номинальной частоты в герцах



Постоянный или переменный ток на одном выходе с дополнительным указанием номинальной частоты в герцах

9) Характеристики сварочной цепи:

- U_0 : максимальное напряжение холостого хода

- I_2/U_2 : ток и напряжение соответствуют нормированным, которые могут быть поданы сварочным аппаратом во время сварки

I_{2min}/I_{2max} : минимальный/максимальный сварочный ток

- U_{2min}/U_{2max} : минимальное/максимальное напряжение на согласованной нагрузке

- X: сварочный рабочий цикл

- MIN A / V - MAX A / V: указывает диапазон сварочного тока при соответствующем напряжении дуги

- Номинальное максимальное время сварки в непрерывном режиме t_{on} (max) при номинальном максимальном сварочном токе при внешней температуре 20 °C (выраженное в минутах и секундах)

- Номинальное максимальное время сварки в прерывистом режиме $\sum t_{on}$ при номинальном максимальном сварочном токе при внешней температуре 20 °C в течение непрерывного промежутка времени 60 минут (выраженное в минутах и секундах)

- t_w : время между срабатыванием и отключением устройства термозащиты

- t_r : время до срабатывания отключающего устройства термозащиты

10) Характеристики линии электропитания:

- U_1 : напряжение и частота AC (перем. тока), подаваемые на сварочный аппарат

- I_{1max} : максимальный ток, потребляемый от линии

- I_{1eff} : эффективный ток потребления

11) Символ для линии электропитания , допустимые значения:

1 ~ однофазное напряжение AC (перем. ток),

3 ~ трехфазное напряжение AC (перем. ток),

12) Класс защиты

13) Символ для оборудования класса II

14) Символы, обозначающие предписания по безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ: Пример таблички показывает описание символов и рисунков, но точные значения технических характеристик Вашего сварочного аппарата должны быть указаны непосредственно на паспортной табличке самого сварочного аппарата.



Данный знак, используемый в настоящей инструкции, служит для привлечения внимания и указывает на потенциальную опасность, возникающую во время работы. Если этот знак расположен слева от текста инструкции, прочтите информацию очень внимательно. Обратите внимание, что инструкция по безопасности является неотъемлемой частью нашей продукции, поэтому сохраняйте ее в течение всего срока службы изделия. Во время работы следите, чтобы в рабочей зоне не было посторонних, особенно детей. Следите за собственной безопасностью и безопасностью окружающих!



Поражение током может привести к летальному исходу!

Избегайте прямого контакта с оборудованием, подключенным к сети. Напряжение холостого хода сварочного аппарата очень опасно. Когда аппарат подключен к сети, электроды, сварочная проволока, направляющие ролики и металлические части аппарата, касающиеся сварочной проволоки, находятся под напряжением. Убедитесь в правильном заземлении и подключении аппарата. Электрические соединения должны выполняться в соответствии с требованиями по электробезопасности.

- Надевайте соответствующую одежду, желательно без выступающих карманов. Используйте специальную обувь на толстой подошве с высокой шнурковкой, а также защитный головной убор. Рабочая одежда не должна быть синтетической.



- Защитные перчатки должны быть сухими и без повреждений.



- Сварочный аппарат должен располагаться на твердой рабочей поверхности, максимально допустимый угол наклона 15 град.
- Убедитесь в наличии сухой изоляции от рабочей поверхности и обрабатываемого изделия. Убедитесь, что изоляция достаточна и распространяется на всю рабочую зону, где возникает физический контакт с рабочим изделием и землей.



- Не используйте аппарат в помещениях с повышенной влажностью. Если этого невозможно избежать, убедитесь в исправности выключателя.



- Во время дождя отсоедините аппарат от сети. Помните, что аппарат защищен только от попадания капель воды, но не от проливного дождя или сильного водяного потока.



- Убедитесь в надежности заземления в рабочей зоне. Удостоверьтесь, что данные, нанесенные на идентификационную табличку аппарата, соответствуют напряжению Вашей сети и частоте.



- Подсоединение сварочных кабелей, техническая профилактика и ремонт аппарата должны осуществляться только тогда, когда аппарат отсоединен от сети.
- Перед тем, как заменить изношенные комплектующие сварочного пистолета, выключите аппарат и отсоедините его от сети.
- Используемая розетка должна подходить для штекерса. Используйте только оригинальный штекерс.



- Не используйте поврежденные кабели, неправильно подсоединеные кабели и кабели меньшего сечения провода. Содержите кабель в чистоте и сухости. Следите, чтобы на него не попадали брызги раскаленного металла.

- Питающий кабель не должен использоваться для целей, для которых он не предназначен. Не переносите аппарат, держа за кабель, и не подвешивайте его. Храните кабель вдали от источников нагревания и острых предметов. Периодически проверяйте кабель на наличие следов износа, при обнаружении повреждений срочно замените его. Оголенные провода могут стать причиной летального исхода.



- Не обматывайте кабель массы, кабель сварочного пистолета и питающий кабель вокруг тела.

- Следите, чтобы металлическая проволока не попадала в вентиляционные отверстия.

- Не дотрагивайтесь до электрода, когда он соприкасается с поверхностью обрабатываемого изделия. Никогда не касайтесь раскаленных частей держателей электродов, находящихся под напряжением или подсоединенными к двум аппаратам. Два пользователя не должны эксплуатировать один и тот же аппарат одновременно. Если Вы не используете аппарат, отсоедините питющий кабель.


- Не рекомендуется использование двух и более аппаратов в одной рабочей зоне, т.к. может произойти накопление значений напряжения холостого хода между разными сварочными пистолетами или держателями электродов. Это очень опасно, потому, что в данном случае значение выходного напряжения в два раза превышает допустимое.

- После отключения аппарата от сети у инвертора может сохраняться остаточное напряжение, которое представляет опасность и может стать причиной летального исхода.



ПАРЫ И ГАЗЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ВО ВРЕМЯ СВАРКИ, ОПАСНЫ!

Во время сварки образовываются пары и газы, опасные для здоровья. Не вдыхайте эти испарения. Чтобы уменьшить количество испарений, перед началом работы очистите обрабатываемое изделие от следов грязи, краски и ржавчины.



- Во время работы не наклоняйте голову над местом сварки.



- Не используйте сварочный аппарат в помещениях с недостаточной вентиляцией.



- При работе в закрытых помещениях используйте вентиляторы с фильтрами, открывайте окна и двери.



- Не работайте вблизи зон с концентрацией хлорированного углеводорода, образуемого во время процессов обезжиривания и опрыскивания. Тепло и излучение, образуемые сварочной дугой, при контакте с парами растворителей могут образовывать фосген, высокотоксичный газ и другие отравляющие вещества.



- Не осуществляйте сварку и резку металлов с покрытием, таких как оцинкованное и освинцованные железо. Перед началом работы убедитесь, что такое покрытие снято и удалено из рабочей зоны. Рабочее помещение должно быть хорошо проветрено, во время работы необходимо использовать респиратор. Покрытия и другие металлы, входящие в состав подобных соединений, могут образовывать токсичные пары во время сварки.



- Пользователи, подвергающиеся влиянию вредных испарений, должны периодически проходить медицинский контроль в зависимости от продолжительности пребывания в рабочей зоне и уровня концентрации веществ, входящих в состав испарений.



ГАЗЫ МОГУТ ПРИВОДИТЬ К ОМЕРТВЛЕНИЮ ЖИВЫХ ТКАНЕЙ

Если газовый баллон не используется, всегда плотно закрывайте газовый вентиль.




Раскаленные детали аппарата могут стать причиной серьезных ожогов.

Не дотрагивайтесь до раскаленных деталей. Дождитесь пока сварочный пистолет остывает, прежде чем дотронуться до него или перед тем как заменить какую-либо из комплектующих.



- Защитите себя и окружающих от искр и брызг раскаленного металла.



СЛИШКОМ ДЛЯТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕГО ПЕРЕГРУЗКЕ

Дождитесь остывания аппарата. Перед тем как возобновить работу, понизьте значение тока или цикл работы. Вентиляционные отверстия играют важную роль для исправной работы аппарата. Никогда не накрывайте вентиляционные отверстия. Не препятствуйте прохождению воздуха использованием фильтров или других ограничивающих приспособлений.



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ СЛУХ

Уровень шума, образуемый в рабочей зоне, зависит от условий работы. Пользователь должен следить за тем, чтобы уровень шума не превышал допустимые нормы, т.е. 80 дБ. В таких случаях обязательно использование средств защиты органов слуха: защитных наушников соответствующего типа.



МАГНИТНОЕ ПОЛЕ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА РАБОТУ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



- Люди, использующие электрокардиостимуляторы, должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.
- Они не должны находиться в рабочей зоне, где проходит сварка, предварительно не проконсультировавшись с врачом.



ИЗЛУЧЕНИЕ, ИСХОДЯЩЕЕ ОТ ДУГИ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОЖОГАМ КОЖИ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

Сварочная дуга очень опасна, т.к. является источником инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Пользователь должен быть ознакомлен с правилами безопасности и уведомлен о возможных рисках, связанных с процессом сварки, а также о необходимых мерах предосторожности и средствах защиты. ("Техническая Директива Международной электротехнической комиссии 62081": Установка и использование аппаратов для дуговой сварки.)



- Не смотрите на световое излучение, исходящее от дуги. Обязательно надевайте защитную маску со специальным затемненным покрытием.




- Защитная маска должна быть оснащена специальными фильтрами и корпусом, соответствующим нормам по защите органов зрения от инфракрасных и ультрафиолетовых лучей.

- Под маской необходимо носить специальные очки с боковой защитой.

- Убедитесь, что у окружающего персонала есть специальная защитная одежда и маски, в противном случае предупредите людей не смотреть на дугу и не находиться в зоне, куда долетают брызги раскаленного металла.

- Запрещается проводить сварку, если Вы носите контактные линзы.



БРЫЗГИ МЕТАЛЛА И ГРЯЗИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ

Во время процесса сварки, резки, чистки, шлифования и удаления заусенцев могут образовываться искры и металлическая пыль. Используйте защитные очки.



ПРОЦЕССЫ СВАРКИ И РЕЗКИ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ВЗРЫВА



- Не проводите сварку или резку контейнеров и труб, в которых содержатся или недавно содержались горючие жидкости или газообразные вещества. Убедитесь, что в рабочей зоне нет опасных веществ.

- Не используйте сварочный аппарат для размораживания труб.

- Не проводите сварку и резку закрытых емкостей, таких как цистерны, цилиндры или трубы не убедившись, что они правильно подготовлены к сварочному процессу с учетом правил безопасности.

- Не проводите сварку на территориях, где может находиться легковоспламеняющаяся пыль, газы и пары (напр: пары бензина).

- Перед началом работы убедитесь, что в рабочей зоне нет легковоспламеняющихся материалов.

- Остерегайтесь пожара. Следите, чтобы поблизости был огнетушитель.

- Перед началом сварки уберите из карманов спички и зажигалку.

- После окончания работы убедитесь, что в рабочей зоне не осталось искр, тлеющих угольков и следов пламени.



ЕМКОСТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТАКИЕ КАК ЦИЛИНДРЫ, БАЛЛОНЫ И Т.Д. МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ВО ВРЕМЯ СВАРКИ.



- Емкости, содержащие сжатые газы, должны быть надежно защищены от перегрева (включая солнечные лучи), ударов, повреждений, шлака, пламени, искр и электрической дуги.

- Не используйте газовые баллоны, находящиеся в горизонтальном положении.

- Следите, чтобы баллоны находились в вертикальном положении и были надежно прикреплены цепями к фиксированной опоре.

- Баллоны должны находиться на безопасном расстоянии от зоны, где проходит дуговая сварка или резка, а также вдали от источников тепла, искр или пламени.

- Никогда не обматывайте кабель сварочного пистолета вокруг газового баллона.

- Сварочный электрод никогда не должен касаться баллона.

- Используйте только те баллоны, которые содержат разрешенный защитный газ, подходящий для данного сварочного процесса, а также оснащены соответствующими газовыми редукторами. Все шланги и насадки должны соответствовать нормам и находиться в исправном состоянии.



- При открывании газового вентиля необходимо отвернуться от баллона.
- Защитные вентили газовых баллонов должны быть хорошо затянуты за исключением случаев, когда баллон используется или подключен для использования.
- Используйте специальное оборудование и необходимое количество человек для подъема и перемещения баллонов.
- Внимательно прочтайте и следуйте инструкциям, указанным на баллонах со сжатым газом и дополнительном оборудовании.



ПЛАЗМЕННАЯ ДУГА ОПАСНА!

Не дотрагивайтесь до сварочного пистолета. Соблюдайте осторожность во время зажигания пилотной (вспомогательной) дуги. Пилотная дуга может стать причиной ожогов у пользователя сварочным аппаратом и окружающих, и даже повредить защитную одежду. Плазменный аппарат должен находиться на расстоянии как минимум 40 см от стены.



ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ ОПАСНЫ!

Держитесь на расстоянии от потенциально опасных деталей, таких как, например, ролики подачи проволоки. Следите, чтобы корпус и защитные приспособления были хорошо закреплены и находились на месте.




СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРЕЗАМ

Не нажимайте на кнопку сварочного пистолета, если Вы не готовы к работе или во время получения рабочих инструкций. Не направляйте конец сварочного пистолета на себя и окружающих.



Не отвлекайтесь во время работ по сварке или резке. Сохраняйте повышенное внимание. Избегайте нахождения в рабочей зоне людей или предметов, которые могут отвлечь Вас от основной работы.



ИЗЛУЧЕНИЯ, ОБРАЗУЕМЫЕ НА ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ, МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ПОМЕХИ.


Электромагнитные волны могут вызывать помехи в работе таких электроприборов как телевизоры, телефоны, магнитные карты, инструменты, устройства передачи информации, дистанционные управление, кардиостимуляторы, компьютеры и оборудование, управляемое компьютерами, напр.: работы. Не носите часы, которые могут сломаться из-за воздействия высокой частоты.



Использование данного аппарата в жилой зоне может вызвать помехи на радиочастотах, в этом случае пользователя могут попросить принять соответствующие меры.



Что касается таких мер, то в данной инструкции невозможно привести четкие правила, т.к. это зависит от окружающих обстоятельств и природы возникновения помех. В подобных случаях имеет смысл заранее оценить потенциальные риски в рабочей зоне и использовать дополнительные экраны или фильтры, соответствующие действующим требованиям. Производитель снимает с себя ответственность за любой ущерб, который может быть причинен при подобных обстоятельствах, а также из-за неправильной эксплуатации сварочного аппарата.



Статическое электричество может повредить компоненты электронных плат. Используйте упаковку с эффектом антистатика для хранения транспортировок электронных плат.

Используйте аппарат в условиях, где температура окружающей среды находится в пределах от 5°C до +40°C.



Ремонт аппаратов и поддержание их в исправном техническом состоянии должно осуществляться только квалифицированными специалистами.

Ремонт и сервисное обслуживание аппаратов должно осуществляться исключительно высококвалифицированным персоналом с использованием оригинальных запасных частей и комплектующих. Это обеспечит исправность аппарата. Ремонты, осуществляемые неквалифицированным персоналом, а также использование неоригинальных запасных частей и комплектующих может быть опасным для пользователей, кроме того, это лишает Вас права на гарантию Производителя. Для обеспечения безопасности руководствуйтесь правилами, приведенными в настоящей инструкции. Производитель не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб, вызванные неправильной эксплуатацией, несоблюдением правил по безопасности и при использовании аппарата в целях, для которых он не предназначен (см. раздел, посвященный эксплуатации аппарата).

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



Маркировка, нанесенная на продукцию, и другие предписания указывают, что данный продукт нельзя утилизировать в конце срока его службы наравне с бытовыми отходами из-за возможного вреда, который может быть нанесен окружающей среде или здоровью людей. Потребителю следует провести правильную утилизацию, дифференцируя данный продукт от других отходов и передав его в переработку для возможного повторного использования его компонентов. Для получения необходимой информации о правильной утилизации необходимо обратиться в местный офис поставщика.




Возможность переработки материалов, из которых состоит основной продукт и его упаковка, позволяет использовать эти материалы в дальнейшем. Переработка материалов способствует защите окружающей среды, предотвращая ее загрязнение и уменьшая использование природных ресурсов.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОМЕХИ

Сварочные аппараты соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости, однако существует вероятность, что сварочный процесс может оказывать влияние на окружающее оборудование. Электрическая дуга, возникающая во время сварки, образует электромагнитные поля, способные влиять на окружающие системы и установки. Пользователь должен принимать вышеперечисленные факты во внимание и принять меры предосторожности, когда электромагнитные волны могут нанести ущерб людям или учреждениям (больницы; лаборатории; люди, использующие электрокардиостимуляторы; телевизионные центры; центры обработки информации; инструменты или оборудование, прямо или косвенно задействованные в производственных процессах и т.д.). Что касается таких мер, то в данной инструкции невозможно привести четкие правила, т.к. это зависит от окружающих обстоятельств и природы возникновения помех. В подобных случаях имеет смысл заранее оценить потенциальные риски в рабочей зоне и использовать дополнительные экраны или фильтры, соответствующие действующим требованиям. Производитель снимает с себя ответственность за любой ущерб, который может быть причинен при подобных обстоятельствах, а также из-за неправильной эксплуатации аппарата.



Læs alle sikkerhedsforskrifter og
instruktioner før i brugtagning af denne
maskine



RISICI RELATERET TIL SVEJSE- OG SKÆREPROCESSER

INTRODUKTION OG OVERSIGT

De mest almindelige svejseteknikker er:

- 1. "MMA";
- 2. "TIG";
- 3. "MIG"

TILBEHØR

Afhængig af modellen kan apparatet være udstyret med:

- "PM" - klemme til jordkabel;
- "PPE" - elektrodeholderkabel;
- "CP_EURO" - polaritet af brænder for svejsning med svejsetråd;
- "T_EURO" - polaritet af brænder for svejsning med svejsetråd;
- "T_TIG" - svejsebrænder "TIG";
- Maske eller hjelm,
- Gasrør,
- Trykmåler,
- Hjulsæt,
- Børste med axe.

- Hvis leveret kan "PPE" eller "CP_EURO" eller "T_TIG" og "PM" tilsluttes til:
- "PD" - direkte polaritet det er "PPE" eller "CP_EURO" eller "T_TIG" til den negative pol (-) og "PM" til den positive pol (+);
 - "PI" - modsat polaritet det er "PPE" eller "CP_EURO" eller "T_TIG" til den positive pol (+) og "PM" til den negative pol (-).

TEKNIK "MMA"

Når to metaller samles med et fyldmateriale, så sker fusionen ved en elektrisk lysbue. Fyldmaterialerne er elektroder eller metalcoatede stænger med deoxidator.

Ved svejseapparater med udgangspolaritets tilslutning "PPE" og "PM" til:

- "PD", når elektroderne anvendes med sur foring eller rutil foring.
- "PI", når elektroder anvendes med basal coating eller celluloid.

For andre typer henvises til hvad fabrikanten af elektroderne anbefaler.

Vekselsættersvejsere har følgende automatiske funktioner:

"HOT START" (VARM START): startstrømmen er højere end den planlagte værdi. Dette fremmer antænding af lysbuen.

"ARC FORCE" (LYSBUE-KRAFT): For at undgå at elektroderne nærmer sig svejsesømmen meget hurtigt forårsagede en kortslutning, vil det elektroniske udstyr automatisk forøge værdien af lysbue-strømmen for at eliminere dette.

"ANTI STICK" (ANTI-KLÆB): Strømværdien reduceres øjeblikkeligt, indtil den når en værdi, der gør det muligt at fjerne elektroderne fra sømmen.

Installationsfasen og elektriske tilslutninger skal udføres med svejseapparatet slukket og afbrudt fra el-nettet. Tilslutningerne skal udføres af erfарne personer.

SAMLING AF BESKYTTELSESMASKE (Fig. 1)

SAMLING AF SVEJSEKABEL - "PPE" (Fig. 2)

SAMLING AF SVEJSEKABEL - "PM" (Fig. 3)

TEKNIK "TIG"

Ved TIG-svejsning er varmen frembragt af den elektriske lysbue mellem en ikke-konsumert elektrode (wolfram), og det emne der skal svejses under en strøm af inert gas (normalt argon: Ar 99.5). Wolframelektroden er understøttet af en brænder egnet til at lede svejsestrømmen, beskytte selve elektroden og beskytte smeltesøen fra atmosfærisk oxidering, ved strømmen af inert gas (normalt argon: Ar 99.5) som flyder ud af den keramiske dyse

Ved svejseapparater med udgangspolaritetstilslutning "T_TIG" og "PM" i "PD" eller "PI", i relation til den type materiale der skal svejses, skal man almindeligvis kontakte bestyren af el-værket:

TEKNIK "MIG"

MIG-svejsning er kendtegnet ved:

- "**MIG GAS**": materialet brugt er en metal i form af en tråd, deoxidering og en gas, almindeligvis CO₂, argon eller CO₂ + argon.
- "**MIG NO-GAS**": tråden er indeholdt i deoxidatoren.

Ved svejseapparater med udgangspolaritetstilslutning "CP_EURO" og "PM" i:

- "PI", ved svejsning i "**MIG GAS**",
- "PD", ved svejsning i "**MIG NO-GAS**".

Der findes to typer strømforsyninger til svejseapparater, med transformatorer eller vekselsætter (med eller uden polariseret output). Den første type har begrænsede styrefunktioner og den anden giver mulighed for mange justeringer.

Vekselsættersvejsere kan have følgende automatiske funktioner:

- "**MIG PULSE**" (MIG-PULSNING): Modulerer svejseeffekten over tid afhængig af frekvens og pulsning. Fx, hvis frekvensen er 50 Hz. og impulsen er på 15 % har det:
 - Total tid 20 ms (1 s/50Hz);
 - Pulstdt 3 ms. (20 ms * 15 %).

MONTERING AF TRÅD

Åbn døren, placer spolen på trådtrissen og indsæt tråden i trådføderen (Fig. 4).

På trissen er der en kobling til at sikre at tråden altid er klar.

Skær de første 10 cm (4") af tråden for at sikre, at der ikke er urenheder eller deformationer i enden.

Åbn trådføderens bevægelige arm og indsæt tråden i trådstyret ved at føre den igennem føderullens rille, og derefter genindsæt tråden i det andet udligningsstyr.

Juster trykket på den specialdesignede skrue. I tilfælde af, at der er en tendens til at den ruller af, juster trykket på den specialdesignede skrue. Hvis koblingen forårsager en for kraftig friktion, og drivhjulene har tendens til at glide, skal du reducere den indtil tråden glider jævnt frem.

MONTERING AF CYLINDER OG GASJUSTERING

Placer gascylinderen plant i lodret position bag på svejseapparatet. Placer den på en sådan måde, at den kan låses med kæden og karabinhagen som i fig 5A. Skru trykmåleren på gascylinderen og klem den armerede slange på trykmåleren og spoleventilen med et spændbånd som i fig. 5B.

Juster gassen til mellem 5 og 25 liter/minut.

VEDLIGEHOLDELSE

Reparationer skal udføres på et autoriseret servicecenter, eller direkte hos fabrikanten via dennes egen kundeservice.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Inden installation af systemet, eller du på nogen anden måde udfører operationer med systemet, anbefales det, at du læser denne manual grundigt, og kontakter forhandleren eller fabrikanten direkte i tvivlstilfælde.

Generatoren, skønt den er konstrueret i henhold til regulative, kan generere elektromagnetiske forstyrrelser og forstyrre telekommunikationsudstyr (telefoner, radio, fjernsyn) eller styre- eller sikkerhedssystemer. Læs de følgende anvisninger for at eliminere eller minimere forstyrrelser:

For at imødekomme IEC 61000-3-11 i fornødent omfang (frekvensfluktuationer), anbefaler vi, at el-forsyningens tilslutninger til svejsepunkterne har en lavere impedans på Z maks. = 0,24 Ohm.

Svejsningen er ikke indenfor kravene i IEC61000-3-12. Hvis det er tilsluttet et offentligt net, er det installatøren eller brugerens ansvar at verificere muligheden for tilslutning, eller om nødvendigt at kontakte el-værket.

Det er brugerens ansvar, at installation og brug af lysbuesvejseanlægget er i henhold til fabrikantens instruktioner. Hvis der registreres elektromagnetiske forstyrrelser, så er det brugerens ansvar at lysbuesvejseanlæggets ansvar at udbedre situationen, med teknisk assistance fra fabrikanten. Ændr ikke på generatoren uden fabrikantens godkendelse.

Før installation af lysbuesvejseanlægget skal brugerens foretage en undersøgelse af eventuelle elektromagnetiske problemer i de omkringliggende områder.

Følgende bør tages i betragtning:

- 1) Forsyningskabler, styreledninger, data- og telefonkabler i nærheden af lysbuesvejseanlægget;
- 2) Radio- og fjernsynssendere og modtagere;
- 3) Computer- og andet styredstyr;
- 4) Sikkerhedskritisk udstyr, til sikring af industriudstyr.
- 5) Medicinsk udstyr på personer i nærheden, fx pacemakere og høreapparater;
- 6) Udstyr til brug for kalibrering og målinger;
- 7) Elektromagnetisk immunitet af andet udstyr i nabologet. Brugerens skal sikre, at andet udstyr, som anvendes i nabologet, er elektromagnetisk kompatibelt. Dette kan kræve yderligere beskyttelsesforanstaltninger;
- 8) Nogle problemer kan løses ved at udføre svejsning eller skæring på en tid af dagen, hvor andet udstyr ikke er i brug.

Omfangen af de omkringliggende områder der skal tages i betragtning afhænger af bygningernes konstruktion og andre aktiviteter der foregår.

Offentlig el-forsyning

Lysbuesvejseanlæg skal tilsluttes til den offentlige el-forsyning i henhold til fabrikantens anbefalinger. Hvis der opstår forstyrrelser, kan det være

nødvendigt at foretage yderligere foranstaltninger, så som at sætte filtre i el-forsyningen. Det bør overvejes at afskærme forsyningskablerne, ved permanente installationer af lysbuesvejseanlæg, i metalkanaler eller lignende.

Skærmningen bør tilsluttes svejseudstyrets strømforsyning, så der er en god elektrisk kontakt mellem kabelkanalen og strømforsyningens kabinet.

Vedligeholdelse

Udstyret skal have regelmæssig vedligeholdelse i henhold til fabrikantens instruktioner. Kabinetet og dets låger skal være sikkert lukket under svejsning og skæring. Generatoren må ikke på nogen måde modificeres eller ændres, undtagen de ændringer der anbefales af fabrikanten og autoriserede værksteder, og disse skal udføres af fabrikanten eller dennes autoriserede værksteder. I særlighed, skal afstanden mellem lysbuen og arbejdsemnet og de stabiliseringe enheder justeres og vedligeholdes i henhold til fabrikantens anbefalinger*.

Svejsekabler

Svejsekablerne skal holdes så korte som muligt, bør placeres tæt sammen, og fremføres så tæt på gulvniveau som muligt.

Jording af arbejdsemnet

En forbindelse mellem arbejdsemnet og jord kan i visse tilfælde reducere udstråling. Der bør udvises forsigtighed, så jordingen af arbejdsemnet ikke øger risikoen for brugerens tilskadekomst eller beskadigelse af andet elektrisk udstyr. Hvor det er nødvendigt, skal forbindelsen mellem jord og arbejdsemnet udføres som en direkte forbindelse, men i nogle lande hvor en direkte forbindelse ikke er tilladt, bør tilslutningen udføres med en passende kapacitans, i henhold til de nationale regulativer.

Beskyttelse og skærmning

Beskyttelse og skærmning af andre kabler og udstyr i nærheden kan reducere problemerne med forstyrrelser. Afskærmning af hele svejseområdet skal muligvis overvejes ved særlige anvendelser.

Dette er et A-klasse svejseudstyr konstrueret til industribrug: brug i forskellige omgivelser kan frembringe forstyrrelser i stand til at påvirke den elektromagnetiske kompatibilitet.

Den korrekte brug af svejseudstyret er brugerens ansvar.

TEKNISKE DATA

Svejseudstyrets data er vist på navneskiltet med følgende forklaringer (Fig. 6 A-B-C):

1) Fabrikant

2) Model

3) Serienummer

4) Eksempler på symboler for udstyrets strømforsyning:

- Enkelt-faset transformator
 - Tre-faset transformator-ensretter
 - Enkelt- eller trefaset statisk frekvens konverter-transformator-ensretter
 - Vekselretter strømkilde med AC- og DC-udgang
- 5) Referencen til standarder bekræfter at svejsestrømkilden opfylder standarderne

6) Eksempler på symboler for svejseteknik:

- | | |
|--|---|
| | Manuel metablysbesvejsning med dækkede elektroder |
| | Wolfram inert-gassvejsning |
| | Metal inert og aktiv gassvejsning inkluderet brug af tråd med kerne af flusmiddel |
| | Selvskærmende flus-kerne lysbuesvejsning |

7) Symbol til strømforsyning af svejseudstyr anvendt i miljøer med forøget risiko for elektrisk stød

8) Eksempler på symboler for svejsestrøm:

- | | |
|--|--|
| | Jævnstrøm |
| | Vekselstrøm, og frekvensen i Hertz |
| | Jævn- eller vekselstrøm fra samme udgang, og frekvensen i Hertz. |

9) Svejsekredsløbets ydelser:

- U_0 : maksimum spænding vakuum

- I_2/U_2 : strøm og spænding svarende til normal situation, der kan genereres af svejseapparaten under svejsning

I_{2min}/I_{2max} : normeret minimum/maksimum svejsestrøm

- U_{2min}/U_{2max} : minimum/maksimum sædvanlig belastningsspænding

- X: arbejdscyklus

- MIN A / V - MAX A / V: viser området for svejsestrøm ved

korrespondenterende lysbuespænding

- Normeret maksimum svejsetid ved kontinuerlig funktion t_{ON} (maks.) ved den normerede maksimale svejsestrøm ved en omgivelsestemperatur på 20 °C (udtrykt i minutter og sekunder)

- Normeret maksimum svejsetid ved intermitterende funktion Σt_{ON} ved den normerede maksimale svejsestrøm ved en omgivelsestemperatur på 20 °C (udtrykt i minutter og sekunder)

- t_w : Tiden mellem nulstilling og indstillingen for den termiske afbryderenhed.

- t_f : Tiden mellem indstillingen og nulstillingen af den termiske afbryderenhed.

10) Karakteristiske data for el-forsyningen:

- U: AC-spænding og frekvens tilsluttet til svejseapparatet

- I_{1MAX} : Maksimum strøm trukket fra nettet

- I_{1EFF} : Strømforsyningens faktiske strøm

11) Symbol for el-forsyningen mulige værdier:

1 ~ Enkelfaset AC-spænding,

3 ~ Trefaset AC-spænding

12) Beskyttelsesgrad

13) Symbol for klasse II udstyr

14) Symboler relaterende til sikkerhed

BEMÆRK: Eksemplet på pladen viser meningen med symbolerne og tallene, de eksakte værdier for de tekniske data for dit svejseapparat, skal svejseren selv anføre direkte på navnepladen.



Formålet med de symboler der er vist i hæftet, er at de skal fange ens opmærksomhed, og for at identificere mulige risici for operatøren. Når symbolo til venstre er vist, følg altid instruktionerne meget omhyggeligt for at undgå de angivne risici. Advarsel, denne manual er en integreret del af produktet, og skal opbevares intil produktet kasseres.
Hold andre personer især børn på afstand under udførelse af arbejde.
Beskyt dig selv og andre.

ELEKTRISK STØD DRÆBER

Undgå direkte kontakt med svejsemaskinen leverer uden belastning, kan være meget farlig. Når maskinen er tændt, er der spænding på elektroden eller svejsetræden, lederullens mellemlrum og alle metaldele der er i berøring med svejsetræden. En fejlagtig installation eller jording af maskinen udgør en risiko. Elektriske installationer skal udføres i henhold til sikkerhedsreglerne.

- Bær egnet beklædning, helst uden åbenstående lommer, bær kraftige sko, snørestøvler, og hovedbeskyttelse. Undgå syntetiske stoffer.



- Anvend svejsehandsker, tørre og uden huller.

▪ Placer svejsemaskinen så den står stabilt på arbejdsstedet, og med en maksimum hældning på 15 % i forhold til gulvet.

▪ Isoler dig selv fra arbejdsemnet og jorden ved brug af en tør isolation. Sørg for at isolationen er tilstrækkelig stor til at dække hele det areal, hvor du kan få fysisk kontakt med arbejdsemnet og jorden.

▪ Anvend ikke maskinen i meget fugtige områder. Hvis dette ikke kan undgås, så vær sikker på at afbryderen og fejlstrømrelæet virker effektivt.



▪ Hvis det regner, så husk på at maskinen kun er beskyttet mod dråber, men ikke mod kraftige vandsprøjte eller direkte regn. Afbryd maskinen fra hovedstrømforsyningen.

▪ Vær sikker på at arbejdsstedet er forsynet med et godt jordingsanlæg. Før der foretages nogen elektriske tilslutninger, skal man sikre sig, at svejsemaskinens normdata er i overensstemmelse med den netspænding og frekvens, der er til stede på arbejdsstedet.





- Svejsekabelftsluttinger, vedligeholdelse og reparationer må kun udføres, når maskinen er slukket, og den ikke er tilsluttet netstrømforsyningen.
 - Sluk for maskinen og fjern tflsluttingen til netstrømforsyningen inden svejsebrænderens nedslidte dele udskiftes.
 - Netstikket skal anvendes med en passende stikkontakt.
- Undgå for en hver pris at modifcere netstikket.



- Brug ikke beskadigede kabler, mindre kvadrat end krævet, eller med ukorrekte samlinger. Hold kablerne tørre, rene og beskyttet mod varme gnister.

Netledningen må ikke anvendes til andre formål end de beskrevne, specielt ikke til at bære eller hænge maskinen op i. Sørg for at kablet ikke kommer i nærheden af varme, olie eller skarpe kanter. Tjek kablet regelmæssigt for mulige beskadigelser eller synlige ledere. Udsikt defekte kabler, synlige frilagte ledere kan dræbe.



- Vikkel aldrig jordkabel, svejsebrænderkabel eller strømforsyningskabel omkring kroppen.

- Put aldrig metalledninger ind i køleribberne.
- Rør aldrig ved elektroden når den er i kontakt med arbejdsemnet. Rør aldrig samtidigt de strømførende varme dele af elektrodeholderne der er tilsluttet to svejsemaskiner. Undgå at personer arbejder samtidigt med den samme maskine. Tag netledningen ud når maskinen ikke bruges.
- Hvis mere end en svejsemaskine arbejder på det samme emne, eller to svejse arbejder på forskellige emner, der er elektrisk sammenkoblet, kan det forårsage en akkumuleret ubelastet spænding mellem de to forskellige elektrodeholderne eller svejsebrændere, der kan blive farlig, da spændingen bliver dobbelt så stor som den normerede.





- Selv efter maskinerne er slukket, indeholder vekselerterne en farlig og dødbringende restspænding.



DAMPE OG GASSER KAN VÆRE FARLIGE

Svejsning kan frembringe dampe og gasser der er farlige for helbredet. Undgå at indånde disse dampe og gasser. Rens svejsemærkerne for rust, fedt, olie og maling, inden anvendelse af maskinen, for at begrænse frembringelsen af dampe og gasser.

- Hold dit hoved fri af dampene når du svejser.
- Undgå at bruge denne maskine i områder hvor der ikke er ventilation.
- For at bortlede dampe og gasser frembragt ved svejsning i indelukkede rum, kan rummet udluftes ved anvendelse af udsugning med filter og/eller åbne vinduer og døre.
- Svejs ikke i områder i nærheden af klorbehandlede kulbrinter der fremkommer i forbindelse med affedtningsopgaver eller sprøjtearbejder. Varmen og strålerne fra lysbuen kan reagere med opløselige dampe, og danne fosgen en meget giftig gas, og andre generende produkter.
- Udfør ikke svejse- eller skæreopgaver på belagte overflader så som, forzinkede, blybelagte, eller cadmiumpletteret jern med mindre belægningen forinden er fjernet fra svejsezonen, arbejdsstedet er godt ventileret, og om nødvendigt at svejseren bærer luftforsynt åndedrætsværn. Belægninger og andre metaller indeholder de stoffer, der kan frembringe giftige dampe, når de svejses.



- Operatører der udsættes for svejsedampe bør periodisk undersøges med hensyn til dampsammensætninger og koncentrationer, og længden de har været utsat for disse.

GASTANKE KAN FORÅRSAGE DØDELIGE LÆSIONER

Luk altid flaskens ventil når den ikke bruges.




VARME EMNER KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE FORBRÆNDINGER

Berør ikke varme dele. Vent indtil svejsebrænderen er kølet af, før den berøres, eller den på anden måde håndteres.



- Beskyt dig selv og andre mod varme gnister og varmt metal.



EN OVERDREVEN BRUG AF MASKINEN KAN FORÅRSAGE OVEROPHEDNING

Tillad maskinen at køle af. Reducer strømmen eller arbejdsprocessen for du begynder at svejse igen. Køleribberne er meget vigtige for at maskinen virker korrekt. Dæk dem ikke til. Blokki ikke luftpassagen til maskinen med filter eller andet.

STØJ KAN BESKADIGE HØRELSEN

Den udsendte støj afhænger af forholdene på arbejdsstedet, og de mulige foranstaltninger der er iværksat.

Operatøren skal tjekke om niveauet for den daglige påvirkning "LEP'd" er for højt, med andre ord 80dB (A) eller højere. I sådanne tilfælde er det obligatorisk at anvende passende udstyr for sin personlige beskyttelse: anvend de egnede ørepæpper eller høreværn der er specificeret for den aktuelle maskine.



MAGNETISKE FELTER KAN PÅVIRKE VITALE ELEKTRISKE ELLER ELEKTRONISCHE APPARATER

- Personer der anvender pacemakers eller andre medicinske apparater skal holdes væk.

- Brugere af vitale apparater skal konsultere deres læge, før de nærmer sig områder hvor denne maskine anvendes.



LYSBUESTRÅLER KAN FORÅRSAGE FORBRÆNDINGER I ØJNE OG PÅ HUD

Den elektriske lysbue er meget farlig med hensyn til udvikling af infrarød- og ultraviolet stråling. Operatører skal være bekendt med en sikker brug af svejsemaskinen, af svejseprocessen ved kondensatorafladning, og skal også være informeret om de risici der er forbundet med lysbuesvejsning, de tilhørende beskyttelsesforanstaltninger samt nødpcedurer.

(Der henvises til "DET TEKNISKE DERIKTIV IEC, CLC/TS 62081": INSTALLATION OG BRUG AF LYSBUESVEJSEMASKINER).



- Se ikke ind i lysbuen hvis ikke dine øjne er beskyttet med en korrekt maske.


- Brug masker med de rigtige filtre og dækplader i henhold til DIN, for at beskytte øjnene mod UAV- og UVB-stråling.



- Bær rigtige beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse under masken.


▪ Beskyt personer i nærheden med en egnet ikke brandbar afskærmning og/eller advar dem mod at se ind i lysbuen, at de ikke udsætter dem selv for lysbuestrælerne, og de varme stænk eller det varme metal.

- Svejs ikke mens du bruger kontaktlinser.



FLYVENE METALSTYKKER ELLER SNAVS KAN BESKADIGE ØJNENE

Svejsning, skæring, børstning, slibning og afgratning kan frembringe gnister og udskygning af metalstykker. Når de svejsede dele er afkølet, kan slaggerne bearbejdes.



SVEJSNING OG SKÆRING KAN FORÅRSAGE BRAND OG EKSPLOSIONER




▪ Svejs eller skær ikke på beholdere eller rørledninger der indeholder brandbare væsker eller gasprodukter. Sørg for at arbejdsmrådet er korrekt udtømt.

- Brug ikke svejsemaskinen til at tø rør op med.

▪ Svejs eller skær ikke på lukkede beholdere så som tanke, tromler eller rør, med mindre de er korrekt forberedt i henhold til sikkerhedsreglerne.

▪ Svejs ikke hvor luften kan indeholde brændbare støvpartikler, gas eller damp (fx: benzindampe)

▪ Svejs ikke i nærheden af brandbare materialer. Fjern alle brandbare materialer fra arbejdsmrådet før svejsning påbegyndes.



▪ Vær altid på vagt over for mulige brande, og sørg altid for at have en brandslukker i nærheden.

▪ Fjern lightere og tændstikker fra dig selv, før du begynder at svejse.

▪ Når du er færdig med at svejse, kontroller området og sørg for der ikke findes gnister, brændende gløder eller flammer.



BEHOLDERE UNDER TRYK SÅ SOM CYLINDERE TRUMLER ETC... KAN FORÅRSAGE EKSPLOSIONER, HVIS DER SVEJSES PÅ DEM.

▪ Beskyt beholdere med komprimeret gas mod varme (også solbestrålning), slag, beskadigelse, slagger, flammer, gnister og elektriske lysbuer.

- Brug aldrig gasflasker der ligger ned.



▪ Hold altid flaskerne i opret position forsvarligt lænket til understellet eller til det faste underlag.

▪ Hold flaskerne på sikker afstand af lysbuesvejsning eller skæreopgaver og alle andre varmekilder, gnister eller flammer.

▪ Vikkel aldrig en svejsepistol omkring en gasflaske.

▪ Lad aldrig en elektrode berøre en flaske.



▪ Anvend kun gasflasker med svejsegas der er korrekt til opgaven og korrekt fungerende regulatorer designet til gassen og det anvendte tryk. Alle slanger og fittings etc. skal være egnet til opgaven og være velholdte.

▪ Hold hoved og ansigt væk fra ventilen når der åbnes for flasken.

▪ Der skal altid findes håndspændede ventilbeskyttelseshætter, undtaget når flasken anvendes eller tilsluttes til brug.

▪ Anvend det rigtige værkøj, den korrekte fremgangsmåde og det krævede antal personer for at løfte eller flytte flaskerne.

▪ Læs og følg instrukserne på flaskerne og det tilknyttede værkøj.



PLASMALYSBUER KAN FORÅRSAGE SKADER

Hold dine hænder væk fra svejsepistolen. Vær forsigtig når du aktiverer pilotlysbuens Pilotlysbuens kan forårsage forbrændinger på operatøren og/eller personer i nærheden, selv gennembrændende sikkerhedstøj. Anvend skæremaskinen mindst 40 cm væk fra vægen.

DELE I BEVÆGELSE KAN VÆRE FARLIGE

Hold afstand til potentielt farlige dele, så som valser. Hold døre, paneler, huer og beskyttelsestøj på deres rette placér.




SVEJSETRÅDEN KAN FORSAGE SÅR

Tryk ikke på svejsepistolens udløser før du er klar til det, eller når du får besked på det. Ret ikke svejsepistolen mod dig selv eller andre personer ved jording af svejsetråden.



Lad dig ikke distrahere når du udfører svejse- eller skærearbejde. Vær maksimalt koncentreret. Undgå og/eller hold personer og udstyr der kan skabe forstyrrelser væk.



STRÅLING UDSENDT MED HØJE FREKVENSER KAN FORÅRSAGE INTERFERENS

Elektromagnetiske bølger kan forårsage interferens i elektrisk udstyr såsom fjernsyn, telefoner, magnetkort, instrumenter, datatransmissionsudstyr, telefonanlæg, fjernkontroller, pacemakers, computere og maskiner styret af computere fx robotter. Bær ikke ure der kan beskadiges af høje frekvenser.



Brugen af denne maskine i et beboelsesområde kan forårsage interferens med radiofrekvenser. I sådanne tilfælde, kan operatøren blive bedt om at foretage en udbredende foranstaltning.

Med hensyn til foranstaltninger og forholdsregler, er det ikke muligt at give sådanne i denne manual, da situationerne kan være meget forskellige og af uforudset karakter. I sådanne tilfælde er det tilrådeligt at undersøge den potentielle risiko i operationsområdet, og anvende ekstra afskærmning og filtre i henhold til de specifikke krav. Fabrikanten vil ikke være ansvarlig for nogen skader forårsaget af brugen af svejsemaskinen i områder og under forhold som beskrevet ovenfor, eller for nogen anden form for ukorrekt brug.



STATISK ELEKTRICITET KAN BESKADIGE DELE ELLER KOMPONENTER I ELEKTRONISKE KREDSSLØB.

Anvend antistatiske poser eller kasser til at lagre eller transportere elektronikkort.

Anvend maskinen i omgivelser med en temperatur mellem +5 °C - +40 °C.




Reparation eller vedligeholdelse af maskinen må kun udføres af kvalificeret personale.

Service og reparation må udelukkende kun udføres af kvalificerede personer, og der må kun anvendes originale reserve- og forbrugsdele. Det vil garantere at maskinen forbliver sikker. Uautoriserede reparationer på denne maskine udført af ukvalificerede personer, eller brug af reserve- eller forbrugsdele der ikke er originale, kan være farligt for teknikeren og operatøren, og vil sætte garantien ud af kraft. For din egen sikkerhed, overholder henvisningerne og sikkerhedsforanstaltningerne beskrevet i dette hæfte. Fabrikanten er ikke ansvarlig for personulykker eller ødelagte ting forårsaget af manglende overholdelse af sikkerhedsregler, ukorrekt eller absurd anvendelse af maskinen, eller ved vedligeholdelse forskellig fra hvad der er beskrevet i afsnittet for vedligeholdelse.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET



Dette mærke på produktet eller i manuelen indikerer, at denne type produkt ikke må bortsaffes sammen med husholdningsaffald for at undgå mulige skader på miljøet eller folkesundheden. Forbrugerne af dette produkt anmodes om at bortsaffe det på korrekt vis, og ikke sammen med andre typer affald, med henblik på at det, eller dele heraf, kan blive genbrugt. Kunden opfordres derfor til at kontakte den lokale forhandler for alt relevant



information med hensyn til genbrug af denne type produkt.

De forskellige typer produkter og anvendte emballager er beregnet for genbrug. Genbrugsmaterialer fremmer beskyttelsen af miljøet, forhindrer forureningen og reducerer behovet for naturlige råstoffer.


ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET OG RELEVANTE PROBLEMER

Svejsemaskinen overholder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet, imidlertid er det muligt, at der under svejsning, kan opstå interferens, som kan forstyrre anlæg og/eller udstyr, der er i brug i nærheden. Den elektriske lysbue, der opstår ved normal brug, udsender et elektromagnetisk felt, der normalt influerer på andre operative systemer eller installationer. Operatøren bør derfor overveje dette og foretage de fornødne foranstaltninger, når han skal operere i områder hvor sådan elektronisk interferens kan forårsage skader på personer eller ting (hospitaller, laboratorier, personer der bærer elektromedicinsk udstyr, teletransmissionsudstyr, dataprocesscentre, udstyr og instrumenter der direkte eller indirekte er integreret i en industriel proces etc.) Med hensyn til foranstaltninger og forholdsregler, er det ikke muligt at give sådanne i denne manual, da situationerne kan være meget forskellige og af uforudset karakter. I sådanne tilfælde er det tilrådeligt at undersøge den potentielle risiko i operationsområdet, og anvende ekstra afskærmning og filtre i henhold til de specifikke krav. Fabrikanten vil ikke være ansvarlig for nogen skader forårsaget af brugen af svejsemaskinen i områder og under forhold som beskrevet ovenfor, eller for nogen anden form for ukorrekt brug.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση



ΚΙΝΔΥΝΟΙ

αρνητικό πόλο (-).

ΜΕΘΟΔΟΣ “MMA”

Όταν δύο μέταλλα είναι ενωμένα με μέταλλο πλήρωσης, τότε η τήξη επιτυγχάνεται με ηλεκτρικό τόξο. Τα υλικά πλήρωσης είναι ηλεκτρόδια ή μεταλλικοί ράβδοι με επίστρωση με αντιοξειδωτικό υλικών.

Για μηχανήματα συγκόλλησης με σύνδεση πολικότητας εξόδου “PPE” και “PM” σε:

- “PD” όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια με οξινή επένδυση ή επένδυση ρουτιλίου.
- “PI” όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια με βασική ή κυτταρική επίστρωση.

Για τους υπόλοιπους τύπους ανατρέξτε στις υποδείξεις του κατασκευαστή των ηλεκτροδίων.

Τα μηχανήματα συγκόλλησης μετατροπέα διαθέτουν τα ακόλουθα αυτόματα χαρακτηριστικά:

“HOT START”: το ρεύμα εκκίνησης με τιμή υψηλότερη από την προγραμματισμένη. Αυτό βοηθά την ανάφλεξη του τόξου.

“ARC FORCE”: Προς αποφυγή πρόκλησης βραχυκυκλώματος από την πολύ γρήγορη προσέγγιση του ηλεκτροδίου στο τήγμα της συγκόλλησης, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αυξάνει αυτόματα την τιμή του ρεύματος του τόξου ώστε να εξαλειφθεί αυτός ο κίνδυνος.

“ANTI STICK”: η τιμή ρεύματος μειώνεται αρμέσως μέχρι να φτάσει σε μια τιμή που να επιτρέπει στο ηλεκτρόδιο να απομακρυνθεί από το τήγμα.

Η διαδικασία εγκατάστασης και ηλεκτρικών συνδέσεων πρέπει να πραγματοποιείται με το μηχάνημα συγκόλλησης απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Οι συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από έμπειρο τεχνικό προσωπικό.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ (εικ. 1)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ – “PPE” (εικ.2)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Οι πιο συνήθεις μέθοδοι συγκόλλησης με τόξο είναι:

1. **“MMA”**,
2. **“TIG”**,
3. **“MIG”**

Οι μηχανές συγκόλλησης διατίθενται σε δύο τύπους: με μετασχηματιστή ή με μετατροπέα (με ή χωρίς έξοδο πολικότητας). Ο πρώτος έχει περιορισμένες λειτουργίες ελέγχου, ενώ ο δεύτερος επιτρέπει ρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ανάλογα με το μοντέλο, η μονάδα μπορεί να είναι εξοπλισμένη με:

- **“PM”** – καλώδιο γείωσης σφιγκτήρα,
- **“PPE”** – καλώδιο σφιγκτήρα ηλεκτροδίου,
- **“CP_EURO”** – καλώδιο καυστήρα συγκόλλησης συνεχούς πολικότητας,
- **“T_EURO”** – καλώδιο καυστήρα συγκόλλησης συνεχούς συγκόλλησης,

- **“T_TIG”** – καυστήρας συγκόλλησης “TIG”,

- Μάσκα ή κράνος,
- Αεριοαγωγός,
- Μανόμετρο,
- Σύστημα τροχών,
- Βούρτσα με άξονα.

Εάν προβλέπεται, τα “PPE” ή “CP_EURO” ή “T_TIG” και “PM” μπορούν να συνδέθουν με:

- **“PD”** – άμεση πολικότητα, δηλαδή σύνδεση του “PPE” ή “CP_EURO” ή “T_TIG” στον αρνητικό πόλο (-) και του “PM” στον θετικό πόλο (+),
- **“PI”** – αντρίστροφη πολικότητα, δηλαδή σύνδεση του “PPE” ή “CP_EURO” ή “T_TIG” στον θετικό πόλο (+) και του “PM” στον

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ – “PM” (εικ. 3)

ΜΕΘΟΔΟΣ “TIG”

Κατά τη συγκόλληση TIG παράγεται θερμότητα από το ηλεκτρικό τόξο μεταξύ ενός μη αναλώμενου ηλεκτροδίου (βολφραμίου) και του κομματιού που πρόκειται να συγκολληθεί μέσω της ροής ανενεργού αερίου (συνήθως αργό: Ar 99.5). Το ηλεκτροδίο βολφραμίου υποστηρίζεται από καυστήρα συγκολλήσεως κατάλληλο για τη μετάδοση του ρεύματος συγκολλήσεως το οποίο προστατεύει το ηλεκτροδίο και το χώρο συγκολλήσεως από την ατμοσφαιρική οξείδωση μέσω της ροής ανενεργού αερίου (συνήθως αργό: Ar 99.5), που εκρέει από το κεραμικό ακροφύσιο.

Για τα μηχανήματα συγκολλήσεως με σύνδεση πολικότητας εξόδου “T_TIG” και “PM” σε “PD” ή “PI” αναφορικά με τον τύπο του υλικού που πρόκειται να συγκολληθεί, είναι απαραίτητο, γενικά, να απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου διανομής:

ΜΕΘΟΔΟΣ “MIG”

Η συγκόλληση “MIG” διακρίνεται σε:

- **“MIG GAS”**: το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ένα μέταλλο με τη μορφή σύρματος, ένα αντιοξειδωτικό και ένα αέριο, γενικώς διοξείδιο του άνθρακα, αργό ή διοξείδιο του άνθρακα+αργό.
 - **“MIG NO-GAS”**: το σπείρωμα εμπεριέχει το αντιοξειδωτικό.
- Για μηχανήματα συγκόλλησης με σύνδεση πολικότητας εξόδου “CP_EURO” και “PM” σε:
- “PI”, για συγκόλληση σε “MIG GAS”,
 - “PD”, για συγκόλληση σε “MIG NO-GAS”.

Τα μηχανήματα συγκόλλησης μετατροπέα διαθέτουν τα ακόλουθα αυτόματα χαρακτηριστικά:

- **“MIG PULSE”**: Διαμορφώνει την ισχύ συγκολλήσεως συν τω χρόνω ανάλογα με τη συχνότητα και τον παλμό. Για παράδειγμα, εάν η συχνότητα είναι 50Hz και ο παλμός είναι στο 15% δίνει:
 - Συνολικό χρόνο 20ms (1s/50Hz),
 - Παλμικό χρόνο 3ms (20ms*15%).

ΣΥΡΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ανοίξτε τη θύρα, τοποθετήστε το πηνίο πάνω στη μπομπίνα του σύρματος και εισάγετε το σύρμα μέσα στον φορτωτήρα (εικ. 4). Πάνω στη μπομπίνα υπάρχει ένας συμπλέκτης που διατηρεί το σύρμα πάντα έτοιμο για προώθηση.

Κόψτε τα πρώτα 10 εκ. (4 ίντας) του σύρματος και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ακαθαρσίες ή παραμορφώσεις στην κομμένη άκρη. Ανοίξτε τον κινητό βραχίόνα του φορτωτήρα του σύρματος και τοποθετήστε το σύρμα μέσα στον οδηγό περνώντας το μέσα από το αυλάκι της ροδέλας του φορτωτήρα και έπειτα τοποθετήστε ξανά το σύρμα μέσα στον δεύτερο οδηγό ευθυγράμμισης.

Ρυθμίστε την πίεση μέσω της ειδικά σχεδιασμένης βίδας. Στην περίπτωση που το σύρμα αρχίσει να ζευλίγεται, χρειάζεται να ρυθμίσετε την πίεση μέσω της ειδικά σχεδιασμένης βίδας. Εάν ο συμπλέκτης προκαλεί υπερβολική τριβή και ο τροχός κίνησης φαίνεται να ολισθαίνει, χρειάζεται να τον κατεβάσετε μέχρι το σύρμα να κινείται ομοιόμορφα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τοποθετήστε τον κύλινδρο αερίου σε κατακόρυφη θέση πάνω στην επίπεδη θύρα του κυλίνδρου, τοποθετήστε το με τρόπο που να μπορεί να ασφαλίσει με την αλυσίδα και τον κρίκο ασφαλείας όπως φαίνεται στην εικ. 5A. Βιδώστε το μανόμετρο πάνω στον κύλινδρο αερίου και στερεώστε το δικτυωτό σωλήνα στο μανόμετρο και τη σωλευοειδή βαλβίδα με μονωτική ταινία όπως φαίνεται στην εικ. 5B. Ρυθμίστε το αέριο μεταξύ 5 και 25 λίτρα/λεπτό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα τεχνικά κέντρα ή απευθείας από τον κατασκευαστή μέσω του τμήματος του Εξυπηρέτησης Πελατών.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Πριν την εγκατάσταση του συστήματος ή διαφορετικά κατά τη διενέργεια οποιαδήποτε λειτουργίας ή συναλλαγής με αυτό, συστήνεται να διαβάσετε πολύ προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και να συμβουλεύεστε τον διανομέα ή τον κατασκευαστή απευθείας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζετε.

Η γεννήτρια, παρόλο που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς, μπορεί να παράγει ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ή να δημιουργεί παρεμβολές στα τηλεπικονιακά συστήματα (τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση) ή στα συστήματα ελέγχου και ασφαλείας. Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες για να αποφύγετε ή να μειώσετε τις παρεμβολές:

Για να πληροί ο εξοπλισμός σας τις απαιτήσεις του IEC 61000-3-11 (Flicker), συστήνουμε η σύνδεση των σημείων συγκόλλησης της διεπιφάνειας του δικτύου τροφοδοσίας να διαθέτει χαμηλότερη αντίσταση, $Z_{max} = 0.24\text{ohm}$.

Το μηχάνημα συγκόλλησεως δεν πληροί τις απαιτήσεις του IEC 61000-3-12. Εάν συνδεθεί στο δημόσιο δίκτυο τροφοδοσίας είναι ευθύνη του εγκαταστάτη ή του χρήστη να επιβεβαιώνει τη δυνατότητα σύνδεσης ή έναν απαιτείται να επικοινωνεί με το διαχειριστή ή τον πάροχο του δικτύου.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού συγκόλλησεως τόξου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν διαπιστωθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, τότε είναι ευθύνη του χρήστη του εξοπλισμού συγκόλλησης τόξου να διευθετήσει το πρόβλημα με την τεχνική βοήθεια του κατασκευαστή. Μην τροποποιείτε τη γεννήτρια χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή. Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού συγκόλλησης τόξου ο χρήστης πρέπει να αξιολογήσει τα πιθανά ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα στην γύρω περιοχή.

Πρέπει πάλι να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

- 1) Καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια ελέγχου, καλώδια σήματος και τηλεφώνου, παρακείμενα στον εξοπλισμό συγκόλλησης τόξου,
- 2) Ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί πομποί και δέκτες,
- 3) Υπολογιστές και λοιπόν εξοπλισμός ελέγχου,
- 4) Σημαντικός εξοπλισμός ασφάλειας, για την φύλαξη βιομηχανικού εξοπλισμού.
- 5) Ιατρικός εξοπλισμός σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, για παράδειγμα βηματοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας.
- 6) Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για διακρίβωση ή μετρήσεις,
- 7) Η ηλεκτρομαγνητική ανοσία άλλου εξοπλισμού που βρίσκεται στον χώρο. Ο χρήστης πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο λοιπός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στον ίδιο χώρο είναι ηλεκτρομαγνητικά συμβατός. Αυτό μπορεί να απαιτεί τη λήψη επιπλέον προστατευτικών μέτρων,
- 8) Μερικά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν, εάν οι εργασίες συγκόλλησεως και κοπής πραγματοποιούνται σε ώρες της ημέρας που δεν χρησιμοποιείται ο λοιπός εξοπλισμός.

Το μέγεθος του περιβάλλοντος χώρου που λαμβάνεται υπόψη θα εξαρτάται από τη δομή του κτηρίου και από άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ)

Ο εξοπλισμός συγκόλλησεως τόξου πρέπει να συνδέεται στο δημόσιο σύστημα ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Εάν παραπρηθούν παρεμβολές, μπορεί να χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον προφυλάξεις, όπως τοποθέτηση φίλτρων στο καλώδιο τροφοδοσίας. Προσοχή πρέπει να δίνεται στον οπλισμό του καλώδιου τροφοδοσίας σε μόνιμα εγκατεστημένο εξοπλισμό συγκόλλησεως τόξου σε μεταλλικό αγωγό ή παρόμοιο.

Ο οπλισμός πρέπει να είναι συνδεδεμένος στην πηγή τροφοδοσίας του μηχανήματος συγκόλλησεως ώστε να διατηρείται η καλή ηλεκτρική επαφή μεταξύ αγωγού και περιβλήματος της πηγής τροφοδοσίας του μηχανήματος συγκόλλησεως.

Συντήρηση

Ο εξοπλισμός πρέπει να υποβάλλεται σε τακτική συντήρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η επίστρωση και οποιαδήποτε πρόσβαση στο εσωτερικό της πρέπει να είναι απολύτως αδύνατη κατά τη διαδικασία συγκόλλησεως και κοπής. Η γεννήτρια δεν πρέπει να τροποποιείται ή να διαμορφώνεται σε κανένα μέρος της, εκτός από τις τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή και από άτομα εξουσιοδοτημένα και εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ιδιαίτερα, η απόσταση του τόξου από το προς συγκόλληση τεμάχιο και τις συσκευές σταθεροποίησης πρέπει να ρυθμίζεται και να διατηρείται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή*.

Καλώδια συγκόλλησης

Τα καλώδια συγκόλλησης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μήκος και να τοποθετούνται κοντά το ένα στο άλλο, κατά μήκος ή κοντά στο επίπεδο του δαπέδου.

Γείωση του προς κατεργασία κομματιού

Η σύνδεση που ενώνει το προς κατεργασία κομμάτι με τη γη σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μειώσει τις εκπομπές. Πρέπει να δίνεται πάντα προσοχή ώστε να εμποδίζετε τη γείωση στο προς

κατεργασία κομμάτι να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού των χρηστών ή πρόκλησης ζημιάς σε άλλο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Όπου απαιτείται, η γειωση του προς κατεργασία κομματιού πρέπει να γίνεται με άμεση σύνδεση με το προς κατεργασία κομμάτι, αλλά σε μερικές χώρες που δεν επιτρέπεται η άμεση σύνδεση, η ηλεκτρική σωμάτωση πρέπει να επιτυγχάνεται με την κατάλληλη ηλεκτρική χωρητικότητα, επιλεγμένη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Μόνωση

Η μόνωση άλλων καλωδίων και εξοπλισμού στον περιβάλλοντα χώρο μπορεί να βοηθήσει σε προβλήματα παρεμβολών. Μπορεί να απαιτείται η μόνωση δύο του χώρου όπου πραγματοποιείται η συγκόλληση για ειδικές εφαρμογές.

Το παρόν μηχάνημα συγκολλήσεως ανήκει στην κλάση A και είναι σχεδιασμένο για βιομηχανικές εφαρμογές: η χρήση του σε διαφορετικά περιβάλλοντα μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ικανές να επηρεάσουν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η ορθή χρήση του μηχανήματος συγκολλήσεως είναι υποχρέωση του χρήστη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα χαρακτηριστικά απόδοσης του ηλεκτροσυγκολλητή αναγράφονται στην ονομαστική πλακέτα με την ακόλουθη σημασία (εικ. 6 Α-Β-С):

- 1) Κατασκευαστής
- 2) Μοντέλο
- 3) Σειριακός αριθμός
- 4) Σύμβολο πηγής ισχύος συγκόλλησης, για παράδειγμα:

- Μονοφασικός μετατροπέας
- Τριφασικός μετατροπέας-ανορθωτής
- Μονο- ή τριφασικός μετατροπέας στατικής συχνότητας-μετατροπέας ανορθωτής
- Πηγή ισχύος μετατροπέα με έξοδο για εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα

5) Αναφορά στα πρότυπα που επιβεβαιώνουν ότι η πηγή ισχύος της συγκόλλησης είναι σύμφωνα με τις απαρτήσεις τους,

6) Σύμβολο μεθόδου συγκόλλησης, για παράδειγμα:

Συγκόλληση τόξου με καλυμμένα ηλεκτρόδια χειροκίνητα

Συγκόλληση βολφραμίου σε αδρανή ατμόσφαιρα

7) Σύμβολο : για την παροχή ισχύος σε εργασίες συγκόλλησης που λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλον με αυξημένη επικινδυνότητα για ηλεκτροπληξία

8) Σύμβολο πηγής ισχύος συγκόλλησης, για παράδειγμα:

Συνεχές ρεύμα

Εναλλασσόμενο ρεύμα και επιπρόσθετα η ονομαστική συχνότητα σε hertz

Συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα με την ίδια απόδοση και επιπρόσθετως η ονομαστική συχνότητα σε hertz

9) Απόδοση του κυκλώματος συγκόλλησης:

- U0: μέγιστη υποποίεση τάσης
- I2/U2: ρεύμα και τάση αντιστοιχούν κανονικοποιημένα, που μπορεί να παρέχεται από το μηχάνημα συγκόλλησης κατά τη συγκόλληση I2min/ I2max: ονομαστικό ελάχιστο/μέγιστο ρεύμα συγκόλλησης
- U2/min/ U2/max: ελάχιστο/μέγιστο συμβατικό φορτίο τάσης
- X: κύκλος λειτουργίας
- MIN A / V - MAX A / V: δηλώνει το εύρος του ρεύματος συγκόλλησης στο αντίστοιχο τόξο τάσης
- Μέγιστος ονομαστικός χρόνος συγκόλλησης σε συνεχή λειτουργία t_{ON} (max) στο μέγιστο ονομαστικό ρεύμα συγκόλλησης σε θερμοκρασία $20^{\circ}C$ (εκφρασμένα σε λεπτά και δευτερόλεπτα)
- Μέγιστος ονομαστικός μέγιστος χρόνος συγκόλλησης στην ενδιάμεση λειτουργία Σt_{ON} με ονομαστικό μέγιστο ρεύμα συγκόλλησης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος $20^{\circ}C$ συνεχόμενα για 60 λεπτά (εκφρασμένα σε λεπτά και δευτερόλεπτα)
- t_w : Χρόνος μεταξύ μηδενισμού και επανέναρξης λειτουργίας του θερμικού διακόπτη
- t_r : Χρόνος μεταξύ έναρξης και μηδενισμού λειτουργίας του θερμικού

Διακόπτη

- 10) Χαρακτηριστικά της γραμμής τροφοδοσίας: -U: τάση AC και συχνότητα που τροφοδοτείται στο μηχάνημα συγκόλλησης
- I_{IMAX}: Μέγιστο ρεύμα που εκλύεται από τη γραμμή τροφοδοσίας
- I_{IEFF}: Πραγματικό ρεύμα τροφοδοσίας
- 11) Σύμβολο της γραμμής τροφοδοσίας πιθανές τιμές είναι: 1 ~ ~ Μονοφασική τάση AC

3 ~ Τριφασική τάση AC

12) Βαθμός προστασίας:

13) Σύμβολο για εξοπλισμό κλάσης II

14) Σύμβολα σχετικά με την ασφάλεια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παράδειγμα της πλάκας δείχνει τη σημασία των συμβόλων και των αριθμών, οι ακριβείς τιμές των τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανήματος συγκόλλησης που έχετε στην κατοχή σας πρέπει να είναι καταγεγραμμένες απευθείας επάνω στην ομαστική πλακέτα του μηχανήματος.

Τα σύμβολα που εμφανίζονται στο φυλλάδιο για να τραβήξουν την προσοχή και να εντοπίσετε πιθανούς κινδύνους του φορέα εκμετάλλευσης. Όταν το σύμβολο στα αριστερά βρίσκεται πάντα ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος που αναφέρεται. Προσοχή, αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να διατηρείται μέχρι την καταστροφή. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, κρατήστε άλλα άτομα μακριά, και ιδιαίτερα τα παιδιά. Προστατεύστε τον εαυτό σας και τους άλλους.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ μπορεί να σκοτώσει. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το κύκλωμα συγκόλλησης: η χωρίς φορτίο τάση που παρέχεται από τη μηχανή συγκόλλησης μπορεί να είναι πολύ επικινδυνό. Το ηλεκτρόδιο ή το σύρμα συγκόλλησης, ο χώρος κύλινδρο οδηγό και όλα τα μεταλλικά μέρη που αγγίζουν το σύρμα συγκόλλησης είναι υπό τάση όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Μια λανθασμένη εγκατάσταση ή γειωση του μηχανήματος είναι επικινδύνες. Ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας.

▪ Να φοράτε κατάλληλο ρουχισμό, πιθανώς χωρίς να προεξέχουν τσέπες, να φοράτε παπούτσια προστασίας, κράνος. Αποφεύγετε τα συνθετικά ρούχα.

▪ Να φοράτε γάντια συγκόλλησης στεγνά και χωρίς τρύπες.

▪ ♣ Τοποθετήστε το μηχάνημα συγκόλλησης σε ίσια επιφάνεια εργασίας με μέγιστη κλίση 15%, από το έδαφος.

▪ ♦ Μονώστε τον εαυτό σας από την εργασία και το έδαφος με τη χρήση έντρου μόνωση. Βεβαιωθείτε ότι η μόνωση είναι αρκετά μεγάλη για να καλύψει όλη την περιοχή της επαφής με την εργασία και το έδαφος.

▪ ♦ Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε πολύ υγρά μέρη. Αν αυτό δεν είναι δυνατό να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης και είναι σε θέση.

▪ ♣ Αν βρέχει, θυμηθείτε ότι η μηχανή είναι προστατευμένη από ψηχέλες, αλλά όχι από την δυνατή βροχή. αποσυνδέστε το μηχάνημα από την κεντρική παροχή ρεύματος.

▪ Να είστε βέβαιος ότι ο τόπος εργασίας είναι προϋπόθεση μιας καλής γειωσης. Πριν γίνει οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι τα απαιτούμενα της μηχανής συγκόλλησης αντιστοιχούν στην τάση του δικτύου και των συχνοτήτων που είναι διαθέσιμο στον τόπο



εγκατάστασης.

Σύνδεση καλωδίων, συντήρηση και επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται όταν η μηχανή είναι σβηστή και αποσυνδεδεμένη από την κεντρική παροχή ρεύματος.

Σβήστε το μηχανήμα και αποσυνδέστε το από την κύρια παροχή ρεύματος πριν από την αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων του καλωδίου.

Τα καλώδια της μηχανής πρέπει να έχουν την κατάλληλη έξοδο.
Απολύτως αποφύγετε να τροποποιήσετε βύσμα ή καλώδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα καλώδια, μεγέθους μικρότερου από αυτό που απαιτείται ή κακώς ανέμειξε. Κρατήστε τα καλώδια στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από θερμό μέταλλο σπινθήρες.

Το καλώδιο της παροχής ρεύματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπονται, ίδιως, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να τραβάτε ή να κρεμάτε το μηχάνιμα. Μην φέρνετε το καλώδιο κοντά σε πηγές θερμότητας, λάδια ή αιχμηρά άκρα. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για να ανιχνεύσει πιθανές ζημιές ή βλάβη σύρματα-αμέσως αντικατάσταση όλων των φθαρμένων καλωδίων Καλώδιο χωρίς κάλυμμα μπορεί να σκοτώσει.

- Μην τυλίγετε κανένα καλώδιο, γύρω από το σώμα σας.

- Μην βάζετε μεταλλικά σύρματα στους αεραγωγούς

▪ Μην αγγίζετε το ηλεκτρόδιο όταν βρίσκεται σε επαφή με το σημείο κόλλησης. Ποτέ μην αγγίζετε ταυτόχρονα ηλεκτρόδια η υποδοχείς ηλεκτροδίων συνδεδέμενους με δύο συγκολλήσεις. Αποφύγετε δύο άνθρωποι να εργάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο μηχάνημα. Οταν η μηχανή συγκόλλησης δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

▪ Περισσότερες από μία μηχανή συγκόλλησης που εργάζονται για το ίδιο κομμάτι, ή δύο συγκολλήτες εργάζονται σε διαφορετικά κομμάτια με ηλεκτρική σύνδεση, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη συσσώρευση τάσης μεταξύ δύο διαφορετικών υποδοχέων ηλεκτροδίων που μπορεί να γίνει επικίνδυνη, διότι θα είναι η διπλάσια αυτής που ενδύκειται.

- ♦ Ακόμη και αφού το μηχάνημα έχει σβήσει, μετατρέπεις εξακολουθούν να περιέχουν επικίνδυνα κατάλοιπα τάσης που μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Αναθυμιάσεις και αέρια μπορεί να είναι επικίνδυνες. Η συγκόλληση μπορεί να παράγει καπνούς και αέρια επικίνδυνα για την υγεία. Αποφύγετε την εισπνοή αυτών των αναθυμιάσεων και αερίων. Για να περιοριστεί η παραγωγή των καπνών, πριν χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα, καθαρίστε τα σημεία από τη σκουριά, λίπη, λάδια και χρώματα.

- Όταν χρησιμοποιείτε την συγκόλληση κρατήστε το κεφάλι σας μακριά από τον καπνό.

- Να αποφεύγεται η χρήση αυτής της μηχανής σε χώρους χωρίς εξαερισμό.





▪ Για να απομακρύνετε καπνούς και τα αέρια που παράγονται κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης σε περιορισμένους χώρους, χρησιμοποιείστε εξαερισμό με φίλτρα ή / και το άνοιγμα των παραθύρων και θυρών.

- Να μην χρησιμοποιείτε συγκόλληση σε χώρους κοντά σε χλωριωμένους υδρογονάνθρακες που

προέρχονται από την απολίπανση ή τον καθαρισμό και εργασίες ψεκασμού. Η θερμότητα και οι ακτίνες του τόξου μπορεί να αντιδράσει με τους ατμούς των διαλυτών να σχηματίσει φωσγένιο, ιδιαίτερα τοξικό αέριο και άλλα προϊόντα βλαβερά.

▪ Να μην χρησιμοποιείτε συγκόλληση σε επικαλυμμένα μέταλλα όπως zinced, με μόλυβδο, κάδιοι ή μέταλλα σιδήρου, εκτός αν η επιστρώση είναι προληπτικά απομακρυνθεί από τη ζώνη συγκόλλησης, ο χώρος εργασίας αερίζεται καλά και, εάν είναι απαραίτητο, ο χρήστης φορά μάσκα. Επιχρήσματα και άλλα μέταλλα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία μπορεί να παράγει τοξικά αέρια όταν συγκολλούνται.

▪ Η έκθεση του χειριστή σε αναθυμιάσεις συγκόλλησης πρέπει να ελέγχεται περιοδικά, για τη σύνθεση και τη συγκέντρωση των καπνών, καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα της έκθεσης.



Φιάλη αερίου μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες αναθυμιάσεις. Πάντα κλείνετε τη βαλβίδα της φιάλης όταν δεν χρησιμοποιείται.

Καυτά μέρη μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα
Μην αγγίζετε τα θερμά σημεία. Περιμένετε μέχρι η τοπιμότα δρώσεις πριν την ακουμπήσετε ή να κάνει οποιαδήποτε εργασία σε αυτό.

- Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους άλλους από σπινθήρες και ζεστά μέρη

Η υπερβολική χρήση του μηχανήματος ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ Αφήστε το μηχανήμα να κρυώσει. Μειώστε τη ρύθμιση του ρεύματος πριν από την έναρξη συγκόλλησης και πάλι. Οι αεραγωγοί είναι πολύ σημαντικοί για την ορθή λειτουργία. Μην τους καλύπτετε. Μην εμποδίζετε διέλευση του αέρα μέσα στο μηχανήμα με φίλτρα ή οπιδήποτε άλλο.

Ο θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή Ο εκπεπόμενος θόρυβος εξαρτάται από τις συνθήκες σε χώρο εργασίας .Ο χειριστής πρέπει να ελέγχει εάν το επίπεδο των προσωπικών ημερήσιας έκθεσης "LEP, d" είναι υπερβολικό, με άλλα λόγια 80dB (A) ή υψηλότερο. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα συστήματα για την προστασία: χρήση των κατάλληλων αωτοσπίδων ή καλύμματα αυτιών των απαιτούμενων για το συγκεκριμένο μοντέλο.


Μαγνητικά πεδία μπορεί να προσβάλλουν ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές

- Τα άτομα που χρησιμοποιούν βηματόδοτή ή άλλες ιατρικές συσκευές, πρέπει να είναι μακριά

▪ χρήστες ιατρικών συσκευών πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν βρεθούν κοντά στις περιοχές όπου αυτό το μηχανήμα που χρησιμοποιείται.

ARC AKTINOBOLIA μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα σε περίπτωση καταπόσεως Το ηλεκτρικό τόξο είναι πολύ επικίνδυνο για την έντονη ανάπτυξη στις υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτινοβολίες.

Ο χειριστής πρέπει να είναι ενήμερος για την ασφαλή χρήση της μηχανής συγκόλλησης, των πυκνωτών διαδικασία αποφόρτισης της συγκόλλησης, και θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται για τους κινδύνους που συνδέονται



με τους σπινθήρες συγκόλλησης, με τα συναφή μέτρα προστασίας και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

(Βλέπε και την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ IEC ο CLC / TS 62081": ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ARC μηχανές συγκόλλησης).



- Να μην κοιτάπε την κόλληση, αν δεν προστατεύονται τα μάτια σας με την κατάλληλη μάσκα.




- να χρησιμοποιηθεί μάσκα με κατάλληλα φίλτρα και πλακών σύμφωνα με το πρότυπο DIN για να προστατεύετε τα μάτια σας από τις ακτίνες UVΑ και UVΒ.




- Κάτω από τη μάσκα φοράτε γυαλιά ασφαλείας με πλευρικές ασπίδες.



Μεταλλικά ρινίσματα μπορεί να βλάψουν τα μάτια. Συγκόλληση, κοπή, βούρτσισμα, λείασμα και αφαίρεση αιχμών μπορεί να παράγουν σπινθήρες και ρινίσματα.



Εργασίες συγκόλλησης και κοπής να μπορούν να προκαλέσουν φωτιά ή έκρηξη.



- Μην συγκολλάτε ή κόβετε δοχεία ή σωληνώσεις που περιέχουν ή περιείχαν εύφλεκτα υγρά ή αέρια πριόνια. βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας έχει σωστά αποκατασταθεί.



- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα συγκόλλησης για απόψυξη σωλήνων.
- Μην συγκολλάτε κομμένα ή κλειστά δοχεία, όπως βαρέλια δεξαμενές, σωλήνες εφόσον δεν έχουν σωστά προετοιμαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας.



- Να μην συγκολλάτε όπου η ατμόσφαιρα μπορεί να περιέχει εύφλεκτες σκόνες, αερίου ή ατμών (ex: βενζίνη ατμοί).
- Να μην συγκολλάτε σε εύφλεκτα υλικά. αφαιρέστε όλα οι πιθανά εύφλεκτα υλικά από τον χώρο εργασίας προτού να αρχίσετε να συγκόλληστε.



Το τόξο πλάσματος ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ

Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τις τοιμπίδες. Να είστε προσεκτικοί κατά την ενεργοτοίση του τόξου. Το τόξο πιλότος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στον φορέα εκμετάλλευσης και / ή κοντά σε προσωπικό και ακόμη και τα είδη ένδυσης τρύπα ασφαλείας.



Χρησιμοποιήστε τη μηχανή κοπής είναι τουλάχιστον 40 εκατοστά μακριά από τον τοίχο.



Κάποια μέρη κατά τη λειτουργία μπορεί να είναι επικίνδυνα.


Να φυλάσσεται μακριά από δυνητικά επικίνδυνα τμήματα, όπως κύλινδροι. Κρατήστε τις πόρτες, πάνελ, καλύμματα και προστασίες κλειστά και στον τόπο τους.



Το καλώδιο μπορεί να προκαλέσει πληγές. Μην πιέζετε το κουμπί έναρξης μέχρι να είστε έτοιμοι να ή όταν λαμβάνετε οδηγίες. Μην κατευθύνετε την τοιμπίδα προς το σώμα σας, ούτε τους αλλούς ανθρώπους, ενώ γείωσης το σύρμα συγκόλλησης.




Να μην αποσπάται η προσοχή σας κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης και κοπής. Κρατήστε μακριά τους ανθρώπους ή εξοπλισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει απροσεξία



Ακτινοβολίες από Υψηλή Συχνότητα ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία των ηλεκτρικών συστεμάτων, όπως τηλεοράσεις, τηλέφωνα, μαγνητικές κάρτες, ενορχηστρώσεις, τα στοιχεία των συστημάτων μετάδοσης, τηλεφωνικά κέντρα, τα τηλεχειριστήρια, βηματοδότες, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μηχανήματα που ελέγχονται από υπολογιστές, όπως το ρομπότ. Μην φοράτε ρολόγια που θα μπορούσαν να καταστραφούν από την υψηλή συχνότητα.

Η χρήση αυτού του μηχανήματος σε μια κατοικημένη περιοχή, θα μπορούσε να προκαλέσει παρεμβολές στην ραδιοσυχνοτήτων, στην περίπτωση αυτή ο χειριστής μπορεί να σας ζητηθεί να ξεκινήσετε μια διορθωτική δράση. Όσον αφορά τα μέτρα και προφυλάξεις, δεν είναι δυνατόν να προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις σε αυτό το εγχειρίδιο δεδομένου ότι οι καταστάσεις μπορεί να είναι διαφορετική και του εκτελεστή της φύσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να εξετάσετε τους ενδεχόμενους κινδύνους της περιοχής λειτουργίας και η χρήση επιπλέον οιδόνες ή φίλτρα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση της μηχανής συγκόλλησης στους τομείς και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και από οποιαδήποτε άλλη ανάρμοστη χρήση.



Στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να καταστρέψει τμήματα ή δομικά στοιχεία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων Χρησιμοποιήστε αντιστατικά σάκους ή κουτιά για την αποθήκευση, μετακίνηση ή η μεταφορά ηλεκτρονικών καρτών.

Χρησιμοποιήστε την μηχανή σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ +5 °C έως +40 °C.



Επισκευή ή συντήρηση λειτουργίας του μηχανήματος, πρέπει να διενεργείται από ειδικευμένο προσωπικό.




Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά. Αυτό θα εγγυηθεί την ασφάλεια του μηχανήματος. Επισκευές που πραγματοποιούνται σε αυτό το μηχάνημα από αναρμόδιους ή με τη χρήση ανταλλακτικών και αναλώσιμων εξαρτημάτων που δεν είναι πρωτότυπα, μπορεί να είναι επικίνδυνες για τους τεχνικούς και τους χρήστες και θα ακυρώσουν την εγγύηση του κατασκευαστή. Για την ασφάλεια σας συμμορφώνεστε με τις σημειώσεις και τις προφύλαξεις ασφαλείας που αναφέρθηκαν σε αυτό το φυλλάδιο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τα ατυχήματα σε ανθρώπους ή πράγματα που προκαλούνται από αθέτησης των κανόνων ασφαλείας, ανάρμοστη ή παράλογη χρήση της μηχανής, είτε με τη συντήρηση διαφορετικό από αυτό που προβλέπεται στην παράγραφο συντήρησης.



ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ




Η σήμανση αναγράφεται στο προϊόν δείχνει ότι αυτό το είδος του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτεται με οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος της διάρκειας ζωής της, προκειμένου να αποφεύχθουν πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Συνεπώς, ο πελάτης καλείται να παράσχει στη σωστή διάθεση, διαφοροποιεί αυτό το προϊόν από άλλους τύπους των αρνήσεων και ανακυκλώνουν το σε υπεύθυνο τρόπο, ώστε να επαναχρησιμοποιήσουν τα συστατικά του. Ο πελάτης καλείται λοιπόν να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο προμηθευτής για όλες τις σχετικές πληροφορίες για το διαφοροποιημένο σύλλογη και την ανακύκλωση νέου αυτού τύπου προϊόντος.




Η διαφοροποιημένη συλλογή των προϊόντων και της συσκευασίας που χρησιμοποιείται επιπρέπει την ανακύκλωση των υλικών και τη συνεχή χρήση τους. Η επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών πρωθεί την προστασία του περιβάλλοντος πρόληψη της ρύπανσης και μειώνει τις ανάγκες σε πρώτες ύλες.

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και τα σχετικά προβλήματα Ο οξυγονοκόλλητής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας συγκόλλησης μπορεί να παράγει παρεμβολές σε αντικείμενα γύρω από το χώρο λειτουργίας. Οι σπινθήρες που παράγονται κατά τις συνήθεις εργασίες εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά πεδία που γενικά επηρεάζουν τα λεπτούργια συστήματα και εγκαταστάσεις. Ο χειριστής θα πρέπει να εξετάσει αυτό και, συνεπώς, να λαμβάνει κάθε μέτρο προφύλαξης και όταν λειτουργούν σε περιοχές όπου η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολών μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπους ή πράγματα (νοσοκομεία, εργαστήρια, φορείς ηλεκτροϊστρικού συσκευών, κέντρα επεξεργασίας δεδομένων, ο εξοπλισμός και τα μέσα που άμεσα ή έμμεσα ενσωματωθούν σε βιομηχανικές διεργασίες, κλπ.). Όσον αφορά τα μέτρα και προφύλαξεις, δεν είναι δυνατόν να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις αυτό το εγχειρίδιο, δεδομένου ότι οι καταστάσεις μπορεί να είναι διαφορετικού χαρακτήρα και χρήσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να εξετάσει τους ενδεχόμενους κινδύνους της περιοχής λειτουργίας και η χρήση επιπλέον οθόνες ή φίλτρα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαίτησεις. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση της μηχανής συγκόλλησης σε περιοχές και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και από οποιαδήποτε άλλη ανάρμοστη χρήση.

TÜRKÇE



Bu makineyi kullanmadan önce bütün güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyunuz



KAYNAK VE KESME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ RİSKLER

GİRİŞ VE GENEL BAKIŞ

En yaygın ark kaynağı işlemleri şunlardır:

1. "MMA"; [Manual Metal Arc (Manuel Metal Ark)]
2. "TIG"; [Tungsten Inert Gas (Tungsten Inert Gaz)]
3. "MIG"; [Metal Inert Gas (Metal Inert Gaz)]

Kaynak makineleri, transformatörler veya inverterler (polarite çıkışı olan veya olmayan) olmak üzere iki türden oluşur. İlkinin sınırlı kontrol fonksiyonları vardır ve ikincisi geniş bir aralıktaki ayarlamalara olanak sağlar.

AKSESUARLAR

Modeline bağlı olarak, ünite aşağıdakiler ile donatılmış olabilir:

- "PM" – toprak kelepçesi kablosu;
- "PPE" – elektrot tutucusu kablosu;
- "CP_EURO" – kaynak teli ile kaynak işlemi için şalom polaritesi ;
- "T_EURO" – kaynak teli ile kaynak işlemi için kaynak polaritesisürekli kaynak şalom teli;
- "T_TIG" – kaynak şaloması "TIG";
- Maske veya kask,
- Gaz borusu,
- Basınç göstergesi,
- Tekerlek kiti,
- Baltalı fırça.

Sağlanmışsa, "PPE" ya da "CP_EURO" ya da "T_TIG" ve "PM" şunlara bağlanabilir:

- "PD" – düz polarite, yani "PPE" veya "CP_EURO" veya "T_TIG" negatif kutba (-) ve "PM" pozitif kutba (+);
- "PD" – ters polarite, yani "PPE" veya "CP_EURO" veya "T_TIG" pozitif kutba (+) ve "PM" negatif kutba (-);

"MMA" İŞLEMI

İki metal bir dolgu metali ile birleştirildiğinde, füzyon bir elektrik arkı ile elde edilir. Dolgu malzemeleri malzeme oksijen giderici ile metal kaplı çubuklar veya elektrotlardır.

Aşağıdakilerde "PPE" ve "PM" çıkış polarite bağlantılı kaynak makineleri için:

- Elektrotlar asit astarı veya rutil astarı ile kullanıldığındında "PD".
- Elektrotlar bazık kaplama veya selülozik ile birlikte kullanıldığındında "PI".

Düzen türler için elektrot üreticisi tarafından belirtilenlere bakın.

Inverter kaynak makineleri aşağıdaki otomatik özelliklere sahiptir:

"SICAK BAŞLATMA": planlanan değerinden daha yüksek değerle sahip başlangıç akımı. Bu ark ateslemesine yardımcı olur.

"ARK KUVVETİ": Kaynaklama eriyiğine çok çabuk yaklaşan elektrotun kısa devre oluşturmamasını önlemek amacıyla, bu durumu ortadan kaldırmak için elektronik cihaz ark akım değerini otomatik olarak artırrı;

"YAPISMAYI ÖNLEYICI": elektrotun eriyikten çıkarılmasına olanak sağlamak için gereken bir değere ulaşana kadar akım değeri hemen düşer.

Kurulum çalışması ve elektrik bağlantıları kaynak makineleri kaplı durumda ve ana beslemeden bağlantısı ayrılmış olarak gerçekleştirilmelidir. Bağlantılar deneyimli

personel tarafından yapılmalıdır.

KORUYUCU MASKE TEÇHİZATI (Şekil 1)

KAYNAK KABLOSU TEÇHİZATI – "PPE" (Şekil 2)

KAYNAK KABLOSU TEÇHİZATI – "PM" (Şekil 3)

"TIG" İŞLEMI

TIG kaynakta ısı bir inert gazın (genellikle argon: Ar 99,5) akışı ile kaynak yapılacak parça ve bir tükenmez elektrot (tungsten) arasındaki elektrik arkı tarafından üretilir. Seramik nozullenin dışarı akan bir inert gazın (genellikle argon: Ar 99,5) akışı ile tungsten elektrot kaynak akımını iletmek ve elektrotun kendisini korumak için uygun bir şalom ve atmosferik oksidasyondan kaynak havuzu tarafından desteklenir. Çıkış polarite bağlantılı kaynak makineleri için, kaynak yapılacak malzeme tipi ile ilgili olarak "PD" veya "PI" işlemde "T_TIG" ve "PM" genel olarak dağıtım şebekesi yöneticisi ile temas etmelidir.

"MIG" İŞLEMI

"MIG" kaynak aşağıdakilerle ayırt edilir:

- "MIG GAZLI": kullanılan malzeme tel şeklinde bir metaldır ve oksijen giderice ve gaz genellikle CO₂, argon veya CO₂ + Argon'dur.
- "MIG GAZSIZ": iş parçası oksijen giderici içinde tutulur.

Aşağıdakilerde "CP_EURO" ve "PM" çıkış polarite bağlantılı kaynak makineleri için:

- "PI", "MIG GAZLI" kaynak yapılmak;
 - "PD", "MIG GAZSIZ" kaynak yapılmak.
- İnverter kaynak makineleri aşağıdaki otomatik özelliklere sahip olabilir;
- "MIG PALSI": frekans ve palsa bağlı olarak zaman içinde kaynak gücünü module eder. Örneğin, frekans 50Hz ve impuls %15 olması durumunda şunlara sahiptir:
 - Toplam süre 20msn (1sn/50Hz);
 - Pals süresi 3msn (20msn*%15).

SİLİNDİR MONTAJI VE GAZ AYARI

Makinanın arkası ve tekerleklerin şafit üzerine dikey konumda gaz silindirini koyun; Şekil 5A'da görüldüğü gibi zincir ve karabına ile kilitlenecegi şekilde yerleştirin. Gaz silindiri üzerindeki basınç göstergesini vidalayın ve Şekil 5B'de görüldüğü gibi kafesli hortumlu basınç göstergesine ve solenoid vanaya kelepçe ile bağlayın.

Daklıkada 5 - 25 litre arasında gazi ayarlayın.

BAKIM

narımlar yetkili Servis Merkezlerimiz tarafından ya da doğrudan kendi Müşteri Hizmetleri aracılığıyla Üretici tarafından yapılmalıdır.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

Sistemi kurarken veya başka şekilde sistem üzerinde herhangi bir işlem veya iş yapmadan önce, gerekli olabilecek herhangi bir açıklama için doğrudan üretici veya distribütöre danışarak bu kılavuzu etrafında okumanız önerilir.

Jeneratör, düzenlemelere göre yapılmış olsa da, telekomünikasyon sistemlerinde (telefon, radyo, televizyon) ya da kontrol ve güvenlik sistemlerinde elektromanyetik bozulmalar veya parazit oluşturulabilir. Paraziti ortadan kaldırmak veya en azı indirmek için aşağıdaki talimatları okuyun: IEC 61000-3-11 gereksinimi (Kirılma) karşılaşmak için, empedansı en fazla $Z_{max} = 0,24\text{ohm}$ olan besleme şebekesi arabiriminin kaynak noktalarına bağlanması önerilir.

Kaynak IEC 61000-3-12 gereksinimleri içinde değildir. Kamu şebekesine bağlı olarak, bağlantının mümkün olup olmadığını doğrulamak veya dağıtım şebekesinin yöneticisi ile irtibata geçmenin gerekli olup olmadığına karar vermek sistemi kuranın veya kullanıcının sorumluluğundadır.

Kullanıcı ark kaynak ekipmanının üreticinin talimatlarına göre kurulmasından ve kullanılmasından sorumludur. Elektromanyetik bozulmalar tespit edilirse, üreticinin teknik desteği ile sorunu çözmek ark kaynak makinesi kullanıcısının sorumluluğunda olmalıdır. Üreticinin onayı olmadan jeneratör üzerinde değişiklik yapmayın.

Ark kaynak ekipmanını kurmadan önce, kullanıcı çevredeki alanda potansiyel elektromanyetik problemlerin değerlendirilmesini yapacaktır.

Aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:

- 1) Ark kaynak ekipmanına bitişik besleme kabloları, kumanda kabloları, sinyalizasyon ve telefon kabloları;
- 2) Radyo ve televizyon vericileri ve alıcıları;
- 3) Bilgisayar ve diğer kontrol cihazları;
- 4) Endüstriyel ekipmanları korumak için güvenlik bakımından kritik ekipmanlar.
- 5) Çevredeki insanların tıbbi cihazları, örneğin kalp pili ve işitme cihazı kullanımı.
- 6) Kalibrasyon ve ölçüm için kullanılan ekipmanlar;
- 7) Çevredeki diğer ekipmanların elektromanyetik uyumlu olmasını sağlamalıdır. Bu ek koruma önlemleri gerektirebilir;
- 8) Gün içinde diğer ekipmanları kullanımında değilken kaynak ve kesme işlemlerini yapmakla bazı sorunlar çözülebilir.

Dikkate alınması gereken çevredeki alan boyutu bina yapısına ve yapılmakta olan diğer faaliyetlere bağlıdır.

Kamu besleme sistemi

Ark kaynağı ekipmanları üreticinin tavsiyelerine göre kamu besleme sistemine bağlanmalıdır. Parazit olduğunda, kamu besleme sisteminin filtrelenmesi gibi ek önlemler almak gerekli olabilir. Kalıcı olarak kurulu ark kaynağı ekipmanının besleme kablosunun metalik kablo kanalı veya eşdeğeri içinde korunmasına dikkat edilmelidir.

Kablo kanalı ve kaynak güç kaynağı muhafazası arasında iyi elektriksel temas bırakacak şekilde koruyucu kaynak güç kaynağına bağlanmalıdır.

Bakım

Üreticinin talimatlarına göre, ekipmanın düzenli bakımından geçirilmesi gerekmektedir. Kaynak ve kesme esnasında kaplama ve kaplama içine her türlü giriş düzgün şekilde kapatılmışmalıdır. Jeneratör ya da herhangi bir bölüm, üretici tarafından sağlanan ve üretici tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yetkilendirilen ve yürütülen değişiklikler dışında değiştirilmemeli veya düzenlenmemelidir. Özellikle, sabitleme cihazları ve iş parçasından ark mesafesinin, üreticinin tavsiyelerine * göre ayarlanması ve muhafaza edilmesi gereklidir.

Kaynak kabloları

Kaynak kabloları mümkün olduğunda kısa tutulmalı ve zemin seviyesinde ya da zemin seviyesine yakın çekilierek birbirine yakın yerleştirilmelidir.

İş parçasının topraklanması

İş parçasını toprağa birləştiren bağlılığı bazı durumlarda emisyonları azaltabilir. Kullanıcıların yaralanma veya diğer elektrikli cihazların zarar görme riskini artıran iş parçasının topraklanması önemeye dikkat edilmelidir. Gerektiğinde, iş parçasının toprağa bağlılığı iş parçasına doğrudan bağlı ile yapılmalıdır, ama doğrudan bağlılığı izin verilmeyen bazı ülkelerde, birləşirme ulusal kurallara göre seçilen uygun kapasite ile gerçekleştirilmelidir.

Perdeleme ve koruma

Çevredeki diğer kabloların ve ekipmanların perdelememesi ve korunması parazit sorunlarını hafifletebilir. Bütün kaynak alanının perdelememesi özel uygulamalar için düşünülebilir.

Bu, endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış A sınıfı bir kaynak makinesidir: farklı ortamlarda kullanım elektriksel uyumluluğu etkileyebilecek bozulmalar oluşturabilir.

Kaynak makinesinin doğru kullanımı kullanıcının sorumluluğundadır.

TEKNİK BİLGİLER

Kaynak makinesinin performans verileri aşağıdaki anımlarda etiket üzerinde gösterilmiştir (Şekil 6 A-B-C):

- 1) Üretici
- 2) Model
- 3) Seri numarası
- 4) Örneğin kaynak güç kaynağı simboli:
- Tek fazlı transformator
-
-
- Üç fazlı transformator-redresör
-
- Tek veya üç fazlı statik frekans dönüştürücü-transformator redresör
-
- AC ve DC çıkışlı inverter güç kaynağı
- 5) Kaynak güç kaynağının gereksimlerine uygun olduğunu doğrulayan standartlara referans
- 6) Örneğin kaynak işlem simboli:



Kaplı elektrotlar ile manuel metal ark kaynağı



Tungsten inert gaz kaynağı



Akı çekirdekli tel kullanımı dahil metal inert ve aktif gaz kaynağı



Kendinden korumalı akı çekirdekli ark kaynağı

- 7) Sembol
- artan elektrik çarpması tehlikesi olan bir ortamda gerçekleştirilen kaynak işlemlerine güç sağlamak için

- 8) Örneğin kaynak akımı simboli:



Doğru akım



Alternatif akım ve ek olarak hertz cinsinden nominal frekans



Aynı çıkışta doğru veya alternatif akım ve ek olarak hertz cinsinden nominal frekans

- 9) Kaynak devresinin performansı:

- U_0 : maksimum voltaj çekimi
- I_2/U_2 : kaynak yaparken kaynak makinesi tarafından sağlanabilecek normalize değerlerle karşılık gelen akım ve gerilim
 I_{2min}/I_{2max} : nominal minimum / maksimum kaynak akımı
- U_{2min}/U_{2max} : maksimum / minimum konvansiyonel yük voltajı
- X: görev döngüsü
- MİN A / V - MAKS A / V: ark voltajına karşılık gelen kaynak akımı aralığını gösterir
-
- 20°C ortam sıcaklığında nominal maksimum kaynak akımında t_{ON} (maks) sürekli modda nominal maksimum kaynak süresi (dakika ve saniye cinsinden ifade edilir)
-
- 60 dakika kesintisiz bir zaman dilimi boyunca 20°C ortam sıcaklığında nominal maksimum kaynak akımında $\sum t_{ON}$ (maks) aralıklı modda nominal maksimum kaynak süresi (dakika ve saniye cinsinden ifade edilir)
- t_w : Sıfırlama ve termal kesme cihazı arası arasındaki zaman
- t : Termal kesme cihazı sıfırlama ve arası arasındaki zaman
- 10) Güç Hattı Karakteristik Verileri:
- U_1 : Kaynak makinesine sağlanan AC voltaj ve frekans
- I_{1MAKS} : Hattan çekilen maksimum akım
- I_{1EFF} : Güç kaynağının gerçek akımı
- 11) Güç hattı simboli
- 12) olası değerler şunlardır:
- 1 ~ Tek fazlı AC voltaj,
- 3 ~ Üç fazlı AC voltaj,
- 13) Koruma derecesi
- 14) Sınıf II ekipman için simbol

- 14) Güvenlik ile ilgili simboller

NOT: Plaka örneği sembollerin ve rakamların anlamını göstermektedir, elinizde bulunan kaynak makinesinin teknik bilgilerinin gerçek değerleri doğrudan kaynak makinesinin etiketi üzerinde kaydedilmiş olmalıdır.



Burada gösterilen semboller, kitapçıkta dikkat çekmek ve operatörün karşılaşabileceği olası riskleri tanımlamak için kullanılmıştır. Sol tarafta gösterilen işaret ile karşılaşlığınızda, olası riski önlemek için talimatları dikkatli bir şekilde takip ediniz. Uyarı: bu kullanım kılavuzu, ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve ürünün kullanım ömrü doluncaya kadar saklanmalıdır.

Çalışma esnasında, çevredekileri, özellikle çocukları çalışma alanından uzak tutunuz.

Kendinizi ve etrafınızdakileri koruyunuz.



ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

Kaynak devresine doğrudan temas etmekten kaçınınız. Kaynak makineleri tarafından üretilen yüksüz çalışma voltajı çok tehlikeli olabilir. Makine açık konumda iken, elektrot ya da kaynak tel, kılavuz makara boşluğu ve kaynak telinin temas ettiği bütün metal parçalar elektrik taşıır. Yanlış kurulum ya da makinenin yanlış topraklanması tehlike oluşturur. Elektrik kurulumu, güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Cepleri çıktınlı olmayan uygun kıyafetler giyiniz; bağıcıklı yüksek ağır iş ayakkabınızı giyiniz; başlık kullanınız. Sentetik kıyafetler giymeyiniz.



Kuru ve herhangi bir yırtığı olmayan kaynak eldivenleri giyiniz.



Kaynak makinesinin yerini, çalışma yüzeyine sabit olarak durabilecek ve yerden en fazla %15 eğimli olacak şekilde belirleyiniz.

Kuru yalıtım malzemesi kullanarak kendinizi işten ve zeminden izole ediniz. Yalıtım malzemesinin, iş ve zeminle olan fiziksel temas alanınızı tamamen örtecek kadar geniş olduğundan emin olunuz.



Makineyi çok nemli ortamlarda kullanmayın. Kullanmanız gerekiyorsa, şalterin ve hayat kurtarıcı hattın etkin olduğundan emin olunuz.



Kullanımınız esnasında yağmur yağıyorsa, makine, küçük yağmur damlalarına karşı korumalıdır; ancak şiddetli yağmur damlalarına karşı korumalı değildir; makineyi, ana güç kaynağından söküneniz.



Çalışma alanının düzgün bir şekilde topraklandığından emin olunuz. Herhangi bir elektrik bağlantısı yapmadan önce, kaynak makineleri sınıflandırma verisini, kurulum yerindeki mevcut şebekede voltajı ve frekansına uygun olduğundan emin olunuz.



Kaynak kablosu bağlantılarını, bakımı ve tamiri, makine kapalı konumda ve ana güç kaynağından ayrı iken yapınız. Torcu eskimiş kısımlarını değiştirmeden önce makineyi kapatınız ve ana güç kaynağından ayıriz.

Ana güç kaynağı prizinin uygun çıkışlı olmalıdır. Prizi asla değiştirmezsiniz.



Hasarlı kabloları, belirtilenden daha kısa ya da yanlış bir şekilde bağlanmış olan kabloları kullanmayın. Kabloları, kuru ve temiz tutunuz ve sıcak metal parçalarından koruyunuz.

Güç kaynağı kablosu, belirtilen amaçları dışında herhangi bir amaç için kullanılmamalıdır; asla, makineyi taşımak ya da asmak için kullanılmamalıdır. Kabloyu, sıcaktan, yağıdan ya da keskin köşelerden sakınınız. Kabloda herhangi bir hasar olup olmadığını tespit etmek için kabloyu sık sık kontrol ediniz; hasarlı kabloları derhal değiştirmeniz. Hasarlı kablo ve açıktır bulunan teller ölüme neden olabilir.



Topraklama kablosunu, torç kablosunu, güç kaynağı kablosunu bedeninizin etrafına dolamayınız.

- Havalandırma kanatlarının içeresine metal tel sokmayıniz.

Elektrot, çalışma parçası ile temas halinde iken elektrota dokunmayıniz. İki kaynak makinelerine bağlı olan elektrot tutucuların elektrik gücüyle isınan parçalarına aynı anda dokunmayıniz. Kaynak makineleri kullanılmayacaksa, güç kaynağı kablosunu çıkarınız.

Aynı çalışma parçası üzerinde çalışan birden fazla kaynak makineleri ya da elektrikle birbirine bağlanmış farklı çalışma parçaları üzerinde çalışan iki kaynak makineleri, iki farklı elektrot tutucu ya da torç arasında yüksüz çalışma voltajının birleşmesine neden olabilir. Bu durumda değer, belirtilen iki katına çıkacağından bu birikme tehlikeli olabilir.



Makine kapatıldıktan sonra bile inverterler, ölümçül olabilen tehlikeli artık voltaj taşırlar.




DUMANLAR VE GAZLAR TEHLİKELİ OLABİLİR

Kaynak makineleri, sağlığı zararlı dumanlar ve gazlar çıkarabilir. Bu çıkan duman ve gazları solumayınız. Duman oluşumunu azaltmak için, makineyi kullanmadan önce kaynak parçalarını, pastan, makine yağından, yağıdan ve boyadan arındırınız.



Kaynak esnasında başınızı dumandan uzak tutunuz.



Makineyi, havalandırılmayan ortamlarda kullanmayın.



Kapalı alanlarda yapılan kaynak esnasında çıkan duman ve gazi yok etmek için filtreli havalandırımları kullanarak ve/veya pencere ve kapıları açarak ortamı havalandırınız.



Yağ temizleme, temizleme ya da püskürme işlemleri sırasında oluşan klorlu hidrokarbonlara yakın yerlerde kaynak yapmayınız. Isı ve ark işinleri, çok zehirli bir gaz olan fosjeni oluşturur, gözücü buhar ve diğer tahlış edici ürünler ile etkileşime geçebilir.

Kaplama kısım, önlük amaçlı, kaynak yapılacak alandan çıkarılmamışsa, çinko, kurşun ya da kadimiyum kaplı demir gibi metaller üzerinde herhangi bir kaynak ya da kesme işlemi yapmayıniz. Çalışma alanı, iyi havalandırılmalı ve gereklirse, operatör, maske takmalıdır. Bu elementleri içeren diğer metaller ve kaplamalar, kaynak yapıldığında zehirli duman çıkarabilir. Duman alışımları ve yoğunluğunu ve aynı zamanda maruz kalma süresini göz önüne alarak operatörün kaynak dumanlarına maruz kalması belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.



GAZ TÜPÜ, ÖLÜMCÜL LEZYONLARA NEDEN OLABİLİR

Kullanılmadığı zamanlarda tüp valfini kapatınız.




SICAK PARÇALAR, CİDDİ YANIKLARA NEDEN OLABİLİR

Sıcak parçalara dokunmayın. Torca dokunmadan önce ya da üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce soğumasını bekleyiniz.



Çıkan kıvılcımlardan ve sıcak metalden kendinizi ve etrafınızdakileri koruyunuz.



MAKİNEYİ ÇOK FAZLA KULLANMA, AŞIRI ISINMASINA NEDEN OLABİLİR

Makineyi soğumaya bırakın. Kaynak işleme yeniden başlamadan önce akım ya da çalışma döngüsünü düşürünüz. Makinenin düzgün bir şekilde çalışması için havalandırma kanatları oldukça önemlidir. Bu havalandırma kanatlarını kapatmayın. Filtre ya da benzeri bir nesne ile makinenin içerişine olan hava geçişini engellemezsiniz.



GÜRLÜTÜ, KULAKLARA ZARAR VEREBİLİR

Çıkan ses, çalışma yeri koşullarına ve yapılan ayarlamalarla bağlıdır. Operatör, kişisel günlük sese maruz kalma seviyesinin "LEP,d" aşırı olup olmadığını; diğer bir deyişle seviyenin 80 dB ya da daha yüksek olup olmadığını kontrol etmelidir. Ses seviyesinin yüksek olması durumunda, kişisel koruma için uygun donanımın kullanılması zorunludur: kulak tıkaçı ya da belirtilen modelde kulaklık kullanınız.



MANYETİK ALANLAR, HAYATI ELEKTRONİK YA DA ELEKTRİKLİ CİHAZLarda SORUN YARATABİLİR

- Kalp pili ya da tıbbi cihazları kullanan kişileri uzak tutunuz.
- Bu hayatı cihazları kullanan kişiler, bu makinenin kullanıldığı alanlarda bulunmadan önce doktorlarına danışmalıdır.



ARK İŞİNLERİ GÖZDE VE CİLTTE YANMALARA NEDEN OLABİLİR

Elektrikli kaynak arkı, yoğun kızılıtesi ve ultraviyole ışınlarının oluşumu için çok tehlikelidir. Operatör, kaynak makinesini güvenli bir şekilde kullanmalı; kondansatör boşaltmalı kaynak işlemini güvenli bir şekilde gerçekleştirmelidir; ayrıca, ark kaynak işlemleri ile ilgili riskler, ilgili koruma tedbirleri ve acil durum işlemleri hakkında bilgilendirilmelidir. (AYRICA "TEKNİK DİREKTİFLER IEC o CLC/TS 62081": ARK KAYNAK MAKİNELERİNİN KURULUMU VE KULLANIMINA BAKINIZ).



Gözlerinizi uygun bir maske ile korumuyorsanız ark işinına bakmayın.




Uygun filtreleri olan bir maske kullanınız ve levhaları kapatın; gözlerinizi UVA ve UVB ışınlarından korumak için DIN standartlarına uyunuz



Maskenin altına, yan korumaları olan uygun güvenlik gözlüğü takınız.



Kontak lens ile kaynak yapmayın



UÇAN METAL PARÇALARI YA DA TOZ ZERRELERİ GÖZE ZARAR VEREBİLİR

Kaynak, kesme, fırçalama, bileme ve çapak alma işlemleri esnasında kivilcim ve metal parçalar çıkar. Kaynak yapılan parça soğuduğunda cüraf temizlenebilir.




KAYNAK YA DA KESME İŞLEMLERİ, YANGIN YA DA PATLAMALARA NEDEN OLABİLİR

Kolay tutuşabilir sıvı ya da gaz ürünleri içeren konteynırlar ya da borular üzerinde kaynak ya da kesme işlemi yapmayın.



Kaynak makinesini tüpleri eritmek için kullanmayın.



Güvenlik kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmamışlarsa tank, fiçı ya da tüp gibi kapalı konteynırlar üzerinde kaynak ya da kesme işlemi yapmayın.



Ortamda kolay tutuşabilir toz, gaz ya da buhar (örneğin: gaz buharı) varsa kaynak yapmayın.



Kolay tutuşabilir materyaller ile kaynak yapmayı; kaynak yapmaya başlamadan önce kolay tutuşabilecek bütün materyalleri kaldırın.

PLAZMA ARK, ZARAR VEREBİLİR

Ellerinizi torçtan uzak tutunuz. Pilot arkı ateşlerken dikkati olunuz. Pilot ark, operatörün ve/veya çalışma alanı etrafındaki kişilerin yaralanmasına ve hatta iş kiyafetinin delinmesine neden olabilir. Kesme makinesini, duvardan en az 40 cm uzakta kullanınız.




HAREKET HALİNDEKİ PARÇALAR TEHLİKELİ OLABİLİR
Makaralar gibi tehlikeli parçalardan uzak durunuz. Kapaklarını, panellerini, başlıklarını ve koruyucularını kaplı tutunuz ve çıkarmayınız.



KAYNAK TELİ YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR
Tam olarak hazır oluncaya kadar ya da başlatmak için talimat alıncaya kadar torç tetiğine basmayın. Kaynak telini topraklarda torcu bedeninize ya da diğer insanlara karşı yöneltmeyiniz.



Kaynak ve kesme işlemleri esnasında dikkatinizi dağıtmayınız; işe odaklanınız. Dikkatinizi dağıtabilecek kişi ve/veya ekipmanlarından uzak durunuz.



YÜKSEK FREKANSTA YAYILAN İŞİNLER SORUNA NEDEN OLABİLİR
Elektromanyetik dalgalar; televizyon, telefon, manyetik kartlar, aletler, veri transfer sistemleri, telefon sistemleri, uzaktan kumandalar, kalp pilleri, bilgisayarlar ve robotlar gibi bilgisayarlar tarafından kontrol edilen makineler gibi elektrikli cihazların işlevlerinde sorun oluşturabilir. Yüksek frekanstan etkilenebilen saatler takmayınız



Yerleşim alanı içerisinde bu makinenin kullanımı, radyo freksansında sorun yaratır; böyle bir durumda operatör düzeltilci eylemde bulunması gerekebilir. Ortaya çıkan sorun, uygulanabilir durumdan farklı olabileceği için önlemler ve tedbirler açısından net çözümler sunmak imkânsızdır. Bu durumlarda, çalışma alanındaki olası riskler incelenmelii ve belirtilen gerekliliklere uygun olarak ekstra perde ya da filtreler kullanılmalıdır.



Makininin, yukarıda belirtilen ortam ve koşullarda kullanılmasından ve diğer yanlış kullanımlardan kaynaklanan hasarlarla üretici sorumluluk kabul etmez.
STATİK ELEKTRİK, PARÇALARA YA DA ELEKTRİK DEVRESİ BİLEŞENLERİNE ZARAR VEREBİLİR
Elektronik kartları saklarken, kaldırırken ya da taşıırken anti-statik çanta ya da kutu kullanınız.

Makineyi, **+5°C ile +40°C** arasında sıcaklığı sahip ortamlarda kullanınız.



Makinin tamiri ve bakım işleri sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Bakım ve tamir, sadece, orijinal yedek parçaları ve saf malzemeleri kullanın yetkili kişilerce yapılmalıdır. Bu, makinenin güvenliğini garanti eder. Yetkili olmayan kişilerce yapılan tamirler ya da orijinal olmayan yedek parça ve saf malzeme kullanırı, teknisyenlere zarar verebilir ve bu durum, üretici garantisini geçersiz kılar. Güvenliğiniz için bu kitapçıkta belirtilen notlara ve güvenlik uyarılarına uyunuz.

Güvenlik kurallarına uyulmamasından, makinenin yanlış ya da uygunsuz kullanımından ya da bakım bölümünden belirtilenden farklı bir şekilde bakım yapılmışından kaynaklanan, kullanıcı ya da makinede oluşan hasarlardan üretici sorumlu değildir.



ÜRÜNÜN UYGUN BİR ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ
Ürünün üzerindeki bu işaret, bu tür ürünlerin, çevreye ve insan sağlığına zarar vermemeleri için kullanımının süresinin bitiminden sonra evsel atıklar ile birlikte atılmasına gerektiğini gösterir. İşaret, ürünü, diğer tür atıklardan ayırmak böylece kullanıcı ürünü düzgün bir şekilde bertaraf edebilir, bileşenlerinin tekrar kullanılması için uygun şekilde geri dönüşümünü sağlayabilir. Kullanıcı, bu tür ürünlerin geri dönüşümü ve farklı toplatılması hakkında gerekli bilgileri yerel satıcıdan alabilir.




Kullanılan paketlerin ve ürünlerin farklı toplatılması, materyallerin geri dönüşümünü ve sürekli kullanımını sağlar. Geri dönüştürülen materyallerin yeniden kullanılması, kirliliği önleyerek çevreyi korur ve ham materyal gereksinimini azaltır.


ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK VE OLASI PROBLEMLER

Kaynak makineleri, elektromanyetik uyumluluk gereklilerine uygundur; ancak kaynak işlemi esnasında, levha ve/veya yakında çalışan diğer bir ekipman üzerinde sorun yaratabilir. Normal işlemleri esnasında üretilen elektrik ark, genellikle işletim sistemleri ve kurulumları etkileyen elektromanyetik alanlar oluşturur. Operatör, bunu göz önünde bulundurmaları ve bu tür elektromanyetik etkilerin, insanlara ve nesnelere zarar verebileceği alanlarda (hastane, laboratuvar, elektrikli tıbbi cihaz taşıyıcısı, televizyon yayın merkezi, veri işlem merkezleri, doğrudan ya da dolaylı olarak endüstriyel işlemler ile ilgili ekipmanlar ve aletler) işlem yaparken gerekli önlemleri ve tedbirleri almalıdır. Ortaya çıkan sorun, uygulanabilir durumdan farklı olabileceği için önlemler ve tedbirler açısından net çözümler sunmak imkânsızdır. Bu durumlarda, çalışma alanındaki olası riskler incelenmelii ve belirtilen gerekliliklere uygun olarak ekstra perde ya da filtreler kullanılmışmalıdır. Makinenin, yukarıda belirtilen ortam ve koşullarda kullanılmasından ve diğer yanlış kullanımlardan kaynaklanan hasarlarla üretici sorumluluk kabul etmez.

NORSK



Les alle sikkerhetsadvarslene og instruksjonene før du bruker apparatet.



RISKO KNYTTET TIL SVEISE- OG SKJÆREPROSESSER

INTRODUKSJON OG OVERSIKT

De mest vanlige prosessene for elektrosveising er:

- 1. **MMA**
- 2. **TIG**
- 3. **MIG**

Sveiseapparatene består av to typer, transformatorer eller invertere (med eller uten polaritetseffekt). Den første har begrensede kontrollfunksjoner, og den andre tillater en rekke justeringer.

TILBEHØR

Avhengig av modellen kan enheten utstyres med:

- **PM** – jordklemmekabel
 - **PPE** – elektrodeholderkabel
 - **CP_EURO** – polaritet for brenner til sveiseoperasjoner med sveiseledning (MIG-MAG-sveiseledningsapparat)
 - **T_EURO** – kontinuerlig sveisebrennerledning
 - **T_TIG** – sveisebrenner TIG
 - Masker eller hjelm
 - Gassrør
 - Trykkmåler
 - Hjulsett
 - Børste med øks
- PPE** eller **CP_EURO** eller **T_TIG** og **PM** kan eventuelt kobles til:
- **PD** – direkte polaritet som er **PPE** eller **CP_EURO** eller **T_TIG** til den negative polen (-) og **PM** til den positive polen (+)
 - **PI** – omvendt polaritet som er **PPE** eller **CP_EURO** eller **T_TIG** til den positive polen (+) og **PM** til den negative polen (-)

MMA-PROSESS

Når to metaller kobles sammen med et fyllmetall, oppnås sammensmeltingen med en elektrisk lysbue. Fyllmaterialene er elektroder eller staver dekket med metall med materialdeksidering.

For sveisere med effektpolaritetskobling **PPE** og **PM** i:

- **PD** når elektroder brukes med syrekledning eller rutilkledning.
- **PI** når elektroder brukes med basisk belegg eller celluloid.

Se hva som er indikert av produsenten av elektrodene for andre typer.

Invertersveisere har følgende automatiske funksjoner:

HOT START: Startstrømmen med en verdi høyere en den planlagte verdien. Dette hjelper lysbuetenninng.

ARC FORCE: Når du skal unngå at elektroden som nærmer seg sveisingen, smelter veldig raskt og oppretter en kortslutning, øker automatisk det elektroniske utstyret strømverdien for lysbuen for å eliminere dette.

ANTI STICK: Strømverdien reduseres med en gang til den når en verdi som tillater at elektroden kan fjernes fra smeltingen.

.Operasjonen av installasjon og elektriske koblinger må utføres med sveiseapparatet slått av og koblet fra hovedforsyningen. Koblingene må utføres av erfarent personell.

MONTERE BESKYTTELSESMASKE (fig. 1)

MONTERING FOR SVEISEKABEL – PPE (fig. 2)

MONTERING FOR SVEISEKABEL – PM (fig. 3)

TIG-PROSESS

I TIG-sveising produseres varmen av en elektronisk lysbue mellom en ikke-forbrukbar elektrode (wolffram) og delen som skal sveises, av strømmen av en inertgass (vanligvis argon: Ar 99,5). Wolframelektroden støttes av en brenner egnet for overføring av sveisestrømmen og beskytter selve elektroden og sveisedammen fra atmosfærisk oksidering, av strømmen av en inertgass (vanligvis argon: Ar 99,5) som strømmer ut av den keramiske dysen.

For sveisere med effektpolaritetskobling **T_TIG** og **PM** i **PD** eller **PI** i forhold til type materiale som sveises, trenger generelt å være i kontakt med lederen for distribusjonsnettverket:

MIG-PROSESS

Sveise-MIG er delt i:

- **MIG GAS:** Materialelet som brukes, er et metall i form av en ledning og deoksideringen og en gass, vanligvis CO₂, Argon eller CO₂+Argon.

• **MIG NO-GAS:** Tråden beholdes i dioksideringen.

For sveisere med effektpolaritetskobling **CP_EURO** og **PM** i:

- **PI**, når det sveises i **MIG GAS**
- **PD**, når det sveises i **MIG NO-GAS**

Invertersveisere kan ha følgende automatiske funksjoner:

- **MIG PULSE:** Modulerer sveiseeffekten over tid avhengig av frekvensen og pulsen. Hvis for eksempel frekvensen er 50 Hz og impulsen

er ved 15 % har den:

- Totaltid 20 ms (1 s/50 Hz)
- Pustid 3 ms (20 ms*15 %).

MONTERE LEDNING

Apne døren, sett i spolen på rullen for ledningen og sett ledningen i ledningsmateren (fig. 4). På rullen er det en krok som alltid holder ledningen på plass.

Kutt de første 10 cm (4 tommer) på ledningen for å være sikkert på at det ikke er noen urenheter eller forskyvninger på skjærende.

Apne den mobile armen til ledningsmateren og sett ledningen i ledningsføreren som fører den gjennom materrullens hak og sett deretter ledningen inn i den andre justeringsføreren.

Juster trykket med den spesielt utviklede skruen. Hvis ledningen pleier å rulle av, må du justere trykket med den utviklede skruen. Hvis kroken fører til overdrive friksjon og kjørehjulet pleier å skli, må du redusere den til ledningen går jevnt.

MONTERE SYLINDER OG GASSJUSTERING

Sett gassylinderen i en loddrett stilling på den rette sylinderdøren. Sett den slik at den kan låses med kjedet og karabinkroken som på fig. 5A. Skru trykkmåleren på gassylinderen og fest den gitterformede slangen til trykkmåleren og magnetventilen med et bånd som på fig. 5B.

Juster gassen mellom 5 og 25 liter/minutt.

VEDLIKEHOLD

Reparasjoner må bare utføres av våre autoriserte servicesentre eller direkte av produsenten gjennom kundeservice.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Før du installerer systemet eller annet, utfører noen operasjoner eller transaksjoner med det samme, anbefales det at du leser nøye gjennom denne håndboken sammen med distributøren eller produsenten hvis det er noe som må oppklares.

Generatorene, selv om den er bygd i samsvar med reglene, kan generere elektromagnetiske forstyrrelser eller forstyrre telekommunikasjonssystemer (telefon, radio, TV) eller kontroll- og sikkerhetssystemer. Les følgende instruksjoner for å fjerne eller redusere forstyrrelser:

For å innfri IEC 61000-3-11-kravene (Flicker) anbefaler vi at tilkoblingen til sveisepunktene for grensesnittet til tilførselsnettverket har en lavere impedans på $Z_{max} = 0,24 \text{ ohm}$.

Sveiseapparatet er ikke innenfor kravene til IEC 61000-3-12. Hvis den er koblet til et offentlig nettverk, er det ansvaret til installatøren eller bruker å bekrefte muligheten til tilkoblingen eller hvis du trenger å kontakte ledere for distribusjonsnettverket.

Brukeren er ansvarlig for installasjonen og bruken av elektrosveiseutstyret i henhold til produsentens instruksjoner. Hvis det oppdages elektromagnetiske forstyrrelser, skal det være ansvaret til brukeren av elektrosveiseutstyret å løse situasjonen med teknisk assistanse fra produsenten. Ikke endre generatoren uten produsentens godkjenning.

Før elektrosveiseutstyret installeres, skal brukeren utføre en vurdering av potensielle elektromagnetiske problemer i omkringliggende områder.

Følgende bør tas i betraktning:

- 1) Tilførselskabler, kontrollkabler, signal- og telefonkabler tilgrensende til elektrosveiseutstyret
- 2) Radio- og TV-sendere -mottakere
- 3) Data- og annet kontrollutstyr
- 4) Kritisk sikkerhetsutstyr, for å verne industriutstyr
- 5) Medisinsk utstyr for personer rundt, for eksempel pacemakere og høreapparater
- 6) Utstyr som brukes til kalibrering eller måling
- 7) Elektromagnetisk immunitet for annet utstyr i miljøet Brukeren skal sørge for at annet utstyr som brukes i miljøet, er elektromagnetisk kompatibelt. Dette kan kreve ekstra sikkerhetstiltak.
- 8) Noen problemer kan løses. Utfør sveise- og skjæreoperasjoner på en tid når annet utstyr ikke er i bruk.

Størrelsen på området rundt som må beregnes, er avhengig av strukturen på bygningen og andre aktiviteter som skjer.

Offentlig tilførselssystem

Elektrosveiseutstyr skal kobles til det offentlige tilførselssystemet i henhold til produsentens anbefalinger. Hvis det oppstår forstyrrelser, kan det være nødvendig å ta ekstra forholdsregler, som for eksempel filtrering av det

offentlige tilførselssystemet. Det bør tas hensyn til skjerming av tilførselskabelen på permanent installert elektrosveiseutstyr, metalliske ledningsrør eller tilsvarende.

Skjermingen skal være koblet til sveisestrømkilden slik at god elektrisk kontakt opprettholdes mellom ledningsrøret og kapslingen til sveisestrømkilden.

Vedlikehold

Utstyret må gjennomgå regelmessig vedlikehold i henhold til produsentens instruksjoner. Trekket og tilgang i det må lukkes skikkelig under sveisingen og skjæringen. Generatoren skal ikke endres eller redigeres på noe sted, unntatt rettinger som er levert av produsenten og utført av personer autorisert av produsenten. Spesielt lysbueavstanden fra arbeidsdelen må justeres og vedlikeholdes i henhold til produsentens anbefalinger*.

Sveisekabler

Sveisekabler skal være så korte som mulig og skal legges tett ved hverandre, på eller nær bakkenivå.

Jording av arbeidsdelen

En kobling som binder arbeidsdelen til jord kan redusere utstråling i noen tilfeller. Forholdsregler skal tas for å forhindre at jordingen av arbeidsdelen øker risikoen for skade på brukerne eller skade på annet elektrisk utstyr. Der det er nødvendig skal koblingen for arbeidsdelen til jord gjøres av en direkte tilkobling til arbeidsdelen, men i noen land der direkte tilkobling ikke er tillatt, skal bindingen oppnås ved egnet kapasitans, valgt i samsvar med nasjonale regler.

Skjerming

Skjerming av andre kabler og annet utstyr i omkringliggende områder kan redusere problemer med forstyrrelser. Skjerming av hele sveiseområde kan vurderes for spesielle bruksområder.

Dette er et klasse A sveiseapparat utviklet for industribruk: Bruken i ulike miljøer kan generere forstyrrelser som kan påvirke den elektromagnetiske kompatibiliteten.

Riktig bruk av sveiseapparatet er en brukers plikt.

TEKNISKE DATA

Ytelsesdataene for sveiseapparatet vises på navneplaten med følgende betydning (fig. 6 A-B-C):

- 1) Produsent
- 2) Modell
- 3) Serienummer
- 4) Symbol for sveisestrømkilder, for eksempel:
 -
 -
 -
 -
- 5) Referanse til standardene som bekrefter at sveisestrømkilden samsvarer med deres krav
- 6) Sveiseprosesssymbol, for eksempel:
 -
 -
 -
 -
- 7) Symbol
- 8) Sveisestrømsymbol, for eksempel:
 -
 -
 -
- 9) Ytelse for sveisekretsene:
 - U_0 : maksimalt spenningsvakuum
 - I_2/U_2 : strøm og spenning tilsvarende nominell, som kan leveres av

sveiseapparatet mens det sveises

$I_{2\min}/I_{2\max}$: nominell minimum/maksimum sveisestrøm

- $U_{2\min}/U_{2\max}$: minimum/maksimum tradisjonell lastspenning

- X: relativ innkoblingstid

- MIN A/V – MAKS. A/V: viser området for sveisestrøm til tilsvarende lysbuespenning

- ■ Nominell maksimum sveisetid i kontinuerlig modus t_{ON} (maks.) ved nominell sveisestrøm ved en omgivelsestemperatur på 20 °C (uttrykt i minutter og sekunder)

- ■■■ Nominell maksimum sveisetid i intervallmodus Σt_{ON} ved nominell maksimum sveisestrøm ved en omgivelsestemperatur på 20 °C under en uavbrutt tid på 60 minutter (uttrykt i minutter og sekunder)

- t_w : Tid mellom tilbakestilling og konfigurering av termisk utkoblingsenhet

- t_t : Tid mellom konfigurering og tilbakestilling av termisk utkoblingsenhet

10) Egenskapsdata for strømledning:

- U_1 : Vekselstrømspenning og -frekvens forsynt til sveiseapparatet

- $I_{1/MAX}$: Maksimum strøm som trekkes fra ledningen

- $I_{1/EFF}$: Faktisk strøm for strømforsyning

11) Symbol på strømledningen , mulige verdier er:

1 ~ Enfaset AC-spenning,

3 ~ Trefaset AC-spenning

12) Beskyttelsesgrad

13) Symbol for klasse II-utstyr

14) Symboler knyttet til sikkerhet

MERK: Eksempelet på platen viser betydningene på symbolene og figurene, eksakte verdier på tekniske data for sveiseapparatet som du har, må registreres direkte på navneplaten til selve sveiseapparatet.

Symbolene som vises, brukes i heftet for å fange oppmerksomheten og identifisere mulige farer for operatoren. Når du ser symbolene til venstre, må du alltid følge instruksjonene nøyde for å unngå den farlige situasjonen som vises. Advarsel: Denne håndboken er en viktig del av produktet og må tas vare på til apparatet ikke skal brukes lenger.

Hold andre personer unna, særlig barn, når du arbeider.

Beskytt deg selv og andre.

ELEKTRISK STØT KAN VÆRE DØDELIG

Unngå direkte kontakt med sveisekretsen: Tomgangsspenningen som tilføres av sveiseapparatet kan være veldig farlig. Elektroden eller sveisekabelen, førerrullerommet og alle metalldelene som er i kontakt med sveisekabelen, er under spennin når apparatet er på. Feil installasjon eller jording av apparatet er en risiko. Elektrisk installasjon må utføres i henhold til sikkerhetsreglene.

▪ Bruk egnet tøy, helst uten lommer som stikker ut, bruk vernesko med høy snøring og hodebeskyttelse. Unngå syntetiske klær.


▪ Bruk sveisehansker som er tørre og uten hull.

▪ Sett sveiseapparatet på en jevn arbeidsoverflate med en helling på maks. 15 % fra bakken.

▪ Isoler deg selv fra arbeidet og bakken med tørr isolasjon. Pass på at isolasjonen er stor nok til å dekke hele området av fysisk kontakt med arbeidet og bakken.

▪ Ikke bruk apparatet på veldig fuktige steder. Hvis dette ikke er mulig, pass på at bryteren og redningslinjen er effektive.

▪ Hvis det regner, husk at apparatet er beskyttet mot draper, men ikke mot store vannmengder eller tungt regn. Koble apparatet fra hovedstrømforsyningen.



▪ Pass på at arbeidsstedet har gode jordingsmuligheter. Før du kobler til noe elektrisitet, pass på at effektdataene på sveiseapparatet samsvarer med hovedspenningen og frekvensen tilgjengelig på installasjonsstedet.

▪ Sveisekabelkobling, vedlikehold og reparasjon må utføres når apparatet er av og koblet fra hovedstrømforsyningen.

Slå av apparatet og koble den fra hovedstrømforsyningen før du skifter slitte deler på sveisebrenneren.

▪ Støpslet for hovedstrømforsyningen må ha et egnet uttak.

Ikke gjør noen endringer på støpslet.

▪ Ikke bruk kabler som er skadet, av en mindre størrelse enn det som kreves eller som er koblet feil. Hold kablene tørre, rene og beskyttet mot varme metallgnister.

▪ Kabelen til strømforsyningen må ikke brukes til noe annet enn det som er beskrevet, den må ikke brukes til å bære eller henge apparatet i. Ikke ha kablene i nærheten av varme, olje eller skarpe kanter. Kontroller regelmessig om kabelen er skadet eller har skadede ledninger. Skift skadede ledninger med en gang. Ledninger som er skadet og ikke oppdages, kan føre til død.

▪ Ikke tvinne jordkablen, sveisebrennerkablen eller strømforsyningskablen rundt kroppen.

▪ Ikke sett metalledninger i lufteribbene.

▪ Ikke berøre elektroden når den er i kontakt med delen det arbeides på. Ikke berøre samtidig elektriske varme deler på elektrodeholderne som er koblet til to sveiser. Unngå at to personer arbeider samtidig med samme apparat. Når sveiseapparatet ikke er i bruk, trekk ut strømforsyningskablene.

▪ Mer enn én sveismaskin arbeider på samme del, eller to sveiser arbeider på ulike deler som er koblet sammen elektrisk, kan føre til ansamling av tomgangsspenning mellom to ulike elektrodeholderne eller sveisebrennere som kan bli farlige, fordi verdien blir to ganger høyere enn det som er beskrevet.

▪ **Selv etter at apparatet er slått av, kan inverteren fortsatt inneholde farlig restspenning som kan være dødelig.**

RØYK OG GASS KAN VÆRE FARLIG

Sveisning kan produsere røyk og gasser som er helseskadelige. Unngå innånding av denne røyken og gassene. Før du bruker apparatet, rengjør delene som skal sveises, for rust, fett, olje og maling for å redusere produksjonen av gasser.

▪ Når du sveiser, hold hodet vekk fra gassene.

▪ Unngå å bruke dette apparatet på steder uten ventilasjon.

▪ For å fjerne gasser som produseres under sveising på trange områder, luft stedet ved å bruke sugevifter med filtre eller åpne vinduer og dører.

▪ Ikke sveise på steder nær klorbehandlede hydrokarboner fra fettfjernere eller spraybruk. Varmen og strålene fra lysbuen kan reagere med løsemiddeldamp og skape fosgengass, svært giftige gasser og andre irritende produkter.



- Ikke utfør sveise- og skjæreoperasjoner på belagte metall, som sink, bly eller kadminkjern, med mindre belegget fjernes på forhånd fra sveiseområdet, arbeidstedet er godt ventilert og eventuelt hvis operatøren bruker en gassmaske. Belegg og andre metall som inneholder disse elementene, kan produsere giftige gasser når det sveises.
- Operatørens eksponering til sveisegasser skal sjekkes regelmessig med tanke på gassammenstilling og -konsentrasjon og også hvor lenge vedkommende er eksponert.



LAGRET GASS KAN FØRE TIL DØELIGE SÅR

Lukk alltid flaskeventilen når den ikke brukes.




VARME DELER KAN FØRE TIL ALVORLIGE BRANNSKADER

Ikke berøre varme deler. Vent til sveisebrenneren er avkjølt før du tar på den eller gjør noen operasjoner på den.




- Beskytt deg selv og andre mot gnister og varmt metall.



OVERDREVEN BRUK AV APPARATET KAN FØRE TIL OVEROPPHETING

La apparatet bli avkjølt. Reduser strømmen eller arbeidssyklusen før du begynner å sveise igjen. Luftbølbene er veldig viktige for riktig funksjon. Ikke dekk til disse. Ikke blokker luftgjennomgangen inn i apparatet med filtre eller noe annet.



STØY KAN SKADE HØRSELEN

Støyen som lages, er avhengig av arbeidsstedetsforhold og mulige justeringer som påvirkes. Operatøren må kontrollere om nivået av personlig daglig eksponering "LEP,d" er overdreven, med andre ord 80 dB (A) eller høyere. I slike tilfeller er det nødvendig å bruke egnet utstyr for personlig beskyttelse. Bruk egnede ørepropper eller hørselvern for den bestemte modellen.



MAGNETISKE FELT KAN FORSTYRRE VIKTIGE ELEKTRISKE ELLER ELEKTRONISKE ENHETER



- Personer som bruker pacemakere eller andre medisinske enheter må holde trygg avstand.
- Personer som bruker pacemakere, må kontakte legen før de står i nærheten av områder der apparatet brukes.



STRÅLER FRA LYSBUEN KAN FØRE TIL BRANSKADER PÅ ØYNE OG HUD

Lysbuer ved elektrisk sveising er veldig farlige på grunn av kraftig utvikling av infrarøde og ultrafiolette strålinger.

Operatøren må være klar over sikker bruk av sveiseapparatet, av kondensatorutladninger under sveiseprosessen og skal også være informert om farer relatert til prosedyrer for elektrosveising, tilknyttede beskyttelsestiltak og nødprosedyrer. (Se også TEKNISK DATA IEC eller CLC/TS 62081: INSTALLASJON OG BRUK AV APPARATER FOR BUESVEISING).



- Ikke se på lyset fra lysbuen hvis øynene ikke er beskyttet av en egen maske.



- Bruk en maske med riktige filtre og dekselplater som er i samsvar med DIN for å beskytte øynene mot UVA- og UVB-stråler.




- Bruk egnede sikkerhetsbriller med sidedeksler under masken.



- Beskytt annet personell i nærheten med egen, ikke-brennbart deksel og/eller varsle dem om å ikke se på lysbuen eller utsette seg selv for lysbuestråler eller varm sprut eller metall.

- Ikke sveise når du bruker linser.



FLYVENDE METALLDELER ELLER SKITT KAN SKADE ØYNENE

Sveise-, skjære-, børste-, slipe- og avgraderingsoperasjoner kan produsere gnister og metallsprut. Når den sveisede delen er avkjølt, kan slagg bli kastet.



SVEISE- OG SKJÆREOPERASJONER KAN FØRE TIL BRANN ELLER EKSPLOSJON



- Ikke sveise eller skjære på beholdere eller rør som inneholder eller har antennbare væsker eller gassprodukter. Kontroller at arbeidsområdet er riktig innvunnet.

Lukkede beholdere kan eksplodere hvis de utsettes for sveising.



- Beskytt gassylindrene fra overdreven varme (også fra solen), støt, fysisk skade, slagg, åpne flammer, gnister og elektriske lysbuer.
- Ikke bruk gassylindrene lagt på støtteoverflaten i en vannrett stilling.

- Installer disse sylinderne i en loddrett stilling på en fast støtte eller i motstående beholdere for å forhindre at de faller over ende eller faller ned.



- Hold disse sylinderne unna sveiseoperasjoner eller elektriske kretser.

- Snurr aldri sveisebrenneren rundt en gassylinder. Ikke berøre elektroden med sylinderen.



- Bruk bare inertgassbeholdere, regulatorer og slanger riktig og tilbehør som er egnet for bruksområdet, og hold alt i god stand.

- Når du åpner ventilen på sylinderne, hold ansiktet vekk fra utløpsrøret.

- Hold beskyttelseslokket over ventilen unntatt når disse sylinderne er i bruk.


- Bruk riktig prosedyre, riktig utstyr og riktig antall personer for å løfte sylinderne.

- Les og følg instruksjonene nøyde for komprimert intertgassylinder og relatert tilbehør.



Bruk av dette apparatet i et boligområde kan føre til interferens med radiofrekvenser, i så tilfelle kan operatøren bli spurta om å begynne en korrigende handling.

Når det gjelder mål og forholdsregler er det ikke mulig å foreslå noen bestemte løsninger i denne håndboken ettersom situasjonene kan være ulike og av en tvangskraftig natur. I slike tilfeller anbefales det å undersøke eventuelle farer i bruksområdet og å bruke skjermer eller filtre i henhold til de bestemte kravene. Produsenten skal ikke være ansvarlig for noen skader som kommer som følge av bruken av sveiseapparatet i områdene eller forholdene som er nevnt ovenfor, og ved annen uriktig bruk.



STATISK ELEKTRISITET KAN SKADE DELER ELLER KOMPONENTER PÅ ELEKTRONISKE KRETSSER

Bruk antistatiske poser eller bokser for å lagre, flytte eller transportere elektroniske kort.

Bruk apparatet i miljøer med en temperatur mellom +5 °C til +40 °C.

Ikke koble sveiseapparatet til elektrisitet som tilhører staten.



Reparasjons- eller vedlikeholdsoperasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifisert personell.


Service og reparasjon må utføres bare av kvalifisert personell som bruker originale reservedeler og forbrukerdeler. Dette vil garantere apparatets sikkerhet. Uautoriserte reparasjoner som utføres på apparatet av ukvalifisert personell eller bruk av reserve- og forbrukerdeler som ikke er originale, kan være farlige for teknikere og operatører og vil ugyldiggjøre produsentens garanti. Følg merknadene og forholdsreglene for sikkerhet som står i dette heftet for din egen sikkerhet.

Produsenten er ikke ansvarlig for ulykker som skader personer eller ting, på grunn av at sikkerhetsreglene ikke er fulgt, uriktig eller absurd bruk av apparatet eller ved å utføre vedlikehold som ikke er nevnt i vedlikeholdsavsnittet.

RIKTIG AVFALLSHÅNDTERING AV PRODUKTET



Dette merket som er vist på produktet og litteraturen, viser hvordan produktet ikke skal kastes med husholdningsavfall på slutten av levetiden for å forhindre mulig skade på miljøet eller mennesker. Derfor bes kunden om å bruke riktig avfallshåndtering og skille dette produktet fra andre avfallstyper og resirkulere det ansvarlig, for å kunne bruke komponentene på nytt. Kunden bes derfor om å kontakte det lokale forhandlerkontoret for all informasjon knyttet til ulik innsamling og resirkulering av denne type produkt.



Ulik innsamling av produktene og emballasjen som brukes, tillater resirkulering av materialet og kontinuerlig bruk. Gjenbruk av resirkulert materiale fremmer beskyttelse av miljøet og forhindrer forurensning og reduserer råmaterialkrav.


ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET OG RELEVANTE PROBLEMER

Sveiseren skal samsvarer med kravene for elektromagnetisk kompatibilitet, men muligheten finnes for at det under sveisedrift kan produseres interferens som påvirker fabrikken og/eller utstyr som brukes i nærlheten. Den elektriske lysbuen som produseres under normal drift sender ut elektromagnetiske felt som generelt påvirker driftsystemer og installasjoner. Operatøren skal ta dette i betraktning og derfor ta forholdsregler og tiltak når arbeid utføres i områder der slik elektromagnetisk interferens kan forårsake skade på personer eller ting (sykehus, laboratorier, bærere av elektromedisinske apparater, TV-sendere, databehandlingssentre, utstyr og instrumenter direkte eller indirekte integrert i industriprosesser osv.). Når det gjelder tiltak og forholdsregler, er det ikke mulig å foreslå noen bestemte løsninger i denne håndboken ettersom situasjonene kan være ulike og av tvangskraftig natur. I slike tilfeller anbefales det å undersøke eventuelle farer i bruksområdet og å bruke skjermer eller filtre i henhold til de bestemte kravene. Produsenten skal ikke være ansvarlig for noen skader som kommer som følge av bruken av sveiseapparatet i områdene eller forholdene som er nevnt ovenfor, og ved annen uriktig bruk.

ROMÂNĂ



A se citi toate avertisamentele și instrucțiunile de siguranță înainte de utilizarea acestui aparat



RISURI REFERITOARE LA PROCESELE DE SUDARE ȘI TĂIERE

INTRODUCERE ȘI PREZENTARE

Cele mai comune procedee de sudură cu arc sunt:

1. "MMA";
2. "TIG";
3. "MIG";

Aparatele de sudură dețin două tipuri de surse de alimentare, transformatoare și inverteoare (cu sau fără ieșire de polaritate). Primul deține funcții de control limitate și al doilea permite o gamă largă de reglări.

ACCESORII

În funcție de model, aparatul poate fi echipat cu:

- "PM" – cablu cu clemă de împământare;
- "PPE" – cablu cu suport electrod;;
- "CP_EURO" – polaritatea torței pentru sudare cu sărmă de sudare
- "T_EURO" – sărmă bec de sudare cu polaritate continuă;
- "T_TIG" –bec de sudare "TIG";
- Mască sau cască;

- Teavă gaz,
- Manometru,
- Set de roții,
- Perie cu ax.

Dacă sunt furnizate, "PPE" sau "CP_EURO" sau "T_TIG" și "PM" pot fi conectate în:

- "PD" – polaritate directă care este "PPE" sau "CP_EURO" sau "T_TIG" la polul negativ (-), "PM" la polul pozitiv (+);
- "PI" – polaritate inversată care este "PPE" sau "CP_EURO" sau "T_TIG" la polul pozitiv (+), "PM" la polul negativ (-);

PROCEDEUL "MMA"

Când două metale sunt alăturate cu ajutorul unui metal de umplere, fuziunea este obținută cu un arc electric. Materialele de umplere sunt electrozi sau țevi învelite în metal cu dezoxidant de material.

Pentru aparatele de sudură "PPE" și "PM" cu polaritate de ieșire în:

- "PD" când electrozii sunt utilizati cu căptușeală cu acid sau cu rutil.
- "PI" când electrozii sunt utilizati cu căptușeală de bază sau celuloid.

Pentru alte tipuri, a se vedea ce este indicat de producătorul electrozilor.

Aparatele de sudură cu invertoare prezintă următoarele caracteristici automate:

“**HOT START**”: curentul de pornire cu o valoare mai mare decât cea plănuină. Acest lucru ajută la aprinderea arcului.

“**ARC FORCE**”: Pentru a evita ca electrodul care se apropie de sudură să se topească prea repede și să creeze un scurt-circuit, echipamentul electronic va crește automat valoarea curentului arcului pentru a opri acest lucru să înlăpte.

“**ANTI STICK**”: valoarea curentului scade imediat până când atinge o valoare care permite ca electrodul să fie scos din topitură.

Operațiunea de instalare și conectările electrice trebuie realizate când aparatul de sudură este oprit și deconectat de la sursa principală de curent. Legăturile trebuie realizate de către personal cu experiență.

MASCĂ DE PROTECȚIE PENTRU ASAMBLARE (fig. 1)

ASAMBLAREA PENTRU CABLUL DE SUDARE – “PPE” (fig. 2)

ASAMBLAREA PENTRU CABLUL DE SUDARE – “PM” (fig. 3)

PROCEDEUL “TIG”

În sudarea TIG căldura este produsă de arcul electric dintre un electrod nefuzibil (tungsten) și piesa de sudat, prin curgerea unui gaz inert (de obicei argon: AR 99.5). Electrodul tungsten este susținut de un pistol de sudură corespunzător în măsură să transmită curentul de sudare și să protejeze electrodul și baia de sudare de oxidarea atmosferică prin intermediu unui flux de gaz inert (de obicei Argon: Ar 99.5), care se scurge prin ajutorul ceramic. Pentru aparatele de sudare cu conectare de polaritate “T_TIG” și “PM” în “PD” sau “PI” conform tipului de material ce trebuie sudat, în general este nevoie să contactați managerul rețelei de distribuție.

PROCEDEUL “MIG”

Sudarea “MIG” se evidențiază prin:

- “**GAZ MIG**”. Materialul utilizat este un metal sub forma unei sârme și dezoxidarea unui gaz, în general CO₂, Argon sau CO₂+Argon.
- “**GAZ MIG-NO**”. filetul conține dezoxidant.

Pentru aparatele de sudură conectare de polaritate de ieșire “CP_EURO” și “PM” în:

- “**PI**”, când se sudează în “GAZ MIG”;
- “**PD**”, când se sudează în “MIG NO-GAS”;

Aparatele de sudură cu invertoare prezintă următoarele caracteristici automate:

● “**IMPULS MIG**”, Modulează curentul de sudură peste timp în funcție de frecvență și impuls. De exemplu, dacă frecvența este de 50Hz și impulsul este la 15% are:

- Timp total 20ms (1s/50Hz);
- Timp impuls 3ms (20ms*15%).

MONTAREA SÂRMEI DE SUDURĂ

Deschideți ușa, plasați bobina pe rolă de sârmă și introduceți sârma pe conducerătorul de fir (Fig. 4). Pe rolă există o cuplă care menține sârma.

Tăiați primii 10 cm (4 in) din sârmă, asigurându-vă că nu există impurități sau deformări la capătul tăiat.

Deschideți brăul mobil al conducerătorului de fir și introduceți sârma în ghidaj, trecând-o prin rola presoare i apoi reintroduceți sârma în ghidajul de reglare.

Reglați presiunea cu ajutorul surubului special creat. În cazul în care sârma tinde să se desfășoare, trebuie să reglați presiunea cu ajutorul surubului special creat. În cazul în care cupla provoacă o frecare excesivă și roata de acționare tinde să alunecă, trebuie să o scădeți, până când sârma avansează în mod echitabil.

MONTAREA CILINDRULUI ȘI REGLAREA GAZULUI

Puneți cilindrul de gaz în poziție verticală în spatele aparatului, plasați-l într-un mod în care poate fi blocat cu lanțul și carabinierul ca în fig. 5A. Înșurubați manometrul pe cilindrul de gaz și prindeți furtunul cu zăbrele și ventilul electromagnetic cu o bandă, ca în fig. 5B.

Reglați gazul între 5 și 25 litri/minut.

ÎNTREȚINEREA

Reparațiile trebuie efectuate de Centrele noastre autorizate de Service, sau direct de către Producător prin propriul său Service Client.

COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ

Înainte de a monta sistemul sau de a efectua alte operații sau tranzacții, se recomandă să citiți complet acest manual, consultându-vă direct cu distribuitorul sau producătorul pentru orice clarificări ce pot fi necesare.

Generatorul, chiar dacă a fost construit conform reglementărilor, poate genera perturbații electromagnetice sau perturbații la sistemele de telecomunicații (telefonie, radio, televiziune) sau la sistemele de securitate și comandă. Citiți următoarele instrucțiuni pentru a elimina sau minimiza interferența.

Pentru a corespunde cerinței IEC 61000-3-11 (Flicker), vă recomandăm conectarea aparatului de sudură la punctele de interfață ale sursei de alimentare care au impedanță de Zmax = 0.24ohm.

Aparatul de sudură nu corespunde cu reglementările IEC 61000-3-12. Dacă este conectată la o rețea publică, este responsabilitatea instalațorului sau a utilizatorului să verifice posibilitatea de conectare, sau dacă aveți nevoie să contactați managerul rețelei de distribuție.

Utilizatorul este responsabil pentru instalarea și utilizarea echipamentului de sudare cu arc electric, conform instrucțiunilor producătorului. Dacă se detectează perturbații electromagnetice, ar trebui să fie responsabilitatea utilizatorului echipamentului de sudare cu arc electric să rezolve situația cu ajutorul asistenței tehnice a producătorului. Nu modificați generatorul fără aprobarea producătorului.

Înainte de a instala echipamentul de sudare cu arc electric, utilizatorul trebuie să facă o estimare a potențialelor probleme electromagnetice din zona înconjurătoare.

Următoarele trebuie luate în considerație:

- 1) Cablurile de alimentare, cablurile de control, cablurile de telefonie și telecomunicații, adiacente echipamentului de sudare cu arc electric;
- 2) Transmitătorii și receptoarele de radio și televiziune;
- 3) Computerul și alte echipamente de control;
- 4) Echipamentul critic de siguranță pentru protejarea echipamentului industrial.
- 5) Echipamentul medical pentru oamenii din jur, de exemplu utilizarea stimulatoarelor cardiace și a aparatelor auditiv.
- 6) Echipament utilizat pentru calibrare sau măsurătoare;
- 7) Imunitatea electromagnetică a altor echipamente din mediul înconjurător. Utilizatorul trebuie să se asigure că celelalte echipamente utilizate în apropiere sunt compatibile electromagnetic. Acest lucru poate necesita măsuri de protecție adiționale;
- 8) Unele probleme pot fi rezolvate prin realizarea operațiunilor de sudare și tăiere în timp ce alte echipamente nu se află în uz.

Mărimea zonei înconjurătoare ce va fi luată în considerație depinde de structura clădirii și de alte activități ce au loc.

Sistemul public de alimentare

Echipamentul de sudare cu arc electric trebuie conectat la sistemul public de alimentare conform recomandărilor producătorului. Dacă apare interferență, poate fi necesar să se ia precauții adiționale, cum ar fi filtrarea sistemului public de alimentare. Trebuie luată în considerație armătura cablului de alimentare al echipamentului de sudare cu arc instalat permanent, în conductor metalic sau echivalent.

Armătura trebuie conectată la sursa de energie de sudare astfel încât să se mențină un contact electric bun între conductor și armătura sursei de energie de sudare.

Întreținere

Echipamentul trebuie să fie verificat printre-o întreținere regulată, conform instrucțiunilor producătorului. Armătura și oricare alt acces trebuie închisă corespunzător în timpul sudării și tăierii. Generatorul nu ar trebui schimbat sau modificat în nici un caz, cu excepția amendamentelor furnizate de producător și autorizate și executate de persoane autorizate de producător. În special, distanța arcului de la piesa de prelucrat și dispozitivele de stabilizare trebuie reglață și menținută conform recomandărilor producătorului*.

Cabluri de sudare

Cablurile de sudare trebuie păstrate cât mai scurte posibil și poziționate împreună, aproape de nivelul podelei.

Împământarea piesei de prelucrat

O conectare care leagă piesa de prelucrat la pământ poate reduce anumite emisii. Trebuie să aveți grijă să preveniți ca împământarea piesei de prelucrat să nu mărească riscul de rănire a utilizatorilor sau să avarieze alte echipamente electrice. Acolo unde este necesar, conectarea piesei de prelucrat la pământ trebuie realizată de o conectare directă la piesa de prelucrat, dar în unele țări, unde conectarea directă nu este permisă, legătura trebuie obținută printre-o capacitate electrică adecvată, selectată conform reglementărilor naționale.

Ecranare

Ecranarea altor cabluri și echipamente din zona înconjurătoare pot ușura problemele de interferență. Ecranarea întregii zone de sudare poate fi luată în considerație pentru aplicațiile speciale.

Acesta este un aparat de sudat de clasă A, proiectat pentru aplicații industriale: utilizarea în medii diferite poate genera defecțiuni capabile să influențeze compatibilitatea electromagnetică.

Utilizarea corectă a aparatului de sudat se află în obligația utilizatorilor

DATE TEHNICE

Caracteristicile de exploatare ale aparatului de sudat sunt prezentate pe plăcuța cu marca fabricii, cu următoarea semnificație (Fig 6-A-B-C):

1) Producător 2) Model 3) Număr serie

4) Simbol sursei de curent de sudare de exemplu:

- Transformator monofazat
- Redresor-transformator trifazat
- Redresor transformator-convertor cu frecvență statică monofazată sau trifazată.

5) Referințe la standardele ce confirmă că sursa de curent de sudare corespunde cu cerințele lor.

6) Simbol procedeu sudare de exemplu:

- Sudarea manuală cu arc metalic cu electrozi înveliți
- Sudarea cu gaz inert tungsten
- Sudarea cu gaz activ și inert inclusiv utilizarea sârmelor rotative în flux.
- Sudare cu arc cu flux cu auto-protectie.

7) Simbol Într-o operațiune de sudare realizată într-un mediu cu risc crescut de soc electric.

8) Simbol sursei de curent de sudare de exemplu:

- Curent continuu
- Curent alternativ, și în plus frecvența nominală în hertz
- Curentul continuu sau alternativ la aceeași ieșire și în plus frecvența nominală în hertz

9) Performanță circuitului de sudat:

- U_0 : valoare tensiune maximă
- I_2/U_2 : curent și tensiune normalizate, ce pot fi furnizate de aparatul de sudat în timpul sudării
- I_{2min}/I_{2max} : curent de sudare nominal minim/maxim
- U_{2min}/U_{2max} : tensiune sarcină convențională minimă/maximă
- X: ciclu de obligații
- MIN A / V - MAX A / V: indică intervalul de curent de sudare la tensiunea corespunzătoare a arcului
- Timpul nominal maxim de sudură în mod continuu t_{ON} (max.) la curent nominal maxim de sudură, la temperatură ambientală de 20 °C (exprimată în minute și secunde)
- Timpul nominal maxim de sudură în mod intermitent $\sum t_{ON}$ la curent nominal maxim de sudură, la temperatură ambientală de 20 °C pe durata a 60 minute neîntreruptă (exprimată în minute și secunde)
- t_w : Timpul între resetarea și setarea dispozitivului de decuplare termică
- t_r : Timpul între resetarea și setarea dispozitivului de decuplare termică
- 10) Date caracteristice ale liniei electrice:

- U_1 : Tensiunea AC și frecvența furnizate aparatului de sudat- I_{1MAX} : Curentul maxim extras din linia- I_{1EFF} : Curentul actual din sursa de energie

11) Simbolul liniei electrice , valori posibile sunt:

1 ~Tensiune AC monofazată

3 ~Tensiune AC trifazată

12) Grad de protecție

13) Simbol pentru echipament de clasa II

14) Simboluri referitoare la siguranță

OBSERVAȚIE: Exemplul de pe plăcuță prezintă semnificația simbolurilor și figurilor, valorile exacte ale datelor tehnice ale mașinii de sudat aflată în posesia dumneavoastră trebuie înregistrate direct pe plăcuța aparatului de sudat.

Simbolurile prezentate sunt utilizate în broșură pentru atrage atenția și pentru a identifica posibilele riscuri la care se supune operatorul. Când se regăsește simbolul de pe partea dreaptă, urmăriți întotdeauna cu atenție instrucțiunile pentru a evita riscul indicat. Atenție: acest manual este parte integrală a produsului și trebuie păstrat până când aparatul nu mai poate fi utilizat.

În timpul funcționării,țineți alți oameni la depărtare, în special copiii.

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți.

ELECTROCUTAREA POATE UCIDE

Evități contactul direct cu circuitul de sudare. tensiunea nulă aplicată de aparatul de sudură poate fi foarte periculoasă. Electrodul sau sârma de sudură, spațul rolei de ghidare și toate piesele metalice care ating sârma de sudură se află sub tensiune atunci când aparatul este pornit. O instalare greșită sau împământare a aparatului reprezintă un risc. Instalarea electrică trebuie realizată conform regulilor de siguranță.

■ Purtați îmbrăcăminte adecvată, dacă este posibil, fără buzunar în relief, purtați încălțăminte rezistență, bine strânsă, și protecție pe cap. Evitați îmbrăcăminte sintetică.

■ Purtați mănuși de sudare uscate și fără găuri.

■ Poziționați aparatul de sudură astfel încât să fie stabil pe suprafața de lucru, cu o oblicitate de maximum 15% de pământ.

■ Izolați-vă de pământ utilizând izolație uscată. Asigurați-vă că izolația este destul de largă pentru a acoperi întreaga zonă de contact fizic cu locul lucrării și pământ.

■ Nu utilizați aparatul în locuri umede. Dacă acest lucru nu este posibil, asigurați-vă că linia de salvare și comutatorul sunt eficiente.

■ În caz că plouă, țineți minte că aparatul este protejat de stropi dar nu și de jeturi violente sau de ploaie intensă; deconectați aparatul de la sursa principală de curent.

■ Asigurați-vă că locul de muncă este prevăzut cu un echipament bun de împământare. Înainte de a realiza orice conectare electrică, asigurați-vă că datele de valoare nominală ale aparatului de sudură corespund cu tensiunea de alimentare și cu frecvența disponibilă la locul instalării.

■ Conectarea cablurilor de sudură, întreținerea și repararea trebuie realizate când aparatul este oprit și deconectat de la sursa principală de curent. Opriti aparatul și deconectați-l de la sursa principală de curent înainte de a înlocui piesele uzate ale becului de sudare

■ Fișa sursei principale de curent trebuie să aibă o priză adecvată. Evitați neapărat modificarea fișei.

■ Nu utilizați cabluri avariate, de o mărime mai mică decât este nevoie sau asociate incorrect. Păstrați cablurile uscate, curate și protejate de scânteile metalului încins.

■ Cablul de alimentare nu trebuie utilizat în alte scopuri diferite de cele prescrise, și în special nu trebuie utilizat pentru a mișca sau atârna aparatul. Nu aduceți cablul lângă căldură, ulei sau margini ascuțite. Verificați frecvent cablul pentru a detecta posibile defectiuni sau fire avariate, înlocuiți imediat orice cablu defect - firele neacoperite pot ucide.



- Nu înfășurați în jurul corpului dumneavoastră cablul de împământare, cablul becului de sudură sau cablul de alimentare.



- Nu amplasați sărme de metal în clapetele de aer.
- Nu atingeți electrodul când se află în contact cu piesa la care se lucează. Nu atingeți niciodată simultan piesele fierbinți electrice ale suporturilor de electrozi conectate la două aparete de sudură. Evitați ca doi oameni să lucreze simultan la același aparat. Când aparatul de sudură nu este utilizat, scoateți din priză cablul de alimentare.
- Mai mult de un aparat de sudură care lucează la aceeași piesă sau două aparete de sudură care lucează la piese diferite, conectate electric, pot provoca o acumulare de tensiune nulă între două suporturi de electrozi sau becuri de sudură, care pot deveni periculoase, deoarece valoarea atinsă este de două ori mai mare decât cea prescrisă.



- Chiar și după ce aparatul este oprit, invertoarele încă mai conțin tensiune reziduală periculoasă, ce poate fi letală



FUMURI ȘI GAZE CE POT FI PERICULOASE.
Sudarea poate produce fumuri și gaze periculoase pentru sănătate. Evitați respirarea acestor fumuri și gaze. Pentru a limita producerea de fumuri, înainte de a utiliza aparatul curățați de rugină, grăsimi, ulei și vopsea piesele pe care trebuie să le sudăți.



- În timpul sudării, țineți-vă capul în afara fumurilor.



- Evitați utilizarea acestui aparat în locuri fără aerisire.



- Pentru a drena fumurile și gazele produse în timpul sudării în zonele delimitate, aerisați locul cu ajutorul aspiratoarelor cu filtre și/sau deschizând ferestrele și ușile.
- Nu sudați în locuri în care există hidrocarburi clorurate produse de curățarea prin degresare sau operațiuni de pulverizare. Căldura și razele arcului pot reacționa cu vaporii diluaților pentru a forma fosgen, un gaz foarte toxic și alte produse iritante.



- Nu realizați operațiuni de sudare și tăiere pe metale placate, cum ar fi fierul zincat, fierul acoperit cu plumb sau cadmio, decât dacă placajul este înălțat preventiv din zona de sudare, locul de lucru este bine aerisit și, dacă este necesar, operatorul poartă o mască pentru respirare. Placajele sau alte metale care conțin aceste elemente, pot produce fumuri toxice când se sudează.
- Expunerea operatorului la fumurile toxice trebuie verificată periodic, luând în considerație compozitia și concentrarea fumurilor, precum și durata de expunere.



ABUNDEȚA GAZULUI POATE PROVOCA LEZIUNI MORTALE.

Întotdeauna închideți supapa de butelie când nu este utilizată




PIESELE FIERBINȚI POT PROVOCA ARSURI GRAVE.

Nu atingeți piesele fierbinți. Așteptați până când becul de sudură se răcește înainte de a-l atinge sau de a efectua orice operație cu el.



- Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de scânteie și de metale încinse.



O UTILIZARE EXCESIVĂ A APRATULUI POATE PRODUCE SUPRAÎNCĂLZIREA ACESTUIA

Lăsați echipamentul să se răcească. Reduceti curentul sau ciclul de funcționare înainte de a începe din nou să sudăți. Clapetele de aer sunt foarte importante pentru funcționarea corectă a aparatului. Nu le acoperiți. Nu blocați trecerea aerului în aparat cu filtre sau altceva.



ZGOMOTUL POATE DEFECTA AUZUL

Zgomotul emis depinde de condițiile locului de utilizare și de posibilele reglări efectuate. Operatorul trebuie să verifice dacă expunerea sa zilnică "LEP,d" este excesivă, în alte cuvinte 80dB (A) sau mai mult. În astfel de caz, este obligatoriu să se utilizeze dispozitive adecvate pentru protecția personală. Utilizați dopuri de urechi adecvate sau căști de model specific necesar.



CÂMPURILE MAGNETICE POT INTERFERA CU DISPOZITIVELE VITALE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE.



- Oamenii care utilizează stimulațoare cardiace sau alte dispozitive medicale trebuie să păstreze o distanță sigură.

- Utilizatorii de stimulațoare cardiace trebuie să-și consulte medicul înainte de a sta aproape de zone unde se utilizează aparatul.



RAZELE ARCULUI POT PROVOCA ARSURI LA OCHI ȘI PIELIE

Sudarea cu arc electric este foarte periculoasă din cauza dezvoltării intense de radiații infraroșii și ultraviolete. Operatorul trebuie să fie conștient de utilizarea sigură a aparatului de sudură, de condensatorii ce se descarcă și trebuie de asemenea să fie informat asupra riscurilor referitoare la procedurile de sudură cu arc și asupra procedurilor de urgență și măsurile de protecție.
(A se consulta și "DIRECTIVA TEHINCĂ IEC sau CLC/TS 62081": INSTALAREA ȘI UTILIZAREA APARATULUI DE SUDURĂ CU ARC).



- Nu vă uitați la lumina arcului dacă nu aveți ochii protejați de o mască adecvată.



- Utilizați o mască cu filtre adecvate și plăcuțe de acoperire, conforme cu DIN pentru a vă proteja ochii de razele UVA și UVB.




- Sub mască purtați ochelari de protecție adecvați, cu apărătoare laterale.



- Protejați personalul din apropiere cu protecții adecvate, neinflamabile și/sau avertizați-l să nu privească arcul sau să se expună la razele arcului sau la împroscările fierbinți.



- Nu sudați când purtați lentile de contact.



PIESLE DE METAL CARE SAR POT AFECTA OCHII.

Operațiunile de sudare, tăiere periere, şlefuire și debavurare pot produce scânteie și aruncarea metalelor. Când piesa sudată s-a răcit, zgura poate fi aruncată.



OPERAȚIUNILE DE SUDARE ȘI TĂIERE POT CAUZA INCENDII SAU EXPLOZII



- Nu sudați sau tăiați pe containere sau țevi ce conțin sau au conținut lichid inflamabil sau produse gazoase; asigurați-vă că zona de lucru a fost refăcută corect.

Containerele închise pot exploda dacă sunt expuse la sudură.



- Protejați cilindrii de gaz de căldură excesivă (de asemenea de soare), de șocuri, de avariere fizică, de cenușă, de flăcări deschise, de scânteie și de arcuri electrice.
- Nu utilizați cilindrul de gaz pe suprafața de sprjin în poziție orizontală.



- Instalați acești cilindri în poziție verticală pe un suport fixat sau în containere corespunzătoare, pentru a preveni căderea lor.
- Țineți acești cilindri departe de operațiunile de sudură sau de circuitele electrice.
- Nu înfășurați niciodată un bec de sudură în jurul unui cilindru de gaz. Nu atingeți electrodul cu cilindrul.
- Utilizați doar cilindri de gaz inert, reglatoare și furtunuri corecte, și accesorii potrivite, păstrându-le în stare bună.
- Când deschideți supapa cilindrilor, țineți față departe de țeava de ieșire.
- Țineți capacul de protecție pe supapă, cu excepția când cilindrii se utilizează.
- Utilizați procedura potrivită, echipamentul adecvat și numărul corect de oameni pentru ridicarea cilindrilor.
- Cititi cu atenție și urmați instrucțiunile despre cilindrii de gaz comprimat inert și accesorile corespunzătoare.



Utilizarea acestui aparat într-o zonă rezidențială poate cauza interfețe în radiofreqvență, în acest caz operatorul trebuie rugat să înceapă o acțiune de corecție.

Cât despre măsuri și precauții, nu putem să sugerăm nici o soluție precisă în acest manual, deoarece situațiile pot fi diferite și de natură imprevizibilă. În astfel de cazuri, vă sfătuim să examinați riscurile potențiale din zona de funcționare și să utilizați protecții sau filtre în plus, conform cu cerințele specifice. Producătorul își declină orice răspundere față de eventualele daune rezultate din utilizarea aparatului de sudură în zone și condiții menționate mai sus și din alte utilizări neadecvate.




ELECTRICITATEA STATICĂ POATE AVARIA PIESE SAU COMPO朱NTE ALE CIRCUITURILOR ELECTRICE

Utilizați pungi antistatică sau cutii pentru depozitare, mutare sau transportare a fișelor electronice

Utilizați aparatul în medii cu temperatură între +5°C și +40°C.
Nu conectați aparatul de sudură la electricitatea Guvernului.



Operațiunile de reparație și întreținere a aparatului trebuie realizate doar de personal calificat.



Colectarea diferențiată a produselor și a ambalajelor permite reciclarea și utilizarea continuă a materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate promovează protecția mediului înconjurător prevenind poluarea și reducând cerințele materialelor prime.

Acest semn prezentat pe produs și semnificația lui indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat odată cu deșeurile domestice la sfârșitul duratei de funcționare pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane. Astfel, clientul este sfătuit să eliminate corect acest produs, diferențindu-l de alte tipuri de deșeuri și să-l recicleze într-un mod responsabil, pentru a-i putea re-utiliza componente. Clientul este sfătuit să contacteze biroul local al furnizorului pentru informații referitoare la colectarea diferențiată și la reciclarea acestui tip de produs.



ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI


Întreținerea și reparația trebuie efectuate exclusiv de către personalul calificat care utilizează piese de schimb și consumabile originale.. Acest lucru va garanta siguranța aparatului. Reparațiile neautorizate ale aparatului realizate de personal necalificat sau utilizarea pieselor de schimb și consumabile care nu sunt originale pot fi periculoase pentru tehnicieni și operatori și vor anula garanția producătorului. Pentru siguranță dumneavoastră, respectați aceste observații și sfaturi de siguranță din broșură. Producătorul își declină orice răspundere față de accidentele umane sau materiale cauzate de nerespectarea regulilor de siguranță, de utilizarea absurdă sau neadecvată a aparatului, sau de operațiunile de întreținere realizate diferit decât este specificat în paragraful de întreținere

COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ ȘI PROBLEME RELEVANTE

Aparatul de sudură trebuie să răspundă cerințelor compatibilității electromagnetice, totuși, există posibilitatea ca în timpul sudării să fie produse interferențe pe instalatia și/ sau pe echipamentul din apropiere. Arcul electric produs în timpul operațiunilor normale emite câmpuri electromagnetice care în general influențează sistemele de operare și instalările. Operatorul trebuie să ia acest lucru în considerație și să ia măsuri de siguranță când utilizează aparatul în zone unde astfel de interferențe electromagnetice pot provoca daune oamenilor sau obiectelor (spitale, laboratoare purtătoare de aparate medicale electrice, centre de procesare a datelor, echipamente și instrumente integrate direct sau indirect în procedee industriale, etc.). Cât despre măsuri și precauții, nu putem să sugerăm nici o soluție precisă în acest manual, deoarece situațiile pot fi diferite și de natură imprevizibilă. În astfel de cazuri, vă sfătuim să examinați riscurile potențiale din zona de funcționare și să utilizați protecții sau filtre în plus, conform cu cerințele specifice. Producătorul își declină orice răspundere față de eventualele daune rezultante din utilizarea aparatului de sudură în zone și condiții menționate mai sus și din alte utilizări neadecvate.



Lue kaikki turvallisuusvaroituksset ja ohjeet ennen koneen käyttöä



HITSAUKEEN JA LEIKKAUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT

JOHDANTO JA YLEISKATSAUS

Yleisimmät kaarihitsausmenetelmät ovat:

- 1. **"MMA"**;
- 2. **"TIG"**;
- 3. **"MIG"**;

Hitsauskoneita on kahdenlaisia, muunnin- ja inverterteriyypisiä (joko polaarisuuslähdöllä tai ilman). Muunnintyyppin hallintamahdolisuudet ovat rajalliset, kun taas inverterteryyppi sallii runsaasti eri säätöjä.

LISÄVARUSTEET

Mallista riippuen laitteen mukana saatetaan toimittaa seuraavat varusteet:

- **"PM"** – maadoitusjohto kiinnikkeellä;
- **"PPE"** – puikonpitimen kaapeli;
- **"CP_EURO"** – jatkuvapolariteettinen poltinlanka;
- **"T_EURO"** – jatkuvan hitsauksen poltinlanka;
- **"T_TIG"** – **"TIG"**-hitsauspoltin ;
- Maski tai kypärä,
- Kaasuletku,
- Painemittari,
- Pyöräsarja,
- Harja/kuonahakku.

Sisältyessään toimitukseen **"PPE"** tai **"CP_EURO"** tai **"T_TIG"** ja **"PM"** voidaan kytkää seuraavasti:

- **"PD"** – suora polaarisuus, eli **"PPE"** tai **"CP_EURO"** tai **"T_TIG"** negatiiviseen liittimeen (-) ja **"PM"** positiiviseen liittimeen (+);
- **"PI"** – käänteinen polaarisuus, eli **"PPE"** tai **"CP_EURO"** tai **"T_TIG"** positiiviseen liittimeen (+) ja **"PM"** negatiiviseen liittimeen (-).

"MMA"-MENETELMÄ

Kun kaksi metallia liitetään toisiinsa hitsauslisäaineella, liitos muodostetaan sähkövalokaaren avulla. Hitsauslisäaineet ovat elektrodeja tai metallipäällysteisiä puikkoja, joissa on materiaalin deoksidointiaineita.

Hitsauskoneissa, joissa on polaarisuuslähtöliitintä, **"PPE"** ja **"PM"** kytketään seuraavasti:

- **"PD"**, kun käytetään puikkoja, joissa on hapan- tai rutiilipäällyste.
- **"PI"**, kun käytetään puikkoja, joissa on emäs- tai selluloosapäällyste. Jos käytät muun tyypisiä puikkoja, katso niiden määritykset valmistajan antamista tiedoista.

Inverterihitsauskoneissa on seuraavat automaattitoiminnot: **"HOT START"**: aloitusjännitearvo on suurempi kuin suunniteltu hitsausarvo. Tämä helpottaa kaaren sytytystä.

"ARC FORCE": Jotta työkappaletta lähestyvä hitsauspuikko ei sulaisi liian nopeasti ja aiheuttaisi oikosulkua, laite nostaa automatisesti kaaren virtaa ongelman välttämiseksi;

"ANTI STICK": virta-arvo laskee välittömästi, kunnes se on niin alhainen, että puikko voidaan irrottaa hitsaussulasta.

Asennustoimet ja sähköliitännät on tehtävä hitsauskoneen ollessa pois päältä ja irrotettuna verkkovirrasta. Kokeneen henkilön on tehtävä liitännät.

SUOJAMASKIN KOKOONPANO (kuvat 1)

HITSAUSKAPELIN KOKOONPANO – "PPE" (kuva 2)

HITSAUSKAPELIN KOKOONPANO – "PM" (kuva 3)

"TIG"-MENETELMÄ

TIG-hitsauksessa lämmön tuottaa sähkövalokaari kulumattoman elektrodin (volframi) ja hitsattavan työkappaleen välillä, inerttiikaasulla (yleensä argon: Ar 99.5) suojuettuna. Volframielektrodi asetetaan hitsauspolttimeen, joka johtaa hitsausvirran ja suojaa itse elektrodia ja hitsaussulaa ympäristöön hapelta inertillä suojaakaasulla (yleensä argon: Ar 99.5), joka virtaa ulos keraamisesta suuttimesta.

Hitsauskoneissa, joissa on polaarisuuslähtöliitintä, **"T_TIG"** ja **"PM"** kytketään liittäään **"PD"** tai **"PI"** hitsattavan materiaalin mukaan. Yleensä kannattaa ottaa yhteys sähköjätkeluvarkoston hallintoon:

"MIG"-MENETELMÄ

"MIG"-hitsaus jaotellaan seuraavasti:

- **"MIG GAS"**; käytettävä materiaali on metallilanka, deoksidointiin käytetään suojaakaasua, yleensä CO₂, argon tai CO₂+argon-yhdistelmä.
- **"MIG NO-GAS"**; lanka sisältää deoksidointiaineen. Hitsauskoneissa, joissa on polaarisuuslähtöliitintä, **"CP_EURO"** ja **"PM"** kytketään seuraavasti:

• **"PI"**, kun hitsataan **"MIG GAS"** -menetelmällä;

• **"PD"**, kun hitsataan **"MIG NO-GAS"** -menetelmällä.

Inverterihitsauskoneissa saattaa olla seuraavat automaattitoiminnot;

• **"MIG PULSE"**: Moduloi hitsausvirtaa ajan kuluessa taajuudesta ja pulssista riippuen. Esimerkiksi 50Hz:n taajuudella ja 15%:n pulssilla:

- Kokonaisaika 20ms (1s/50Hz);

- Pulssiaika 3ms (20ms*15%).

LANGAN ASENNUS

Avaa luukku, aseta lanka kelaan ja syötä se langansyöttölaitteeseen (kuva 4). Kelassa on kiinnike, joka pitää langan oikeassa kohdassa.

Leikkaa langan ensimmäiset 10 cm (4 tuuma) pois ja varmista, ettei leikatussa päässä ole epäpuhtauksia tai vääritymiä.

Avaa langansyöttölaitteen liikkuva osa ja työnnä lanka johtimeen syöttöullan uran läpi ja työnnä lanka sitten toiseen johtimeen.

Säädä puristusta erityisesti suunnitellulla ruuvilla. Jos lanka pyrkii purkautumaan, säädä painetta erityisruuvilla. Jos kiinnike aiheuttaa liikaa kitkaa ja syöttöpyörä lipsuu, vähennä puristusta, kunnes lanka liikkuu tasaiseesti.

KAASUPULLON ASENNUS JA KAASUN SÄÄTÖ

Aseta kaasupullo pystyasennossa kaasupullotelineeseen; sijoita se niin, että se voidaan lukita paikalleen ketjulla ja karabiinilla kuten kuvassa 5A. Ruuvaan painemittari kaasupulloon ja kiinnitä ristikoitut letku painemittariin ja solenoidiventtiiliin kiinnityshihalla kuten kuvassa 5B.

Säädä kaasun virtaus 5–25 litraan minuutissa.

HUOLTO

Korjaukset on tehtävä valtuutetuissa huoltokeskuksissa tai suoraan valmistajan oman asiakaspalvelun kautta.

SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS

Ennen kuin asennat järjestelmän tai suoritat muita toimia sillä, on suosittavaa lukea koko tämä käyttöopas ja pyytää selvennystä jälleenmyyjältä tai suoraan valmistajalta, jos käytössä on epäselvyksiä. Generaattori on valmistettu säädösten mukaisesti, mutta se saattaa silti aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä tai häiriötä telelikennejärjestelmiin (puhelin, radio, televisio) tai ohjaus- ja turvallisuusjärjestelmiin. Lue seuraavat ohjeet häiriöiden poistamiseksi tai minimoimiseksi: IEC 61000-3-11-standardin vaatimusten (välyntä) noudattamiseksi suosittelemme, että hitsauspisteiden sähköverkkokytken töjen impedanssi on alhainen ($Z_{max} = 0,24\Omega$).

Hitsauskone ei täytä IEC 61000-3-12-standardin vaatimuksia. Jos se kytetään julkiseen sähköverkkoon, on asentajan tai käyttäjän vastuulla varmistaa, voidaanko kytkentä tehdä vai onko otettava yhteys sähköjakaelverkon hallintaon.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että kaarihitsauskone asennetaan ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos sähkömagneettisia häiriöitä ilmenee, on kaarihitsauskoneen käyttäjän velvollisuus ratkaista ongelma valmistajan teknisen tuen avulla. Älä muokkaa generaattoria ilman valmistajan lupaa.

Ennen kaarihitsauskoneen asennusta käyttäjän on arvioitava ympäristölle mahdollisesti aiheutuvat sähkömagneettiset häiriöt. Seuraavat tekijät on otettava huomioon:

- 1) Virtajohdot, ohjausjohdot, signaali- ja puhelinkaapelit kaarihitsauskoneen lähistössä;
- 2) Radio- ja televisiolähettimet ja -vastaanottimet;
- 3) Tietokoneet ja muut ohjauslaitteet;
- 4) Turvallisuuden kannalta tärkeät laitteet teollisuuslaitteiden suojeleun.
- 5) Ympäristössä olevien ihmisten lääketieteelliset laitteet, esimerkiksi sydämentahdistimet ja kuulolaitteet.
- 6) Kalibointi- ja mittauslaitteet;
- 7) Muiden ympäristön laitteiden alttius sähkömagneettisille häiriölle. Käyttäjän tulee varmistaa, että muut ympäristössä käytettävät laitteet ovat sähkömagneettisesti yhteensovivia. Tämä saattaa edellyttää lisäsuojauksen mukaan.
- 8) Jotkut ongelmat voidaan ratkaista suorittamalla hitsaus- ja leikkaukset yksittäin aikana, jolloin muut laitteet eivät ole käytössä. Huomioon otettavan ympäristövän alueen koko riippuu rakennuksen rakenteesta ja muista ympäristössä tapahtuvista toimista.

Julkinen sähköverkko

Kaarihitsauskone on kytettävä julkiseen sähköverkkoon valmistajan suositusten mukaisesti. Jos häiriöitä ilmenee, on mahdollisesti noudatettava lisävarotoimia, kuten julkisen sähköverkon suodatus. Pysyvästi asennetun kaarihitsauskoneen virtajohto voidaan myös suojaa metalliputkella tai muulla vastaavalla keinolla.

Suojuksen on liitettyä hitsauskoneen virtalähteeseen, jotta suojuksen ja hitsauskoneen virtalähteen kotelon välillä on hyvä sähkökontakti.

Huolto

Laitteet on huollettava säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Laitteen kotelo ja sen luukut on pidettävä kunnolla suljettuna hitsauksen ja leikkauksen aikana. Generaattoria ei saa muuttaa tai muokata miltään osin, paitsi jos valmistaja edellyttää korauksia ja ne suorittaa valmistajan valtuuttama henkilö. Erityisesti kaaren etäisyystä työkappaleesta ja vakuutuslaitteista on säädettyä ja ylläpidettävä valmistajan suositusten mukaisesti*.

Hitsauskaapelit

Hitsauskaapelit on pidettävä mahdollisimman lyhyinä ja lähellä toisiaan, lattiatasoina tai sen lähellä.

Työkappaleen maadoitus

Työkappaleen kytkeyminen maadoitukseen saattaa joissakin tapauksissa vähentää häiriöitä. Työkappaleen maadoituksessa on noudatettava varovaisuutta käyttäjien loukkaantumisen tai muiden sähkölaiteiden vahingoittumisen välttämiseksi. Jos työkappaleen maadoituskytkentä on tarpeen, se tulee tehdä suoraan työkappaleeseen, mutta maissa, joissa suora kytkentä ei ole sallittu, kytkentä on tehtävä sopivalla kapasitanssilla kansallisten säädösten mukaan.

Suojaeinät ja suojukset

Muiden ympäristövän alueen kaapeleiden ja laitteiden suojaus saattaa lievittää häiriöongelmia. Koko hitsausalueen suojausta suojaeinillä voidaan harkita tietyissä tapauksissa.

Tämä on A-luokan hitsauskone, joka on suunniteltu teollisuuskäyttöön: käyttö muissa ympäristöissä saattaa aiheuttaa sähkömagneettiseen yhteensovivuteen vaikuttavia häiriöitä.

Hitsauskoneen oikea käyttö on käyttäjän velvollisuus.

TEKNISET TIEDOT

Hitsauskoneen toimintatiedot ovat arvokilvessä ja niiden merkitykset ovat seuraavat (kuva 6 A-B-C):

- 1) Valmistaja
- 2) Malli
- 3) Sarjanumero
- 4) Esimerkki hitsauskoneen virtalähteen symbolista:
 - Yksivaiheinen muuntaja
 - Kolmivaiheinen muuntaja-tasasuuntaaja
 - Yksi- tai kolmivaiheinen staattinen taajuudenmuunnin-muuntaja-tasasuuntaaja
 - Invertterivirtalähde vaihtovirta- ja tasavirtalähdi
- 5) Viitatus standardeihin, jotka vahvistavat, että hitsausvirtalähde noudattaa niiden vaatimuksia
- 6) Esimerkki hitsausmenetelmän symbolista:
 - Manuaalinen metalli kaarihitsaus päälystettyillä elektrodeilla
 - Volframi-inerttiakaasuhitsaus
 - Metallin inertti- ja aktiivikaasuhitsaus täytelankaa käytäen
 - Kaarihitsaus itsesuojatulla täytelangalla

7) Symboli ilmaisee virransyöttöä hitsaustoimissa, jotka suoritetaan ympäristössä, jossa sähköiskun vaara on tavallista suurempi

- 8) Esimerkki hitsausvirran symbolista:
 - Tasavirta
 - Vaihtovirta ja lisäksi nimellistäajuus hertseinä
 - Tasa- tai vaihtovirta samasta lähdöstä ja lisäksi nimellistäajuus hertseinä

9) Hitsauspiirin teho:

- U_0 : enimmäisjännite tyhjiössä
- I_2/U_2 : virta ja vastaava normalisoitu jännite, jonka hitsauskone pystyy tuottamaan hitsattaessa
- I_{2min}/I_{2max} : nimellinen vähimäis-/enimmäishitsausvirta
- U_{2min}/U_{2max} : vähimäis-/enimmäisjännite tavallisella kuormituksella
- X: kuormitusaiaskuuhde
- MIN A / V - MAX A / V: ilmaisee hitsausvirran aluetta suhteessa vastaavaan kaaren jännitteenseen
- Nimellinen enimmäishitsausaika jatkuvassa tilassa t_{on} (enintään) nimellisellä enimmäishitsausvirralla ympäristön lämpötilan ollessa 20 °C (minutteinä ja sekunteina)
- Nimellinen enimmäishitsausaika jaksoittaisessa tilassa $\sum t_{on}$ nimellisellä enimmäishitsausvirralla ympäristön lämpötilan ollessa 20 °C keskeyttämättä 60 minuutin ajan (minutteinä ja sekunteina)
- t_w : Aika ylikuumenemisjojan nollauksen ja asetuksen välillä
- t_m : Aika ylikuumenemisjojan asetuksen ja nollauksen välillä
- 10) Verkkovirran ominaisuudet:
 - U_1 : Vaihtovirtajännite ja -taajuus, joka syötetään hitsauskoneeseen
 - I_{1MAX} : Verkosta otettava enimmäisvirta
 - I_{1EFF} : Virtalähteen todellinen virta

11) Verkkovirran symboli , mahdollisia arvoja ovat:

- 1 ~ Yksivaiheinen vaihtovirtajännite
- 3 ~ Kolmivaiheinen vaihtovirtajännite
- 12) Suojaustaso
- 13) Luokan II laitteen symboli
- 14) Turvallisuuteen liittyvät symbolit

HUOMAUTUS: Arvokilpiesimerkki näyttää symbolien ja lukujen merkityksen, käytämäsi hitsauskoneen teknisten tietojen tarkat arvot on kirjattava suoraan hitsauskoneen omaan arvokilpeen.



Turvaohjeessa käytetään näitä symboleja huomion herättämiseksi ja käyttäjän kohdistuvien vaarojen osoittamiseksi. Kun näet vasemmalla olevan symbolin, noudata ohjeita aina huolellisesti ilmoitetun riskin välittämiseksi. Varoitus: tämä käyttöohje on olenainen osa tuotetta ja se on säälytettävä, kunnes kone hävitetään.

Pidä muut henkilöt, erityisesti lapset, pois tieltä työskennellessäsi.

Suojaa itsesi ja muut.

SÄHKÖISKU VOI AIHEUTTAÄ KUOLEMAN

Vältä suora kosketusta hitsauspiiriin: hitsauskoneen tuottama kuormittamaton jännite voi olla erittäin vaarallinen. Kun kone on käynnissä, elektrodissa tai hitsauslangassa, ohjausrullan tilassa ja kaikissa hitsauslankaa koskettavissa metalliosissa on jännite. Koneen virheellinen asennus tai maadoitus aiheuttaavat riskin. Sähköasennukset on suoritettava turvallisuussäätöjen mukaisesti.

- Käytä asianmukaista vaatetusta, mielellään ilman ulkonevia taskuja, sekä pitkävirtisia turvakieniä ja pääsuojusta. Vältä keinokuituisia vaatteita.

- Käytä kuivia, ehjiä hitsauskäsineitä.

- Sijoita hitsauskone siten, että se seisoo vakaasti työskentelytasolla enintään 15%:n kulmassa maahan nähdyn.
- Eristä itsesi työkohteesta ja maasta kuivaeristyksellä. Varmista, että eristyspeite on riittävän suuri peittääkseen koko alueen, jolla olet fyysisesti kosketuksissa työkohteseen ja maahan.

- Älä käytä konetta erittäin kosteissa paikoissa. Jos sitä ei voida välittää, varmista, että kytkin ja maadoitus toimivat oikein.

- Jos sää on sateinen, muista, että kone on suojattu sadepisaroilta, mutta ei suurilta vesiroiskeilta tai kaatosateelta; irrota kone tällöin verkkovirrasta.

- Varmista, että työalueella on hyvä maadoituspiste. Tarkista ennen sähköliitöiden tekemistä, että hitsauskoneen arvot vastaavat asennuspaikan verkkovirran jännitettä ja taajuutta.

- Hitsauskaapeleiden liitintä, huolto ja korjaus on suoritettava, kun laitteenvirta on sammuttettu ja se on irrotettu verkkovirrasta.

Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ennen kuin vaihdat hitsauspolttimen kuluneet osat.

- Verkkovirtapistoolpan on sovittava käytettäväen pistorasiaan.

Pistoolppua ei missään tapauksessa saa muokata.

- Älä käytä vahingoittuneita johtoja, tarvittava pienempi johto tai väärin liitettyjä johtoja. Pidä johdot kuivana ja puhtaana ja suojaa ne kuuman metallin kipinöiltä.

- Virtalähteen johtoa ei saa käyttää muihin kuin määritettyihin tarkoituksiin. Aivan erityisesti sitä ei pidä käyttää laitteen kantamiseen tai ripustamiseen. Älä aseta johtoa lämmönlähteiden, öljyn tai terävien reunojen läheille. Tarkista johto usein mahdollisen vahingoittumisen tai vahingoittuneiden johdinten varalta; vaihda vahingoittunut johto välttämästi, sillä paljaat johtimet voivat aiheuttaa kuoleman.

- Älä kierrä maadoitusjohtoa, hitsauspolttimen kaapelia tai virtajohtoa ympärillesi.

- Älä pane metallilankoja ilma-aukkoihin.



- Älä koske elektrodiin, kun se koskettaa työstävään kappaleeseen. Älä koskaan koske samanaikaisesti kahta eri hitsauskoneisiin kytkettyä puikopidintä, joissa on jännite. Älä anna kahden henkilön työskennellä samalla koneella samanaikaisesti. Kun hitsauskonetta ei käytetä, irrota verkkovirtajohto.

- Jos samaa työkappaletta työstetään kahdella hitsauskoneella tai kaksi hitsaajaa työstävät eri kappaleita, jotka ovat sähköisesti yhteen kytkettyjä, kahden eri puikopitimen tai hitsauspolttimen kuormittamaton jännite saatetaa kerääntyä yhteen, mikä on erittäin vaarallista, koska saavutettava jännite on kaksinkertainen määritetyyn arvoon verrattuna.



- Koneen sammuttamisen jälkeenkin invertterin jäännösjännite voi olla hengenvaarallinen.



HÖYRYT JA KAASUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA

Hitsaus saattaa tuottaa terveydelle vaarallisia höryjä ja kaasuja. Vältä höyryjen ja kaasujen hengittämistä. Höyryjen syntymisen estämiseksi hitsattavista kohteista tulee poistaa ruoste, rasvat, öljyt ja malait ennen hitsausta.



- Pidä hitsatessa pääsi pois höyristä.



- Vältä koneen käyttöä tiloissa, joissa ilmanvaihto on huono.



- Poista hitsauksen tuottamat höyryt ja kaasut suljetuista tiloista tuulettamalla tila suodatetuilla imureilla ja/tai avaamalla ikkunat ja ovet.

- Älä hitsaa paikoissa, joissa voi olla rasvanpoiston puhdistus- tai ruiskutustointojen aiheuttamia kloorihiilivetyjä. Kuumuu ja kaaren säteet voivat reagoida liuottimiin haihtumishöyryihin ja muodostaa fosgeenia, joka on erittäin myrkkylinnen kaasu, tai muita ärskyttäviä aineita.

- Pinnoitettuja metallia, kuten sinkki, lyijy- tai kadmiumpäälysteistä rautaa tulee hitsata vain, jos pinnoite on poistettu ennaltaehkäisevästi hitsausalueelta, työskentelyalue on hyvin tuuletettu ja käyttäjä käyttää tarvittaessa hengityssuoajinta. Näitä alkuperäisistä sisältävät pinnoitteet ja muita metallit saattavat tuottaa myrkyllisiä kaasuja metallsaressa.

- Käyttäjän altistuminen hitsauskaasulle on tarkistettava ajoittain huomioiden kaasujen koostumus ja tiheys sekä altistuksen kesto.



KAASUVUODOT SAATTAVAT AIHEUTTAÄ VAKAVIA VAMMOJA

Sulje aina kaasupullon venttiili, kun se ei ole käytössä.



KUUMAT OSAT SAATTAVAT AIHEUTTAÄ VAKAVIA PALOVAMMOJA

Älä koske kuumiin osiin. Odota, että hitsauspolttimen jäähtyy, ennen kuin kosketat sitä tai teet sille mitään.



- Suojaa itsesi ja muut kipinöiltä ja kuualta metallilta.





LAITTEEN LIALLINEN KÄYTÖ SAATTAA AIHEUTTAÄ SEN YLIKUUMENEMISEN

Anna laitteen jäähytä. Älennä virtaa tai lyhennä työskentelyaikaa ennen kuin aloitat hitsauksen uudelleen. Ilma-aukot ovat erittäin tärkeitä laitteen toiminnalle. Älä peitä niitä. Älä estä ilman kulke mistä laitteeseen suodattimilla tai muilla tavoin.



MELU SAATTAA VAHINGOITTAÄ KUULOA

Laitteen tuottaman äänen taso riippuu työoloosuhteista ja mahdollisesti tehdystä säädöistä. Käyttäjän on tarkistettava, ettei päivittäisen henkilökohtaisen altistumisen raja ylity ("LEP,d"), eli melutaso ei ole 80dB (A) tai korkeampi. Jos melutaso on liian suuri, on pakollista käyttää henkilösuojausväliteitä: sopivat korvatulpat tai määritetyt tyypiset kuulosuojaimet.



MAGNEETIKENTÄT SAATTAVAT AIHEUTTAÄ HÄIRIÖITÄ TÄRKEISIIN SÄHKÖ- TAI ELEKTRONIIKKALAITTEISIIN

- Henkilöiden, jotka käyttävät sydämentahdistimia tai muita lääketieteellisiä laitteita, on pysytävä turvallisella etäisyydellä.
- Tahdistinten käyttäjien on kysytävä neuvoa lääkäriiltään ennen oleskelua alueilla, joilla konetta käytetään.



KAAREN SÄTEET VOIVAT AIHEUTTAÄ PALOVAMMOJA SILMIIN JA IHOOON

Hitsauksessa käytettävä sähkövalokaari on erittäin vaarallinen, koska se tuottaa voimakasta infrapuna-ja ultraviolettisäteilyä. Käyttäjän on hallittava hitsauskoneen turvallinen käyttö ja hitsauksen kondensaattoripurkausmenetelmä, ja hänen on tunnettava kaarihitsaukseen liittyvät riskit ja aiheeseen liittyvät turvallisuustoimenpiteet ja hätätoimenpiteet. (Katso myös "TEKNINEN IEC-DIREKTIIVI tai CLC/TS 62081": KAARIHITSAUSKONEIDEN ASENNUS JA KÄYTÖ).



- Älä katso valokaarta ilman asianmukaista suojamaskia.




- Käytä DIN-standardien mukaista suodattimia ja suojuksin varustettua hitsausmaskia suojatakseen silmäsi UVA- ja UVB-säteiltä.



- Käytä hitsausmaskin alla kunnollisia suojalaseja, joissa on sivusuojat.
- Suojaa muut lähellä olevat henkilöt sopivalla syytymättömällä suojaeinällä ja/tai kiellä heitä katsomasta valokareen tai altistamasta itseään kaaren säteille tai kuumille metalliroiskeille.



- Älä käytä piilolinssejä hitsatessa.



LENTÄVÄT METALLINPALAT TAI LIKA SAATTAVAT VAHINGOITTAÄ SILMIÄ

Hitsaus, leikkauks, harjaus, hionta ja purseenpoisto saattavat aiheuttaa kipinointia ja metalliroiskeita. Käytä suojauskuorta osa on jäähtynyt, siitä voi irrota



HITSAUS JA LEIKKAUS SAATTAVAT AIHEUTTAÄ TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN

- Älä hitsaa tai leikkaa sellaisten säiliöiden tai putkien päällä, jotka sisältävät tai ovat sisältäneet tulenarkoja nesteitä tai kaasuja; varmista, että työskentelyalue on asianmukaisesti puhdistettu.



Suljetut säiliöt saattavat räjähtää, jos ne altistuvat hitsaukselle.

- Suojaa kaasupullot liialliselta kuumuudelta (myös auringolta), tärähdysiltä, vaurioilta, kuonalta, avotuleltä, kipinöiltä ja sähkövalokaarilta.
- Älä käytä kaasupuloa vaakatasoon asetettuna.



- Sijoita pullot pystyasentoon kiinteälle tasolle tai tarkoitukseenmukaiseen tukeen kaatumisen tai putoamisen estämiseksi



- Pidä pullot etäällä hitsauksesta tai sähköpiireistä.
- Älä koskaan kierrä hitsauspoltinta kaasupullen ympärille. Älä kosketa kaasupuloa elektrodilla.



- Käytä vain inerttiä kaasua sisältäviä pulloja, oikeanlaisia säätilmiä ja letkuja sekä tarkoitukseen sopivia lisävarusteita, ja pidä ne hyvässä kunnossa.



- Kun saat kaasupullen venttiilin, käännä kasvosi poispäin kaasuputkesta.



- Pidä suojakorkki venttiilin päällä aina, kun pullot eivät ole käytössä.



- Käytä asianmukaisia menetelmiä, laitteita ja riittävästi henkilöstöä pullojen nostamiseen.



- Lue paineistettujen inertikaasupullojen ja niiden lisävarusteiden ohjeet ja noudata niitä huolellisesti.




- Koneen käyttö asuinalueella saattaa aiheuttaa häiriötä radiotaajuuteen, jolloin käyttäjän on mahdollisesti ryhdyttävä ehkäisytoimenpiteisiin. Häiriön korjausseen ja ehkäisyn ei voida esittää tarkkoja ratkaisuja tässä oppaassa, koska tilanteet voivat olla luonteeltaan erilaisia. Näissä tapauksissa on suotavaa tutkia toiminta-alueen mahdolliset riskit ja käyttää lisäsuojausta tai suodattimia erityistarpeiden mukaan. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat hitsauskoneen käytöstä yllä mainituilla alueilla ja oloissa tai muusta epäasianmukaisesta käytöstä.



STAUTTINEN SÄHKÖ SAATTAA VAHINGOITTAÄ ELEKTRONIIKKAKIPIIREEN OSIA TAI KOMPONENTTEJA


Käytä antistaattisia pusseja tai laatikoita elektronikkakorttien säilytykseen, siirtoon ja kuljetukseen.



Käytä konetta ympäristöissä, joiden lämpötila on välillä +5°C–+40°C.



Älä kytke hitsauskonetta valtion sähköverkkoon.



Laitteen korjaus tai huolto on annettava pätevän henkilön tehtäväksi.


Vain pätevä henkilö saa suorittaa laitteen huollon ja korjauksen käyttäen alkuperäisiä varaosia ja kulutustarvikkeita. Tämä takaa koneen turvallisuuden. Epäpätevän henkilön koneelle tekemät valtuuttamatonta korjaukset tai muiden kuin alkuperäisten vaihto- ja kulutustarvikkeiden käyttö saattavat olla vaarallisia teknikoille ja käyttäjille, ja aiheuttavat valmistajan antaman takuun raukeamisen. Noudata oman turvallisuutesi takaamiseksi tässä kirjasessa esitettyjä huomioita ja turvallisuustoimenpiteitä.

Valmistaja ei ole vastuussa onnettomuuksista, jotka aiheutuvat ihmisiille tai esineille turvallisuussääntöjen noudattamatta jättämisestä, laitteen epäasianmukaisesta tai harkitsemattomasta käytöstä tai huoltoimista, jotka eivät noudata huolto-osan määritystä.

TUOTTEEN ASIANMUKAINEN HÄVITTÄMINEN



Tämä merkintä tuotteessa ja sen oppaissa ilmaisee, että tämän typpipistä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana sen käyttöön päätyessä, koska se saattaa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Siksi asiakasta pyydetään hävittämään laite asianmukaisesti muusta jätteestä erotellen ja kierrättämään sen vastuullisesti, jotta sen osat voidaan käyttää uudelleen. Asiakkaan tulee ottaa yhteys paikalliseen toimittajaan saadakseen asianmukaiset tiedot koneen osien erotelusta ja tämän typpisen tuotteen kierrättämisestä.



Tuotteiden ja pakkausten erottelu auttaa materiaalien kierrätyksessä ja jatkokäytössä. Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö edistää ympäristönsuojaelua, ehkäisee saastumista ja vähentää raaka-ainevaatimuksia.


SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEESOPIVUUS JA ASIAAN LIITTYVÄT ONGELMAT

Hitsauskone noudattaa sähkömagneettisen yhteensopivuden vaatimuksia, mutta on mahdollista, että hitsaus aiheuttaa häiriötä tehtaalla ja / tai lähellä olevissa laitteissa. Normalin käytön aikana muodostuva sähkövalokaari tuottaa magneettikenttiä, jotka voivat vaikuttaa käyttöjärjestelmään ja asennuksiin. Käyttäjän tulee huomioida tämä ja noudattaa varotoimia, kun laitetta käytetään alueilla, joilla sähkömagneettisista häiriöistä voi olla haittaa ihmisiille tai esineille (sairaalat, laboratoriot, lääketieteellisten laitteiden käyttäjät, televisiolähetysteet, tietojenkäsittelykeskuiset, teollisuuden prosesseihin suoraan tai epäsuorasti integroidut laitteet ja välineet, jne.). Häiriön korjausseen ja ehkäisyyn ei voida esittää tarkkoja ratkaisuja tässä oppaassa, koska tilanteet voivat olla luonteeltaan erilaisia. Näissä tapauksissa on suotavaa tutkia toiminta-alueen mahdolliset riskit ja käytää lisäsuojausta tai suodattimia erityistarpeiden mukaan. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat hitsauskoneen käytöstä yllä mainituilla alueilla ja oloissa tai muusta epäasianmukaisesta käytöstä.

ČEŠTINA



Před použitím tohoto stroje si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny



RIZIKASPOJENÁ SE SVAŘOVÁNÍM A ŘEZÁNÍM

ÚVOD A PŘEHLED

Nejčastější oblouková svařování jsou:

- 1. „**MMA**“;
- 2. „**TIG**“;
- 3. „**MIG**“;

Svářečka se skládá ze dvou typů, transformátorové či se střídačem (s výstupem s polaritou či bez polarity). První typ má omezenou funkci kontroly a druhý typ umožňuje velký rozsah nastavení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

V závislosti na modelu může být jednotka vybavena:

- „**PM**“ – svorka zemnícího kabelu;
- „**PPE**“ – držák kabelu elektrody;
- „**CP_EURO**“ – polarita svařovacího držáku při svařování pomocí elektrody;
- „**T_EURO**“ – vodič elektrody s nepatrčitým svářením;
- „**T_TIG**“ – svářečská elektroda „T/G“;
- Maska či helma,
- Plynová hadice,
- Tlakoměr,
- Sada s kolečky,
- Kartáček s osou.

Pokud je dodáván, můžete, „**PPE**“ nebo „**CP_EURO**“ či „**T_TIG**“ a „**PM**“ připojit k:

- „**PD**“ – přímé polarity, která je „**PPE**“ či „**CP_EURO**“ nebo „**T_TIG**“ k zápornému pólu (-) e „**PM**“ ke kladnému pólu (+);
- „**PD**“ – obrácené polarity, která je „**PPE**“ či „**CP_EURO**“ nebo „**T_TIG**“ ke kladnému pólu (+) e „**PM**“ k zápornému pólu (-);

POSTUP „MMA“

Jakmile jsou spojeny dva kovy pomocí svarového kovu, pak pomocí elektrického oblouku vzniká slitina. Svarový materiál jsou elektrody či kovem potažené dráty s materiélem z oxidačního činidla.

Pro svářče bez propojení výstupní polarity „**PPE**“ a „**PM**“ v:

- „**PD**“, jakmile elektrody používají povlak z kyseliny či rutilu.
- „**PI**“, jakmile elektrody používají základní povlak či celuloid.

Pro ostatní typy vyhledejte popis výrobce k daným elektrodám.

Svářečka s měničem má následující automatické funkce:

„**TEPLÝ START**“: Počáteční proud s větší hodnotou než je plánovaná hodnota. To napomáhá nastartovat elektrický oblouk.

„**SÍLA OBLOUKU**“: Aby se předešlo tomu, že elektroda, která se přiblížuje ke svářečce rychle vytvoří zkrat, elektronické zařízení automaticky zvýší proud oblouku, aby tuto vlastnost eliminoval;

„**ZAMEZENÍ PŘILNAVOSTI**“: Hodnota proudu se okamžitě sníží, dokud nedosáhne hodnoty, která umožní, že lze elektrodu vyjmout se sváru.

Cínnost instalace a elektrického zapojení musí být provedena s vypnutou svářečkou a odpojenou od napájení. Propojení musí být provedeno zkušenou osobou.

SESTAVENÍ OCHRANNÉ MASKY (obr. 1)

SESTAVENÍ SVÁŘEČSKÉHO KABELU – „PPE“ (obr 2)

SESTAVENÍ SVÁŘEČSKÉHO KABELU – „PM“ (obr 3)

POSTUP „TIG“:

Při svařování TIG je teplova vytvářena elektrickým obloukem mezi neopotrebovávající se elektrodou (tungsten) a svařovaným dílem, pomocí toku inertního plynu (nejčastěji argonu: Ar 99.5). Elektroda Tungsten je podporována elektrodou, vhodnou pro přenos svařovacího proudu a chránící samotnou elektrodu a svár před atmosférickou oxidací foukáním inertního plynu (nejčastěji argonu: Ar 99.5) jenž fouká z keramické trysky

Pro svářečky s připojením výstupní polarity „**T_TIG**“ a „**PM**“ v „**PD**“ či „**PI**“ ve vztahu k typu svařovaného materiálu budete obecně potřebovat kontaktovat manažera distribuční sítě:

POSTUP „MIG“

Svařování „MIG“ se liší v:

- „**PLYNU MIG GAS**“: používaný materiál je kov ve formě drátu a deoxidačního činidla a plynu, obecně CO2, Argonu či CO2+Argonu.
- „**BEZ PLYNU MIG NO-GAS**“: svařovací elektroda obsahuje také deoxidační činidlo.

Pro svářečku bez propojení výstupní polarity "CP_EURO" a "PM" v:

- "PI", pokud svařuje v "MIG GAS";
- "PD", pokud svařuje v "MIG NO-GAS".

Svářečka s měničem má následující automatické funkce;

- **"MIG PULSE"**: Moduluje svařovací výkon v čase, v závislosti na frekvenci a pulzu. Například, pokud je frekvence 50Hz a impulz je při 15%, má:
 - Celkovou dobu 20ms (1s/50Hz);
 - Dobu pulzu 3ms (20ms*15%).

SPOJOVACÍ DRÁT

Otevřete dveře, vložte cívku na navijecí buben drátu a vložte drát do podavače drátu (Obr. 4). Na bubnu je západka, aby byl drát stále napnutý.

Odřízněte prvních 10 cm (4 in) drátu a ujistěte se, že v odřezaném konci nejsou žádné nečistoty či deformace.

Otevřete pohyblivé rameno podavače drátu a vložte drát do vodícího ústrojí, jenž prochází skrz drážku podavače a pak opětovně vložte drát do druhého vodícího ústrojí pro zarovnání.

Nastavte tlak skrz speciálně navržený šroub. V případě, že se drát snaží odmotat, musíte nastavit tlak pomocí speciálního šroubu. Pokud spojka způsobuje nadmerné tření a pohyblivé kolo má tendenci prokluzovat, musíte snížit jeho tlak, dokud se drát nepohybuje volně.

PŘIPOJENÍ LAHVE A NASTAVENÍ PLYNU

Umístěte plynovou láhev do svislé polohy na kolečka na patce lahve; umístěte ji tak, aby ji bylo možno uzamknout řetězem a zámkem, jak je patro z obr. 5A. Našroubujte na plynovou láhev tlakoměr a připevněte členěnou hadici k tlakoměru s ventilem páskou dle obr. 5B.

Nastavte tlak plynu mezi 5 a 25 litry/minutu.

ÚDRŽBA

Opravy musí provádět autorizované servisní středisko, nebo přímo výrobce skrz své zákaznické středisko.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Před instalací systému či před prováděním jakékoli činnosti se svářečkou doporučujeme přečíst celý tento návod a v případě nejasnosti se zeptat přímo distributora či výrobce.

Generátor, i když byl vyroben v souladu s normami, může generovat elektromagnetické rušení či rušení elektrokomunikačních systémů (telefonů, rádií, televizorů) či systémů ovládání a zabezpečení. Pro eliminaci či minimalizaci takovýchto interferencí si prosím přečtěte tento návod:

Pro splnění předepsané normy IEC 611000-3-11 (Kmitání), doporučujeme připojit svářečku k bodům rozhraní s nižší impedancí napájecí sítě $Z_{max} = 0,24 \text{ ohmů}$.

Svařování neodpovídá podmínkám IEC 61000-3-12. Pokud je svářečka připojena k veřejné síti, je na zodpovědnosti pracovníka pro zapojení či obsluhy, ověřit možnost tohoto připojení, nebo pokud je to nutné, kontaktujte manažera distribuční sítě.

Uživatel je odpovědný za instalaci a používání obloukové svářečky dle pokynů výrobce. Pokud je detekováno elektromagnetické rušení, pak je na zodpovědnosti uživatele obloukové svářečky situaci vyřešit za technické pomoci výrobce. Neupravujte generátor bez svolení výrobce.

Před instalací obloukové svářečky by měl uživatel provést průzkum potenciálních elektromagnetických problémů v okolí.

Měl by dbát na tyto kroky:

- 1) Napájecí kabely, ovládací kabely, signální a telefonní kabely v bezprostřední blízkosti obloukové svářečky;
- 2) Rádiové a televizní vysílače a přijímače;
- 3) Počítače a jiné ovládací zařízení;
- 4) Kritické bezpečnostní zařízení pro ochranu průmyslových zařízení.
- 5) Lékařské zařízení okolostojících osob, například použití kardiostimulátorů či naslouchátek.
- 6) Zařízení, používané pro kalibraci či měření;
- 7) Elektronická imunita ostatního vybavení v okolí. Uživatel by se měl ujistit, že ostatní zařízení v okolí je elektromagneticky kompatibilní. To vyžaduje dodatečná měření ochrany;
- 8) Některé problémy lze vyřešit prováděním svařování či řezání v takovou denní dobu, kdy tato zařízení nejsou používána.

Velikost okolní oblasti závisí na struktuře stavby a ostatních aktivitách

v ní.

Veřejná elektrorozvodná síť

Oblouková svářečka by měla být připojena do veřejné elektrorozvodní sítě dle doporučení výrobce. Pokud nastane rušení, může být nutné práci dodatečně zabezpečit, například filtrováním veřejné elektrorozvodné sítě. Je nutno zvážit stínění napájecího kabelu permanentně nainstalované obloukové svářečky v kovovém či podobném obalu.

Stínění by mělo být spojeno s napájením svářečky, aby byl zabezpečen dobrý elektrický kontakt mezi krytem a krytem napájecího zdroje svářečky.

Údržba

Zařízení musí podstupovat pravidelnou údržbu, dle pokynů výrobce. Kryt a jakýkoliv přístup k němu musí být během svařování a řezání správně uzavřen. Generátor by neměl být měněn či jakkoli upravován, kromě změn, prováděných výrobcem a autorizovaných a vykonávaných autorizovanými osobami výrobce. Především vzdálenost oblouku od svařovaného dílu a stabilizačního zařízení musí být nastavena a udržována v souladu s doporučením výrobce*.

Svařovací kabely

Svařovací kabely by měly být co možná nejkratší a měly by být umístěny blízko sebe, ležící na zemi či blízko ní.

Uzemnění svařovaného materiálu

Propojení svařovaného materiálu se zemí může snížit některé emise. Dávezte pozor, aby uzemnění svařovaného materiálu nezvýšilo riziko zranění uživatelů či poškození ostatního elektrického zařízení. Je-li to nezbytné, propojení svařovaného materiálu a země by mělo být provedeno přímým spojením svařovaného kusu, ale v některých zemích, kde není přímé spojení dovoleno, by mělo být spojení zajištěno pomocí vhodného kapacitního odporu, zvoleného dle národních norem.

Ochrana a stínění

Ochrana a stínění ostatních kabelů a zařízení v okolí může zmírnit problémy s rušením. Ochrana celého prostoru kolem svařování může být v některých případech zvážena.

Toto je svářečka třídy A, navržená pro průmyslové použití: použití v jiných prostředích může vytvořit rušení a ovlivňovat elektromagnetickou kompatibilitu.

Správné použití svářečky je povinností koncového uživatele.

TECHNICKÉ INFORMACE

Informace o výkonu svářečky jsou uvedeny na výrobním štítku s následujícím významem (Obr. 6 A-B-C):

1) Výrobce

2) Model

3) Sériové číslo

4) Příklad symbolu napájení svářečky:

-  Transformátor s jednou fází
-  Třífázový transformátor s usměrňovačem
-  Jedno- či třífázový statický frekvenční měnič-transformátor s usměrňovačem
-  Měnič zdroje napětí s výstupem AC a DC

5) Odkaz na normu, potvrzující, že napájení svářečky odpovídá jejich požadavku

6) Například symbol způsobu svařování:



Ruční obloukové svařování kovu pomocí elektrod s povlakem



Svařování inertním plynem Tungsten



Kovový inertní a aktivní svařovací plyn, včetně použití drátu, potaženého tavidlem



Samostření drát, potažený tavidlem pro obloukové svařování

7) Symbol:

pro napájení svařování, prováděného v prostředích se

zvýšeným rizikem elektrického výboje

8) Příklad symbolu proudu svářečky:



Stejnosměrný proud



Střídavý proud a dodatečná měrná frekvence v herzích



Stejnosměrný či střídaný proud na stejném výstupu a navíc měrná frekvence v hezcích

9) Výkon svařovacího okruhu:

- U_0 : Maximální napětí ve vakuu
- I_2/U_2 : proud a odpovídající normalizované napětí, jenž může svářečka během svařování poskytnout
- I_{2min}/I_{2max} : měrný minimální/maximální svařovací proud
- U_{2min}/U_{2max} : Minimální/maximální konvenční zatížení napětí
- X: pracovní cyklus
- MIN A / V - MAX A / V: určuje rozsah svařovacího proudu k odpovídajícímu napětí oblouku

■ Měrná maximální doba svařování v nepřetržitém režimu t_{ON} (max) při měrném maximálním proudu při okolní teplotě 20 °C (vyjádřeno v minutách a sekundách)

■ ■ ■ Měrná maximální doba svařování v nesouvislém režimu Σt_{ON} (max) při měrném maximálním proudu při okolní teplotě 20 °C během nepřetržitých 60 sekund (vyjádřeno v minutách a sekundách)

- t_w : Doba mezi vynulováním a nastavením zařízení s tepelnou pojistkou

- t_t : Doba mezi nastavením a vynulováním zařízení s tepelnou pojistkou

10) Charakteristická data napájecí linky:

- U_1 : AC napětí a frekvence, dodávaná svářečce

- I_{1MAX} : Maximální odběr proudu z napájení

- $I_{1/EFF}$: Aktuální proud napájení

11) Symbol napájení , možné hodnoty jsou:

1 ~ Jednofázové napětí AC,

3 ~ třífázové napětí AC

12) Stupně ochrany

13) Symbol pro zařízení třídy II

14) Symboly, vztahující se k bezpečnosti

POZNÁMKA: Příklad štítku ukazuje význam symbolů a obrázků, přesné hodnoty technických informací svářečky musí být zaznamenány přímo na štítku svářečky.

Zobrazené symboly jsou v letáku použity k upoutání pozornosti a k identifikaci možných rizik obsluhy. Jakmile naleznete symbol, vyvedený na levé straně, vždy pečlivě dodržujte pokyny, vyhněte se tak riziku. Varování: tento návod je nedílnou součástí výrobku a musí být uschován do likvidace samotného stroje. Při práci udržujte odstup ostatních osob, zvláště dětí.

Chraňte se i ostatní.

ELEKTRICKÝ VÝBOJ MŮže ZABÍJET

Vyhñeťte se přímému kontaktu se svařovacím okruhem: pracovní napětí, dodávané svářečkou, může být velmi nebezpečné. Elektroda či svařovací drát, prostor vodících koleček a všechny kovové části, jenž se dotýkají svařovacího drátu jsou při zapnuté svářečce pod napětím. Špatná instalace uzemnění stroje je rizikem. Elektrická instalace musí být provedena dle bezpečnostních norem.

■ Noste odpovídající oděv, pokud možno bez volných kapas, noste pracovní obuv s vysokým lemem a pokryvkou hlavy. Vyhñeťte se syntetickým tkaninám.

■ Noste svařovací rukavice, suché a bez otvorů.

■ Umístěte svářečku na stabilní povrch pracovní plochy s maximálně 15% sklonem od země.

■ Izolujte se od pracovního místa a od země pomocí suché izolace. Ujistěte se, že je izolace dostatečně velká, aby pokryla celý pracovní prostor, ve kterém přicházíte do styku s prací a zemí.

■ Nepoužívejte stroj na velmi vlhkých místech. Pokud to není možné, ujistěte se, že jsou spínač a bezpečnostní ochranná páska účinné.

■ Pokud prší, pamatujte, že je stroj chráněn proti kapkám, ale nikoliv přes stříkající vodou či přímým rychlým dešti; proto stroj odpojte od napájení.

■ Ujistěte se, že je pracovní místo vybaveno kvalitním uzemněním. Před jakýmkoliv elektrickým propojením se ujistěte, že údaje o napětí na svářečce odpovídají napětí a frekvenci napájení v místě instalace.



■ Připojení kabelů svářečky, údržbu a opravu musíte provádět, je-li napájení vypnuto a odpojeno od přívodu napětí.

Před výměnou opotřebovaných dílů svářečky stroj vypněte a odpojte jej od hlavního napájení.

■ Hlavní zástrčka napájení musí mít vhodnou zásuvku. Rozhodně zásuvku neupravujte.



■ Nepoužívejte poškozené kably, nebo kably malého průměru, než je vyžadováno, nebo ne správně propojené. Udržujte kably suché, čisté a chráněné před horkými kovovými jiskrami.

■ Kabel napájení nesmí být použit k jiným než uvedeným účelům, zvláště pak ne k přenášení či zavěšení stroje. Netáhněte kabel poblíž zdrojů tepla, oleje či poblíž ostrých hran. Pravidelně kontrolujte kabel, zda nedošlo k poškození či přerušení vodičů; jakkoliv poškozený kabel okamžitě vyměňte – nekryté vodiče mohou zabijet.



■ Nemamatovávejte zemnící kabel, svařovací kabel ani napájecí kabel kolem svého těla.



■ Nevkládejte do ventilačních otvorů žádné kovové vodiče.

■ Nedotýkejte se elektrody, je-li v kontaktu s dílem, na kterém pracujete. Nikdy se najednou nedotýkejte elektricky rozžhavených dílů držáku elektrody, propojených ke dvěma svářečkám. Nedovolte dvěma lidem, pracovat najednou se stejným strojem. Jakmile je svářečka nepoužívána, vytáhněte napájecí kabel.

■ Více než jedna svářečka, pracující na stejném dílu, nebo dva svářečci, pracující na různých, avšak elektricky propojených dílech mohou způsobit akumulaci napětí na prázdnou mezi dvěma různými držáky elektrod, nebo elektrodami, jenž mohou být nebezpečné, protože dosažená hodnota je zdvojnásobena oproti hodnotě předepsané.



■ I po vypnutí svářečky může převodník stále obsahovat nebezpečné zbytkové napětí, které může být smrtící.




VÝPARY A PLYNY MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ

Svařování může vytvářet výpary a plyny, nebezpečné pro zdraví. Tyto výpary a plyny nevdechujte. Pro omezení tvorby výparů, před použitím svářečky, vyčistěte svařované díly od koruze, řeziva, oleje a nátěru.



■ Při svařování dávejte hlavu mimo tyto výpary.



■ Vyhñeťte se používání svářečky na místě vez proudění vzduchu.



■ Pro odvod výparů a plnů, vytvářených během svařování v uzavřených prostorách místnost vytvářejte pomocí odsavačů s filtry a/nebo otevřením oken a dveří.

■ Nesvařujte v místech poblíž chlorovaných uhlovodíků, vycházejících z čistících prostředků odmašťovačů a sprejů. Horko a záření oblouku může reagovat s výparu rozpouštěl a vytvářet fosgen, vysoko toxicní plyn a jiné dráždivé sloučeniny.

■ Neprovádějte svařování a řezání na potažených kovech, jako je pozink, polovolený kov či kadmiem vyložené železo, dokud nebude potahová vrstva preventivně odstraněna ze zóny svařování, pracovní prostor dobře odvětrán a, je-li to nutné, pracovní vybaven respirátorem. Potah a ostatní materiály,



obsahující tyto prvky, mohou vytvářet při svařování toxicke výparu.

- Vystavení pracovníka těmto výparům by mělo být pravidelně kontrolováno dle složení výparů a koncentrace a také délky doby vystavení těmto výparům.



USKLADNĚNÍ PLYNU MŮže ZPÚSObIT SMRTELNÉ ÚRAZY

Vždy když není láhev používána, láhev uzavřete.



HORKÉ DÍLY MOHOU VYTVOŘIT VÁZNÉ POPÁLENINY

Nedotýkejte se horkých povrchů. Před dotykem či jinou činností se svárem vyčkejte, dokud svár nevychladne.



- Chraňte sebe a ostatní před jiskrami a horkým kovem.



NADMĚRNÉ POUŽIVÁNÍ SVÁREČKY MŮže ZPÚSObIT JEJÍ PŘEHRÁTÍ

Dovolte svářečce vychladnout. Snižte proud, nebo pracovní cyklus před tím, než opět začnete svařovat. Větrací otvory jsou velmi důležité pro správnou funkci svářečky. Nezakrývejte je. Nebraňte průtoku vzduchu do svářečky filtr či jinými předměty.



HLUK MŮže POŠKODIT SLUCH

Hluk, vydávaný svářečkou, závisí na pracovním prostředí a na možných úpravách. Pracovník musí zkонтrolovat, zda hladina denního vystavení osoby "LEP" není překročena, jinými slovy, není překročeno 80dB (A), nebo více. V takovém případě je povinnost používat odpovídající ochrannou pomůcku: použijte vhodné špunty do uší nebo sluchátka požadovaného specifického modelu.



MAGNETICKÉ POLE MŮže INTERFEROVAT S DŮLEŽITÝMI ELEKTRICKÝMI ČI ELEKTRONICKÝMI ZAŘÍZENÍMI



- Osoby, používající kardiostimulátory či jiné lékařské přístroje musí udržovat bezpečnou vzdálenost.
- Osoby, používající kardiostimulátor, musí konzultovat situaci se svým lékařem, než se začnou pohybovat poblíž míst, kde se tato svářečka používá.



ZÁRENÍ OBLOUKU MŮže ZPÚSObIT POPÁLENÍ OČÍ A KŮŽE

Elektrický svařovací oblouk je velmi nebezpečný kvůli intenzivní tvorbě infračerveného a ultrafialového záření. Pracovník musí dbát na bezpečné použití svářečky, vybíjení kapacitorů během svařování a měl by být také informován o rizicích, spojených s postupem svařovacího oblouku, ochrany a nouzových postupech.

(Také odpovídá "TECHNICKÉ SMĚRNICI IEC či CLC/TS 62081": INTSLACE A POUŽITÍ OBLOUKOVÝCH SVÁREČEK).




- Nedívajte se do světla oblouku, nejsou-li vaše oči chráněny odpovídající maskou.



- Používejte masku s odpovídajícím filtrem a krytem, splňujícím DIN pro ochranu zraku od UVA a UVB záření.



- Pod maskou nosete odpovídající bezpečnostní brýle s podélnými kryty.



- Chraňte okolní osoby vhodným, nehořlavým průzorem a/nebo je varujte, aby se nedívali na oblouk a nevystavili se tak paprskům oblouku či horkým kouskům kovu.

- Nesvařujte, používáte-li kontaktní čočky.

ODLÉTÁVAJÍCÍ KOUSKY KOVU ČI ŠPÍNY MOHOU POŠKODIT ZRAK

Svařování, rezání, broušení a odstřívání může vytvářet jiskry a kovové šrapnely. Jakmile se svařovaná část ochlazuje, může se vytvořit škvára a vystřelit.

SVÁROVÁNÍ A ŘEZÁNÍ MŮže ZPÚSObIT VZNÍCENÍ ČI EXPLOZI



- Nesvařujte či neřežte kontejnery či potrubí, které obsahuje či obsahovalo hořlavé kapaliny či plyny; ujistěte se, že byla pracovní oblast správně očištěna.

Uzávřené kontejnery mohou při svařování explodovat.



- Chraňte plynové lahve před nadměrným horkem (také od slunce), nárazy, fyzickým poškozením, škvárou, otevřeným plamenem, jiskrami a elektrickými oblouky.

- Nenechávejte prázdné plynové lahve na odstavné ploše ve vodorovné poloze.



- Vložte tyto lahve ve svíslé poloze na pevnou podpěru, nebo do správného kontejneru a zabraňte jejich převržení či pádu.

- Uchovávejte tyto lahve před svařováním či elektrickými okruhy.

- Nikdy nenamotávejte svařovací drát kolem plynové lahve. Nedotýkejte se elektrodou lahve.



- Používejte pouze inertní plynové lahve, správné regulátory a hadice a vhodné příslušenství pro odpovídající činnost, udržujte vše v dobrém stavu.


- Při otevření ventilu lahve dejte tvář mimo výstupní potrubí.

- Kromě případu, kdy lahve používáte, nechávejte vždy ochranou krytku na lahvi.

- Používejte vhodný postup, odpovídající vybavení a správný počet osob ke zvedání lahve.

- Pečlivě si přečtěte následující pokyny k válcům se stlačeným plynem a odpovídajícím příslušenstvím.
Použití přístroje v obytné oblasti může způsobit interferenci v radiofrekvenci, v takovém případě může být pracovník poždán k nápravnému opatření.

Jako protiopatření a bezpečnostní opatření není možné v tomto návodu předjímat žádné přesné řešení, jelikož se situace může lišit a být jiné povahy. V takových případech doporučujeme prozkoumat potenciální riziko pracovní oblasti a používat další



průzory či filtry, dle specifických požadavků. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození, způsobené použitím svářečky v prostorách a podmínkách, uvedených výše a jiným nesprávným použitím.

STATICKÁ ELEKTŘINA MŮŽE POŠKODIT DÍLY ČI KOMPONENTY ELEKTRICKÝCH OKRUHŮ

Pro uskladnění, převoz či přesun elektronických karet používejte antistatické sáčky či krabice.

Svářečku používejte v prostředí s teplotou mezi +5°C až +40°C.

Nepřipojujte svářečku ke státní elektrické sítí.




Opravy či údržbu svářečky musí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Servis a opravy musí provádět exkluzivně kvalifikovaná osoba pomocí originálních náhradních dílů a spotrebních dílů. Tak zajistíte bezpečnost svářečky. Neodborné opravy, prováděné na této svářečce nekvalifikovanou osobou či použitím náhradního či spotrebního dílu, jenž není originální, může být nebezpečné pro techniky a pracovníky a ruší záruku výrobce. Pro vaši bezpečnost dodržujte poznámky a bezpečnostní pokyny v této příručce. Výrobce není odpovědný za jakékoliv úrazy osob či věcí, způsobené nedodržením bezpečnostních pravidel, nesprávným či nelogickým používáním svářečky, nebo jinou údržbou, než která je popsána v oddíle Údržba.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení na výrobku a v odpovídající literatuře určuje, že tento druh výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidován se standardním domovním odpadem, aby se zabránilo poškození životního prostředí či lidského zdraví. Proto je zákazník vyzván k správné likvidaci, rozřízení tohoto výrobku od ostatních typů odpadu a odpovědné recyklaci, pro další použití komponent. Zákazník je proto požádán o kontaktování místního dodavatele ohledně všech informací, týkajících se tříděního sběru a recyklace tohoto typu výrobku.



Třídění sběr výrobku a obalu umožňuje recyklaci materiálu a jejich následné použití. Při opětovném použití recyklovaného materiálu napomáháte chránit životní prostředí a snižujete požadavky na těžbu surovin.


existuje možnost, že během svařování mohou být vytvořeny interference na elektrovodné sítí a / nebo na zařízení, jenž je v provozu poblíž. Elektrický ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA A ODPOVÍDAJÍCÍ PROBLÉMY

Svářečka by měla odpovídat požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, nicméně obrouk, vytvářený během standardní činnosti emituje elektromagnetické pole, jenž obecně ovlivňuje operační systémy a instalace. Pracovník by měl toto zvážit a následně zajistit taková opatření v oblastech, v nichž elektromagnetické interference mohou způsobit škodu osobám či věcem (nemocnice, laboratoře, přeprava elektromagnetických spotřebičů, televizní vysílače, centra zpracování dat, vybavení a přístroje přímo či nepřímo integrované v rámci průmyslového zpracování, atd.). Jako protiopatření a bezpečnostní opatření není možné v tomto návodu předjímat žádné přesné řešení, jelikož se situace může lišit a být jiné povahy. V takových případech doporučujeme prozkoumat potenciální riziko pracovní oblasti a používat další průzory či filtry, dle specifických požadavků. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození, způsobené použitím svářečky v prostorách a podmínkách, uvedených výše a jiným nesprávným použitím.

SLOVENSKY



Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte bezpečnostné upozornenia a návod na používanie.



RIZIKÁ TÝKAJÚCE SA PROCESU ZVÁRANIA A REZANIA

ÚVOD A PREHĽAD

Najbežnejšie procesy oblúkového zvárania:

- „MMA“;
- „TIG“;
- „MIG“.

Existujú dva typy zváracích zariadení - transformátorové alebo invertorové (s polaritnými výstupmi alebo bez nich). Prvé majú obmedzené ovládacie funkcie a pri druhých sa môže nastaviť široká škála parametrov.

PRÍSLUŠENSTVO

Zariadenie môže byť v závislosti od modelu vybavené:

- „PM“ – kábel uzemňovacej svorky;
- „PPE“ – kábel držiaka elektródy;
- „CP_EURO“ – drôt horáka so stálou polaritou
- „T_EURO“ – drôt horáka na kontinuálne zváranie;
- „T_TIG“ – zvárací horák „TIG“;
- maska alebo prilba,
- plynová hadica,
- merač tlaku,
- súprava koliesok,
- kefa s osou.

Dodané „PPE“ alebo „CP_EURO“, alebo „T_TIG“ a „PM“ je možné pripojiť

nasledujúcim spôsobom:

- „PD“ – priama polarita, teda „PPE“, „CP_EURO“ alebo „T_TIG“ k negatívemu pólu (-) a „PM“ k pozitívemu pólu (+);
- „PI“ – nepriama polarita, teda „PPE“, „CP_EURO“ alebo „T_TIG“ k pozitívemu pólu (+) a „PM“ k negatívemu pólu (-).

PROCES „MMA“

Ked' sa dva kovy spoja zváracím kovom, potom sa dosiahne fúzia elektrickým oblúkom. Zváracími materiálmi sú elektródy alebo kovové obalené tyče s deoxidačnými činidlami.

Pri zváracích zariadeniach je polaritný výstup „PPE“ a „PM“ pripojený ako:

- „PD“, ked' sa používajú elektródy kyselinové alebo rutilové.
- „PI“, ked' sa používajú bázické alebo celulózne elektródy.

Pri iných typoch postupujte podľa odporúčaní výrobcu elektród.

Invertorové zváracie zariadenia majú nasledujúce automatické funkcie:
„HORÚCI START“: štartovací prúd je vyšší ako naplánovaná hodnota. Týmto spôsobom sa zlepší zapálenie oblúka.

„SILA OBLÚKA“: Aby sa predišlo situácii, že elektróda, ktorá sa približuje k zváranému roztaženému kovu, pôsobí veľmi rýchlo skrat, elektronické zariadenie automaticky zvýši hodnotu prúdu oblúka, aby sa predišlo tejto situácii;

„NELEPIVOSŤ“: hodnota prúdu sa okamžite zníži dovtedy, kým sa nedosiahne hodnota, ktorá umožní elektróde odlepiť sa od roztaženého

kova.

Pri inštalácii a elektrickom zapájaní musí byť zváracie zariadenie vypnuté a odpojené od napájacieho zdroja. Zapojenie musí previesť skúsený personál.

MONTÁŽ OCHRANNEJ MASKY (obr. 1)

MONTÁŽ ZVÁRACIEHO KÁBLA – „PPE“ (obr. 2)

MONTÁŽ ZVÁRACIEHO KÁBLA – „PM“ (obr. 3)

(pozri obr. 5B).

Prietok plynu nastavte od 5 do 25 litrov za minútu.

ÚDRŽBA

Opravy musí vykonať naše autorizované servisné stredisko alebo priamo výrobca prostredníctvom svojho zákazníckeho strediska.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Pred inštaláciou systému alebo vykonávaním akéhokoľvek úkonu alebo transakcie so systémom sa odporúča dôkladne si preštudovať tento návod a v prípade potreby páriamo sa poradiť s distribútorom alebo s výrobcom. Aj napriek tomu, že bol generátor vyrobený v súlade s predpismi, môže spôsobovať elektromagnetickej interferencie alebo rušíť telekomunikačné systémy (telefón, rádio alebo televízor) alebo riadiace a bezpečnostné systémy. Prečítajte si nasledujúce pokyny, aby sa eliminovali alebo minimalizovali interferencie:

Aby boli splnené požiadavky normy IEC 61000-3-11 (Flicker), odporúča sa, aby pripojenia zváracích bodov rozhrania napájacej siete malí nižšiu impedanciu $Z_{max} = 0,24$ ohm.

Zváranie nesplňa požiadavky normy IEC 61000-3-12. Ak je pripojené k verejnej sieti, inštalatér alebo používateľ je zodpovedný za overenie možných pripojení alebo musí v prípade potreby kontaktovať manažéra distribučnej siete.

Používateľ je zodpovedný za inštaláciu zariadenia na oblúkové zváranie a jeho používanie v súlade s pokynmi výrobcu. V prípade elektromagnetickej interferencie je používateľ zariadenia na oblúkové zváranie zodpovedný za vyriešenie danej situácie v spolupráci s technickým oddelením výrobcu. Generátor neupravujte bez súhlasu výrobcu.

Používateľ musí pred inštaláciou zariadenia na oblúkové zváranie zhodnotiť potenciálne elektromagnetickej problémov v okolitej prostredí.

Je potrebné brať do úvahy nasledujúce skutočnosti:

- 1) napájacie káble, riadiace káble, signalačné a telefónne káble nachádzajúce sa v blízkosti zariadenia na oblúkové zváranie;
- 2) rádiové a televízne vysielače a prijímače;
- 3) počítače a iné riadiace systémy;
- 4) dôležité bezpečnostné zariadenia na ochranu priemyselných zariadení;
- 5) zdravotnícke pomôcky ľudí v okolí, napríklad používanie srdcových stimulátorov a sluchových pomôcok;
- 6) zariadenia slúžiace na kalibráciu alebo meranie;
- 7) elektromagnetická imunita iných zariadení v okolí; Používateľ musí zabezpečiť, aby iné zariadenie používané v okolí bolo elektromagneticky kompatibilné. Možno bude potrebné urobiť doplnkové bezpečnostné opatrenia;
- 8) niektoré problémy je možné vyriešiť; zvárať a rezať v čase, keď sa iné zariadenie nepoužíva.

Veľkosť skúmaného priestoru závisí od konštrukcie budovy a iných vykonávaných aktivít.

Verejná napájacia siet

Zariadenie na oblúkové zváranie sa musí pripojiť k verejnej napájacej sieti v súlade s odporúčaniami výrobcu. V prípade interferencie bude možno potrebne urobiť doplnkové opatrenia, ako napríklad filtrovanie verejnej napájacej siete. Je potrebne zvážiť tienenie napájacieho kábla permanentne najštalovaleneho zváracieho zariadenia v kovovom obale alebo inom podobnom obale.

Tienenie je potrebne pripojiť k napájacemu zdroju zváracieho zariadenia tak, aby sa zaručil dobrý elektrický kontakt medzi obalom a krytom napájacieho zdroja zváracieho zariadenia.

Údržba

Na zariadení sa musí vykonávať pravidelný servis v súlade s pokynmi výrobcu. Počas zvárania a rezania musí byť dôkladne zatvorený kryt a prístup k nemu. Žiadna časť generátora sa nesmie meniť ani upravovať, okrem úprav prevedených výrobcom a schválených a prevedených výrobcom autorizovanými osobami. Predovšetkým je potrebne upraviť a udržiavať vzdialenosť oblúka od obrobku a stabilizačné zariadenia v súlade s odporúčaniami výrobcu.

Zváracie káble

Zváracie káble musia byť čo najkratšie a musia sa nachádzať spolu na podlahe alebo v blízkosti podlahy.

Uzemnenie obrobku

Pripojenie obrobku k zemi môže v niektorých prípadoch znížiť emisie. Je potrebne dbať na to, aby sa predišlo tomu, že uzemnenie obrobku zvýši riziko poranenia používateľov alebo poškodenia iných elektrických zariadení. V prípade potreby môže byť obrobok pripojený k zemi priamo, ale v niektorých krajinách, kde priame pripojenie nie je povolené, spojenie je možné dosiahnuť pomocou vhodnej kapacitancie zvolenej v súlade s národnými predpismi.

Ochrana a tienenie

Ochrana a tienenie iných kálov a zariadenia v okolí môže zmierniť

PROCES „TIG“

Pri zváraní TIG sa teplo vytvára medzi elektrickým oblúkom a netaviačou sa elektródou (volfrámovou) a zváraným predmetom pomocou inertného plynu (zvyčajne argón: Ar 99,5). Volfrámové elektródy sú doplnené horákom vhodným na prenos zváracieho prúdu, ktorý chráni samotnú elektródu a roztavený kov pred atmosférickou oxidáciou pomocou inertného plynu (zvyčajne argón: Ar 99,5), ktorý prúdi von z keramickej dýzy.

Pri zváracích zariadeniach s polaritným výstupom „T_TIG“ a „PM“ zapojeným ako „PD“ alebo „PI“ v závislosti od typu zváraného materiálu je vo všeobecnosti potrebné kontaktovať manažéra distribučnej siete:

PROCES „MIG“

Zváranie „MIG“ sa delí na:

- „**MIG S PLYNOM**“: použitým materiálom je kov vo forme drôtu s deoxidačnou úpravou a plyn, vo všeobecnosti CO₂, argón alebo CO₂+argón.
- „**MIG BEZ PLYNU**“: používa sa samotienený drôt bez ochranného plynu.

Pri zváracích zariadeniach s polaritným výstupom „CP_EURO“ a „PM“ pripojeným ako:

- „**PI**“, keď sa používa zváranie „**MIG S PLYNOM**“;
- „**PD**“, keď sa používa zváranie „**MIG BEZ PLYNU**“.

Invertorové zváracie zariadenia môžu mať nasledujúce automatické funkcie:

- „**MIG S PULZOM**“: Reguluje zvárací prúd v závislosti od frekvencie a pulzu. Napríklad, ak je frekvencia 50 Hz a impulz je na 15 %:
 - Celkový čas je 20 ms (1 s/50 Hz);
 - Pulzný čas je 3 ms (20 ms*15 %).

MONTÁŽ DRÔTU

Otvorte dvierka, cievku umiestnite na navíjač drôtu a drôt vložte do podávača drôtu (obr. 4). Na navíjači sa nachádza spojka, aby bol drôt vždy natiahnutý.

Odrezte prvých 10 cm (4 palce) drôtu, aby sa zabezpečilo, že na odrezanom konci nie sú žiadne nečistoty ani zakrivenia.

Otvorte pohyblivé rameno podávača drôtu a drôt vložte do vodiacej kladky drôtu pričom drôt musí prechádzať cez drážku valca a následne drôt vložte do druhého zárovnávacej kladky.

Pomocou špeciálne navrhnutej skrutky upravte napnutie. V prípade, že sa drôt nechce odvŕtiť, je potrebné upraviť napnutie pomocou špeciálne navrhnutej skrutky. Ak spojka spôsobuje nadmerné trenie a vodiace koliesko má tendenciu sa posúvať, je potrebné ho uvoľniť, aby sa drôt posúval rovnomerne.



MONTÁŽ FĽAŠE A ÚPRAVA PLYNU

Plynovú flašu položte vo vertikálnej polohe na rovnú plochu pre flaše, pričom dbajte na to, aby flaše bolo možné zaistiť reťazou a skobou (pozri obrázok 5A). Merač tlaku namontujte na plynovú flašu a mrežovanú hadicu pripnite k meraču tlaku a elektromagnetickému ventilu pomocou pásky


problémy s interferenciemi. Pri špeciálnych aplikáciach sa môže vyžadovať ochrana celého priestoru, v ktorom prebieha zváranie.
Ide o zváracie zariadenie triedy A určené pre priemyselné použitie: pri používaní v inom prostredí môže dôjsť k problémom, ktoré môžu ovplyvniť elektromagnetickú kompatibilitu.
Koncový používateľ je zodpovedný za správne používania zváracieho zariadenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkonnostné údaje zváracieho zariadenia sú uvedené na výrobnom štítku a majú nasledujúci význam (obr. 6 A-B-C):

- 1) Výrobca
- 2) Model
- 3) Sériové číslo
- 4) Symbol napájacieho zdroja zváracieho zariadenia, napríklad:
 -  Jednofázový transformátor
 -  Trojfázový transformátor-usmerňovač
 -  Jedno alebo trojfázový konvertor statickej frekvencie - usmerňovač transformátora
 -  Napájací invertor s AC a DC výstupom
- 5) Referencia na normy, že napájací zdroj zváracieho zariadenia vyhovuje ich ustanoveniam
- 6) Symbol zváracieho procesu, napríklad:
 -  Manuálne oblúkové zváranie s obalenými elektródami
 -  Zváranie volfrámovými elektródami s inertným plynom
 -  Zváranie taviacou sa elektródou v ochranej atmosfére s použitím dutinkového zváracieho drôtu
 -  Zváranie samoochraným dutinkovým drôtom
- 7) Symbol  pre napájacie napätie potrebné pre zvárací proces vykonávaný v prostredí so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom
- 8) Symbol zváracieho prúdu, napríklad:
 -  Jednosmerný prúd
 -  Striedavý prúd a prípadne menovitá frekvencia v hertzoch
 -  Jednosmerný alebo striedavý prúd na jednom výstupe a prípadne menovitá frekvencia v hertzoch

9) Výkon zváracieho okruhu:

- U_0 : maximálne napätie pre vákuum
- I_2/U_2 : príslušný normalizovaný prúd a napätie, ktorý môže poskytnúť zváracie zariadenie počas zvárania
- I_{2min}/I_{2max} : menovitý minimálny/maximálny zvárací prúd
- U_{2min}/U_{2max} : bežné minimálne/maximálne napätie pri zaťažení
- X: pracovný cyklus
- MIN A/V - MAX A/V: označuje rozsah zváracieho prúdu pre príslušné napätie oblúka
-  maximálna menovitá doba zvárania v kontinuálnom režime t_{ON} (max) pri maximálnom menovitom zváracom prúde a pri teplote prostredia 20 °C (vyjadrené v minútach a sekundách)
-  maximálna menovitá doba zvárania v prerusovanom režime $\sum t_{ON}$ pri maximálnom menovitom zváracom prúde a pri teplote prostredia 20 °C počas neprerušenej doby 60 min. (vyjadrená v minútach a sekundách)
- t_w : doba medzi resetovaním a nastavením tepelnej ochrany
- t_r : doba medzi nastavením a resetovaním tepelnej ochrany
- 10) Vlastnosti elektrického vedenia:
- U_1 : AC napätie a frekvencia dodávaná zváracím zariadením
- I_{1MAX} : maximálny prúd odoberaný zo siete
- I_{1EFF} : aktuálny prúd napájacieho zdroja
- 11) Symbol elektrického vedenia  , možné hodnoty:
1 ~ jednofázové striedavé napätie,

3 ~ trojfázové striedavé napätie

- 12) Ochranná trieda:
- 13) Symbol triedy II zariadenia
- 14) Symboly týkajúce sa bezpečnosti

POZNÁMKA: Príklad výrobného štítku znázorňuje významy symbolov a

hodnôt, presné hodnoty technických údajov vášho zváracieho zariadenia musia byť uvedené priamo na výrobnom štítku samotného zváracieho zariadenia.

Symboly používané v tomto návode slúžia na upozornenie používateľa a na identifikáciu možných rizík pre operátora. Keď sa na ľavej strane nachádza nejaký symbol, vždy dôsledne dodržiavajte pokyny, aby sa predišlo uvedenému nebezpečenstvu. Varovanie: Tento návod je súčasťou výrobku a musí sa uschovať po celú dobu životnosti zariadenia, až do jeho likvidácie. Počas práce dbajte, aby sa iné osoby, predovšetkým deti, nachádzali mimo pracovného priestoru.

Chráňte seba aj ostatných.

ELEKTRICKÝ PRÚD MÔŽE SPÔSOBIŤ SMRTELNÉ ZRANENIE

Vyhýbajte sa priamemu kontaktu so zváracím okruhom: napätie naprázdno zváracieho zariadenia môže byť veľmi nebezpečné. Elektróda alebo zvárací drôt, kladka na podávanie drôtu a všetky kovové komponenty, ktoré sa dotýkajú zváracacieho drôtu, sú počas používania zariadenia pod napätiom. Nesprávna inštalácia alebo uzemnenie zariadenia ohrozuje používateľa. Elektrickú inštaláciu je potrebné zapojiť v súlade s bezpečnostnými predpismi.



- Používajte vhodné oblečenie (pokiaľ možno bez vychievajúcich vreciek), ťažkú pracovnú obuv s vysokým šnurovaním a ochranu hlavy. Vyhýbajte sa syntetickým odevom.

- Používajte suché a nepoškodené zváračské rukavice.

- Zváracie zariadenie umiestnite na stabilnú pracovnú plochu s maximálnym sklonom 15 % od zeme.

- Izolujte sa od obrobku a zeme pomocou suchého izolačného prostriedku. Dbajte na to, aby bol izolačný prostriedok dostatočne veľký, aby pokryl celú oblasť fyzického kontaktu s obrobkom a so zemou.

- Zariadenie nepoužívajte vo veľmi vlhkom prostredí. Ak sa mu nemôžete vyhnúť, dbajte na to, aby bol účinný vypínač a uzemňovací kábel.

- Je potrebné upozorniť, že ak prší, zariadenie je chránené pred kvapkami, ale nie pred veľkým prúdom vody alebo výrazným daždom; zariadenie odpojte od hlavného napájacieho zdroja.

- Dbajte na to, aby bol pracovný priestor vybavený dobrým uzemňovacím systémom. Pred akýmkoľvek elektrickým zapojením skontrolujte, či menovité údaje zváracacieho zariadenia zodpovedajú napätiu a frekvencii dostupnej na mieste inštalácie.

- Pri pripájaní zváracích kálov, údržbe a oprave musí byť zariadenie vypnuté a odpojené od hlavného napájacieho zdroja.

Pred výmenou opotrebovaných dielov horáka zariadenie vypnite a odpojte od hlavného napájacieho zdroja.

- Konektor hlavného napájacieho zdroja musí mať vhodný výstup.

Konektor v žiadnom prípade neupravujte.

- Nepoužívajte poškodené káble, káble menších rozmerov ako sa vyžadujú ani nesprávne pripojené. Káble uchovávajte suché a chráňte ich pred výprskávajúcimi horúcimi čiastočkami kovu.


- Napájací kábel sa nesmie používať na iné ako na predpísané účely, predovšetkým sa nesmie používať na prenášanie ani držanie zariadenia. Kábel uchovávajte mimo dosahu horúcich, mastných a ostrých hrán. Kábel pravidelne kontrolujte, aby ste zistili možné poškodenia alebo poškodené vodiče; akýkoľvek poškodený kábel okamžite vymeňte; - neizolované vodiče môžu spôsobiť smrteľné zranenia.



- Uzemňovací kábel, kábel horáka a napájací kábel neobtáčajte okolo seba.



- Kovové vodiče nevkladajte do vetracích otvorov.
- Nedotýkajte sa elektródy, ktorá sa dotýka obrobku. Nikdy sa súčasne nedotýkajte elektricky horúcich komponentov držiakov elektród pripojených k dvom zváračkám. Dbajte na to, aby na jednom zariadení nepracovali súčasne dva pracovníci. Keď sa zváracie zariadenie nepoužíva, vytiahnite napájací kábel.
- V prípade, že sa jeden obrobok zvára viacerými zváracími zariadeniami alebo ak sú dve zváračky zvárajúce rôzne obrobky elektricky prepojené, môže dôjsť k akumulácii napäťia naprázdno medzi dvoma rôznymi držiakmi elektród alebo horákm, ktoré môže byť nebezpečné, pretože dosiahnutá hodnota je dvakrát vyššia ako povolená hodnota.
- Aj po vypnutí zariadenia sa v meničoch vždy nachádza nebezpečné zvyškové napätie, ktoré môže spôsobiť smrteľné zranenia.



VÝPARY A PLYN MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ

Pri zváraní sa môžu tvoriť zdraviu škodlivé výpary a plyny. Vyhýbajte sa vydychovaním výparov a plynov. Pred použitím zariadenia obrobky určené na zváranie očistite od prachu, mastnôt a náterov, aby sa predišlo tvorbe výparov.

- Počas zvárania držte hlavu mimo výparov.
- Zariadenie nepoužívajte na miestach bez ventilácie.
- Výpary a plyny, ktoré vzniknú pri zváraní v uzavretom priestore, odstráňte odsávačmi s filtriemi a/alebo otvorením okien a dverí.
- Nezvárajte na miestach v blízkosti chlórovaných uhlíovodíkov vznikajúcich pri odmašťovaní, čistení alebo sprejovaní. Teplo a žiarenie z oblúka by mohlo reagovať s výparmi riedidel a vytvoriť fosgén, veľmi toxický plyn, a iné dráždivé produkty.
- Nezvárajte ani nerežte kovy s povrchovou úpravou, ako napríklad železo obalené zinkom, olovom alebo kadmiom, okrem prípadov, ak bola povrchová úprava preventívne odstránená zo zváranej oblasti, ak je pracovisko dobre vetrané a ak pracovník používa vzduchový respirátor (v prípade potreby). Pri zváraní kovov s povrchovou úpravou a iných kovov obsahujúcich tieto prvky sa môžu tvoriť toxicke výpary.
- Pravidelne je potrebné kontrolovať vystavenie operátora výparom vznikajúcim počas zvárania pokiaľ ide o zloženie a koncentráciu výparov a dobu vystavenia.



SKLADOVANÉ PLYNY MÔŽU SPÔSOBÍT SMRTEĽNÉ ZRANENIA

Ventil nepoužívanej flaše vždy zatvorte.




HORÚCE KOMPONENTY MÔŽU SPÔSOBÍT VÁŽNE POPÁLENINY

Nedotýkajte sa horúcich komponentov. Pred chytením horáka alebo manipuláciou s ním počkajte, kým vychladne.



- Chráňte seba a ostatných pred iskrami a horúcim kovom.



PRI NADMERNOM POUŽIVANÍ ZARIADENIA MÔŽE DÔJST K JEHO PREHRIATIU

Zariadenie nechajte vychladnúť. Pred opäťovným zváraním zoslabte prúd alebo skráťte pracovný cyklus. Je dôležité, aby ventilačné otvory správne fungovali. Nezakrývajte ich. Neupchávajte vzduchové otvory zariadenia filtromi ani inými predmetmi.



HLUK MÔŽE POŠKODIŤ SLUCH

Hluk závisí od podmienok pracoviska a od možných vykonaných nastavení.

Operátor musí skontrolovať, či nie je denné hladina vystavenia hluku „LEP,d“ vyššia ako 80 dB (A). V danom prípade sa musia používať vhodné prostriedky osobnej ochrany: používajte vhodné zátkové alebo iné chrániče sluchu v súlade s požadovaným špecifickým modelom.



MAGNETICKÉ POLIA MÔŽU INTERFEROVAŤ SO ŽIVOTNE DÔLEŽITÝMI ELEKTRICKÝMI ALEBO ELEKTRONICKÝMI ZARIADENAMI



- Ľudia používajúce srdcový stimulátor alebo iné zdravotnícke pomôcky sa musia nachádzať v dostatočnej vzdialnosti.

- Používateľia srdcového stimulátora sa musia poradiť so svojím lekárom pred pobytom v blízkosti miesta, kde sa toto zariadenie používa.



ŽIARENIE Z OBLÚKA MÔŽE SPÔSOBIŤ POPÁLENINY OČÍ A POKOŽKY


Elektrický zvárací oblúk je veľmi nebezpečný kvôli infračervenému a ultrafialovému žiareniu. Operátor sa musí oboznámiť s bezpečným používaním zváracieho zariadenia, procesom vybijania kondenzátorov počas zvárania a musí byť informovaný o rizikach vyplývajúcich z procesov oblúkového zvárania, príslušných ochranných opatreniach a postupoch v núdzových prípadoch. (Pozrite si aj „TECHNICKÚ SMERNICU IEC alebo CLC/TS 62081: INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE ZARIADENI NA OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE).)



- Ak si oči nechráňte vhodnou maskou, nepozerajte sa priamo do svetla oblúka.



- Používajte masku s vhodnými filtermi a štítmi v súlade s normou DIN, aby ste si chránili zrak pred UVA a UVB žiareniom.




- Pod maskou nosťe vhodné ochranné okuliare s bočnými ochrannými štítmi.



- Osoby v blízkosti musia používať vhodné nehorľavé ochranné štity a/alebo musia byť upozornení, aby sa nepozerali do oblúka, ani nesmú byť vystavení žiareniu oblúka alebo horúcim vysprskávajúcim čiastočkám kovu.

- Pri zváraní nepoužívajte kontaktné šošovky.



VYPRSKÁVAJÚCE ČIASTOČKY KOVU ALEBO NEČISTOTY MÔŽU POŠKODIŤ ZRAK

Pri zváraní, rezaní, kefovánii, brúsení a čistení môže dochádzať k iskreniu a k vyprskávaniu kovových čiastočiek. Po vychladnutí zváraného obroku môže odpadať troska.



PRI ZVÁRANÍ A REZANÍ HROZÍ RIZIKO VZNIKU POŽIARU ALEBO VÝBUCHU

- Nezvárajte ani nerežte nádoby alebo potrubia, ktoré obsahujú alebo obsahovali horľavé kvapaliny alebo plynné látky; dbajte na to, aby bol pracovný priestor správne upravený.

Zatvorené nádoby môžu vybuchnúť, ak sú vystavené zváraniu.



- Plynové flaše chráňte pred nadmerným teplo (aj pred slnkom), nárazmi, fyzickým poškodením, nečistotou, otvoreným ohňom, iskrami a elektrickými oblúkmi.
- Nepoužívajte plynové flaše uložené na držiaku v horizontálnej polohe.



- Flaše umiestnite vertikálne do pevného držiaka alebo do vhodných nádob, aby sa predišlo ich prevráteniu alebo spadnutiu.


- Flaše skladujte mimo zvárania alebo elektrických okruhov.
- Zvárací horák nikdy neobtáčajte okolo plynovej flaše. Flaše sa nikdy nedotýkajte elektródou.



- Používajte iba flaše s inertným plynom, správne regulátory a hadice a príslušenstvo vhodné na špecifické použitie a dbajte na to, aby bolo všetko v dobrom stave.
- Pri otváraní ventila flaše odvŕňte tvár od výstupu potrubia.
- Ak sa flaše nepoužívajú, ventil nechajte zakrytý ochranným vekom.
- Pri zdvívani fliaš používajte vhodný postup, vhodné prostriedky a správny počet pracovníkov.
- Dôkladne si prečítajte a dodržiavajte pokyny týkajúce sa fliaš so stlačenými inertnými plynnimi a príslušného príslušenstva.

Pri používaní zariadenia v obytnej zóne môže dochádzať k interferenciám s rádiovreckvenčnými vlnami a v danom prípade musí operátor urobiť príslušné nápravné opatrenia.

V tomto návode nie je možné uviesť presné opatrenia a ponúknuť presné riešenia, pretože sa jednotlivé situácie môžu odlišovať a môžu mať vykonateľný charakter. V danom prípade sa odporúča zhodnotiť potenciálne riziká pracoviska a použiť doplnkové ochranné štíty alebo filtre v súlade so špecifickými požiadavkami. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne škody spôsobené používaním zváracieho zariadenia vo vyššie uvedených priestoroch a podmienkach ani iným nevhodným používaním.



STATICKÁ ELEKTRINA MÔŽE POŠKODIŤ DIELY ALEBO KOMPONENTY ELEKTRICKÝCH OKRUHOV

Pri skladovaní, prenose a preprave elektronických panelov používajte antistatické vrecká alebo škatule.

Zariadenie používajte v prostredí s teplotou +5 °C až +40°C.

Zváracie zariadenie nepripájajte do verejnej elektrickej siete.



Opravy alebo údržbu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaný personál.


Servis a opravy musí vykonávať iba kvalifikovaný personál a musia sa používať originálne náhradné a spotrebné diely. Týmto spôsobom sa zaručí bezpečnosť zariadenia. Neoprávnené opravy vykonané na zariadení nekvalifikovaným personálom alebo používanie neoriginálnych náhradných a spotrebnych dielov môže byť nebezpečné pre technikov aj operátorov a zároveň ruší zárukú výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov dodržiavajte poznámky a bezpečnostné upozornenia uvedené v tomto návode.

Výrobca nenesie zodpovednosť za úrazy osôb ani za poškodenie majetku spôsobené nedodržaním bezpečnostných predpisov, nesprávnym alebo absurdným používaním zariadenia, alebo údržbou, ktorá je v rozpore s údržbou uvedenou v odseku o údržbe.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA VÝROBKU




Tento symbol na výrobku a jeho popis označuje, že tento druh výrobkov sa nesmie na konci svojej životnosti likvidovať spolu s komunálnym odpadom, aby sa predišlo negatívnym vplyvom na životné prostredie alebo ľudské zdravie. V dôsledku toho musí zákazník zaručiť správnu likvidáciu tohto zariadenia a separovať ho od iných typov odpadu a recyklovať ho zodpovedným spôsobom, aby sa mohli jeho komponenty znova použiť. Všetky informácie týkajúce sa separovaného zberu a recyklácie tohto typu výrobkov zákazníkovi poskytne miestny predajca.




Separovaným zberom výrobkov a obalov je možné materiály recyklovať a znova používať. Opäťovným využitím recyklovaných materiálov sa podporuje ochrana životného prostredia a znižuje spotrebu prvotných surovín.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA A PRÍSLUŠNÉ PROBLÉMY

Zváracie zariadenie musí vyhovovať požiadavkám týkajúcim sa elektromagnetickej kompatibilitu, avšak stále existuje riziko, že počas zvárania dojde k interferencii na pracovisku a/alebo na okolite zariadení. Elektrický oblúk, ktorý vzniká počas normálnej prevádzky, vytvára elektromagneticke polia, ktoré vo všeobecnosti ovplyvňujú zapnuté systémy a inštalačie. Vzhľadom k tomu, musí počas práce operátor urobiť všetky potrebné opatrenia v priestoroch, kde by takéto elektromagneticke interferencie mohli ohrozíť osoby alebo majetok (nemocnice, laboratória, používateľov elektrických zdravotníckych pomôcok, televízne vysielačie stanice, centrá na spracovanie údajov, zariadenia a nástroje priamo alebo nepriamo integrované v priemyselných procesoch a pod.). V tomto návode nie je možné uviesť presné opatrenia a ponúknuť presné riešenia, pretože sa jednotlivé situácie môžu odlišovať a môžu mať vykonateľný charakter. V danom prípade sa odporúča zhodnotiť potenciálne riziká pracoviska a použiť doplnkové ochranné štíty alebo filtre v súlade so špecifickými požiadavkami. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne škody spôsobené používaním zváracieho zariadenia vo vyššie uvedených priestoroch a podmienkach ani iným nevhodným používaním.



اقرأ كافة التعليمات والتحذيرات المتعلقة بالسلامة قبل استخدام هذه الماكينة



المخاطر المتعلقة بعمليات اللحام والتقطيع

مقدمة ونظرة عامة

- تعد عمليات اللحام بالقوس الكهربائي الأكثر شيوعاً هي:
1. "MMA" (اللحام بالقوس المعدني اليدوي);
 2. "TIG" (اللحام بغاز التنجستين الخاملي);
 3. "MIG" (اللحام المعدني بالغاز الخاملي);

توجد ماكينات اللحام في نوعين، المحولات أو العاكسات (مع أو بدون خرج (تيار) قطبية) يتضمن النوع الأول وظائف تحكم محددة بينما يتيح النوع الثاني نطاقاً كبيراً من عمليات الضبط.

الملاحق

اعتماداً على الطراز، يمكن تزويد الوحدة بما يلي:

- "PM" - كيل مشبك أرضي؛
- "PPE" - كيل حامل الالكترونيد؛
- "CP_EURO" - سلك مشعل الطبقة الدائمة؛
- "T_EURO" - سلك مشعل اللحام المستمر؛
- "T_TIG" - مشعل اللحام "TIG" (اللحام بغاز التنجستين الخاملي)؛
- قناع أو خوذة،
- أنووب غاز،
- مقياس الضغط،
- مجموعة العجلة،
- نظف باستخدام فان،

إذا توفرت، يمكن توصيل "PPE" أو "T_TIG" أو "CP_EURO" أو "T_EURO" أو "PM" في:

- "PD" - قطبية مباشرة والتي تكون "PPE" أو "CP_EURO" أو "T_TIG" إلى القطب السالب (-) إلى القطب e "PM" إلى القطب الموجب (+)؛
- "PI" - قطبية عكسية والتي تكون "PPE" أو "CP_EURO" أو "T_TIG" إلى القطب الموجب (+) مع القطب السالب (-).

العملية "اللحام بالقوس المعدني اليدوي"

عند وصل معدنين باستخدام معدن حشو فإن الانصهار يتم باستخدام قوس كهربائي. تكون مواد الحشو عبارة عن الالكترونيات أو قضبان معدنية مطالية بمادة مختزلة.

- في ماكينات اللحام ذات وصلة قطبية الخرج "PPE" و "PM" في:
- "PD" عندما تستخدم الالكترونيات مع طبقة طلاء حمضي أو طبقة طلاء روتي.
 - "PI" عندما تستخدم الالكترونيات مع طبقة الطلاء الأساسي أو السليوليد.
- بالنسبة للأنواع الأخرى راجع ما هو مشار إليه من قبل الشركة المصنعة للالكترونيات.

تتميز ماكينات اللحام العاكسية بالميزات التالية:

- "التشغيل الساخن": تيار تشغيل بقيمة أعلى من القيمة المخططة يساعد ذلك على إشعال القوس.
- "قوة القوس": لتجنب انصهار الالكتروني الذي يقترب من اللحام بسرعة كبيرة تقوم هذه الميزة بإنشاء دائرة قصر، وزيد الجهاز الإلكتروني قيمة تيار القوس للتخلص من ذلك ؛
- "مقاوم للانصهار": تنخفض قيمة التيار مباشرةً حتى تصل إلى قيمة تسمح للالكترونيد بأن تتم إزالتها من الانصهار.

يجب إجراء عملية التركيب والتوصيات الكهربائية عندما لا تكون ماكينة اللحام قيد التشغيل وتكون مقصورة من مصدر الطاقة الرئيسي. يجب تجنب الوصلات من قبل عامل خبير.

تركيب القناع الواقي (الشكل 1)

تركيب كيل اللحام - "PPE" (الشكل 2)

تركيب كيل اللحام - "PM" (الشكل 3)

العملية "TIG" (اللحام بغاز التنجستين الخاملي)

في اللحام بالغاز الخاملي يتم توليد الحرارة عن طريق القوس الكهربائي بين الالكترونيد غير قابل للاستهلاك (التجستين) والمعدن لحامها، عن طريق تدفق الغاز الخاملي (عادة الأرجون: Ar 99.5). يتم

تدعم الالكترونيد التجستين عن طريق مشعل ملائم لنقل تيار اللحام وحماية الالكترونيد نفسه وبركة اللحام من الأكسدة الجوية، عن طريق تدفق غاز خامل (عادة الأرجون: Ar 99.5) والذي يتدفق خارج الفوهة الخزفية

في ماكينات اللحام ذات وصلة قطبية خرج "TIG", "PM" أو "PD" فيما يتعلق بنوع المادة المراد لحامها، عادة ما تكون هناك حاجة إلى الاتصال بمدير شبكة التوزيع:

العملية "MIG" (الحام المعادن بغاز خامل)

يتميز لحام "المعادن باستخدام الغاز الخاملي" بما يلي:

- "الحام المعادن باستخدام الغاز الخاملي": المادة المستخدمة هي معدن في شكل سلك وأكسدة وغاز، عادة ثانوي أكسيد الكربون أو أرجون أو ثانوي أكسيد الكربون + أرجون.
- "الحام المعادن بالغاز الخاملي التي لا تحتوي على غاز": تحتوي الأستان على المختزل.

في ماكينات اللحام ذات وصلة قطبية الخرج "CP_EURO" و "PM" في:

• "PI" ، عند اللحام في "MIG GAS" ،

• "PD" ، عند اللحام في "MIG NO-GAS" .

قد تتمتع ماكينات اللحام العاكسية بالميزات الآوتوماتيكية التالية:

- "MIG PULSE": تعدل قوة اللحام مع مرور الوقت اعتماداً على التردد والنطير. على سبيل المثال، إذا كان التردد 50 هرتز والنطير عند 15 يكون له:
- زمن إجمالي 20 دقيقة (أدنى 50 هرتز)؛
- زمن النطير 3 دقائق (20 دقيقة * 15%).

تركيب السلك

افتح البال، ضع المسلاكة على ذكرة السلك وأدخل السلك في معدني السلك (الشكل 4). يوجد على البكرة قابض للحافظ على سهولة الوصول للسلوك دائمًا.

اطبع أول 10 سم (4 بوصة) من السلك مع التأكد من عدم وجود شوائب أو تشوهات في المقطع.

اقتحم الذراع المتحرك لمعدني السلك وأدخل السلك داخل دليل السلك من خلال تمريره عبر تجويف أسطوانة الغاز ثم إعادة إدخال السلك في دليل المحاذاة الثاني.

اضبط الضغط من خلال المسار المصمم خصيصاً. في حالة ميلو السلك إلى الانبساط، يجب تعديل الضغط من خلال المسار المصمم خصيصاً. إذا كان القابض يسبب احتكاكاً زائداً وتميل عجلة القيادة إلى الإنزال، يجب تخفيضها حتى ينعدم السلك بانتظام.

تركيب الاسطوانة وضبط الغاز

ضع أسطوانة الغاز في وضع عمودي خلف الماكينة وأعلى عمود العجل، ضعها بطريقة تتيح قفلها بالسلسلة والحلقة المعدنية كما في الشكل 5A. اربط مقاييس الضغط على أسطوانة الغاز وثبت الخرطوم المداخل بمقاييس الضغط والصمام الكهربائي باستخدamation شريط كما في الشكل 5B.

اضبط الغاز بين 5 و 25 لترًا/ دقيقة.

الصيانة

يجب إجراء التصليحات عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة لدينا، أو مباشرةً عن طريق الشركة المصنعة من خلال خدمة العملاء الخاصة بها.

التوافق الكهرومغناطيسي

قبل تركيب النظام أو بخلاف ذلك إجراء أي عملية أو معاملة تتعلق به، يوصى بقراءة هذا الدليل بالكامل بالتشاور مع الموزع أو الشركة المصنعة مباشرةً للحصول أي إيضاحات قد تكون مطلوبة. قد يتغير المولد، على الرغم من إنشائه وفقاً للواحة، تشوشات أو اضطراب لأنظمة الاتصال (الهاتف، الراديوي، التليفزيون) أو أنظمة التحكم والأمن. أقر التعليمات التالية لإزاله التداخل أو الحد منه: من أجل تلبية المولد، على الرغب من إنشائه وفقاً للواحة، تشوشات أو اضطراب لأنظمة الاتصال (الهاتف، الراديوي، التليفزيون) أو أنظمة التحكم والأمن. أقر التعليمات التالية لإزاله التداخل أو الحد منه: من أجل تلبية المولد، على الرغب من إنشائه وفقاً للواحة، تشوشات أو اضطراب لأنظمة الاتصال (الهاتف، الراديوي، التليفزيون) أو أنظمة التحكم والأمن. أقر التعليمات التالية لإزاله التداخل أو الحد منه: من أجل تلبية المولد، على الرغب من إنشائه وفقاً للواحة، تشوشات أو اضطراب لأنظمة الاتصال (الهاتف، الراديوي، التليفزيون) أو أنظمة التحكم والأمن. أقر التعليمات التالية لإزاله التداخل أو الحد منه: شبكة الإمداد التي تتضمن نسبة معاوقة أقل تقدر بمعدل Zmax = 0.24 أم. إذا كان متصلًا بشبكة اللحام بوجهة مكينة اللحام لا تتوافق مع متطلبات IEC 61000-3-11 (فليكر)، توصي بتوصيل مكينة اللحام ب نقاط اللحام لوجهة القائم بالتركيب أو المستخدم أن يتتحقق من امكانية التوصيل أو إذا كنت بحاجة للاتصال بمدير شبكة التوزيع.

بعد المستخدم مسؤولاً عن تركيب واستخدام ماكينة اللحام بالقوس وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة، في حالة اكتشاف تشوشات كهرومغناطيسي، عذرنا يجب أن تكون مسؤولة مكينة اللحام بالقوس حل

تجنب تماماً تعديل القابس.

- لا تستخدم كيلات تالفة، بحجم أصغر من المطلوب أو موصلة بطريقة غير صحيحة. حافظ على الكيلات جافة، ونظيفة ومحمية من شرر المعادن الساخن.



- يجب عدم استخدام كيل مصدر الطاقة لأغراض خلاف الأغراض المذكورة، ولا سيما استخدامها في حمل الماكينة أو تعليقها. لا تضع الكيل بالقرب من مصادر الحرارة، أو الزيت، أو الغواص الحادة، افحص الكيل بصورة متكررة لاكتشاف حالات التلف المحتملة أو الأسلاك التالفة، واستبدل أي كيلات تالفة على الفور. فقد يتسبب الأسمال المكسورة في إلحاد.

- لا تلف الكيل الأرضي، أو كيل المشتعل، أو كيل مصدر الطاقة حول جسمك.



- لا تضع الأسلاك المعدنية في ريش الهواء.

- لا تلمس الالكتروود عندما يكون ملمساً لقطعة اللحام على نفس القطعة التي تعمل عليها. لا تلمس الأجزاء الساخنة كهربائياً لحوامل الالكتروود المتصلة بماكينتي لحام في آن واحد. تجنب عمل شخصين في آن واحد بنفس الماكينة. عند عدم استخدام الماكينة، انزع كيل مصدر الطاقة.



- يمكن أن يتسبب عمل أكثر من ماكينة لحام على نفس القطعة، أو عمل ماكينتي لحام على قطع مختلفة متصلة كهربائياً، ويمكن أن يتسبب في تركم الجهد الكهربائي في حالة عدم وجود حل بين حامل الكتروود، مختلفين أو مشتعلين والتي من الممكن أن تصيب خطيرة، نظراً لأن القيمة التي تم الوصول إليها تعادل ضعف القيمة المحددة.



- حتى بعد إيقاف تشغيل الماكينة، فإن العاكسات لا تزال تحتوي على جهد كهربائي متبقٍ خطير قد يكون مميتاً.


- الأدخنة والغازات تمثل خطورة قد ينبع عن عملية اللحام أدخنة وغازات تمثل خطورة على الصحة. تجنب استنشاق هذه الغازات والأدخنة. للحد من اباعث الأدخنة، نظف القطع التي سيتم لحامها من الصدا، والشحوم، والزيت، ومواد الطلاء قبل استخدام الماكينة.
- عند اللحام، احتفظ برأسك بعيداً عن الأدخنة.



- تجنب استخدام هذه الماكينة بالأماكن التي لا يوجد بها مصادر تهوية.



- لتصريف الأدخنة والغازات الصادرة أثناء اللحام في الأماكن المغلقة، قم بتهوية المكان باستخدام شفاطات مزودة بفلاتر و/أو فتح النوافذ والأبواب.



- لا تقم بعملية اللحام في الأماكن القريبة من الهيدروجينات المكلورة المنبعثة عن عمليات تنظيف الشحوم أو الرش. يمكن أن تتفاعل الحرارة والأشعة الصادرة من القوس مع آخرة المنيفات وتتشكل ثانوي كلوريد الكربونيك، وهو غاز شديد السمية إضافة إلى مواد مهيجة أخرى.



- لا تقم بعمليات اللحام والقطع للمعدن المطلية مثل الحديد المطلية بالزنك، أو الرصاص، أو الالكمنيوم، إلا إذا امتنع إزالة الطلاء من منطقة اللحام، وتم تهوية مكان العمل جيداً، وإذا لزم الأمر، يرتدي المشغل قناعاً للتنفس. يمكن أن تصدر مواد الطلاء والمعدن الأخرى التي تحتوي على مثل هذه العناصر أدخنة سامة عند لحامها.



- يجب اجراء فحص دوري لتعريض المشغل للأدخنة الصادرة عن عملية اللحام مع الوضع في الاعتبار تركيب الأدخنة وتركيزها وكذلك مدة التعريض لها.

- يمكن أن يتسبب هُوان الغاز في جروح مميتة أغلق دوّماً صمام الزجاجة عند عدم استخدامها.



- يمكن أن يتسبب الأجزاء الساخنة حروفاً جسمية لا تلمس الأجزاء الساخنة. انتظر حتى يبرد المشغل قبل لمسه أو إجراء أي عمل عليه.

- احم نفسك والأخرين من الشرر والمعادن الساخنة.



يمكن أن يتسبب الاستخدام المفرط للماكينة في فرط سخونتها. ترك الماكينة لتبرد. اخفض التيار أو دائرة العمل قبل استئناف اللحام ثانية. تدع ريش الهواء ضرورية جداً لعمل الماكينة بشكل صحيح. لذا لا تقم بتنطفيتها. لا تنس مر الهواء إلى الماكينة بفلاتر أو أي شيء آخر.

قد تضر الموضوعات الصادرة على طروف مكان العمل وكذلك عمليات الضبط الممكنة المتأثرة. يجب فحص المشغل إذا كان مستوى التعرض الشخصي اليومي "LEP,d" شديداً، أو يتغير آخر 80 ديسيل (A) أو أعلى. في مثل هذه الحالة، من الضروري استخدام الأجهزة الملازمة للحماية الشخصية: استخدم سدادات آذن أو أغطية آذن مناسبة من الطراز المحدد.



يمكن أن تتداخل المجالات المقاطيسية مع الأجهزة الإلكترونية أو الكهربائية الأساسية.



يجب أن يبعد الأشخاص الذين يستخدمون منظمات القلب أو الأجهزة الطيبة الأخرى مقدار مسافة آمنة.



يجب أن يستثير مستخدمو منظمات القلب طبيهم قبل الوقوف بالقرب من الأماكن المستخدم بها هذه الماكينة.

يمكن أن يتسبب أشعه القوس حرائقاً بالعينين والجلد. يمثل قوس اللحام الكهربائي خطورة شديدة نظرً للتطور الكبير للإشعاعات فوق البنفسجية وتحت الحمراء. يجب أن يكون المشغل على دراية بكيفية الاستخدام الآمن لماكينة اللحام، وكذلك عملية اللحام لتفريح المكبات، كما يجب أن يكون على دراية بالمخاطر المتعلقة بإجراءات اللحام بالقوس، وإجراءات الحماية المرتبطة بها وكذلك إجراءات الطوارئ. (ارجع أيضاً إلى "التوجيهات التقنية للجنة الدولية للتقنية الكهربائية (IEC) أو CLC/TS 62081: تركيب ماكينات اللحام بالقوس واستخدامها.



لا تنظر إلى الضوء الصادر عن القوس إذا لم تكون عينيك محميَّتين بقناع مناسب.



استخدم قناع مزود بفلاتر مناسبة والواح تغطية متوافقة مع معيير المعهد الألماني للتوجيهي القياسي (DIN) (لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والأشعة فوق البنفسجية المتوسطة).



ارتدي، تحت القناع، نظارات سلام مناسبة مزودة بألوية جانبية.



احم الأشخاص المجاورين بقناع مناسب، غير قابل للاشتعال وأو حذفهم من النظر إلى القوس أو تعریض أنفسهم لأشعة القوس أو رشاش أو معدن ساخن.



يمكن أن تلتحق قطع المعدن المتطربة أو القاذورات ضرراً بالعينين. يمكن أن ينبع عن عمليات اللحام، والتقطيع، والتقطيع، والتخلص، وإزالة الأوساخ تطاير شر وتنوء للمعدن. عندما يبرد الجزء الملحم، يمكن أن يظهر حب المعدن.



يمكن أن يتسبب عمليات اللحام والقطع نشوب حريق أو انفجار.

- لا تلهم أو تقطع، بالألوغية أو الأنطباب التي تحتوي على أو قد احتوت على منتجات عازبة أو سائلة قابلة لاشتعال؛ تأكيد من أن منطقة العمل قد تم اعدادها بصورة صحيحة.



قد تتفجر الأوعية المغلفة إذا تعرضت لعملية لحام.

- اهم اسطوانات الغاز من الحرارة الزائدة (وكلناك من اشعة الشمس)، والصلبات، والتلف المادي، والخبث، والسنة للهيب المكسوفة، والشرر وكلناك الأقواس الكهربائية.
 - لا تستخدم اسطوانة الغاز الموضعة على سطح الدعامة في وضع أفق.

- ركب هذه الاسطوانات في وضع رأسي على دعامة ثابتة أو في الأوعية المقابلة لمنع انقلابها أو سقوطها

- احتفظ بهذه الاسطوانات بعيداً عن عمليات الطعام أو الدوائر الكهربائية.
 - لا تلف مشعل لحام حول اسطوانة غاز أبداً. لا تجعل الاكتروود والاسطوانة يتلامساً.

- استخدم فقط اسطوانات غاز خامل، ومنظمات، وخراطيم مناسبة وملحقات ملائمة للاستخدام المحدد للحفظ على كل شيء على ما يرام.

- عند فتح صمام الاسطوانات، حافظ على وجود المقدمة بعيداً عن أنبوب المنفذ.

- حافظ على وجود الغطاء الواقي فوق الصمام باستثناء وقت استخدام الأسطوانات.
 - استخدم الإجراء المناسب، والمعدات الملائمة وعدد أشخاص مناسب

- لرفع الأسطوانات.
 - أقرأ التعليمات الخاصة بأسطوانات الغاز الخامل المضغوط والملحقات المتعلقة بها واتبعها بعناية.

- يمكن أن يتسبب استخدام هذه الماكينة في منطقة سكنية في حدوث تداخلات على التردد الألاسيكي، في مثل هذه الحالة، يمكن مطالبة المشغل بالتنفس للاءات واحتياطيات، فمن責 الممكن اقتراح ثمة حلًا، ندققة

- في هذا الدليل نظرنا لأن الموقف قد تختلف، وربما تتوافق في بعض الحالات، يُنصح بتقدير المخاطر المحتملة في منطقة التشغيل واستخدام أوقية وفلاتر اضافية وفقاً للمتطلبات المحددة. لا يتحمل المصمم المسؤولية القانونية عن أي ضرر ناتج عن استخدام ماكينة اللحام في

- يمكن أن تختلف الكهرباء الساكنة أجزاء أو مكونات بالدوائر الكهربائية
استخدم حفافب أو صناديق مقاومة للكهرباء الساكنة لحفظ البطاقات
الإلكترونية لتسهيل إنشاء نسخ.



استخدم الماكينة في بناء بدرجة حرارة تتراوح بين 5+ درجات منوية
40 منوية
لا توصل ماكينة اللحام بالكهرباء العامة.



يجب إجراء عمليات تصليح الماكينة وصيانتها بواسطة عاملين مؤهلين فقط


يجب إجراء التصليح والصيانة بواسطة عاملين مؤهلين فقط وباستخدام قطع غيار أصلية وقطع غير صالحة للاستخدام. يضمن هذا سلامة الماكينة. إن إجراء عمليات التصليح غير المصرح بها بهذه الماكينة من قبل عاملين غير مؤهلين أو استخدام قطع غيار بديلة ومستهلكة ليست أصلية يمكن أن يشكل خطورة على القفبين والمتغلعين وسيؤدي إلى إلغاء الضمان. ولسلامتك، يجب عليك الاستئناف مع ملاحظات واحتياطات السلامة الواردة في هذا الكتيب.

لا يتحمل المصنعت الآتي المسؤولية قانونية عن العواذث التي تصيب الأشخاص أو الأشياء جراء عدم اتباع قواعد السلامة، أو الاستخدام غير اللائق أو المأمول للماكينة، أو نتيجة إجراء صيانة بطريقة مغناطة. عذرًا عن اتفاق في الصياغة.

التخلص من المنتج بطريقة صحيحة



تثبيت هذه العلامة المعروضة على المنتج وفي الشارة المطبوعة الخاصة به إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا النوع من المنتجات مع المخلفات المنزلية في نهاية العمل الجلوليون دون وقوف ضرر محتمل على البيئة وصحة الإنسان. ومن بينها، فإنه مطلوب من العميل التخلص بالطريقة الصحيحة من هذا المنتج، وتمييزه عن الأنواع الأخرى من المخلفات وأعادة تدويره على نحو المسؤول. لإعادة استخدام الكرتونات. كما ندعو العميل إلى الاتصال بمكتب المعمل المحلي معرفة جميع المعلومات المتعلقة بالتجديف المتبكر وأعادة تدوير هذا النوع من المنتجات.




إن عملية التجميع المتميّز للمنتجات والعيوب المستخدمة تتيح إعادة تدوير المواد والاستخدام المتواصل لها. يعزّز إعادة استخدام المواد المعاد تدويرها من حماية البيئة والوقاية من التلوث وتقليل طلبات المواد الخام.

التوافق الكهرومناطقي والمشكلات ذات الصلة

تتوافق ماكينة اللحام مع متطلبات التوافق الكهرومناطقي بالكاملية حيث تداخل مع الآلات وأو المعدات العاملة التشغيل المتعدد المجالات كهرومناطقية توفر حلول المنشآت هذا في الاعتبار ومن يتخذ أي احتياطات تضليل هذه التداخلات الكهرومناطقية يزوي، من أركان الطيبة الكهربائية، عامل البت التليفزيوني، من اركان مباشرة أو غير مباشرة في العمليات الصناعية وغير الصناعية، يحصل فرق في هذا الدليل، ظهر لأن المؤشرات المقترنة إيجاباً بمتطلبات المعايير المختصرة في منطقة الحالات، يتحقق تقييم المعايير المختصرة في منطقة المحدثة. إن يتحصل الممצעن المسؤولية القانونية عن والظروف، سلامة الذكر أو جراء أي استخدام غير



Prije upotrebe ovog aparata pročitajte
sva sigurnosna upozorenja i upute



OPASNOSTI POVEZANE S PROCESIMA ZAVARIVANJA I REZANJA

UVOD I PREGLED

Najuobičajeniji procesi zavarivanja su:

1. "MMA";
2. "TIG";
3. "MIG";

Postoje dva tipa aparata za zavarivanje, transformatori ili pretvarači (sa ili bez izlaznog polariteta). Prvi ima ograničene funkcije upravljanja, dok drugi omogućuje veće područje podešavanja.

DODATNA OPREMA

Ovisno o modelu, uređaj može biti opremljen s:

- "PM" – kabel štipaljke uzemljenja;
- "PPE" – kabel držača elektrode;
- "CP_EURO" – polaritet gorionika za zavarivanje žicom za zavarivanje;
- "T_EURO" – žica gorionika stalnog zavarivanja;
- "T_TIG" – gorionik zavarivanja "TIG";
- Maska ili kaciga,
- Cijev plina,
- Manometar,
- Komplet kotača,
- Četka sa sjekirom.

Ako je priloženo, "PPE" ili "CP_EURO" ili "T_TIG" i "PM" mogu se priključiti na:

- "PD" – direktni polaritet tj. "PPE" ili "CP_EURO" ili "T_TIG" na negativni pol (-) e "PM" na pozitivni pol (+);
- "PI" – inverzni polaritet tj. "PPE" ili "CP_EURO" ili "T_TIG" na pozitivni pol (+) e "PM" na negativni pol (-);

PROCES "MMA"

Kada se dva metala spajaju s metalom punjenja tada se topljenje postiže električnim lukom. Materijali punjenja su elektrode ili obložene metalne šipke s materijalom koji sprječava oksidiranje.

Za aparate za zavarivanje s priključkom za izlazni polaritet "PPE" i "PM" u:

- "PD" kada se koriste elektrode s kiselom ili rutilnom oblogom.
- "PI", kada se koriste elektrode s osnovnom oblogom ili celulozom.

Za druge tipove pogledajte što je naznačio proizvođač elektroda.

Aparati za zavarivanje s pretvaračem imaju sljedeće automatske značajke:

"HOT START": početna struja s vrijednosti većom od planirane vrijednosti. To pomaže u paljenju luka.

"ARC FORCE": Kako bi se izbjeglo da se elektroda koja se približava zavaru tali vrlo brzo stvarajući kratki spoj, elektronička oprema automatski povećava vrijednost struje luka kako bi se to eliminiralo;

"ANTI STICK": vrijednost struje se smanjuje odmah nakon što postigne vrijednost kako bi se elektrodi omogućilo da se ukloni iz staljenog materijala.

. Radnje instalacije i električnog priključivanja moraju se izvršiti dok je aparat za zavarivanje isključen i odspojen iz električne mreže. Povezivanje mora obaviti stručno osoblje.

SKLOP ZAŠTITNE MASKE (sl. 1)

SKLOP KABELA ZA ZAVARIVANJE – "PPE" (sl. 2)

SKLOP KABELA ZA ZAVARIVANJE – "PM" (sl. 3)

PROCES "TIG"

Kod TIG zavarivanja, toplina se stvara električnim lukom između elektrode koja se ne troši (volfram) i komada koji će se zavarivati, protokom inertnog plina (obično argon: Ar 99.5). Elektroda od volframa drži se gorionikom pogodnim za prijenos struje zavarivanja i zaštitu same elektrode i područja zavarivanja od atmosferske oksidacije, protokom inertnog plina (obično argon: Ar 99.5) koji istječe iz keramičke mlaznice

Za aparate za zavarivanje bez priključka izlaznog polariteta "T_TIG" i "PM" u "PD" ili "PI" povezano s tipom materijala koji će se zavarivati, općenito je potrebno kontaktirati rukovoditelja mreže za distribuciju:

PROCES "MIG"

"MIG" zavarivanje se razliku po:

- "MIG GAS": materijal koji se koristi je metal u obliku žice i dok se za deoksidaciju koristi plin, obično CO₂, argon ili CO₂+argon.
- "MIG NO-GAS": deoksidator se nalazi unutar žice.

Za aparate za zavarivanje s priključkom za izlazni polaritet "CP_EURO" i "PM" u:

- "PI", prilikom zavarivanja u "MIG GAS";
- "PD", prilikom zavarivanja u "MIG NO-GAS";

Aparati za zavarivanje s pretvaračem mogu imati sljedeće automatske značajke:

- "MIG PULSE": Prilagođava snagu zavarivanje tijekom vremena ovisno o frekvenciji i impulsu. Na primjer, ako je frekvencija 50 Hz i impuls je na 15% imao:
 - Ukupno vrijeme 20 ms /1 s/50 Hz);
 - Vrijeme impulsa 3 ms (20 ms*15%).

POSTAVLJANJE ŽICE

Otvorite vrata, postavite buben žice na kalem i umetnite žicu u držač žice (sl. 4). Na bubenju se nalazi spojka kako bi žica uvijek bila napeta. odsjecite prvih 10 cm (4 in) žice pazeći da nema nečistoća ili izobličenja na odsječenom kraju.

Otvorite pomicni polugu držača žice i umetnite žicu u vodilicu žice vodeći je kroz utor držača i zatim ponovno umetnite žicu u drugu vodilicu za poravnanje.

Pritisak podesite pomoću specijalnog namjenskog vijka. U slučaju da žica ima tendenciju odmotavanja, morate podesiti pritisak putem namjenskog vijka. Ako spojka uzrokuje preveliko trenje i kotač pokretanja ima tendenciju klizanja, morate ga smanjiti dok se žica ne pomiče naprijed jednolikom.

POSTAVLJANJE BOCE I PODEŠAVANJE PLINA

Bocu s plinom postavite u okomiti položaj na ravnu površinu iza aparata; postavite je na način da se može zaključati lancem i katancem kao na sl 5A. Navijte manometar na bocu s plinom i labavo crijevo zakačite na manometar i elektromagnetski ventil pomoću trake kao na sl. 5B. Podesite plin između 5 i 25 litara/minuti.

ODRŽAVANJE

Popravke moraju izvršiti ovlašteni servisni centri ili direktno proizvođač putem svoje Službe za korisnike.

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST

Preporuča se, prije instalacije sustava ili provođenja bilo kakvih radnji ili transakcija s istim, da u potpunosti pročitate ovaj priručnik uz konzultacije s distributerom ili direktno s proizvođačem za bilo kakva razjašnjenja koja mogu biti potrebna.

Generator, iako je izrađen u skladu s propisima, može stvoriti elektromagnetske smetnje ili smetnje na telekomunikacijskim sustavima (telefon, radio, televizija) ili upravljačkim i zaštitnim sustavima. Pročitajte sljedeće upute kako biste uklonili ili minimizirali smetnje:

U cilju zadovoljavanja zahtjeva u IEC 61000-3-11 (treperenje), preporučamo da priključivanje točaka zavarivanja sučelja mreže napajanja ima manji otpor od $Z_{max} = 0,24 \text{ ohm}$.

Aparat za zavarivanje ne spada u zahtjeve IEC 61000-3-12. Ako se priključuje na javnu mrežu odgovornost je instalatera ili korisnika da potvrdi mogućnost priključivanja ili ako je potrebno da kontaktirate rukovoditelja mreže za distribuciju.

Korisnik je odgovoran za instalaciju i korištenje opreme za elektrolučno zavarivanje u skladu s uputama proizvođača. Ako se detektiraju elektromagnetske smetnje, tada je odgovornost korisnika opreme za elektrolučno zavarivanje da riješi problem s tehničkom pomoći proizvođača. Nemojte vršiti izmjene na generatoru bez dozvole proizvođača.

Prije instalacije opreme za elektrolučno zavarivanje korisnik treba izvršiti procjenu potencijalnih elektromagnetskih problema u okolnom području.

U obzir je potrebno uzeti sljedeće:

- 1) Kablovi napajanja, upravljački kablovi, signalni i telefonski kablovi, u blizini opreme za elektrolučno zavarivanje;
- 2) Radio i televizijski odašiljači i prijemnici;
- 3) Računala i druga upravljačka oprema;
- 4) Oprema bitna za sigurnost, za zaštitu industrijske opreme
- 5) medicinska oprema ljudi u blizini, npr. korištenje pejsmejkera i slušnih aparata.

6) Oprema koja se koristi za kalibriranje i mjerjenje

7) Elektromagnetska otpornost druge opreme u okolini. Korisnik se treba uveriti da je druga oprema koja se koristi u okolini elektromagnetski kompatibilna. To može zahtijevati dodatne zaštitne mjere;

8) Neki problemi se mogu riješiti; obavljanjem radnji zavarivanja i rezanja u vrijeme kada se druga oprema ne koristi.

Veličina okolnog područja koje je potrebno uzeti u obzir ovisit će o strukturi zgrade i drugim aktivnostima koje se obavljaju.

Javni sustav napajanja

Oprema za elektrolučno zavarivanje mora se priključiti na javni sustav napajanja u skladu s preporukama proizvođača. Ako se pojave smetnje, može biti potrebno poduzeti dodatne mjere opreza kao što su stabilizacija javnog sustava napajanja. Potrebno je razmotriti zaštitu kabela napajanja trajno instalirane opreme za elektrolučno zavarivanje, u metalnom kanalu ili slično.

Zaštitu se more priključiti na izvor napajanja za zavarivanje tako da se održi dobar električni kontakt između kanala i kućišta izvora napajanja za zavarivanje.

Održavanje

Na opremi se mora izvršiti redovito održavanje, u skladu s uputama proizvođača. Obloga i svaki pristup unutar nje mora biti pravilno zatvorena tijekom zavarivanja i rezanja. Ne smiju se vršiti izmjene ili prepravke bilo kojeg dijela generatora, osim dodataka koje je predviđio proizvođač i od strane ovlaštenog i stručnog osoblja ovlaštenog od strane proizvođača. Posebice, udaljenost luka od radnog komada i stabilizatora, mora se podešiti i održavati u skladu s preporukama proizvođača*.

Kablovi za zavarivanje

Kablovi za zavarivanje trebaju biti što je kraći moguće i moraju se postaviti zajedno, po ili u blizini razine poda.

Uzemljenje radnog komada

Priklučak koji povezuje radni komad s uzemljenjem može smanjiti emisije u nekim slučajevima. Potrebno je biti pažljiv kako bi se sprječilo uzemljenje radnog komada ako je povećava opasnost od ozljede korisnika ili oštećenje druge električne opreme. Gdje je potrebno, povezivanje radnog komada s uzemljenjem potrebno je izvršiti direktnim povezivanjem na radni komad, ali u nekim slučajevima gdje direktno povezivanje nije dozvoljeno, veza se treba postići uz odgovarajući kapacitet, odabran u skladu s nacionalnim propisima.

Zaštita

Zaštitu drugih kablova i opreme u okolnom području može ublažiti probleme smetnji. Zaštitu cijelog područja zavarivanja može se razmotriti za specijalne primjene.

Ovo je aparat za zavarivanje A klase, projektiran za industrijske primjene: korištenje u drugim okolinama može stvoriti smetnje koje mogu utjecati na elektromagnetsku kompatibilnost.

Pravilno korištenje aparata za zavarivanje je obaveza krajnjeg korisnika.

TEHNIČKI PODACI

Podaci o performansama aparata za zavarivanje prikazani su na natpisnoj pločici sa sljedećim značenjima (sl. 6 A-B-C):

- 1) Proizvođač
- 2) Model
- 3) Serijski broj
- 4) Simbol izvora napajanja za zavarivanje, npr.:
 -
 -
 -
 -
- 5) Reference na norme koje potvrđuju da je izvor napajanja za zavarivanje u skladu s njihovim zahtjevima
- 6) Simbol procesa zavarivanja npr.:



Ručno elektrolučno zavarivanje s obloženim elektrodama



Zavarivanje volfram elektrodom s inertnim plinom



Zavarivanje s inertnim i aktivnim plinom uključujući upotrebu žice ispunjene praškom za zavarivanje



Elektrolučno zavarivanje sa žicom ispunjenom praškom za zavarivanje i vlastitom zaštitom

- 7) Simbol
- za napajanje radnji zavarivanja u okolinama s povećanom opasnosti od udara električne energije

- 8) Simbol struje zavarivanja, npr.:



Direktna struja



Izmjenična struja i dodatno nazivna frekvencija u hercima.



Direktna ili istosmjerna struja na istom izlazu i dodatno nazivna frekvencija u hercima.

- 9) Performanse kruga zavarivanja:

- U_0 : maksimalni jalovi napon
- I_2/U_2 : struja i napon koji odgovaraju normaliziranom, koje aparat za zavarivanje može pružiti tijekom zavarivanja
- I_{2min}/I_{2max} : nazivna minimalna/maksimalna struja zavarivanja
- U_{2min}/U_{2max} : minimalni/maksimalni napon konvencionalnog opterećenja
- X: radni ciklus
- MIN A / V - MAX A / V: označava područje struje zavarivanja za odgovarajući napon luka
-
- Nazivno maksimalno vrijeme zavarivanja u kontinuiranom načinu rada t_{ON} (maks) pri nazivnoj maksimalnoj struci zavarivanja pri temperaturi okoline od 20°C (izraženo u minutama i sekundama)
-
- Nazivno maksimalno vrijeme zavarivanja u isprekidanom načinu rada $\sum t_{ON}$ pri nazivnoj maksimalnoj struci zavarivanja pri temperaturi okoline od 20°C tijekom neprekinutog vremena od 60 min (izraženo u minutama i sekundama)
- t_w : Vrijeme između resetiranja i postavljanja toplinskog uređaja za iskopčavanje
- t_r : Vrijeme između postavljanja i resetiranja toplinskog uređaja za iskopčavanje
- 10) Karakteristični podaci napognog voda:
 - U_1 : AC napon i frekvencija koji se dovode u aparat za zavarivanje
 - I_{1MAX} : Maksimalna struja koja se vuče iz voda
 - I_{1EFF} : Aktualna struja napajanja
- 11) Simbol napognog voda
- moguće vrijednosti su:
 - 1 ~ Jednofazni AC napon,
 - 3 ~ Trofazni AC napon
 - 12) Stupanj zaštite
 - 13) simbol za klasu II opreme
 - 14) Simboli povezani sa sigurnosti

NAPOMENA: Primjer pločice prikazuje značenja simbola i slika, točne vrijednosti tehničkih podataka aparata za zavarivanje koji je u vašem vlasništvu moraju biti zabilježene direktno na natpisnoj pločici samog aparata.



Prikazani simboli koriste se u knjižici kako bi privukli pažnju i ukazali na moguće opasnosti za rukovatelja. Kada se pronađe simbol s lijeve strane, uvijek pažljivo poštujte upute kako biste izbjegli naznačenu opasnost. Upozorenje: ovaj priručnik je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do kraja vijeka trajanja proizvoda.

Tijekom rada, druge ljudi držite podalje, a posebice djecu.

Zaštitite sebe i druge.

UDAR ELEKTRIČNE STRUJE MOŽE USMRTITI

Izbjegavajte direktni kontakt s krugom zavarivanja: napon bez opterećenja kojega daje aparat za zavarivanje može biti vrlo opasan. Elektroda ili žica za zavarivanje, prostor vodećeg valjka i svi metalni dijelovi koji dodiruju žicu za zavarivanje su pod naponom kad je aparat uključen. Pogrešna instalacija ili uzemljenje aparata predstavljaju opasnost. Električna instalacija mora se provesti u skladu sa sigurnosnim pravilima.

- Nosite odgovarajuću odjeću, moguće bez širokih džepova, nosite zaštitne cipele, visoko vezane i kacigu za glavu. Izbjegavajte sintetičku odjeću.



- Nosite suhe rukavice za zavarivanje i bez rupa.



- Aparat za zavarivanje postavite tako da je stabilan na radnoj površini s maksimalno 15% nagiba u odnosu na tlo.
- Izolirajte se od radnog dijela i tla koristeći suhu izolaciju. Uverite se da je izolacija dovoljno velika da pokrije cijelo vaše područje fizičkog kontakta s radnim dijelom i tлом.



- Ne koristite aparat u vrlo vlažnim područjima. Ako to nije moguće, uvjerite se da su prekidač i zaštitni vod učinkoviti.



- Ako kiši, upamtite da je aparat zaštićen od kapi ali nije od snažnih mlazova vode ili snažne kiše s vjetrom; aparat isključite iz napajanja.



- Uverite se da je radno mjesto opremljeno dobrim uzemljenjem. Prije bilo kakvog električnog priključivanja, uvjerite se da nazivni podaci aparata za zavarivanje odgovaraju naponu i frekvenciji električne energije na mjestu postavljanja.



- Priključivanje kablova za zavarivanje, održavanje i popravci moraju se obaviti kad je aparat isključen i odspojen s napajanjem električnom energijom. Isključite aparat i odspojite ga iz napajanja električne energije prije zamjene istrošenih dijelova gorionika.

- Utikač glavnog napajanja električnom energijom mora imati odgovarajuću utičnicu.

Obavezno izbjegavajte izmjene na utikaču.



- Ne koristite oštećene kablove, manje veličine nego što je potrebna ili nepravilno spojene. Pazite da su kablovi suhi, čisti i zaštićeni od vrućih metalnih iskri.

- Kabel napajanja se ne smije koristiti za druge namjene od propisanih, posebice se ne smije koristiti za nošenje ili vješanje aparata. Kabel odmaknite od izvora topline, ulja ili oštih rubova. Često provjerite kabel kako biste detektirali moguća oštećenja ili oštećene žice; oštećeni kabel odmah zamjenite; - neizolirane žice mogu uzrokovati smrt.



- Kabel uzemljenja, kabel gorionika i kabel napajanja ne omotavajte oko svog tijela.

- Ne stavljamte metalne žice u rešetke za zrak.



- Ne dodirujte elektrodu kada je u kontaktu s komadom na kojem radite. Nikada ne dodirujte istovremeno električno vruće dijelove držača elektrode povezane s dva aparat za zavarivanje. Izbjegavajte istovremeni rad dvije osobe na istom aparatu. Kad se aparat za zavarivanje ne koristi, odspojite kabel napajanja.

- Rad s više od jednog aparat za zavarivanje na istom komadu ili dva aparat za zavarivanje koji rade na različitim komadima električno spojenima, može uzrokovati nagomilavanje napona bez opterećenja između dvije različite elektrode držača ili gorionika koji može postati opasan, jer je postignuta vrijednost dvostruko veća od propisane.



- Čak i nakon što je aparat isključen, pretvarači još uvijek sadrže opasan zaostali napon koji može biti smrtonosan.




DIM I PLIN MOGU BITI OPASNI

Zavarivanje može stvoriti dim i plinove opasne po zdravlje. Izbjegavajte udisanje tog dima i plinova. U cilju ograničenja stvaranja dima, prije korištenja aparata, dijelove koje ćete zavarivati očistite od hrde, masti, ulja i boje.



- Tijekom zavarivanja, glavu držite dalje od dima.



- Izbjegavajte korištenje ovog aparata na mjestima bez provjetravanja.



- Za izvlačenje dima i plinova stvorenih tijekom zavarivanja u zatvorenim prostorima, koristite usisivače zraka s filterima i/ili otvorite prozore i vrata.



- Nemojte zavarivati na mjestima u blizini kloriranih ugljikovodika koji su proizvod odmašćivanja ili radnji raspršivanja. Toplina i zrake iz luka mogu reagirati s parama otapala i stvoriti fozen, izrazito otrovan plin i druge irritirajuće proizvode.

- Radnje zavarivanja i rezanja nemojte provoditi na presvučenim metalom kao što su pocinčani, olovom ili kadmijem presvučen čelik, osim ako je presvlaka preventivno uklonjena iz zone zavarivanja, radno mjesto je dobro provjetravano i, ako je potrebno, rukovatelj nosi respirator za zrak. Presvlake i drugi metali sadrže te elemente koji mogu proizvesti opasan dim tijekom zavarivanja.

- Izlaganje rukovatelja plinovima zavarivanja treba se periodično provjeriti razmatrajući sastav dima i koncentraciju, i također duljinu vremena izloženosti.



NAKUPLJANJE PLINA MOŽE UZROKOVATI SMRTONOSNE POVREDE

Uvijek zatvorite ventil boce kada se ne koristi.




VRUĆI DIJELOVI MOGU UZROKOVATI TEŠKE OPEKLINE

Ne dodirujte vruće dijelove. Pričekajte dok se gorionik ohladi prije dodirivanja ili obavljanja bilo kakvih radnji na njoj.



- Zaštitite sebe i druge od iskri i vrućeg metala.



PREKOMJERNO KORIŠTENJE APARATA MOŽE UZROKOVATI NJEGOVO PREGRIJAVANJE

Pustite da se aparat ohladi. Smanjite struju ili skratite radni ciklus prije ponovnog početka zavarivanja. Rešetke za zrak vrlo su važne za njegovo ispravno funkcioniranje. Nemojte ih prekrivati. Nemojte blokirati ulazak zraka u aparat s filterima ili nečim drugim.



BUKA MOŽE OŠTETITI SLUH

Buka koja se emitira ovisi o uvjetima na radnom mjestu i o utjecaju mogućih podešavanja. Rukovatelj mora provjeriti je li razina osobne dnevne izloženosti "LEP,d" prekoračena, ili drugim riječima 80 dB (A) ili više. U takvim slučajevima obavezno je koristiti odgovarajuće uređaje za osobnu zaštitu: koristite podesne čepice za uši ili štitnike za uči odgovarajućeg modela.



MAGNETSKA POLJA MOGU OMETATI ELEKTRIČNE ILI ELEKTRONIČKE UREĐAJE BITNE ZA ŽIVOT

- Ljudi koji koriste pejsmejkere ili druge medicinske uređaje moraju se držati na sigurnoj udaljenosti.
- Korisnici pejsmejkera moraju konzultirati svog liječnika prije približavanja područjima u kojima se ovaj aparat koristi.



LUČNE ZRAKE MOGU UZROKOVATI OPEKLINE OČIJU I KOŽE

Električni luk zavarivanja vrlo je opasan za intenzivan razvoj infracrvenog ili ultraljubičastog zračenja. Rukovatelj mora biti upoznat sa sigurnim korištenjem aparata za zavarivanje, procesom zavarivanja s pražnjenjem kondenzatora i također trebaju biti informirani o opasnostima povezanim s postupcima lučnog zavarivanja, povezanim s mjerama zaštite i postupcima u slučaju nužde. (Također pogledajte i "TEHNIČKA DIREKTIVA IEC ili CLC/TS 62081": INSTALACIJA I KORIŠTENJE APARATA S LUČNIM ZAVARIVANJEM).



- Nemojte gledati u svjetlo luka ako vaše oči nisu zaštićene odgovarajućom maskom.




- Koristite masku s odgovarajućim filterima i zaštitom koja je u skladu s DIN normama za zaštitu vaših očiju od ČUVA i UV zraka.



- Ispod maske nosite odgovarajuće sigurnosna naočale s bočnim štitnicima.
- Osbolje u blizini zaštite od nezapaljivom zaštitom i/ili ih upozorite da ne gledaju luk i da se ne izlažu zrakama luka ili vrućim kapljicama ili metalu.



- Nemojte zavarivati kada koristite kontaktne leće.



LETEĆI KOMADIĆI METALA ILI PRLJAVŠTINE MOGU OZLJEDITI OČI

Radne zavarivanja, rezanja, četkanja, brušenja i skidanja srha mogu proizvesti iskre i metalne projektille. Kada se zavareni dio ohladi moguće je ukloniti trosku.



RADNJE ZAVARIVANJA I REZANJA MOGU UZROKOVATI POŽAR ILI EKSPLOZIJU



Nemojte zavarivati ili rezati na spremnicima ili cijevima koje sadrže ili su sadržavale zapaljive tekućine ili plinovite proizvode; uvjerite se da je radno područje pravilno popravljen.

Zatvoreni spremnici mogu eksplodirati ako se izlože zavarivanju.



- Boce s plinom zaštite od prekomjerne topline (također i od sunca), udaraca, fizičkog oštećenja, troske, otvorenog plamena, iskri ili električnih lukova.
- Nemojte koristiti bocu s plinom koja se nalazi na površini u vodoravnom položaju.

Ove boce ugradite u okomitom položaju na fiksnom osloncu ili u odgovarajućim spremnicima kako biste spriječili njihov pad ili prevrtanje.

- Ove boce držite dalje od radnji zavarivanja ili električnih krugova.
- Nikada ne omatajte gorionik zavarivanja oko boce s plinom. Ne dovodite u kontakt elektrodu s bocom.




- Koristite samo boce s inertnim plinom, regulatore i odgovarajuće cijevi i dodatnu opremu pogodnu za specifičnu primjenu u dobrom stanju.

- Prilikom otvaranja ventila boca, lice držite dalje od izlazne cijevi.
- Zaštitni čep držite na ventili osim kada se boce koriste.
- Koristite pravilnu proceduru, odgovarajuću opremu i odgovarajući broj ljudi za podizanje boca.
- Pažljivo pročitajte i poštujte upute za boce s komprimiranim inertnim plinom i povezanu dodatnu opremu.



Korištenje ovog aparata u stambenom području može uzrokovati smetnje na radijskim frekvencijama i u tim slučajevima se od rukovatelja može zatražiti da poduzme korektivne radnje.

Za te mjere i mjeru opreza nije moguće predložiti nikakva precizna rješenja u ovom priručniku jer situacije mogu biti različite i prisilne prirode. U takvim slučajevima je preporučljivo istražiti potencijalne opasnosti u radnom području i koristiti dodatne zaštite ili filtere u skladu sa specifičnim zahtjevima. Proizvođač neće biti odgovoran za nikakva oštećenja uzrokovana korištenje aparata za zavarivanje u gore navedenim područjima i uvjetima i zbog nepravilnog korištenja.



STATIČKI ELEKTRICITET MOŽE OŠTETITI DIJELOVE ILI KOMPONENTE ELEKTRONIČKIH KRUGOVA

Koristite antistatičke vreće ili kutije za pohranu, pomicanje ili transport elektroničkih kartica.

Aparat koristite u okolinama s temperaturom između +5 °C i +40 °C.

Aparat za zavarivanje ne priključujte na javnu električnu mrežu.




Radnje popravka ili održavanja aparata mora provesti samo kvalificirano osoblje.

Servis i popravak mora izvršiti samo kvalificirano osoblje koristeći originalne rezervne dijelove i potrošne dijelove. To će zajamčiti sigurnost aparata. Neovlašteni popravci na ovom aparatu od strane nekvalificiranog osoblja ili korištenje rezervnih i potrošnih dijelova koji nisu originalni, može biti opasno za mehaničare i rukovatelje i poništiti će jamstvo proizvođača. Radi vaše sigurnosti poštujte napomene i sigurnosne mjere opreza navedene u ovoj knjizi. Proizvođač nije odgovoran za nezgode ljudi ili stvari uzrokovane nepoštivanjem sigurnosnih pravila, nepravilnim ili besmislenim korištenjem aparata ili održavanjem koje nije u skladu s propisanim u odjeljku održavanja.

PRAVILNO ODLAGANJE PROIZVODA



Ova oznaka prikazana na proizvodu i u literaturi označava da se ova vrsta proizvoda ne smije odlagati s kućanskim otpadom na kraju vijeka trajanja u cilju zaštite od mogućih opasnosti za okoliš ili ljudsko zdravlje. Stoga se od korisnika traži da ga odnese na odgovarajuće odlagalište koje će ovaj proizvod odvojiti od drugih tipova otpada i odgovorno ga reciklirati u cilju ponovne upotrebe njegovih komponenti. Od korisnika se stoga traži da kontaktira lokalni ured dobavljača za sve informacije povezane s odvojenim prikupljanjem i recikliranjem ovog tipa proizvoda.




Odvjeno prikupljanje proizvoda i korištenog pakiranja omogućava recikliranje i nastavak njihovog korištenja. Ponovna upotreba recikliranih materijala potiče zaštitu okoliša sprječavajući zagađivanje i smanjujući zahteve za sirovim materijalima.

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST I VAŽNI PROBLEMI

Aparat za zavarivanje mora biti u skladu sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, ipak, moguće je stvaranje smetnji tijekom radnji zavarivanja u postrojenju i/ili na opremi u blizini. Električni luk stvoren tijekom uobičajenih radnji emitira elektromagnetsko polje koje općenito utječe na radne sustave i instalacije. Rukovatelj treba to razmotriti i stoga poduzeti mjere opreza kada radi u područjima gdje takve elektromagnetske smetnje mogu uzrokovati ozljede ljudi ili oštećenja stvari (bolnice, laboratoriji, nosači elektromedicinskih uređaja, postrojenja TV prijenosa, centri za obradu podataka, oprema i instrumenti direktno ili indirektno integrirani u industrijske procese, itd.). Za te mjere i mjerne opreza nije moguće predložiti nikakva precizna rješenja u ovom priručniku jer situacije mogu biti iz različitih i prisilnih izvora. U takvim slučajevima je preporučljivo istražiti potencijalne opasnosti u radnom području i koristiti dodatne zaštite ili filtere u skladu sa specifičnim zahtjevima. Proizvođač neće biti odgovoran za nikakva oštećenja uzrokovana korištenje aparata za zavarivanje u gore navedenim područjima i uvjetima i zbog nepravilnog korištenja.



Lugege enne masina kasutamist kõiki ohuhoiatusi ja juhendeid



KEEVITUS- JA LÖIKEPROTSESSIDEGA SEOTUD OHUD

IEVADS UN PĀRSKATS

Parastākie loka metināšanas procesi ir:

1. "MMA";
2. "TIG";
3. "MIG";

Metināšanas iekārtas ir divu veidu – ar transformatoru un invertoru (ar polaritātes izvadi vai bez tās). Pirmajā gadījumā ir ierobežotas vadības funkcijas, bet otrs variants ļauj veikt dažādus regulējamus.

PIEDERUMI

Atkarībā no modeja iekārta var būt aprīkota ar:

- "PM" – iezemējuma skavas vads;
- "PPE" – elektroda turētāja vads;
- "CP_EURO" – degļa polaritāte metināšanai ar stiepli;
- "T_EURO" – nepātrauktas metināšanas degļa stieple;
- "T_TIG" – metināšanas deglis "TIG";
- aizsargmaska vai ķivere;
- gāzes caurule;
- spiediena mērītājs;
- riteņu komplekts;
- cirtnis.

Ja nodrošināts, "PPE" vai "CP_EURO" vai "T_TIG" un "PM" var savienot:

- "PD" – tiešajā polaritātē, kas ir "PPE" vai "CP_EURO", vai "T_TIG" pie negatīvā pola (-), "PM" pie pozitīvā pola (+);
- "PI" – atgriezeniskā polaritātē, kas ir "PPE" vai "CP_EURO", vai "T_TIG" pie pozitīvā pola (+), "PM" pie negatīvā pola (-);

PROCESS "MMA"

Kad divi metāli tiek savienoti ar pildvielas metālu, tad sakausējums tiek panākts ar elektrisku loku. Pildvielas materiāli ir elektrodi vai ar metālu pārklāti stieņi ar vielas dezoksidētāju.

Metināšanas iekārtām ar izvades polaritātes savienojumu "PPE" un "PM":

- „PD”, kad elektrodi tiek izmantoti ar skābes pārklājumu vai rutila pārklājumu.
- „PI”, kad elektrodi tiek izmantoti ar bāzisku pārklājumu vai celuloīdu.

Attiecībā uz citiem veidiem sekojiet elektrodu ražotāja norādījumiem.

Invertora metināšanas iekārtām ir sekojošas automātiskas funkcijas:
"HOT START": sākuma strāva ir lielāka par plānoto. Tas palīdz loka aizdedzināšanai;
"ARC FORCE": lai izvairītos no pārāk ātras elektroda izkušanas, kas varētu radīt iessavienojumu, elektriskais aprīkojums automātiski palielina loka strāvu, lai to novērstu;
"ANTI STICK": strāva nekavējoties samazinās, kad iekārta sasniedz to strāvas apjomu, kad elektrodu var noņemt no sakausējuma.

Uzstādīšana un elektriskie savienojumi jāveic, kad metināšanas iekārta ir izslēgta un atvienota no elektrotikla. Savienojumus var veikt profesionāli.

MONTĀŽAS AIZSARGMASKA (1. att.)

METINĀŠANAS VADA MONTĀŽA – "PPE" (2. att.)

METINĀŠANAS VADA MONTĀŽA – "PM" (3. att.)

PROCESS "TIG"

TIG metināšanas gadījumā karstumu rada elektriskais loks starp neizlietojamu elektrodu (volframa) un metināmo elementu ar inertās gāzes palīdzību (parasti argona: Ar 99.5). Volframa elektrodu balsta loks, kas piemērots metināšanas strāvas pārvadei un paša elektroda un metināšanas vietas aizsardzībai no atmosfēriskās oksidēšanās ar inertās gāzes plūsmu (parasti argona: Ar 99.5), kas izplūst no keramiskās sprauslas.

Metināšanas iekārtām ar izvades polaritātes savienojumu "T_TIG" un "PM" polaritātē "PD" vai "PI" attiecībā uz metināmā materiāla veidu jāsazinās ar izplatīšanas tīkla pārstāvī:

PROCESS "MIG"

Metināšana „MIG” iedalās:

- **"MIG GĀZES"**: izmantotais materiāls ir metāls kā stieple, un tiek izmantota dezoksidēšana un gāze, parasti CO₂, argons vai CO₂+argons.
- **"MIG BEZ GĀZES"**: vads ir dioksidētājā.

Metināšanas iekārtām ar izvades polaritātes savienojumu "CP_EURO" un "PM":

- "PI", kad tiek metināts ar "MIG GĀZES";
- "PD", kad tiek metināts ar "MIG BEZ GĀZES";

Invertora metināšanas iekārtām var būt sekojošas automātiskas funkcijas:

- **"MIG PULSS"**: Metināšanas jauda tiek modulēta ar laiku, vadoties pēc frekvences un impulsu. Piemēram, ja frekvence ir 50 Hz un impuls ir 15%, tad:
 - kopējais laiks ir 20 ms (1 s/50 Hz);
 - Impulsa laiks ir 3 ms (20 ms*15%)

STIEPLES MONTĀŽA

Atveriet durtīgas, uzlīciet spoli uz stieples veltīja un ievietojet stiepli stieples padevējā (4. att.). Uz veltīja ir uzmava, lai stieple vienmēr atrastos savā pozīcijā.

Nogrieziet pirms 10 cm no stieples un pārliecinieties, ka griezuma galā nav nekādu negludināmu vai deformāciju.

Atveriet kustīgo stieples padevēja kājiņu un ievietojet stiepli stieples virzošajā detaļā cauri padevēja veltīja gropei un pēc tam atkārtoti ievietojet stiepli otrajā centrešanas virzošajā detaļā.

Noregulējiet spiedienu ar speciālu skrūvi. Ja gadījumā stieple atritīnās, jums jānoregulē spiediens ar attiecīgo skrūvi. Ja uzmava rada pārmēriģu berzi un dzinējrats noslīd, jums tā jāsamazina līdz stieple virzās vienmēriģi.

CILINDRA UZSTĀDĪŠANA UN GĀZES NOREGULĒŠANA

Novietojet gāzes cilindru vertikālā stāvoklī iekārtas aizmugurē uz riteņu ass; novietojet to tā, lai to varētu saslēgt ar kēdi un karabīni, kā parādīts 5A attēlā. Pieskrūvējiet spiediena mērītāju pie gāzes cilindra un piestipriniet režģoto cauruli pie spiediena mērītāja un elektromagnētiskā vārsta ar lenti kā 5B attēlā.

Noregulējiet gāzi starp 5 un 25 litriem/minūtē.

APKOPE

Remontdarbi jāveic mūsu oficiālos apkopes centros vai pie ražotāja ar tā klientu apkalpošanas centra palīdzību.

ELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBA

Pirms sistēmas uzstādīšanas un pirms jebkādu darbību veikšanas saistībā sistēmu ieteicams pilnībā izslīt šo lietošanas instrukciju un konsultēties ar izplatītu vai ražotāju jebkādu neskaidrību gadījumā.

Ģeneratori, kaut arī tas ir konstruēti saskaņā ar atbilstošajiem noteikumiem, var radīt elektromagnētiskos traucējumus vai traucējumus telekomunikāciju sistēmās (telefonu, radio, televīzijas) vai vadības un drošības sistēmās. Izslīst sekojošos norādījumus, lai novērstu vai mazinātu traucējumus:

Lai atbilstu standartam IEC 61000-3-11 attiecībā uz piederumiem (Flicker), mēs iesakām, ka elektrotīkla līnijas, kurai tiks pieslēgta metināšanas iekārtā, pilnajai pretestībai jābūt mazākai par Zmaks. = 0,24 ohmiem.

Metināšanas iekārtā neatbilst standarta IEC 61000-3-12 prasībām. Ja metināšanas iekārtā tiks pieslēgta koplietošanas elektrotīklam, uzstādītājs vai lietotājs ir atbildīgs par pieslēguma izveides iespējamības pārbaudi un, ja nepieciešams, sazinieties ar izplatīšanas tīkla pārstāvi.

Lietotājs ir atbildīgs par loka metināšanas aprīkojuma uzstādīšanu un lietošanu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ja tiek konstatēti elektromagnētiski traucējumi, loka metināšanas aprīkojuma lietotājam tie jānovērš ar ražotāja tehnisku palīdzību. Nepārveidojiet ģeneratoru bez ražotāja atlaujas.

Pirms loka metināšanas aprīkojuma uzstādīšanas lietotājam jānovērtē iespējamās elektromagnētiskās problēmas apkārtīnē.

Jāņem vērā sekojošais:

- 1) padeves vadi, vadības vadi, signalizēšanas un telefona līnijas vadi, kas atrodas blakus loka metināšanas aprīkojumam;
- 2) radio un televīzijas raidītāji un uztvērēji;
- 3) dators un cits vadības aprīkojums;
- 4) drošības aprīkojums rūpniecības aprīkojuma apsargāšanai;
- 5) apkārtējo cilvēku medicīnas aprīkojums, piemēram, elektrokardiostimulatoru un dzirdes aparātu izmantošana;
- 6) kalibrēšanai vai mērišanai izmantotais aprīkojums;
- 7) cita apkārtējā aprīkojuma elektromagnētiskā stabilitāte. Lietotājam jānodrošina, ka pārējais aprīkojums ir elektromagnētiski saderīgs. Tādēļ var būt nepieciešami papildu drošības pasākumi;
- 8) dažreiz šādas problēmas var atrisināt, veicot metināšanas un griešanas darbus tad, kad pārējais aprīkojums netiek izmantots.

Apkārtnes lielums būs atkarīgs no ēkas struktūras un citiem notiekošajiem darbiem.

Koplietošanas elektrotīkls

Saskaņā ar ražotāja ieteikumiem loka metināšanas aprīkojums jāpieslēdz pie koplietošanas elektrotīkla. Ja rodas traucējumi, var būt nepieciešami papildu piesardzības pasākumi, piemēram, koplietošanas elektrotīkla filtrēšana. Jāapsver pastāvīgi uzstādītā loka metināšanas aprīkojuma barošanas vada aizsargāšana, ievietojot to metāla caurulē vai kādā līdzīgā apvalkā.

Aizsargapvalks jāpieslēdz metināšanas aprīkojuma barošanas avotam, lai saglabātu labu elektrisko kontaktu starp cauruli un metināšanas aprīkojuma barošanas avota korpusu.

Apkope

Aprīkojumam regulāri jāveic apkope saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Aprīkojuma korpuss un iekļuve tajā kārtīgi jānosedz metināšanas un griešanas laikā. Ģeneratoru nedrīkst mainīt vai koriģēt, izņemot uzlabojumus, ko norādījis ražotājs un ko veic tā pilnvaroti pārstāvī. Loka attālums no apstrādājamā elementa līdz stabilizācijas ierīcēm jāietur tāds, kā to norādījis ražotājs*.

Metināšanas aprīkojuma vadi

Metināšanas aprīkojuma vadiem jābūt pēc iespējas tākiem, un tie jānovieto tuvumā uz grīdas vai tuvu grīdas līmenim.

Metināmā elementa iezemēšana

Dažos gadījumos metināmā elementa savienošana ar zemi var samazināt emisijas. Jāparūpējas, lai novērstu, ka metināmā elementa iezemējums palielina lietotāju savainojumu vai cita elektriskā aprīkojuma bojājumu risku. Kad nepieciešams, metināmā elementa iezemējums jāveic tiešā savienojuma veidā ar to, bet dažās valstīs, kur tiešais savienojums nav atļauts, savienojumam jāatbilst valsts normatīvos noteiktai kapacitātivai pretestībai.

Nodalīšana

Citu vadu un aprīkojuma nodalīšana metināšanas zonā var mazināt traucējumu problēmas. Šādos lietošanas gadījumos var nodalīt visu metināšanas zonu.

Šī ir A klases metināšanas iekārtā, kas paredzēta rūpnieciskai izmantošanai: Izmantošana citos gadījumos var radīt traucējumus, kas var ietekmēt elektromagnētisko saderību.

Lietotāja pienākums ir izmantot metināšanas iekārtu tai paredzētā nolukā.

TEHNISKIE DATI

Metināšanas iekārtas veikspējas informācija ir norādīta tehnisko datu plāksnītē sekojoši (6 A-B-C att.):

- 1) Ražotājs
- 2) Modelis
- 3) Sērijas numurs
- 4) Metināšanas jaudas avota simbols, piemēram:
 - Vienfāzes transformators
 - Trīsfāzu transformators-taisngriezis
 - Vienfāzes vai trīsfāzu statiskais frekvenču pārveidotājs-transformators-taisngriezis
 - Invertora jaudas avots ar maiņstrāvas vai līdzstrāvas izvadi

- 5) Atsauce uz standartiem, apstiprinot, ka metināšanas jaudas avots atbilst to prasībām

- 6) Metināšanas procesa simbols, piemēram:



Manuāla metāla loka metināšana ar pārklātiem elektrodiem
Volframa inertās gāzes metināšana



Metāla inertās un aktīvās gāzes metināšana,
ietverot kausētas dobjas stieples izmantošanu



Segtas kausētas dobjas stieples loka
metināšana

- 7) Simbols jaudas nodrošināšanai metināšanas darbiem, kas tiek veikti vienādām ar palielinātu strāvas trieciena risku.

- 8) Metināšanas strāvas simbols, piemēram:



Maiņstrāva un papildus nominālā frekvence hercos



Gan līdzstrāva, gan maiņstrāva un papildus
nominālā frekvence hercos

- 9) Metināšanas ķēdes veikspēja:

- U₀: Maksimālais sprieguma vakuumi
- I₂/U₂: Normalizēta strāva un spriegums, ko var radīt metināšanas iekārtā metināšanas laikā

I_{2min}/I_{2max}: Nominālā minimālā/maksimālā metināšanas strāva

- U_{2min}/U_{2max}: Minimālā/maksimālā standarta slodzes spriegums

- X: Darba cikls

- MIN A / V - MAX A / V: Norāda metināšanas strāvas amplitūdu atbilstošajam loka spriegumam

- Nominālais maksimālais metināšanas laiks pastāvīgā režīmā t_{ON} (max) pie nominālās maksimālās metināšanas strāvas 20 °C apkārtējā temperatūrā (izteikts minūtēs un sekundēs)

- Nominālais maksimālais metināšanas laiks pārrauktā režīmā $\sum t_{ON}$ pie nominālās maksimālās metināšanas strāvas 20 °C apkārtējā temperatūrā 60 minūtes pēc kārtas (izteikts minūtēs un sekundēs)

- t_w: Laiks no termālā automātiskā izslēdzēja atiestatīšanas līdz iestatīšanai

- t_r: Laiks no termālā automātiskā izslēdzēja atiestatīšanai

10) Elektrotīkla līnijas raksturlielumi

-U₁: Metināšanas iekārtai piegādātais maiņstrāvas spriegums un frekvence

-I_{1MAX}: Līnijas maksimālā strāva

-I_{1EFF}: Faktiskā elektrotīkla strāva

11) Elektrotīkla līnijas simbols , iespējamās vērtības ir:

1 ~ Vienfāzes maiņstrāvas spriegums,

3 ~ Trīsfāzu maiņstrāvas spriegums

12) Aizsardzības pakāpe

13) II klasses aprīkojuma simbols

14) Ar drošību saistīti simboli

IEVĒROJIET: Plāksnītes paraugs attēlo simbolu un skaitļu nozīmi.
Metināšanas iekārtas faktiskie tehniskie dati norādīti tās tehnisko datu plāksnītē.



Kasutusjuhendis toodud sümboleid kasutatakse operaatori tāhelepanu pööramiseks ja vōimalike ohtude tuvastamiseks. Kui leiate vasakul toodud sümbolei, järgige alati hoolikalt juhendeid, et vältida viidatud ohtu. Hoiatus! Käesolev juhend on toote lahitamatu osa ja seda tuleb säilitada, kuni seadme hävitamiseni.

Kui töötate, hoidke teised inimesed kaugemal, eriti lapsed.

Kaitske ennast ja teisi.

ELEKTRILÖÖK VÕIB TAPPA

Vältige otsest kokkupuudet keevituse vooluahelaga: keevitusmasina tühikäigupinge võib olla väga ohtlik. Kui masin on sisse lülitatud, on elektrood või keevitustraat, juhtrulliku ruum ja kõik metallist osad, mis puudutavad keevitustraati, pinge all. Masina valesti paigaldamine või maandamine on ohtlik. Elektripaigaldus tuleb teostada vastavalt ohutusreegleitele.

- Kandke sobivat riietust, eelistataval väljaulatuvate taskuteta, kandke tugevaid kõrgelt seotavaid turvajalatseid ja peakateid. Vältige sünteetilisi röövaid.

- Kandke kuivi ja aukudeta keevituskindaid.

- Paigutage keevitusmasin nii, et see on tööpinnal stabiilselt, maksimaalselt 15% kaldega maapinna suhtes.

- Isoleerige ennast töökohast ja maandusest kuiva isolatsiooniga. Veenduge, kas isolatsioon piisavalt suur, et katta töökoha ja maanduse kogu füüsiline kokkupuute ala.

- Ärge kasutage masinat väga niiskes kohas. Kui see ei ole vōimalik, kontrollige, kas lülit ja avariikaabel toimivad.

- Kui sajab vihma, arvestage sellega, et masin on kaitstud küll vihmapiiskade, kuid mitte veejugade või tugevate vihmavalingute eest; ühendage masina peatoitejuhe lahti.

- Veenduge, kas töökoht on varustatud hea maandussüsteemiga. Enne mistahes elektrühenduste loomist kontrollige, kas keevitusmasina nimandi med vastavad paigalduskohas saadaolevale vōrgupingele ja -sagedusele.

- Keevitusaableid võib ühendada, hooldada ja remontida siis, kui masin on välja lülitatud ja peatoitest lahti ühendatud.

Lülitage masin välja ja ühendage peatoide enne pöleti kulunud osade välja vahetamist lahti.

- Peatoite pistiku jaoks peab olema sobiv pistikupesa.

Vältige pistiku muutmist.

- Ärge kasutage kahjustatud, nõutust väiksema suurusega või ebakorrektselt ühendatud kaableid. Hoidke kaablid kuivad, puhtad ja kuumade metalli sädemete eest kaitstult.

- Elektritoitekaabilit ei või kasutada muuks otstarbeks, kui ettenähtud, kindlasti ei või seda kasutada masina kandniseks või riputamiseks. Ärge laske kaabilil puutuda kokku kuumusallikate, öli või teravate servadega. Kontrollige kaablit regulaarselt, et tuvastada vōimalikke kahjustusi või purunenud traate; vahetage kahjustunud kaabel koheselt välja – katmata juhtmed võivad tappa.



- Ärge kerige maanduskaablit, pöleti kaablit ega elektritoitekaablit ümber oma keha.



- Ärge vedage metalljuhtmeid läbi öhupilude.

- Ärge puudutage elektroodi, kui see on kontaktis toorikuga. Ärge kunagi puudutage korraga kahe keevitusmasinaga ühendatud elektroodihoiodiku elektriliselt kuumi osi. Vältige korraga kahe inimese töötamist samal masinal. Kui keevitusmasinat ei kasutata, tömmake elektroitoitekaabel pistikust välja.

- Kui samal toorikul töötab korraga mitu keevitusmasinat või kaks keevitajat töötavad erinevatel elektriliselt ühendatud detailidel, võivad kahe elektroodihoiodiku või pöleti vahelised tühikäigupinged muutuda ohtlikus, kuna ühele ettenähtud väärthus kahekordistub.



- Isegi pärast masina välja lülitamist, säilib inverterites endiselt ohtlik jääkpinge, mis võib olla surmav.




VING JA GAAS VÕIVAD OLLA OHTLIKUD

Keevitamine võib tekidata tervistkahjustavat vingu ja gaase. Vältige sellise vingu ja gaasi sisestehingamist. Vingu moodustumise vähendamiseks puhastage enne keevitamist keevitatavad detailid roostest, määrdest, ölist ja värvist.



- Kui keevitate, hoidke oma pead vingust kaugemal.



- Vältige masina kasutamist ilma ventilatsioonita kohtades.



- Keevitamisel tekkiva vingu ja gaaside suletud piirkondadest eemaldamiseks kasutage filtriga ventilatsiooni ja/või avage aknad ja uksed.



- Ärge keevitage kohtade läheduses, kus leidub klooritud süsivesinikke, mis pärinevad määrde eemaldamise või pihustustööstest. Kuumus ja kaare kiirgas võivad reageerida lahusti aurudega, moodustades fosgeeni, äärmiselt toksilise gaasi ja teisi ärritavaid saadusi.

- Ärge keevitage ega lõigake kaetud metalle, nagu tsingitud, pliititud või kaadmiumiga kaetud terast, kui just kate ei ole eelnevalt keevitatavalalt alalt eemaldatud, töökohale on loodud piisav ventilatsioon ja operaator kannab vajadusel respiraatori. Kattekihid ja muud neid elemente sisaldaavad metallid võivad moodustada keevitamise käigus toksilist vingu.

- Operaatori kokkupuudet keevitusvinguga tuleb regulaarselt kontrollida, võttes arvesse vingu koostist ja kontsentraatsiooni ning kokkupuute ajalist kestust.



GAASI KOGUNEMINE VÕIB PÖHJUSTADA SURMAVAID KAHJUSTUSI

Sulgege balloonit kraan iga kord, kui seda ei kasutata.




KUUMAD DETAILID VÕIVAD PÖHJUSTADA TÖSISEID PÖLETUSI

Ärge puudutage kuumi detaile. Oodake, kuni pöleti jahtub maha, enne kui seda puudutate või teete sellel mingeid töid.



- Kaitske ennast ja teisi sädemete ja kuuma metalli eest.



MASINA LIIGNE KASUTAMINE VÕIB PÖHJUSTADA SELLE ÜLEKUUMENEMIST

Võimaldage masinal maha jahtuda. Vähendage voolutugevust või töötsüklit, enne kui alustate uesti keevitamist. Õhuavad on väga olulised seadme korrektse töötamise tagamiseks. Ärge katke neid kinni. Ärge blookeerige õhu pääsu masinasse filtrite ega millegi muuga.



MÜRA VÕIB KAHJUSTADA KUULMIST

Erituv müratase sõltub töökoha tingimustest ja võimalikest kasutatavatest seadistustest. Operaatoril tuleb kontrollida, kas isiklik päevane kokkupuu „LEP,d“ on ülemäärané, ehk 80 dB (A) või kõrgem. Sellisel juhul on nõutav vastavate isikukaitsevahendite kasutamine: Kasutage sobivaid kõrvatroppe või nõutava spetsiifilise mudeliga kõrvaklappe.



MAGNETVÄLJAD VÕIVAD HÄIRIDA ELULISELT TÄHTSAID ELEKTRILISI VÕI ELEKTRONILISI SEADMEID



- Inimesi, kes kasutavad südamestimulaatoreid või teisi meditsiiniseadmeid, tuleb hoida ohutus kauguses.
- Südamestimulaatorite kasutajad peaksid konsulteerima oma arstiga enne, kui lähevad selle piirkonna lähedusse, kus masinat kasutatakse.



KAARE KIIRGUS VÕIB PÖHJUSTADA SILMADE JA NAHAPÖLETUSI

Elektrikeevituskaar emiteerib väga ohtliku intensiivusega infrapunast ja ultraviolettkiirgust. Operaator peab teadma, kuidas keevitusmasinat ohutult kasutada, tundma kondensaatorite tühjendamist keevitusprotsessi käigus ja peab olema teadlik ohtudest, mis on seotud kaarkeevituse protseduuridega, seonduvatest kaitse- ja hädaabimeetmetest. (Vaadake ka „IEC või CLC/TS 62081 tehniline direktiiv“. KAARKEEVITUSMASINATE PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE).



- Ärge vaadake kaarleeki, kui teie silmad on sobiva maskiga kaitsmata.



- Kasutage oma silmade kaitsmiseks UVA- ja UVB-kiirguse eest õigete filtrite ja katteplaatidega DINi sertifikaadiga maski.




- Kandke maski all sobivaid külgkilpidega turvaprillie.




- Kaitske teisi läheduses viibivaid töötajaid sobivate mittenäitivate kaitsesirmidega ja/või hoitage neid, et nad ei vaataks kaarleeki ega avaks end kaare kiirgustele ning kuumadele pritsmetele või metallile.

- Ärge keevitage, kui kannate kontaktläätisi.



LEDAVAD METALLITÜKID VÕI TOLM VÕIVAD SILMI KAHJUSTADA

Keevitamine, lõikamine, harjamine, lihvamine ja tasandamine, võivad tekitada sädemeid ja metallitükke. Kui keevitatud detail on maha jahtunud, võib šlakk lahti paiskuda.



KEEVITUS- JA LÖIKETÖÖD VÕIVAD PÖHJUSTADA TULEKAHUJU VÕI PLAHVATUSE



- Ärge keevitage ega lõigake konteinerite ega torusid, mis sisaldavad või on sisaldanud süttivaid vedelikke või gaasiliisi tooteid; tehke kindlaks, kas teie töökoht on korralikult puhastatud.

Kinnised konteinerid võivad keevitamise käigus plahvatada.

- Kaitiske gaasiballoone liigse kuumuse (ka päikse eest), löökide, füüsiliste kahjustuste, šlaki, lahtise tõde, sädemeid ja elektrikaare eest.

- Ärge kasutage tugipinnale horisontaalasendisse asetatud gaasiballooni.



- Paigaldage balloonid fikseeritud toele või vastasballoonile vertikaalselt, et kaitsta seda ümberkukkumise või kukkumise eest.

- Hoidke balloone keevitustöödest või vooluahelatest eemal.

- Ärge kerige kunagi pöletit ümber gaasiballooni. Ärge puudutage balloonni elektroodiga.



- Kasutage ainult inertse gaasiga balloone, korrektseid regulaatoreid ja voolikuid ning spetsiifilisele rakendusele sobivaid lisatarvikuid, hoides neid heas korras.


- Kui avate balloonni kraani, hoidke nägu väljalasketorust kaugemal.

- Hoidke kraanil kaitsekorki, välja arvatud, kui need balloonid on kasutusel.

- Kasutage balloonide töstmiseks õigeid protseduure, kohast varustust ja õiget arvu inimesi.

- Lugege hoolikalt ja järgige kokkusurutud inertgaasi ja seonduvate lisatarvikute kasutusjuhendeid. Selle masina kasutamine elamuürikonnas võib pöhjustada raadisoageduslikke häireid, mistöttu tuleb operaatoril võtta kasutusele vastavad abinöud.

Abivahendi ja ettevaatusabinöuna ei ole võimalik selleks kasutusjuhendis soovitada ühtki konkreetset lahendust, kuna olukorrad ja rakendatavad meetmed võivad olla erinevad. Sellistel juhtudel on soovitatav uurida tööpiirkonna potentsiaalseid ohte ja kasutada konkreetsetele vajadustele vastavaid lisasirme või -filtreid. Tootja ei ole vastutav ühegi kahju eest, mis on tingitud keevitusmasina kasutamisest ülanimetatud piirkondades ja tingimustes ning muust ebaõigest kasutamisest.



STAATILINE ELEKTER VÕIB KAHJUSTADA ELEKTRONILISI KOMPONENTE VÕI VOOLUAHELAID

Kasutage elektrooniliste kaartide ladustamiseks, liigutamiseks või transportimiseks antistaatilisi kotte või karpe.

Kasutage masinat keskkonnas, mille temperatuur on vahemikus +5 °C kuni +40 °C. Ärge ühendage keevitusmasinat riigi elektrivõrku.



Masina remondi või hooldustöid võivad teha vaid kvalifitseeritud töötajad.


Hooldus- ja remonditöid võivad teostada ainult kvalifitseeritud töötajad, kasutades originaalvaruosid ja kulutarvikuid. See tagab masina ohutuse. Kvalifitseerimata personali poolt teostatud volitusetatud remondid või muude, kui originaalvaruosade ja

kulutarvikute kasutamine võib olla tehnikutele ja operaatoritele ohtlik ning tühistab tootja garantii. Teie ohutuse huvides on järgida sellese kasutusjuhendis toodud märkusi ja ettevaatusabinõusid. Tootja ei ole vastutav önnestuse eest inimeste ja esemetega, mis on tingitud ohutusreeglite eiramisest, ebaõigest või absurdsest kasutamisest või hooldamisest, mis erineb hoolduse paragrahvist kirjeldatust.

TOOTE ÕIGE JÄÄTMEKÄITLUS



See tootel ja kaasasolevates dokumentides oled märk tähdendab, et seda tüüpi toodet ei või visata pärast kasutusea lõppu majapidamisjäätmete hulka, et vältida võimalikku ohtu keskkonnale või inimeste tervisele. Seetõttu palutakse kliendi tagada korrektre jäätmekäitlus, eraldades selle toote muudest jäätmetest ja kõrvaldades selle vastutustundlikult, et võimaldada selle komponentide taaskasutust. Seetõttu palutakse kliendi võtta ühendust kohaliku tarnekontoriga, et saada kogu vajalikku teavet sorteeritud kogumise ja seda tüüpi toodete korduskasutuse kohta.



Toodete ja pakendite eraldi sorteerimine võimaldab materjalile ümber töödelda ja neid jätkuvalt kasutada. Ümbertöödeldud materjalide taaskasutus toetab keskkonnakaitset, hoiab ära saastamist ja vähendab toormaterjalide vajadust.

ELEKTROMAGNETILINE ÜHILDUVUS JA SEONDUVAD PROBLEEMID


Keevitusmasin peab vastama elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele, sellele vaatamata püsib võimalus, et keevitamise ajal tekivad tehases ja/või naabruses töötavatel seadmetel häired. Normaalse töö käigus loodav elektrikaar emiteerib elektromagnetilist välja, mis üldjoontes mõjutavad töötavaid süsteeme ja paigaldisi. Operaatoril tuleb sellega arvestada ja

piirkondades, kus sellised elektromagnetilised häired võivad kahjustada inimesi või esemeid (haiglad, laboratooriumid, elektrooniliste meditsiiniseadmete kandurid, tele- ja raadiojaamad, andmetöötluskeskused, seadmed ja instrumentid), mis on otse või kaude seotud tööstuslike protsessidega jne), võtta kasutusele vastavat ettevaatusabinõud. Abivahendi ja ettevaatusabinõuna ei ole võimalik sellese kasutusjuhendis soovitada ühtki konkreetset lahendust, kuna olukorrad ja rakendatavad meetmed võivad olla erinevad. Sellistel juhtudel on soovitatav uurida tööpiirkonna potentsiaalseid ohte ja kasutada konkreetsete vajadustele vastavaid lisasirme või -filtriteid. Tootja ei ole vastutav ühegi kahju eest, mis on tingitud keevitusmasina kasutamisest ülalnimetatud piirkondades ja tingimustes ning muust ebaõigest kasutamisest.

LATVIEŠU



Pirms iekārtas lietošanas izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus



AR METINĀŠANU UN GRIEŠANU SAISTĪTIE RISKI

IEVADS UN PĀRSKATS

Parastākie loka metināšanas procesi ir:

- 4. „**MMA**”;
- 5. „**TIG**”;
- 6. „**MIG**”;

Metināšanas iekārtas ir divu veidu – ar transformatoru un invertoru (ar polaritātes izvadi vai bez tās). Pirmajā gadījumā ir ierobežotas vadības funkcijas, bet otrs variants ļauj veikt dažādus regulējamus.

PIEDERUMI

Atkarībā no modeļa iekārta var būt aprīkota ar:

- „**PM**” – iezemējuma skavas vads;
- „**PPE**” – elektroda turētāja vads;
- „**CP_EURO**” – degla polaritāte metināšanai ar stiepli;
- „**T_EURO**” – nepārrauktas metināšanas degla stieple;
- „**T_TIG**” – metināšanas deglis „**TIG**”;
- aizsargmaska vai ķivere;
- gāzes caurule;
- spiediena mēriņijs;
- riteņu komplekts;
- cirtnis.

Ja nodrošināts, „**PPE**” vai „**CP_EURO**” vai „**T_TIG**” un „**PM**” var savienot:

- „**PD**” – tiesajā polaritātē, kas ir „**PPE**” vai „**CP_EURO**”, vai „**T_TIG**” pie negatīvā pola (-), „**PM**” pie pozitīvā pola (+);
- „**PI**” – atgriezeniskā polaritātē, kas ir „**PPE**” vai „**CP_EURO**”, vai „**T_TIG**” pie pozitīvā pola (+), „**PM**” pie negatīvā pola (-);

PROCESS „MMA”

Kad divi metāli tiek savienoti ar pildvielas metālu, tad sakausējums tiek panākts ar elektrisku loku. Pildvielas materiāli ir elektrodi vai ar metālu pārklāti stieņi ar vielas dezoksidētāju.

Metināšanas iekārtām ar izvades polaritātes savienojumu „**PPE**” un „**PM**”:

- „**PD**”, kad elektrodi tiek izmantoti ar skābes pārklājumu vai rutila pārklājumu.
 - „**PI**”, kad elektrodi tiek izmantoti ar bāzisku pārklājumu vai celuloōdu.
- Attiecībā uz citiem veidiem sekojiet elektrodu ražotāja norādījumiem.

Invertora metināšanas iekārtām ir sekojošas automātiskas funkcijas:
„**HOT START**”: sākuma strāva ir lielāka par plānoto. Tas palīdz loka aizdedzināšanai;

„**ARC FORCE**”: lai izvairītos no pārāk ātras elektroda izkušanas, kas varētu radīt ūssavienojumu, elektriskais aprīkojums automātiski palielinā loka strāvu, lai to novērstu;

„**ANTI STICK**”: strāva nekavējoties samazinās, kad iekārta sasniedz to strāvas apjomu, kad elektrodu var noņemt no sakausējuma.

Uzstādišana un elektriskie savienojumi jāveic, kad metināšanas iekārta ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla. Savienojumus var veikt profesionāļi.

MONTĀŽAS AIZSARGMASKA (1.. att.)

METINĀŠANAS VADA MONTĀŽA – „PPE” (2 att.)

METINĀŠANAS VADA MONTĀŽA – „PM” (3. att.)

PROCESS „TIG”

TIG metināšanas gadījumā karstumu rada elektriskais loks starp neizlietojamu elektrodu (volframa) un metināmo elementu ar inertas gāzes palīdzību (parasti argona: Ar 99.5). Volframa elektrodu balsta loks, kas piemērots metināšanas strāvas pārvadei un paša elektroda un metināšanas vietas aizsardzībai no atmosfēriskās oksidēšanās ar inertās gāzes plūsumu (parasti argona: Ar 99.5), kas izplūst no keramiskās sprauslas.

Metināšanas iekārtām ar izvades polaritātes savienojumu „**T_TIG**” un „**PM**” polaritātē „**PD**” vai „**PI**” attiecībā uz metināmā materiāla veidu

jāsazinās ar izplatīšanas tīkla pārstāvi:

PROCESS "MIG"

Metināšana „MIG” iedalās:

• **"MIG GĀZES"**. Izmantotais materiāls ir metāls kā stieple, un tiek izmantota dezoksidēšana un gāze, parasti CO₂, argons vai CO₂+argons.

• **"MIG BEZ GĀZES"**: vadā ir dioksidētājs.

Metināšanas iekārtām ar izvades polaritātes savienojumu "CP_EURO" un "PM":

- "PI", kad tiek metināts ar "MIG GĀZES";
- "PD", kad tiek metināts ar "MIG BEZ GĀZES";

Invertora metināšanas iekārtām var būt sekojošas automātiskas funkcijas:

• **"MIG PULSS"**: Metināšanas jauda tiek modulēta ar laiku, vadoties pēc frekvences un impulsu. Piemēram, ja frekvence ir 50 Hz un impuls ir 15%, tad:

- Kopējais laiks ir 20 ms (1 s/50 Hz);
- Impulsa laiks ir 3 ms (20 ms*15%);

STIEPLES MONTĀŽA

Atveriet durtīnas, uzlieciet spoli uz stieples veltņa un ievietojet stiepli stieples padevējā (4. att.). Uz veltņa ir uzmava, lai stieple vienmēr atrastos savā pozīcijā.

Nogrieziet pirmos 10 cm no stieples un pārliecīnieties, ka griezuma galā nav nekādu negludumu vai deformācijas.

Atveriet kustīgo stieples padevēja kājiņu un ievietojet stiepli stieples virzošajā detaljā cauri padeves veltņa gropei un pēc tam atkārtoti ievietojet stiepli otrajā centrēšanas virzošajā detaljā.

Noregulējiet spiedienu ar speciālu skrūvi. Ja gadījumā stieple atritinās, jums jānoregulē spiediens ar attiecīgo skrūvi. Ja uzmava rada pārmērīgu berzi un dzinējrots noslīd, jums tā jāsamazina līdz stieple virzās vienmērīgi.

CILINDRA UZSTĀDĪŠANA UN GĀZES NOREGULĒŠANA

Novietojet gāzes cilindru vertikālā stāvoklī iekārtas aizmugurē uz riteņu ass; novietojet to tā, lai to varētu saslēgt ar kēdi un karabīni, kā parādīts 5A attēlā. Pieskrūvējiet spiediena mēritāju pie gāzes cilindra un piestipriniet režģoto cauruli pie spiediena mēritāja un elektromagnētiskā vārsta ar lenti kā 5B attēlā.

Noregulējiet gāzi starp 5 un 25 litriem/minūtē.

APKOPE

Remontdarbi jāveic mūsu oficiālos apkopes centros vai pie ražotāja ar tā klientu apkalpošanas centra palīdzību.

ELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBA

Pirms sistēmas uzstādīšanas un pirms jebkādu darbību veikšanas saistībā sistēmu ieteicams pilnībā izslīt šo lietošanas instrukciju un konsultēties ar izplatītāju vai ražotāju jebkādu neskaidrību gadījumā. Generators, kaut arī tas ir konstruēts saskaņā ar atbilstošajiem noteikumiem, var radīt elektromagnētiskos traucējumus vai traucējumus telekomunikāciju sistēmās (telefonu, radio, televīzijas) vai vadības un drošības sistēmās. Izlasiet sekojošos norādījumus, lai novērstu vai mazinātu traucējumus:

Lai atbilstu standartam IEC 61000-3-11 attiecībā uz piederumiem (Flicker), mēs iesakām, ka elektrotīkla līnijas, kurai tiks pieslēgta metināšanas iekārtā, pālnajai pretestībai jābūt mazākai par Zmaks. = 0,24 omiem.

Metināšanas iekārtā neatbilst standarta IEC 61000-3-12 prasībām. Ja metināšanas iekārtā tiks pieslēgta koplietošanas elektrotīklam, uzstādītājs vai lietotājs ir atbildīgs par pieslēguma izveides iespējamības pārbaudi un, ja nepieciešams, sazinieties ar izplatīšanas tīkla pārstāvi. Lietotājs ir atbildīgs par loka metināšanas aprīkojuma uzstādīšanu un lietošanu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ja tiek konstatēti elektromagnētiski traucējumi, loka metināšanas aprīkojuma lietotājam tie

jānovērš ar ražotāja tehnisku palīdzību. Nepārveidojiet ģeneratoru bez ražotāja atļaujas.

Pirms loka metināšanas aprīkojuma uzstādīšanas lietotājam jānovērtē iespējamās elektromagnētiskās problēmas apkārnē.

Jāņem vērā sekojošais:

- 1) padeves vadi, vadības vadi, signalizēšanas un telefona līnijas vadi, kas atrodas blakus loka metināšanas aprīkojumam;
- 2) radio un televīzijas raidītāji un uztvērēji;
- 3) dators un cits vadības aprīkojums;
- 4) drošības aprīkojums rūpniecības aprīkojuma apsargāšanai;
- 5) apkārtējo cilvēku medicīnas aprīkojums, piemēram, elektrokardiostimulatoru un dzirdes aparātu izmantošana;
- 6) kalibrēšanai vai mērišanai izmantotais aprīkojums;
- 7) cita apkārtējā aprīkojuma elektromagnētiskā stabilitāte. Lietotājam jānorādīšķa, ka pārējais aprīkojums ir elektromagnētiski saderīgs. Tādēļ var būt nepieciešami papildu drošības pasākumi;
- 8) dažreiz šādas problēmas var atrisināt, veicot metināšanas un griešanas darbus tad, kad pārējais aprīkojums netiek izmantots.

Apkārtēnes liebums būs atkarīgs no ēkas struktūras un citiem notiekošajiem darbiem.

Koplietošanas elektrotīkls

Saskaņā ar ražotāja ieteikumiem loka metināšanas aprīkojums jāpieslēdz pie koplietošanas elektrotīkla. Ja rodas traucējumi, var būt nepieciešami papildu piesardzības pasākumi, piemēram, koplietošanas elektrotīkla filtrēšana. Jāapsver pastāvīgi uzstādītā loka metināšanas aprīkojuma barošanas vada aizsargāšana, ievietojot to metāla caurulē vai kādā līdzīgā apvalkā.

Aizsargapvalks jāpieslēdz metināšanas aprīkojuma barošanas avotam, lai saglabātu labu elektrisko kontaktu starp cauruli un metināšanas aprīkojuma barošanas avota korpusu.

Apkope

Aprīkojumam regulāri jāveic apkope saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Aprīkojuma korpušs un iekļuve tajā kārtīgi jānosedz metināšanas un griešanas laikā. Ģeneratoru nedrīkst mainīt vai koriģēt, izņemot uzlabojumus, ko norādījis ražotājs un ko veic tā pilnvaroti pārstāvji. Loka attālums no apstrādājamā elementa līdz stabilizācijas ierīcēm jāetetur tāds, kā to norādījis ražotājs*.

Metināšanas aprīkojuma vadi

Metināšanas aprīkojuma vadiem jābūt pēc iespējas īšķiem, un tie jāņovēto tuvumā uz grīdas vai tuvu grīdas līmenim.

Metināmā elementa iezemēšana

Dažos gadījumos metināmā elementa savienošana ar zemi var samazināt emisijas. Jāparūpējas, lai novērstu, ka metināmā elementa iezemējums palielina lietotāju savainojumu vai cita elektriskā aprīkojuma bojājumu risku. Kad nepieciešams, metināmā elementa iezemējums jāveic tiešā savienojuma veidā ar to, bet dažās valstīs, kur tiešais savienojums nav atlauts, savienojumam jāatbilst valsts normatīvos noteikta kapacitātivai pretestībai.

Nodalīšana

Citu vadu un aprīkojuma nodalīšana metināšanas zonā var mazināt traucējumu problēmas. Īpašos lietošanas gadījumos var nodalīt visu metināšanas zonu. Šī ir A klases metināšanas iekārtā, kas paredzēta rūpnieciskai izmantošanai: Izmantošana citos gadījumos var radīt traucējumus, kas var ietekmēt elektromagnētisko saderību. Lietotāja pienākums ir izmantot metināšanas iekārtu tai paredzētā nolūkā.

TEHNISKIE DATI

Metināšanas iekārtas veikspējas informācija ir norādīta tehnisko datu plāksnītē sekojoši (6 A-B-C att.):

- 1) Ražotājs
- 2) Modelis
- 3) Sērijas numurs
- 4) Metināšanas jaudas avota simbols, piemēram:
 - Vienfāzes transformators
 - Trīsfāzu transformators-taisngriezis
 - Vienfāzes vai trīsfāzu statiskais frekvenču pārveidotājs-transformators-taisngriezis
 - Invertora jaudas avots ar maiņstrāvas vai līdzstrāvas izvadi
- 5) Atsauce uz standartiem, apstiprinot, ka metināšanas jaudas avots atbilst to prasībām
- 6) Metināšanas procesa simbols, piemēram:
 -

Manuāla metāla loka metināšana ar pārklātiem elektrodiem
Volframa inertās gāzes metināšana



Metāla inertās un aktīvās gāzes metināšana, ietverot kausētas dobjas stieples izmantošanu

Segtas kausētas dobjas stieples loka metināšana

7) Simbols **S** jaudas nodrošināšanai metināšanas darbiem, kas tiek veikti vidē ar palielinātu strāvas trieciena risku.

8) Metināšanas strāvas simbols, piemēram:

Līdzstrāva

Maiņstrāva un papildus nominālā frekvence hercos



Gan līdzstrāva, gan maiņstrāva un papildus nominālā frekvence hercos

9) Metināšanas kēdes veikspēja:

- U_0 : Maksimālais sprieguma vakums

- I_2/U_2 : Normalizēta strāva un spriegums, ko var radīt metināšanas iekārtā metināšanas laikā

I_{2min}/I_{2max} : Mominālā minimālā/maksimālā metināšanas strāva

- U_{2min}/U_{2max} : Minimālā/maksimālā standarta slodzes spriegums

- X: Darba cikls

- MIN A / V - MAX A / V: Norāda metināšanas strāvas amplitūdu atbilstošajam loka spriegumam

- Nominālais maksimālais metināšanas laiks pastāvīgā režīmā t_{ON} (max) pie nominālās maksimālās metināšanas strāvas 20 °C apkārtējā temperatūrā (izteikts minūtēs un sekundēs)

- Nominālais maksimālais metināšanas laiks pārrauktā režīmā $\sum t_{ON}$ pie nominālās maksimālās metināšanas strāvas 20 °C apkārtējā temperatūrā 60 minūtēs pēc kārtas (izteikts minūtēs un sekundēs)

- t_w : Laiks no termālā automātiskā izslēdzēja atiestatīšanas līdz iestatīšanai

- t_c : Laiks no termālā automātiskā izslēdzēja iestatīšanas līdz atiestatīšanai

10) Elektrotīkla līnijas raksturlielumi

- U_0 : Metināšanas iekārtai piegādātais maiņstrāvas spriegums un frekvence

- I_{1MAX} : Līnijas maksimālā strāva

- I_{1EFF} : Faktiskā elektrotīkla strāva

11) Elektrotīkla līnijas simbols , iespējamās vērtības ir:

1 ~ Vienfāzes maiņstrāvas spriegums,

3 ~ Trīsfāzu maiņstrāvas spriegums

12) Aizsardzības pakāpe

13) II klasses aprīkojuma simbols

14) Ar drošību saistīti simboli

IEVĒROJIET: Plāksnītes paraugs attēlo simbolu un skaitļu nozīmi.

Metināšanas iekārtas faktiskie tehniskie dati norādīti tās tehnisko datu plāksnītē.



Attēlotie simboli ir izmantoti instrukcijā, lai pievērstu uzmanību un norādītu uz iespējamiem riskiem. Ja pamanāt kreisajā pusē norādītos simbolus, vienmēr ievērojet norādījumus, lai izvairītos no norādītā riska. Brīdinājums: Šī instrukcija ir būtiska produkta sastāvdala, un tā jāsaglabā līdz iekārtas kalpošanas laika beigām. Strādājot, neļaujiet tuvumā atrasties citām personām, īpaši bērniem.

Sargājiet sevi un citus.

STRĀVAS TRIECIENS VAR NOGALINĀT

Izvairieties no tiešas saskares ar metināšanas kēdi: Metināšanas iekārtas radītais tukšgaitas spriegums var būt joti bīstams. Elektrods vai metināšanas stieple, virzošā detaļa un visas metāla detaļas, kas pieskaras metināšanas stieplei, ir zems sprieguma, kad iekārtā ir ieslēgta. Nepareiza iekārtas uzstādīšana vai iezemēšana rada risku. Elektromontāža jāveic saskaņā ar drošības noteikumiem.

- Valkājiet piemērotu apģērbu, vēlams bez izvirzītām kabatām, izturīgus apavus, sašnorētus augšā, un galvas aizsargu. Izvairieties no sintētiskām drēbēm.



- Valkājiet metināšanas cimdus – sausus un bez caurumiem.



- Novietojiet metināšanas iekārtu tā, lai iekārtā atrodas stabili uz darba virsmas ar maksimums 15% slīpumu pret zemi.



- Izolējiet sevi no darbvirsmas un zemes, izmantojot sausu izolāciju. Pārliecinieties, ka izolācija ir pietiekami liela, lai aptvertu visu jūsu fiziskās saskares ar darbvirsmu un zemi zonu.



- Neizmantojiet iekārtu Joti mitrās vietās. Ja tas nav iespējams, pārliecinieties, ka slēdzis un iezemējuma vads ir efektīvs.



- Ja līst, atcerieties, ka iekārtā ir aizsargāta pret pilniem, bet ne pret spēcīgām ūdens strūklām vai stipru lietu; atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.



- Pārliecinieties, ka darba vieta ir labs iezemējums. Pirms elektriska savienojuma izveides pārliecinieties, ka metināšanas iekārtas nominālie raksturlieli atbilst elektrotīkla spriegumam un frekvenci, kāds pieejams iekārtas uzstādīšanas vietai.



- Metināšanas vadu savienojumi, apkope un remonts jāveic tad, kad iekārtā ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla. Izslēdziet iekārtu un atvienojiet to no elektrotīkla pirms degja nodilušo detalju nomaiņas.



- Elektrotīkla vada kontaktakšai jābūt atbilstošai izejai.

Nekādā gadījumā nepārveidojiet kontaktakšu.



- Neizmantojiet bojātus vadus, mazāka izmēra vadus, kā arī nepareizi savienotus vadus. Uzturiet vadus sausus, tīrus un sargājiet no metāla dzirkstelēm.



- Barošanas vadus nedrīkst izmantot ciemam mērķiem, īpaši iekārtas nešanai vai pakarināšanai. Nenovietojiet vadus blakus karstumavotiem, eljai vai asām malām. Bieži pārbaudiet vadus, lai konstatētu iespējamus bojājumus vai bojātas stieples; nekavējoties nomainiet bojātus vadus. Nepārkālatas stieples var nogalināt.



- Neaptinet iezemējuma vadu, degja vadu, barošanas vadu ap savu ķermenī.



- Neievietojiet metāla stieples gaisa ventilatoros.



- Neaiztieciet elektrodu, kad tas atrodas saskarē ar apstrādājamo elementu. Nekad vienlaicīgi nepieskarieties elektriski karstām elektroda turētāju detalām, kas pieslēgtas divām metināšanas iekārtām. Izvairieties no situācijas, kad divi cilvēki vienlaicīgi strādā ar vienu iekārtu. Kad metināšanas iekārtā netiek izmantota, izraudiet barošanas vadu.


- Ja vairāk nekā viena metināšanas iekārtā apstrādā vienu un to pašu elementu vai ja divi metinātāji apstrādā divus elektriski savienotus elementus, var uzkrāties tukšgaitas spriegums starp diviem dažādiem elektroda turētājiem vai degliem, kas var būt bīstams, jo sasniegtais sprieguma lielums divreiz pārsniedz noteikto.

- Pat pēc iekārtu izslēgšanas invertoros joprojām ir bīstams atlikušais spriegums, kas var būt letāls.



DŪMI UN GĀZE VAR BŪT BĪSTAMA

Metināšana var radīt veselībai bīstamus dūmus un gāzes. Izvairieties no šo dūmu un gāzu ieelpošanas. Lai ierobežotu dūmu rašanos, pirms iekārtas izmantošanas attīriet metināmos elementus no rūsas, smērvielas, eļjas un krāsas.



- Metinot, turiet galvu ārpus dūmiem.
- Izvairieties no šīs iekārtas izmantošanas vietās, kur nav ventilācijas.
- Lai izlaistu dūmus un gāzes, kas rodas metināšanas laikā slēgtā vietā, izvēdiniet telpu, izmantojot aspiratorus ar filtriem, un/vai atveriet logus un durvis.
- Nemetiniet hlorētu oglūdeņražu tuvumā, kas nāk no attaukošanas tīrišanas vai apsmidzināšanas darbiem. Loka karstums un starī var reaģēt ar šķidinātāju izgarojumiem, veidojot fosgēnu, ārkārtīgi toksisku gāzi un citus kairinošus savienojumus.
- Neveiciet metināšanas un griešanas darbus pārklātiem metāliem, piemēram, cinkotam, ar svīnu pārklātam vai ar kadmiju pārklātam dzelzim, ja vien pārklāšana nav iepriekš jau pabeigta metināšanas zonā, darba vieta ir kārtīgi izvēdināta un, ja nepieciešams, operators lieto gaisa respiratoru. Pārklājumi un citi materiāli, kas satur šos elementus, var radīt toksiskus dūmus metināšanas laikā.
- Operatora pakļaušana metināšanas dūmu iedarbībai ik pa laikam jāpārbauda, nemot vērā dūmu sastāvu un koncentrāciju, kā arī iedarbības laiku.

GĀZU UZKRĀŠANĀS VAR RADĪT NĀVĒJOŠUS IEVAINOJUMUS

Vienmēr aizveriet balona vārstu, kad tas netiek izmantota.

KARSTAS DETĀLAS VAR RADĪT APDEGUMUS

Neaiztieciet karstas detaļas. Nogaidiet līdz deglis atdzies pirms pieskaršanās tam vai pirms veikt kādas darbības tam.

- Sargiet sevi un citus no dzirkstelēm un kasta metāla.

PĀRMĒRĪGA IEKĀRTAS IZMANTOŠANA VAR RADĪT PĀRKARŠANU

Laujet iekārtai atdzist. Samaziniet strāvu vai darba ciklu pirms metināšanas atsākšanas. Gaisa ventilatoru ir ārkārtīgi svarīgi tās pareizai darbībai. Neapklājiet tos. Nenobloķējiet gaisa ieplūdi iekārtā ar filtriem vai ko citu.

TROKSNSIS VAR BOJĀT DZIRDĪ

Radītais troksnis ir atkarīgs no darba vietas apstākļiem un no veiktajiem iespējamie koriģējumiem. Operatoram jāpārbauda, vai ikdienas trokšņa iedarbība "LEP_d" ir pārmērīga, ciemam vārdiem 80dB (A) vai augstāka. Šādā gadījumā obligāti jāizmanto atbilstošs aprīkojums personiskai aizsardzībai: Izmantojiet piemērotus ausu aizbāžņus vai austiņas.

MAGNĒTISKIE LAUKI VAR RADĪT TRAUCEJUMUS ELEKTRISKĀM VAI ELEKTRONISKĀM IERĪCĒM




- Cilvēkiem, kas izmanto elektrokardiostimulatorus vai citas medicīniskas ierīces, jāietur drošs attālums.
- Elektrokardiostimulatoru izmantotājiem jākonsultējas ar ārstu pirms atrasties tuvumā

iekārtas izmantošanas vietai.



LOKA STARĪ VAR RADĪT ACU UN ĀDAS APDEGUMUS

Elektriskās metināšanas loks ir Joti bīstams, jo rada intensīvu infrasarkano un ultravioleto radiāciju. Operatoriem jāzina drošas metināšanas iekārtas izmantošanas nosacījumi, kā arī jāzina par kondensatoru izlādi metināšanas laikā un par ar loka metināšanu saistītiem riskiem, saistītajiem aizsardzības pasākumiem un ārkārtas darbībām. (Skatiet arī "TEHNISKO DIREKTĪVU IEC vai CLC/TS 62081". LOKA METINĀŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDIŠANA UN IZMANTOŠANA).



- Neskatieties uz loka gaismu, ja jūsu acis nav aizsargātas ar atbilstošu aizsargmasku.

- Izmantojiet aizsargmasku ar piemērotiem filtriem un nosedzošām plāksnēm, kas atbilst DIN, lai aizsargātu savas acis no UVA un UVB stariem.

- Zem aizsargmaskas lietojiet piemērotas aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.

- Pasargājiet tuvumā esošos cilvēkus ar piemērotu, neuzliesmojošu aizklātni un/vai brīdiniet viņus neskatīties uz loku, kā arī izvairīties no loka stariem vai karstām dzirkstelēm un metāla.

- Nemētinet, izmantojot kontaktlēcas.

LIDOJOŠI METĀLA GABALI VAI NETĪRUMI VAR BOJĀT ACIS

Metināšanas, griešanas, tīrišanas, slīpešanas un atgradēšanas darbos var rasties dzirksteles un metāla daļas. Kad metināmais elements ir atdzis, var rasties izdedži.

METINĀŠANA UN GRIEŠANA VAR RADĪT LIESMAS VAI EKSPLOZIJU

- Nemētinet vai negrieziet tvertnes vai caurules, kurās ir vai ir bijis uzziesmojošs šķidrums vai gāzveida vielas; pārliecībieties, ka darba zona ir pariezi izmantota.

Slēgtas tvertnes var uzsprāgt, tiekot metinātas.

- Sargājiet gāzes balonus no pārmērīga karstuma (arī no saules), triecieniem, fiziskiem bojājumiem, izdedžiem, atklātām liesmām un elektriskiem lokiem.
- Neizmantojiet gāzes balonu, kas novietots horizontāli.



- Novietojiet šos balonus vertikāli uz nekušīga balsta vai piemērotās tvertnēs, lai novērstu to apgāšanos.

- Neturiet šos balonus metināšanas darbu un elektrisko kēžu tuvumā.
- Nekad neaptiniet metināšanas degli ap gāzes balonu. Nepieskarieties elektrodam ar gāzes balonu.



■ Izmantojiet inertas gāzes balonus, regulatorus, caurules un piederumus, kas atbilst un ir piemēroti attiecīgajam pielietojumam.

- Atverot balona vārstu, netuviniet seju izejas caurulei.
- Turiet aizsargvāku uz vārstu, izņemot, kad baloni jau tiek lietoti.
- Izmantojiet atbilstošu metodi, piemērotu aprīkojumu un pareizu cilvēku skaitu balonu celšanai.
- Rūpīgi izlasiet un ievērojet norādījumus uz saspiešas inertas gāzes baloniem un saistītajiem piederumiem.

Šīs iekārtas izmantošana dzīvojamā rajonā var radīt radiofrekvences traucējumus, šādā gadījumā operators var tikt lūgts veikt traucējumu novēršanas pasākumus.

Kas attiecas uz piesardzības pasākumiem, nav iespējams ieteikt precīzus risinājumus šajā lietošanas instrukcijā, jo situācijas var būt dažadas un atšķirīgi risinājumi var būt nepieciešami. Šādos gadījumos ieteicams noteikt iespējamos darba zonas riskus un izmantot papildu aizklātus vai filtrs atbilstoši specifiskām prasībām. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies metināšanas iekārtas izmantošanas dēļ iepriekš minētās vietās un apstāklos un citas nepiemērotas izmantošanas dēļ.

STATISKĀ ELEKTRĪBA VAR SABOJĀT ELEKTRISKO KĒZU DETAĻAS VAI SASTĀVDAĻAS

Izmantojiet antistatiskus maisus vai kastes, lai uzglabātu, pārvietotu vai pārvadātu elektroniskas kartes.

Izmantojiet iekārtu apkārtējās temperatūras apstākļos no +5°C līdz +40°C.

Nepieslēdziet metināšanas iekārtu pie valsts pārvaldes iestāžu elektrotīkla līnijas.



iekārtas remontu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

Apkopi un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un palīgdaļas. Tādējādi tiks nodrošināta iekārtas droša izmantošana. Ja nekvalificētas personas veiks iekārtas remontu vai izmants neoriģinālās rezerves daļas vai palīgdaļas, tas var būt bīstami tehniskiem un operatoriem un pārtraukt ražotāja garantiju. Jūsu drošības nolūkos ievērojet drošības brīdinājumus un piesardzības pasākumus, kas


sniegti šajā lietošanas instrukcijā.

Ražotājs nav atbildīgs par negadījumiem, kas notiek ar cilvēkiem vai lietām drošības noteikumu neievērošanas, iekārtas neatbilstošas vai absurdas lietošanas dēļ, vai kas rodas, veicot apkopi, kas neatbilst tai, kas norādīta apkopes sadaļā.

PAREIZA ATBRĪVOŠANĀS NO IEKĀRTAS



Šīs apzīmējums, kas norādīts uz iekārtas un tā lietošanas instrukcijā, norāda, ka no šāda veida iekārtas tās kalpošanas laika beigās nedrīkst atbrīvoties kā no mājsaimniecības atkrituma, lai novēršu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai. Tādēļ pircējs tiek aicināts izmantot pareizu iekārtas likvidēšanas metodi, nodalot to no cita veida atkritumiem un pārstrādājot to, lai varētu otreižēji izmantot iekārtas sastāvdalas. Tādēļ pircējs tiek aicināts sazināties ar vietējo pārdevēju, lai uzzinātu visu informāciju par atkritumu šķirošanu un šīs iekārtas otrreizēju pārstrādi.




Produktu un to iepakojuma šķirošana jauj otreižēji pārstrādāt materiālus un turpināt tos izmantot. Pārstrādāto materiālu otreižēja izmantošana veicina vides aizsardzību, novēršot piesārnojumu, un mazina iezīvielu prasības.

ELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBA UN SAISTĪTĀS PROBLĒMAS

Metinātājam jāievēro elektromagnētiskās saderības prasības, tomēr pastāv iespējamība, ka metināšanas laikā var rasties traucējumi ēķā un/vai aprīkojuma darbībā, kas atrodas metināmās iekārtas tuvumā. Parastu metināšanas darbu laikā izmantotais elektriskais loks izstaro elektromagnētiskos laukus, kas parasti ietekmē darbojošā sistēmas un iekārtas. Operatoram tas jāņem vērā un tādēļ jāveic piesardzības pasākumi, strādājot vietās, kur šādi elektromagnētiskie traucējumi var radīt kaitējumu cilvēkiem vai lietām (slimnīcās, laboratorijās, elektromagnētisko ierīču pārvadāšanas uzņēmumos, televīzijas aprīkojuma rūpnīcās, datu apstrādes centros, aprīkojumam un instrumentiem, ko tieši vai netieši izmanto rūpnieciskajos procesos u.c.). Kas attiecas uz piesardzības pasākumiem, nav iespējams ieteikt precīzus risinājumus šajā lietošanas instrukcijā, jo situācijas var būt dažadas un atšķirīgi risinājumi var būt nepieciešami. Šādos gadījumos ieteicams noteikt iespējamos darba zonas riskus un izmantot papildu aizklātus vai filtrs atbilstoši specifiskām prasībām. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies metināšanas iekārtas izmantošanas dēļ iepriekš minētās vietās un apstāklos un citas nepiemērotas izmantošanas dēļ.



Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност преди да пристъпите към работа с този уред



РИСКОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕСИТЕ НА ЗАВАРЯВАНЕ И РЯЗАНЕ

УВОД И ОБЗОР

Най-общо заваръчните процеси са следните:

1. „MMA” (РЪЧНА МЕТАЛНА ДЪГА);
2. „TIG” (ТУНГСТЕН / ВОЛФРАМ ИНЕРТЕН ГАЗ);
3. „MIG” (МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАЗ);

Заваръчните апарати биват два типа, трансформаторни и инверторни (с или без поляриитет на изхода). Първият тип притежават ограничени функции за контрол, а вторият тип позволява широк обхват на регулировките.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В зависимост от модела, уредът може да бъде оборудван с:

- „PM” – заземяващ кабел с клампа (щипка);
- „PPE” – кабел на държача на електрода (ръчка);
- „CP_EURO” – заваръчна тел с непрекъснат поляриитет;
- „T_EURO” – заваръчна тел за непрекъснато заваряване;
- „T_TIG” – заваръчен факел „TIG”;
- Маска или каска,
- Тръба за газа,
- Датчик за налягането,
- Комплект колела,
- Четка с чукче.

Ако са включени в комплектацията, „PPE” или „CP_EURO” или „T_TIG” и „PM” могат да бъдат включени в:

- „PD” – прят поляриитет, т.e. „PPE” или „CP_EURO” или „T_TIG” към отрицателната клема (-) и „PM” към положителната клема (+);
- „PI” – обратен поляриитет, т.e. „PPE” или „CP_EURO” или „T_TIG” към положителната клема (+) и „PM” към отрицателната клема (-).

ЗАВАРЪЧЕН ПРОЦЕС „MMA”

Когато два метала се съединяват с пълнещ метал, тогава заварката се получава с помощта на електрическа дъга. Пълнещият материал са електроди или метални пръчки с обивка от материал предотвратяващ окисляването.

За заваръчни машини с изходен поляриитет, свържете „PPE” и „PM” към:

- „PD” когато се използват електроди с киселинно покритие (титанов двуокис).
- „PI”, когато се използват електроди с базисно покритие или целулоидно.

За други типове, моля отнесете се към инструкциите на производителя на електродите.

Инверторните заваръчни апарати имат следните автоматични функции:

„HOT START” (ГОРЕЩ СТАРТ): Стартиращият ток е със стойност по-висока от планираната/зададената стойност. Това спомага за запалването на електрическата дъга.

„ARC FORCE” (СИЛА НА ДЪГАТА): За да се предотврати възникването на късо съединение при твърде бързото приближаване на електрода към стопилката, електронното оборудуване автоматично увеличава тока на дъгата за да елиминира тази възможност;

„ANTI STICK” (АНТИ-ЗАЛЕПВАНЕ): Стойността на тока моментално се намалява, докато достигне стойност, която позволява електрода да бъде отстранен от стопилката.

Операциите по инсталацирането и електрическото свързване трябва да бъдат извършвани при изключена машина, която при

това е изключена и от електрическата мрежа. Серъзките трябва да бъдат извършени от опитен персонал.

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРЕДПАЗНАТА МАСКА (Фиг. 1)

МОНТАЖ НА КАБЕЛА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ – „PPE” (Фиг. 2)

МОНТАЖ НА КАБЕЛА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ – „PM” (Фиг. 3)

ЗАВАРЪЧЕН ПРОЦЕС „TIG”

В заваръчния процес от типа TIG, топлината необходима за заваряването се създава от електрод от тунгстен (волфрам) и заварявания детайл при подаване на поток от инертен газ (обикновено аргон: Ar 99.5). Волфрамовият електрод е монтиран във факла, чиято функция е да провежда заваръчния ток и да защитава самия електрод и стопилката от атмосферно окисляване посредством подавания поток от инертен газ (обикновено аргон: Ar 99.5), който изтича през керамичната дюза

За заваръчните машини с изходен поляриитет, скачването на „T_TIG” и „PM” към „PD” или „PI” във връзка с типа на заварявания материал, е необходимо да се обрънете към ръководителя на мрежата за дистрибуция:

ЗАВАРЪЧЕН ПРОЦЕС „MIG”

Заваръчният процес „MIG” се разделя на:

- „MIG GAS” (MIG с газ): Използваният материал е метал под формата на тел, а защитата от окисляване се осигурява от газ, в общия случай CO₂, аргон или CO₂+аргон.
- „MIG NO-GAS” (MIG без газ): Заваръчната тел съдържа в себе си агента предпазващ от окисляване.

За заваръчните машини с изходен поляриитет, скачването на „CP_EURO” и „PM” е към:

- „PI”, при заварка в режим „MIG GAS”;
- „PD”, при заварка в режим „MIG NO-GAS”.

Инверторните заваръчни машини могат да бъдат оборудвани и с следните автоматични функции:

- „MIG PULSE” (MIG Пулсиране): Модулира селата на заваряване в течение на период от време в зависимост от честотата и импулса. Например, ако честотата е 50Hz и импулсът е на 15% има:
 - Общо време 20ms (1c/50Hz);
 - Време на пулсацията 3ms (20ms*15%).

МОНТИРАНЕ НА ЗАВАРЪЧНАТА ТЕЛ

Отворете вратичката, поставете макарата на рулото заваръчна тел и вкарайте телта в подаващия механизъм (Фиг. 4). На макарата има контра, която поддържа телта винаги на мястото ѝ.

Отрежете първите 10 см (4 инча) от телта, като се уверите, че по отрязания край на телта няма изкривявания или замърсвания.

Отворете подвижната челюст на механизма за подаване на телта и поставете телта във водача като е прекарате през жлеба на подаващата макара и след това отново вкарайте телта във втория подравняващ водач.

Нагласете натиска посредством специалния винт. Ако въпреки това телта се стреми да се саморазвие, трябва да донастроите натиска с нарочния за целта винт. Ако контракта причинява излишно високо трение и водещото колело припъльзва, трябва да отслабите натиска, докато телта започне да постъпва равномерно.

МОНТАЖ НА БУТИЛКАТА И НАСТРОЙКИ ЗА ГАЗТА

Поставете газовата бутилка в изправено положение на равната вратичка за бутилката по такъв начин, че да може да бъде фиксирана с веригата и карабинерата, както е показано на Фиг. 5A. Завинтете датчика за налягането на газовата бутилка и скачете армированя маркуч към датчика за налягането и електромагнитния клапан с помощта на лента, както е показано на Фиг. 5B.

Настройте подаването на газ на стойност между 5 и 25 литра/минута.

ПОДДРЪЖКА

Ремонтът трябва да бъде извършван от нашите оторизирани сервизни центрове или направо от производителя, чрез неговата мрежа за обслужване на клиентите.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ

Преди да инсталирате системата, или по друг начин да извършите, каквото и да било операции и действия с нея, препоръчваме да прочетете внимателно и изцяло настоящия наръчник в сътрудничество с дистрибутора или пряко с производителя, от които да поискате всякакви пояснения, които биха ви били необходими.

Генераторът, въпреки, че е произведен в съответствие с правилата и разпоредбите, може да генерира електромагнитни смущения, или смущения в системите за телекомуникации (телефон, радио, телевизия) или системите за контрол и сигурност. Прочетете допълните инструкции за да елиминирате, или сведете до минимум смущенията:

За да изпълни изискванията на IEC 61000-3-11, реквизит (Flicker), препоръчваме свързването на заваръчните точки на мрежата за електрозахранване чрез интерфейс имащ импеданс по нисък от $Z_{max} = 0.24\text{ома}$.

Заваряването не е в рамките на изискванията на IEC 61000-3-12. Ако заваръчния апарат бъде свързан към обществената електрозахранваща мрежа, отговорност на лицето извършващо монтажа, или на ползвателя на уреда, да провери осъществимостта на връзката, или да провери това в контакт с управителя на мрежата за дистрибуция.

Ползвателят е отговорен за монтирането и използването на дъговия заваръчен апарат в съответствие с инструкциите на производителя. Ако бъде забелязано наличието на електромагнитни смущения, то тогава решението на създалата се ситуация е отговорност на ползвателя на електродъговото заваръчно оборудване, който трябва да намери решение на проблема в сътрудничество и с помощта на производителя. Не променяйте генератора без одобрението на производителя.

Преди инсталацирането на оборудването за дъгово електrozаваряване, ползвателят трябва да направи оценка на потенциалните проблеми с електромагнитните смущения в околното пространство.

При това трябва да бъдат взети предвид следните моменти:

- 1) Захранващите кабели, контролните кабели, сигналните и телефонни кабели прилежащи към оборудването за дъгово заваряване;
- 2) Радио и телевизионните предаватели и приемници;
- 3) Компютърното и друго контролно оборудване;
- 4) Критично оборудване за безопасност за охрана на индустриския обект.
- 5) Медицинско оборудване използвано от околните хора, например използването на пейсмекери и уреди за подпомагане на слуха.
- 6) Оборудване използвано за калибиране и измервания;
- 7) Електромагнитната защитеност на друго оборудване в заобикалящата област. Ползвателят трябва да се увери, че друго оборудване използвано в околността е електромагнитно съвместимо. Това може да наложи прилагането на допълнителни предпазни мерки;
- 8) Някои от проблемите могат да бъдат решени като работите по заваряване и рязане се извършват по време, когато другото оборудване не се използва.

Размерът на околната площ, която трябва да се има предвид ще зависи от структурата на постройката и от други извършвани дейности.

Обществена мрежа за електрозахранване

Оборудването за дъгово заваряване трябва да се включва към обществената мрежа за електрозахранване в съответствие с инструкциите на производителя. Ако се отбележи наличието на смущения, може да се наложи да бъдат взети допълнителни мерки като поставяне на филтри към обществената електроснабдителна мрежа. Трябва да се отдели внимание и да се вземе предвид възможността за екраниране на захранващия кабел на постоянно монтирано оборудване за дъгово заваряване посредством прокарването му в метални проводници, или техни еквивалентни средства.

Екранирането трябва да бъде скачено с източника за електрозахранване на заваръчното оборудване, за да се постигне поддържането на добър електрически контакт между проводника и корпуса електрозахранването на заваръчния апарат.

Поддръжка

Оборудването трябва да преминава редовно процедурите на поддръжка в съответствие с инструкциите на производителя. Калъпът и всички места за достъп до вътрешността на оборудването трябва да бъдат правилно затворени по време на заваряване и рязане. Генераторът не трябва да бъде променян или коригиран, по какъвто и да било начин, освен в случаите на промени внесени от производителя, които са оторизирани и извършени от лица оторизирани от производителя. По-специално, разстоянието на дъгата от обработвания детайл и стабилизиращите устройства трябва да бъдат настроени и тези настройки да се поддържат в съответствие с препоръките на производителя*.

Заваръчни кабели

Заваръчните кабели трябва да се поддържат, колкото е възможно по-къс и трябва да се разполагат близо един до друг, и прокарвани по, или близо до нивото на пода.

Заземяване на обработвания детайл

В някои от случаите, връзката между обработвания детайл и земята, може да намали излъчванията. Трябва да се внимава да се предотврати заземяването на обработвания детайл, което повишава риска от наранявания на работещите с уреда и щети по друго електрическо оборудване. Когато е необходимо, свързването на обработвания детайл със земята трябва да бъде извършено директно, но в някои държави, където подобно свързване не е разрешено, връзката трябва да бъде осъществена посредством подходящо капацитивно съпротивление подрано в съответствие с националните правила и разпоредби.

Изолиране и екраниране

Изолирането и екранирането на други кабели и оборудване в съседство може да облекчи проблемите свързани със смущенията. В специални случаи на приложение, може да бъде обмислено и цялостно екраниране на цялата площ на извършване на заваръчни работи.


Това е заваръчна машина от Клас „А“ предназначена за индустриална употреба; използването ѝ в друга среда може да генерира смущения, които са в състояние да въздействат върху електромагнитната съвместимост.


Правилният начин за употреба на заваръчната машина е отговорност на ползвателя ѝ.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Данните за работата на заваръчната машина са изписани на табелката / етикет на самата машина и имат следното значение (Фиг. 6 А-В-С):

- 1) Производител
- 2) Модел
- 3) Сериен номер
- 4) Символ за източника на електрозахранване на заваряването, като например:

-  Монофазен трансформатор
-  Трифазен трансформатор-токоизправител
-  Моно или Трифазен конвертор-трансформатор токоизправител със статична честота

-  Инверторен източник на електrozахранване с изход в променлив и прав ток
- 5) Референция за стандартите потвърждаваща, че източника на електрозахранване за заваряване съответства на техните изисквания

- 6) Символ на процеса на заваряване, например:
 -  Заваряване по метода Ръчна метална дъга с електроди с покритие
 -  Заваряване по метода Волфрам инертен газ



Заваряване по метода Метал инертен и активен газ включително с използване на заваръчна тел със сърцевина от флюс
Самоекраниращо се дъгово заваряване със сърцевина от флюс

7) Символ **S**, или електрозахранване на заваръчни операции извършвани в среда с повишена опасност от електрически удар

8) Символ на заваръчния ток, например:

Прав ток



Променлив ток и допълнително номиналната честота в херцове



Прав или променлив ток в същия изход и допълнително номиналната честота в херцове

9) Показатели на заваръчната верига/кръг:

- U_0 : максимално напрежение вакуум

- I_2/U_2 : ток и напрежение съответно нормализирани, които могат да бъдат предоставени от заваръчната машина в процеса на заваряване

I_{2min}/I_{2max} : номинален минимум / максимум заваръчен ток

- U_{2min}/U_{2max} : минимално/максимално напрежение на конвенционален товар

- X: работен цикъл

- MIN A / V - MAX A / V: означават обхвата на заваръчния ток спрямо съответния волтаж на дъгата

- ■ Номинално максимално време на заваряване в непрекъснат режим t_{ON} (max) при номинално максимална сила на заваръчния ток при околна температура от 20 °C (изразено в минути и секунди)

- ■ Номинално максимално време на заваряване в прекъсващ режим $\sum t_{ON}$ при номинално максимална сила на заваръчния ток при околна температура от 20 °C по време на прекъсващо времетраене от 60 минути (изразено в минути и секунди)

- t_w : Времеви интервал между рестартиране и стартиране на устройството за термично прекъсване на работата

- t_r : Времеви интервал между стартиране и рестартиране на устройството за термично прекъсване на работата

10) Характеризација данни за електрозахранваща линия:

- U_1 : AC волтаж и честота на променливия ток подаван към заваръчната машина

- I_{1max} : Максимален ток теглен от захранващата линия

- I_{1eff} : Реален ток на електrozахранващата линия

11) Символ на електrozахранващата линия

възможните стойности са:

1 ~ Monoфазно напрежение на променлив ток (AC),

3 ~ Трифазно напрежение на променлив ток (AC)

12) Степен на защита

13) Символ за оборудване от Клас II

14) Символи свързани с безопасността

ЗАБЕЛЕЖКА: Примерът даден за етикетът / табелка дава значението на символите и числата, а точните стойности на техническите данни на машината за заваряване, която притежавате трябва да са отпечатани директно върху табелката с името на самия заваръчен апарат.

Символите използвани в книжката имат за цел да привлекат вниманието към и да посочват възможни рискове за работещи с инструмента. Когато срещнете символа даден вляво, винаги следвайте внимателно дадените инструкции, за да избегнете съответния рисков. Предупреждение: този наръчник е съставна част от продукта и трябва да се пази до унищожаването на самия инструмент.

При работа с инструмента, дръжте другите хора настрани, особено децата.

Пазете себе си и околните.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР МОЖЕ ДА Е СМЪРТОНОСЕН.

Избягвайте пряк контакт със заваръчния електрически кръг: напрежението без натоварване, което се подава от уреда може да е много опасно. Електродът, или заваръчната тел, областта на водещата ролка и всички метални части докосвачи се до заваръчната тел се намират под напрежение при режим „Включено”

на инструмента. Погрешният монтаж или заземяване на инструмента представляват съществен рисков. Електрическият монтаж трябва да се извърши в съответствие с правилата за безопасност.

▪ Носете подходящо облекло, по възможност без стърчащи джобове, носете здрави работни обувки, с високо завързване и предпазващи от топлина. Избягвайте облекло от синтетични материали.



▪ Използвайте ръкавици за заварки, сухи и без дупки по тях.

▪ Разположете заваръчния апарат така, че да стои стабилно върху работната повърхност, която трябва да е с наклон максимум 15% спрямо земната повърхност.

▪ Изолирайте се от обработвания детайл и от земята с помощта на сух изолационен материал. Уверете се че изолация е достатъчно голяма, за да покрие цялата площ на физическия ви контакт с обработвания детайл и земята.

▪ Не използвайте инструмента на много влажни места. Ако това е невъзможно, уверете се, че ключът и живото-обезопасяващата верига работят ефикасно.

▪ Ако вали, помнете, че инструментът е защитен срещу капки вода, но не и срещу силни струи вода, или от силен и обилен валеж; изключете машината от електrozахранването.

▪ Уверете се че работното място е оборудвано с добро заземяване. Преди да пристъпите към всякакви дейности по електрическото инсталлиране на електроиздяда, уверете се означените номинални параметри за работата му, съответстват на електrozахранването и честотата на тока на мястото където ще инсталirate инструмента.

▪ Свързването, поддръжката и ремонта на заваръчните кабели трябва да се извършват при изключен електроиздяжен, който при това е изключен и захранващата електрическа мрежа.

Изключете машината и я изключете от главното електrozахранване преди да пристъпите към подмяната на износени части на ръчка.

▪ Електрическият контакт трябва да е подходящо оборудван. В никакъв случай не променяйте щепсела.

▪ Не използвайте повредени кабели или такива с по-малко сечение необходимото, или такива, които не са скачени правилно. Поддържайте кабелите чисти, сухи и защитени от горещи метални капки и искри.

▪ Кабелът за електрическото захранване на уреда не трябва да се използа за цели различни от това му предназначение и особено за носене или очакване на инструмента/машината. Не поставяйте кабела в близост до източници на топлина, масла или остри режещи ръбове. Често проверявайте кабела за възможни повреди или повредени проводници - незабавно подменяйте всеки повреден кабел - оголените жици могат да убиват.

▪ Не увивайте около тялото си захранващия кабел и кабелите на ръчка и заземяването.

▪ Не поставяйте метални жици в отворите за достъп на въздух в уреда.

▪ Не докосвайте електрода, когато е в контакт с обработвания детайл. Никога не докосвайте едновременно части на държача на електрода под напрежение скачени към два електроиздяда. Избягвайте съвместната работа на двама души с един и същ електроиздяжен. Когато електроиздяжен не се използва, изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.

▪ Работата на два електроиздяда по един и същ



обработван детайл, или пък двама електрожениста работещи на два различни детайла, които обаче са електропроводими свързани може да стане причина за акумулиране на напрежение без товар между два различни ръчка или факли, което може да нарасне до опасни стойности, защото достигните стойности надвишават два пъти предписаното номинално напрежение.

- Дори и след изключването на електрожена, инверторите все още поддържат опасни нива на остатъчно напрежение, което може да се окаже съмртоносно.

ДИМЪТ И ГАЗОВЕТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОПАСНИ

Процесът на заваряване може да стане причина за отделянето на дим и газове опасни за здравето. Избягвайте да вдишвате тези газове и дим. За да ограничите отделянето на такива газове и дим, преди да пристъпите към заваряване, почистете обработвания детайл от смазки, бои, ръжда.

- При заваряване дръжте главата си встризи от дима.

- Избягвайте използването на уреда на места без вентилация.

▪ За да проветрите от дима и газовете затворени пространства, в които се извършва заваряването, използвайте въздушни аспиратори с филтри и/или отворете врати и прозорци.

▪ Не заварявайте на места в близост до хлорирани въглеводороди, които се получават в резултат от почистване с обезмасляване или операции с пръскане. Топлината и лъчението съпровождащи създаването на електродъга могат да влязат в реакция с парите от разредители и да се получи фосген, който е високотоксичен газ, както и други продукти причиняващи дразнене и възпаление.

▪ Не заварявайте и не режете метални детайли с покритие, като например поцинковани, кадмиани или с покритие от олово, освен ако зоната на заваръчния шев по детайла не е почистена от това покритие, работното помещение не е добре проверявано и ако е необходимо, заварчът да работи с дихателна маска. Покритията и други метали съдържащи тези елементи могат да отделят при заваряване отровен дим.

▪ Излагането на заварчика на дими и газове от заваръчния процес трябва периодично да се проверява като при това трябва да вземат предвид състава на димовете и газовете, тяхната концентрация и продължителността на излагането на въздействието им.


БУТИЛКИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГАЗ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ СЪМРТОНОСНИ ПОРАЖЕНИЯ

Винаги затваряйте вентила на бутилката, когато тя не се използва.

НАГОРЕЩЕННИТЕ ЧАСТИ МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ СЕРИОЗНИ ИЗГАРЯНИЯ

Не докосвайте нагорещените части. Изчакайте ръчокът да изстине преди да го докоснете или да извършвате, каквито и да било действия по него.

- Пазете себе си и околните от искрите и нагорещения метал.



ИЗВЪНРЕДНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНАТА РАБОТА С ИНСТРУМента МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИЧИНА ЗА ПРЕГРЯВАНЕТО МУ

Оставете инструмента да изстине. Намалете тока, или работния цикъл преди да подновите работата с инструмента. Въздушните отвори са много важни за правилното функциониране на уреда. Не блокирайте достъпа на въздух в уреда чрез филтри или по друг някакъв начин.



ШУМЪТ МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ СЛУХА ВИ

Нивата на издавания шум зависят от условията налични на работното място и от възможните настройки.

Работещият с инструмента трябва да провери дали личното ежедневно излагане "LEP,d" надхвърля нормалното, т.е. 80dB (A), или е повисоко. В такива случаи е задължително да се използват подходящи средства за индивидуална защита, като тапи за уши, или ако са необходими предпазители за уши от определен модел.



МАГНИТНИТЕ ПОЛЕТА МОГАТ ДА СМУТЯТ РАБОТАТА НА ЖИЗНЕНО ВАЖНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЛИ ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА



- Хора използвращи пейсмейкъри трябва да стоят на безопасно разстояние.

- Ползвашите пейсмейкъри трябва да се консултират със своя лекар преди да се приближават до места, на които се използва този инструмент.



ЛЪЧЕНИЕТО О ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ДЪГА МОЖЕ ДА ПРИЧИНЯ ИЗГАРЯНИЯ НА ОЧИТЕ И КОЖАТА

Електрическата заваръчна дъга е много опасна поради интензивното лъчение от нея в инфрачервения и ултравиолетовия спектър. Работещите с електрожена трябва добре да разбират начините за безопасната му употреба, да познават процеса на разреждане на заваръчните кондензатори и трябва да са добре информирани за рисковете свързани с процеса на работа със заваръчна електродъга, свързаните с това мерки за защита и процедури по оказване на неотложна помощ. (Вижте също "ТЕХНИЧЕСКА ДИРЕКТИВА IEC о CLC/TS 62081": ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ).



- Не гледайте в електрическата дъга, ако очите ви не са защитени с подходяща маска.




- Използвайте маска с правилни филтри и закриващи пластини отговаряща на изискванията на DIN за да защитите очите си от ултравиолетово лъчение тип „UVA“ и ултравиолетово лъчение тип „UVB“.



- Под маската носете подходящи очила за безопасност със странични предпазители.



- Не заварявайте, ако използвате контактни лещи.



ЛЕТЯЩИ ПАРЧЕНЦА МЕТАЛ ИЛИ МРЪСОТИЯ МОГАТ ДА ПОВРЕДЯТ ОЧИТЕ ВИ

Заваряването, рязането, четкането, шлайфането, зачистването са операции, които могат да произведат искри и летящи метални парченца. При изстиването на заварката, шлаката също може да се разлети.



ПРОЦЕСИТЕ НА ЗАВАРЯВАНЕ И РЯЗАНЕ МОГАТ ДА СТАНАТ ПРИЧИНА ЗА ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ

- Не заварявайте и не режете контейнери, или тръби които съдържат, или са съдържали запалими течности или газообразни продукти; уверете се че работното пространство е било правилно почистено и обезопасено.



Затворените контейнери могат да експлодират, когато бъдат подложени на заваряване.



- Пазете контейнерите съдържащи газ от топлина (включително и слънчево грееене), удари, физически повреди, шлака, открит пламък, искри и от електрическа дъга.

Не използвайте газова бутилка легната хоризонтално на пода или работната повърхност.

- Тези бутилки трябва да се монтират вертикално върху фиксирана основа, или други подходящи бутилки, които да й попречат да падне или претърколи.

Дръжте такива бутилки далеч от мястото на заваряване или от електрически вериги.

- Никога не навивайте заваръчна факла около газова бутилка. Не докосвайте бутилката с електрода.



- Използвайте само бутилки за инертен газ, регулатори и маркучи, както и приспособления подходящи за всяка специфична употреба, като ги поддържате винаги в добро състояние.

▪ При отваряне на клапана на бутилките, дръжте лицето си встрани от изходящата тръба.

▪ Дръжте предпазната капачка върху вентила на бутилка, освен когато бутилката е в употреба.


▪ При вдигането на бутилка, използвайте правилната процедура, подходящо оборудване и правилния брой хора.

▪ Внимателно прочетете и изпълнявайте инструкциите дадени върху бутилката за компресиран инертен газ, както и тези дадени за принадлежностите към нея.



Употребата на това оборудване в жилищни райони може да причини радиочестотни смущения, в който случай работещият с оборудването може да бъде помолен да предприеме действия за отстраняването им.

Що се касае до мерките и предохранителните действия, не е възможно да се препоръчат точни решения в настоящия наръчник, тъй като ситуацията може да са от различно естество и да бъдат принудително налагани. В подобни случаи е препоръчително да се проучат потенциалните рискове на мястото на извършване на операциите по заваряване, както и използването на допълнително екраниране или филтри в зависимост от конкретните специфични изисквания. Производителят не носи отговорност, за каквото и да било щети причинени от употребата на заваръчното оборудване на места и в условията упоменати по-горе, или в резултат на някаква друга неправилна употреба на уреда.



СТАТИЧНОТО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ ЧАСТИ ИЛИ КОМПОНЕНТИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КРЪГОВЕ

Използвайте антистатични торби, или кутии за съхраняването, местенето и транспортирането на електронните карти.

Използвайте уреда в работни среди с температури от +5°C до +40°C.

Не свързвайте електрожената към електрозахранване на Правителството.



Ремонтът и поддръжката на уреда трябва да се извършват единствено от квалифициран персонал.

Сервизното обслужване и ремонтът трябва да бъдат извършвани единствено от квалифициран персонал използващ оригинални резервни части и консумативи. Това ще гарантира безопасността на уреда. Неоторизирани ремонти извършени от неквалифициран персонал, както и използването на неоригинални резервни части и консумативи, може да е опасно за техните и работещите с уреда и ще аннулира гарантията на производителя. За вашата безопасност съблудявайте бележките и предупрежденията за безопасност дадени в настоящата книшка.

Производителят не носи отговорност за инциденти касаещи хора или вещи, когато са причинени от съблудяването на правила за безопасност, от неправилната или неразумна употреба на уреда, или настъпили в резултат от извършването на дейности по поддръжката му в разрез с предписанията дадени в параграфа касаещ поддръжката.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Тази маркировка положена върху уреда и на писмените материали свързани с него, означава, че този тип уреди, в края на полезния си живот, не трябва да бъдат изхвърляни със сметта от домакинството, за да се избегне нанасянето на щети на околната среда или върху човешкото здраве. По тази причина клиентите се призовават да изхвърлят уреда правилно, като го отделят от другите видове отпадъци и уредът да бъде рециклиран по отговорен начин, за да могат неговите компоненти да бъдат отново използвани. В тази връзка клиентите се призовават да влязат във връзка с офиса на местния си доставчик във връзка с всяка възможна информация касаеща разделното събиране и рециклирането на този вид уреди.


Разделното събиране на уредите и опаковката им позволява рециклирането и повторната им и продължаваща употреба. Повторната употреба на рециклирани материали защитава околната среда, предотвратява замърсяването и намалява нуждата от сировини.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ И СВЪРЗАНИ ПРОБЛЕМИ

Електроженът отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост, но съществува възможност, по време на процеса на заваряване, да възникнат смущения на работещи в близост силови установки и / или оборудване. Създаваната в хода на нормалната работа електрическа дъга изпълнява електромагнитни полета, които в най-общия случай влияят на работата на системи и инсталации. Работещият с уреда трябва да вземе предвид това и с оглед на това да предприеме всяка възможна предохранителни мерки, когато работи в района, където подобни електромагнитни смущения могат да причинят щети и наранявания на хора или вещи (болници, лаборатории, лица носещи електрически медицински прибори, телекомуникационни излъчватели, центрове за обработка на данни, оборудване и инструменти пряко или непряко интегрирани в индустриални процеси и др.). Що се касае до мерките и предохранителните мероприятия, не е възможно в настоящия наръчник да се посочат, каквите и да било точни решения, тъй като ситуацията може да са от различно естество и да бъдат принудително налагани. В подобни случаи е препоръчително да се проучат потенциалните рискове на мястото на извършване на операциите по заваряване, както и използването на допълнително екраниране или филтри в зависимост от конкретните специфични изисквания. Производителят не носи отговорност, за каквото и да било щети причинени от употребата на заваръчното оборудване на места и в условията упоменати по-горе, или в резултат на някаква друга неправилна употреба на уреда.



Läs alla säkerhetsvarningar och
instruktioner innan du använder
maskinen



RISKER RELATERADE TILL SVETS- OCH SKÄRNINGSPROCESSER

INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT

De vanligaste bågsvetsmetoderna är:

- 1. "MMA";
- 2. "TIG";
- 3. "MIG";

Svetsmaskinerna består av två typer, transformatorer eller växelriktrare (med eller utan polaritetsutgång). Den första har begränsade styrfunktioner och den andra tillåter ett stort antal justeringar.

TILLBEHÖR

Beroende på modell, kan enheten utrustas med:

- "PM" – jordklämkabel;
- "PPE" – elektrodhållarkabel;
- "CP_EURO" – brännastråd med kontinuerlig polaritet;
- "T_EURO" – brännastråd för kontinuerlig svetsning;
- "T_TIG" – svetsbrännare "T/G";
- Mask eller hjälm,
- Gasrör,
- Tryckmätare,
- Hjulsats,
- Borste med yxa.

Om sådan finns, kan "PPE" eller "CP_EURO" eller "T_TIG" och "PM" anslutas i:

- "PD" – direkt polaritet dvs "PPE" eller "CP_EURO" eller "T_TIG" till den negativa polen (-) och "PM" till den positiva polen (+);
- "PI" – omvänt polaritet dvs "PPE" eller "CP_EURO" eller "T_TIG" till den positiva polen (+) och "PM" till den negativa polen (-);

PROCESS "MMA"

När två metaller är förenade med en fyllnadsmetall där efter erhålls sammansmältning med en elektrisk ljusbåge. Fyllnadsmaterialen är elektroder eller metallbelagda stavar med materialdesoxidationsmedel.

För svetsar med utgångspolaritetsanslutning "PPE" och "PM" i:

- "PD" när elektroder används med syrabeklädnad eller rutil beklädnad.
- "PI", när elektroder används med basisisk beläggning eller celluloid.

För andra typer se det som anges av tillverkaren av elektroderna.

Omriktarsvetsar har följande automatiska funktioner:

"**HOT START**": startströmmen med ett värde högre än det planerade värdet. Detta hjälper båtgåndningen.

"**ARC FORCE**": För att undvika att elektroden närmar sig svetssmältningen snabbt och skapar en kortslutning ökar den elektroniska utrustningen automatiskt bågens strömnivå för att eliminera det;

"**ANTI STICK**": strömnivån sjunker omedelbart till dess att den når en nivå som tillåter elektroden att avlägsnas från smältan.

Installation och elektriska anslutningar måste utföras med

svetsmaskinen avstängd och bortkopplad från elnätet. Kopplingarna måste utföras av erfaren personal.

MONTERING AV SKYDDSMASK (bild 1)

MONTERING FÖR SVETSKABEL – "PPE" (bild 2)

MONTERING FÖR SVETSKABEL – "PM" (bild 3)

PROCESS "TIG"

Vid TIG-svetsning produceras värmen av den elektriska ljusbågen mellan en icke smålbar elektrod (volfram) och stycket som skall svetsas, genom flödet av en inert gas (vanligtvis argon: Ar 99.5). Volframelektoden stöds av en brännare som lämpar sig för överföring av svetsströmmen och skyddar själva elektroden och svetsbadet från atmosfärisk oxidation, genom flödet av en inert gas (vanligtvis argon: Ar 99.5), som strömmar ut ur det keramiska munstycket

För svetsar med utgångspolaritetsanslutning "T_TIG" och "PM" i "PD" eller "PI" i förhållande till den typ av material som skall svetsas, måste i allmänhet förvaltaren av distributionsnätet kontaktas:

PROCESS "MIG"

"MIG"-svetsning kännetecknas av:

- "**MIG GAS**": materialet som används är en metall i form av en tråd och desoxidering och en gas, vanligen CO₂, argon eller CO₂ + argon.
- "**MIG NO-GAS**": tråden finns i desoxideringen.

För svetsar med utgångspolaritetsanslutning "CP_EURO" och "PM" i:

- "PI", vid svetsning i "MIG GAS";
- "PD", vid svetsning i "MIG NO-GAS";

Omriktarsvetsar kan ha följande automatiska funktioner:

• "**MIG PULSE**": Modularer svetsningseffekten över tiden beroende på frekvens och puls. Till exempel, om frekvensen är 50 Hz och impulsen är vid 15% har den:

- Total tid 20 ms (1s/50Hz);
- Pulstdelen 3 ms (20 ms * 15%).

MONTERING AV TRÅD

Öppna dörren, placera spolen på trådrullen och för in tråden i trådmataren (bild. 4). På rullen finns en koppling för att alltid bibehålla tråden i läge. Kapa de första 10 cm (4 tum) av tråden för att se till att det inte finns några föreningar eller snedvridningar i den kapade änden. Öppna den mobila armen på trådmataren och för in tråden i trådledaren genom att skjuta den genom matarvalsens spår och sedan sätta tillbaka tråden i den andra inriktningsledaren. Justera trycket med den speciellt utformade skruven. I det fall tråden tenderar att rulla upp, måste du justera trycket med den utformade skruven. Om kopplingen orsakar en överdriven friktion och drivhjulet tenderar att glida, måste du sänka den tills tråden löper jämnt.

MONTERING AV CYLINDER OCH GASJUSTERING

Sätt gascylindern i vertikalt läge på den plana cylinderdörren, placera den på ett sätt så att den kan läsas med kedjan och karbinhaken som i bild. 5A. Skruva fast tryckmätaren på gascylindern och fäst den armerade slangen till tryckmätaren och magnetventilen med ett band som i bild 5B.

Justera gasen mellan 5 och 25 liter per minut.

UNDERHÅLL

Reparationer måste utföras av våra auktoriserade servicecenter eller direkt av tillverkaren genom sin egen kundtjänst.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Innan du installerar systemet eller på annat sätt, utför varje åtgärd eller transaktion med densamma, är det rekommenderat att du uttömmande läser denna bruksanvisning i samråd med distributören eller tillverkaren direkt för eventuella förtädligheter som kan krävas.

Generatorn, även om den byggdes enligt gällande föreskrifter, kan alstra elektromagnetiska störningar eller störning av telekommunikationssystem (telefon, radio, tv) eller kontroll- och säkerhetssystem. Läs följande instruktioner för att eliminera eller minimera störningarna:

För att uppfylla IEC 61000-3-11 kravet (Flicker), rekommenderar vi anslutning av svetspunkter i elnätets gränssnitt som har en lägre impedans på $Z_{max} = 0.24\text{ohm}$.

Svetsen faller inte inom ramen för kraven i IEC 61000-3-12. Om den är ansluten till ett offentligt näteverk ligger ansvaret hos installatören eller användaren att kontrollera möjligheten för anslutningen eller om du behöver kontakta förvaltaren av distributionsnätet.

Användaren är ansvarig för installation och användning av bågsvetsningsutrustningen i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om elektromagnetiska störningar upptäcks ligger ansvaret hos användaren av bågsvetsutrustningen att lösa situationen med tekniskt stöd från tillverkaren. Ändra inte generatorn utan tillverkarens godkännande.

Innan installation av bågsvetsningsutrustningen skall användaren göra en bedömning av möjliga elektromagnetiska problem i omgivningen.

Följande skall tas i beaktande:

- 1) Nätkablar, kontrollkablar, signal- och telefonkablar, i närheten av bågsvetsutrustningen;
- 2) Radio- och TV-sändare och -mottagare;
- 3) Datorer och annan styrutrustning,
- 4) Säkerhetskritisk utrustning för bevakning av industriell utrustning.
- 5) Medicinsk utrustning hos människor runtomkring, till exempel användning av pacemakers och hörapparater.
- 6) Utrustning som används för kalibrering eller mätning;
- 7) Den elektromagnetiska immuniteten hos annan utrustning i omgivningen. Användaren bör se till att annan utrustning som används i omgivningen är elektromagnetiskt kompatibel. Detta kan kräva ytterligare skyddsåtgärder;
- 8) Vissa problem kan lösas, utför svetsning och skärning under en tid på dagen då annan utrustning inte används.

Storleken på det omgivande området man tar hänsyn till beror på byggnadens struktur och andra aktiviteter som äger rum.

Offentligt elnät

Bågsvetsutrustning ska anslutas till det offentliga elnätet enligt tillverkarens rekommendationer. Om störningar inträffar kan det vara nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, t.ex. filtrering av det offentliga elnätet. Hänsyn bör tas till avskärmning av matningskabeln för fast installerad bågsvetsutrustning i en kabelkanal av metall eller motsvarande.

Avskärmningen skall anslutas till svetsströmkällan så att god elektrisk kontakt upprätthålls mellan ledningen och svetsströmkällans inneslutning.

Underhåll

Utrustningen ska genomgå regelbundet underhåll, enligt tillverkarens instruktioner. Höljet och all åtkomst inom det måste vara ordentligt stängt under svetsning och skärning. Generator bør inte ändras eller modifieras i någon del därför, med undantag för ändringar som tillhandahålls av tillverkaren och godkänts och utförs av personer som godkänts av tillverkaren. I synnerhet, bågens avstånd från arbetsstycket och stabiliseringsheterna måste ställas in och underhållas enligt tillverkarens rekommendationer*.

Svetskablars

Svetskablarna bör hållas så korta som möjligt och bør placeras nära varandra, liggande på eller nära golnivå.

Jordning av arbetsstycket

En anslutning som binder arbetsstycket till jord kan minska utsläppen i vissa fall. Försiktigt bør vidtas för att förhindra att jordning av arbetsstycket ökar risken för skador på användare eller skador på annan elektrisk utrustning. Vid behov bør anslutningen av arbetsstycket till jord göras genom en direkt anslutning till arbetsstycket, men i vissa länder där direkt anslutning inte är tillåtet, bør bindningen uppnås genom lämplig kapacitans som väljs ut enligt nationella regler.

Skydd och avskärmning

Skydd och avskärmning av andra kablar och utrustning i omgivningen kan lindra problem med störningar. Avskärmning av hela svetsområdet kan komma ifråga för speciella tillämpningar.

Detta är en A-klass svetsmaskin, avsedd för industriell tillämpning: användning i olika miljöer kan generera störningar med möjlighet att påverka elektromagnetisk kompatibilitet.

Korrekt användning av svetsmaskinen är användarens skyldighet.

TEKNISKA DATA

Effektdata för svetsmaskinen visas på typskylden med följande betydelse (Bild 6 ABC):

1) Tillverkare

2) Modell


3) Serienummer

4) Svetsströmkällesymbol till exempel:

- Enfastransformator
- Trefastransformator-likriktare
- En- eller trefas statisk frekvensomriktare-transformatorlikriktare
- Inverterströmkälla med AC och DC-utgång


5) Hänvisning till de standarder som bekräftar att svetsströmkällan uppfyller deras krav

6) Svetsprocesssymbol för exempelvis:



7) Symbol för att leverera ström till svetsning som utförs i en miljö med ökad risk för elektriska stötar

8) Svetsströmsymbol t.ex.:



9) Prestanda för svetskretsen:

- U_0 : maximalt spänningsväxuum
- I_2/U_2 : ström och spänning motsvarande normaliserade, som kan tillhandahållas av svetsmaskinen vid svetsning
- I_{2min}/I_{2max} : nominell minimum/maximum svetsström
- U_{2min}/U_{2max} : minimum/maximum konventionella utgångsspänning
- X: arbetscykel
- MIN A / V - MAX A / V: visar intervallet för svetsströmmen till motsvarande bågspänning
- Nominell maximal svetsningstid i kontinuerlig drift t_{ON} (max) vid bågspänning

nominell maximal svetsström vid en omgivningstemperatur på 20 °C
(uttryckt i minuter och sekunder)

-  Nominell maximal svetsningstid i intermittent läge $\sum t_{ON}$ vid nominell maximal svetsström vid en omgivningstemperatur på 20 °C under en oavbruten tid av 60 min (uttryckt i minuter och sekunder)

- t_w :Tid mellan återställning och inställning av den termiska utskärningsenheten

- t_r : Tid mellan inställning och återställning av den termiska utskärningsenheten

10) Karakteristiska data för strömsladden:

- U_1 : AC-spänning och frekvens som tillförs svetsmaskinen

- $I_{1/MAX}$: Maximal ström som dras från sladden

- $I_{1/EFF}$: Verlig ström från elnätet

11) Symbol för sladden , möjliga värden är:

1 ~ Enfas växelpänning,

3 ~ Trefas växelpänning

12) Kapslingsklass:

13) Symbol för klass II-utrustning

14) Symboler relaterade till säkerhet

OBS: Exemplet på plattan visar betydelsen av symboler och siffror, de exakta värdena för tekniska data för svetsmaskinen i din ägo registreras direkt på märkskytten på själva svetsen.

De visade symbolerna används i häftet för att fänga uppmärksamhet och för att identifiera eventuella risker för användaren. När symbolen till vänster hittas, följ alltid noga instruktionerna för att undvika risken som anges. Varning: Denna bruksanvisning är en väsentlig del av produkten och måste bevaras tills maskinens förstörande.

Under arbetet, håll andra människor borta, särskilt barn.

Skydda dig själv och de andra.

ELSTÖTAR KAN DÖDA

Undvik direkt kontakt med svetskretsen: den icke belastade spänningen som levereras av svetsmaskinen kan vara mycket farlig. Elektroden eller svetsstråden, styrvalsutrymmet och alla metalldelar som vidrör svetsstråden är under spänning när maskinen är igång. En felaktig installation eller jordning av maskinen är en risk. Elektrisk installation skall utföras i enlighet med säkerhetsbestämmelserna.

▪ Använd lämpliga kläder, eventuellt utan utskjutande fickor, använd kraftiga skor, högskafte och ett huvudskydd. Undvik syntetiska kläder.

▪ Använd svetshandskar, torra och utan hål.

▪ Placera svetsmaskinen så den är stabil på en plan yta med högst 15% lutning från marken.
▪ Isolera dig själv från arbetet och marken med hjälp av torr isolering. Se till att isoleringen är stor nog att täcka hela området av fysisk kontakt med arbetet och marken.

▪ Använd inte maskinen på mycket fuktiga platser. Om detta inte är möjligt, se till att omkopplaren och jordkablen är effektiva.

▪ Om det regnar, kom ihåg att maskinen är skyddad från droppar, men inte från våldsamma vattenstrålar eller släende regn, koppla bort maskinen från elnätet.
▪ Var saker på att arbetsplatsen är försedd med en bra jordningsanläggning. Innan någon elektrisk anslutning, se till att märkeffekten på svetsmaskinen motsvarar nätpänningen och frekvensen tillgänglig på platsen för installationen.
▪ Svetskabelanslutning, underhåll och reparation måste utföras när maskinen är avstängd och bortkopplad från strömförörningen.

Stäng av maskinen och koppla ur den från strömförörningen innan du byter de slitna delarna på brännaren.
▪ Strömförörningskontakten måste ha ett lämpligt

uttag.

Undvik absolut att modifiera kontakten.

▪ Använd inte skadade kablar, av en mindre storlek än vad som krävs och hopsatta felaktigt. Håll kablarna torra, rena och skyddade från heta metallgnistor.

▪ Kabeln för strömförörningen får inte användas för syften som skiljer sig från dem som föreskrivs, särskilt får den inte användas för att bärja eller hänga upp maskinen. För inte kabeln i närläget av värme, olja eller skarpa kanter. Kontrollera kabeln ofta för att upptäcka eventuella skador eller skadade ledningar, ersätt omedelbart skadade kablar, - otäckta kablar kan döda.

▪ Linda inte jordkabel, brännarkabel, elkabel runt din kropp.

▪ Sätt inte in metalltrådar i lamellerna.

▪ Rör aldrig elektroden när den är i kontakt med arbetsstycket. Rör aldrig samtidigt elektriskt heta delar av elektrodhållare kopplade till två svetsar. Undvik att två personer arbetar samtidigt vid samma maskin. När svetsmaskinen inte används, dra ut elkabeln.

▪ Mer än en svetsmaskinen arbetar på samma stycke eller två svetsare som arbetar på olika delar elektriskt anslutna, kan orsaka en ansamling av icke-belastade spänningar mellan två olika elektrodhållare eller brännare vilket kan bli farligt, eftersom uppnått värde är dubbelt mot det föreskrivna.

▪ **Även efter det att maskinen har stängts av, innehåller växelriktare fortfarande en farlig kvarvarande spänning som kan vara dödlig.**

RÖK OCH GAS KAN VARA FARLIGT

Svetsning kan producera rök och gaser som är farliga för hälsan. Undvik att andas in dessa rök och gaser. För att begränsa produktionen av rök, innan du använder maskinen, rengör delarna som ska svetsas från rost, fett, olja och färg.

▪ Vid svetsning, håll huvudet borta från röken.

▪ Undvik att använda maskinens på platser utan ventilation.

▪ För att få bort rök och gaser som bildas under svetsning i trånga utrymmen, lufta platsen med utsugningsanordningar med filter och/eller öppna fönster och dörrar.

▪ Svetsa inte på platser nära klorerade kolväten som kommer från avfettning rengöring eller sprutning. Värmen och strålarna från bågen kan reagera med lösningsmedelsångor och bilda fosgen, mycket giftig gas och andra irriterande produkter.

▪ Utför inte svetsnings och skärverksamhet på belagda metaller såsom förzinkat, blyhaltigt, eller kadmiumpläterat järn, såvida beläggningen inte förebyggande tagits bort från svetszonerna, arbetsplatsen är väl ventilerad och vid behov, användaren bär andningsapparat. Beläggningar och andra metaller som innehåller dessa element kan producera giftiga ångor vid svetsning.

▪ Användarens exponering för svetsrök bör regelbundet kontrolleras med tanke på rökens sammansättning och koncentration, och även tid för exponering.





GASLAGRING KAN ORSAKA DÖDLIGA SKADOR
Stäng alltid flaskventilen när den inte används.




HETA DELAR KAN ORSAKA ALLVARLIGA BRÄNNSKADOR

Rör inte heta delar. Vänta tills brännaren har svalnat innan du rör vid den eller gör något arbete på den.




- Skydda dig själv och andra från gnistor och het metall.



EN ÖVERDIVEN ANVÄNDNING AV MASKINEN KAN ORSAKA DESS ÖVERHETTNING

Låt maskinen svalna. Minska strömmen eller arbetscykeln innan du börjar svetsa igen. Lamellerna är mycket viktiga för dess rätta funktion. Täck inte dem. Blockera inte luftpassagen in i maskinen med filter eller något annat.



BULLER KAN SKADA HÖRSLEN

Bullret som uppstår beror på arbetsplatsförhållanden och på eventuella anpassningar som påverkas. Användaren måste kontrollera om nivån för personlig daglig exponering "LEP,d" är överdrivet, med andra ord 80 dB (A) eller högre. I sådana fall är det obligatoriskt att använda lämpliga föremål för personligt skydd: Använd lämpliga öronproppar eller hörselskydd av krävd modell.



MAGNETFÄLT KAN INVERKA PÅ VITALA ELEKTRISKA ELLER ELEKTRONISKA ENHETER



- Människor som använder pacemaker eller andra medicinska produkter måste hålla ett säkert avstånd.
- Pacemakeranvändare måste rådgöra med sin läkare innan de står nära de områden där denna maskin används.



BÄGSTRÅLAR KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR PÅ OGON OCH HUD

Den elektriska svetsbågen är mycket farlig pga den intensiva utvecklingen av infraröd och ultraviolet strålning. Användaren måste vara medveten om säker användning av svetsmaskinen, kondensatorurladdningen vid svetsprocessen, och bör också informeras om riskerna i samband med förfaranden vid bågsvetsning, de associerade skyddsåtgärderna och åtgärder vid nödsituationer. (Se även "TEKNISKT DIREKTIV IEC eller CLC/TS 62081": INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV BÄGSVETSMASKINER).




- Titta inte på ljuset från bågen om dina ögon inte skyddas av en riktig mask.



- Använd en mask med rätt filter och täckplåtar som överensstämmer med DIN för att skydda dina ögon från UVA- och UVB-strålar.



- Under masken bär riktiga skyddsglasögon med sidosköldar.



- Skydda annan personal i närheten med lämpligt, icke bränbara skärmar och/eller varna dem att inte titta på bågen och inte heller utsätta sig för bågstrålningen eller hett stänk eller metall.

- Svetsa inte när du använder kontaktlinser.

FLYGANDE METALLBITAR ELLER SMUTS KAN SKADA ÖGONEN

Svetsnings-, kapnings-, borstnings-, slipnings- och grädningsverksamhet kan alstra gnistor och flygande metall. När den svetsade delen har svalnat kan slagg spridas.

SVETSNINGS- OCH SKÄRNINGSARBETEN KAN ORSAKA BRAND ELLER EXPLOSION



- Svetsa inte eller skär på behållare eller rörledningar som innehåller eller har innehållit brandfarlig vätska eller gasformiga produkter, se till att arbetsområdet har blivit korrekt återställt.

Slutna behållare kan explodera om de utsätts för svetsning.



- Skydda gascylindrarna mot extrem värme (också från solen), stötar, fysiska skador, slagg, öppen eld, gnistor och ijsbågar.

- Använd inte gascylindern placerad på stödtytan i ett horisontellt läge.

- Installera dessa cylindrar i vertikalt läge på ett fast stöd eller i stödbehållarna för att förhindra dem från att välta eller falla

- Håll dessa cylindrar borta från svetsning eller elektriska kretsar.

- Rulla aldrig upp en svetsbrännare runt en gascylinder. Rör inte elektroden med cylindern.



- Använd endast de inerta gascylindrarna, regulatorerna och slangarna korrekt och tillbehör lämpade för specifik tillämpning, håll allt i gott skick.

- När ventilen öppnas på cylindrarna, håll ansiktet vänd från utloppsröret.

- Håll skyddslocket över ventilen förutom när dessa cylindrar är i användning.

- Använd korrekt förfarande, lämplig utrustning och rätt antal personer för att lyfta cylindrar.

- Läs noga och följ anvisningarna på komprimerade inerta gascylindrar och relaterade tillbehör.

Användningen av denna maskin i ett bostadsområde, kan orsaka störningar i radiofrekvens, i så fall kan användaren uppmanas att vidta korrigerande åtgärder.

När det gäller åtgärder och försiktighetsåtgärder är det inte möjligt att föreslå några preciserade lösningar i denna bruksanvisning, eftersom situationerna kan vara olika och av verkställbar natur. I sådana fall är det lämpligt att undersöka de potentiella riskerna i arbetsområdet och använda extra skärmar eller filter i enlighet med de specifika kraven. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av användning av svetsmaskinen i de områden och villkor som anges ovan och av någon annan otillbörlig användning.





**STATISK ELEKTRICITET KAN SKADA DELAR
ELLER KOMPONENTER I DE ELEKTRONISKA
KRETSARNA**

Använd antistatiska påsar eller lådor för att lagra, flytta eller transportera elektroniska kort.

**Använd maskinen i miljöer med en temperatur
mellan +5°C till 40°C.**

Anslut inte svetsmaskinen till offentliga elnät.




**Reparation eller underhåll av maskinen måste
utföras av behörig personal.**

Service och reparation måste utföras av kvalificerad personal som använder originaldelar och förbrukningsartiklar. Detta kommer att garantera maskinens säkerhet. Obehöriga reparationer som utförs på den här maskinen av okvalificerad personal eller användning av ersättnings- och förbrukningsdelar som inte är original, kan vara farliga för tekniker och användare och kommer att upphäva tillverkarens garanti. För din egen säkerhet, fölж de anteckningar och försiktighetsåtgärder för säkerhet som redovisats i detta häfte. Tillverkaren ansvarar inte för olyckor gällande personer eller föremål som orsakas av man inte följer säkerhetsbestämmelser, felaktig eller absurd användning av maskinen, eller genom underhåll som skiljer sig från vad som föreskrivs i underhållsavsnittet.

KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN



Denna markering på produkten och dess litteratur visar att denna typ av produkt inte får kasseras med hushållsavfall i slutet av sin livslängd för att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa. Därför uppmanas kunden att tillse korrekt kassering, avskilja produkten från andra typer av avfall och återvinna den ansvarsfullt, för att återanvända dess komponenter. Kunden uppmanas därför att kontakta den lokala leverantörens kontor för all information relaterad till differentierad insamling och för återanvändning av denna typ av produkt.




Den differentierade insamlingen av produkter och förpackningar som används möjliggör materialåtervinning och deras kontinuerliga användning. Återanvändning av återvunnet material främjar miljöskydd, förebygger föroreningar och minskar råvarukrav.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET OCH RELEVANTA PROBLEM

Svetsaren skall uppfylla kraven på elektromagnetisk kompatibilitet, dock finns möjligheten att under svetsningen kan störningar uppkomma på anläggningen och/eller utrustning som arbetar i näheten. Den ljusbåge som produceras under normal drift avger elektromagnetiska fält som generellt påverkar operativsystem och installationer. Användaren bör överväga detta och därför vidta alla försiktighetsmått och åtgärder vid användning i områden där sådana elektromagnetiska störningar kan orsaka skador på människor eller föremål (sjukhus, laboratorier, bärare av elektromedicinska apparater, tv-sändningsanläggningar, databehandlingscenter, utrustning och instrument som direkt eller indirekt integreras i industriella processer, etc). När det gäller åtgärder och försiktighetsåtgärder är det inte möjligt att föreslå några preciserade lösningar i denna bruksanvisning, eftersom situationerna kan vara olika och av verkställbar natur. I sådana fall är det lämpligt att undersöka de potentiella riskerna i arbetsområdet och använda extra skärmar eller filter i enlighet med de specifika kraven. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av användning av svetsmaskinen i de områden och villkor som anges ovan och av någon annan otillbörlig användning.

LIETUVIŲ KALBA



Prieš naudojimą, atidžiai perskaitykite šias saugos taisykles ir instrukcijas



RIZIKA, SUSIJUSI SU SUVIRINIMO IR PJOVIMO VEIKSMAIS

ŽANGA IR APŽVALGA

Populiariausi lankinio svirinimo procesai yra tokie:

1. „MMA”;
2. „TIG”;
3. „MIG”;

Suvirinimo aparatus sudaro du agregatai: transformatorius ir inverteris (su poliška išvestim arba be jos). Pirmasis agregatas atlieka tam tikras valdymo funkcijas, o antrasis leidžia pritaikyti aparatą įvairesniems poreikiams.

PRIEDAI

Priklasomai nuo modelio, aparato komplekte gali būti šie priedai:

- „PM“ – žeminiomo kabelis su spaustuku;
- „PPE“ – kabelis su elektrodo laikikliu;
- „CP_EURO“ – nuolatinio poliškumo pjovimo antgalis su laidu;
- „T_EURO“ – nuolatinio poliškumo suvirinimo antgalis su laidu;
- „T_TIG“ – suvirinimo antgalis „TIG“;
- Apsauginė kaukė arba šalmas
- Dujinis vamzdis, Slégio matuoklis,
- Vežimėlis su ratukais,
- Šepetėlis ir kirvis.

Jei komplekte yra, galima prijungti „PPE“, „CP_EURO“ arba „T_TIG“ ir „PM“ priedus:

- „PD“ – tiesioginio poliškumo priedus „PPE“, „CP_EURO“ arba „T_TIG“ reikia jungti prie neigiamo poliaus (-), o „PM“ – prie teigiamo poliaus (+).
- „PI“ – atvirkštinio poliškumo priedus „PPE“, „CP_EURO“ arba „T_TIG“ reikia jungti prie teigiamo poliaus (+), o „PM“ – prie neigiamo poliaus (-).

MMA PROCESAS

Sujungiant du metalus su užpildu, elektros lankas juos sulydo. Užpildu gali būti elektrodai arba metalu dengti strypai su deksiduojančia medžiaga.

Suvirinimo aparatai su poliška išvestim ir prijungtu „PPE“ bei „PM“ gali būti tokie:

- „PD“ – kai naudojami elektrodai su rūgštine arba rutilo danga.
- „PI“ – kai naudojami elektrodai su jprasta arba celiuloidine danga.

Kitokio tipo elektrodų aprašymus rasite gamintojo pridedamoje informacijoje.

Suvirinimo aparato inverteris atlieka šias automatines funkcijas:
„KARŠTAS STARTAS“: kai darbas pradedamas naudojant didesnį srovės stiprumą nei planuojamasis. Taip greičiau sukuriamas elektros lankas.

„FORSUOTAS ELEKTROS LANKAS“: kad elektrodas per greitai neišstirpintų suvirinamo metalo, sukuriamas trumpas jungimas, po kurio elektroninė įranga automatiškai padidina elektros lanko srovės stiprumą ir padeda išvengti nepageidaujamų reiškinijų;

„APSAUGA NUO PRILIPIMO“: srovės stiprumas iškart pradedamas mažinti ir mažinamas tol, kol elektrodas atlimpa nuo suvirinimo siūlės.

Prieš prijungiant prie aparato priedus ar kitokias elektaines dalis, būtina ji išjungti ir atjungti nuo elektros tiekimo tinklo. Prijungimo darbus gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai.

APSAUGINĖS KAUKĖS SURINKIMAS (1 pav.)

SUVIRINIMO KABELIO MONTAVIMAS - „PPE“ (2 pav.)

SUVIRINIMO KABELIO MONTAVIMAS - „PM“ (3 pav.)

“TIG” PROCESAS

Atliekant TIG tipo suvirinimą, elektros lankas sukuriamas tarp nesudegančių volframo elektrodo ir suvirinamos detalės, naudojant inertines dujas (dažniausiai argono: Ar 99,5). Volframo elektrodas įstatomas į specialį atitinkamo stiprumo srovę gebantį perduoti laikiklį, kuris per keramikinį purkštuką švirkščia inertines dujas (dažniausiai argoną: AR 99,5), apsaugačias elektrodą bei suvirinimo vietą nuo atmosferinės oksidacijos.

Dėl „T_TIG“ ir „PM“ priedų prijungimo „PD“ arba „PI“ būdais prie suvirinimo aparato su poliška išvestim, priklasomai nuo suvirinamos medžiagos techninių savybių, būtina pasitarti su klientų aptarnavimo tinklo vadybininku:

“MIG” PROCESAS

„MIG“ tipo suvirinimas skirstomas į:

- „MIG SU DUJOMIS“: suvirinimui naudojama metalinė viela, deksidavimo priemonė ir dujos, dažniausiai CO₂, argonas arba argonas + CO₂.
- „MIG BE DUJU“: suvirinimui naudojama deksidavimo medžiaga dengta viela.

Suvirinimo aparatai su poliška išvestim ir prijungtu „CP_EURO“ bei „PM“ gali būti tokie:

- „PI“ – kai suvirinama „MIG SU DUJOMIS“ būdu;
- „PD“ – kai suvirinama „MIG BE DUJU“ būdu;

Suvirinimo aparato inverteris atlieka šias automatines funkcijas:

- „PULSUOJANTIS MIG“: Suvirinimui reikalinga galia moduliujama per tam tikrą laiką, priklasomai nuo impulsų ir dažnio. Pavyzdžiu, esant 50 Hz dažniui ir 15% impulsams:
 - suvirinimo trukmė 20 ms (1s/50Hz);
 - Impulso trukmė 3 ms (20ms x 15%).

VIELOS MONTAVIMAS

Atidarykite dangtelį, ant vielos ritės uždékite suktuvą ir prakiškite vielą pro tiektuvo skylutę (4 pav.). Ant ritės yra sumontuotas specialus įtaisas, prilaikantis vielą savo vietoje.

Nupjaukite apie 10 cm ilgio vielos galą, jisitinkinkite, kad likusi viela yra švari ir nepažeista.

Atidarykite paslankų vielos tiektuvo galą ir per suspaudimo mechanizmo griovelį įkiškite vielos galą į kreiptuvą, tada įkiškite vielą į antrają reguliuojamąją kreiptuvą dalį.

Specialiu varžtu sureguliuokite suspaudimo stiprumą. Jei pastebėjote, kad vielą bando išsvynioti, dar truputį paveržkite suspaudimo varžą. Jei per suspaudimo mechanizmą vielą slenka sunkiai, o varomasis velenelis prasisuka, varžą siiek tiek atlaisvinkite; vielą turi slinkti tolygiai.

MONTAVIMO CILINDRAS IR DUJŲ TIEKIMO SUREGULIAVIMAS

Atidarykite cilindro dangtelį ir dujų tiekimo cilindrą pakreipkite į vertikalią padėtį; cilindras turi stovėti taip, kad jis būtų galima užfiksuoti grandine ir tvirtinimo karabinu, kaip pavaizduota 5A pav. Ant cilindro užsukite slégio

matuoklį ir pritvirtinkite prie jo armuotą žarną bei selenoidinę sklendę, kaip pavaizduota 5B pav.
Sureguliuokite duju tiekimo greitį tarp 5 ir 25 liptų per sekundę.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Remontuoti aparatą gali tik įgailio techninės priežiūros centro specialistai arba gamintojo klientų aptarnavimo centro darbuotojai.

ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

Prieš sumontuodami ir prijungdami sistemą bei atlikdami kitokius su tuo susijusius veiksmus, atidžiai perskaityti visus šiose instrukcijose pateiktus patarimus ir gamintojo nurodymus bei paaiškinimus.

Nors šio aparato generatorius yra pagamintas laikantis visų elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų, visgi jis gali skleisti nepageidaujamus elektromagnetinius trikdžius ir trikdyti telekomunikacinių sistemų (telefonų, radijo, televizijos) signalų perdavimą bei valdymo ir apsaugos sistemos darbą. Perskaitykite žemiau pateiktus nurodymus, kaip išvengti galimų trikdžių:

Tam, kad prietaisais atitiktų IEC 61000-3-11 standarto reikalavimus, rekomenduoja suvirinimo aparatai jungti prie žemesnės tarimosios varžos (impedanso) maitinimo tinklo ($Z_{max} = 0,24\text{ohm}$).

Prieš prijungiant aparatą prie viešojo elektros tinklo būtina pasirtarti su elektros tiekimo kompanija, nes visa atsakomybė dėl tokio prijungimo tenka prijungėjui arba naudotojui.

Naudotojas yra atsakingas už tai, kad suvirinimo elektros lanku aparatas būtų prijungtas ir eksplotuojamas laikantis gamintojo nurodymų.

Pastebėjus elektromagnetinius trikdžius, suvirinimo elektros lanku naudotojas, pasitelkės gamintojo techninių darbuotojų pagalbą, privalo išspręstos susidariusią situaciją. Be gamintojo leidimo generatorių modifikuoti draudžiama.

Prieš prijungdamas suvirinimo elektros lanku aparatai naudotojas privalo įvertinti visus galimas su elektromagnetiniaisiais trikdžiai susijusias problemas. Būtina atkeipti dėmesį į:

- 1) Greta suvirinimo aparato esančius maitinimo kabelius, valdymo kabelius, signalų perdavimą kabelius ir telefonų linijas;
- 2) Radijo bei televizijos siūstuvus ir imtuvus;
- 3) Kompiuterius ir kitus valdymo įrenginius;
- 4) Kritinius pramoninės įrangos apsaugos įrenginius;
- 5) Medicininis aplink esančių asmenų naudojamus prietaisus, pvz. širdies stimulatorius ar klausos aparatus;
- 6) Kalibravimo ir matavimo prietaisus;
- 7) Kitų aplink esančių įrenginių ir prietaisų atsparumą elektromagnetiniams trikdžiams. Naudotojas privalo išsitikinti, kad visa aplink suvirinimo aparatai naudojama įranga atitinka elektromagnetinio sederinamumo reikalavimus. Gali tekti imtis ypatingu apsaugos priemonių;
- 8) Kai kurias problemas galima išspręsti paprastai: suvirinimo ar pjovimo darbus vykdyti tada, kai kiti įrenginiai bei prietaisai yra išjungti.

Poveikio aplinkos dydis priklauso nuo pastato struktūros ir vykdomos veiklos pobūdžio.

Viešojo elektros tiekimo sistema

Suvirinimo elektros lanku aparatai prie viešojo elektros tiekimo tinklo galima jungti tik laikantis gamintojo nurodymų. Pastebėjus trikdžius, gali reikėti imtis papildomų apsaugos priemonių, pavyzdžiui, viešojo elektros tiekimo tinklo filtravimui. Nuolatiniam naudojimui skirtos suvirinimo įrangos kabelius derėtų sumontuoti specialiuose izoliaciuniuose vamzdžiuose arba kitokiose panašiose izoliuojamose konstrukcijose.

Apsauga turi būti prijungta prie suvirinimo aparato maitinimo šaltinio, kad tarp izoliaciniu vamzdžiu ir suvirinimo aparato maitinimo šaltinio visada būtų palaikomas tinkamas elektrinis kontaktas.

Techninė priežiūra

Įranga turi būti reguliariai tikrinama ir prižiūrima, kaip tai numatyta gamintojo instrukcijose. Suvirinimo ar pjovimo metu aparato korpusas turi būti tinkamai uždarytas. Draudžiama modifikuoti ar keisti generatorių; tokius darbus turi atlikti tik gamintojas ar gamintojo įgailotas specialistas. Atstumas nuo elektros lanko iki suvirinamos detalės ir stabilizavimo įrenginio turi būti soderintas ir prižiūrimas laikantis gamintojo techninių nurodymų.*

Suvirinimo kabeliai

Suvirinimo kabeliai turi būti kaip įmanoma trumpesni, laikomi kaip galima arčiau vienas kito ir grindų.

Suvirinamos detalės įžeminimas

Įžeminus suvirinamą detalę, kai kuriais atvejais gali susilpnėti spinduliaivimas. Suvirinant neįžeminintas detalės yra rizikinga, galima susižoloti arba sugadinti elektrinius įrenginius bei prietaisus. Suvirinamas detalės reikia įžeminti tiesiogiai, o jei to padaryti negalima, įžeminimui reikia panaudoti tinkamą talpinę varžą, parinktą pagal nacionalinių norminių aktyų reikalavimus.

Apsauginiai ekranai ir skydai

Apsauginiai ekranai ir skydais atitvėrus aplink suvirinimo aparatą esančius įrenginius bei prietaisus ir jų kabelius galima išvengti nepageidaujamų trikdžių. Tam tikrais atvejai rekomenduojama apsauginiai skydais bei ekranai atitverti visą suvirinimo darbų vykdymo plotą.

Tai A klasės suvirinimo aparatas, skirtas pramoniniams darbams atlikti: naudojant prietaisą kitokioje aplinkoje gali atsirasti elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų neatitinkantys trikdžiai.

Naudotojas įspareigoja aparatą naudoti tik tinkamai ir tik pagal paskirtį.

TECHNINIAI DUOMENYS

Techniniai suvirinimo aparto duomenys yra nurodyti ant prietaiso pritvirtintoje techninių duomenų lentelėje (6 A-B-C pav.); jų reikšmės yra tokios:

- 1) Gamintojas
- 2) Modelis
- 3) Serijos numeris
- 4) Suvirinimo aparato maitinimo šaltinio duomenys, pvz.:

- Vienfazis transformatorius
- Trifazis transformatorius - lygintuvas
- Vienfazis arba trifazis statinio dažnio konverteris – transformatorius lygintuvas
- Maitinimo šaltinis su inverteriu su nuolatinės ir kintamos srovės išvestim

5) Nuoroda, kokio standarto nuostatas atitinka suvirinimo aparato maitinimo šaltinį

6) Suvirinimo proceso simbolis, pvz.:



rankinis suvirinimas elektros lanku su dengtais elektrodais

Suvirinimas volframo elektrodu inertinėse dujose



Suvirinimas dengto metalo elektrodu aktyviose dujose, tame tarpe naudojant vielą su fluso šerdim




Suvirinimas elektros lanku naudojant dengtą elektrodą su fluso šerdim

7) Simbolis : reiškiantis elektros tiekimą virinant aplinkoje, kurioje didesnė rizika patirti elektros iškrovą

8) Suvirinimo elektros srovės simbolis, pvz.:

Nuolatinė srovė



Kintama srovė ir dažnio nuoroda hercais.



Nuolatinė arba kintama srovė toje pačioje išvestyje ir dažnio nuoroda hercais

9) Suvirinimo grandinės veikimas:

- I_0 : maksimali įtampa vakuumė
- I_2/U_2 : srovės stiprumas ir įtampa atitinka normalizuotas vertes, reikalingas suvirinimo aparato darbui
- I_{2min}/I_{2max} : nominalus minimalus/maksimalus suvirinimo srovės stiprumas
- U_{2min}/U_{2max} : minimali/maksimali standartinė apkrovos įtampa
- X: darbinis ciklas
- MIN A / V - MAX A / V: parodo suvirinimo srovės stiprumo diapazoną atitinkamai elektros lanko įtampai
- Nominali maksimali suvirinimo trukmė nuolatinio suvirinimo režimu t_{ON} (max) esant nominaliam maksimaliam suvirinimo srovės stiprumui, kai aplinkos temperatūra yra 20°C (išreiškiama minutėmis ir sekundėmis)
- Nominali maksimali suvirinimo trukmė per 60 min.

nepertraukiamo darbo suvirinimo su pertrūkiais režimu Σt_{ON} (max) esant nominaliam maksimaliam suvirinimo srovės stiprumui, kai aplinkos temperatūra yra 20°C , (išreiškiama minutėmis ir sekundėmis)

- t_w : Laikas tarp terminio automatiniu išjungiklio pakartotinio įjungimo ir suveikimo
- t_r : Laikas tarp terminio automatiniu išjungiklio suveikimo ir pakartotinio įjungimo

(10) Elektros tiekimo linijos techniniai duomenys:

- U_s : Suvirinimo aparatu tiekiamos kintamos elektros srovės įtampa ir dažnis
- $I_{1/Max}$: Maksimalus iš elektros linijos gaunamas srovės stiprumas
- $I_{1/Eff}$: Faktinis elektros tiekimo linijos srovės stiprumas

11) Elektros tiekimo linijos simbolis , galimos vertės::

1 ~ vienfazio kintamos srovės maitinimo šaltinio įtampa,

3 ~ trifazio kintamos srovės maitinimo šaltinio įtampa

12) Apsaugos laipsnis

13) II klasės įrangos ženkidas

14) Su sauga susiję ženklai

PASTABA: Šioje lentelėje yra parodytos pavyzdinės techninių duomenų simboliai bei paveikslėlių reikšmės; tikslūs Jūsų turimo suvirinimo aparato techniniai duomenys yra pateikti ant Jūsų suvirinimo aparato esančioje techninių duomenų lentelėje.



Pavaizduoti simboliai, naudojami šiame vadove siekiant atkreipti vartotojo dėmesį ir identifikuoti galimą riziką operatoriui. Jeigu teksto kairėje nurodomas atitinkamas simbolis, atidžiai laikykiteis nurodytų taisykių. Taip išvengsite aprašytos rizikos. Dėmesio, šis vadovas yra sudėtinė produkto dalis ir turi būti saugomas iki produktas yra sunaikinamas. Darbo metu, neleiskite priartėti kitiems asmenims, ypatingai vaikams.

Saugokite save ir aplinkinius

ELEKTROS ŠOKAS PAVOJINGAS GYVYBEI

Venkite tiesioginio kontaktu su virinimo grandine: laisva įtampa, kuriu siūnčia suvirinimo aparatas gali būti itin pavojinga. Jeigu aparatas yra įjungtas, elektrodas arba suvirinimo laidas, kreipiamasis veleno tarpiklis ir visos metalinės dalys, susilečiančios su suvirinimo laidus yra veikiamos įtampos. Neteisingas aparato montavimas ar įžeminimas kelia pavojų gyvybei. Elektros montavimo darbus privaloma atlėkti laikantis saugos taisykių.



- Dėvėkite atitinkamus drabužius, rekomenduojama be atsikišusių kišenių, avėkite atsparių dilimui avalynę, aukščiu aulu, suvarstomus, padengtu priekiu. Venkite sintetinių drabužių.
- Mūvėkite sausas ir nesuplyšusias suvirinimo pirštines.



- Suvirinimo įrangą padėkite taip, kad ši ant darbastalo, kurio maksimalus nuolydis nuo žemės yra 15 %, būtų stabili.
- Naudojant sausą izoliacinių paklotą, izoliuokite save nuo darbo vietas ir pagrindo. Patirkinkite, ar izoliacijos pagrindas yra pakankamai didelis, kad uždengtų visą fizinio kontakto plotą su darbo vieta ir pagrindu.
- Nenaudokite aparato pernelyg drėgnose vietose. Jeigu neįmanoma to išvengti, patirkinkite, ar veikia jungiklis ir apsaugos linija.



- Lietui lyjant atminkite, kad aparatas yra apsaugotas nuo lašų, bet ne nuo stiprių vandens srovių ar stiprus lietus; atjunkite aparątą nuo maitinimo įtampos.
- Patirkinkite, ar darbo vieta yra įrengta įžeminimo įrangą. Prieš atliekant bet kokias elektros jungtis, patirkinkite, ar suvirinimo aparato duomenys atitinka maitinimo įtampą ir dažnį, sumontuotą montavimo vietoje.
- Suvirinimo laidų jungtys, priežiūra ir remontas privalo būti atliekami kuomet aparatas yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo lizdo. Prieš keičiant susidėvėjusias dalis, aparatą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.
- Maitinimo lizdo kištukas privalo turėti atitinkamą išeigą.



Nemieginkite keisti kištuko.

- Nenaudokite pažeistų, mažesnių nei reikalaujama ar netaisyklingai sujungtų laidų. Saugokite laidus nuo drėgmės, palaikykite švarą ir venkite jkaitusių metalinių kibirkščių.
- Maitinimo laido negalima naudoti kitiems nei nurodyta tikslams, ypatingai negalima naudoti aparato nešimui ar pakabinimui. Saugokite laidą nuo šilumos šaltinių, alyvos ir aštrų kampų. Dažnai tikrinkite laidą, kad galetumėte nustatyti galimus gedimus bei pažeistus laidus pakeiskite nedelsiant, atviru laidai kelia pavojų gyvybei.

IKAITUSIOS DALYS GALI SUKELTI NUDEGIMUS

Nelieskite jkaitusių dalių. Prieš liečiant kaitinimo lempą arba norint atlėkti kokius nors veiksmus su ja, palaukitė kol ši atvės.

Nevyniokite įžeminimo laido, piovimo aparato laido, maitinimo tiekimo laido aplink savo kūną.

• Nekiškite metalinių laidų į oro ventiliatorius.

• Nelieskite elektrodo, jeigu šis liečiasi su apdirbamu paviršiumi. Niekada tuo pat metu nelieskite elektrinių jkaitusių elektrodo laikiklio dalių, prijungtų prie dviejų suvirinimo agregatų. Neleiskite, kad su šiuo aparatu vienu metu dirbtų du asmenys. Jeigu suvirinimo aparatas nenaudojamas, ištraukite maitinimo laidą.

• Jeigu tą patį daiktą apdoroja du suvirinimo aparatai arba du skirtinį suvirintojai dirba su skirtinomis dalimis, sujungtomis elektra, gali susidaryti laisvos įtampos tarp dviejų skirtinų elektrodų laikiklių ar deglų ir kelti pavojų gyvybei, kadangi pasiekta reikšmė yra dvigubai didesnė nei aprašyta.

• Net ir tuo atveju, kai aparatas yra išjungtas, inverteriuos via dar lieka pavojinga likutinė įtampa, kuri gali būti mirtinė.

DŪMAI IR DUJOS GALI BŪTI PAVOJINGI

Atliekant suvirinimo darbus, gali susidaryti dūmai ir dujos, pavojingos sveikatai. Venkite šiu dūmų ir dujų įkvėpimo. Siekiant apriboti dūmų susidarymą, prieš aparato naudojimą, nuo objekto, kurį reikia suvirinti, pašalinkite rūdis, riebalus, alyvą ir dažus.

• Atliekant suvirinimo darbus, nelaikykite galvos dūmuose.

• Nenaudokite aparato nevédinamose patalpose.

• Norint pašalinti susikaupusius dūmus ar dujas iš uždarų patalpų, naudokite aspiratorių su filtrais ir/arba atidarykite langus bei duris.

• Nevirinkite vietose, arti chloruotų angliavandenilių, susidarančių dėl riebalų šalinimo valymo ar purškimo veiksmų. Lanko šiluma ar spinduliai gali reaguoti su tirpklio garais ir sudaryti fosgeną, itin toksiskas dujas bei kitus dirginančius produktus.

• Nemieginkite suvirinti ar pjauti dengtų metalų, pvz., dengtų cinkų, švinu ar kadmiu dengtos geležies, nebent dengtas sluoksnių yra profilaktiškai pašalintas nuo suvirinimo vietas, darbo vieta gerai vėdinama ir, jeigu reikia, operatorius naudoja oro respiratorių. Dengiamieji sluoksniai ir kiti metai, kurių sudėtyje yra šie elementai, suvirinant gali skleisti toksiskus dūmus.


• Operatoriaus eks pozicija suvirinimo dūmuose turi būti periodiškai patikrinama atsižvelgiant į dūmų sudėtį ir koncentraciją, o taip pat ir eks pozicijos laiko trukmę.

SUSKAUPUSIOS DUJOS GALI BŪTI MIRTINAI PAVOJINGOS

Jeigu nesinaudojate, nepamirškite užsukti buteliuko vožtuvo.



- Šiuo aparatu negalima naudotis, jeigu nešiojate kontaktinius lęšius.



SKRAIDANČIOS METALINĖS DALYS GALI PAŽEISTI AKIS

Suvirinimo, piovimo, valymo šepečiu, šeitimuo galandimo veiksmai gali sukelti kibirkštis ir metalo projekcijas. Suvirintai daliai atvėsus, jų gali šakuoti.



SUVIRINIMO IR PJOVIMO VEIKSMAI GALI SUKELTI GAISRĄ AR SPROGIMĄ

- Neméginkite virinti ar pjauti konteinerių ar vamzdynų, kuriuose yra ar buvo degių skysčių ar dujinių produktų, patirkrinkite, ar darbo vieta buvo taisyklingai išvalyta.
- Nenaudokite suvirinimo aparato vamzdynų atitirpinimui.
- Nevirinkite ir nepjaukite uždarų konteinerių, pvz., cisternų, statinių ar vamzdžių, nebent šie buvo tinkamai paruošti, laikantis saugos taisyklių.
- Nevirinkite tokios vietose, kur gali kaupinti degios dulkių, dujos ar garai (pvz., benzino garai).
- Nevirinkite arti degių medžiagų; prieš pradenant virinti, iš darbo vietas pašalinkite visas degias medžiagas.




PLASMINIS LANKAS GALI SUŽALOTI

Laikykite rankas atokiau nuo deglo. Būkite atsargūs, kuomet jungiate kreipiamajį lanką. Kreipiamasis lankas gali nudeginti operatorių ir/arba greta dirbančius asmenis, netgi pradeginti apsauginius drabužius. Pjovimo aparatą naudokite mažiausiai 40 cm atokiau nuo sienos.



JUDANČIOS DALYS GALI SUKELTI PAVOJU

Laikykite rankas atokiau nuo potencialiai pavojingų dalių, pvz., voletų. Dureles, plokštės, dangtelius ir apsaugas laikykite užvertas, savo vietoje.



SUVIRINIMO LAIDAS GALI SUŽEISTI

Nespauskite deglo mygtuko, jeigu nesate pasiruoš arba, kol negavote leidimo. Ižeminant suvirinimo laidą, nenukreipkite deglo į savo kūną ar kitus asmenis.



Atliekant suvirinimo ar pjovimo darbus, nenukreipkite dėmesio kitur. Būkite itin atidūs. Venkite ir/arba laikykite asmenis ir įrangą, galinčią trukdyti Jūsų dėmesį, atokiau.



- Naudokite kaukę su atitinkamais filtrais ir apsaugomis, atitinkančiomis DIN, skirtomis apsaugoti Jūsų akis nuo UVA ir UVB spindulių.
- Po kauke užsidėkite atitinkamus apsauginius akinius su šoninėmis apsaugomis.
- Greta dirbančius asmenis apsaugokite atitinkama, nedegia danga ir/arba išpėkite juos, kad nežiūrėtų į lanką bei saugotuši lankinių spinduliu ar įkaitusi kibirkštis ar metalo.




STATINĖ ELEKTRA GALI PAŽEISTI ELEKTROS GRANDINĖS DALIS AR KOMPONENTUS

Elektroninių kortelių laikymui, pernešimui ar transportavimui naudokite antistatinus maišelius ar dėžes.



**Aparata naudokite aplinkoje, kurios temperatūra yra tarp +5 °C ir 40 °C.
Nejunkite suvirinimo aparato prie valstybinio elektros tinklo.**




Aparato remonto ir priežiūros darbai turi būti atliekami kvalifikuoto personalo.

Aptarnavimo ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo, rekomenduojama naudoti originaliasatsargines dalis. Taip užtikrinsite aparato saugumą. Neteisėtas aparato remontas, kurį atlieka nekvalifikuotas asmuo arba neoriginaliųatsarginių dalių naudojimas yra pavojingas



technikų ir operatorių gyvybei bei anuliuoja gamintojo garantiją. Dėl Jūsų pačių saugumo, laikykites rekomendacijų ir išpėjimų, pateiktų šiame vadove. Gamintojas neprisiimaatsakomybės už nelaimingus atsitikimus žmonėms ar daiktas, kylančiems dėl saugos taisyklių nesilaikymo arba netaisyklingos aparato priežiūros.



RADIACIJOS, SKLEIDŽIAMO AUKŠTO DAŽNIO, GALI SUKELTI TRIKDŽIUS

Elektromagnetinis bangos gali sukelti veikiančių elektros prietaisų trikdžius, pvz., TV, telefonų, magnetinių kortelių, naudojamų įrankių, duomenų perdavimo sistemų, telefonų sistemų, nuotolinių valdymo pultų, stimulatorių, kompiuterių ir įrengimų, valdomų kompiuteriais, pvz., robotų. Nenešiokite laikrodžių, kuriems įtakos gali turėti aukštasis dažnis.



Šio aparato naudojimas gyvenamojoje zonoje gali sukelti radio dažnio trikdžius, tokiu atveju operatorių gali būti pareikalauta imtis atitinkamų priemonių.




Kaip atitinkamos priemonės nrgali būti pasiūlyti konkretūs sprendimai, pateikiами šiame vadove, kadangi situacijos gali skiltis ir vykti natūraliai. Tokiu atveju rekomenduojama patikrinti galimą darbo vietas riziką ir naudoti papildomas apsaugas ar filtrus, atsižvelgiant į konkrečius reikalavimus. Gamintojas neatšako už jokią žalą, kylančią dėl suvirinimo aparato naudojimo zonose ir esant sąlygoms, minėtomis aukščiau ir dėl bet koks netinkamo naudojimo.

TAISYKLINGAS PRODUKTO ŠALINIMAS



Šis ženklas ant produkto ir vadove reiškia, jog siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, tokio tipo produkty negalima šalinti kartu su būtinėmis atliekomis. Todėl vartotojų reikalaujama pristatyti nebenaudojamą produkta į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, atskiriantį šį produkta nuo kitokio tipo atliekų ir perdirbant atitinkamu būdu, kad dar kartą būtų galima panaudoti jo komponentus. Taigi, dėl išsammesnės informacijos apie atitinkamų atliekų surinkimą ir jų perdirbimą, susisiekiite su vienos institucijomis.




Atitinkamų produkту ir panaudotų pakuočių surinkimas leidžia panaudoti perdirbamas medžiagias ir panaudoti iš naujo. Perdirbamų medžiagų naudojimas skatinia aplinkos apsaugą, saugo nuo taršos ir sumažina žaliavinių medžiagų reikalavimus.

ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMS IR SUSIJUSIOS PROBLEMS

Suvirintojas privalo laikytis elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų, tačiau išliekite tikimybę, kad suvirinimo metu gali susidaryti trikdžiai gamykloje ir / arba turėti įtakos netoli eseveikiančiai įrangai. Elektrinis lankas, susidarantis išprasto veikimo metu, skleidžia elektromagnetinius laukus, kurie bendrai turi įtakos veikimo sistemoms ir instalacijoms. Operatorius privalo į tai atsižvelgti ir imtis reikalingų priemonių dirbant tokiose zonose, kur panašūs elektromagnetiniai trikdžiai gali pakenkti žmonėm ar daiktams (ligoninėms, laboratorijoms, elektromedicininių prietaisų naudotojams, translaviuojančioms, duomenų apdorojimo centrams, įrangai ir įrankiams, tiesiogiai ar netiesiogiai integruotiemis į pramoninius procesus ir t. t.). Kaip atitinkamos priemonės nrgali būti pasiūlyti konkretūs sprendimai, pateikiiami šiame vadove, kadangi situacijos gali skiltis ir vykti natūraliai. Tokiu atveju rekomenduojama patikrinti galimą darbo vietas riziką ir naudoti papildomas apsaugas ar filtrus, atsižvelgiant į konkrečius reikalavimus. Gamintojas neatšako už jokią žalą, kylančią dėl suvirinimo aparato naudojimo zonose ir esant sąlygoms, minėtomis aukščiau ir dėl bet koks netinkamo naudojimo.



Ushbu apparatdan foydalanishdan oldin xavfsizlik yo'riqnomalari bilan tanishing



PAYVANDLASH VA KESISH JARAYONIDA RO'Y BERADIGAN XAVF-XASTARLAR

KIRISH VA UMUMIY NAZAR

Yoysimon payvandlashning eng ko'p tarqalgankari quyidagilar:

- “MMA” (qo'lda bajariladigan yoysimon payvandlash);
- “TIG” (inert gazi bilan ishlaydigan volframli elektrod bilan payvandlash);
- “MIG” (inert gazi bilan ishlaydigan metal elektrod bilan payvandlash);

Payvandlash apparatlari ikki turga: transformator va invertorlarga bo'linadi (qutbli chiqishi yoki bo'lmasligi mumkin). Birinchisining boshqaruv imkoniyatlari cheklangan, ikkinchisi esa keng miyoqosli sozlashlar imkonini beradi.

AKSESSUARLAR

Apparat modeliga qarab, quyidagilar bilan jihozlanishi mumkin:

- “PM” – yarga ularash qisqichi bilan;
- “PPE” – elektrrot tutqichi bor kabel;
- “CP_EURO” – Payvandlash simi bilan ishlash uchun payvandlash mash'alasi qutblig'i;
- “T_EURO” – Payvandlash simi bilan ishlash uchun payvandlash mash'alasi;
- “T_TIG” – “TIG-ning payvandlash mash'alasi”;
 - Niqob yoki dubulg'a,
 - Gaz trubasi,
 - Bosim o'chagich,
 - G'ildiraklar to'plami,
 - Keskichi bor cho'tka.

Agar “PPE”, “CP_EURO”, “T_TIG” va “PM” yetkazib beriluvchi komplektga kirsa, ularni quyidagilarga ularash mumkin:

- “PD” – to'g'ri qutb bo'lganda, ya'nii “PPE”, “CP_EURO” yoki “T_TIG” manfiy qutbga (-), “PM” esa musbat qutbga (+) tegishli bo'lganda;
- “PI” – teskarli qutb bo'lganda, ya'nii “PPE”, “CP_EURO” yoki “T_TIG” musbat qutbga, “PM” esa manfiy qutbga (-) tegishli bo'lganda.

“MMA” JARAYONI

Ikkita material to'ldiruvchi material bilan biriktirilganda elektr yoyi hisobiga erish hosil bo'ladi. Elektrodlar to'ldiruvchi material, ya'nii ushbu material tiklovchisi bilan qoplangan metall sterjenlar hisoblanadi.

Chiqish qutbi bor payvandlash apparatlari uchun “PPE” va “PM”ni quyidagilar bilan ulang:

- Ishqorli yoki rutil qoplamasini bor elektrodlar ishlataliganda “PD”.
- Asosiy yoki sellyuloza qoplamasini bor elektrodlar ishlataliganda “PI”.

Boshqa turlar uchun ishlab chiqaruvchining ushbu elektrodlarga oid ko'sratmalariga qarang.

Invertori payvandlash apparatining quyidagi avtomatik funksiyalari bor “HOT START” (“QAYNOQ ISHGA TUSHIRISH）: ishga tushirish paytdagi elektr qurvati kattaligi rejalashtirilgan kattalikdan baland bo'ladi. Bu yoyini yosishga yordam beradi.

“ARC FORCE” (YOYNI JADALLASHTIRISH): Elektrod payvandlash eritmasiga juda tez yaqinlashib kelishi oldini oladi va qisqa tutashuv hosil qiladi; buning uchun elektron qurilma yoyning tok kuchini avtomatik tarzda oshiradi;

“ANTI STICK” (“YOPISHISHNING OLDINI OLİSH）: tok kuchi elektrondi eritmadan chiqarib olishga ruxsat beradigan kattalikkacha juda tez kamayadi.

O'rnatish va elektr ularishlari payvandlash mashinasi uzib o'chirilgan va asosiy tok manbasidan uzib qo'yilgan holatda amalga oshirilishi kerak. Ullashni tajribali kishi bajargani ma'quil.

HIMOYA NIQOBINI YIG'ISH (1-rasm)

PAYVANDLASH KABELINI YIG'ISH – “PPE” (2-rasm)

PAYVANDLASH KABELINI YIG'ISH – “PM” (3-rasm)

“TIG” JARAYONI

TIG usuli bilan payvandlash erimayotgan elektrod (volfram) bilan inert gaz (odatda argon: Ar 99.5) oqimidagi payvandlanayotgan qism o'tasida issiqlik hosil qiladi. Volframli elektrod sopol konus naychadan chiqayotgan inert gaz oqimi hisobiga payvandlash tokini uzatishni elektrodnning o'zini payvandlash vannasi bilan birga havo ta'sirida oksidlanishdan himoya qiladigan mash'ala bilan to'ldiriladi.

Chiqish qutbi bor payvandlash apparatlari uchun payvandlanayotgan material turiga qarab “T”, “TIG” va “PM”ni k “PD” yoki “PI”ga ulang, lekin odatda qo'shimcha ma'lumot olish uchun savdo tarmog'i menejeriga murojaat qilish zarur bo'ladi:

“MIG” JARAYONI

“MIG” payvandlashi quyidagi bilan farq qiladi:

- “MIG GAS”: foydalanilayotgan material metall sim, oksidlanishdan himoya qiluvchi narsa esa odatda CO₂, Argon yoki CO₂+Argon gazi hisoblanadi.
- “MIG NO-GAS”: sim dioksidlagich ichida bo'ladi.

Chiqish qutbi bor payvandlash apparatlari uchun “CP_EURO” va “PM”ni quyidagilar bilan ulang:

- “MIG GAS” bilan payvandlayotganda “PI” bilan;
- “MIG NO-GAS” bilan payvandlayotganda “PD” bilan.

Invertori payvandlash apparatlarining quyidagi funksiyalari bor:

- “MIG PULSE”: payvandlash kuchini chastota va pulsga qarab vaqt o'tishi bilan modullaydi. Masalan, agar 50 Hz chastota 15% li impuls uxun quyidagi o'rnatiladi:
 - Jami vaqt 20 ms (1s/50Hz);
 - Puls vaqt 3 ms (20ms*15%).

MONTAJ SIMI

Eshikni oching va g'altakni simming bobinasiga o'mating, so'ngra simni sim uzatuvchisi ichiga qo'ying (4-rasm). G'altakda sim tarqalib ketishi oldini oladigan mufta bor. Kesib olingan uchda ifloslanish va qiyshayish yo'qligiga ishchonq hosil qilib, 10 sm sim kesib oling.

Sim uzatgichning harakatlanuvchi o'qini oching va simni uzatuvchi rolikdagi tirkishidan o'tkazib olib, sim yo'naltiruvchisiga qo'ying, so'ngra simni yana ikkinchi yo'naltiruvchi ichiga kiriting.

Bosimni maxsus vint yordamida to'g'rilang. Simning burovini yozayotganda bosimni maxsus vint yordamida to'g'rilash kerak bo'ladi. Agar mufta oshiqcha ishqalanayotgan va yetakchi gildirak joyidan silijyotgan bo'lsa, ishqalanishni simni bir maromda uzatish qadar kamaytirish kerak.

MONTAJ SILINDRI VA GAZNI TO'G'RILASH

Gaz silindrini apparatning orqa tarafidagi q'ildiraklar vali ustiga vertical holatga qo'ying; uni zanjir yoki karabin yordamida bloklanadigan qilib joylashtiring (5A-rasmga qarang). Bosim o'chagichni gaz silindri ichiga qo'ying hamda panjarali jo'mrakni tasma yordamida bosim o'chagich va elektr klapaniga mahkamlang.

Gazni 5-25 litr/daqiqa oraliq'ida to'g'rilang.

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Ta'mirlash ishlarni vakolatli xizmat ko'rsatish markazlari yoki bevosita ishlab chiqaruvchining o'zi foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish markazlari orqali bajarishi shart.

ELEKTROMAGNIT MOSLIGI

Tizimni o'rnatish yoki boshqa ishlarni bajarishdan, shuningdek, unga bog'liq har qanday ish qilish yoki xo'jalik amallaridan oldin paydo bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday savolga oydinlik kiritish uchun sotuvchi yoki bevosita ishlab chiqaruvchining o'zi bilan maslahatlashgach, ushbu qillanmani to'liq o'qib chiqish tavsiya etiladi.

Generator normativ talablarini asosida tayyorlangan, biroq telekommunikatsiya tizimlari (telefon, radio, televideeniye) yoki xavfsizlik tizimlari uchun elektromagnit xalalini hosil qilishi mumkin. Xalalni yo'qotish yoki kamaytirish uchun quyidagi ko'rsatmalarini o'qib chiqing:

IEC 61000-3-11 (Flicker) standarti talablariga mos bo'lishi uchun past to'liq Zmax = 0,24 Ohm qarshiligi bor elektr ta'minoti tarmog'ining payvandlash uskunalarini ularshi tavsiya qilamiz.

Payvandlash IEC 61000-3-12 talablariga javob bermaydi. Agar u jamoat elektr ta'minoti tarmog'iga ulanadigan bo'lsa, montajchi yoki o'naturuvchi bunday ularish imkoniyatini tekshirish uchun javobgar bo'ladi yoki tushuntirish berishi uchun savdo tarmog'i menejeriga murojaat qilish kerak. Ishlab chiqaruvchi ko'satmalariga ko'ra, payvandlash apparatini montaj qilish va undan foydalanish uchun foydalanuvchi javobgardir. Agar elektromagnit xalal aniqlanadigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchidan texnik yordam olish bilan bog'liq masalani hal qilish uchun payvandlash apparati foydalanuvchisi javobgar bo'ladi. Ishlab chiqaruvchining ruxsatisiz generatorini o'zgartirmang.

Payvandlash apparatini montaj qilishdan oldin foydalanuvchi atrofdagi potensial elektromagnit muammolarini baholashi kerak.

Quyidagilar hisobga olinishi lozim:

- 1) Payvandlash apparati yonidagi ta'minot kabellari, nazorat kabellari, signal va telefon kabellari;
- 2) Radio va televideeniye uizatgichlari va priyomniklari;
- 3) Kompyuter va boshqa nazorat jihozlari;
- 4) Sanoat uskunalarini himoya qilish uchun o'ta muhim xavfsizlik jihozlari;
- 5) Atrofdagi kishilarning tibbiy jihozlari, masalan, kardiostimulyatorlar va eshitish apparatlari;
- 6) Kalibrovka va o'chash uchun foydalaniladigan jihozlari;
- 7) Boshqa tashqi jihozlarning elektromagnit himoyalanganligi. Foydalanuvchi o'sha joyda ishlatalayotgan boshqa jihozlar elektromagnit nuqtai nazaridan mos ekanini kafolatlashi lozim. Bu qo'shimcha himoya choralarini talab qilishi mumkin.
- 8) Ayrim muammolarni hal qilishi mumkin; payvandlash va kesish amallarini kunning boshqa jihozlar ishlatalmayotgan payti bajarish.

Atrofdagi hisobga olinadigan joy o'chami bino tuzilishi va amalga oshirilayotgan faoliyat turlariga bog'liq bo'ladi.

Elektr ta'minotining ijtimoiy tizimi

Yoysimon payvandlash uskunasi elektr ta'minoti ijtimoiy tizimiga ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga ko'ra ularishi lozim. Mabodo biror narsa xalal beradigan bo'lsa, elektr ta'minoti ijtimoiy tizimini filtrlashday qo'shimcha ehtiyoj choralar ni ko'rinishi zarur. Metall yeng yoki shunga o'sxhash vositalardan foydalanish hisobiga turg'un uskuna uchun elektr ta'minoti kabelini ekranlash imkoniyatini ko'rib chiqish lozim. Ekranli yeng bilan payvandlash elektr ta'minoti korpusi o'tasida elektr kontakti yaxshi bo'lishini ta'minlash uchun payvandlash elektr ta'minotiga ularash kerak bo'ladi.

Texnik xizmat ko'rsatish

Ishlab chiqaruvchi yo'riqnomalariga ko'ra, uskunaga doimiy tarzda texnik xizmat ko'rsatib turish kerak. Payvandlash va kesish vaqtida barcha qoplama va uskuna ichiga kirish yo'llari to'g'ri yopilishi kerak. Ishlab chiqaruvchi, shuningdek, uning vakolati xodimlari ruxsat etgan va vakolat bergen tuzatish va o'zgartirishlardan boshqasiga yo'l qo'yilmaydi. Xususan, yoyning ishlov berilayotgan detallar va bargororlashtirish qurilmasigacha bo'lgan uzunligi ishlab chiqaruvchi tavsiyalariga ko'ra sozlanishi va ushlab turilishi zarur.

Payvandlash kabellari

Payvandlash kabellarini imkon qadar kalta bo'lishi, bir-biriga yaqin joylashishi, polga yaqin tortilishi kerak.

Ishlov berilayotgan detalni yerga ularash

Ishlov berilayotgan detalning himoya ularishi ayrim hollarda nurlanishni kamaytirishi mumkin. Foydalanuvchining jarohat olish yoki boshqa uskunaning shikastlanish xavfi ortib ketsa, ishlov berilayotgan detalning yerga ularishini olib tashlash choralarini ko'rish lozim. Zarur hollarda ishlov berilayotgan detalning yerga ularishi ushbu detalga bevosita ularash ko'rinishida amalga oshirilishi darkor, lekin bevosita ularashga yo'l qo'yilmaydigan ayrim mamlakatlarda himoya ularishi milliy me'yorlarga asosan tanlib olingan mos keluvchi idish orqali amalga oshiriladi.

Ekranlash va himoya

Boshqa kabel va jihozlarni atrof muhitda ekranlash va himoyalash xalal muammolarini kamaytirishi mumkin. Payvandlashning butun sohasini ekranlashni maxsus maqsadlarda qo'llash mumkin.

Payvandlash apparati sanoatda qo'llashga mo'ljalangan F tasnifiga mansubdir: undan boshqa sharoitlarda foydalanish elektromagnit mosligiga ta'sir qiluvchi xalal paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.. Payvandlash apparatidan to'g'ri foydalanish uchun foydalanuvchi javobgardir.

TEXNIK MA'LUMOTLAR

Payvandlash mashinasining ishlashi bilan bog'liq ma'lumotlar pasport yorlig'iда ko'satilgan va unda quyidagi ma'lumotlar bor: 6 A-B-C-rasm):

- 1) Ishlab chiqaruvchisi
- 2) Modeli
- 3) Seriya raqami
- 4) Payvandlashning elektr quvvati manbasi belgisi, masalan:



- Bir fazali transformator

- Uch fazali transformator
- (1) 3~ Bir yoki uch fazali, chastotani statik o'zgartirgich va to'g'rilaqich – transformator
- Invertori va AC (o'zg. tok) va DC (doimiy tok) chiqishi bor ta'minot manbasi
- 5) Payvandlashning ta'minot manbasi standart talablariga javob berishini tasdiqlovchi ma'lumotnomra
- 6) Payvandlash jarayoni belgisi, masalan:
 - Qoplamasi bor metall elektrodlar bilan qo'lda yoysimon payvandlash
 - Inert gaz bilan volframli payvandlash
 - Inert va faol gaz bilan kavshar qoplangan sim yordamida metalli payvandlash
 - O'zini- o'zi himoya qiluvchi qoplama yordamida yoysimon payvandlash

7) Elektr toki urishi xavfi yugori bo'lgan sharoitlardagi payvandlash ishlari uchun elektr ta'minoti uzatish belgisi

- 8) Payvandlash toki belgisi, masalan:



Nominal chastotani gertsda ko'rsatuvchi qo'shimcha ko'rsatuvchi o'zgaruvchan tok



Nominal chastotani gertsda ko'rsatuvchi qo'shimcha ko'rsatuvchi bir chiqishdagi doimiy yoki o'zgaruvchan tok

9) Payvandlash zanjirining xususiyati:

- U_0 : vakuumdagi maksimal kuchlanish
- I_2/U_2 : Payvandlash apparati payvandlash chog'ida uzatishi mumkin bo'lgan tok va kuchlanish me'yorda ko'satilganiga to'g'ri keladi
- I_{2min}/I_{2max} : nominal minimal/maksimal payvandlash toki
- U_{2min}/U_{2max} : kelishilgan nagruzka bo'yicha minimal/maksimal kuchlanish
- X: ish sikli
- MIN A / V - MAX A / V: yoyning tegishli kuchlanishi chog'ida payvandlash toki diapazonini ko'satadi
- Tashqi harorat 20 °C (daqqa va soniyalarda ifodal anganda) va payvandlasdh toki nominal maksimal darajada va uzlusiz rejimda t_{ON} (max) bo'lganda payvandlashning nominal maksimal vaqt
- 60 daqiqalik (daqqa va soniyalarda ifodalangan) uzlusiz vaqt oraliq'idagi tashqi harorata nominal maksimal payvandlash toki bilan t_{ON} uzlusiz rejimida payvandlashning nominal maksimal vaqt
- t_w : Termohimoya o'chiruvchi qurilmasining asl holatga qaytarilishi va o'matilishi oraliq'idagi vaqt
- t : Termohimoya o'chiruvchi qurilmasining asl holatga o'matilishi va qaytarilishi oraliq'idagi vaqt
- 10) Elektr ta'minoti liniyasining xususiyat ma'lumotlari:
- U_1 : Payvandlash apparatiga uzatilayotgan AC (o'zgar. tok) kuchlanishi va chastotasi
- I_{1MAX} : Liniyadan iste'mol qilinadigan maksimal tok
- I_{1EFF} : Elektr ta'minotining real tok
- 11) Elektr ta'minoti liniyasi belgisi , ruxsat etilgan qiymatlar:
- 1 ~ Bir fazali AC (o'zgar. tok) kuchlanishi,

3 ~ Uch fazali AC (o'zgar. tok) kuchlanishi

12) Himoya darajasi

13) II tasnifga mansub uskunalar belgisi

14) Xavfsizlikka daxldor belgilar

QAYD:

Yorliq misolida belgilar va rasmlarning tavsifini ko'rish mumkin, shaxsiy mulkingiz bo'lgan payvandlash apparati texnik xususiyatlarining aniq qiymatlarini payvandlash apparatining o'zidagi passport yorlig'iда ko'satilishi lozim.



Elektr tokiga ulash xavfsizlik qoidalariga riosa qilingan holda bajaralishi kerak.

- Chiqiv turuvchi cho'ntagi bo'limgan mos kiyim kiying. Tagcharmi qalin, bog'landigan qismi baland povabzal, shuningdek, himoya bosh kiyimi kiying. Korjoma sun'iyo bo'lmsaligi kerak.



- Quruq va teshigi bo'limgan payvandlash qo'lqopini kiying.



- Payvandlash apparati qattiq ish yuzasida va eng ko'pi bilan 15 gradus qiyalikda joylashgan bo'lishi kerak.

▪ Ish zonasasi va ishlov berilayotgan buyumdan quruq izolyatsiya bilan himoyalaning. Izolyatsiya jismoniy kontakt bo'ladigan ish zonasasi va ishlov berilayotgan buyumni qoplaydigan darajada katta ekaniga ishchon hosil qiling.

- Apparatdan o'ta nam joylarda foydalamanmag. Agar buning iloji bo'lmasa, o'chirgich va hayotni asrash chizig'i taxt ekaniga ishchon hosil qiling.



- Yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, apparatni tarmoqdan uzib qo'ying. Apparat chelaklab quyayotgan yomg'ir yoki kuchli suv oqimidan emas, suv tomchilari tushishidan himoyalanganini esda tuting.



- Ish zonasasi yerga yaxshi ulanganiga ishchon hosil qiling. Elektr tokiga ulashdan oldin payvandlash mashinasining pasport yorlig'iqa o'matilgan ma'lumotlar u o'matilgan joydag'i tarmoq kuchlanishi va chastotasiga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.



Payvandlash kabeli ularnishi, texnik xizmat ko'rsatish va tuzatish ishlari apparat o'chirilgan va asosiy elektr ta'minotidan uzilgan holatda bajarilishi kerak.

Payvandlash to'pponchasingin eskirgan qismalarini almashtrishdan oldin apparatni o'chiring va asosiy elektr ta'minotidan using.

- Asosiy elektr ta'minotining mos shtepseli bo'lishi kerak. Shtepselni umuman o'zgartirmang.



- Shikastlangan va noto'g'ri ulangan va o'lchami kichik kabellardan foydalamanmag. Kabelni toza va quruq saqlang, unga qizigan metall uchqunlari tegishiga yo'l qo'ymsgan.



Elektr ta'minoti kabelidan ko'rsatilganidan boshqa maqsadlarda foydalamanmag, ayniqsa, undan apparatni ko'tarish yoki osib qo'yishda foydalaniib bo'lmaydi. Kabelni issiq, moy yoki o'tkir narsalarga yaqinlashtirigmang. Kabel shikastlangan-shikastlanmangani yoki simrlariga shikast yetgan-yetmaganini tez-tez tekshirib turing, shikastlangan kabelni zudlik bilan almashtiring. Usti ochilib qolgan kabel odamni o'dirishi mumkin.



- Yer kabeli, payvandlash to'pponchasi kabeli, elektr ta'minoti kabelini tanangizga o'ramang.




- Metall simlarning shamollatish teshiklariga tushib qolishiha yo'l qo'ymsgan.

▪ Elektrotdga ishlov berilayotgan buyum yuzasiga tegib turganda qo'l tekizigmang. Hech qachon tokka va ikkita apparatda ulangan elektrod tutqichilarining qizib ketgan joylariga tegmang. Bitta apparatni ikki foydalauvchi bir vaqtida ishlatishi mumkin emas. Agar foydalauvchi bo'lsangiz, elektr ta'minoti kabelini uzib qo'ying.

▪ Bitta ish joyida ikki yoki undan ortiq apparatdan foydalaniib bo'lmaydi, chunki turli payvandlash to'pponchalarini yoki elektrod tutqichilarini o'rasisida salt ishslash kuchlanishi qiyatlari yig'ilib qolishi mumkin. Bu juda xavfli, chunki ayni holatda kuchlanishi qiyatlari ruxsat etilgan qiyatdan ikki marta oshib ketadi.



- Hatto mashina o'chirilgandan so'ng ham invertorlarda o'limga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan kuchlanish qoldig'i bo'ladi.




PAYVANDLASH VAQTIDAGI BUG' VA GAZLAR XAVFLIDIR

Payvandlash vaqtida salomatlik uchun xavfli bug' va gazlar paydo bo'ladi. Ushbu bug' va gazlardan nafas ola ko'mang. Bug' hosil bo'lishini kamaytirish uchun ishni boshlashdan oldin ishlov berilayotgan buyumni kir, bo'yoq va zangdan tozalang.



- Payvandlayotganda boshingzini bug'dan nari tuting.



- Ushbu apparatdan shamollatish imkoniy yo'q joylarda foydalamanmag.



- Yopiq binolarda ishlaganda filtri bor ventilyatorlardan foydalaning, deraza va eshkiklarni oching.



- Yog'ni ketkizish va sepish vaqtida hosil bo'lgan xlorlangan uglevodorod konsentratsiyasi bor joylar yaqinida ishlagang. Payvandlash yoyidan hosil bo'ladigan issiqlik va nurlanish eritichilar bug'iga tekkanda fosgen, o'ta zaharli gaz va boshqa zaharli moddalar paydo qilishi mumkin.

- Ruxlangan va qo'rg'oshinlangan temir singari qoplamasini bor metallarni kesmang ham, payvandlamang ham. Ishga kirishishdan oldin qoplama olib tashlangani va ish joyidan olib ketilganiga ishchon hosil qiling. Ish binosi yaxshilab shamollatilishi lozim, ish vaqtida respiratordan foydalamanmag. Bunday birkimlar tarkibiga kiruvchi qoplamlar va bosqha metallar payvandlash vaqtida zaharli bug'lar hosil qilishi mumkin.

- Zaharli bug'lar ta'siriga uchrangan foydalauvchilar vaqtiga vaqtiga bilan ish zonasasi qancha vaqt bo'lgani, bug'lar tarkibiga kiruvchi moddalarin konsentratsiyasi darajasiga qarab, tibbiy nazoratdan o'tib turishi kerak.



GAZLAR TIRIK TO'QIMALAR O'LISHIGA OLIB KELISHI MUMKIN

Gaz ballonidan foydalilmayotgan paytda ventilini qattiq burab yopib qo'ying.



QATTIQ QIZIGAN DETALLAR TANANI YOMON KUYDIRISHI MUMKIN

Qattiq qizigan detallarga tegmang. Qo'l tekizishdan yoki unda biror ish bajarishdan oldin payvandlkash to'pponchasi sovishini kutib turing.



- O'zingiz va boshqalarni uchqun va qattiq qizigan metalldan saqlang.




APPARATDAN KO'P FOYDALANISH UNING QATTIQ QIZIB KETISHIGA OLIB KELISHI MUMKIN

Apparatni soviting. Payvandlash ishini qayta boshlashdan oldin tokni yoki ish siklini kamaytiring. U to'g'ri ishlashi uchun shamollatish turqishlarini muhim ahamiyatga ega. Ularni yopmang. Filter yoki boshqa narsalar orqali apparat ichiga havo o'tish yo'lini to'smang.



BALAND SHOVQIN ESHITISH QOBILIYATINI SHIKASTLASHI MUMKIN

Ish joyida hosil bo'ladigan shovqin darajasi ish sharoitiga bog'liq. Foydalauvchi shovqin balandligi ruxsat etilgan me'yor, ya'ni 80 dB.dan (A) oshmasligini nazorat qilishi kerak. Bunday holatlarda eshitish a'zolaringning himoya qiluvchi tegishli turdagini kuchlanishi qiyatlari ruxsat etilgan qiyatdan ikki marta oshib ketadi.



MAGNIT MAYDONI ELEKTR VA ELEKTRONIKA ASBOBLARI ISHIGA TA'SIR KO'RSATISHI MUMKIN



▪ Kardiostimulyator yoki boshqa tibbiy asboblardan foydalanadigan kishilar apparat ishlayotgan joydan uzoqroq yurishi lozim.

▪ Kardiostimulyatoridan foydalanuvchilar payvandlash apparati ishlayotgan joyga yaqin boorish uchun davolovchi vrachi bilan maslahatlashishi kerak.



YOYDAN CHIQAYOTGAN NURLANISH KO 'Z VA TERINI KUYDIRISHI MUMKIN

Elektr payvandlash yoyi infraqizil va ultrabinafsha nur manbasbi bo'lgani uchun ham xavfildir. Foydalanuvchi xavfsizlik qoidalari bilan tanishtirilishi payvandlash jarayoni bilan bog'liq potensial xavf, shuningdek, zarur ehtiyyot choralarini va himoya vositalari haqida boxabar qilinishi kerak. (Shuningdek, "Xalqaro elektrotexnika komissiyasining CLC/TS 62081 texnik yo'riqnomasiga qarang: "YOQIMON PAYVANDLASH APPARATLARINI O'R NATISH VA FOYDALANISH".

▪ Agar ko'zingiz tegishli niqob biolan himoyalanmagan bo'lsa, yoy yorug'ligiga qaramang.



▪ Himoya niqobi ko'rish a'zolarini infraqizil va ultrabinafsha nurlardan himoya qilish me'yorlariga mos keladigan maxsus filtrlar va korpus bilan jiozlangan bo'lishi shart.




▪ Niqob ostidan yon tarafdan himoyasi bor maxsus ko'zynak taqing.



▪ Atrofdagi boshqa kishilarni maxsus kiyim va niqoblar bilan himoya qiling va/yoki ularni yogya qaramaslik, erigan metal uchqunlari yetib boradigan joyda turmaslik haqida ogohlantiring.



▪ Kontakt linzalardan foydalanayotganda payvandlash bilan shug'ullanmang.



METALLNING UCHAYOTGAN PARCHALARI YOKI CHANG-CHUNG KO 'ZNI SHIKASTLASHI MUMKIN

Payvandlash, kesish, cho'tkalash, silliqlash va g'udurlarni olib tashlash amallari uchqun va metall changini hosil qilishi, payvandlangan joylar sovgandan so'nq toshqol (shlak) paydo bo'lishi mumkin.

Himoya ko'zynagidan foydalaning.



PAYVANDLASH VA KESISH AMALLARI YONG'IN YOKI PORTLASHGA SABAB BO'LISHI MUMKIN

▪ Ichida tez o't oluvchi suyuqliklar yoki gazsimon moddalarini mayjud yoki yaqinda bo'lgan konteyner va quvrularni payvandlamang yoki kesmang. Ish joyida xavfli moddalar yo'qligiga ishonch hosil qiling.



yopiq konteynerlar payvandlanadigan bo'lsa, portlab ketishi mumkin.



▪ Gas ballonlarini qattiq qizib ketish (quyoshdan ham), zarba, jismoniy shikast, toshqol (shlak), ochiq olov, uchqun va elektr yo'ylaridan himoya qiling.

▪ Gaz ballonidan tayanchli yuzada gorizontal holatda turganida foydalanmang.



MAHSULOTNI TO'G'RI CHIQUITGA CHIQUARISH



▪ Ushbu ballonlarni qimirlamaydigan yuzada vertical holatda yoki tushib ketmasligi uchun mos keluvchi konteynerlarga o'rnatning.

▪ Ushbu ballonlarni payvandlash amallari yoki elektr tutashuvidan uzoqroqda saqlang.



▪ Hech qachon gaz balloniga payvandlash to'pponchasi kabelini o'ramang. Elektrodnii gaz balloniga tekkizmang.



▪ Faqt ushbu payvandlash jarayoniga mos keluvchi hamda gaz va bosimni dozalab beruvchi regulatorlar bilan jiozlangan ruxsat etilgan himoya gazi bor ballonlardan foydalaning. Barcha shlang va uchliklar me'yorlarga mos va soz bo'lishi kerak.



▪ Ballonlar ventilini ochayotganda yuzingizni gaz chiqish trubasidan chetga buring.



▪ Ushbu ballonlardan foydalanilmayotganda ventil ustiga himoya qopqog'iни kiydirib qo'ying.

▪ Ballonlarni ko'tarib, boshqa joyga ko'chirish uchun maxsus tartib, tegishli uskuna va zarur miqdordagi odamlardan foydalaning.



▪ Siqilgan gaz ballonlari va tegishli aksessuarlar ustidagi ko'satmalarni diqqat bilan o'qing va ularga amal qiling.

Ushbu apparatdan aholi yashaydigan joylarda foydalanish radiochastotaga xalaqit berishi mumkin, Bunday holda foydalanuvchidan ushbu xalalni bartaraf qilish so'ralishi mumkin.

Choralar haqida gap ketganda shuni aytilish lozimki, ushbu qo'llanmada aniq qoidalamni keltirib bo'lmaydi, chunki vaziyat va xalalning tabiatini turlicha bo'lishi mumkin. Bunday hollarda ish joyidagi potensial xavfni oldindan baholash hamda amaldagi talablarga to'g'ri keladigan qo'shimcha ekran yoki filtrlardan foydalangan ma'qul. Ishlab chiqaruvchi bunday hollarda, shuningdek, payvandlash apparatini noto'g'i ishlatish sababli yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'lmaydi.

STATIK ELEKTR TOKI ELEKTRON SXEMALARNING QISMLARINI SHIKASTLASHI MUMKIN

Elektron kartalarni saqlash, ko'chirish yoki bir joydan boshqa joyga olib borish uchun aksilstatik xalta yoki quitchalardan foydalaning.

Apparatni havo harorati +5°C - +40°C daraja bo'igan sharoitlarda ishlating.

Payvandlash apparatini hukumatning elektr tarmog'iga ulamang.



Apparatni tuzatish va unga texnik xizmat ko'rsatish amallarini faqat malakali mutaxassislar bajarishi kerak.

Apparatga xizmat ko'rsatish va uni tuzatishni faqat malakali mutaxassislar asl ehtiyyot va butlovchi qismaldan foydalanib, amalga oshirishi shart. Bu apparatning xavfsizligini kafolatlaydi. Ushbu mashinani malakasi yo'q mutaxassislar ruxsatsiz tuzatishi yoki asl bo'limagan ehtiyyot va butlovchi qismaldan foydalanish texnik xodimlar va foydalanuvchilar uchun xavfli bo'lishi mumkin hamda ishlab chiqaruvchi kafolatini yo'qqa chiqaradi. O'z xavfsizligingiz uchun ushbu bukletdagi eslatma va ogholnantireshlarga amal qiling. Ishlab chiqaruvchi xavfsizlik qoidalariга riyoja qilmaslik, apparatdan boshqa maqsadlarda foydalanish, texnik xizmat ko'rsatishga oid bandda keltirilganidan boshqacha tenik xizmat ko'rsatish oqibatida kishilar yoki narsalarga yetgan zarar uchun javobgar emas.



Mahsulot ustiga qo'yilgan mana shu belgi va boshqa ko'satmalar ushbu mahsulotni ishlatib bo'lgandan so'nq atrof muhitga va aholi salomatligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgani sababli maishiy chiqindilar bilan birga chiqitga chiqarib bo'lmasisligini ko'satadi. Shuning uchun iste'molchi ushbu mahsulotni boshqa chiqindillardan ajratib, tarkibiy qismalarni qayta ishlatish uchun qayta ishlashsha berish bilan to'g'ri chiqitga chiqarishi kerak bo'ladi. To'g'ri chiqitga chiqarish to'grisida zarur axborotni olish uchun mahalliy yetkazib beruvchi idorasiga murojaat qilish lozim.



Asosiy mahsulot va uning o'ramasi yasalgan materiallarni qayta ishlash ushbu materiallardan kelgisida foydalanish imkonini beradi. Materiallarni qayta ishlash atrof muhit himoyasiga madad bo'ladi, uning ifloslanishi oldini oladi va tabiiy resurslardan foydalanishni kamaytiradi.

ELEKTROMAGNIT MOSLIGI VA TEGISHLI MUAMMOLAR

Payvandlash apparati elektromagnit moslik talablariga javob berishi kerak, biroq payvandlash vaqtida apparatning atrofdagi ishlab turgan uskunalarga ta'sir ko'rsatish ehtiymoli mavjud. Apparatni normal ishlatish vaqtida hosil bo'ladigan elektr yoyi operatsiya tizimi va o'rnatmalarga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan elektromagnit maydoni hosil qiladi. Foydalanuvchi buni hisobga olishi hamda bunday elektromagnit maydoni ta'siri odamlar yoki narsalarga (kasalxonha, laboratoriya, elektrokardiostimulyatoridan foydalanuvchi kishilar, telemarkazlar, ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari, sanoat jarayonlarida bevosita yoki bilvosita qatnashayotgan uskuna va asboblar va hk.) zarar yetkazishi mumkin bo'lgan joylarda ehtiyyot choralarini oldindan ko'rib qo'yishi shart. Bunday ehtiyyot choralarini haqida gap ketganda ushbu qo'llanmada aniq qoidalarni taklif etib bo'lmaydi, chunki vaziyat va xalalning tabiatini turlicha bo'lishi mumkin. Bunday hollarda ish joyidagi potensial xavfni oldindan baholash hamda amaldagi talablarga to'g'ri keladigan qo'shimcha ekran yoki filtrlardan foydalangan ma'qul. Ishlab chiqaruvchi bunday hollarda, shuningdek, payvandlash apparatini noto'g'i ishlatish sababli yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'lmaydi.



Пеш аз оғоз қор бо қоидаҳои
бехатарӣ шинос
шавед!



ХАТАРҲОИ ДАР ВАҚТИ ҶАРАЁНИ КАФШЕРКУНӢ ВА БУРИШ БА ВУЧУД ОМАДА

МУҚАДДИМА ВА ТАФСИР

Ҷараёни аз ҳама бештар паҳншудаи кафшеркунии камонаки инҳо мебошанд:

- 1. “MMA” (кафшеркунии камонаки дастӣ);
- 2. “TIG” (бо электроди волфрамӣ дар гази инертӣ кафшер кардан);
- 3. “MIG” (бо электроди металлӣ бо гази инертӣ кафшер кардан);

Таҷхизотҳои кафшеркунӣ ду намуд мешаванд, бо трансформатор ёки инвертор-(асбоби табдили ҷараёни доимӣ ба ҷараёни тагирёбанда) (бо баромади кӯтийӣ ёки бе он). Намуди якум имкониятҳои маҳдудшудаи идораро дорад, намуди дуюм бошад ба доираи васъеъ танзимкуниро имконият медиҳад.

ЛАВОЗИМОТҲО

Вобаста ба намуд, пайвандҳо мумкин таҷхизонида шаванд:

- “PM”- кабел бо исканҷӣ сими замин;
- “PPE”- кабел бо доракт электрод;
- CP_EURO- кутбияти сарҳонаи кафшерӣ барои кор бо сими кафшерӣ;
- T_EURO- кутбияти сарҳонаи кафшерӣ барои кор бо сими кафшерӣ;
- N_TIG- сарҳонаи кафшерӣ барои “TIG”
- Ниқоб ва то тоскулоҳ,
- Найҷаи газӣ,
- Ченкунаки фишор,
- Маҷмӯъи гилдиракҳо,
- Ҷӯтка бо буранда,

Агар ба маҷмӯъи таҳвилҳо лавозимотҳои “PPE”, “CP_EURO”, T_TIG ва “PM” доҳил гардад, онҳоро ба:

- “PD”- ҳангоми кутбияти бевосита, яъне “PPE”, “CP_EURO”, ёки “T_TIG”, ба кутби манфӣ(-), “PM” бошад,-ба кутби мусбат(+);
- “PI”- ҳангоми кутбияти бозгашт, яъне “PPE”, “CP_EURO” ёки “T_TIG” ба кутби мусбат (+), « PM ” бошад- ба кутбияти манфӣ (-), пайваст кардан мумкин аст.

ҶАРАЁНИ “MMA”

Ҳангоми пайваст намудани ду металл бо масолеҳи кафшеркунӣ гудозиш аз ҳисоби камонаки электрикӣ ба вуҷуд меояд. Масолеҳи кафшеркунӣ электродҳо мебошанд, яъне меҳвари металлӣ бо рӯйпуш аз лакотдиҳандай ин масолеҳ.

Барои таҷхизотҳои кафшери бо кутбияти баромад “PPE” ва “PM”-ро бо :

- “PD”, вақте ки электрод бо рӯйпӯши лакотшуда ва рутили истифода мешавад.
- “PI”, вақте ки электрод бо рӯйпӯши асоси ёки селлюлозӣ истифода мешавад, пайваст намоед.

Барои дигар намуд намунаҳо, ба нишондиҳандои истеҳсолкунанда барои ин электродҳо нигаред.

Таҷхизоти кафшеркунӣ бо инвертор- асбоби табдили ҷараёни доимӣ ба ҷараёни тагирёбанда) бо имкониятҳои зерини автоматӣ тафовут дорад:

“HOT START” (БА КОР АНДОХТАНИ ГАРМ): бузургии ҷараёни электрикӣ ибтидои ҷараёни нақшавиро аз ҳад мегузаронад. Ин барои дарғирондани камонак кӯмак мерасонад.

“ANTI STICK” (ТЕЗОНИДАНИ КАМОНАК): Вазъияtero, ки ҳангоми электрод ҳеле тез ба гудохтаи кафшерӣ наҷдик мекунад, ва расиши кӯтоҳро ба вуҷуд меорад, бартарф менамояд; барои ин таҷхизоти электронӣ ба таври автомати қувваи ҷараёни электрикӣ камонакро зиёд менамояд;

“ANTI STICK” (ПЕШГИРӢ КАРДАНИ ЧАСПИШ): қувваи ҷараёни электрикӣ фавран то бузургие, ки гирифтани электрод аз гудозиш имконият медиҳад, кам мешавад.

Амалиётҳо оид ба ҷойгир ва пайвасти электрикӣ бояд дар таҷхизоти кафшерии аз ҷараёни электрикӣ қуввагӣ хомӯшкардашуда гузаронида шавад. Пайвасткуни бояд аз ҷониби корманди таҷрибанок гузаронида шавад.

ВАСЛ КАРДАНИ НИҚОБИ ҲИМОЯВӢ(расми 1).

ВАСЛ КАРДАНИ КАБЕЛИ КАФШЕРИИ- “PPE” (расми.2)

ВАСЛ КАРДАНИ КАБЕЛИ КАФШЕРИИ- “PM” (расми 3)

ҶАРАЁНИ “TIG”

Бо усули “TIG” кафшеркунӣ барои ба амал омадани гарми аз ҳисоби камонаки электрикӣ байнӣ электроди гудохтанашаванда (волфрам) ва қисми кафшеркунанда дар фавраи гази инертӣ(одатан аргон: Ar 99,5) таҳмин мекунад. Электроди волфрамӣ бо сарҳонаи-(грелка) ҷараёни кафшерӣ ва ҳимояи худи электродро якҷоя бо ваннаи кафшерӣ таъминкунанда, аз лакот шудани ҳавои атмосферӣ аз ҳисоби ҷараёни гази инертӣ (одатан аргон: Ar 99,5) аз соплио-(нӯғи конусшакли найчае барои мунтазамкунии ҷараёни моеъ ё газ) керамики баромадашаванда, пурра карда мешавад.

Барои таҷхизотҳои кафшеркунӣ бо кутбияти баромад “T_TIG” ва “PM” ба “PD” ёки “PI” вобаста аз намуди масолеҳи кафшершаванда пайваст намоед, ҳоло ки одатан ба менечери шабакаи тиҷоратӣ барои фаҳмонидадии иловагӣ бояд муроҷат намуд:

ҶАРАЁНИ “MIG”

Кафшеркунии “MIG” аз ҷиҳати зерин тафовут дорад:

- “MIG GAS” - масолеҳи истифодашаванда сими металлӣ мебошад, ҳимоя аз лакотшудан бошад- газ, одатан CO₂, аргон ёки CO₂+аргон, мебошад.
- “MIG NO-GAS” - сим дар лакоткунанда қарор дорад.

Барои таҷхизотҳои кафшеркунӣ бо баромади кутбии “CP_EURO” ва “PM”-ро бо :

- “PI” , ҳангоми кафшер намудан бо усули “MIG GAS”;
- “PD” , ҳангоми кафшер намудан бо усули “MIG NO-GAS”, пайваст намоед.

Таҷхизоти кафшеркунӣ бо инвертор- (асбоби табдили ҷараёни доимӣ ба ҷараёни тагирёбанда) бо имкониятҳои зерини автоматӣ тафовут дорад:

- “MIG PULSE”, модулирӯни иқтидори кафшери аз рӯйи вақт вобаста аз суръат ва импулс. Масалан, барои суръати 50 Гц ва импулс 15% муқаррар карда мешавад;
- Вақти умуми 20 мс (1 с/50 Гц);
- Давомнокии суръат 3 мс (20 мс*15%).

СИМИ МОНТАЖ

Даричаро күшөндөн сим монтаж күшөндөн сим монтаж (расми 4). Дар монтаж бастак -(муфта) барои бартараф намудани күшодашавии сим мавчуд аст.

Ба мавчуд набудани ифлосшавий ва васеъшавии дар чойи буридашуда бовари ҳосил намуда, 10 см аввали симро буред.

Тири харакаткунанда тақдимкунандаро күшөндөн симро ба сими равонкунанда, онро аз қабати комаковак дар ғилдиракчай тақдимкунанда сардода, гузоред, сипас боз симро ба баробаркунанда, равонкунанда гузоред.

Фишорро бо воситаи винти маҳсус омода намоед. Ҳангоми печонидани сим бояд фишорро бо винти маҳсус омода намуд. Агар бастак-(муфта) совиши барзиёд ва ҳангоми ғилдираки пешбаранда гечидан, бояд совишро то ҳолати баробар? тақдимкунанда сим кам карда шавад.

СИЛИНДРИ МОНТАЖ ВА ТАНЗИМКУНАНДА ГАЗ

Силиндрни газиро дар ҳолати амудӣ дар қисми оқиби таҷхизот болои наварди ғилдирак чойир намоед; онро ҳамин тавр чойир намоед, то ки онро бо ёрии занҷир ҷангай меканики мӯхосира карда шавад.(ниг.расми 5A). Ченкунанда фишорро ба силиндрни газӣ тофта дароред ва ҷумаки панҷаронкро ба ҷенкунаки фишор ва сарпӯши электрикӣ бо ёрии тасма, маҳкам намоед.(ниг.расми 5B)

Газро дар доираи аз 5 то 25 литрӯдакиқа омода намоед.

ХИЗМАТРАСОНИИ ТЕХНИКӢ

Таъмирҳо бояд танҳо дар марказҳои хизматрасонии авторизатсияшудаи ширкати мо ёки бевосита аз ҷониби ширкати истехсолкунанда дар ҳадамоти шахсии истифодабарандави гузаронида шавад.

МУВОФИҚАТИ ЭЛЕКТРОМАГННІТӢ

Пеш аз шинонидани система ёки бо дигар корҳо, инчунин пеш аз гузаронидани ҳама гуна корҳо бо он ёки амалиёҳои майшӣ, тавсия дода мешавад, ки дастуруламали мазкурро, пас аз маслиҳат бо фурӯшандагӣ ёки бевосита бо истехсолкунанда барои муайян намудани ҳама гуна саволҳо, ки мумкин пайдо шавад, пурра ҳонда баромадан тавсия дода мешавад.

Генератор мувофиқати талаботҳои меъери истехсол карда шудааст, вале мумкин аст, барои системаҳои телекоммуникациони (телефон, радио, телевидение) ёки барои системаҳои бехатарии соҳтанҳои электромагнитӣ ёки мамоният ҳосил намояд. Дастуруламали мазкурро барои бартараф намудан ё кам кардан таъсири зиён хонед.

Барои мувофиқат намудани стандарти IEC 61000-3-11 (Flicker) мо пайваст намудани таҷхизоти кафшериро борои ҷараёни қувваи электрикӣ бо пайваст бо мӯқобилияти пласти пурраи Zmax=0,24 Ом тавсия дода мешавад.

Қафшеркунӣ ба талаботи стандартии LEC 61000-3-12 ҷавобӣ намебошад. Бинобар ин ҳангоми пайваст намудан ба ҷараёни қувваи электрикӣ ҷамъияти монтажӣ ёки истифодабарандагӣ барои тафтиши имконияти ин гуна пайвасткуни ҷавобгар мебошад, ёки бояд барои фаҳмонидадиҳӣ ба мененҷерӣ шабакаи тиҷоратӣ муроҷиат намояд.

Ба истифодабарандагӣ ҷавобгари барои шинонидан ва истифодабарии таҷхизоти кафшерӣ камонаки мувофиқати дастуруламали истехсолкунанда ҷавозшта мешавад. Ҳангоми ошкор намудани камбудиҳои электромагнитӣ ба истифодабарандагӣ ҷавобгарӣ барои бартараф намудани ин гуна камбуди бо кӯмаки техники истехсолкунанда ҷавозшта мешавад. Генераторро бе мувофиқат бо истехсолкунанда тағйир надихед.

Пеш аз шинонидани таҷхизоти камонаки қафшеркунӣ истифодабарандагӣ ўҳдадор аст, ки баҳодиҳии имконияти эҳтимолии масъалаҳои ҳалталаби электромагнитиро дар доираи иҳотакунанда таҷхизот гузаронад.

Зарур аст, ки ҳолатҳои зерин ба назар гирифтаванда таҷхизоти ҷавобгарӣ мебошад.

1. Кабели қувваи электрикӣ, кабели идора, ишораткунанда ва кабелҳои телефони дар назди таҷхизоти камонаки қафшеркунӣ;
2. Дастроҳои фиристонандагӣ радиотелевизиони ба қабулунандаҳо;
3. Компьютерҳои ба дигар таҷхизотҳои идоракунанда;
4. Дастроҳои бисёр мӯхими бехатарӣ барои ҳимояи таҷхизотҳои саноатӣ.
5. Таҷхизотҳои тиббӣ дар назди одамон қарор дошта. Масалан кардионумӯя-(кардиостимуляторы) ва асбобҳои шунавоӣ.
6. Таҷхизотҳои барои калибрӯнӣ ва ҷенкунӣ;
7. Ҳимояи электромагнитии дигар таҷхизоти беруна. Истифодабарандагӣ ба кафолат додан ўҳдадор аст, ки дигар таҷхизоти дар надики истифодавандагӣ мувофиқати электромагнитӣ дорад. Барои ин мумкин ҷараҳои иловагии ҳимоя талаб карда шавад;
8. Масъалаҳои ҳалталаби алоҳида гузаронидани корро оид ба қафшеркунӣ ва буридан дар он вакти рӯз, ҳангоми дигар таҷхизот истифода намешавад, имконият медиҳад.

Андозаи доираи иҳотакунанда ба назар гирифтаванда аз соҳти бино ва аз дигар корҳои дар яквакт гузаронидашаванда вобаста аст.

Ҷараёни ҷамъияти қувваи электрикӣ

Таҷхизоти камонаки қафшеркунӣ бояд ба ҷараёни қувваи электрикӣ ҷамъияти, мувофиқати тавсияи ширкати истехсолкунанда пайваст карда шавад. Ҳангоми ба вуҷуд омадани мамоният мумкин ҷараҳои иловагии пешшӣ талаб карда шавад, масалан татбиқ намудани заҳидан барои системаҳои қувваи электрикӣ ҷамъияти. Бояд имконияти экранонидани кабели қувваи барқӣ барои таҷхизотҳои доимии камонаки қафшеркунӣ аз ҳисоби истифодай дастгӯшакҳои металли ёки воситаҳои айнанро дидар баромад.

Экранро бояд ба маңбаҳи қувваи электрикӣ қафшеркунӣ пайваст намуд, то ки алоқаи хуби ҷараёни электрикиро байни даспӯш ва корпуси мањбаи қувваи қафшеркунӣ таъмин карда шавад.

Хизматрасонии техники

Зарур аст, ки мунтазам хизматрасонии техники таҷхизотро мувофиқи дастуруламали ширкати истехсолкунанда гузаронида шавад. Дар вакти қафшеркунӣ ва буриш бояд ҳама ҷилд ва ҳама гуна роҳро ба дарун дастрас таҷхизот пӯшида бошад. Бинобар ин тағйир додан ва шакли дигар додани генератор, ба истиснои тасҳехкунӣ ба истехсолкунанда пешниҳодшуда ва тасдиқардшуда, инчунин аз ҷониби кормандони истехсолкунанда ваколатдорнамуда роҳ дода намешавад. Дар қисмат, дарозии камонак то қисмҳои коркардшаванда ва устуворшавии дастгоҳ бояд, мувофиқати тавсияи истехсолкунанда омода ва дарстгирӣ карда шавад*.

Кабелҳои қафшеркунӣ

Кабелҳои қафшеркунӣ бояд ҳар чи бештар кӯтоҳ бошанд ва бояд паҳлӯ ба паҳлӯи яқдигар, аз фарш гузашта ёки дар наздики аз сатҳи фарш ҷойир гарданд.

Ба замин пайваст намудани қисми коркардшаванда

Пайвасти ҳимоявии қисми коркардшаванда бо замин мумкин дар баъзе ҳолатҳо нурпоширо паст намояд. Бояд ҷораҳоро барои бартараф намудани ба замин пайваст намудани қисми коркардшаванда, агар ҳавғи ҷароҳати истифодабарандагӣ ёки ҳавғи шикаст гирифтани дигар таҷхизоти электрикӣ зиёд гардад, андешаи шавад. Ҳангоми зарурӣ, пайваст намудани қисми коркардшаванда бо замин бояд дар намуди бевоситаи ба ин қисм пайваст намудан ба амал бароварда шавад, вале дар мамлакатҳои алоҳида, ки он ҷой бевосита пайваст роҳ дода намешавад, пайвастшавии ҳимоявӣ бояд тавассути зарфҳои муносibi мувофиқи меъерҳои миллӣ интиҳои кардашуда, таъмин карда шавад.

Экранонидан ва ҳимоя

Экранонидан ва ҳимояӣ дигар кабелҳо ва таҷхизотҳо дар ҳудуди иҳотакунанда мумкин масъалаҳои ҳалталабро кам намояд. Экранонидани ҳама ҳудуди қафшеркунӣ мумкин бо мақсади маҳсус татбиқ карда шавад.




Дастгоҳи қафшеркунӣ ба дараҷаи A, барои татбиқ намудани саноатӣ мӯқаррар карда дохил мешавад: Истифода дар дигар шароитҳо мумкин барои ба вуҷуд овардани монеъӣ, ки ба мувофиқати электромагнитӣ таъсир намояд, оварда расонад.

Дуруст истифода намудани дастгоҳи қафшеркунӣ ўҳдадории истифодабарандагӣ мебошад.

ХУССИЯТҲОИ ТЕХНИКӢ

Маълумотҳои хусусияти дастгоҳи кафшеркуни дар ҷадвалча шиносномавӣ нишон дода шудааст ва маълумотҳои зеринро доро мебошад(расми 6 А-В-С);

- 1) Истехсолкунанда
- 2) Намуна
- 3) Рақами сериявӣ
- 4) Аломати манъбайи қувваи электрикии кафшеркуний, масалан:

-  Трансформатори якфазагӣ
 -  Трансформатори сефазагии росткунанда
 -  Трансформатори як ва сефазагии росткунанда ботагирдиҳандай суръат
 -  Манбаъи қувваи электрикӣ бо инвертор (асбоби табдили ҷараёни доимӣ ба ҷараёни тағирёбандӣ) ва баромади AC(ивазшавии ҷараён) ва DC(ҷараёни доимӣ)
5. Маълумотнома дар бораи риояи стандартҳо барои манбаъи қувваи электрикии кафшеркуний якҷоя бо талаботҳои онҳо.
6. Аломати ҷараёни кафшеркуний, масалан:
- | | |
|--|---|
|  | Кафшеркуни камонаки дастӣ бо электродӣ металӣ бо рӯйпӯш. |
|  | Кафшеркуни волфрамӣ дар гази инертӣ |
|  | Кафшеркуни металли дар гази инертӣ ва гази фаъол бо истифодাত сими рӯйпӯши лаҳим. |
|  | Кафшеркуни камоншакл бо рӯйпӯши лаҳими худҳимоякунанда. |

7. Аломати **S** барои расонидани қувваи электрикӣ барои корҳои кафшеркуний, дар шароитҳои ҳавфи баланди гирифтани зарба аз ҷараёни электрикӣ иҷроқунанда.

8. Аломати ҷараёни электрикии кафшеркуний, масалан

- | | |
|---|---|
|  | Ҷараёни электрикӣ доимӣ |
|  | Ҷараёни электрикӣ тағирёбандӣ бо нишон додани суръати иловагии номинали дар гертс |
|  | Ҷараёни электрикӣ доимӣ ёки тағирёбандӣ дар як баромад бо нишон додани суръати иловагии номинали дар гертс. |

9. Хусусияти занчири кафшеркуний:

- U_0 : шиддати ниҳоят зиёд дар вакум.

- I_1, I_2 : ҷараёни электрикӣ ва шиддат ба қоида дароварда, ки мумкин бо дастгоҳи кафшеркуний дар вақти кафшер кардан дода мешаванд.

- $I_{2\min} \backslash I_{2\max}$: ҷараёни электрикӣ, кафшеркуни номиналии камтарин/баландтарин.

- X: сислилаи корӣ,

- MIN A\W-MAX A\W : фосилаи ҷараёни электрикӣро ҳангоми ҷараёни камонаки мувофиқ нишон медиҳад.

-  Вақти номиналии зиёдтарини кафшеркуний дар қоидаи $t_{on}(max)$ ҳангоми фосилаи ҷараёни электрикӣ зиёдтарин ҳангоми ҳарорати беруни 20°C(дар дақиқа ва сонияҳо ифода ёфта).

-  Вақти номиналии зиёдтарини кафшеркуний дар қоидаи t_{on} ҳангоми ҷараёни электрикӣ номиналии зиёдтарин, ҳангоми ҳарорати беруни 20°C дар давоми фосилаи пайдарпайи вақти 60 дақиқа(дар дақиқа ва сонияҳо ифода ёфта).

- tw: Вақт байни кам кардан ва шинондани дастгоҳи қатъунандай ҳароратҳимоякунанда.

- tr : - tw: Вақт байни кам кардан ва шинондани дастгоҳи қатъунандай ҳароратҳимоякунанда.

10) Маълумотҳои хислатдиҳандай хатти қувваи электрикӣ:

- U_1 : Шиддат ва суръати AC(ҷараёни электрикӣ ивазшаванда) ба дастгоҳи кафшеркуний додашаванда,

- $I_1\max$: Ҷараёни электрикӣ зиёдтарин, аз ҳатт истифодашаванда,

- I_1/EFF : Ҷараёни қувваи электрикӣ ҳақиқӣ



11) Аломат барои хатти қувваи электрикӣ , аломати имконпазир:

1^o Шиддати якфазагии AC (ҷараёни электрикӣ ивазшаванда),

3^o Ҷараёни электрикӣ AC сефазагӣ(ҷараёни электрикӣ ивазшаванда).

12) Дараҷаи ҳимоя

13) Аломат барои ҷиҳозонидани дараҷаи II

14) Аломатҳои бехатариро нишондиҳанда

ЗАМИМА: Намунаи ҷадвалча тавсифи аломатҳои ҳангоми ҷараёни электрикӣ дар моликияти шумо бевосита дар ҷадвалчай шиносномавии худи дастгоҳи кафшеркуний бояд нишон дода шавад.



Аломати мазкури дар дастуруламали мазкури истифодашаванда, барои ҷалб намудани эътибор хизмат мекунад ва ба ҳавфи эҳтимолияти дар вақти кор ба амаломада нишон медиҳад. Агар ин аломат дар ҷалб аз матни дастуруламал ҷойигир шуда бошад, маълумотро бодикӣ ҳонед. Эътибор дихед, ки дастуруламал оид ба бехатари қисми чудонашаванди маҳсулоти мо мебошад, бинобар ин онро то ҳама мӯҳрати хизмати маҳсулот нигоҳ доред. Дар вақти кор назорат намоед, то ки дар ҳудуди кори шахсони бегона, маҳсусан кӯдакон набошанд. Ба бехатарии шахсӣ ва бехатарии атрофиён назорат намоед!



Зарба аз ҷараёни электрикӣ мумкин ба оқибатҳои марговар расонад! Аз алоқаи рӯйрости бо таҷхизоти ба ҷараёни электрикӣ пайваст буда дур шавед. Ҷараёни электрикӣ ҳаракати файрикории дастгоҳи кафшеркуни хеле ҳавғонк аст. Вақте ки дастгоҳ ба ҷараёни электрикӣ пайваст аст, электродҳо, сими кафшеркуни равонкундана гилдиракҳо ва қисмҳои металлии дастгоҳ, таллукӯдорандо сими кафшеркуни дар зери шиддат қарор дорад. Дар дуруст ба замин пайваст намудан ва пайваст намудани дастгоҳ боварӣ ҳосил намоед. Пайвасткуниҳои электрикӣ бояд мутобики талаботҳо оид ба бехатарии электрикӣ иҷро карда шавад.

- Либоси мувоғифро пӯшед, ҳуб мешуд, ки бе киссаҳои баромада истода. Пойғозли маҳсусро бо таҷҷарми гағс, бо бандагузаронии баланд, инчунин кулоҳи ҳимоявиро истифода намоед. Либоси кори набоҷӣ синтетикӣ бошад.



Дастпӯшакҳои ҳимоявӣ бояд ҳушк ва бе зарардида бошад.



Дастгоҳи кафшеркуни бояд дар сатҳи кории саҳт, кунҷи максималии имконпазираи 15 град ҷойигир шавад.



▪ Дастгоҳро дар биноҳо бо намнокии баланд истифода нақунед. Агар ин гайриимкон бошад. Агар аз ин раҳо ёфтани гайриимкон бошад, ба дурустии ҳомӯшқунак боварӣ ҳосил намоед.



▪ Дар вақти борон дастгоҳро аз ҷараёни электрикӣ ҷудо намоед. Дар хотир доред, ки дастгоҳ танҳо аз расидани ҷаҳраҳои об ҳимоя карда шудааст, вале на аз селборон ёки селобаи оби тез.



▪ Дар ҳудуди кори ба таври коғи ба замин пайваст намудан боварӣ ҳосил намоед. Боварӣ ҳосил намоед, ки маълумоти ба ҷадвалҳаи ҳаммонанд кардан, шиддати ҷараёни электрикӣ ва суръати Шумо мувоғифат мекунад.



▪ Пайваст намудани кабелҳои кафшеркуни, тадбирҳои эҳтиёти ва таъмири дастгоҳ, бояд танҳо он вақт ба амал бароварда шавад, ки дастгоҳ аз ҷараёни электрикӣ ҷудо карда шуда бошад.



▪ - Васлаки истифодашаванда бояд ба штепсел мувоғифат намояд. Танҳо штепселҳои аспирио истифода намоед.



▪ Кабелҳои шикастдида, кабелҳои нодуруст пайвастнамуда ва кабели қамтари буришро истифода нақунед. Кабелро тоза ва ҳушк нигоҳ доред. Воқиф шавед, ки ба он қатраҳои металлии тағсӯн наафтад.



▪ - Кабели таъминкунанда набоҷӣ барои мақсадҳо, истифода гардад, ки барои он таъян карда нашуудааст. Дастгоҳро аз кабел бардошта аз як ҷой ба ҷой дигар нағиред ва онро оvezон нақунед. Кабелро аз манбаъҳои гармшавӣ ва ашёҳои тез дур нигоҳ доред. Вақт –вақт кабелро оиди мавҷудияти ҳӯрдашавӣ санҷед, ҳангоми дарёфт намудани шикаст ба таври зуди онро иваз намоед. Симҳои лучшуда мумкин ба оқибатҳои марговар расонад.



Кабели масса, кабели тапонҷаи кафшеркуни ва кабели таъминкунандаро дар атрофи тана напечонед.

- Назорат намоед, то ки сими металлии ба сӯроҳии ҳавотозакунак афтода намонад.



▪ Вақте ки электрод, бо сатҳи маснуоти коркардшаванда бо ҳам расида истодан ба он даст нарасонед. Ҳеч вақт ба ҷисмҳои тағсидаи дораки электродҳои зери ҷараёни электрикӣ қарордошта ва ба ду дастгоҳ пайвастшуда, даст нақунед. Ду истифодабаранда, набоҷӣ ҳамон як дастгоҳро дар як вақт истифода намоянд. Агар Шумо дастгоҳро истифода нақунед, онро аз кабели таъминкунанда ҷудо намоед.

- Дар як ҳудуди кори истифода намудани ду зиёда дастгоҳҳо тавсия дода намешавад, зеро мумкин чам шудани ҷараёни электрикӣ ҳаракати файрикорӣ байнҳои тапонҷаҳои кафшеркуни гуногун ёки доракҳои электродҳо ба вучуд оянд. Ин хеле ҳатарнок аст, бинобар ин дар ин ҳолат мухимини шиддат, имконпазир бударо ба маротиба зиёд менамояд.



- **Пас аз ҷудо кардани дастгоҳ аз ҷараёни электрикӣ дар инвертор-(асбоби табдили ҷараёни доимӣ ба ҷараёни тағирӣбанд)** мумкин бокимондана шиддат, ки ҳавғонк мебошад ва мумкин сабабгори оқибати марговар гардад.



БУҒҲО ва ГАЗҲОИ ДАР ВАҚТИ ҚАФШЕРКУНИ БА ВУЧУД ОМАДА, ҲАТАРНОК АСТ !

Дар вақти кафшеркуни мумкин буғ ва газҳои барои саломати ҳавғонк ба вучуд оянд. Ин буҳоршавиро нағас нағиред. Барои миқдори буҳоршавиро кам намудан, пеш аз оғози кор маснуоти коркардшаванда аз изҳои чирк, ранг ва занг тоза намоед.



- Дар вақти кор ба болои ҷой кафшеркуни сари ҳудро ҳам нақунед.



- Дастгоҳи кафшеркуниро дар биноҳои бо ҳавотозакунаки киғояи набуда истифода нақунед.



- Ҳангоми кор дар биноҳои пӯшида ҳавотозакунакҳоро бо обполо-(с фільтром) истифода нақунед, тиреза ва дарҳоро қушиед.



- Дар нағидики ҳудудҳои қарбогидратҳои ҳлоронидашудаи дараҷаи гилзатшудаи, дар ҷараёни беравған шудан ва пошидан ба вучуд омада, кор нақунед. Гарми ва нурпошии бо қамонҳои кафшеркуни ба вучудомада, ҳангоми алоқа бо буғҳои ҳалқунанда, мумкин фосген-(гази беранги заҳрнок), гази баланд заҳрдор ва дигар моддаҳои заҳрлудкунандаро ба вучуд орад.



- Кафшеркуни ба буридани металлҳоро бо рӯйпӯш, ҷун оҳани рӯҳандуд намуда ва кӯроғишм андодашударо ба амал набароред.



- Пеш аз оғози кор боварӣ ҳосил намоед, ки ин гуна рӯйпӯш гирифта шудааст ва аз ҳудуди кори дур карда шудааст. Бинои кори бояд ҳуб шамол дода шавад, дар вақти кори респираторро -(асбоб барои аз ҷангу газҳои заҳрдор муҳофизат кардан узвҳои нағас) истифода намудан зарур аст. Рӯйпӯш ва дигар металлҳои ба таркиби ҷунин пайвасткуни доҳилшаванда буғҳои заҳрнокро дар вақти кафшеркуни ба вучуд оварда метавонад.



- Истифодабарандагони ба таъсири буҳоршавии заҳрнок дучор шуда, вобаста аз давомнокии ҳозир шудан ба ҳудуди кори ва сатҳи дараҷаи гилзати моддаҳои ба таркиби буҳоршавӣ доҳилшаванд, бояд аз назорати тиббӣ гузаранд.



ГАЗҲО МУМКИН БА БЕҲИС ШУДАНИ БОФТАҲОИ ЗИНДА ОВАРДА РАСОНАД


Агар баллони газ истифода нагардад, ҳамеша даҳанпӯши-(вентиль) газро маҳкам пӯshed.



Қисмхой гудохташуда дастгоҳ мумкин сабабори сұхта чидди гардад.
Ба қисмхой гудохташуда даст нарасонед. Интизор гардед, то ки тапончай кафшеркүй хүнүк гардад, пеш аз ба он расидан ёки пеш аз ягон гуна аз мачмұй бударо иваз намудан.



▪ Худро ва дар атрофбұдагонро аз шарора ва пошида шуданы металлхой таффон ҳимоя намоед.



ИСТИФОДАИ ДАРОЗМУДДАТИ ТАЧХИЗОТ МЕТАВОНД ОНРО БА ХОМУШ ШУДА АЗ НАВ ГИРОН ШУДАН ОВАРДА РАСОНАД.

Хүнүк шуданы дастгохро интизор гардед. Пез аз он ки корро аз нав оғоз намудан, қараёни электрикиро ёки суръати корро паст намоед. Сүрөххой ҳавотозакунй барои дастгохи кории дурусткардашуда нақси мұхимро, мебозад. Ҳеч вакт сүрөххой ҳавотозакунакро напүшед. Барои гузашти ҳаво истифодам оболпо-(фильтр)ёки дигар асбобхой маҳдудкардашуда монеъ нагардед.



САТХИ БАЛАНДИ САДО МУМКИН БА ШУНАВОЙ ЗАРАР РАСОНАД

Сатхи садо дар ҳудуди кори ба вүчуд омада, аз шароити кори вобаста аст. Истифодабаранды бояд ба он назорат намояд, то ки сатхи садо аз меъёри мүкарар карда зиёд набошад, яне 80 дб. Дар ин гуна ҳолатқо истифода намудани воситаҳои ҳимояи узвхой шунавой зарур аст: намуди мувофиқбудаи гүшпүшакхой ҳимоявий.



МАЙДОНИ МАГНИТӢ МУМКИН БА КОРИ АСБОБХОИ ЭЛЕКТРИКӢ ТАЪСИР РАСОНАД.

▪ Шахсони электрокардионумўяя (электрокардиостимулаторы) истифодакунанда бояд дар масофаи бехатар аз ҳудуди кори қарор гиранд.
▪ - Онҳо на бояд дар ҳудуди корие, ки он чой кафшеркүй ба амал бароварда мешавад, аз ҳұттар маслиҳат нагирифта, қарор дошта бошанд,



НУРПОШИИ АЗ КАМОНАК БАРОМАДА ИСТОДА, МУМКИН БА СҰХТАН ПҮСТ ВА ЗАРАР ДИДАНИ УЗХОЙ БИНОЙ ОВАРДА РАСОНАД.


Камонаки кафшеркүй хатарнок аст, зеро ки манбаъи паҳн кардан шуоъхои инфрасурх ва ултрабунафш мебошанд. Истифодабаранды бояд бо қоидажои бехатар шинос гардад ва дар бораи ҳавфи ҳәтимолии бо қараёни кафшеркүй алоқаманд буда хабардор карда шавад, инчунин дар бораи ҷорхой пеширӣ ва воситаҳои ҳимоя огоҳонида шавад. (Дастурамали Техникии комиссияи Байналхалқии электротехникии 62081: Шинонидан ва истифодай дастгоҳо барои кафшеркунни камонак.)



▪ Ба нурпошии рӯшной аз камонак баромада истода нигоҳ накунед. Албатта ниқоби ҳимоявиро бо рӯйпӯши маҳсуси тира кардашударо пүшед.




▪ Тоскулоҳи ҳимоя, бояд бо оболпо-(фильтр) ва корпуси ба меъёрхои мувофиқардашуда оид ба ҳимояи биниш аз шуоъхои ултрасурх ва ултрабунафш, ҷиҳозонида шавад.



▪ Аз зери ниқоб айнаки маҳсусро бо ҳимояи паҳлүй истифода намудан зарур аст.
▪ - Боварӣ ҳосил намоед, ки дар кормандони гирду атроф буда либос ва ниқоби ҳимоявь мавчуд аст, дар акси ҳол одамонро оғоз намоед, ки ба камонак нигоҳ накунанд ва дар ҳудуде, ки шарораҳои металли гудохта шуда парида мераванд, қарор нагиранд.



▪ Агар шумо линза истифода номоед, гузаронидани корхой кафшеркүй манъ карда мешавад.



ҚАТРАҲОИ МЕТАЛЛ ВА ЧИРҚХО МУМКИН БА УЗВХОЙ БИНИШ ЗАРАР РАСОНАД.

Дар вақти қараёни кафшеркүй, буридан, тоза кардан, сұфтакунй ва нест карданай дағар- бүгүрт мумкин шарора ва chanги металли ба амал ояд. Айнакхой ҳимоявиро истифода намоед.



ҖАРАЁНИ КАФШЕРКҮЙ ВА БУРИШ МУМКИН САБАБГОРИ ОТАШГИРИФТАН ВА ТАРКИДАН ГАРДАД.

▪ Кафшеркүй ёки буриши контейнерхо ва құбурхоро, ки дар онҳо моеъҳои сўзишворӣ ёки моддаҳои газмонанд, нигоҳ дошта шудаанд ёки то ба наздиги нигоҳ дошта шудаанд, гузаронида нашавад. Боварӣ ҳосил намоед, ки дар ҳудуди кори моддаҳои хатарнок мавчуд нест.

▪ - Дастгохи кафшеркуниро барои об карданни яхи кубур истифода накунед.

▪ Кафшеркүй ва буриши зарфҳои пўшидаро, чун дар систерна, силиндр ёки құбурхоро, оиди он ки онҳо барои гузаронидани қараёни кафшеркүй бо назардошти қоидажои бехатар дуруст тайёр карда шудаанд, боварӣ ҳосил накарда, нағузаронед.

▪ - Кафшеркуниро дар ҳудудхое, ки мумкин чанг, газ ва бүгҳои тезоташгиранда (масалан: бухоршавини бензин) мавчуд аст, гузаронида нашавад.

▪ - Пеш аз оғози кор боварӣ ҳосил намоед, ки дар ҳудуди кори масолехи тезоташгиранда мавчуд нест.

▪ - Аз сўхтор эҳтиёт шавед. Воқиф гардед, ки дар наздиги оташхомӯшкунак бошад.

▪ - Пеш аз оғози кафшеркүй аз киса гўгирид ва оташафрӯзакро гирифта монед.

▪ - Пас аз ба охир расидани кор боварӣ ҳосил намоед, ки дар ҳудуди кори шарораҳо, кунҷҳои милмил карда сўхта истода ва изҳои оташ бокӣ намондааст.

ЗАРФҲОИ ЗЕРИ ФИШОР ҚАРОР ДОШТА, ЧУН СИЛИНДРҲО, БАЛОНҲО ВА ҒАЙРАҲО МУМКИН ДАР ВАҚТИ КАФШЕРКҮЙ ВА ТАРКИДАН ОВАРДА РАСОНАД.

- Зарфҳо, ки газҳои фушурдашуда дорад, бояд аз ҳад гарм шудан, (хамин гуна аз нурхои оғтоб), зәрбашо, шикаст, тағолай оҳан, шўъла, шарора ва камонаки электрикӣ ҳәтимоднон ҳимоя карда шаванд.

- Балонҳои газии дар ҳолати уфукӣ қарор доштаро истифода набаред.

▪ - Воқиф гардед, ки балонҳо дар ҳолати амуди қарор дошта бошанд ва бозътимоднон бо занҷир ба такяғоҳи кайдшуда маҳкам карда шудаанд.

▪ - Баллонҳо бояд дар масофаи бехатар аз ҳудуде, ки кафшеркунни камонак ёки буриш гузаронида мешавад, инчунин аз манбаъҳои гарми, шарора ва шўъла дурттар қарор дошта бошанд.

▪ - Ҳеч вакт кабели тапончай кафшеркуниро дар атрофи баллон газ напечонед.

▪ - Электроди кафшеркүй набояд ба баллон расида бошад.

▪ - Танҳо он баллонҳоро истифода намоед, ки гази ичозатдодаи ҳимоявии барои гузаронидани қараёни мазкурини кафшеркүй мувофиқат кардаро дорад, инчунин бо танзима барои воямуайянкунни газ ва фишири мувофиқат кардашуда таҷхизотонида бошанд. Ҳамаи рӯдаҳо ва мулҳақа-(қисми ба ҷизе шинонда мешудагии асбоб ё аппарат) бояд ба мейрхо мувофиқат намояд ва дар ҳолати дуруст қарор дошта бошад.



- Ҳангоми күшодани даҳанпӯши газӣ, аз баллон рӯй гардонидан зарур аст.
- Даҳанпӯшҳои химоявии балонҳои газӣ, бояд ба истиснои ҳолатҳо, ки баллон истифода мегардад ёки барои истифода пайваст карда шудааст, таранг карда баста шуда бошанд.
- Таҷизоти маҳсус ва шумораи зарурии одамонро ҳангоми бардоштан ва аз як чой ба чойи дигар бурдан баллони газ истифода намоед.



КАМОНАКИ ПЛАЗМАВӢ ХАТАРНОК АСТ!

Ба тапончай кафшеркунӣ даст нарасонед. Дар вақти даргиронии камонаки пилоти (ёридиҳонда) эҳтиёткориро риоя намоед. Камонаки пилоти мумкин сабабгори сӯзиҳо дар истифодабаранд ва дар атроф будагон бо дастгохи кафшеркунӣ ва ҳатто ба либоси ҳимоявӣ зарар расониданаш мумкин аст. Дастгоҳи плазмавӣ бояд дар масофаи на камтар аз 40 см аз девор қарор дошта бошад.



ҚИСМҲОИ ЧАРХЗАНАНДА ХАТАРНОК АСТ!

Аз қисмҳои таҳминии ҳавғонок дар масофа бошед, масалан чун ғилдиракчаҳои додани симҳо. Воқиф бошед, ки корпус ва ҷиҳозҳои ҳимоявӣ хӯб маҳкам карда ва дар ҷояш қарор дошта бошанд.




С СИМИ КАФШЕРКУНИЙ МУМКИН БА БУРИДАН ОВАРДА РАСОНАД.

Ба тӯгмачай тапончай кафшеркунӣ пахш накунед, агар Шумо барои кор кардан ёки дар вақти гирифтани дастуруламали кори тайёр набошад. Нӯги тапончай кафшеркуниро ба худ ё дар атроф будагон равон накунед.



Дар вақти кор оид ба кафшеркунӣ ёки буриш ба тарафи дигар парешон нашавед. Эътибори баландро нигоҳ доред. Дар мавзеи кори аз қарор доштани одамон ёки ашёҳо канора гиред.




ШУОҶДИҲИ ДАР СҮРЪАТИ БАЛАНД БА ВУЧУД ОМАДА, МУМКИН МОНЕАРО БА ВУЧУД ОРАД.

Мавҷӯҳои электромагнитӣ мумкин дар кори таҷҳизотҳои электрикӣ чун телевизорҳо, телефонҳо, картаҳои магнитӣ, асобуи анҷомҳо, асоббӯи маълумотдиҳонда, идораи масоғавӣ, кардионумӯяҳо-(кардиостимуляторы), компьютерҳо ва таҷҳизотҳои бо компютер идорақунанда, масалан:роботҳо, монеаро ба вучуд оранд. Соатҳо, ки мумкин аз таъсири баланди суръат шикаст мейёбанд, истифода набаред.

Истифода намудани дастгоҳи мазкур дар минтақаи истиқоматӣ мумкин ба радиосуръат монеаро ба вучуд орад, дар айни ҳол мумкин аз истифодабарандо ҷораҳои зарури андешиданро хоҳиш намоянд.

Гӯфтан мумкин аст, ки дар дастуруламали мазкур оид ба ин гуна ҷораҳо қондиҳои муайян овардан гайриимкон аст, зеро ки ин аз вазъияти ҳоҳотакунанда ва табиати ба амал омадани монеа вобаста аст. Дар вазъиятиҳои мазкур пешшар баҳо додани ҳаёф ҳаҷимилиро дар минтақаи кор баҳо додан ва экрани иловаги ва оболонои-(фильтры) ба талаботҳои амалқунанда мутобиқро истифода намуд. Истеҳсолкунанда аз худ ҷаъобгариро барои ҳама гуна зараре, ки мумкин дар вазъияти мазкур, инчунин нодуруст истифода намудани дастгоҳи кафшеркунӣ расонида шудааст, дур менамояд.



Ҷараёни Электрики статикӣ метавонад ба қисмҳои платоҳои электронӣ осеб расонад.

Барои нигоҳдорӣ ва қашонидани платоҳои электронӣ аз борпеч бо таъсири зиддистатики дошта, истифода баред.

Дастгоҳро дар шароитҳое, ки ҳарорати муҳити атроф аз 5° C то +40°C аст, истифода намоед.



Таъмири дастгоҳҳо ва дастгири намудани онҳо дар ҳолати дурусти техники бояд танҳо аз ҷониби мутахассиони ихтисосонк ба амал бароварда шавад.

Таъмири ва хизматрасонии дастгоҳҳо бояд аз ҷониби кормандони ниҳоят баландихтисос бо истифода намудани қисмҳои эҳтиётии аслӣ ва пуркунандаҳо ба амал бароварда шавад. Ин дурустии дастгоҳро таъмин мекунад. Таъмири аз ҷониби кормандони беҳихтисос ба амал бароварда шуда, инчунин истифода намудани қисмҳои эҳтиётии ва пуркунандаҳо аслӣ набуда, мумкин барои истифодабарандо ҳавғонок бошад, гайр аз он ин Шуморо аз ҳуқуки кафолати Истеҳсолкунанда маҳрум месозад. Барои таъмини бехатарӣ аз қондаҳои дар дастуруламали мазкур овардашуда истифода намоед.

Истеҳсолкунанда барои фалокат ёки зарари дар натиҷаи нодуруст истифода намудан, риоя накарданӣ қондаҳои бехатарӣ ва истифода намудани дастгоҳ барои мақсадҳо, ки ба он таъин карда нашудааст ҷаъобгуӯ намебошад. (ба қисми истифодаи дастгоҳ бахшида шуда, нигаред)

ИСТИФОДАИ ПАРТОВҲО



ДУРУСТИ МАҲСУЛОТ

Тамғазанини ба маҳсулот гузашташуда ва дигар дастуруҳои нишон медиҳад, ки маҳсулоти мазкурро ба партов дар оҳирин муддати хизмати он баробар бо дигар пасмондаҳо аз эҳтимолияти зарар, ки ба муҳити атроф ёки саломатии одамон расонидо мешавад, ба партов баровардан мумкин нест. Истифодабарандо бояд дуруст ба партов баровардан, маҳсулоти мазкурро аз дигар пасмондаҳо дефференсиасия намуда ва онро ба азномкоркард намудан бо эҳтимолияти истифодаи тақори қисматҳои онро гузаронад. Барои гирифтани маълумоти зарури ба идораи маҳаллии таъминкунанда муроҷиат намуд.



Имконияти аз нав коркардабарории масолеҳе, ки маҳсулоти асосӣ ва бастакунии он иборат аст ин маҳсулотҳоро минбаъда истифода намудан имконият медиҳад. Аз нав коркардабарории масолеҳ барои ҳимоя намудани муҳити атроф, ифлос шудани онро пешгири намуда ва истифодаи манбаъҳои табиатро кам намудан, мусоидат менамояд.

МУВОФИҚАТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТИ ВА МОНЕАИ ЭҲТИМОЛӢ


Дастгоҳҳои кафшеркунӣ ба талаботҳо оид ба мувоғиқати электромагнитӣ мувоғиқат менамояд, вале эҳтимолияти он ки ҷараёни кафшеркунӣ мумкин ба таҷҳизотҳои дар атроф буда таъсири оранд. Камонаки электрикӣ дар вақти кафшеркунӣ ба вучуд омада, майдони электромагнитии қобилияти ба системаҳои дар атроф буда ва таҷҳизотҳои таъсирикунандаро дорад ба вучуд орад. Истифодабарандо бояд фактҳои болоқайдшударо ба назар гирад ва ҷораҳои эҳтиётикои андешад, вақте ки мавҷӯҳои электромагнитӣ ба одамон ва муассисаҳо (беморхонаҳо; лабораторияҳо; одамон; истифодабарандагони электрокардионумӯяҳо-(электрокардиостимуляторы) маркарҳои телевизионӣ, марказҳои коркарди маълумот; асобуи анҷом ва таҷҳизотҳо, бевосита ва ғайримустаким дар ҷараёнҳои истеҳсолӣ ба ҳаракат дароварда шудаанд ва гайра) мумкин зарар расонад, андешад. Ба ҷораҳои мазкур таалукдор он, ки ба дастуруламали мазкур овардан қондиҳои аниқ гайриимкон мебошад, зеро ки ин аз вазъияти атроф ва табиати ба вучуд омадани монеа вобаста мебошад. Дар ҳолатҳои мазкур пешшарӣ дар ҳудуди кори ҳаҷви ҳаҷимилиро баҳо додан ва экранҳо ва оболоҳои-(фильтры) ба талаботҳои амалқунанда мувоғиқро истифода намудан, аҳамият дорад. Истеҳсолкунанда ба ҳама гуна зараре, ки дар ҷаъобгариро барои ҳамин вазъиятҳо, ҳамин тавр бинобар дуродуруст истифода намудани дастгоҳ ба вучуд омадааст, аз худ ҷаъобгариро мебардорад.

LEGENDA DEI SIMBOLI - DESCRIPTION OF SYMBOLS - BESCHREIBUNG DER SYMBOLE
DESCRIPTION DE SYMBOLES - DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS - DESCRIÇÃO DE SÍMBOLOS
A SZIMBÓLUMOK JELENTESE - OPIS SYMBOLI - BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN
ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ - BESKRIVELSE AF SYMBOLER - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ - SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI
- BESKRIVELSE AV SYMBOLER - DESCRIEREA SIMBOLURILOR - SYMBOLIEN KUVAUS - POPIS SYMBOLŮ
POPIS SYMBOLOV - صرف لرلورز - OPIS SIMBOLA - SIMBOLU APRAKSTS
SÜMBOLITE KIRJELDUS - ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ - BESKRIVNING AV SYMBOLER - SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI

				
Attenzione! Pericolo di elettrocuzione	Indossare indumenti protettivi	Indossare guanti protettivi	Isolarsi dal piano di lavoro e da terra	
Warning! Danger of electrocution	Wear protective clothing	Wear protective gloves	Insulate yourself from work table and ground	
Warnung! Gefahr des Stromschlages	Schutzkleidung tragen	Schutzhandschuhe tragen	Isolieren Sie sich vom Arbeitsplatz und -boden	
Avertissement! Danger de décharge électrique	Portez des vêtements protecteurs	Portez des gants protecteurs	Isolez-vous de la table de travail et de la terre	
¡Advertencia! Peligro de electrocución	Lleve puesta la ropa protectora	Lleve puestos guantes protectores	Aísluese de mesa de trabajo y tierra	
Aviso! Perigo de eletrocção	Use a roupa protetora	Use luvas protetoras	Isole de mesa de trabalho e terra	
Dikkat! Elektrik tehlikesi	Koruyucu kıyafet giyiniz	Koruyucu eldiven giyiniz	Çalışma masasından ve zeminden kendinizi izole ediniz	
Vigyázat! Halásos áramütésveszély	Viseljen védőruházatot	Viseljen védőkesztyűt	Szigetelje le magát a munkafelülettől és a földtől	
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym	Zawsze nosić odzież ochronną	Nosić rękawice ochronne	Izolować się od stołu roboczego i gruntu	
Waarschuwing! Kans op elektrocutie	Draag beschermende kleding	Draag beschermende handschoenen	Isoleer uzelf van het werkstuk en de vloer	
Внимание! Существует риск возникновения короткого замыкания!	Используйте защитную одежду	Используйте защитные перчатки	Используйте изоляцию от обрабатываемого изделия и от земли.	
Advarsel! Farer for dødsfald ved elektrisk støt	Bær beskyttelsesbeklædning	Anvend beskyttelseshandsker	Isole der selv fra arbejdsemnet og jord	
Προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!	Φοράτε ρουχισμό προστασίας	Φοράτε γάντια προστασίας	Μονώστε τον εαυτό σας στο χώρο εργασίας	
Advarsel! Fare for elektrisk støt	Bruk beskyttelseskjær	Bruk beskyttelseshansker	Isole deg selv fra arbeidsbordet og bakken	
Atenție! Pericol de electrocutare	Purtați îmbrăcăminte de protecție	Purtați mănuși de protecție	Izolați-vă de masa de lucru și de pământ	
Varoitus! Sähkötapaturman vaara	Käytä suojavaatetusta	Käytä suojakäsineitä	Eristää itsesi työpöydästä ja maasta	
Varování! Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem	Noste ochranný oděv	Noste ochranné rukavice	Izolujte se od pracovního stolu a země	
Varovanie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom	Používajte ochranný odev	Používajte ochranné rukavice	Izolujte sa od pracovného stola a zeme	
تحذير! خطر الصعق الكهربائي	ارتداء ملابس واقية	ارتداء قفازات واقية	اعزل نفسك عن طاولة العمل والأرض	
Upozorenje! Opasnost od udara električne struje	Nosite zaštitnu odjeću	Nosite zaštitne rukavice	Izolirajte se od radne površine i tla	
Brīdinājums! Elektriskās strāvas trieciņa risks	Valkājiet aizsargapģērbu	Valkājiet aizsargcimdus	Izolējiet sevi no darbgalda un zemes	
Hoiatus! Elektrilöögi oht	Kandke kaitseriuetust	Kandke kaitsekindaid	Isoleerige end töölaust ja maapinnast	
Предупреждение! Опасност от електрически удар	Носете предпазно облекло	Носете предпазни ръкавици	Изолирайте се от работния плот и от земята	
Varning! Fara för elchock	Använd skyddskläder	Använd skyddshandskar	Iisolera dig själv från arbetsbord och mark	
Dėmesio! Elektros šoko pavojus	Mūvėkite apsauginius drabužius	Mūvėkite apsaugines pirštines	Izoliuokite save nuo darbastilio ir žemės paviršiaus	

			
Collegare all'impianto di messa a terra	Scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione	Non toccare gli elettrodi in uso o cavi scoperti	Attenzione! Pericolo di elettrocuzione. Presenza di tensione residua pericolosa
Connect to the earthing plant	Disconnect the machine from the power net work	Do not touch electrodes in use or damaged cables	Danger! Risk of electrocution. Presence of dangerous residual voltage

Anschließung an die Erdungsanlage	Trennen Sie die Maschine vom Energiennetz	Berühren Sie die benutzten Elektroden oder die schädigenden Kabel nicht	Gefahr! Stromschlag-Risiko. Vorhandensein von gefährlicher Restspannung
Communiquer à l'usine earthing	Débranchez la machine du travail de filet de pouvoir	Ne touchez pas d'électrodes dans l'utilisation ou les câbles nuis	Danger de décharge électrique. Présence de voltage restant dangereux
Únase a la planta earthing	Desconecte la máquina del trabajo de red de poder	No toque electrodos en uso o cables dañados	¡Peligro! Riesgo de electrocución. Presencia de voltaje residual peligroso
Conecte a terra	Desligue a máquina do poder líquido trabalho	Não toque nos eletrodos utilização ou os cabos danificados	Perigo! O risco de electrocussão. Presença de tensão perigosa residual
Csatlakoztassa a földelési ponthoz	Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról	Ne érintse meg a működő elektródákat és a sérült kábeleket	Vigyázat! Halász áramütésveszély. Veszélyes maradékfeszültség
Podłączyć się do instalacji uziemienia	Odłączyc maszynę od sieci elektroenergetycznej	Nie dotykać elektrod będących w użyciu lub uszkodzonych kabli	Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Obecność niebezpiecznego napięcia szczątkowego
Sluit het apparaat aan op de aardaansluiting	Ontkoppel het apparaat van het lichtnet	Raak geen in gebruik zijnde elektrodes of beschadigde kabels aan	Gevaar! Risico op elektrocutie. Aanwezigheid van gevaarlijke residuale spanning
Убедитесь в наличии заземления	Отсоедините аппарат от сети	Во время работы не дотрагивайтесь до электрода и до поврежденных кабелей	Внимание! Остаточное напряжение опасно!
Tilslut til jordingsanlæg	Afbryd maskinen fra netstrømforsyningen	Rør ikke ved elektroder der er i brug eller beskadigede kabler	Fare! Fare for dødsfald ved elektrisk stød. Tilstedeværelse af restspænding
Γειώστε	Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το ρεύμα	Μην αγγίζετε τα ηλεκτρόδια ή φθαρμένο καλώδιο όταν είναι σε λειτουργία	Kíndunoς! Kíndunoς ηλεκτροπληξίας. Παρουσία επικίνδυνων καταλοίπων τάσσες
Topraklama hattına bağlıyiniz	Makineyi şebeke gücünden ayırınız	Kullanımında olan elektrotlara ve hasarlı kablolarla dokunmayınız	Tehlike! Elektrik tehlikesi. Tehlikeli artık voltaj
Koble til jordingsanlegget	Koble apparatet fra strømnettverket	Ikke rør elektrodene som er i bruk eller skadede kabler	Fare! Fare for elektrisk støt Forekomst av farlig restspennning
Conectați la instalația de împământare	Deconectați aparatul de la rețeaua de curent.	Nu atingeți electrozii aflați în uz sau cablurile avariante	Pericol! Risc de electrocutare Prezența tensiunii reziduale periculoase
Kytkeydy maadoituspisteeseen	Irrota laite verkkovirrasta	Älä kosketa käytössä olevia elektrodeja tai vahingottuneita johtoja	Vaara! Sähkötapaturman riski. Vaarallinen jäännösjännite
Připojít k zemnící soustavě	Odpojit stroj od napájecí sítě	Nedotýkat se používaných elektrod či nebezpečných kabelů	Nebezpečí! Riziko usmrcení elektrickým proudem. Přítomnost nebezpečného zbytkového napětí
Pripojit' k uzemňovaciemu systému	Zariadenie odpojte od napájania	Nedotýkajte sa používaných elektród ani poškodených káblov	Nebezpečenstvo! Riziko úrazu elektrickým prúdom. Existencia nebezpečného zvyškového napäťia
قم بالتوصل بادة التأريض	افصل الماكينة من شبكة الكهرباء	لا تمس الالكترودات المستخدمة أو الكابلات التالفة	خطر! خط المتص�ف الكهربائي، وجود جهد كهربائي متفق خطير
Povežite se s uzemljenjem	Odspojite aparat iz električne mreže	Ne dodirujte elektrode koje se koriste ili oštećene kablove	Opasnost! Opasnost od udara električne struje. Prisutnost opasnog zaostalog napona
Veiciet iezemējumu	Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla	Nepieskarieties lietotiem elektrodiem vai bojātiem vadiem	Briesmas! Elektriskās strāvas trieciena risks. Bīstams atlikušais spriegums
Ühendage maandusega	Lahutage masin elektrivõrgust	Ärge puudutage kasutusel elektroode või kahjustatud juhtmeid	Oht! Elektrilöögigi oht. Ohtlik jäakpinge
Свържете към заземяването	Изключете машината от електрическата мрежа	Не докосвайте работещи електроди или повредени кабели	Опасност! Риск от електрически удар. Наличие на опасно остатъчно напрежение
Anslut till jordningsanläggningen	Koppla bort maskinen från elnätet	Rör inte elektroderna i bruk eller skadade kablar	Fara! Risk för elchock. Förekomst av farlig restspänning
Prijunkite prie įzemimo įrangos	Atjunkite aparatą nuo maitinimo tinklo	Nelieskite naudojamų elektrodų ar pažeistų laidų	Pavojus! Elektros šoko pavojus. Likutinės įtampos pavojus.

			
Pericolo di ustioni. Presenza di componenti caldi	Attenzione! Presenza di fumi e gas dannosi causati dal processo di saldatura o di taglio	Lavorare in ambienti ben aerati e/o utilizzare aspiratori	Indossare respiratori
Danger of burns. Presence of hot components	Warning! Presence of harmful fumes and gases caused by cutting or welding process	Work in well aired environments and/or use aspirators	Use respirators
Brandgefahr! Vorhandensein von heißen Bestandteilen	Warnung! Vorhandensein von schädlichen Dämpfen und Gase verursacht von Schnitt- oder Schweiß- Prozesse	Arbeiten Sie in gut belüfteter Umgebung und/oder benutzen Sie Saugapparate	Verwenden Sie Atmungsapparate
Le danger de brûle. Présence de composantes chaudes	Avertissement! La présence d'exhalaisons malfaisantes et de gaz provoqués en coupant ou en soudant le processus	Le travail dans les environnements bien diffusés et/ou les aspirateurs d'utilisation	Utilisez respirators
Peligro de quemaduras. Presencia de componentes calientes	¡Advertencia! Presencia de vapores dañinos y gases causados cortando o soldando proceso	Trabajo en ambientes bien aireados y/o uso aspiradores	Uso respirators
Perigo de queimaduras. Presença de componentes quente	Aviso! Presença de fumos e gases nocivos causados pelo processo de corte ou de soldadura	Trabalho em ambientes bem arejados e / ou utilização aspiradores	Utilize respirators
Égési sérlés veszélye. Forró anyagok	Vigyázat! A hegesztés / vágás során mérgező füst és gázok szabadulnak fel	Alaposan szellőztessen és/vagy használjon légzőkészüléket	Használjon légzőkészüléket
Niebezpieczeństwo oparzeń. Obecność gorących elementów	Ostrzeżenie! Obecność szkodliwych oparów w gazach powstały w procesie cięcia lub spawania	Pracować w dobrze wentylowanym otoczeniu i/lub stosować urządzenia zasysające.	Stosować maskę oddechową
Risico op verbranding. Aanwezigheid van hete onderdelen	Waarschuwing! Aanwezigheid van schadelijke dampen en gassen door het snij- of lasproces	Werk in goed geventileerde omgeving en/of gebruik respirators	Gebruik respirators
Опасность получения ожогов. Раскаленные детали.	Внимание! Присутствие вредных испарений и газов, образуемых во время сварки и резки	Работайте только в хорошо проветриваемых помещениях или используйте специальные вентиляторы.	Используйте респираторы
Fare for forbrænding. Tilstedeværelse af varme komponenter	Advarsel! Tilstedeværelse af skadelige dampe og gasser forårsaget af skære- og svejsearbejde	Arbejd i vel ventilerede omgivelser og/eller anvend udsugning	Anvend åndedrætsværn
Κίνδυνος εγκαυμάτων. Πολύ θερμότερη.	Προσοχή! Παρουσία επιβλαβών καπνών και αερίων που προκαλούνται από κοπή ή διαδικασία συγκόλλησης	Η εργασία να εκτελείτε σε καλά αεριζόμενους χώρους	Χρησιμοποιείτε μάσκες με αναπνευστήρες
Yanma tehlikesi. Sıcak paçalar var	Uyarı! Kesme ya da kaynak işleminden dolayı tehlikeli duman ve gaz	İyi havalandırılmış ortamlarda çalışınız ve/veya havalandırmaları kullanınız	Maske kullanınız
Fare for brannskader. Forekomst av varme komponenter	Advarsel! Forekomst av farlige gasser som følge av skjære- eller sveiseprosess	Arbeid i godt ventilerte miljøer og/eller bruk sugevifter	Bruk gassmaske
Pericol de arsuri. Prezența componentelor fierbinți	Atenție! Prezență fumurilor și a gazelor dăunătoare cauzate de procedeele de tăiere sau sudare	Lucrează în medii bine aerisite și/sau utilizați aspiratoare	Pericol de arsuri. Prezența componentelor fierbinți
Palovammavaara. Kuumia komponentteja	Varoitus! Haitallisia leikkauksia tai hitsauksia aiheuttamia höyryjä tai kaasuja	Työskentele hyvin tuuletetuissa ympäristöissä ja/tai käytä imureita	Käytä hengityssuojausta
Nebezpečí popálení. Přítomnost horkých částí	Varování! Přítomnost škodlivých výparů a plynů, produkovaných řezáním a svářením	Pracujte v dobře větraných prostorách a/nebo používejte respirátor	Použijte respirátor
Nebezpečenstvo popálenín. Horúce komponenty	Varovanie! Nebezpečné výparý a plyny spôsobené rezaním alebo zváraním	Pracujte v dobre vetranom prostredí a/alebo používajte odsávače	Používajte respiračné pomôcky
خطر الحرائق. وجود مكونات ساخنة	تحذير! وجود أدخنة وغازات ضارة نتيجة عملية القطع أو اللحام	العمل في أماكن جيدة التهوية وأو استخدام شفاطات	استخدم قناع للتنفس
Opasnost od opeklina. Prisutnost vrućih komponenti	Upozorenje! Prisutnost opasnog dima i plinova uzrokovana procesom rezanja ili zavarivanja	Radite u dobro provjetravanoj okolini i/ili koristite usisivače zraka	Koristite respiratore
Apdegumu risks. Karstas sastāvdajas.	Brīdinājums! Kaitīgi dūmi un gāzes, kas rodas griešanas vai metināšanas laikā	Strādājiet labi vēdinātās vietās un/vai izmantojet respiratorus	Izmantojet respiratorus
Põletuste oht. Kuumad komponendid	Hoiatus! Lõike- või keevitusprotsessist tingitud ohtlik ving ja gaasid	Töötage hästiventileeritud keskkonnas ja/või kasutage tömbeventilaatorit	Kasutage respiraatorit
Опасност от изгаряния. Наличие на горещи компоненти	Предупреждение! Наличие на вредни пари и газове причинени от процеса на заваряване и рязане	Работете в добре проветрена среда и/или използвайте аспиратори	Използвайте дихателна маска

Risk för brännskador. Förekomst av heta komponenter	Varning! Förekomst av skadlig rök och gaser orsakade av skärnings- eller svetsningsprocess	Arbete i väl ventilerat miljö och/eller använd utsugningsanordningar	Använd andningsskydd
Nusideginimo pavojus. Įkaitė komponentai.	Dėmesio! Pavojingų sveikatai dūmų ir duju dėl pjovimo ar suvirinimo procesų susidarymo pavojus	Dirbkite gerai vėdinamose aplinkose ir/arba naudokite aspiratorius	Naudokite respiratorius

			
Attenzione! Presenza di gas	Attenzione! Presenza di raggi intensi visibili ed invisibili (ultravioletti ed infrarossi)	Indossare maschere di protezioni	Indossare occhiali di protezioni
Warning! Presence of gas	Warning! Presence of intense rays visible and invisible (ultraviolet and infrared)	Wear protection masks	Use protection glasses
Warnung! Vorhandensein von Gasen	Vorhandensein intensiver Strahlen sichtbar und unsichtbar (ultraviolet und Infrarot)	Schutzmasken tragen	Schutzbrillen tragen
Avertissement! Présence de gaz	Avertissement! La présence de rayons intenses visibles et invisibles	Masques de protection de vêtements	Utilisez des verres de protection
Advertencia! Presencia de gas	¡Advertencia! Presencia de rayos intensos visibles e invisibles (ultravioleta e infrarrojo)	Máscaras de protección de ropa	Gafas de protección de uso
Aviso! Presença de gás	Aviso! Presença de intensa radiação visível e invisível (ultravioleta e infravermelho)	Usar protecção máscaras	Use óculos proteção
Vigyázat! Gázok jelenléte	Vigyázat! Intenzív látható és láthatatlan (ultraibolya és infravörös) sugárzás	Használjon védőmaszkot	Használjon védőszemüveget
Ostrzeżenie! Obecność gazu	Ostrzeżenie! Obecność intensywnego promieniowania widzialnego i niewidzialnego (nadfiolet i podczerwien)	Nosić maskę ochronną	Nosić okulary ochronne
Waarschuwing! Aanwezigheid van gas	Waarschuwing! Aanwezigheid van intense zichtbare en onzichtbare straling (ultraviolet en infrarood)	Draag beschermende maskers	Gebruik veiligheidsbril
Внимание! Газ	Внимание! Излучение (ультрафиолетовые или инфракрасные лучи)	Используйте защитную маску	Используйте защитные очки
Advarsel! Tilstedeværelse af gas	Advarsel! Tilstedeværelse af stærk stråling synlig og usynlig (ultraviolet og infrarød)	Bær beskyttelsesmaske	Brug beskyttelsesbriller
Προσοχή! Υγραέριο.	Προσοχή! Πάρουσία της έντονης ακτινοβολίας ορατής και αόρατης (υπεριωδών και υπερύθρων ακτίνων)	Φοράτε μάσκα προστασίας	Φοράτε γυαλιά προστασίας
Dikkat! Gaz	Uyarı! Gözle görülebilir ya da görülmeyen yoğun ışınlar (ultraviyole ve kıızılıtesi)	Koruyucu maskeler kullanınız	Koruyucu gözlük kullanınız
Advarsel! Forekomst av gass	Advarsel! Forekomst av intense synlige og usynlige (ultraviolette og infrarøde) stråler	Bruk beskyttelsesmasker	Bruk beskyttelsesbriller
Atenție! Prezența gazului	Atenție! Prezența razelor intens vizibile și invizibile (ultraviolete și infraroșii)	Purtați măști de protecție	Utilizați ochelari de protecție
Varoitus! Kaasuja	Varoitus! Voimakkaita näkyviä ja näkymättömiä säteitä (ultravioletti ja infrapuna)	Käytä suojamaskia	Käytä suojalaseja
Varování! Přítomnost plynu	Varování! Přítomnost neviditelného a viditelného záření (ultralhalové a infračervené)	Noste ochrannou masku	Použijte ochranné brýle
Varovanie! Plyn	Varovanie! Intenzívne viditeľné a neviditeľné (ultralhalové a infračervené) žiarenie	Používajte ochranné masky	Používajte ochranné okuliare
تحذير! وجود غاز	تحذير! وجود أشعة كثيفة (فوق بنفسجية وتحت الحمراء) مرنية وغير مرنية	ارتد أقنعة وقاية	ارتد نظارات وقاية
Upozorenje! Prisutnost plina	Upozorenje! Prisutnost intenzivnih vidljivih i nevidljivih (ultraljubičastih i infracrvenih) zraka	Nosite zaštitne maske	Koristite zaštitne naočale
Brīdinājums! Gāzu klātbūtne	Brīdinājums! Intensīvi redzami un neredzami (ultravioleti un infrasarkanī) starri	Lietojiet aizsargmaskas	Lietojiet aizsargbrilles

Hoiatus! Ohtlik gaas	Hoiatus! Intensiivne nähtav ja nähtamatu kiirgus (ultraviolet ja infrapunane)	Kandke kaitsemaski	Kasutage kaitseprille
Предупреждение! Наличие на газ	Предупреждение! Наличие на интенсивно лъчение, видимо и невидимо (ультравиолетово и инфрачервено)	Носете предпазна маска	Използвайте предпазни очила
Varning! Förekomst av gas	Varning! Förekomst av intensiv synlig och osynlig (ultraviolet och infraröd) strålning	Använd ansiktsmask	Använd skyddsglasögon
Dėmesio! Dujos!	Dėmesio! Intensyvūs matomi ir nematomis (ultravioletiniai ir infraraudonieji) spinduliai	Naudokite apsaugines kaukes	Naudokite apsauginius akinius

Attenzione! Presenza di radiazioni ultraviolette di saldatura Warning! Presence of ultraviolet welding radiations	Attenzione! Presenza di scintille o proiezioni metalliche dannosi per gli occhi Warning! Presence of sparks or metal projections dangerous for the eyes	Attenzione! Pericolo di incendio Warning! fire hazard	Non effettuare operazioni di saldatura e/o taglio su contenitori chiusi Do not carry out welding and/or cutting operations on closed containers
Warnung! Vorhandensein ultravioletter Schweißstrahlungen	Warnung! Vorhandensein von Funken oder Metallprojektionen, gefährlich für die Augen	Warnung! Brandgefahr	Führen Sie keine Schweiß- und/oder Schnittarbeiten in geschlossenen Behältern durch
Avertissement! La présence de soudage ultraviole radiations	Avertissement! La présence d'étincelles ou les projections en métal dangereuses pour les yeux	Avertissement! risque d'incendie	Ne réalisez pas de soudage et/ou de coupe des opérations sur les récipients fermés
¡Advertencia! Presencia de soldadura ultravioleta radiaciones	¡Advertencia! Presencia de chispas o proyecciones metálicas peligrosas para los ojos	¡Advertencia! peligro de incendio	No realice la soldadura y/o el recorte de operaciones en contenedores cerrados
Aviso! Presença de radiações ultravioleta soldagem	Aviso! Presença de faíscas ou metal saliências perigosas para os olhos	Aviso! incêndio	Não efectuar soldadura e / ou operações de corte em recipientes fechados
Vigyázat! Ultraibolya hegesztőfény	Vigyázat! Szemet veszélyeztető szikrák és fémkilövellések	Vigyázat! Tűzveszély	Ne végezzen hegesztési / vágási munkákat zárt tartályokon
Ostrzeżenie! Obecność nadfioletowego promieniowania spawania	Ostrzeżenie! Obecność iskier lub odprysków metalu, niebezpiecznych dla oczu	Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo pożaru!	Nie wykonywać czynności spawania i/lub cięcia na zamkniętych pojemnikach
Waarschuwing! Aanwezigheid van ultraviolette lasstraling	Waarschuwing! Aanwezigheid van vonken of metalen spanen die gevaarlijk zijn voor de ogen	Waarschuwing! Risico op brand	Voer geen las- en/of snijwerkzaamheden uit op gesloten houders
Внимание! Ультрафиолетовое излучение	Внимание! Искры или брызги раскаленного металла, опасные для органов зрения	Внимание! Опасность возгорания!	Не сваривайте закрытые емкости и контейнеры!
Advarsel! Tilstedeværelse af ultraviolet svejsestråling	Advarsel! Tilstedeværelse af gnister eller springende metalspærer farlige for øjnene	Advarsel! Brandfare	Udfør ikke svejse- og/eller skærearbejder på lukkede beholdere
Προσοχή! Παρουσία της υπεριώδους ακτινοβολίας συγκόλλησης	Προσοχή! Παρουσία των σπινθήρων ή προβλέψεις μέταλλο επικίνδυνο για τα μάτια	Προσοχή! κίνδυνος πυρκαγιάς	Να μην πραγματοποιήσει τη συγκόλληση και / ή τις εργασίες τεμαχισμού σε κλειστά δοχεία
Uyarı! Ultraviyole kaynak ışınları	Uyarı! Gözler için zararlı kıvılcımlar ya da metal parçaları	Uyarı! Yangın tehlikesi	Kapalı konteynırlar üzerinde kaynak ve/veya kesme işlemi yapmayınız
Advarsel! Forekomst av ultrafiolette sveisestråler	Advarsel! Forekomst av gnister og metallprosjektiler som er farlige for øynene	Advarsel! Brannfare	Ikke utfør sveise- og/eller skjæreoperasjoner på lukkede beholdere
Atenție! Prezența radiațiilor de sudură ultravioletă	Atenție! Prezența scânteilor sau aruncările de metal, periculoase pentru ochi	Atenție! Pericol de incendiu	Nu realizați operațiuni de sudură și/sau tăiere în containere închise
Varoitus! Hitsauksen aiheuttamaa ultraviolettisäteilyä	Varoitus! Kipinöitä tai metalliroiskeita, jotka ovat vaarallisia silmille	Varoitus! Tulipalovaara	Älä suorita hitsaus- tai leikkaustoimenpiteitä suljetuissa säiliöissä
Varování! Přítomnost ultrafialového svářecího záření	Varování! Přítomnost jisker či kovových úlomků, nebezpečných pro zrak	Varování! Nebezpečí vznícení	Neprovádějte svařování a/nebo řezání v uzavřených prostorách
Varovanie! Ultrafialové žiarenie spôsobené zváraním	Varovanie! Iskrenie alebo vyprskávajúce čiastočky kovu nebezpečné pre zrak	Varovanie! Riziko požiaru	Nezvárajte a/ani nerežte v uzavretých nádobách.
تحذير! وجود شرر أو نتوء للمعدان بصورة خطيرة على العينين	تحذير! وجود شرر أو نتوء للمعدان بصورة خطيرة على العينين	تحذير! خطر الحرائق	لا تقم بإجراء عمليات قطع و/أو لحام أو بالأوعية المغلقة
Upozorenje! Prisutnost ultraljubičastog zračenja od zavarivanja	Upozorenje! Prisutnost iskril metalnih projektila opasnih za oči	Upozorenje! Opasnost od požara	Ne provodite radnje zavarivanja i/ili rezanja na zatvorenim spremnicima

Brīdinājums! Ultravioleta metināšanas radiācija	Brīdinājums! Dzirksteles un metāla daļas, kas bīstamas acim	Brīdinājums! Liesmu risks	Neveiciet metināšanas un/vai griešanas darbus slēgtām tvertnēm
Hoiatus! Ultravioletne keevituskiurgus	Hoiatus! Silmadele ohtlikud sädemed või metallitüükikesed	Hoiatus! Tulekahjuoh	Ärge keevitage ja/või lõigake suletud konteinereid
Предупреждение! Наличие на ультравиолетово лъчение от заваряване	Предупреждение! Наличие на искри или метални летящи парченца опасни за очите	Предупреждение! Опасност от пожар	Не извършвайте операции по заваряване и рязане на затворени контейнери
Varning! Förekomst av ultraviolet svetsstrålning	Varning! Förekomst av gnistor eller flygande metall farliga för ögonen	Varning! Brandrisk	Utför inte svetsning och/eller skrärande verksamhet på slutna behållare
Dēmesio! Ultravioletinių spindulių radiaciją	Dēmesio! Akims pavojingos kibirkštys ir metalo projekcijos	Dēmesio! Ugnies pavojas!	Nevirinkite ir nepjaukite uždarų konteinerių

			
Non effettuare operazioni di saldatura e/o taglio in prossimità di materiale infiammabile	Assicurarsi della presenza di un estintore nelle vicinanze	Installare le bombole di gas inerte in posizione verticale	Attenzione! Pericolo di esplosione
Do not carry out welding and/or cutting operations by flammable material	Insure the presence of an extinguisher nearby	Install gas cylinders in an upright position	Warning! Danger of explosion
Führen Sie keine Schweiß- und/oder Schnittarbeiten auf brennbarem Material durch	Versichern Sie das Vorhandensein eines Löschers in der Nähe	Bringen Sie den Gaszyylinder in eine aufrechte Position	Warnung! Explosionsgefahr
Ne réalisez pas de soudage et/ou de coupe des opérations par la matière inflammable	Assurez la présence d'un appareil d'extinction à proximité	Installez des bouteilles de gaz dans une position droite	Avertissement! Danger d'explosion
No realice la soldadura y/o el recorte de operaciones por el material inflamable	Asegure la presencia de un extinguidor cerca	Instale bombonas de gas en una posición derecha	¡Advertencia! Peligro de explosión
Não efectuar soldadura e / ou as operações de desmancha por material inflamável	Segurar a presença de um extintor perto	Instale cilindros de gás em uma posição vertical	Atenção! Perigo de explosão
Ne végezzen hegesztési / vágási munkákat éghető anyagok közelében	Gondoskodjon arról, hogy a közelben legyen tűzoltókészülék	A gázpalackokat felfelé állítva helyezze be	Vigyázat! Robbanásveszély
Nie wykonywać czynności spawania i/lub cięcia w pobliżu materiałów łatwopalnych	Zapewnić obecność gaśnicy	Butle gazowe zainstalować w pozycji pionowej	Ostrzeżenie! Zagrożenie wybuchem
Voer geen las- en/of snijwerkzaamheden uit bij brandbare materialen	Zorg voor de aanwezigheid van een brandblusser onder handbereik	Zet gascilinders rechtop neer	Waarschuwing! Explosiegevaar
Запрещается проводить работы по сварке и резке вблизи легковоспламеняющихся материалов	Убедитесь в наличии огнетушителя в рабочей зоне	Установите газовые баллоны в вертикальном положении	Внимание! Существует опасность взрыва
Udfør ikke svejse- og/eller skærearbejde tæt på brandbare materialer	Sørg for der er en brandslukker i nærheden	Placer gasflasker i opret stilling	Advarsel! Fare for eksplosion
Να μην πραγματοποιήσει τη συγκόλληση και / ή τις εργασίες τεμαχισμού από εύφλεκτα υλικά	Διασφαλίστε την παρουσία ενός πυροσβεστήρα κοντά	Εγκαταστήστε φίαλες αερίου σε όρθια θέση	Προσοχή! Κίνδυνος έκρηξης
Kolay tutuşan materyalle kaynak ve/veya kesme işlemi yapmayın!	Yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz	Gaz tüplerini dik pozisyonda kurunuz	Uyarı! Patlama tehlikesi
Ikke utfør sveise- og/eller skjæreoperasjoner i nærheten av brennbare materialer	Pass på at det er et brannslukningsapparat i nærheten	Installer gassylindere i en stående stilling	Advarsel! Fare for eksplasjon
Nu realizāti operāciju de sudurā ši/sau tāiere lāngā materiale inflamabile!	Asigurāti prezenču unui stingātor ī apropiere	Instalați cilindrii de gaz în poziție verticală	Atenție! Pericol de explozie.
Älä suorita hitsaus- tai leikkaustoimipiteitä tulenarkojen materiaalien lähellä	Varmista, että lähettyvillä on sammutin.	Aseta kaasupullot pystyasentoon	Varoitus! Räjähdyksvaraa
Neprovádějte svařování a/nebo rezání poblíž hořlavin	Ujistěte se, že je poblíž hasicí přístroj	Plynové lahve umístěte do svislé polohy	Varování! Nebezpečí výbuchu

Nezvárajte a/ani nerežte v blízkosti horľavých materiálov.	Dabajte na to, aby bol v blízkosti hasičský prístroj.	Plynové fľaše umiestnite vertikálne.	Varovanie! Nebezpečenstvo výbuchu
لا تقم بإجراء عمليات قطع أو لحام بالقرب من المواد القابلة للاشتعال	تأكد من وجود طفافية حريق على مقربة	رُكِّب اسطوانات الغاز في وضع عمودي	تحذير! خطر الانفجار
Ne provodite radnje zavarivanja i/ili rezanja u blizini zapaljivih materijala	Uvjerite se da u blizini imate aparat za gašenje požara	Boce s plinom postavite u uspravni položaj	Upozorenje! Opasnost od eksplozije
Неveisiet metināšanas un/vai griešanas darbus uzliesmojošu materiālu tuvumā	Pārliecinieties, ka tuvumā ir ugunsdzēšamais aparāts	Novietojiet gāzes cilindrus stāvus	Brīdinājums! Eksplozijs risks
Ärge keevitage ja/või lõigake kergsüttivate materjalide läheduses	Veenduge, kas läheduses on tulekustuti	Paigutage gaasiballooniid püstasendisse	Hoiatus! Plahvatuse oht
Utför inte svetsnings och/eller skärande verksamhet i närheten av bränbara material	Försäkra dig om förekomsten av en brandsläckare i närheten	Installera gascylindrar i upprätt läge	Varning! Risk för explosion
Nevirinkite ir nepjaukite arti degių medžiagų	Patirkinkite, ar netoliese yra gesintuvas	Dujinius cilindrus statykite vertikalioje padėtyje	Dēmesio! Sprogimo pavoju

			
Attenzione! Esistenza di campi elettromagnetici Warning! Electromagnetic fields	Divieto d'uso ai portatori di pace-maker o di altri dispositivi medici impiantati Use prohibited to users of vital electric devices	Attenzione! Presenza di rumore eccessivo Warning! Excessive noise	Tenere le mani lontano dalla torcia Keep hands away from the torch
Warnung! Elektromagnetische Felder	Gebrauchsverbot für Benutzern von lebenswichtigen elektrischen Vorrichtungen	Warnung! Übermäßiger Lärm	Halten Sie die Hände vom Schlauchbrenner weg
Avertissement! Champs électromagnétiques	Utilisez interdit aux utilisateurs d'artifices électriques essentiels	Avertissement! Bruit excessif	Tenez des mains à distance de la torche
¡Advertencia! Campos electromagnéticos	Uso prohibido a usuarios de dispositivos eléctricos vitales	¡Advertencia! Ruido excesivo	Guarde manos lejos de la antorcha
Aviso! Campos electromagnéticos	Utilização proibida vital para os utilizadores de dispositivos eléctricos	Aviso! Ruído excesivo	Mantenha as mãos longe da tocha
Vigyázat! Elektromágneses mezők	Életmentő elektromos eszközökkel élők a készüléket nem használhatják	Vigyázat! Erős zaj	Ne nyúljon a hegesztőégőhöz
Ostrzeżenie! Pole elektromagnetyczne	Stosowanie przez osoby z urządzeniami elektrycznymi podtrzymującymi życie - zabronione	Ostrzeżenie! Wysoki poziom hałasu	Trzymać dlonie z dala od palnika
Waarschuwing! Elektromagnetische velden	Gebruik verboden voor gebruikers van vitale elektrische toestellen	Waarschuwing! Overmatig lawaai	Houd uw handen weg van de toorts
Внимание! Электромагнитное поле!	Запрещается для использования людьми, использующими электрокардиостимуляторы	Внимание! Избыточный шум	Не касайтесь сварочного пистолета
Advarsel! Elektromagnetiske felter	Anvendelse forbudt for brugere af vitale elektriske apparater	Advarsel! Kraftig støj	Hold hænder væk fra svejsepistolen.
Προσοχή! Ηλεκτρομαγνητικά πεδία	Απαγορεύεται η χρήση για τους χρήστες ιατρικών συσκευών υποστήριξης	Προσοχή! Δυνατός θόρυβος	Κρατήστε τα χέρια μακριά από το σημείο κόλλησης
Uyarı! Hareket halinde, döner parçalar mevcut	Kaynak teline dikkat ediniz	Yüksek frekanslı radyasyonların emisyonu	Uyarı!
Advarsel! Elektromagnetiske felt	Bruk er forbudt for brukere med vitale elektriske enheter	Advarsel! Overdreven støy	Hold hendene vekk fra sveisebrenneren
Atenție! Câmpuri electromagnetice	Utilizarea interzisă a utilizatorilor de dispozitive electrice vitale	Atenție! Zgomot excesiv	Tineți mânile departe debecul de sudură
Varoitus! Sähkömagneettisia kenttiä	Käytötä kielletty elintärkeiden sähkölaitteiden käyttäjiltä	Varoitus! Voimakasta melua	Pidä kädet erillään hitsauspolttimesta
Varování! Elektromagnetická pole	Zákaz používání osobami s elektrickými zařízeními pro podporu života	Varování! Nadměrný hluk	Nedotýkejte se svařovacího plamene
Varovanie! Elektromagnetické polia	Zákaz používania osobami používajúcimi životne dôležité elektrické zariadenia	Varovanie! Nadmerný hluk	Nedotýkajte sa horáka
تحذير! المجالات الكهرومغناطيسية الأساسية	استخدام محظوظ لمستخدمي الأجهزة الكهربائية الأساسية	تحذير! ضوضاء شديدة	احتفظ بالأيدي بعيدة عن المشعل
Upozorenje! Elektromagnetska polja	Zabranjeno korištenje za korisnike električnih uređaja bitnih za život	Upozorenje! Prekomjerna buka	Ruke držite dalje od gorionika

Brīdinājums! Elektromagnētiski lauki	Aizliegts izmantot lietotājiem, kas izmanto vītālās elektriskās ierīces	Brīdinājums! Pārmērīgs troksnis	Neaizskariet degli
Hoiatus! Elektromagnetilised väljad	Keelatud eluliselt tähtsate elektrooniliste seadmete kasutajatele	Hoiatus! Liigne müra	Hoidke käed pöletist eemal
Предупреждение! Электромагнитни полета	Употребата от ползватели на животоподдържащи електрически медицински устройства е забранена	Предупреждение! Високи нива на шума	Пазете ръцете си далеч от факела
Varning! Elektromagnetiska fält	Användning förbjuden för användare av vitala elektriska apparater	Varning! Högt buller	Håll händerna borta från brännaren
Dēmesio! Elektromagnetiniai laukai	Draudžiama dirbtī asmenims, naudojantiems gyvybiškai svarbius elektroninius prietaisus	Dēmesio! Triukšmas	Laikykite rankas atokiau nuo deglo

Attenzione! Presenza di parti rotanti in movimento	Fare attenzione al filo di saldatura	Emissione di radiazioni ad alta frequenza	Prestare attenzione!
Warning! Presence of rotating parts in motion	Pay attention to the welding wire	Emission of high frequency radiations	Warning!
Warnung! Vorhandensein von drehenden Teilen in Bewegung	Vorsicht mit dem Schweißdraht	Hochfrequenzstrahlungen	Warnung!
Avertissement! La présence de parties tournantes dans le mouvement	Faites l'attention au fil soudable	L'émission de fréquence haute radiations	Avertissement!
¡Advertencia! Presencia de hacer girar partes en movimiento	Preste la atención al alambre de soldar	Emisión de frecuencia alta radiations	Advertencia!
Aviso! Presença de rotatividade das peças em movimento	Preste atenção à soldadura fio	Emissões de radiações de alta frequência	Aviso!
Vigyázat! Mozgó alkatrészek	Ügyeljen a hegesztőhuzalra	Nagyfrekvenciás sugárzás	Vigyázat!
Ostrzeżenie! Obecność ruchomych części obrotowych	Uważać na drut do spawania	Emisja promieniowania o wielkiej częstotliwości	Ostrzeżenie!
Waarschuwing! Aanwezigheid van bewegende en draaiende onderdelen	Let op de lasdraad	Uitzending van hoogfrequente straling	Waarschuwing!
Внимание! Вращающиеся детали	Соблюдайте осторожность при использовании сварочной проволоки	Выброс радиоактивных веществ	Внимание!
Advarsel! Tilstedeværelse af roterende dele	Vær opmærksom på svejsetræden	Udstråling af høje frekvenser	Advarsel!
Προσοχή! περιστρέφομενα μέρη σε κίνηση	Δώστε προσοχή στο σύρμα συγκόλλησης	Εκπομπή υψηλής συχνότητας ακτινοβολιών	Προσοχή!
Uyarı! Hareket halinde, döner parçalar mevcut	Kaynak teline dikkat ediniz	Yüksek frekanlı radyasyonlar emisyonu	Uyarı!
Advarsel! Elektromagnetiske felt	Bruk er forbudt for brukere med vitale elektriske enheter	Advarsel! Overdreven støy	Hold hendene vekk fra sveisebrenneren
Atenție! Prezența pieselor rotative în mișcare	Atenție la sărma de sudură	Emisia radiațiilor de înaltă frecvență	Atenție!
Varoitus! Pyörivä osia	Tarkkaile hitsauslankaa	Korkeataajuista säteilyä	Varoitus!
Varování! Přítomnost otáčejících se dílů v pohybu	Dávejte pozor na svařovací drát	Vyzařování vysokofrekvenčního záření	Varování!
Varovanie! Rotujúce časti v pohybe	Dávajte pozor na zvárací drôt	Vysokofrekvenčné žiarenie	Varovanie!
تحذير! وجود دوارة متجردة	انتبه لسلك اللحام	انبعاث أشعة عالية التردد	تحذير!
Upozorenje! Prisutnost rotirajućih dijelova koji se gibaju	Obratite pažnju na žicu za zavarivanje	Emisija zračenja visoke frekvencije	Upozorenje!
Brīdinājums! Kustīgas detaļas	Pievērsiet uzmanību metināšanas stieplei	Augstas frekvences radiācijas emisija	Brīdinājums!
Hoiatus! Liikuvad pöörlevad detailid	Pöörake tähelepanu keevitustraadile	Kõrgsagedusliku radiokiirguse emissioon	Hoiatus!
Предупреждение! Наличие на въртящи се части	Внимавайте за заваръчната тел	Излъчване на радиация с висока честота	Предупреждение
Varning! Förekomst av roterande delar i rörelse	Var uppmärksam på svetsträden	Utsläpp av högfrekvent strålning	Varng!
Dēmesio! Jundačių dalių pavojus	Atkreipkite dėmesį į suvirinimo laidą	Aukšto dažnio radiacijų emisija	Dēmesio!

Fig 1

④ ASSEMBLY PROTECTIVE MASK	⑩ SAMLING AF BESKYTTELSES MASKE	⑯ MONTĀŠAS AIZSARGMASKA
⑤ ASSEMBLAGE DU MASQUE DE PROTECTION	⑪ SUOJAMASKIN KOKOONPANO	⑰ APSAUGINĖS KAUKĖS SURINKIMAS
⑥ ASSEMBLAGGIO MASCHERA DI PROTEZIONE	⑫ СБОРКА ЗАЩИТНОЙ МАСКИ	⑱ МАСЦДЭ ПРОТЕКЦИЕ ПЕНТРУ АСАМБЛАРЕ
⑦ MONTAJE DE LA MÁSCARA DE PROTECCIÓN	⑬ МОНТАЖ МАСКИОЧРЕННЕЙ	⑲ СГЛОБЯВАНЕ НА ПРЕДПАЗНАТА МАСКА
⑧ MONTAGEM MÁSCARA DE PROTEÇÃO	⑭ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ	⑳ КОРУЮЧУ МАСКЕ ТЕЖИЗАТИ
⑨ MONTAGE BESCHERMEND MASKER	⑮ Α ΒΈΔ' ΜΑΣΖΚ ÖSSZESZERELÉSE	㉑ SKLOP ZAŠTITNE MASKE
⑩ ZUSAMMENBAU DER SCHUTZMASKE	⑯ СЕСТАВЕНИ ОХРАННЕЙ МАСКЫ	㉒ ياقولا علاقق بېكىتىرى
⑪ MONTERE BESKYTTELSES MASK	⑰ МОНТАЖ ОХРАННЕЙ МАСКИ	㉓ ВАСЛ КАРДАНИ НИҚОБИ ХИМОЯВЙ
⑫ MONTERING AV SKYDDSMASK	⑱ МОНТАЖ АИЗСАРГМАСКА	㉔ HIMOYA NIQOBINI YIG'ISH



Fig. 2A




Fig. 2B




Fig. 3A




Fig. 3B




Fig. 4




Fig. 5A




Fig. 5B




Fig. 6A



Fig. 6B





Fig. 6C







- A

○ I MANUALE D'USO	Pag. 2
○ GB USER MANUAL	Pag. 3
○ F MANUEL D'UTILISATION	Pag. 4
○ E MANUAL DE USUARIO	Pag. 5
○ PT MANUAL DE INSTRUÇÕES	Pag. 6
○ D BEDIENUNGSANLEITUNG	Pag. 7
○ NL HANDLEIDING	Pag. 8
○ NO BRUKSANVISNING	Pag. 9
○ SE ANVÄNDARMANUAL	Pag. 10
○ DK BRUGERVEJLEDNING	Pag. 11
○ FIN KÄYTTÖOHJE	Pag. 12
○ RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	Pag. 13
○ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI	Pag. 14
○ GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ	Pag. 15
○ CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL	Pag. 16
○ SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA	Pag. 17
○ SL NAVODILA ZA UPORABO	Pag. 18
○ LV LIETOTĀJAM INSTRUKCIJA	Pag. 19
○ EE KASUTUSJUHEND	Pag. 20
○ LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	Pag. 21
○ TR KULLANIM KILAVUZU	Pag. 22
○ SA تلیل المستخدم	Pag. 23
○ BO UPUTSTVA ZA UPOTREBU	Pag. 24
○ HR UPUTE ZA UPORABU	Pag. 25
○ MAK Упатство за употреба	Pag. 26
○ RO MANUAL DE UTILIZARE	Pag. 27
○ BG РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА	Pag. 28

INTRODUZIONE

Questo apparecchio è un generatore inverter di corrente continua (DC) adatto per effettuare la saldatura (Fig.B-0). Grazie alla tecnologia inverter, che consente di ottenere prestazioni elevate mantenendo dimensioni e peso ridotti, la saldatrice risulta portatile e maneggevole. L'apparecchio è adatto alla saldatura di elettrodi rivestiti (Tab.B-1) e può essere collegato a gruppi elettrogeni con e potenza uguale o superiore a quella riportata in Tab.B-2. (per maggiori dettagli consultare il manuale PARTE C presente nella confezione).

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA (Fig. B-1)

A Manopola di regolazione della corrente.

B Led protezione termica.

C Connettore Polo negativo (-).

D Connettore Polo positivo (+).

E Interruttore di rete.

F Cavo di alimentazione.

G Led Accensione

H Display

I Selettori TIG - MMA (solo per il modello TIG)

INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato nel rispetto della norma IEC 60974-9 e dei regolamenti nazionali e locali. Il sollevamento della macchina deve avvenire tramite la cinghia posizionata sulla parte superiore del prodotto. Tale operazione deve avvenire a macchina spenta e con i cavi di saldatura scollegati. La tensione di alimentazione deve corrispondere alla tensione indicata sulla targa dei dati tecnici posizionata sul prodotto. Utilizzare la macchina su un impianto le cui caratteristiche di alimentazione e protezioni (fusibile e/o differenziale) siano compatibili con la corrente necessaria al funzionamento, per maggiori dettagli vedere i dati riportati sulla targa apposta sulla macchina.

IMPIEGO:

Avvertenza: usare le precauzioni previste nel manuale generale prima di mettere in funzione la saldatrice leggendo attentamente i rischi connessi al processo di saldatura.

Saldatura ad elettrodo (MMA):

- Collegare il connettore della pinza massa e quello della pinza porta elettrodo ai connettori dell'apparecchio (Fig. B-1, C e D) ruotando l'attacco in modo da assicurare una buona presa. Scegliere la polarità Fig. B-2 (1.diretta o 2.inversa) a seconda del rivestimento degli elettrodi (per maggiori informazioni consultare i dati riportati sulla confezione degli elettrodi o il manuale PARTE C presente nella confezione).
- Collegare la pinza massa alla struttura metallica da saldare cercando di stabilire un buon punto di contatto tra metallo e pinza, il più vicino possibile alla zona da saldare;

inserire l'elettrodo nella pinza porta elettrodo.

- Inserire la spina nella presa di corrente dell'impianto e attivare la saldatrice posizionando l'interruttore (Fig. B-1, E) sulla posizione ON. Per le saldatrici sprovviste di spina (modelli 115/230V) collegare al cavo di alimentazione una spina normalizzata, (2P +T) di portata adeguata e predisporre una presa di rete dotata di fusibili o interruttore automatico; l'apposito terminale di terra deve essere collegato al conduttore di terra (giallo-verde) della linea di alimentazione.
- Ruotare la manopola di regolazione (Fig. B-1, A) nella posizione corrispondente alla corrente desiderata (per la scelta della corrente consultare Tab. B-1).
- Iniziare l'operazione di saldatura utilizzando tutte le protezioni necessarie alla sicurezza.
- Completata la saldatura, spegnere la saldatrice e togliere l'elettrodo dalla pinza porta elettrodo.

Saldatura TIG (per il modello TIG):

- Collegare i connettori della pinza massa e della torcia ai poli dell'apparecchio; scegliere la polarità (diretta o inversa) a seconda del tipo di materiale da saldare.
- Collegare la pinza massa al pezzo da saldare.
- Collegare il tubo gas della torcia sulla bombola Fig. B-3.
- Selezionare la modalità TIG utilizzando il selettori posizionato sul pannello frontale.
- Regolare la corrente desiderata.
- Impostare il flusso di gas della bombola del gas e quindi aprire la valvola della torcia.
- Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica e accendere la saldatrice.
- Utilizzare la torcia in questo modo senza pausa tra le due fasi:

	Toccare con l'elettrodo il pezzo da saldare.
	Sollevare l'elettrodo di circa 2-5 mm dal pezzo da saldare

Terminata la saldatura ricordarsi di spegnere l'apparecchio.

PROTEZIONE TERMICA

Se la macchina viene utilizzata per un ciclo di lavoro molto faticoso, un dispositivo di sicurezza provvede a proteggere la macchina da un eventuale sovratemperatura. L'intervento del dispositivo è segnalato dall'accensione del led giallo (Fig B-1, B).

MANUTENZIONE

Ogni intervento di manutenzione deve essere eseguito da personale qualificato nel rispetto della norma(IEC 60974-4).

GUASTI

ANOMALIA	CAUSA	RIMEDIO
La saldatrice non eroga corrente e il LED della termica è acceso.	C'è stato l'intervento della protezione termica.	Aspettare lo spegnimento del LED per poter riprendere a saldare.
Il dispositivo è acceso ma non eroga corrente.	Pinza massa o quella porta elettrodo, non collegata alla saldatrice.	Spegnere la saldatrice e controllare le connessioni.
Il processo di saldatura risulta inadeguato.	Errata polarità.	Controllare che le pinze siano state collegate in modo corretto alla macchina. Leggere il manuale d'istruzioni allegato agli elettrodi che si stanno usando.

TIG

Arco instabile.	-) Verificare l'elettrodo utilizzato. -) verificare il flusso di gas.	-) Usare un elettrodo al tungsteno di diametro corretto. -) Ridurre il flusso di gas.
L'elettrodo fonde.	Polarità errata.	Verificare che la massa è connessa al polo +.

INTRODUCTION

This device is a generator inverter current (DC) suitable to weld Fig. B-0. Thanks to the inverter technology, which allows achieving high performances while keeping small size and weight, the welder is portable and easy to handle. The device is suitable for welding with coated electrodes (Tab.B-1) and can be connected to power generators with power equal to or higher than that reported in Table B-2. (For more details, see the Part C booklet included in the package.).

DESCRIPTION OF THE MACHINE (Fig B-1).

- A Welding current Knob.
- B Thermal protection LED indicator.
- C Negative pole (-).
- D Positive pole (+).
- E ON-OFF switch.
- F Power Cord.
- G Power LED
- H Display
- I TIG - MMA selector (only for TIG model)

INSTALLATION

The installation must be made by trained personnel in compliance to the standard IEC 60974-9 and the current and local legislation. To lift the machine it must be used the handle positioned on top of the product with the machine in OFF position. The input voltage must match the voltage indicated on the technical plate located on the product. Use the machine on electric system having supply features and power protection (fuse and / or differential switch) that are compatible with the current required for its use. For more details see the information on the plate placed on the machine.

HOW USE IT

Warning: Use all precautions required in the safety general manual before operating the welder, reading carefully the risks linked to the welding process.

ELECTRODE WELDING (MMA)

- Connect the plugs of the earth clamp and the electrode holder to the connectors of the machine (Fig B-1, C and D) rotating the attack in order to ensure a good grip. Choose the polarity Fig.B-2 (1. forward or 2. reverse) depending on the coating of the electrodes (for more information see the information on the electrodes. packaging).
- Connect the earth clamp to the work piece to be welded trying to establish a good point of contact between the metal and the clamp, as close as possible to the area to be welded, insert the electrode into the electrode holder.

- Insert the plug into the power outlet and turn on the welding machine by pressing the switch (Fig B-1, E) to the ON position. For welding machines without a plug (115/230V models), connect a normalised plug (2P + T) - having sufficient capacity- to the power cable and prepare a mains outlet fitted with fuses or an automatic circuit-breaker; the special earth terminal should be connected to the earth conductor (yellow-green) of the power supply line.
 - Select the welding current (FIG B-1, A) as a function of the type of electrode selected (Tab. B-1).
 - Start the welding operation using all the necessary protections for the security.
 - When welding is completed, turn off the machine and release the electrode from the electrode holder.
- TIG WELDING (only for the TIG type):**
- Connect the connectors of the earth clamp and of the torch to the poles of the device; choose the polarity (forward or reverse) in relation to the type of material to be welded.
 - Connect the earth clamp to the work piece.
 - Connect the torch gas tube to the gas cylinder (Fig.B-3).
 - Select the TIG mode.
 - Select the welding current.
 - Select the gas flow of the gas cylinder and open the torch valve.
 - Connect the power cord to the power supply and turn on the welder.
 - Use the torch to weld as in the following without a pause between the two phases.

	Touch the piece with the electrode.
	Lift the electrode from the piece about 2-5 mm

Stopped the welding, turn off the machine.

THERMAL PROTECTION

If the machine is used for hard work cycle, the thermal protection device will protect the machine from over heating. The yellow LED ON indicates that the thermal protection is on. It is possible to start welding again once the LED is off. (Fig. B-1, B).

MAINTENANCE

The all maintenance services must be done from qualified personnel in compliance to the norm (IEC 60974-4).

TROUBLESHOOTING

ANOMALIES	CAUSES	REMEDIES
The device is not delivering current and the yellow indicator LED of thermal protection lights up.	The welder thermal protection has turned on.	Wait for the end of the cooling time, around 2 minutes. The indicator led turns off.
The device is on but it is not delivering current.	The cable of the earth clamp or electrode holder is not connected to the welder.	Turn off the machine and check the connections.
Your unit does not weld correctly.	Polarity error.	Check the polarity advised on the electrodes packaging.

TIG

Instable arc	-)Default coming from the tungsten electrode -)Too important gas flow rate	-) Use a tungsten electrode with the adequate size -) Reduce gas flow rate
The electrode melts.	Polarity error.	Check that the earth clamp is really connected to +.

INTRODUCTION

Cet appareil est un générateur Inverter à courant continu (DC) convenable pour la soudure (Fig.B-0). Grâce à la technologie Inverter, qui permet d'obtenir des performances élevées en conservant dimensions et poids réduits, le poste est portable et facile à gérer. L'appareil convient au soudage d'électrodes enrobées (Tab.B-1) et peut être connecté à des génératrices avec puissance égale ou supérieure à celle indiquée dans Tab.B-2 (Pour plus de détails, voir le manuel PARTIE C présent dans la boîte).

DESCRIPTION DU POSTE (Fig. B-1)

A Bouton de réglage du courant de soudage
B LED indicateur de protection thermique.

C Pole négative (-)

D Pole positive (+)

E Interrupteur ON-OFF

F Câble d'alimentation

G Conduit d'allumage

H Affichage

I TIG - Sélecteur MMA (uniquement pour le modèle TIG)

INSTALLATION

L'installation doit être exécutée par des experts , que connaissent la norme IEC 60974-9 . Toutes connexions doivent être exécutées conformes aux normes en cours et en respectant les normes de la loi anti-accidents du travail. Le voltage d'alimentation doit être le voltage du poste (il est bien indiqué sur les caractéristiques du poste). Si vous devez changer la fiche d'alimentation vous devez vous assurer que sa puissance soit la même du poste et que le câble jaune/vert soit connecté à la terre , vous rappelons que cette opération doit être fait par des experts. La prise du courant doit être aussi connecté à la terre . L'élévation du poste doit être fait par la poignée du poste et quand le poste a est éteint.

MIS EN MARCHE DU POSTE

Très important :- utiliser les précautions détaillés dans le manuel générale avant de mettre en marche le poste, en lisant avec attention les risques connectés à la soudure.

SOUDAGE MMA:

- Connecter la pince de masse et la pince porteélectrode aux pôles du poste (FIG. B-1,C,D); choisir la polarité Fig.B-2 (1.positive ou 2. négative) d'accord avec l'enrobage des électrodes (lire sur l'emballage des électrodes).
- Connecter la pince de masse à la pièce à souder et placer l'électrode dans la pince porte-électrode. Connecter le câble d'alimentation au réseau électrique

et allumer le poste en plaçant l'interrupteur en position ON (fig.B-1,E) Pour les postes de soudage dépourvus de fiche (modèles115/230V) brancher une fiche normalisée (2P+T) de portée adéquate au câble d'alimentation, et installer une prise de réseau munie de fusibles ou d'un interrupteur automatique. La borne de terre prévue doit être reliée au conducteur de terre (jaune-vert) de la ligne d'alimentation.

- Choisir le courant de soudage d'accord avec le caractéristiques de l'électrode(TAB.B-1) en tournant le bouton de réglage (fig.B-1,A).
- Commencer la soudure en tenant compte de toutes les protections de sécurité.
- Quand l'opération de soudure est terminée éteindre le poste et éliminer l'électrode de la pince. AVIS :- étacher la pince de masse seulement après avoir éteint le poste.

Soudage TIG Lift (mode TIG):

- Connecter la pince de masse et la torche aux pôles du poste; choisir la polarité (positive ou négative) en relation au type de matériau à soder.
- Connecter la pince de masse à la pièce à souder.
- Raccorder le tuyau de gaz de la torche sur la bouteille de gaz (Fig.B-3).
- Sélectionner la position TIG avec le sélecteur.
- Choisir le courant de soudage.
- Regler le debit de gaz sur le manodetendeur de la bouteille de gaz, puis ouvrir la valve de la torche.
- Connecter le câble d'alimentation au réseau électrique et allumer le poste.
- Pour amorcer.

	Toucher l'electrode sur la piece a souder.
	Relever l'electrode 2 a 5 mm de la piece a souder.

Arrêt de la soudure, éteindre la machine.

PROTECTION THERMIQUE

Dans le cas où de surchauffe du poste le LED jaune est allumé, la protection thermique est entrée en marche , on pourra recommencer à travailler quand le LED jaune est éteint. (Fig. B-1,B).

ENTRETIEN

Toutes opération de maintenance doivent être xécutées par des experts en respectant la norme IEC 60974-4.

DÉPANNAGE

ANOMALIE	CAUSE	REMEDE
Le poste ne livre pas courant et le LED jaune est allumé.	La protection thermique est en marche.	Attendre la fin du refroidissement Après , environ 2 minutes, le voyant s'éteint.
Le poste est en marche mais ne livre pas courant.	La pince de masse ou la pince porte-électrode n'est pas connecté au poste.	Contrôler que le pinces soient bien connectés.
Le procès de soudure ne pas suffisant.	Polarité incorrect.	Lire les caractéristiques des électrodes.

TIG

Arc instable.	-) Defaut provenant de l'electrode en tungstene. -) Debit de gaz trop important.	-) Utiliser une electrode en tungstene correctement prepare. -) Reduire le debit de gaz.
L'electrode fond.	Erreurs de polarité.	Verifier que la pince de masse est bien reliée au +.

INTRODUCCIÓN

Este aparato es un generador inverter de corriente continua (CC) adecuado para la realización de soldadura (Fig. B-0). Gracias a la tecnología inverter, que permite obtener un alto rendimiento al tiempo que mantiene dimensiones y peso reducidos, la soldadora es portátil y fácil de manejar. El dispositivo es adecuado para soldar electrodos recubiertos (Tab.B-1) y se puede conectar a generadores con una potencia igual o mayor que la que se muestra en la Tab.B-2. (Para más detalles, consulte el manual PARTE C presente en la caja).

DESCRIPCIÓN DE EL EQUIPO (Fig. B-1).

A Botón de regulación de corriente de soldadura.

B LED indicador de protección térmica.

C Polo negativo (-)

D Polo positivo (+)

E Selector ON-OFF

F Cable de alimentación

G Encendido led

H Pantalla

I TIG - Selector de MMA (solo para el modelo TIG)

INSTALACIÓN

La instalación debe ser hecha por personal experto que conozca la norma IEC 60974-9. Todas las conexiones deben ser hechas de acuerdo a las actuales normas y en pleno respeto de la ley de seguridad laboral. La tensión de alimentación debe corresponder a la tensión indicada en la placa de los datos técnicos posicionada en el producto. Cuando se conecta un enchufe asegurarse que tenga una capacidad adecuada a la corriente que se indica en la placa de datos y que el conductor amarillo verde del cable de alimentación venga conectado espina de tierra. La toma de corriente al cual es conectado debe tener una puesta de tierra. El evantamiento de la máquina se debe hacer a través del mango posicionado en la parte superior del producto con la máquina apagada.

PUESTA EN MARCHA DEL PRODUCTO

Advertencia: leer el manual de uso y usar todas las precauciones necesarias para evitar todos los riesgos relacionados a la soldadura.

SOLDADURA MMA:

- conectar los conectores rápidos de las pinzas de masa y portaelectrodo a las tomas de corriente de la máquina (Fig B-1,C,D); elegir la polaridad Fig.B-2 (1. Positiva o 2. Negativa) de acuerdo con las indicaciones que se encuentran en el embalaje de los electrodos.
- Conectar la pinza de masa a la pieza de soldar y el electrodo a la pinza portaelectrodo.

- Conectar el cable de alimentación a la red eléctrica y presionar el interruptor (fig.B-1,E) Para soldadoras sin enchufe (modelos 115/230V), conectar al cable de alimentación un enchufe normalizado, (2P + T) de capacidad adecuada y preparar una toma de red dotada de fusibles o interruptor automático; el relativo terminal de tierra debe conectarse al conducto de tierra (amarillo-verde) de la línea de alimentación.
- Seleccionar la corriente de soldadura en función del electrodo elegido (Tab.B-1).
- Empezar a soldar utilizando todas las precauciones necesarias a la seguridad.
- Cuando la soldadura ha terminado, apagar el equipo y sacar el electrodo de la piza porta electrodo. ADVERTENCIA:- es preciso desconectar la pinza de masa solo después que se ha apagado el equipo.

Soldadura TIG:

- conectar los conectores rápidos de las pinzas de masa y antorcha a las tomas de corriente; elegir la polaridad (positiva o negativa) según el tipo de material a soldar.
- Conectar la pinza de masa a la pieza de soldar.
- Conectar el tubo de gas de la antorcha con la bombona de gas (Fig.B-3).
- Seleccione el modo TIG con el interruptor en el panel frontal.
- Seleccionar la corriente de soldadura.
- Regular el flujo de gas con el manómetro de la bombona de gas y abrir la valvula de la antorcha.
- Conectar el cable de alimentación a la red eléctrica y apretar el interruptor.
- Utilice la antorcha de esta manera:

	Tocar con el electrodo el metal que se quiere soldar.
	Levantar el electrodo de 2 a 5mm del metal que se quiere soldar.

Deje de soldar, apague la máquina.

PROTECCIÓN TÉRMICA

En caso de sobrecalentamiento del equipo se ilumina el LED (fig.B-1,B) amarillo que indica la intervención de la protección térmica, cuando el LED se apaga se puede soldar de nuevo.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del equipo debe ser hecho por persona calificada y que conozca la norma IEC 60974-4.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ANOMALIA	CAUSA	REMEDIO
El equipo no entrega corriente y el LED amarillo se enciende.	Protección térmica en acto	Esperar el enfriamiento del equipo
El equipo está encendido y no entrega corriente	Una de las pinzas no son conectadas	Apagar el equipo y controlar las conexiones. Y limpiar muy bien el contacto de masa
El proceso de soldadura resulta no es adecuado	Polaridad errada o corriente demasiado baja.	Controlar la conexiones. y/o variar la corriente. Leer bien el manual de uso de los electrodos que se están usando.

TIG

Arco inestable.	-) Defecto del electrodo tungsteno. -) Flujo de gas demasiado importante.	-) Utilizar un electrodo tungsteno con tamaño adecuado. -) Utilizar un electrodo tungsteno correctamente preparado.
El electrodo funde.	Error de polaridad.	Comprobar que la pinza de masa esté bien conectada al +

INTRODUÇÃO

Este aparelho é um gerador inverter de corrente contínua (DC) adaptado para efetuar soldaduras (Fig.B-0). Graças à tecnologia inverter, que consiste em obter prestações elevadas mantendo dimensões e pesos reduzidos, o aparelho de soldar obtido é portátil e fácil de transportar. O aparelho está adaptado para soldadura com electrodos revestidos (Tab.B-1) e pode ser ligado a grupos eletrogéneos com potência igual ou superior à indicada na tabela B-2. (para mais detalhes consultar o manual PARTE C).

Descrição da Máquina Fig.B-1 (Fig. B-1)

A Botão de regulação da corrente

B LED proteção térmica

C Polo negativo (-)

D Polo positivo (+)

E Interruptor ON-OFF

F Cabo de alimentação

G Ignição conduzida

H Display

I TIG - Seletor MMA (somente para modelo TIG)

INSTALAÇÃO

A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado no que respeita à norma IEC 60974-9 e aos regulamentos nacionais e locais. Todas as ligações devem ser feitas de acordo com as normas atuais e um pleno respeito da lei de segurança laboral. A tensão de alimentação deve corresponder à tensão indicada na placa de dado técnico posicionada na máquina. Utilizar a máquina com uma instalação de alimentação e proteção (fusível e/ou diferencial) compatível com a corrente necessária ao funcionamento, para maiores detalhes ver os dados indicados na placa colocada na máquina.

UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO: usar as precauções previstas no manual geral antes de colocar a máquina a trabalhar, lendo atentamente os riscos inerentes ao processo de soldadura.

SOLDA MMA:

- Ligar o alicate de massa e o alicate porta electrodos à máquina (Fig B-1 C e D) rodando as uniões de maneira a obter uma boa ligação. Escolher a polaridade Fig.B-2 (1. Positiva ou 2. Negativa) de acordo com as indicações que se encontram na embalagem dos electrodos.
- Ligar o alicate de massa à peça a soldar e colocar o electrodo no respetivo alicate. Ligar o cabo de alimentação à rede elétrica e ligar o Para as máquinas de soldar desprovidas de ficha (modelos 115/230V),

ligar ao cabo de alimentação um plugue normalizado, (2P + T) com capacidade adequada e instalar uma tomada de rede dotada de fusíveis ou interruptor automático; o terminal apropriado de terra deve ser ligado ao condutor de terra (amarelo verde) da linha de alimentação.

- Selecionar a corrente de soldadura em função do electrodo escolhido (Tabela B-1).
- Começar a soldar utilizando todas as precauções necessárias à sua segurança.
- Quando terminar de soldar desligar o aparelho e retirar o electrodo do alicate.

ATENÇÃO: só depois de ter desligado o aparelho é que se retira o alicate de massa.

Solda TIG

- Ligaçāo a massa da braçadeira e a tocha para os pólos do dispositivo; escolher a polaridade (directa ou inversa), dependendo do tipo de material a ser soldado.
- Ligaçāo a massa grampo para a estrutura metálica a ser Soldada.
- Ligue a mangueira de gás tocha para o regulador de pressão ligado (Fig.B-3).
- Seleccione a soldagem TIG.
- Ajustar o fluxo do cilindro de gás de gás através do redutor de Pressão.
- Gire o botão de controle na posição correspondente à corrente desejada.
- Use a tocha desta forma, sem pausa entre as duas fases sucessivas:

	Toque com o eletrodo para a peça para acionar o arco.
	Levante a 'eletrodo da peça de trabalho de cerca de 2-5 mm.

Parou a soldagem, desligue a máquina.

PROTECÇÃO TÉRMICA

Em caso de sobreaquecimento do aparelho ilumina-se a luz LED amarelo (Fig. B-1 B) que indica a intervenção da proteção térmica, quando o LED se apagar pode voltar a soldar.

MANUTENÇÃO

A manutenção da máquina deve ser feito por pessoal especializado e que tenha conhecimento da norma IEC 60974-4.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ANOMALIA	CAUSA	SOLUÇÃO
A máquina não fornece corrente e o LED amarelo está iluminado	Proteção térmica ativada	Esperar pelo arrefecimento da máquina
A máquina está ligada mas não fornece corrente	Um dos alicates não está ligado	Desligar a máquina, verificar as ligações e limpar muito bem o contacto de massa
O processo de soldadura resulta inadequado	Polaridade errada ou corrente demasiado baixa	Verificar as ligações e/ou variar a corrente. Ler bem o manual de uso dos electrodos utilizados.

TIG

arco instável.	-) Verifique o eletrodo usado. -) Para verificar se o fluxo de gás.	-) Use um eletrodo de tungstênio com o diâmetro correto. -) reduzir o fluxo de gás.
O eletrodo derrete.	polaridade errada.	Certifique-se o chão está ligado ao pólo positivo +.

EINFÜHRUNG

Dieses Gerät ist ein zum Schweißen geeigneter Gleichstrom-Wechselrichtergenerator (Fig. B-0) Dank der Inverter Technologie, die hohe Leistungen bei gleichzeitig reduzierten Abmessungen und Gewicht ermöglicht, ist das Schweißgerät tragbar und einfach zu handhaben. Das Gerät ist zum Schweißen von umhüllten Elektroden geeignet (Tab.B-1) und kann an Generatoren mit gleicher oder größerer Leistung angeschlossen werden, wie in der in Tab.B-2 angegeben. (Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Teil C, das in Lieferumfang enthalten ist.)

BESCHREIBUNG DER MASCHINE (Fig. B-1).

- A Stromeinstellknopf
- B Wärmeschutz LED
- C Minuspol-Anschluss (-)
- D Pluspol- Anschluss (+)
- E Netzschalter
- F Netzkabel
- G Power LED
- H Anzeige (Display)
- I WIG- MMA Wahlschalter (nur für WIG Modelle)

INSTALLATION

Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung der IEC 60974-9 Norm und den nationalen und lokalen Vorschriften durchgeführt werden. Das Anheben der Maschine muss durch den Gurt oder durch den Griff, welcher sich auf der Oberseite des Geräts befindet, vorgenommen werden. Dieser Vorgang muss mit ausgeschaltener Maschine und nachdem die Schweißkabel getrennt wurden, durchgeführt werden. Die Versorgungsspannung muss mit der Spannung auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmen. Verwenden Sie das Gerät auf eine Betriebsanlage, deren Netz- und Schutzleistungen (Sicherung und / oder Differential) mit dem Strom, welcher für den Betrieb des Gerätes erforderlich ist, kompatibel sind. Für weitere Details siehe die Daten, welche auf dem Typenschild der Maschine angegeben sind.

VERWENDUNG

Achtung: Beachten Sie die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen im Handbuch ALLGEMEINER TEIL, bevor Sie das Schweißgerät in Betrieb setzen. Lesen Sie die Risiken, die mit dem Schweiß-Prozess verbunden sind, sorgfältig durch.


Elektrodenschweißen (MMA)

- Verbinden Sie den Anschluss der Masseklemme und den des Elektrodenhalters mit den Anschlüssen des Gerätes (Fig. B-1, C und D) durch Drehen der Bindung für einen guten Halt. Die Polarität wählen Fig. B-2 (1. Direkte oder 2. Umgekehrte) je nach Elektrodenbeschichtung. (Weitere Informationen finden Sie in den Daten auf dem Elektrodenpaket oder im Handbuch Teil C, das im Lieferumfang enthalten ist).
- Schließen Sie die Masseklemme an das Metall der zu schweißenden Struktur, ein guter Kontaktpunkt

- zwischen Metall und Klemme suchen, so nah wie möglich an dem zu schweißenden Bereich. Die Elektrode in den Elektrodenhalter einführen.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose des Systems und aktivieren Sie das Schweißgerät, indem Sie den Schalter auf ON stellen (Fig B-1, E) . Bei Schweißgeräten ohne Stecker (Modelle 115 / 230V) einen Standardstecker (2P + T) mit ausreichender Kapazität an das Netzkabel anschließen und eine Netzsteckdose mit Sicherungen oder automatischem Schalter vorbereiten; die spezielle Erdungsklemme muss mit dem Erdleiter (gelb-grün) der Stromversorgungsleitung verbunden werden.
- Drehen Sie den Drehknopf (Abb. B-1, A) in die Position des gewünschten Stroms (für die Strom-Wahl siehe Tabelle B-1).
- Starten Sie den Schweißvorgang durch Einhaltung aller nötigen Sicherheitsmassnahmen.
- Den Schweißvorgang beendet, das Schweißgerät ausschalten und die Elektrode aus dem Elektrodenhalter nehmen.

WIG Schweißen (für die WIG Modelle)

- Verbinden Sie die Anschlüsse der Masseklemme und des Brenners mit den Polen des Gerätes, je nach Art des zu schweißenden Materials. Schließen Sie die Masseklemme an das Werkstück.
- Schließen Sie den Gasschlauch des Brenners an die Gasflasche. (Fig.B-3).
- Wählen Sie den WIG-Modus mit dem Schalter auf der Fronttafel.
- Stellen Sie den gewünschten Strom ein.
- Regulieren Sie den Gasfluss der Gasflasche mittels dem Druckminderer und danach öffnen Sie das Ventil des Brenners.
- Schließen Sie das Netzkabel des Gerätes an das Stromnetz und schalten Sie die Schweißmaschine an.
- Verwenden Sie den Brenner auf folgende Weise ohne Pause zwischen den beiden Phasen:



Nach dem Schweißen vergessen Sie nicht das Gerät auszuschalten.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZMASSNAHMEN

Wird die Maschine für einen sehr harten Arbeitszyklus verwendet, schützt eine Sicherheitsvorrichtung die Maschine vor Überhitzung. Der Eingriff des Gerätes wird durch das Einschalten der gelben LED signalisiert (Fig. B-1, B).

WARTUNG

Alle Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Personal unter Einhaltung der Norm (IEC 60974-4) durchgeführt werden.

MANGEL

STÖRING	URSACHE	LÖSUNG
Das Schweißgerät gibt keinen Strom ab und das Thermoschutz- LED leuchtet	Eingriff des Wärmeschutzes	Warten Sie, bis das LED ausschaltet um mit dem Schweißen fortzusetzen.
Das Gerät ist eingeschaltet, aber es gibt keinen Strom ab	Masseklemme oder Elektrodenhalter sind nicht mit dem Schweißgerät verbunden.	Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Anschlüsse.
Der Schweißprozess ist unzureichend.	Falsche Polarität.	Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Anschlüsse.

WIG

Instabiler Lichtbogen.	-) Verwendete Elektrode prüfen. -) Gasstrom prüfen.	-) Verwenden Sie eine Wolframelektrode mit dem richtigen Durchmesser. -) reduzieren Sie den Gasstrom.
Die Elektrode schmilzt.	Falsche Polarität.	Überprüfen Sie, ob die Masse mit dem + Pol verbunden ist.

INVOERING

Dit apparaat is een generator-stroomomvormer (gelijkstroom) geschikt voor lassen (Fig.B-0). Dankzij de omvormertechnologie waardoor hoge prestaties kunnen worden bereikt terwijl grootte en het gewicht bescheiden zijn, is de lasser draagbaar en gemakkelijk te hanteren. Het apparaat is geschikt voor het lassen met bekledde elektroden (Tab.B-1) en kan worden aangesloten op de stroomgeneratoren met een vermogen dat gelijk is of hoger is dan de waarden vermeld in tabel B-2.(voor meer details wij u naar de handleiding van het C GEDEELTE dat in het pakket is opgenomen).

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig B-1)

- A Lasstroomknop.
- B Thermische beveiliging LED-indicator.
- C Minpool (-).
- D Pluspool (+).
- E AAN/UIT- schakelaar.
- F Voedingskabel.
- G Ontsteking geleid
- H Tonen
- I TIG - MMA-selector (alleen voor TIG-model)

INSTALLATIE

De installatie moet worden uitgevoerd door geschoold personeel in overeenstemming met de norm IEC 60974 9 en de actuele en lokale wetgeving. Gebruik de handgreep boven op het apparaat om deze op te tillen met het apparaat uitgeschakeld. De ingangsspanning moet overeenkomen met de spanning op de technische plaat die op het product is aangebracht. Rijk het apparaat op het elektrische systeem met de toevoerfuncties en de stroombeveiliging (zekering en/of differentieel- schakeling) die compatibel zijn met de stroom die vereist is voor het gebruik. Raadpleeg voor meer details de informatie op de plaat die op het apparaat is aangebracht.

HOE U HET APPARAAT GEBRUIKT

Waarschuwing: Gebruik alle voorzorgsmaatregelen in het algemene veiligheidshandboek alvorens de lasser te bedienen. Lees aandachtig alle risico's door die verband houden met het lasproces.

ELEKTRODE LASSEN (MMA)

- Sluit de stekkers van de aardklem en de elektrodehouder aan op de aansluitingen van het apparaat (Fig B-1, C en D) en draai de aanzet met het oog op een goede grip. Kies de polariteit Fig.B-2 (1. vooruit of 2. achteruit) afhankelijk van de coating van de elektroden (zie voor meer informatie de elektrodenverpakking).
- Sluit de aardklem aan op het te lassen werkstuk en probeer een goed contactpunt te krijgen tussen het metaal en de klem, zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied; steek de elektrode in de elektrodehouder.

- Steek de stekker in het stopcontact en schakel de lasapparaat in door de schakelaar (Fig B-1, E) naar de positie ON te drukken. Voor de lasmachines niet voorzien van een stekker (modellen 115/230V), een genormaliseerde stekker, (2P + T) met een adequaat vermogen met de voedingskabel verbinden en een contact van het net voorinstellen uitgerust met zekeringen of een automatische schakelaar; een speciale terminal van de aarde moet verbonden worden met de aardeleider (geelgroen) van de voedingslijn.
- Selecteer de lasstroom (FIG B-1, A) als een functie van het type elektrode dat is geselecteerd (tab. B-1).
- Start de laswerkzaamheden met alle benodigde beveiligingen.
- Als het lassen is voltooid, schakelt u het apparaat uit en haalt u de elektrode uit de elektrodehouder.

TIG LASSEN (alleen voor het TIG-type)

- Verbind de connectoren van de aardingsklem en van de fakkel naar de polen van het apparaat; kies de polariteit (vooruit of achteruit) in verhouding tot het type materiaal dat moet worden gelast.
- Verbind de aardingsklem met het werkstuk.
- Sluit de toorts gasbus aan op de gasfles (Fig.B-3).
- Selecteer de TIG-modus.
- Selecteer de lasstroom.
- Selecteer de gasstroom van de gasfles en open de toorts klep.
- Sluit het netsnoer aan op de voeding en zet de lasser aan.
- Gebruik de toorts om te lassen zoals in het volgende zonder een pus tussen de twee fasen.

	Raak het stuk met de elektrode aan.
	Til de elektrode van het stuk ongeveer 2-5 mm op.

Stop het lassen, zet de machine uit.

THERMISCHE BEVEILIGING

Als het apparaat wordt gebruikt voor zwaar werk, zal de thermische beveiliging het apparaat beschermen tegen oververhitting. Als het gele LED-lampje brandt, is de thermische beveiliging ingeschakeld. Het lassen kan weer worden hervat zodra het LED-lampje niet meer brandt. (Fig. B-1,B).

ONDERHOUD

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de norm (IEC 60974-4).

PROBLEEMOPLOSSING

AFWIJKINGEN	OORZAKEN	CORRIGERENDE MAATREGELEN
Het apparaat levert geen stroom en het gele indicatorlampje van de thermische beveiliging brandt.	De thermische beveiliging van de lasser is ingeschakeld.	Wacht tot het einde van de afkoeltijd, ongeveer 2 minuten. De indicatorlamp gaat uit.
Het apparaat is ingeschakeld maar levert geen stroom.	De kabel van de aardklem of elektrodehouder is niet aangesloten op de lasser.	Schakel het apparaat uit en controleer de aansluitingen.
De eenheid last niet goed.	Polariteitsfout.	Controleer de polariteit die wordt geadviseerd op de verpakking van de elektroden.

TIG

Onstabiele boog.	-) Standaard afkomstig van de wolfraamelektrode. -) Te belangrijk gasdebiet.	-) Gebruik een wolfraamelektrode met de juiste afmeting -) Verlaag de gasstroomsnelheid.
De elektrode smelt.	Polariteitsfout.	Controleer of de aardingsklem echt op + is aangesloten.

INTRODUKSJON

Denne enheten er en generator for omformerstrøm (DC) som passer til sveising (Fig.B-0). Takket være omforgingsteknologi muliggjør det oppnåelse av høy ytelse samtidig liten størrelse og vekt, er sveiser bærbart og let å håndtere. Apparatet er egnet for sveising med belagte elektroder (Tab.B-1) og kan kobles til kraftgeneratorer med kraft som er lik eller høyere enn det som er rapportert i tabell B-2. (for flere detaljer henvises det til den C delen bruksanvisningen som følger med i pakken).

BESKRIVELSE AV MASKIN (fig B-1)

- A Knapp for sveisestrøm
 - B Termisk beskyttelse LED-indikator
 - C Negativ pole (-)
 - D Positiv pole (+)
 - E PÅ-AV-bryter
 - F Strømledning
 - G Tenning ledet
 - H Vise
- I TIG - MMA velger (kun for TIG modell)

INSTALLASJON

Installasjonen må gjøres av kvalifisert personell i samsvar med standarden IEC 60974-9 og den nåværende og local lovgivning. For å løfte maskinen må det brukes håndtaket plassert på toppen av produktet når maskinen er i AVstilling. Inngangsspenningen må stemme overens med spenningen som er angitt på den tekniske skiltet på produktet. Bruke maskinen på elektrisk system med forsynings funksjoner og strømbeskyttelse (sikring og/eller jordfeilbryter) som er kompatibel med dagens nødvendig for bruken. For flere detaljer se informasjonen på plate plassert på maskinen.

HVORDAN BRUKE DEN

Advarsel: Bruk alle nødvendige forholdsregler ved sikkerheten generelt håndboken før sveiser, lese nøyne risikoene knyttet til sveiseprosessen.

Elektrodesveising (MMA)

Koble pluggene på jordingsklemme og elektrodeholderen til kontaktene på maskinen (fig B-1), C og

Elektrodesveising (MMA)

- D) roterende angrepet for å sikre et godt grep. Velg polariteten Fig.B-2 (1. Forover eller 2. Bakover), avhengig av belegget på elektrodene (for mer informasjon se informasjonen på elektrodene emballasje).
- koble jordingsklemmen til arbeidsstykket som skal sveises prøver å etablere en god kontaktpunkt mellom

metallet og klemmen, så nær som mulig til området som skal sveises, setter elektroden i elektrodeholderen.

- Sett støpselet i stikkontakten og slå på sveisemaskinen ved å trykke på bryteren (fig B-1, E) til PÅ-posisjon. For sveisebrenner som ikke er utstyrt med kontakt (modell 115/230V), kople nettkabeln til en normal kontakt, (2P + T) med passende kapasitet og bruk et nettuttak utstyrt med sikringer eller automatisk bryter; jordeledningen skal koples til jordeledningen (gul/grønn) i forsyningssljen.
- Velg sveisestrømmen (figur B-1, A) som en funksjon av typen av den valgte elektroden (Tab. B-1).
- Start sveiseoperasjon med alle nødvendige beskyttelse for sikkerheten.
- Når sveising er ferdig, slå av maskinen og slipp elektroden fra elektrodeholderen.

TIG-sveising (TIG)

- Koble jordklemmen på fakkelen og polene på enhet; velge den polaritet (positiv eller negativ), avhengig av type materiale som skal sveises.
- Koble jordklemmen til arbeidsstykket.
- Koble fakkelen gasslangen til tanken (Fig.B-3).
- Velg TIG-modus ved hjelp av bryteren på frontpanelet.
- Juster ønsket nåværende.
- Sett gasstrømmen på gassflasken, og deretter åpne ventilen fra fakkelen.
- Koble strømledningen til strømforsyningen og slå på sveisemaskinen.
- Bruk lykten på denne måten uten pause mellom de to fasen:

	Trykk elektroden med arbeidsstykket.
	Løft 'elektrode på ca 2-5 mm fra arbeidsstykket..

Etter sveising må du huske å slå av apparatet.

TERMISK BESKYTTELSE

Hvis maskinen brukes for hardt arbeid syklus, vil den termiske vern beskytte maskinen mot overoppheeting. Gul LED indikerer at varmebeskyttelse på. Det er mulig å starte sveising igjen når lyset er av. (Fig. B-1,B).

VEDLIKEHOLD

Alle vedlikeholdstjenester må gjøres fra kvalifisert personell i samsvar med normen (IEC 60974-4).

FEILSØKING

FEIL	ÅRSAKER	LØSNINGER
Enheten leverer ikke strøm og den gule varsellampen for termisk beskyttelse lyser.	Sveiserens termisk beskyttelse har blitt slått på.	Vent til slutten av kjøleperioden omkring 2 minutter. Indikatorlampen skrus av.
Apparatet er på, men det leverer ikke strøm.	Kabelen til jordingsklemmen eller elektrodeholderen er ikke koblet til sveiser.	Skru av maskinen og sjekk forbindelsene.
Enheten sveiser ikke riktig.	Polaritetsfeil.	Undersøk anbefalt polaritet på innpakningen til elektrodene.

TIG

ustabil arc.	-) Standard kommer fra Wolfram electrode. -) For viktig gasstrømningshastigheten.	-) Bruk en Wolfram elektrode med tilstrekkelig størrelse. -) Reduser gasstrømningshastigheten.
Elektrode smelter.	polaritet feil.	Sjekk at jordklemmen er egentlig koblet til.

INLEDNING

Denna enhet är en generatoromvandlarström (DC) som är lämplig att svetsa (Fig. B-0). Tack vare invertertekniken, som gör det möjligt att uppnå höga prestanda och samtidigt hålla liten storlek och vikt, är svetsaren bärbar och enkel att hantera. Enheten är lämplig för svetsning med belagda elektroder (Tab.B1) och kan anslutas till kraftgeneratorer med effekt lika med eller högre än den som rapporteras i tabell B-2. (För mer information, se C PART-manualen som ingår i paketet).

BESKRIVNING (Bild B-1).

- A Svetsström justering
 - B Termiskt skyddssystem varningslampa
 - C Negativ (-) terminal
 - D Positiv (+) terminal
 - E ON-OFF
 - F Nätssladd
 - G Tändning ledde
 - H Visa
- I TIG - MMA väljare (endast för TIG-modell)

INSTALLATION

Installationen ska utföras av utbildad personal som uppfyller IEC 60974-9 och aktuell och lokal lagstiftning. Maskinen får endast färs av handtaget som sitter på maskinen måste maskinen vara i läge OFF när du bär. Spänningen måste motsvara den spänning sidan av anordningen. Använd bara maskinen elektroniska system, funktioner och kraft, samt skyddet (säkringen och / eller fränskiljare) är tillräckliga för att använda utrustningen. Mer information finns installerat i maskinens namnkylt.

ANVÄNDNING Varning: Använd alla säkerhetsföreskrifter anges i den gemensamma handboken Innan svetsning, svetsning, läs noga igenom de risker som är förknippade med

HVORDAN BRUKE DEN

Advarsel: Bruk alle nødvendige forholdsregler ved sikkerheten generelt håndboken før sveiser, lese nøye risikoen knyttet til sveiseprosessen.

Elektrodsretsning (MMA)

Anslut kontakerna till jordkontakten och elektrodhållaren för kontakerna på maskinen (bild B-1, C och.

MMA elektrodesretsning

- Anslut jordklämman till arbetsstycket som svetsas, och sedan försöka skapa den bästa möjliga kontakten mellan metallen och pressen, så nära svetsområdet. Välj polariteten Fig.B-2 (1. framåt eller 2. bakåt) beroende på beläggning av elektroderna (för mer visa

information information m elektrod förpackning).

- Sätt i kontakten i uttaget och slå på svets maskinen genom att trycka på strömbrytaren (Fig. B-1, E till läge ON. För svetsar som inte är försedda med stickpropp (modellerna 115/230V), anslut nätkabeln till en stickpropp av standardmodell (2P + J) av lämplig kapacitet och förbered ett eluttag utrustat med säkringar eller med en automatisk brytare, terminalen för jord måste anslutas till matningslinjens jordledare (gul/grön).
- Välj aktuell (Fig. B-1, A) med hjälp av elektrod typ (genom samråd med tabell B-1).
- Börja ta hand om alla de nödvändiga frågorna svetsning säkerhet.
- När svetsningen är klar, stäng av maskinen och lossa hållaren elektroden elektroden. Observera att elektroden är mycket varmt direkt efter svetsning!

TIG-SVETSNING

- Anslut kontakerna på jordklämman och TIG-brännaren till polerna på svetsen; välj polaritet (framåt eller bakåt) beroende på vilket material som skall svetsas.
- Anslut jordklämman till arbetsstycket.
- Koppla brännarens gasanslutning till gastuben (Fig.B-3).
- Välj TIG-läge.
- Välj svetsström.
- Ställ in gasflödet från gascylindern och öppna brännarens ventil.
- Anslut strömsladden och slå på svetsen.
- Använd brännaren för att svetsa enligt nedan utan paus mellan faserna.

	Ansätt elektroden mot arbetsstycket.
	Lyft elektroden ca 2-5 mm från arbetsstycket.

Efter svetsning, kom ihåg att stänga av apparaten.

VÄRMEKYDD

Om maskinen används under alltför lång tid, så värmeskölden skyddar maskinen mot överhettning. Gul lysdiod indikerar att överhettningsskydd aktiveras. Svetsning, är det möjligt att fortsätta endast när lampan är släckt. (Fig.B-1,B).

UNDERHÅLL

Maskinen får endast utföras av kvalificerad personal, standarden (IEC 60.974-4).

FELSÖKNING

ANOMALIER	ORSAKER	ATGARDER
Enheten levererar ingen ström och den gula indikatorn med LED till termiskt skydd tänds.	Svetsarens termiska skydd har slagits på.	Avvaka slutet på kylningsperioden, runt 2 minuter. Indikatorns lysdiod släcks.
Enheten är på, med den levererar ingen ström.	Kabeln till jordklämman eller elektrodhållaren är inte ansluten till svetsaren.	Slå av maskinen och kontrollera anslutningarna.
Din enhet svetsar inte korrekt.	Polaritetsfel	Kontrollera polariteten som finns elektrodförpackningen.

TIG

Ostabil svetsbåge.	-) Felaktig elektrodyt eller diameter. -) behov Felaktigt gasflöde.	-)Kontrollera elektrodyt och -diameter och byt vid behov. -) Kontrollera gasflödet och justera vid behov.
Elektroden smälter.	Fel polaritet.	Kontrollera polariteten och skifta vid behov.

INDLEDNING

Denne enhed er en generator inverter (jævnstrøm) egnet til svejsning (Fig.B-0). Takket være inverterteknologien, som giver mulighed for at opnå høje præstationer samtidig med at der holdes lille størrelse og vægt, er svejsemaskinen bærbar og nem at håndtere. Enheden er velegnet til svejsning med elektroder med beklædning (Tab.B-1) og kan tilsluttes til strømgeneratorer med effekt svarende til eller højere end den, der er angivet i Tabellen B-2. (For yderligere detaljer se venligst C DEL manualen, som er inkluderet i pakken).

BESKRIVELSE AF MASKINEN (Fig. B-1)

A Svejsestrøms knap.

B Termisk beskyttelse LED indikator. C Minuspol (-).

D Pluspol (+).

E TÆND-SLUK kontakt.

F Strømforsyningeskabel.

G Strøm LED

H Display

I TIG - MMA vælger (kun til TIG model)

INSTALLATION

Installationen skal udføres af uddannet personale i henhold til standarden IEC 60974-9 og gældende og lokal lovgivning. For at løfte maskinen skal der anvendes håndtaget, som er placeret oven på produktet med maskinen i SLUK-position. Indgangsspændingen skal svare til den spænding, som er angivet på den tekniske plade på produktet. Anvend maskinen med et elektrisk system, som har forsyningsfunktioner og strømbeskyttelse (sikring og /eller differens-kontakt), der er kompatibel med den strøm, som kræves til maskinens brug. For yderligere detaljer se oplysningerne på pladen, som er placeret på maskinen.

HVORDAN DET BRUGES:

Advarsel: Følg alle forsigtighedsregler, der kræves i sikkerhedsvejledningen før arbejder med svejsemaskinen, og læs omhyggeligt om risici i forbindelse med svejseprocessen.

ELEKTRODESVEJSNING (MMA)

- Tilslut jordklemmens stik og elektrode-holderen til maskinens forbindelsesstik (Fig.B-1, C og D), som roterer anslaget for at sikre et godt greb. Vælg polariteten Fig. B-2 (1. fremad eller 2. bagud) afhængigt af elektrodens belægning (for yderligere detaljer se oplysningerne på emballagen af elektroder).
- Tilslut jordklemmen til arbejdsstykket for at være svejet, forsøg at etablere et godt kontaktpunkt mellem metallet og klemmen, så tæt som muligt på det område, som skal svejes, indsæt elektroden i

elektrode-holderen.

- Indsæt stikket i stikkontakten og tænd svejsningen ved at trykke på kontakten (Fig. B-1, E) til TÆND-position. Til svejsemaskiner uden stik (115/230V modeller) tilslut en normaliseret stik (2P + T) med en tilstrækkelig kapacitet til strømforsyningeskablet og forbered en strømkontakt med sikringer eller en automatisk afbryder; den særlige jordterminal skal tilsluttet til jordlederen (gul-grøn) af strømforsyningsledningen.
- Vælg svejsestrømmen (Fig. B-1, A) som en funktion af typen til den valgte elektrode (Tab. B-1).
- Start svejsearbejdet med alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
- Når svejsningen er afsluttet, sluk maskinen og fjern elektroden fra elektrode-holderen.

TIG-SVEJSNING (kun for TIG-type)

- Tilslut forbindelsesstikkene af jordklemmen og svejsebrænderen til enhedens poler; vælg polariteten (fremad eller bagud) afhængigt af den type materiale, som skal svejes.
- Tilslut jordklemmen til arbejdsstykket.
- Tilslut svejsebrænderens gasrør til gasflasken (Fig.B-3).
- Vælg TIG-tilstanden.
- Vælg svejsestrømmen.
- Vælg gasflaskens gasstrøm og åbn brænderens ventil.
- Tilslut strømforsyningeskablet til strømforsyningen og tænd svejsemaskinen.
- Brug brænderen til at svejse som i det følgende uden impuls mellem de to faser.

	Berør stykket med elektroden.
	Løft elektroden fra stykket på ca. 2-5 mm.

Sluk maskinen når svejsningen har stoppet.

TERMISK BESKYTTELSE

Den termiske beskyttelsesenhed beskytter maskinen mod overopvarmning, hvis den anvendes til intensiv arbejdscyklus. Den gule LED-indikator TÆNDT viser, at termisk beskyttelse er tændt. Det er muligt at starte svejsning igen, når LED-indikatoren er slukket. (Fig. B-1, B).

VEDLIGEHOLDELSE

Alle vedligeholdelse-tjenester skal udføres af kvalificeret personale i henhold til standarden (IEC 60974-4).

FEJLFINDING

ANOMALIER	ÅRSAGER	AFHJÆLPNINGER
Enheden leverer ikke strøm, og den gule LED-indikator af termisk beskyttelse tændes.	Svejsemaskinens termiske beskyttelse er tændt.	Vent til slutningen af køletiden, ca. 2 minutter. LED-indikatoren slukkes.
Enheden er tændt, men det er ikke Levering af strøm.	Jordkablet klemme eller elektrode holder er ikke tilsluttet til svejsemaskinen.	Sluk maskinen og tjek den forbindelser.
Din enhed svejser ikke korrekt.	Polaritets fejl	Tjek polariteten, som anbefales på elektrodernes emballage.

TIG

Ustabil bue.	-) Som standard kommer fra wolframelektrode. -) For vigtig gasstrøm-hastighed.	-) Anvend en wolframelektrode af passende størrelse. -) Reducer gasstrøm-hastigheden.
Elektroden smelter.	Polaritets fejl.	Tjek, at jordklemmen er virkelig tilsluttet til +.

ESITTELY

Tämä on Invertteri hitsauslaite (DC) joka on sopiva saukseen (Fig.B-0). Kiitos invertteri teknologian, jonka avulla saavutetaan korkea suorituskyky pieneen kokoon ja painoon, hitsi on kannettava ja helppo käsitellä. Laite soveltuu hitsaukseen päälystetyillä elektrodeilla (Tab.B1) ja voidaan liittää generaattoriin, jonka teho on yhtä suuri tai suurempi kuin mitä taulukossa B-2. (lisätietoja C käsikirja, mukana pakauksessa).

KONEEN KUVAUS (Kuva B-1).

A Hitsausvirta säätö

B Lämpösuojausjärjestelmän merkkivalo

C Negatiivinen napa (-)

D Positiivinen napa (+)

E ON-OFF-kytkin

F Virtajohto

G Sytytys johti

H Näyttö

I TIG-MMA-valitsin (vain TIG-mallille)

ASENNUS

Asennuksen saa tehdä koulutettu henkilökunta täyttää standardin IEC 60974-9 ja nykyisten ja paikallista lainsäädäntöä. Konetta saa nostaa vain kahvasta joka on sijoitettu koneen päälle, koneen on oltava OFF- asennossa kannettaessa. Jännite on vastattava laitteen kyljessä ilmoitettua jännitettä. Käytä konetta vain sähköisessä järjestelmässä, jonka ominaisuudet ja tehot sekä suojaus (sulake ja / tai erotus kytkin), riittävät laitteen käyttöön. Lisätietoja löytyy koneeseen asennetusta tyypikilvestä.

KÄYTTO

Varoitus: Käytä kaikkia turvallisuus varotoimia jotka mainitaan yleisessä ohjekirjassa Ennen hitsausta, lue huolellisesti hitsaukseen liittyvät riskit

MMA-elektrodihitsaus

- Liitä maadoituspuristin hitsattavaan työkappaleen ja yrity luoda mahdollisimman hyvä kontakti metalliin ja puristimen välillä, mahdollisimman lähellä hitsattavaa aluetta. Valitse napaisuus Kuva B-2 (1. eteen- tai 2. taaksepäin) riippuen pinnoitteenvaakausta ja elektrodien (enemmän tietoa katso tiedot elektrodit pakkaus).
- Työnnä pistoke pistorasiaan ja käynnistä hitsauskone painamalla kytkin (kuva B-1), E ON-asentoon. Hitsauslaitteille, joissa ei ole pistoketta (mallit

115/230V), liitä verkkokohtoon riittävällä kapasiteetilla varustettu pistoke (2P + T) ja käytä verkkopistorasiaa, jossa on sulakkeet tai automaattikatkaisin; asianmukainen maadoitus liitetään syöttölinjan maadoitusjohtoon (keltavihreä).

- Valitse hitsausvirta (kuva B-1, A) käyttämäsi typpin elektrodiin mukaan (Taulukko).
- Aloita hitsaus huolehtien kaikista tarvittavista turvallisuusasioista.
- Kun hitsaus on valmis, sammuta kone ja vapauta elektrodi puikonpitimestä. Huomaa että hitsauspuikkko on erittäin kuuma heti hitsauksen jälkeen!

TIG WELDING (vain TIG-tyyppiselle):

- Kytke maadoitusliittimen ja kotelon liittimet taskulamppu laitteen pylvääti; valitse napaisuus (eteen-tai taaksepäin) suhteessa hitsattavan materiaalin typpiin
- Kytke maadoituspidike työkappaleeseen.
- Liitä polttimen kaasuputki kaasusyliinteriin (Kuva B-3).
- Valitse TIG-tila.
- Valitse hitsausvirta.
- Valitse kaasusyliinterin kaasuvirta ja avaa taskulamppu venttiili.
- Kytke virtajohto virtalähteeseen ja käynnistä se hitsaaja.
- Käytä soihtu hitsaamaan seuraavassa ilman taukoaa kahden vaiheen välillä.

	Kosketa pala elektrodilla.
	Nosta elektrodin osa noin 2-5 mm.

Hitsauksen jälkeen muista kytkeä laite pois päältä.

LÄMPÖSUOJAUS

Jos konetta käytetään liian pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti, niin lämpösuoja suojaa konetta ylikuumenemiselta. Keltainen LED valo osoittaa, että lämpösuoja on kytkeytynyt päälle. Hitsausta on mahdollista jatkaa vasta kun merkkivalo ei pala. (Kuva B-1,B)

HUOLTO

Konetta saa huolata vain riittävän pätevän henkilöstö, normi (IEC 60974-4).

VIANMÄÄRITYS

ONGELMAT	SYYT	RATKAISUT
Laite ei syötä virtaa ja lämpösuojauskuksen keltainen LED-merkkivalo syttyy.	Hitsauksen lämpösuojaus on päällä.	Odota jäähymisajan päättymistä noin 2 minuuttia. LED-merkkivalo sammuu.
Laita on päällä, mutta se ei syötä virtaa.	Maadoittimen kaapelia tai elektrodin pidintä ei ole yhdistetty hitsauslaitteeseen.	Sammuta laite ja tarkista liitännät.
Yksikkö ei hitsaa oikein.	Polariteettivirhe	Tarkista polariteetti elektrodi-paikkauksen ohjeiden mukaan.

TIG

Instable arc.	-)Default coming from the tungsten electrode. -)Too important gas flow rate.	-) Use a tungsten electrode with the adequate size. -) Reduce gas flow rate.
The electrode melts.	Polarity error.	Check that the earth clamp is really connected to +.

ВВЕДЕНИЕ

Данное устройство представляет собой сварочный аппарат инверторного типа (DC) для сварки (Фиг.В-0). Благодаря инверторной технологии, аппарат отличается высокой производительностью, компактными размерами и малым весом, портативностью и легкостью в эксплуатации. Данный сварочный аппарат предназначен для сварки электродами (Таб.В-1) и может подключаться к генератору с мощностью, равной или превышающей значения из таблицы В-2 (для подробной информации обратитесь к разделу «С» руководства по эксплуатации, прилагаемой к изделию).

ОПИСАНИЕ АППАРАТА (Рис. В-1).

- A - Переключатель сварочного тока
- B - Индикатор термозащиты LED
- C - Отрицательная клемма (-)
- D - Положительная клемма (+)
- E - Выключатель ON-OFF
- F - Шнур питания
- G - Индикатор включения LED
- H - Дисплей
- I - Переключатель TIG-MMA (только для модели TIG)

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка должна выполняться специально обученным персоналом в соответствии со стандартом IEC 60974-9 и местным законодательством. Чтобы поднять аппарат, необходимо использовать ручку для переноски, расположенную наверху аппарата, при этом переключатель должен быть в положении OFF-Выкл. Входное напряжение должно соответствовать значению напряжения, указанному на технической табличке аппарата. Источник питания должен быть защищен (автоматическим выключателем или предохранителями), параметры электрической сети должны соответствовать показателям, указанным на технической табличке аппарата.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА

Внимание: Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию по безопасности и изучите все риски, связанные с процессом сварки.

СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ (MMA)

- Подключите провода зажима массы и держателя электрода к разъемам инвертора (Рис. В-1, С и D). Для этого необходимо вставить клеммы проводов в ответные клеммы инвертора и повернуть их до упора, чтобы обеспечить надёжный контакт. Выберите полярность Рис. В-2 (1 – прямая или 2 – обратная) в зависимости от покрытия электрода (для подробной информации обратитесь к данным на упаковке с электродами).
- Соедините зажим массы со свариваемым изделием, обеспечив достаточный контакт между металлом и зажимом, как можно ближе к месту сварки; вставьте электрод в держатель электрода.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	Причины	Способы устранения
Нет сварочного тока, загорается желтый светодиод термозащиты (LED).	Сработала термозащита.	Дождитесь охлаждения аппарата в течение приблизительно 2 минут. Индикатор перегрева выключится автоматически.
Аппарат включен, но нет сварочного тока.	Кабель зажима массы или держатель	Выключите аппарат и проверьте подключение.
Аппарат неправильно работает.	Неправильная полярность зажимов массы и держателя электрода.	Проверьте полярность, указанную на упаковке электродов.

TIG		
Нестабильная дуга.	-) Неисправность связана с вольфрамовым электродом. -) Слишком большой поток газа	-) Используйте вольфрамовый электрод с правильным диаметром. -) Уменьшите поток газа.
Электрод плавится.	Неправильная полярность.	Убедитесь, что зажим массы подсоединен к разъему с символом +.

- Подключите сетевой кабель к источнику питания и включите сварочный аппарат, приведя переключатель (Рис. В-1, Е) в положение ON. Для сварочных аппаратов без штепселя (модели 115/230V) подсоедините стандартный штепсель (2P+T) – к питающему кабелю. Сетевая розетка должна быть оборудована плавким или автоматическим предохранителем; специальная заземляющая клемма должна быть соединена с заземляющим проводником (желто-зеленого цвета) линии питания.
- Установите значение сварочного тока (Рис. В-1, А) в соответствии с типом выбранного электрода (таблица В-1).
- Начните сварку, соблюдая все необходимые меры по безопасности.
- По окончании сварки выключите аппарат и извлеките электрод из держателя электрода.

СВАРКА TIG (только для типа TIG)

- Подсоедините зажим массы и держатель электрода к соответствующим разъемам аппарата, выберите полярность (прямую или обратную) в соответствии с типом свариваемого материала.
- Соедините зажим массы со свариваемым изделием.
- Подсоедините шланг газовой горелки к газовому баллону. Рис. В-3.
- Установите сварочный режим TIG.
- Выберите значение сварочного тока.
- Отрегулируйте расход газа и нажмите на газовый клапан сварочного пистолета.
- Подключите сетевой кабель к источнику питания и включите сварочный аппарат.
- Держите сварочный пистолет как указано на рисунках ниже, без перерыва между двумя фазами.



Прикоснитесь
электродом к
поверхности заготовки.



Приподнимите электрод
на 2-5 мм от
поверхности заготовки.

По окончании сварки выключите аппарат.

ТЕРМОЗАЩИТА

При длительном интенсивном использовании срабатывает устройство термозащиты, защищающее аппарат от перегрева, и загорается желтый светодиод (LED). После охлаждения аппарата индикатор перегрева выключится, указывая на возможность продолжения сварки. (Рис. В-1, В)

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с нормой (IEC 60974-4).

WSTĘP

To urządzenie jest prądem falownika generatora (DC) odpowiednim do spawania (rys. B-0). Dzięki technologii inwertorowej, która pozwala osiągnąć wysoką wydajność przy zachowaniu niewielkich rozmiarów i wagi, spawarka jest przenośna i łatwa w obsłudze. Urządzenie nadaje się do spawania elektrodami otulonymi (Tab. B1) i można je podłączyć do agregatów prądotwórczych o mocy równej lub wyższej niż podana w tabeli B-2. (więcej informacji znajduje się w instrukcji C PART zawartej w pakuiecie).

OPIS URZĄDZENIA (Rys. B-1)

A Pokrętło ustawienia prądu spawania

B Wskaźnik zabezpieczenia przed przegrzaniem LED

C Biegum ujemny (-)

D Biegum dodatni (+)

E ON-OFF włącznik

F Przewód zasilający

G Zaplonął zapłon

H Pokaz

I TIG - selektor MMA (tylko dla modelu TIG)

INSTALACJA

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z normą IEC 60974-9 oraz przepisami prawa. Do podnoszenia urządzenia musi być używany uchwyt umieszczony w górnej części urządzenia a urządzenie musi być w pozycji OFF. Napięcie wejściowe musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu. Korzystanie z urządzenia w instalacji elektrycznej posiadającej odpowiednią ochronę zasilania (bezpiecznik i / lub włącznik różnicowy), który jest zgodny z wymaganym do jego stosowania. Więcej szczegółów można znaleźć informacje na tabliczce umieszczonej na urządzeniu.

JAK UŻYWAĆ

Ostrzeżenie: Przestrzegaj wszystkich wymaganych środków ostrożności umieszczonych w instrukcji bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem spawarki, zapoznaj się z zagrożeniami związanymi z procesem spawania.

Spawanie elektrodą MMA

- Podłącz wtyczkę zacisku uziemienia i uchwytu elektrody do złączy urządzenia (Rys.B- 1, C i D), obracając w celu zapewnienia dobrej przyczepności. Wybierz polaryzację Rys.B- 2 (1. do przodu lub do tyłu), w zależności od powłoki elektrod (na więcej informacji zapoznaj się z informacjami na opakowaniu elektrody).
- Podłącz zacisk uziemienia do obrabianego materiału i znajdź dobry punkt styku metalu i zacisku, tak blisko jak to możliwe powierzchni, które mają być spawane, umieść elektrodę w uchwycie elektrody.

- Włożyć wtyczkę do gniazdka i włącz urządzenie do spawania, naciśkając przycisk (Rys.B- 1, E) w pozycji ON.W spawarkach pozbawionych wtyka (modele 115/230V) należy podłączyć do przewodu zasilania znormalizowany wtyk (2P + T), o odpowiedniej pojemności i przygotować gniazdo elektryczne wyposażone w bezpieczniki lub włącznik automatyczny; podłączyć odpowiedni zacisk uziomowy do przewodu uziomowego (żółtozielony) linii zasilania.
- wybrać prąd spawania (fig. B-1) w zależności od wyrobodrażnajęcy elektrody (tab. 1).
- Uruchom operację spawania przy użyciu wszystkich niezbędnych zabezpieczeń dla bezpieczeństwa.
- Po zakończeniu spawania, należy wyłączyć urządzenie i zwolnić elektrodę z uchwytu elektrody.

Spawanie TIG (dla modelu TIG)

- Podłącz zacisk uziemienia palnika i biegunków jednostki; wybrać polaryzację (bezpośrednio lub w tył) w zależności od rodzaju materiału, który ma być spawany.
- Podłącz zacisk uziemienia do obrabianego przedmiotu.
- Podłącz przewód gazowy palnika do zbiornika Rys.3.
- Wybierz tryb TIG za pomocą przełącznika na panelu przednim.
- Ustaw żądany prąd.
- Ustaw przepływ gazu z butli z gazem, a następnie otwórz zawór palnika.
- Podłącz przewód zasilający do zasilacza i włącz spawarkę.
- Użyj uchwytu TIG w ten sposób bez przerwy w dwóch fazach:

	Dotykać elektrodą obrabiany materiał.
	Podnieś elektrodę na wysokość 2-5mm od przedmiotu obrabianego.

Po spawaniu należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Jeśli urządzenie jest używane do pracy ciągłej zabezpieczenie termiczne chroni urządzenie przed przegrzaniem. Sólta dioda LED ON wskazuje, że ochrona termiczna jest włączona. Rozpocząć spawanie można ponownie gdy dioda jest wyłączona. (Rys. B-1,B).

KONSERWACJA

Wszystkie usługi konserwacyjne muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel zgodnie z normą (IEC 60974-4).

PROBLEMÓW

USTERKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ŚRODKI ZARADCZE
Urządzenie nie dostarcza prądu i żółta lampka się świeci	Włączona jest ochrona termiczna.	Odczekaj około 2 minut, aż spawarka się schłodzi.
Urządzenie jest włączone, ale nie dostarcza prądu.	Przewód uziemiający nie jest dokładnie połączony do materiału.	Wyłącz urządzenie i sprawdź wszystkie połączenia.
Urządzenie nie spawa prawidłowo.	Błąd polaryzacji.	Zmień polaryzację zgodnie z informacjami na opakowaniu od elektrod.

TIG

Niestabilny łuk.	-) Sprawdź używany elektordę. -) Sprawdź przepływ gazu.	-) Użyj odpowiedniego rozmiaru elektrody Wolframowej. -) Wyreguluj przepływ gazu.
Elektroda topi.	Błąd polaryzacji.	Sprawdź czy uziemienie jest podłączone pod +.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η συσκευή είναι ένα ρεύμα μετατροπέα γεννήτριας (DC) κατάλληλο για συγκόλληση (Εικ. B-0). Χάρη στην τεχνολογία inverter, που επιτρέπει την επίτευξη υψηλών επιδόσεων διατηρώντας ταυτόχρονα μικρό μέγεθος και βάρος, ο συγκολλητής είναι φορητός και εύκολος στη χρήση. Η συσκευή είναι κατάλληλη για συγκόλληση με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια (Tab.B1) και μπορεί να συνδεθεί σε γεννήτριες ισχύος με ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από αυτή που αναφέρεται στον πίνακα B-2. (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο C PART που περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

Περιγραφή της ηχανής (Το Σχ Β-1)

Α Ένας διακόπτης ρεύματος συγκόλλησης.

Β Ένδειξη LED θερμικής προστασίας.

С Αρνητικός πόλος (-).

Δ Θετικός πόλος (+).

Ε Διακόπτης ON-OFF.

Φ Καλώδιο τροφοδοσίας.

Γ Ένδειξη LED.

Η οθόνη

Ι Επιλογέας TIG - MMA (μόνο για μοντέλο TIG)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60974-9 καθώς και την τρέχουσα και την τοπική νομοθεσία. Για να ανυψώσετε το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται η λαβή που είναι τοποθετημένη στο άνω μέρος του με το μηχάνημα στη θέση OFF. Η τάση εισόδου πρέπει να ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται επάνω στο προϊόν. Χρησιμοποιήστε τη μηχανή στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος με χαρακτηριστικά και προστασία ρεύματος (ασφάλεια και / ή ρελέ διαφυγής) που είναι συμβατά με το ρεύμα που απαιτείται για τη χρήση του. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις σχετικές πληροφορίες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται επάνω στο προϊόν.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Προσοχή: Χρησιμοποιήστε όλες εκείνες τις προφυλάξεις που απαιτούνται στο γενικό εγχειρίδιο ασφαλείας πριν τη λειτουργία της μηχανής, διαβάζοντας προσεκτικά τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαδικασία συγκόλλησης.

Συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA)

- Συνδέστε τους συνδετήρες του καλωδίου γείωσης και του καλωδίου της τσιμπίδας συγκόλλησης στους αντίστοιχους υποδοχείς της συσκευής. Επιλέξτε την πολικότητα (εμπρός ή πίσω) ανάλογα με την επικάλυψη των ηλεκτροδίων για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία των ηλεκτροδίων).
- Συνδέστε το συνδετήρα γείωσης στο κομμάτι εργασίας και τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στην υποδοχή της τσιμπίδας συγκόλλησης.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα και εκκινήστε τη

- μηχανή. Για τους συγκολλητές δίχως ρευματολήπτη (μοντέλα 115/230V), συνδέστε στο καλώδιο τροφοδοσίας έναν κανονικοποιημένο ρευματολήπτη (2P + T) κατάλληλης ικανότητας και προδιαθέστε μια πρίζα δικτύου εφοδιασμένη με ασφάλειες και αυτόματο διακόπτη. Το ειδικό τερματικό γείωσης πρέπει να συνδεθεί στον αγωγό γείωσης.
- (κίτρινο-πράσινο) της γραμμής τροφοδοσίας.
- Επιλέξτε το ρεύμα συγκόλλησης σε συνάρτηση με τον τύπο του ηλεκτροδίου που επιλέγεται (Πίν. B-1).
- Ξεκινήστε τη λειτουργία συγκόλλησης, χρησιμοποιώντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την ασφάλεια. Σημείωση: Θα πρέπει να αποσυνδέσετε το συνδετήρα γείωσης στο κομμάτι εργασίας μέταλλο αμέσως μετά τη σβήσιμη της μηχανής συγκόλλησης.

WIG WELDING (μόνο για τον τύπο TIG) Fig.B-3

- Συνδέστε τους συνδετήρες του σφιγκτήρα γείωσης και του φακού στους πόλους της συσκευής. επιλέξτε την πολικότητα (άμεση ή αντίστροφη) ανάλογα με τον τύπο του υλικού που πρόκειται να συγκολληθεί.
- Συνδέστε το γειωμένο σφιγκτήρα στο κομμάτι εργασίας.
- Συνδέστε το σωλήνα αερίου καυστήρα στον κύλινδρο αερίου Εικ. B-3.
- Επιλέξτε τη λειτουργία TIG.
- Επιλέξτε το ρεύμα συγκόλλησης.
- Επιλέξτε τη ροή αερίου του κυλίνδρου αερίου και ανοίξτε τη φλόγα βαλβίδα.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τον συγκολλητή.
- Χρησιμοποιήστε τη φλόγα για συγκόλληση όπως παρακάτω, χωρίς παύση μεταξύ των δύο φάσεων.

	Αγγίζετε το κομμάτι με το ηλεκτρόδιο.
	Αναστρέψτε το ηλεκτρόδιο από το κομμάτι περίπου 2-5 mm.

Μετά τη συγκόλληση, θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για σκληρό κύκλο εργασίας, η συσκευή θερμικής προστασίας προστατεύει τη μηχανή από υπερθέρμανση. Η κίτρινη λυχνία LED ανάβει ότι η θερμική προστασία είναι ενεργοποιημένη. Είναι δυνατή η εκ νέου έναρξη της συγκόλλησης μόλις η λυχνία LED είναι σβηστή. (Σχήμα B 1, B)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όλες οι υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τον κανόνα (IEC 60974-4).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πρόβλημα	Αιτία	Πιθανή Λύση
Η συσκευή δεν δίνει ρεύμα και η κίτρινη ενδεικτική λυχνία LED της θερμικής προστασία ανάβει.	Ο μηχανισμός θερμικής προστασίας έχει ενεργοποιηθεί.	Περιμένετε για το τέλος του προκαθορισμένου χρόνου ψύξης (περίπου 2 λεπτά). Η ενδεικτική λυχνία σβήνει.
Η συσκευή παρότι είναι σε λειτουργία δεν δίνει ρεύμα.	Το καλώδιο γείωσης ή το καλώδιο της τσιμπίδας συγκόλλησης δεν είναι συνδεδεμένο με τη μηχανή.	Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και ελέγχετε τις συνδέσεις.
Η μηχανή δεν κολλά σωστά.	Λάθος πολικότητας	Ελέγχετε την προτεινόμενη πολικότητα επάνω στη συσκευασία των ηλεκτροδίων.

TIG		
Ασταθές τόξο.	-) Προεπιλογή από το ηλεκτρόδιο βολφραμίου -) Πολύ μεγάλη ροή του αερίου	-) Χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρόδιο βολφραμίου με το κατάλληλο μέγεθος -) Μειώστε τη ροή αερίου.
Τα ηλεκτρόδια λιώνουν.	Λάθος πολικότητας.	Ελέγχετε εάν το καλώδιο γείωσης έχει συνδεθεί κατά λάθος στον υποδοχέα του Θετικού ακροδέκτη +.

ÚVOD

Toto zařízení je generátor měnič proudu (DC), vhodný pro svařování (Fig.B-0). Díky technologii měniče, která umožňuje dosažení vysokých výkonů při zachování malé velikosti a nízké hmotnosti, svářečka je přenosná a snadno se s ní manipuluje. Přístroj je vhodný ke svařování s opláštěnými elektrodami (Tab.B-1) a lze jej připojit ke generátoru elektrické energie s hodnotami rovnými nebo vyššími, než je uvedeno v tabulce B 2.(další podrobnosti naleznete v příručce C ČÁST, která je součástí balení).

POPIS PŘÍSTROJE (Obr. B-1)

A Knoflík k regulaci svařovacího proudu.

B LED kontrolka tepelné ochrany.

C Záporný pól (-).

D Kladný pól (+).

E Vypínač ZAP/VYP

F Napájecí kabel

G Indikátor zapalování

H Zobrazit

I Volič TIG - MMA (pouze pro model TIG)

INSTALACE

Instalaci musí provést vyškolený personál podle normy IEC 60974-9 a aktuální a místní legislativy. Ke zdvihání přístroje je nutno použít madlo umístěné na přístroji nahoru a přístroj musí být vypnuty. Vstupní napětí se musí shodovat s napětím na výkonovém štítku na výrobku. Používejte přístroj na elektrickém systému s vlastnostmi a proudovou ochranou (pojistka a/nebo diferenciální spínač) v souladu s proudem potřebným pro používání. Další podrobnosti naleznete na štítku na přístroji.

JAK SE POUŽÍVÁ

Varování: Použijte veškerá opatření požadovaná ve všeobecné bezpečnostní příručce před použitím svářečky, pečlivě si prostudujte rizika spojená se svařováním.


MMA svařování elektrod

- Připojte zástrčky uzemňovací zdírky a držák elektrody ke konektorům přístroje (obr. B-1, C a D) otáčením dílu pro zajištění dobrého uchopení. Zvolte polaritu obr.B-2 (1. Vpřed nebo 2. zpět) podle opláštění elektrod (bližší informace naleznete na obalu elektrod).
- Připojte uzemňovací svorku k obrobku, který má být svařován, co nejbliže ke svařované oblasti, vložte elektrodu do držáku elektrody a snažte se přitom vytvořit dobrý kontaktní bod mezi kovem a svorkou.

- Zatrčte zástrčku do zásuvky a zapněte svářečku stisknutím tlačítka (obr. B-1, E) do polohy ZAP. U svařovacích přístrojů bez zástrčky (modely 115/230V) připojte k napájecímu kabelu normalizovanou zástrčku (2P + PE) vhodné proudové kapacity a připravte síťovou zásuvku vybavenou pojistkami nebo automatickým jističem; příslušný zemnicí kolík bude muset být připojen k zemnicímu vodiči (žlutozelený) napájecího vedení.
- Zvolte svařovací proud (OBR B-1, A) podle typu zvolené elektrody (tab. B-1).
- Zahajte svařování použitím všech potřebných ochranných opatření pro bezpečnost.
- Po dokončení svařování přístroj vypněte a uvolněte elektrodu z držáku elektrody.

TIG WELDING (pouze pro typ TIG)

- Připojte konektory uzemňovací svorky a konektoru hořáku na póly zařízení; zvolte polaritu (dopředu nebo dozadu) ve vztahu k typu materiálu, který chcete svařit.
- Připojte uzemňovací svorku k obrobku.
- Připojte trubku plynového hořáku k plynovému válci Obrázek B-3.
- Zvolte režim TIG.
- Vyberte svařovací proud.
- Vyberte průtok plynu plynového válce a otevřete hořák ventil.
- Připojte napájecí kabel k napájení a zapněte jej svářecí. Použijte hořák k svaření, a to bez přestávky.
- Mezi oběma fázemi.

	Klepнete na kus elektrodou.
	Zvedнete elektrodu z kusu asi o 2 až 5 mm.

Po svařování nezapomeňte spotřebič vypnout.

TEPELNÁ OCHRANA

Při používání přístroje v energeticky náročném cyklu chrání tepelná ochrana přístroj před přehřátím. Svítící žlutá LED signalizuje zapnutou tepelnou ochranu. Svařovat je opět možné až LED zhasne.(OBR. B-1,B).

ÚDRŽBA

Veškeré údržbářské práce musí provádět kvalifikovaný personál v souladu normou (IEC 60974-4).

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

ANOMÁLIE	PŘÍČINY	OPRAVNÁ OPATŘENÍ
Přístroj nedodává proud a žlutá kontrolka LED tepelné ochrany se rozsvítí.	Tepelná ochrana svářečky se zapnula.	Vyčkejte na vychladnutí po dobu asi 2 minut. Kontrolka LED zhasne.
Přístroj je zapnutý ale nedodává proud.	Kabel uzemňovací svorky kabelu nebo držák elektrody není připojen ke svářečce.	Přístroj vypněte a zkontrolujte připojení.
Váš přístroj nesvařuje právně.	Chyba polarity	Zkontrolujte polaritu uvedenou na obalu elektrod.

TIG

Nestabilní oblouk	-) Výchozí hodnota pocházející z wolframové elektrody -) Příliš důležitý průtok plynu	-) Používejte volfrámovou elektrodu s odpovídající velikostí -) Snižení průtoku plynu
Elektroda se roztaví	Chyba polarity	Zkontrolujte, zda je uzemňovací svorka skutečně připojena k +

ÚVOD

Zariadenie je generátor meniča prúdu (DC), vhodný na zváranie (Fig.B-0). Vďaka technológii invertora, ktorý umožňuje dosiahnutie vysokého výkonu pri zachovaní malých rozmerov a hmotnosti, je zvárací prístroj prenosný a ľahko ovládateľný. Zariadenie je vhodné na zváranie s obalenými elektródami (Tab.B-1) a môže byť pripojené ku generátorom elektrickej energie s výkonom rovným alebo vyšším ako je uvedené v tabuľke B-2.(pre viac informácií si pozrite VŠEOBECNÚ ČASŤ návodu, ktorá je súčasťou balenia).

POPIS ZARIADENIA (Obr. B-1)

A Gombík pre prúd zvárania.

B LED indikátor tepelnej ochrany.

C Záporný pól (-).

D Kladný pól (+).

E Prepínač ZAPNÚŤ - VYPNÚŤ.

F Napájací kábel.

G Indikátor zapáľovania

H zobrazíť

I Volič TIG - MMA (len pre model TIG)

INŠTALÁCIA

Inštaláciu musí vykonať vyškolený zamestnanec v súlade s normou IEC 60974-9 a aktuálnom a miestnom legislatívou. Na zdvihnutie zariadenia je potrebné použiť rukoväť umiestnenú v hornej časti výrobku a zariadenie musí byť VYPNUTÉ. Vstupné napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na výrobnom štítku na zariadení. Použite zariadenie v elektrickom systéme, ktoré nabíjanie a ochranu napájania (poistku a/alebo diferenciálny prepínač), ktoré sú kompatibilné s prúdom potrebným na jeho použitie. Pre viac informácií si pozrite informácie na štítku zariadenia.

AKO HO POUŽÍVAŤ

Upozornenie: Pred použitím zváracieho zariadenia použite všetky opatrenia v návode na používanie a starostlivo si prečítajte o rizikách spojených so zváraním.


Zváranie MMA elektródami

- Pripojte zástrčky uzemňovacích svorkiek a elektródy držiaka ku konektorom stroja (obr. B-1, C a D) a otočte ho, aby ste zabezpečili dobré uchopenie. Vyberte polarity na obr.B-2 (1. vpred alebo vzad 2.) v závislosti od povrchovej úpravy elektród (pre ďalšie informácie pozri informácie na obale elektród).
- Uzemňovaciu svorku pripojte k súčiastke, ktorú chcete privariť tak, aby ste vytvorili kontaktný bod medzi kovom a svorkou, čo najbližšie k oblasti, ktorá má byť zvarená, vložte elektródu do držiaka elektródy.

- Zástrčku vložte do zásuvky a zapnite zváracie zariadenie stlačením spínača (obr. B-1, E) do polohy ZAPNÚŤ. Pri zváracích prístrojoch bez zástrčky (modely 115/230 V), pripojte k napájaciemu káblu normalizovanú zástrčku (2P + PE) svhodnou prúdovou kapacitou a pripravte sieťovú zásuvku vybavenú poistkami alebo automatickým ističom; príslušný zemniaci kolík bude musieť byť pripojený k zemniacemu vodiču (žltozelený) napájacieho vedenia.
- Vyberte zvárací prúdu (obrázok B-1, A) v závislosti od typu vybranej elektródy (Tab. B-1).
- Spusťte operáciu zvárania s použitím všetkých potrebných druhov bezpečnostnej ochrany.
- Po dokončení zvárania vypne stroj a vyberte elektródu z držiaka elektródy.

TIG WELDING (iba pre typ TIG)

- Pripojte konektory uzemňovacej svorky a konektora horák na póly prístroja; vyberte polaritu (dopredu alebo dozadu) vzhľadom na typ materiálu, ktorý sa má zvárať. Pripojte.
- uzemňovaciu svorku k obrobku.
- Pripojte trubicu plynového horáka k plynovému valcu Obrázok B-3.
- Vyberte režim TIG.
- Zvoľte zvárací prúd.
- Vyberte prúd plynu plynového valca a otvorte horák ventil.
- Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju a zapnite ho zvárač.
- Použite horák na zváranie ako na nasledujúcim bez prestávky medzi týmito dvoma fázami.



Dotknite sa elektródy.



Zdvíhnite elektródu z dielu približne o 2 až 5 mm.

Po zváraní nezabudnite prístroj vypnúť.

TEPELNÁ OCHRANA

Ked' sa prístroj používa v náročnom pracovnom cykle, tepelná ochrana chráni zariadenie pred prehriatím. Žltá ZAPNUTÁ LED dióda indikuje, že tepelná ochrana je zapnutá. Zvárať je možné vtedy, keď sa LED indikátor vypne. (Fig.B-1,B).

ÚDRŽBA

Všetky služby údržby musí vykonať kvalifikovaný personál v súlade s normou (IEC 60974-4).

RIEŠENIE PROBLÉMOV

ANOMÁLIE	PRÍČINY	NÁPRAVA
Prístroj nemá prúd a žltá LED Kontrolka tepelnej ochrany svieti.	Tepelná ochrana zváracieho zariadenia sa zapla.	Počkajte, kým sa skončí chladenie, t.j. asi 2 minúty. LED indikátor je vypnuty.
Zariadenie je zapnuté, ale nie je v ňom prúd.	Kábel uzemňovacej svorky alebo držiaka elektródy nie je pripojený k zváraciemu zariadeniu.	Zariadenie vypnite a skontrolujte pripojky.
Zariadenie nezvára správne.	Chyba polarity	Skontrolujte polaritu na obale elektród.

TIG

Nestabilný oblúk.	-) Neprítomnosť z volfrámovej elektródy. -) Príliš veľký prietok plynu.	- Použite volfrámovú elektródu s primeranou veľkosťou. -) Znižte prietok plynu.
Elektróda sa topí.	Chyba polarity.	Skontrolujte, či je uzemňovacia svorka skutočne pripojená k +.

PREDSTAVITEV

Ta naprava je pretvornik toka generatorja (DC), ki je primeren za varjenje (Fig.B-0). Zahvaljujoč tehnologiji inverterja, ki omogoča doseganje visokih lastnosti ob ohranjanju majhnosti in teže, je varilec prenosljiv in enostaven za uporabo. Naprava je primerna za varjenje s prevlečenimi elektrodami (Tab.B-1) in se lahko priključi na generatorje z močjo, ki je enaka ali večja, kot je navedeno v tabeli B-2. (več podrobnosti najdete v C priro Niku, ki je priložen pri paketu).

OPIS NAPRAVE (Slika B-1)

A Gumb za varilni tok

B Toplotna zaščita – LED indikator

C Negativni pol (-)

D Pozitivni pol (+)

E ON-OFF gumb

F Napajalni kabe

G Vžig vodil

H Zaslon

I Izbirnik TIG - MMA (samo za model TIG)

INŠTALACIJA

Inštalacija mora biti pod vodstvom strokovno usposobljene osebe, ki je opravila usposabljanje v skladu z STANDARDOM oznake IEC 60974-9 in lokalno zakonodajo. Za dviganje stroja je potrebno uporabiti ročaj, ki je nameščen na vrhu naprave v položaju, medtem ko je naprava izklopljena. Vhodna napetost se mora ujemati z napetostjo navedeno na tablici o tehničnih specifikacijah na izdelku. Stroj priklapljamte na električni sistem, ki ima značilnosti dobave in zaščito napajanja (varovalko in / ali stikalno), ki so združljivi za njegovo uporabo. Za več informacij poglejte tablico na izdelku.

IMPIEGO KAKO UPORABLJATI VARILNI APARAT

Opozorilo: Pred uporabo varilnega aparata pozorno preberite tveganja v splošnem priročniku varnosti, povezanim s procesom varjenja.

Varjenje elektrod MMA


- Povezovanje zemeljske sponke in nosilca elektrode do spojnikov aparata (Slika B-1, C in D), vrti se, da zagotovi dober oprijem. Izberite polarnost Slika. B-2 (1. Naprej ali 2. Nazaj) glede na oblogo elektrod (za več informacij poglejte pakiranje elektrod).
- Priklučite zemeljsko sponko na obdelovanec, katerega boste varili, zato da vzpostavite dober stik med obdelovancem in sponko čim bližje območju varjenja, vstavite elektrodo v držalo elektrode.
- Vstavite električni priključek v električno vtičnico in

vključite varilni aparat z stikalom (Slika B-1, e) v pozicijo ON. Za modele, ki nimajo vtikača (model 115/230V), je treba pritrditi na napajalni kabel normirani vtikač ustrezne dometa, (2P + T) ter opremiti vtičnico z varovalkami ali samodejnim stikalom; predvideni zemeljski terminal mora biti povezan na zemeljski prevodnik (rumeno-zeleno) napajalnega omrežja.

- Izberite varilno napetost (Slika B-1, A) glede na tip elektrode (Tabela 1).
- Pred začetkom varjenja poskrbite za vso potrebno varnostno zaščito vas in ljudi okoli vas.
- Ko končate z varjenjem izklopite varilni aparat in odstranite elektrodo iz držala elektrode.

TIG WELDING (samo za TIG tip)

- Povežite konektorje ozemljitvene sponke in baklja na polovici naprave; izberete polarnost (naprej ali nazaj) glede na vrsto materiala, ki ga je treba zavariti.
- Priklučite ozemljitveno objemko na delovni kos.
- Priklučite gasno cev gorilnika v plinski jeklenki Slika B-3.
- Izberite način TIG.
- Izberite varilni tok.
- Izberite plinski tok plinskih jeklenk in odprite baklo ventil.
- Napajalni kabel priključite na napajanje in ga vključite Varilec.
- Uporabite baklo, da se zavarite, kot sledi, brez pavze med dvema fazama.



Po varjenju ne pozabite izklopliti aparata.

TOPLOTNA ZAŠCITA

Če se varilni aparat uporablja za daljše obdobje ali varjenje z višjo napetostjo, se lahko vklopi zaščita proti pregrevanju varilnega aparata. Če gori rumena opozorilna LED ON lučka na varilnem aparatu prikazuje, da se je vklopila termalna zaščita. Medtem ko lučka govori, stroj ne bo deloval dokler se ne ohladi. Ko je varilni aparat ohljen, se lučka izklopi. (Fig B-1, B).

VDRŽEVANJE

Vsa servisna dela morajo biti opravljena s strani usposobljenega osebja v skladu z merili IEC 60974-4.

ODPRAVLJANJE

NEDOLOVANJE	VZROKI	REŠITVE
Aparat ne delu in gori rumena LED lučka za zaščito pregrevanja..	Toplotna zaščita se je vključila.	Počakajte do ohladitve varilnega aparata cca. 2 minuti. Rumena LED lučka se bo izklopila.
Aparat je vključen, vendar ne deluje.	Kabel zemeljske zaščite ali držalo elektrode ni priključen na varilni aparat.	Ugasnite aparat in preverite priključke.
Vaš aparat ne vari pravilno.	Napaka polarizacije.	Poglejte navodila na embalaži elektrod in moč potrebno za njih.

TIG

Nestabilen lok.	-) Privzeto prihaja iz volframove elektrode. -) Preveč pomemben pretok Plina.	-) Uporabite volframovo elektrodo z ustrezno velikostjo. -) Zmanjšajte pretok plina.
Elektroda se topi.	Napaka polarnosti.	Preverite, ali je ozemljitvena sponka resnično priključena na +.

IEVADS

Šī ierīce ir āenerators DC strāvas pārveidošanai, piemērots metināšanai (Fig.B-0). Pateicoties pārveidotāja jaunajām izstrādes tehnoloģijām tas Ģauj sniegt augstu veikspēju saglabājot mazu izmēru un svaru, metināmais aparāts ir viegli pārnēsājams un ērti izmantojams. Ierīce ir piemērota metināšanai ar pārklāti elektrodi (Tab.B-1) pārklājumu un var tikt savienots ar elektrības āeneratoriem, kuru jauda ir vienāda vai augstāka par B-2.tabulā noteikto.(sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā, kura iekāuta iepakojumā).

IERĪCES APRAKSTS (Bild B-1)

A Metināšanas strāvas poga

B Termiskās aizsardzības LED indikators

C Negatīvs pols (-)

D Pozitīvs pols (+)

E Ieslēgšanas slēdzis

F Strāvas vads

G Uždegimas ledas

H Ekranas

I TIG - MMA selektors (tikai TIG modelim)

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanu jāveic apmācītam profesionālim saskaņā ar IEC 60974-9 standartu un vietējo likumošanu. Lai paceltu iekārtu tai ir jābūt novietotai pozīcijā uz produkta ar iekārtu OFF pozīcijā. Ieejas spriegumam jābūt vienādam ar spriegumu, kurš ir norādīts uz produkta tehniskās plāksnītes. Izmantojiet iekārtu elektriskajā sistēmā, kurā ir piegādes funkcija un jaudas aizsardzība (drošinātājs un/vai diferenciālā slēdzis), kuri ir saderīgi ar strāvu, kura nepieciešama tā izmantošanai. Sīkāku informāciju meklējiet uz plāksnes, kura novietota uz iekārtas.

KĀ LIETOT IERĪCI

Brīdinājums: Veiciet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, kuri norādīti vispārējā drošības instrukcijā, pirms uzsāciet darbu ar metinātāju, uzmanīgi izlasiet visus iespējamos riskus, kuri ir saistīti ar metināšanas procesu.

MMA elektrodu suvirinimas

- Savienojet zemējuma skavu kontaktdakšai un elektroda turētāju pie iekārtas savienotājiem (skat B-1.att. C un D) rotējot, lai nodrošinātu labu kontaktu. Izvēlieties polaritāti Bild.B-2(1.priekšējo vai 2.apgriezto) atkarībā no elektroda pārklājuma (sīkāku informāciju skatīt uz elektrodu iepakojuma).
- Pievienojet zemējuma skavu pie metināmā aparāta, lai izveidotu labu kontaktpunktu starp metālu un skavu, pēc iespējas tuvāk metināmajai zonai, ievietojiet elektrodu elektroda turētājā.

- Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā un ieslēdziet metināmo iekārtu nospiežot slēdzi (B-1.att., E) ON pozīcijā. Suvirinimo aparatuose, tiekiamuose be kištuko (modeliai 115/230V) sujungi atitinkamai srovei pritaikytā normalizuotā kištukā ir maitinimo laidā (2P + T) ir paruošti maitinimo tinklo līdzā su līdzīaisais saugiklais arba automatinu pertraukikli; specialus jēzeminimo terminalas turi būti sujungtas su maitinimo līnijos jēzeminimo laidininku (geltonas-žalias).
- Izvēlieties metināšanas strāvu (B-1.att., A) kā funkciju no izvēlētā elektroda tipa (B-1.tab).
- Sāciet metināšanu izmantojot visus nepieciešamos aizsardzības aksesuārus, lai nodrošinātu drošību.
- Kad metināšana ir pabeigta, izslēdziet iekārtu un izņemiet elektrodu no elektroda turētāja.

TIG WELDING (tik TIG tipo)

- Prijunkite žemiausios apkabos ir jungties jungtis žibintuvēlis ī prietaiso polius; pasirenkate polišķum a (ī priekj arba atgal), atsižvelgiant ī suvirinamos medžiagos ti pā.
- Prijunkite diržu prie diržo.
- Prijunkite degiklio duju vamzdī prie duju baliono B-3 pav.
- Pasirinkite TIG režīmā.
- Pasirinkite suvirinimo srovę.
- Pasirinkite duju baliono duju srautā ir atidarykite d egiklī vožtuvas.
- Prijunkite maitinimo laidā prie maitinimo šaltinio ir ījunki te suvirintojas.
- Naudokite degiklī suvirint, kaip nurodyta tolau be pauzē s tarp divēju etapu.



Palieskite gabalēļu su elektrodu.



Pakelkite elektrodu nuo gabalo apie 2-5 mm.

Po suvirinimo nepamirškite išjungti prietaiso.

TERMĀLĀ AIZSARDZĪBA

Jā iekārta tiek izmantota smagā darba ciklā, termālā aizsardzības ierīce aizsargās iekārtu no pārkaršanas. Dzeltenā LED ON norāda, ka termālā aizsardzība ir ieslēgta. Metināšanu ir iespējams atsākt, kad LED izslēdzas. (Bild.B-1,B)

APKOPE

Tehnisko apkalpošanu un remontu drīkst veikt tikai autorizētā servisa centrā saskaņā ar (IEC 60974-4) normu.

FELSÖKNING

Novirzes no normas	Cēloņi	Ieteikumi problēmu novēršanai
Ierīce nepadod strāvu un ir iedēdzies dzeltenais termālās aizsardzības LED indikators.	Ir ieslēgta metinātāja termiskā aizsardzība.	Sagaidiet dzesēšanas beigu laiku, apmēram 2 minūtes, kamēr LED indikators izslēgsies.
Ierīce ir ieslēgta, bet nepiegādā strāvu.	Zemējuma skavas kabelis vai elektrodu turētājs nav pievienots metinātājam.	Izslēdziet ierīci un ārbaudiet savienojumu.
Jūsu ierīce metina nepareizi.	Polaritātes kārtība.	Pārbaudiet ieteicamo polaritāti uz elektrodu iepakojuma.

TIG

Nestabili lankas.	-) Numatyta iš volframo Elektrodo. -) Per didelis duju srautas.	-) Naudokite tinkamo dydžio volframo elektrodu. -) Sumažiniet duju srautu.
Elektrodas tirpsta.	Polišķumo klaida.	Patikrinkite, ar žemēs jungtis tikrai prijungta prie +.

SISSEJUHATUS

See seade on alalisvoolu (DC) generator inverter tehnoloogial ja mõeldud keevituseks (Fig.B-0). Tänu inverter tehnoloogiale, mis võimaldab saavutada suure võimsuse hoides samas seadme surust ja kaalu väikesena on keevitajal kaasaskantavat seadet lihtne käsitseda. Seade sobib keevitamiseks elektroodidega mis on kaetud (Tab.B-1) ning seadet võib kasutada elektrigeneraatoritega, mille võimsus on sama või suurem keevitusseadme võimsusega mis näidatud Tabel B-2.

SEADME KIRJELDUS (Fig.B-1)

A võimsuse reguleerimise nupp

B termokaitse LED indikaator

C negatiivne poolus (-)

D positiivne poolus (+)

E toitejuh

F Toitejuhe

G Uždegimas ledas

H Ekranas

I TIG-MMA valija (ainult TIG mudelil)

PAIGALDAMINE

Paigaldamist peab läbi viima koolitatud personal vastavalt standardile IEC 60974-9 ning kehtivaid ja kohalikke õigusakte silmas pidades. Seadet tuleb tösta käepidemest, mis on seadme ülemise osa küljes ning jälgida tuleb, et seade oleks välja jülitatud (OFF) asendis. Sisendpinge peab vastama pingele, mis on märgitud tehnilise plaadi peal mis asetseb seadme peal. Kasutage seadet ainult vooluvõrgus millel on kaitsmis mis vastavad seadme kaitsmetele ja lisalülitit. Vaata täpsemat informatsiooni seadme peal olevalt tehniliselt plaadilt.

KUDAS SEADET KASUTADA

HOIATUS: Jälgige ja kasutage kõiki ettevaatus- ja ohutusabinõusid ennen kui alustate keevitamisega ning lugege juhend lõpuni läbi.

MMA elektroodi keevitamine

- Ühendage maandusjuhe ja elektroodi hoidik seadmega nagu on näidatud (Pilt B-1 , C ja D) ja keerake hea ükenduse saamiseks kinni. Vali polaarsus edasi võ tagasi Fig.B-2 (1. Forward / 2. Reverse) sõltuvalt elektroodist (vaata infot elektroodi karbi pealt).
- Ühendage maanduklamber metalli klüge, mida soovite keevitada ning jälgige, et oleks hea ühendus metalli ja keevituskoha vahel asetades maandusklambri pealt.

evituskohale võimalikult lähedale. Et keevitada aseta elektrood elektroodi hoidikusse.

- Ühendage seadme pistik seinakontakti ja lülitage keevitusseade sisse vajutades lülitit (Pilt B-1, E) ON positsiooni. Keevituspatareidele, mis ei ole varustatud pistikuga (mudel 115/230V), ühendage piisava võimega toitekaabli standardpistik (2Pt + T) ja kasutage pistikupesa, mis omab kaitsekorki või automaatset voolukatkestajat; ettenähtud maandusterminali peab olema ühendatud toiteiliini maandusjuhtmega (kollane/roheline).
- Vali voolu võimsus (Pilt B-1, A), vastavalt sellele, millist elektroodi kasutad (TAB B-1).
- Alusta keevitamist kasutades kõiki vajalikke kaitseja turvavahendeid.
- Kui keevitus on lõpetatud, siis lülitage seade välja ja vabastage elektrood elektroodi hoidikust.

TIG-keevitus (ainult TIG-tüüpि jaoks)

- Ühendage maandusklambri ja klemmliidese pistikud pöleti seadme poolustele; vali polaarsus (edasi või tagasi) keevitatud materjali tüübi suhtes.
- Ühendage maandusklamber töötliga.
- Ühendage pöleti gaasitoru gaasiballooniga Fig.B-3.
- Valige TIG režiim.
- Valige keevitusvool.
- Valige gaasiballooni gaasivool ja avage pöleti ventiil.
- Ühendage toitejuhe toiteallikaga ja lülitage sisse Keevitaja.
- Keerata pöleti keevitada järgmiselt ilma pausi kahe faasi vahel.

	Puutuge tükki elektrodiga.
	Tõstke elektroodist tükki umbes 2-5 mm.

Pärast keevitamist pidage meeles, et lülitage seade välja.

TERMOKASTE

Kui seadet kasutatakse raske töö tsüklis, siis termokaitse kaitseb seadet ülekuumenemise eest. Kui termokaitse on sisse lülitunud, siis süttib kollane LED tuli seadmel. Kui tuli kustub siis on võimalik tööd jätkata.

HOOLDUS

Kõik hooldustööd tuleb teha personalil, kes on sertifitseeritud vastavalt (IEC 60974-4).

RIKKEOTSINGU

PROBLEEM	PÖHJUS	LAHENDUS
Seade ei tööta ja anna võimsust ning kollane termokaitse LED tuli pöleb	Termokaitse on rakendunud tööle.	Oota seadme jahtumist umbes 2 minutit. Kaitse LED tuli kustub. Jätka tööd.
Seade on sisse lülitatud, kuid ei anna võimsust.	Maanduskaabel või elektroodihoidja kaabel ei ole korralikult seadmega ühendatud.	Lülitka seade välja ja kontrolli kaablit ühendusi.
Seade ei keevita korralikult.	Polaarsus on vale.	Kontrollige millist polaarsust on soovitatud elektroodide pakendil.

TIG

Ebastabilne kaar.	-) Vaikimisi tulevad Volframelektroodist. -) Liiga oluline gaasi voolukiirus.	-) Vaikimisi tulevad Volframelektroodist. -) Liiga oluline gaasi voolukiirus.
Elektrood sulab.	Polaarsuse viga.	Kontrollige, kas maanduklamber on töesti ühendatud +.

IEVADS

Šis jtaisas yra generatoriaus keitiklio srovė (DC), tinkama suvirinti (B-0 pav.). Dėl keitiklio technologijos, kuri leidžia pasiekti aukštų rezultatų išlaikant mažą dydį ir svorį, suvirintojas yra nešiojamas ir lengvai valdomas. Įrenginys tinka suvirinti dengtais elektrodais (Tab.B-1) ir gali būti prijungtas prie elektros generatorių, kurių galia yra lygi ar didesnė, nei nurodyta B-2 lentelėje. (daugiau informacijos rasite pakuočėje esančiam C PART vadove).

IERĪCES APRAKSTS (Fig.B-1)

- A Metināšanas strāvas poga
- B Termiskās aizsardzības LED indikators
- C Negatīvs pols (-)
- D Pozitīvs pols (+)
- E Ieslēgšanas slēdzis
- F Strāvas vads
- G Uždegimas ledas
- H Ekransas
- I TIG-MMA selektorius (tik TIG modeliams)

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanu jāveic apmācītam profesionālim saskaņā ar IEC 60974-9 standartu un vietējo likumošanu. Lai paceltu iekārtu tai ir jābūt novietotai pozīcijā uz produkta ar iekārtu OFF pozīciju. Ieejas spriegumam jābūt vienādam ar spriegumu, kurš ir norādīts uz produkta tehniskās plāksnītes. Izmantojiet iekārtu elektriskajā sistēmā, kurā ir piegādes funkcija un jaudas aizsardzība (drošinātājs un/vai diferenciālā slēdzis), kuri ir saderīgi ar strāvu, kura nepieciešama tā izmantošanai. Sīkāku informāciju meklējiet uz plāksnes, kura novietota uz iekārtas.

KĀ LIETOT IERĪCI

Brīdinājums: Veiciet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, kuri norādīti vispārējā drošības instrukcijā, pirms uzsāciet darbu ar metinātāju, uzmanīgi izlasiet visus iespējamos riskus, kuri ir saistīti ar metināšanas procesu.

MMA elektrodu metināšana

- Savienojiet zemējuma skavu kontaktdakšai un elektroda turētāju pie iekārtas savienotājiem (skat B-1.att. C un D) rotējot, lai nodrošinātu labu kontaktu. Izvēlieties polaritāti Fig.B-2 (1. Priekšējo vai 2. Apgriezto) atkarībā no elektroda pārklājuma (sīkāku informāciju skatīt uz elektrodu iepakojuma).
- Pievienojet zemējuma skavu pie metināmā aparāta, lai izveidotu labu kontaktpunktu starp metālu un skavu, pēc iespējas tuvāk metināmajai zonai, ievietojiet elektrodu elektroda turētājā.
- Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā un ieslēdziet

metināmo iekārtu nospiežot slēdzi (B-1.att., E) ON pozīcijā. Modeljiem, kuriem nav kontaktdakšas (modelji, kuri ir paredzēti 115/230V tīkliem): Savienojiet barošanas kabeli ar standarta kontaktdakšu (2F + Z) ar atbilstošiem rādītājiem un sagatavojiet vienu barošanas tīklam pievienotu un ar drošinātāju vai automātisko izslēdzēju aprīkotu rozeti; atbilstošajam iezemēšanas pieslēgam jābūt pieslēgtam pie barošanas līnijas zemējuma vada (dzeltenizaļš).

- Izvēlieties metināšanas strāvu (B-1.att., A) kā funkciju no izvēlētā elektroda tipa (B-1.tab).
- Sāciet metināšanu izmantojot visus nepieciešamos aizsardzības aksesuārus, lai nodrošinātu drošību.
- Kad metināšana ir pabeigta, izslēdziet iekārtu un izņemiet elektrodu no elektroda turētāja.

TIG WELDING (tikai TIG tipa)

- Savienojiet zemējuma skavas un savienotāja savienotājus lāpas līdz ierīces leņķim; izvēlieties polaritāti (uz priekšu vai pretējā virzienā) attiecībā pret metināmā materiāla veidu.
- Zemes skavu pievienojet darbgalam.
- Savienojiet lāpa gāzes cauruli ar gāzes balonu B-3. Attēls.
- Izvēlieties TIG režīmu.
- Izvēlieties metināšanas strāvu.
- Izvēlieties gāzes cilindra gāzes plūsmu un atveriet degļa vārstu.
- Pievienojet strāvas vadu barošanas blokam un ieslēdziet metinātāju.
- Izmantojiet lodlampu, lai šķukt, kā norādīts tālāk, bez pauzes starp diviem posmiem.

	Pieskarieties gabalam ar Elektrodu.
	Paceliet elektrodu no gabala apmēram 2-5 mm.

Kad metode ir pabeigta, izslēdziet ierīci.

TERMĀLĀ AIZSARDZĪBA

Ja iekārta tiek izmantota smagā darba ciklā, termālā aizsardzības ierīce aizsargās iekārtu no pārkāšanas. Dzeltenā LED ON norāda, ka termālā aizsardzība ir ieslēgta. Metināšanu ir iespējams atsākt, kad LED izslēdzas. (Fig.B-1,B)

APKOPE

Tehnisko apkalpošanu un remontu drīkst veikt tikai autorizētā servisa centrā saskaņā ar (IEC 60974-4) normu.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

NOVIRZES NO NORMAS	CĒLONI	LETEIKUMI PROBLEMU NOVĒRŠANAI
Ierīce nepadod strāvu un ir iededzies dzeltenais termālās aizsardzības LED indikatoras.	Ir ieslēgta metinātāja termiskā aizsardzība.	Sagaidiet dzesēšanas beigu laiku, apmēram 2 minūtes, kamēr LED indikators izslēgsies.
Ierīce ir ieslēgta, bet nepiegādā strāvu.	Zemējuma skavas kabelis vai elektrodu turētājs nav pievienots metinātājam.	Izslēdziet ierīci un pārbaudiet savienojumu.
Jūsu ierīce metina nepareizi.	Polaritātes kārtība.	Pārbaudiet ieteicamo polaritāti uz elektroda iepakojuma.

TIG

Nestabila loka.	-) Noklusējums nāk no volframa elektroda. -) Pārāk svarīgs gāzes plūsmas ātrums.	-) Izmantojiet volframa elektrodu ar atbilstošu izmēru. -) Samazināt gāzes plūsmas ātrumu.
Elektrods kūst.	Polaritātes kārtība.	Pārbaudiet, vai zemes skava ir patiesām savienota ar +.

GİRİŞ

Bu cihaz, Şekil B-0'a kaynak yapmaya uygun bir jeneratör çevirici akımıdır (DC). Küçük boyutu ve ağırlığı korurken yüksek performans elde etmeyi sağlayan inverter teknolojisi sayesinde kaynak makinesi portatifdir ve kullanımı kolaydır. Cihaz, kaplanmış elektrotlarla (Tab.B-1) kaynak yapmak için uygundur ve Tablo B-2'de bildirilene eşit veya daha yüksek güce sahip güç jeneratörlerine bağlanabilir. (Daha fazla detay için, paket içerisinde bulunan C parça kitapçığını bakınız).

MAKİNEİN TARİFİ (Şekil B-1)

- A Kaynak akım topuzu
- B Isıl koruma led göstergesi
- C Negatif Kutup (-)
- D Pozitif Kutup (+)
- E Acma – Kapama Düğmesi
- F Güç Kordonu
- G Enflamasyon buz
- H Ekranı
- I TIG - MMA seçici (sadece TIG modeli için)

KURULUM

Kurulum, IEC 60974-9 standartlarına uygun eğitimli personeller tarafından yapılmalıdır. Makina kapalı ile iken tutma pozisyonunda havaya kaldırılmıştır. Giriş voltajı makina üzerinde bulunana teknik bilgilere uygun olmalıdır. Makineyi elektrik sisteminde sağlanan özelliklerde ve kullanım için uygun akımdaki gecikme koruması ile kullanın.

NASIL KULLANILIR (HOW TO USE)

Uyarı: Makineyi çalıştırmadan önce, güvenlik kitabından bulunan tüm gerekli ön uyarıları dikkatlice okunmalıdır.

MMA elektrot kaynağı

- Eşi bir şekilde bağlandığından emin olmak için topraklama pensesini ve elektrot tutucusunu döndürerek makine bağlantılarına takınız. (Figur B-1 C ve D) Elektrodun kapmasına göre kutubu seçiniz Figur B-2 (1. Ülker 2.Ters) (Daha fazla bilgi için elektrot paketindeki bilgiye bakınız).
- Metal ve pense arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışmak için , topraklama kelepçesini kaynatılacak metale bağlayın, elektrot pensesine elektrod tutucu takın.
- Fisi güç çıkışına takın ve düğmeyi açık pozisyonuna getirerek kaynak makinesini çalıştırın. Fişsiz kaynak

makineleri için (115 / 230V modelleri), bağlayın güç için yeterli kapasiteye sahip normalleştirilmiş bir fiş (2P + T) kablo ve sigorta veya otomatik olarak donatılmış bir elektrik prizi hazırlayıp devre kesici; özel topraklama terminaline bağlanmalıdır. Güç kaynağı hattının toprak iletkeni (sarı-yeşil).

- Tablo B-1 e göre elektrod tipini ve Figure B-1,A ya göre kaynatma akımını seçin.
- Güvenlik için gerekli tüm önlemleri alarak kaynatma işlemeye başlayın.
- Kaynak tamamlandıında kaynak makinesini kapatın ve elektrod pensesinden çıkarın.

TIG KAYNAK (sadece TIG tipi için)

- Toprak kelepçesinin konektörlerini ve cihazın kutularına meşale; Kaynaklanacak malzemenin türüne göre polariteyi (ileri veya geri) seçin.
- Toprak kelepçesini çalışma parçasına bağlayın.
- Torç gazı tüpünü gaz silindirine bağlayın Şekil B-3.
- TIG modunu seçin.
- Kaynak akımı seçin.
- Gaz silindirinin gaz akışını seçin ve torç valfini açın.
- Güç kablosunu güç kaynağına takın ve açın kaynakçı.
- İki faz arasında bir duraklama olmadan aşağıdaki gibi kaynak yapmak için torcu kullanın.

	Touch the piece with the electrode.
	Lift the electrode from the piece about 2-5 mm.

Kaynak tamamlandıktan sonra cihazı kapatın.

ISISAL KORUMA

Makina yoğun çalıştırılması durumunda ısisal koruma devreye girecek ve makineyi aşırı ısınmaya karşı koruyacaktır. ısisal korumanın devreye girmesi ile sarı ışık yanacaktır. ıskı sonuden sonra kaynak makinesini tekrardan kullanabilirsiniz. (Figur.B-1,B)

BAKIM (MAINTENANCE)

Tüm bakımlar IEC 60974-4 normlarında eğitim almış eğitimi personeller tarafından yapılmalıdır.

SORUNLARI ÇÖZME (Troubleshooting)

SORUNLAR	SEBEP	DÜZELTME YOLU
Ürün akım almıyor ve sarı led uyarı ışığı yanıyor.	Isı koruması devreye girmistir.	Soğuması için yaklaşık 2 dakika bekleyiniz. Uyarı ışığı kapanır.
Ürün açık ama akım almıyor.	Topraklama pensesi ve elektrot tutucu kaynak makinesine bağlanmamış olabilir.	Makineyi kapatın ve bağlantıları kontrol edin.
Unite düzgün kaynak yapmıyor.	Kutup hatası.	Eletkrod paketinde tavsiye edilen kutulara bakınız.

TIG

Dengesiz ark.	-) Varsayılan tungsten elektrodundan geliyor. -) Çok önemli gaz akış oranı.	-) Yeterli boyuta sahip bir tungsten elektrodunu kullanın. -) Gaz akış oranını azaltın.
Elektrot eriyor.	Polarite hatası.	Toprak kelepçesinin gerçekten ona bağlı olduğunu kontrol edin.

مقدمة

هذا الجهاز هو محوّل مولد الحالي (العاصمة) مناسبة للحام (الشكل بـ 0). نظرًا لـ تكنولوجيا المحولات التي تتيح تحقيق نتائج عالية مع الحفاظ على الحجم والوزن المنخفضين ، فإن ماكينة اللحام محمولة وسهلة التشغيل. جهاز مناسب للحام باستخدام أقطاب كهربائية ويمكن توصيله بمولدات كهربائية ذات قدرة متساوية (Tab.B-1) مغلقة لمزيد من المعلومات ، B-2 أو أكبر من تلك الموضحة في الجدول الموجود على العبوة C PART يرجى الرجوع إلى دليل.

وصف اللوحة 1- B (لمزيد من التفاصيل)

- A تحكم في تيار اللحام
- B حماية حرارية للغطاء
- C بلاسلا ملا -"
- D بجوملا ملا "+"
- E اقطاباً أو ليغشتلا حاتفم
- F فقاطلا ليبك
- G قوة الصمام
- H عرض

محدد TIG - MMA (فقط لنموذج TIG)**التثبيت والتركيب**

يجب أن يتم التثبيت والتركيب من قبل أفراد مدربين يمتلكون لمعيار IEC 60974-9 وللقوانين الحالية والمحلية. ولرفع الجهاز يجب استخدام المقابض الموضوع على مقدمة المنتج، مع وضع الجهاز في وضع OFF. ويجب أن يتطابق الجهد المدخل مع التيار الكهربائي المبين في اللوحة الفنية الموجودة بالمنتج. استخدم الجهاز على النظام الكهربائي حيث خصائص الإمداد وحماية الطاقة (الصمامات و / أو مقناع التبديل) المتوافقة مع التيار اللازム لاستخدامه. لمزيد من التفاصيل راجع المعلومات المتاحة على لوحة الجهاز.

أيقن الاستخدام

تحذير: استخدم جميع الاحتياطات المطلوبة في السلامة
دليل عام قبل تشغيل لحام ، القراءة
بعناية المخاطر المرتبطة بعملية اللحام

اللحام الكهربائي MMA

- ربط المقابض من المشبك الأرض وحامل القطب إلى موصلات الجهاز (الشكل B-1 ، C and D) تدوير الهجوم من أجل ضمان قبضة جيدة. اختر القطبية (1. forward Fig.B-2 أو 2 عكس) اعتماداً على طلاء الأقطاب الكهربائية (ل مزيد من المعلومات راجع المعلومات على الأقطاب الكهربائية). التعبئة والتغليف

1. اهلاً وسهلاً بالأخطاء

الحلول	الأسباب	المشكلات
LED انتظر حتى نهاية وقت التبريد، لمدة 2 دقيقة تقريباً. ينطفئ بالمؤشر.	تم تشغيل الحماية الحرارية للحام.	لا يوصل هذا الجهاز التيار، ويضيء مؤشر الحماية الحرارية LED.
قم بايقاف تشغيل الجهاز وفحص الموصلات.	لم يتم توصيل كابل المشبك الأرضي أو أن حامل القطب الكهربائي غير متصل باللحام.	الجهاز على وضع التشغيل ولكن لا يوصل التيار.
. افحص القطبية على النحو الموصى به عبوة الأقطاب.	خطأ بالقطبية	لم يتم لحام وحدتك بشكل صحيح.

TIG

قوس ثابت	القطب يذوب - (الافتراضي يأتي من القطب التنجستن مهم للغاية معدل تدفق الغاز -)	استخدام القطب التنجستن مع)- حجم مناسب تقليل معدل تدفق الغاز -
القطب يذوب	خطأ بالقطبية	مشبك الأرض متصل بالفعل بـ تأكد من أن +

- محاولة إنشاء نقطة اتصال جيدة بين المعدن والمشبك، وبالقرب من المنطقة المطلوب لحامها، أدخل القطب في الحامل الكهربائي.
- أدخل القابس في مأخذ الطاقة وقم بتشغيل آلة اللحام عن طريق الضغط على المفتاح (الشكل 1-B ، هـ) إلى وضع ON.


- قم بالاتصال ، ،V بالنسبة لآلات اللحام بدون قابس (طراز 115 / 230 لديه القدرة الكافية - إلى القراءة - (T + P) قابس طبيعي (2 أو تلقائي fuses كابل وإعداد منفذ رئيسي مزودة

قطاع دائرة؛ المحطة الأرضية الخاصة يجب أن تكون متصلة بموصل الأرض (الأصفر والأخضر) من خط إمدادات الطاقة.

(TIG WELDING) فقط لنوع GIT (B-3)

- قم بتوصيل موصلات المشبك الأرضي والمصباح بأقطاب الجهاز ؛ اختر . القطبية (إلى الأمام أو العكس) فيما يتعلق بنوع المادة المطلوب لحامها
- قم بتوصيل المشبك الأرض بقطعة العمل
- قم بتوصيل أنبوب غاز الشعلة ببساطة الغاز
- . حد تيار اللحام
- . حد تدفق الغاز من أسطوانة الغاز وفتح صمام الشعلة

- قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة وقم بتشغيل اللحام
- استخدم الشعلة لحام كما هو الحال في التالي دون وقاية بين المرحلتين

	لمس قطعة مع القطب
	ارفع القطب من قطعة حوالي 5-2 ملم

أوقف اللحام ، أوقف تشغيل الماكينة

- حد تيار اللحام (الشكل 1 ، أ) بوصفه خاصية من نوع القطب المحدد (الشكل 1).
- بدء عملية اللحام باستخدام كافة خصائص الحماية اللازمة للأمن.
- عند اكتمال اللحام، قم بايقاف تشغيل الجهاز وتحرير القطب من حامل القطب

الحماية الحرارية

إذا تم استخدام الجهاز لدوره العمل الشاق، سيعمل جهاز الحماية الحرارية على حماية الجهاز من الحرارة الزائدة. عندما يضيء باللون الأصفر، فإن ذلك يشير إلى أن الحماية الحرارية في وضع التشغيل. من الممكن بدء اللحام بمجرد غلق (B1.B).LED

الصيانة

يجب أن يقوم بخدمات الصيانة موظفين مؤهلين وفقاً للمبدأ (IEC 60974-4).

PREDSTAVLJANJE

Ovo je uređaj generator za pretvaranje električne struje koja je primjerna za zavarivanje (Fig.B-0). Zahvaljujući inverterskoj tehnologiji omogućava postizanje visokih mogućnosti, iako je malen i lagan. Generator je prenosiv i jednostavan za rukovanje. Uređaj je primjeran za zavarivanje sa obloženim elektrodama (Tab.B-1) i može se priključiti sa jednakom ili još većom snagom nego što je navedeno u Tablici B-2. (više detalja možete pronaći u C priručniku koji je priložen u paketu).

OPIS UREĐAJA (Slika B-1)

- A Dugme za struju zavarivanja
- B Toplinska zaštita - LED indikator
- C Negativni pol (-)
- D Pozitivni pol (+)
- E ON-OFF Ef+dugme
- F Električni kabel
- G Power LED
- H ekran
- I TIG - MMA selektor (samo za TIG model)

INSTALACIJA

Instalacija mora obiti obavljena pod vodstvom stručno osposobljene osobe koja je obavila osposobljavanje u skladu sa TSANDARDOM označenim C I 06974-9 i u skladu s zakonodavstvom. Za podizanje stroja potrebno je koristiti ručku koja se nalazi na vrhu uređaja u položaju kada je uređaj isključen. Ulazni napon mora se slagati s naponom navedenim na pločici o temeljnim specifikacijama na proizvodu. Mašinu priključite na električni sustav okvirima karakteristike isporuke i zaštitu napajanja (osigurač i/ili sklopku) koji su spojivi s korištenjem stroja. Za više informacija pogledajte pločicu na proizvodu.

KAKO KORISTITI APARAT ZA ZAVARIVANJE

Upozorenje: Prije korištenja aparata za zavarivanje pažljivo pročitajte rizike u općem priručniku o sigurnosti koji je povezan sa procesom zavarivanja. - Povezivanje uzemljenja i nosača elektrode do konektora aparata (Slika B-1, C i D) se vrti kako bi se osigurao dobar prihvatanje. Izaberite polaritet Slika. B- 2 (1. Naprijed ili 2. Nazad) s božnjom na oblogu elektrode (za više informacija pogledajte pakiranje elektroda).

Zavarivanje MMA elektrode

- Priključite uzemljenje na komad koji zavarujete kako biste uspostavili dobar kontakt između komada koji zavarujete i uzemljenja što bliže području zavarivanja, umetnite elektrodu u nosač elektrode.
- Umetnute električni priključak u električnu utičnicu i uključite aparat za zavarivanje na sklopku (Slika B-1, e)

u poziciju ON. Za mašine za zavarivanje bez utikača (115 / 230V modeli), spojite normalizovani utikač (2P + T) - koji ima dovoljno snage - do snage kablovima i pripremite mrežni priključak opremljen osiguračima ili automatskim prekidačem, treba priključiti posebni terminal za zemlju provodnik zemljišta (žuto-zeleni) linije napajanja.

- Izaberite napon zavarivanja (Slika B- 1, A) s obzirom na tip elektrode (Tablica B-1).
- Prije početka zavarivanja se pobrinite za svu potrebnu i sigurnosnu zaštitu u asfaltu o sobno i ljudi oko vas.
- Kada završite sa zavarivanjem isključite aparat za zavarivanje i izvadite elektrodu iz nosača elektrode.

TIG WELDING (samo za TIG tip)

- Priključite konektore na uzemljivaču i na baklje na polove uređaja; izaberite polaritet (napred ili nazad) u odnosu na tip materijala koji treba zavariti.
- Priključite stezaljku za zemlju na radni komad.
- Priključite gasnu cevčicu plamenika u gasni cilindar (Fig.B-3).
- Izaberite režim TIG.
- Izaberite struju zavarivanja.
- Odaberite protok plina cilindra za gas i otvorite baklju ventil.
- Priključite kabl za napajanje na napajanje i uključite ga zavarivač.
- Koristite baklju da zavarite u nastavku bez pauze između dve faze.

	Dodirnite komad sa elektrodom.
	Podignite elektrodu od komada oko 2-5 mm.

Kada završite zavarivanje, isključite aparat.

TOPLINSKA ZAŠTITA

Ako se aparat za zavarivanje koristi duže razdoblje i za zavarivanje s višim naponom, može se uključiti zaštitna od pregrijavanja aparata za zavarivanje. Ako svjetli žuta upozoravajuća LED ON lampica na aparatu za zavarivanje, ona nam prikazuje da se uključila topkinska zaštita. Sve dok lampica svjetli, aparat neće djelovati dok se ne ohladi. Kada se aparat za zavarivanje ohladi, lampica se ugasiti. (Fig.B-1,B)

ODRŽAVANJE

Svi servisni radovi moraju biti obavljeni od strane osposobljenog osoblja u skladu s mjerilima IEC 60974-4.

UKLANJANJE POGREŠAKA

APARAT NE RADI	UZROCI	RJEŠENJA
Aparat ne radi i svjetli žuta LED lampica za zaštitu od pregrijavanja.	Toplinska zaštita se je uključila.	Pričekajte da se aparat za zavarivanje ohladi cca. 2 minute. Žuta LED lampica će se ugasiti.
Aparat je uključen ali ne radi.	Kabel za uzemljenje ili nosač elektrode nije priključen na aparat za zavarivanje.	Ugasite aparat i provjerite priključke.
Vaša aparat ne zavaruje ispravno.	Pogreška polarizacije.	Pogledajte uputstva na ambalaži elektroda i snagu koja je za njih potrebna.

TIG

Nestabilan luk.	-) Podrazumevano dolazi iz volframove elektrode. -) Preveliki protok gase.	-) Koristite volfram elektrode odgovarajuće veličine. -) Smanjiti protok gase.
Elektroda se topi.	Greška polariteta.	Proverite da li je spona za zemlju zaista povezana na +.

PREDSTAVLJANJE

Ovo je uređaj generator za pretvaranje električne struje koja je prikladna za zavarivanje (Fig.B-0). Zahvaljujući inverterskoj tehnologiji omogućava postizanje visokih mogućnosti, iako je malen i lagan. Generator je prenosiv i jednostavan za rukovanje. Uređaj je prikladan (Tab.B-1) za zavarivanje s obloženim elektrodama i može se priključiti s jednakom ili još većom snagom nego što je navedeno u Tablici B-2. (više detalja možete pronaći u C priručniku koji je priložen u paketu).

OPIS UREĐAJA (Slika B-1)

A Gumb za struju zavarivanja
B Toplinska zaštita - LED indikator

C Negativni pol (-)

D Pozitivni pol (+)

E ON-OFF gumb

F Električni kabel

G LED napajanja

H Prikaz

I TIG - MMA selektor (samo za TIG model)

INSTALACIJA

Instalacija mora biti pod vodstvom stručno osposobljene osobe koja je obavila osposobljavanje u skladu sa STANDARDOM oznake IEC 60974-9 i lokalnim zakonodavstvom. Za podizanje stroja potrebno je koristiti ručku koja se nalazi na vrhu uređaja u položaju kada je uređaj isključen. Ulazni napon mora se slagati s naponom navedenim na pločici o tehničkim specifikacijama na proizvodu. Stroj priključite na električni sustav koji ima karakteristike isporuke i zaštitu napajanja (osigurač i/ili sklopku) koji su spojivi s korištenjem stroja. Za više informacija pogledajte pločicu na proizvodu.

KAKO KORISTITI APARAT ZA ZAVARIVANJE

Upozorenje: Prije korištenja aparata za zavarivanje pozorno pročitajte rizike u općem priručniku o sigurnosti koji je povezan s procesom zavarivanja. - Povezivanje uzemljenja i nosača elektrode do konektora aparata (Slika B-1, C i D) se vrti kako bi se osigurao dobar prihvati. Izaberite polaritet Slika. B-2 (1. Naprijed ili 2. Nazad) s obzirom na oblogu elektrode (za više informacija pogledajte pakiranje elektroda).

Zavarivanje MMA elektroda

- Priključite uzemljenje na komad koji zavarujete kako biste uspostavili dobar kontakt između komada koji zavarujete i uzemljenja što bliže području zavarivanja, umetnite elektrodu u nosač elektrode.
- Umetnите električni priključak u električnu utičnicu i uključite aparat za zavarivanje na sklopki (Slika B-1, E) u poziciju ON. Za strojeve za varenje bez utikača

(modeli 115/230V) priključiti na kabel za napajanje normaliziranu utičnicu, (2P + T) prikladnog kapaciteta i osposobiti utičnicu mreže sa siguračima ili automatskim prekidačem; prikladan terminal uzemljenja mora biti priključen na sprovodnik uzemljenja (žuto-zeleno) linije napajanja.

- Izaberite napon zavarivanja (Slika B-1, A) s obzirom na tip elektrode (Tablica B-1).
- Prije početka zavarivanja pobrinite se za svu potrebnu sigurnosnu zaštitu vas osobno i ljudi oko vas.
- Kada završite sa zavarivanjem isključite aparat za zavarivanje i izvadite elektrodu iz nosača elektrode.

TIG WELDING (samo za TIG tip)

- Spojite konektore stezaljke za uzemljenje i stezaljke baklja na stupove uređaja; odaberite polarnost (naprijed ili natrag) u odnosu na vrstu materijala koji treba zavariti.
- Spojite stezaljku za uzemljenje na radni komad.
- Spojite plinsku cijev plamenika na plinski cilindar SI.B-3.
- Odaberite TIG način rada.
- Odaberite struju zavarivanja.
- Odaberite plinovite plinove cilindra i otvorite ventil za gorivo.
- Spojite mrežni kabel na napajanje i uključite zavarivač.
- Upotrijebite baklju za zavarivanje kao u sljedećem bez šupljine između dvije faze.

	Dodirnite komad s elektrodom.
	Podignite elektrodu od komada oko 2-5 mm.

Zaustavio zavarivanje, isključite stroj.

TOPLINSKA ZAŠTITA

Ako se aparat za zavarivanje koristi duže razdoblje i za zavarivanje s višim naponom, može se uključiti zaštitna od pregrijavanja aparata za zavarivanje. Ako svjetli žuta upozoravajuća LED ON lampica na aparatu za zavarivanje, ona nam prikazuje da se uključila toplinska zaštita. Sve dok lampica svjetli, aparat neće djelovati dok se ne ohladi. Kada se aparat za zavarivanje ohladi, lampica se ugasi. (Slika.B-1,B).

ODRŽAVANJE

Svi servisni radovi moraju biti obavljeni od strane osposobljenog osoblja u skladu s mjerilima IEC 60974-4.

OTKLANJANJE POGREŠAKA

APARAT NE RADI	UZROCI	RJEŠENJA
Aparat ne radi i svjetli žuta LED lampica za zaštitu od pregrijavanja.	Toplinska zaštita se uključila.	Pričekajte da se aparat za zavarivanje ohladi cca. 2 minute. Žuta LED lampica će se ugasiti.
Aparat je uključen ali ne radi.	Kabel za uzemljenje ili nosač elektrode nije priključen na aparat za zavarivanje.	Ugasite aparat i provjerite priključke.
Vaš aparat ne zavaruje ispravno.	Pogreška polarizacije.	Pogledajte upute na ambalaži elektroda i snagu koja je za njih potrebna.

TIG

Nestabilni luk.	-) Zadano dolazi iz volframske elektrode. -) Prevelika brzina protoka plina.	-) Koristite volframsku elektrodu odgovarajuće veličine. -) Smanjite protok plina.
Elektroda se topi.	Pogreška polariteta.	Provjerite je li stezaljka za uzemljenje stvarno spojena s +.

ПРЕСТАВУВАЊЕ

Овој уред е генераторска инвертерска струја (DC) погодна за заварување (Fig.B-0). Благодарение на технологијата на инвертер која овозможува постигнување на високи перформанси, додека чува мала големина и тежина, заварувачот е пренослив и лесен за ракување. Уредот е погоден за заварување со обложени електроди (Tab.B-1) и може да се поврзе со електрични генератори со моќност еднаква на или повисока од онаа што е прикажана во Табела Б-2 (за повеќе детали ве молиме погледнете го упатството за Ц ЧАКУВАЊЕ вклучено во пакетот).

ОПИС НА УРЕДОТ (слика В-1).

- А Копче за заварувачка струја
- В Топлотна заштита – LED индикатор
- С Негативен пол (-)
- Д Позитивен пол (+)
- Е ON-OFF копче
- Ф Кабел за напојување
- Г моќност LED
- Н Приказ на
- И TIG - MMA селектор (само за TIG модел)

ИНСТАЛАЦИЈА

Инсталацијата мора да биде направена од обучен персонал усогласеност со стандардот IEC 60974-9 и тековната и локалното законодавство. За да се подигне машината мора да се користи рачката поставена на врвот на производот со машина во OFF позиција. Влезниот напон мора да одговара напонот назначен на техничката плоча која се наоѓа на производот. Користете ја машината на електричен систем со карактеристики за напојување и заштита на енергија (осигурувач и / или диференцијален прекинувач) кои се компатibilни со тековната потребна за негова употреба. За повеќе детали видете ги информациите на плочата поставена на машина.

КАКО СЕ УПОТРЕБУВАТЕ

Предупредување: Користете ги сите мерки на претпазливост што се бараат во безбедноста општо упатство пред работа на заварувачот, читање внимателно ризиците поврзани со процесот на заварување.

MMA заварување на електрода

- врзувањето помеѓу земјените клеми и носителот на електродата со приклучоците на уредот (слика B-1, C и D), се вртат за да се обезбеди добар зафат. Изберете го поларитетот како на Слика B-2 (1. Напред или 2. Назад) во зависност од слојот на електродите (за повеќе информации погледнете го пакувањето на електродите).
- приклучете ја земјената клема со делот што ќе се заварува, на начин да воспоставите што подобар контакт помеѓу делот што се заварува и клемата во близина на местото на заварување, и внесете ја електродата во држачот за електроди.
- оставете го електричниот приклучок во електрорадарот.

Отстранување на грешки

Дефекти	Причини	Решенија
Уредот не работи и свети жолтата LED сијаличка за заштита од прегревање.	Термалната заштита се вклучила.	Почекајте да се излади уредот за заварување од прилика 2 минути. Жолтата LED сијаличка ќе се исклучи.
Уредот е вклучен, но не работи.	Кабелот од земјената заштита или држачот на електродата не е приклучен на уредот за заварување.	Изгаснете го уредот и проверете ги приклучоците.
Вашиот уред не заварува правилно.	Грешка при поларизација.	Погледнете ги упатствата на амбалажата на електродите и моќноста потребна за нив.

ВИГ

Нестабилен лак.	-) Стандардно доаѓа од волфрамската електрода. - Премногу важен проток на гас.	-) Користете волфрам електрода со соодветна големина. -) Намалување на протокот на гас.
Електродата се топи.	Грешка на поларитетот.	Проверете дали земјата навистина е поврзана со +.

ичниот штекер и вклучете го уредот за заварување со прекинувачот во позиција ON (Слика В-1, e). За машини за заварување без приклучок (115 / 230V модели), поврзете се нормализиран приклучок (2P + T) - кој има доволен капацитет - на моќ кабел и подгответе го главниот штекер опремен со осигурувачи или автоматски прекинувач на електрично коло; треба да биде поврзан специјалниот терминал за земја земјата проводник (жолто-зелена) на напојување линија.

- дберете го напонот на заварување (Слика В-1, A) во зависност од типот на електродата (Табела B-1).
- ред започнување со процесот на заварување погрижете се за својата безбедност и за луѓето околу вас.
- ога ќе завршите со процесот на заварување и склучете го уредот за заварување и отстранете ги електродите од држачот за електроди.

TIG WELDING (само за типот на TIG)

- Поврзете ги конекторите на држачот и на факел на столбовите на уредот; изберете поларитетот (напред или назад) во однос на видот на материјалот што треба да се завари.
- Поврзете го држачот со работното парче.
- Поврзете ја гасната цевка на факелот со гасниот цилиндар Изберете го режимот TIG Fig.B-3.
- Изберете ја струјата за заварување.
- Изберете го протокот на гас на цилиндерот за гас и.
- отворете го вентилот на факелот.
- Поврзете го кабелот за напојување со напојувањето и вклучете го заварувачот.
- Користете ја факелот за заварување како што следува без пауза помеѓу двете фази.

	Подигнете ја електродата од парче околу 2-5 мм.
	По заварување, не заборавајте да го исклучите апаратот.

ТЕРМАЛНА ЗАШТИТА

Доколку уредот се употребува за подолг период или заварување со повисок напон, може да се вклучи заштита од прегревање на уредот за заварување. Доколку свети жолтата сијаличка LED ON на апаратот за заварување, тоа значи дека е активиран системот за термална заштита. Додека свети сијаличката, уредот нема да работи се додека не се излади. Кога уредот за заварување е изладен оаш сијаличката ќе се исклучи. (Слика. B-1.B).

ОДРЖУВАЊЕ

Сите сервиси мора да бидат направени од квалификувани лица за таа работа во согласност со сертификатот IEC 60974-4.

INTRODUCERE

Acest aparat este un generator de curent invertor (DC) potrivit pentru sudarea (Fig.B-0). Datorită tehnologiei invertor care permite atingerea performanțe înalte păstrând în același timp mărime și greutate reduse, este portabil și ușor de manipulat. Dispozitivul este potrivit pentru sudarea cu electrozi având invelis (Tab.B-1) și poate fi conectat la generatoare de curent cu o putere egală sau mai mare decât cea mentionată în tabelul B-2.(pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați manualul PARTEA C incluse în pachet).

DESCRIEREA MAȘINII (FIG. B-1)

A. Butonul de reglare a curentului de sudare

B. Indicator cu LED-uri - protecție termică

C. Borna negativă (-)

D. Borna pozitiva (+)

E. Comutator ON - OFF(Pornit-Oprit)

F. Cablul de alimentare

G Power LED

H Afişajul

I Selector TIG - MMA (numai pentru modelul TIG)

INSTALARE

Instalarea trebuie făcută de către personal instruit în conformitate cu standardul IEC 60974-9 și reglementările aflate în vigoare în legislația locală. Pentru ridicarea mașinii trebuie folosit mânerul poziționat pe partea superioară a produsului, cu comutatorul în poziția OFF (oprit). Tensiunea de alimentare trebuie să fie aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare situată pe produs. Utilizați aparatul pe reteaua electrică de alimentare cu caracteristici și putere de protecție (siguranțe și / sau disjunctoare cu protecție diferențială), care sunt compatibile cu curentul necesar pentru ei utilizare. Pentru mai multe detalii a se vedea informația de pe eticheta amplasată pe aparat.

CUM SE UTILIZEAZA

Avertizare: Utilizați toate măsurile de precauție cuprinse în manualul cu măsuri generale de siguranță necesare a fi respectate înainte de a folosi invertorul, citind cu atenție risurile ce există în procesul de sudare.

- Sudarea în MMA:** Conectați mufele clestelui de masa și a clestelui port-electrod, la conectorii rapizi ai aparatului (fig B-1, C și D) rotindu-l apoi pentru a asigura un contact ferm. Alegeti polaritatea Fig.B-2 (1. directă sau 2. inversă) în funcție de tipul electrozilor (pentru mai multe informații consultați informațiile de pe ambalajele electrozilor).
- Conectați clestele de masa la piesa de lucru ce urmează a fi sudată stabilind un contact electric ferm între Cleste și piesă, cât mai aproape posibil de zona în care se sudează, fixați electrodul în port-electrod.
- Introduceți ștecherul în priză și porniți aparatul de

sudură prin apăsarea comutatorului (figura B-1, E) în poziția ON(pornit). Pentru mașinile de sudat fără ștecher (modele 115 / 230V), conectați un dop normalizat (2P + T) - având o capacitate suficientă - la putere cablul și pregătiți o priză de alimentare prevăzută cu siguranță sau cu o priză automată întrerupător de circuit; terminalul de împământare special trebuie conectat la conductorul de pământ (galben-verde) al liniei de alimentare.

- Selectați curentul de sudură (fig B-1 A), în funcție de tipul deB-electrod selectat (Tab. 1).
- Incepăți operația de sudură, utilizând toate măsurile de protecție necesare pentru a asigura securitatea dumneavoastra și a personalelor/obiectelor din zona de lucru.
- Când sudarea este finalizată, opriți aparatul și eliberați electrodul de portelectrod.

TIG WELDING (numai pentru tipul TIG)

- Conectați conectorii clemei de împământare și a conectorului torță la polii dispozitivului; alegeti polaritatea (înainte sau înapoi) în funcție de tipul de material care trebuie sudat.
- Conectați clema de împământare la piesa de lucru.
- Conectați tubul gazului de ardere la cilindrul de gaz Fig.B-3.
- Selectați modul TIG.
- Selectați curentul de sudură.
- Selectați debitul de gaz al cilindrului de gaz și deschideți supapa arzătorului.
- Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare și porniți sudorul.
- Folosiți lanterna pentru a suda ca în cele ce urmează fără o pauză între cele două faze.

	Atingeți piesa cu electrodul.
	Ridicați electrodul din piesă în jur de 2-5 mm.

Odată ce sudarea a fost finalizată, opriți aparatul.

PROTECTIA LA SUPRASARCINA

În cazul în care aparatul este utilizat pentru ciclul de lucru dur, dispozitivul de protecție termică va proteja aparatul de supraîncălzire. LED-ul galben aprins indică faptul că protecția termică este activată. Este posibil să sudati din nou o dată cu stingerea LED-ului galben. Fig.(B-1,B).

ÎNTREȚINERE

Toate operațiile de întreținere trebuie efectuate la calificat personal, în conformitate cu norma (IEC 60974-4).

DEPANARE

ANOMALII	CAUZE	REMEDII
Invertorul nu livreaza curent de sudura și indicatorul LED galben de protecție termică se aprinde.	Protectia la suprasarcina a decuplat.	Așteptați ca aparatul sa se raceasca, în jur de 2 minute. LED-ul indicator se stingă.
Invertorul nu livreaza current.	Cablul de masa sau cablul clestelui port-electrod nu sunt conectate la invertor.	Opriți invertorul și verificați/refaceti conexiunile.
Invertorul dumneavoastră nu sudeaza correct.	Polaritate gresita.	Alegeti polaritatea corecta.

TIG

Arcul instabil.	-) Implicit provenit de la electrodul tungsten. -) Rata de debit prea mare a gazului.	-) Folosiți un electrod de tungsten cu o dimensiune adecvată. -) Reduceți debitul de gaz.
Electrodul se topește.	Eroare de polaritate.	Verificați dacă clema de împământare este conectată la +.

ВЪВЕДЕНИЕ

Това устройство е инверторен генератор на ток (DC), подходящ за заваряване Фиг. В-0. Благодарение на инверторната технология, която позволява постигане на високи експлоатационни характеристики при запазване на малки размери и тегло, заваръчният апарат е преносим и лесен за работа. Устройството е подходящо за заваряване с електроди с покритие (Таблица В-1) и може да бъде свързано към генератори с мощност, равна или по-висока от тази, посочена в Таблица В-2. (За повече подробности вижте брошурата на Част С, включена в пакета.).

ОПИСАНИЕ НА МАШИННАТА (Фиг. В-1).

А Копче за заваръчен ток.

В LED индикатор за термична защита. С

Отрицателен полюс (-).

Д Положителен полюс (+).

Е Превключвател ВКЛ-ИЗКЛ. F

Захранващ кабел.

G дисплей на LED

H индикатора за захранване

I Селектор TIG – MMA (само за TIG модел)

ИНСТАЛИРАНЕ

Инсталирането трябва да се извърши от обучен персонал в съответствие със стандарта IEC 60974-9 и действащото и местното законодателство. За повдигане на машината трябва да се използва дръжката, разположена върху продукта, при което машината трябва да е изключена. Входното напрежение трябва да съвпада с напрежението, посочено на табелката с технически данни, поставена върху продукта. Използвайте машината с електрическа система с функции за защита от захранващо напрежение (предпазител и/или диференциален превключвател), които са съвместими с тока, необходим за нейното използване. За повече подробности вижте информацията на табелката, поставена на машината.

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА

Предупреждение: Преди да започнете работа със заваръчния апарат, вземете всички изисквани предпазни мерки, посочени в общото ръководство за безопасност и се запознайте внимателно с рисковете, свързани с процеса на заваряване.

ЕЛЕКТРОДНО ЗАВАРЯВАНЕ (MMA)

- Свържете щепселните накрайници на заземяващата щипка и дръжача на електрода към съответните щепселни гнезда на машината (фиг. В-1, С и D) с леко завъртане, за да осигурите добро захващане. Изберете полярността Фиг. В-2 (1. права или 2. обратна) в зависимост от покритието на електродите (за повече информация вижте данните върху опаковката на електродите).
- Свържете заземяващата щипка към детайла, който ще заварявате, като се стремите да установите надеждна точка на контакт между метала и щипката, възможно най-близо до зоната, която ще бъде заварявана. Поставете електрода в дръжача за електрод.

- Поставете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт и включете заваръчния апарат, като натиснете превключвателя (фиг. В-1, Е) в положение ON (ВКЛ.). При заваръчни апарати без щепсел (модели 115/230V) свържете нормализиран щепсел (2P+T) с достатъчен капацитет към захранващия кабел и подгответе електрически контакт, снабден с предпазители или автоматичен прекъсвач. Специалната заземителна клема трябва да бъде свързана към заземителния проводник (жълтозелен) на захранващия кабел.

- Изберете заваръчния ток (Фиг. В-1, А) като функция от типа на избрания електрод (табл. В-1).
- Започнете заваръчната операция, като използвате всички необходими защити за сигурността.
- Когато заваряването приключи, изключете машината и освободете електрода от дръжача за електрод.

TIG ЗАВАРЯВАНЕ (само за модели с TIG):

- Свържете съединителите на заземяващата щипка и на горелката към полюсите на устройството. Изберете полярността (права или обратна) спрямо вида на материала, който ще бъде заваряван.
- Свържете заземяващата щипка към детайла.
- Свържете тръбата на газовата горелка към газовата бутилка (Фиг. В-3).
- Изберете режима TIG.
- Изберете заваръчния ток.
- Изберете газовия поток на газовата бутилка и отворете клапана на горелката.
- Свържете захранващия кабел към захранването и включете заваръчния апарат.
- Използвайте горелката за заваряване, както е описано по-долу, без прекъсване между двете фази.

	Допрете детайла с електрода.
	Повдигнете електрода от детайла на около 2–5 mm

Спрете заваряването, изключете машината.

ТОПЛИННА ЗАЩИТА

Ако машината се използва за тежък работен цикъл, устройството за термична защита ще предпази машината от прегряване. Жълтият светодиод ON (ВКЛ.) показва, че термичната защита е включена. Ново заваряване може да започне след като светодиодът изгасне. (Фиг. В-1, В).

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Всички работи по техническата поддръжка трябва да се извършват от квалифициран персонал в съответствие с нормативните документи (IEC 60974-4).

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

АНОМАЛИИ	ПРИЧИНИ	НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ
Устройството не подава ток и свети жълтият светодиоден индикатор на термичната защита.	Термозащитата на заваръчния апарат е включена.	Изчакайте края на времето за охлаждане – около 2 минути. Индикаторът изгасва.
Устройството е включено, но не подава ток.	Кабелът на заземяващата щипка или на дръжачът на електрода не е свързан към апаратът.	Изключете машината и проверете връзките.
Апаратът не заварява правилно.	Грешка в полярността.	Проверете полярността, посочена на опаковката на електродите.

TIG

Нестабилна дъга	-) По подразбиране идва от волфрамовия електрод -) Твърде голям дебит на газовия поток	-) Използвайте волфрамов електрод с подходящ размер -) Намалете дебита на газа
Електродът се топи.	Грешка в полярността.	Проверете дали заземяващата щипка наистина е свързана с +.



Tab. A-1 Duty Cycle - Welding cable

25°C

I-I cavi di saldatura devono soddisfare i requisiti della IEC 60245-6 o rispettare le normative nazionali e locali.

Ulteriori informazioni sulla capacità di trasporto corrente dei cavi di saldatura sono reperibili nella norma EN 50565-1: 2014

GB-Welding cables shall meet the requirements of IEC 60245-6 or meet national and local regulations.

Additional information about the current carrying capability of welding cables can be found in EN 50565-1 :2014

F-Les câbles de soudage doivent satisfaire aux exigences de la norme CEI 60245-6 ou aux réglementations nationales et locales. Des informations supplémentaires sur la capacité de charge des câbles de soudage sont données dans l'EN 50565-1: 2014.

E-Los cables de soldadura deben cumplir con los requisitos de IEC 60245-6 o cumplir con las regulaciones nacionales y locales. Se puede encontrar información adicional sobre la capacidad de transporte de la corriente actual de los cables de soldadura en EN 50565-1: 2014

PT-Os cabos de soldagem devem atender aos requisitos da IEC 60245-6 ou atender aos regulamentos nacionais e locais. Informações adicionais sobre a capacidade atual de transporte de corrente de cabos de soldagem podem ser encontradas em EN 50565-1: 2014

D-Die Schweißkabel müssen den Anforderungen der IEC 60245-6 oder den nationalen und lokalen Vorschriften entsprechen. Weitere Informationen zur Strombelastbarkeit von Schweißkabeln finden Sie in EN 50565-1: 2014

RU-Сварочные кабели должны соответствовать требованиям МЭК 60245-6 или национальным и местным нормам. Дополнительную информацию о токоведущей способности сварочных кабелей можно найти в EN 50565-1: 2014

GR-Τα καλώδια συγκόλλησης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του IEC 60245-6 ή να πληρούν τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα μεταφοράς των ρευμάτων καλωδίων συγκόλλησης μπορούν να βρεθούν στο EN 50565-1: 2014

SA- أو تقي باللوائح الوطنية والمحلية. 6-IEC 60245-6 يجب أن تلي كابلات الحام متطلبات

يمكن العثور على معلومات إضافية حول القدرة الاستيعابية الحالية لcablalat الحام في EN 50565-1: 2014

HR-Kabeli za zavarivanje moraju udovoljavati zahtjevima norme IEC 60245-6 ili ispunjavati nacionalne i lokalne propise.

Dodatne informacije o mogućnosti nošenja kabela za zavarivanje nalaze se u EN 50565-1: 2014

RO-Cablurile de sudură trebuie să îndeplinească cerințele IEC 60245-6 sau să respecte reglementările naționale și locale.

Informații suplimentare despre capacitatea de transport a cablurilor de sudură pot fi găsite în EN 50565-1: 2014

Cable area (mm ²)	 5' min						
	Duty Cycle 100%	Duty Cycle 85%	Duty Cycle 80%	Duty Cycle 60%	Duty Cycle 35%	Duty Cycle 20%	Duty Cycle 8%
10 mm ²	100A	101A	102A	106A	119A	143A	206A
16 mm ²	135A	138A	140A	148A	173A	212A	314A
25 mm ²	180A	186A	189A	204A	244A	305A	460A
35 mm ²	225A	235A	239A	260A	317A	400A	608A

Value based on table D.3 of CEI EN50565-1:2015-02

Cable area (mm ²)	 10' min						
	Duty Cycle 100%	Duty Cycle 85%	Duty Cycle 80%	Duty Cycle 60%	Duty Cycle 35%	Duty Cycle 20%	Duty Cycle 8%
10 mm ²	100A	100A	100A	101A	106A	118A	158A
16 mm ²	135A	136A	136A	139A	150A	174A	243A
25 mm ²	180A	189A	183A	190A	213A	254A	366A
35 mm ²	225A	229A	231A	243A	279A	338A	497A

Value based on table D.4 of CEI EN50565-1:2015-02

S03605_052019



GB	This welding machine conforms to technical product standards for exclusive use in an industrial environment and for professional purposes. It does not assure compliance with electromagnetic compatibility in domestic dwellings and in premises directly connected to a low-voltage power supply system feeding buildings for domestic use.
I	Apparecchiatura di classe A: Questa saldatrice soddisfa i requisiti dello standard tecnico di prodotto per l'uso esclusivo in ambiente industriale e a scopo professionale. Non è assicurata la rispondenza alla compatibilità elettromagnetica negli edifici domestici e in quelli direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione che alimenta gli edifici per l'uso domestico.
F	Appareils de classe A: Ce poste de soudage répond aux exigences de la norme technique de produit pour une utilisation exclusive dans des environnements industriels à usage professionnel. La conformité à la compatibilité électromagnétique dans les immeubles domestiques et dans ceux directement raccordés à un réseau d'alimentation basse tension des immeubles pour usage domestique n'est pas garantie.
E	Aparato de clase A: Esta soldadora satisface los requisitos del estándar técnico de producto para su uso exclusivo en ambiente industrial y con objetivos profesionales. No se asegura el cumplimiento de la compatibilidad electromagnética en los edificios domésticos y en los directamente conectados a una red de alimentación de baja tensión que alimenta los edificios para el uso doméstico.
D	Gerät der Klasse A: Diese Schweißmaschine genügt den Anforderungen des technischen Produktsstandards für den ausschließlichen Gebrauch im Gewerbebereich und zu beru-ichen Zwecken. Die elektromagnetische Verträglichkeit in Wohngebäuden einschließlich solcher Gebäude, die direkt über das öffentliche Niederspannungsnetz versorgt werden, ist nicht sichergestellt.
RU	Этот сварочный аппарат соответствует техническим стандартам на продукцию, для исключительного использования в промышленной среде и для профессионального целей. Это не гарантирует соблюдение электромагнитных совместимости в домашних условиях и непосредственно в помещениях подключенных к низковольтной системе электроснабжения, питаяющей здания для бытового использования.
PT	Aparelho de classe A: Este aparelho de solda satisfaz os requisitos do standard técnico de produto para o uso exclusivo em ambiente industrial e com utilidade profissional. Não é garantida a correspondência à compatibilidade electomagnética nos edifícios domésticos e naqueles ligados directamente a uma rede de alimentação de baixa tensão que alimenta os edifícios para o uso doméstico.
GR	Αυτή η μηχανή συγκόλλησης συμμορφώνεται με τα τεχνικά πρότυπα πρόσθιων για αποκλειστική χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον και για επαγγελματικούς σκοπούς. Δεν διασφαλίζεται τη συμμόρφωση με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε οικιακές κατοικίες και χώρους συνδεδεμένου σε σύστημα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτήρια για οικιακή χρήση.
NL	Apparatuur van klasse A: Deze lasmachine beantwoordt aan de vereisten van de technische standaard van het product voor het uitsluitend gebruik op industriële plaatsen en voor professionele doeleinden. De overeenstemming met de elektromagnetische compatibiliteit is niet gegarandeerd in de gebouwen voor huiselijk gebruik en in gebouwen die rechtstreeks verbonden zijn met een voedingsnet aan lange spanning dat de gebouwen voor huiselijk gebruik voedt.
RO	Aparat de sudura corespunde cerinelor standardului tehnic de produs pentru folosirea exclusiva in mediul industrial si in scop profesional. Nu este asigurata corespondenta cu compatibilitatea electromagnetica in cladirile de locuine si in cele conectate direct la o reea de alimentare de joasa tensiune care alimenteaza cladirile pentru uzul casnic.
SE	Apparat av klass A: Denne svets uppflýr kraven i tekniska normer för produkter som endast är avsedda att användas inom industrien och för professionell bruk. Överensstämmelse med elektromagnetisk kompatibilitet i hushållsbyggnader och i byggnader som är direkt kopplade till ett elnät med lågspänning för eldistribution till hushållsbyggnader garanteras inte.
NO	Apparat av klasse A: Denne sveisebrenneren oppfyller kravene for produktets tekniske standard for eksklusiv bruk i industriområder og for profesional anvendelse. Vi garanterer ikke overensstemmelse med den elektromagnetiske overensstemmelsen i bygninger med leiligheter eller i bygninger som er direkte koplet til et forsyningsnett med lav spennin som forsyner bygningene med leiligheter.
FIN	A-luokan laitteistot: Tämä hitsauslaite vastaa ainoastaan teollisuussympäristössä ja ammattikäytöön tarkoitettu tuotteelle asetettua tekništä standardia. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ei taata kotitalouskäytöön varattuun matalajännitteen sähköverkkoon suoraan kytketyissä rakennuksissa.
CZ	Zářízení třídy A: Tento svarovací přístroj vyhovuje požadavkám technického standardu výrobku, určeného pro výhradně použití v průmyslovém prostředí, k profesionálním účelům. Není zajištěna elektromagnetická kompatibilita v domácích budovách a v budovách přímo připojených k napájecí síti nízkého napětí, která zásobuje budovy pro domácí použití.
SK	Zariadenie triedy A: Tento zvárací prístroj vyhovuje požiadavkám technického standardu výrobku, určeného pre výhradné použitie v priemyselnom prostredí, a na profesionálne účely. Nie je zistená elektromagnetická kompatibilita v domáciach budovach a v budovach priamo pripojených k napájacej sieti nízkeho napäcia, ktorá zásobuje budovy pre domáce použitie.
SL	Naprava A razreda: Varilni aparat je skladen z zahtevami tehničnega standarda izdelka, ki je izdelan izključno za rabo v industrijskem okolju in za profesionalno rabo. Elektromagnetska združljivost v domovih in v zgradbah, neposredno povezanih v nizkonapetostno napajalno omrežje, ki napaja zgradbe za domačo rabo.
HR	Ure.aj klase A: Ovaj stroj za varenje zadovoljava rezvizite tehničkog standarda proizvoda za isključivu upotrebu u industriji i za profesionalnu upotrebu. Ne jamči se elektromagnetska prikladnost u domaćinstvu i u zgradama koje su izravno spojene na sustav napajanja strujom pod niskim naponom, koja napaja stanovanja.

GB	the welding machine does not fall within the requisites of IEC/EN 61000-3-12 standard. Should it be connected to a public mains system, it is the installer's responsibility to verify that the welding machine itself is suitable for connecting to it (if necessary, consult the distribution network company).
I	La saldatrice non rientra nei requisiti della norma IEC/EN 61000-3-12. Se essa viene collegata a una rete di alimentazione pubblica, è responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore verificare che la saldatrice possa essere connessa (se necessario, consultare il gestore della rete di distribuzione).
F	Le poste de soudage ne répond pas aux exigences de la norme IEC/EN 61000-3-12 En cas de raccordement de ce dernier à un réseau d'alimentation publique, l'installateur ou l'utilisateur sont tenus de vérifier la possibilité de branchement du poste de soudage (s'adresser si nécessaire au gestionnaire du réseau de distribution).
E	La soldadora no cumple los requisitos de la norma IEC/EN 61000-3-12. Si ésta se conecta a una red de alimentación pública, es responsabilidad del instalador o del utilizador comprobar que puede conectarse la soldadora (si es necesario, consultar con el gestor de la red de distribución).
D	Die Schweißmaschine genügt nicht den Anforderungen der Norm IEC/ EN 61000-3-12. Wenn sie an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen wird, hat der Installierende oder der Betreiber plichtgemäß unter seiner Verantwortung zu prüfen, ob die Schweißmaschine angeschlossen werden darf (falls erforderlich, ziehen Sie den Betreiber des Verteilernetzes zurate).
RU	сварочный аппарат не соответствует требованиям стандарта IEC / EN 61000-3-12. Должен ли он быть подключен к сети общего пользования системы, установщик несет ответственность за проверку пригодности самого сварочного аппарата для подключения к нему (при необходимости проконсультируйтесь с распределительной сетевой компанией).
PT	O aparelho de soldar não contém os requisitos da norma IEC/EN 61000- 3-12 Se o mesmo for ligado a uma rede de alimentação pública, o instalador ou o utilizador são responsáveis para controlar que o aparelho de soldar possa ser conectado (se necessário, consultar o gestor da rede de distribuição).
GR	η μηχανή συγκόλλησης δεν εμπίπτει στις απαιτήσεις του προτύπου IEC / EN 61000-3-12. Πρέπει να συνδεθεί σε δημόσιο δίκτυο σύστημα, είναι ευθύνη του εγκαταστάτη να επαληθεύσει ότι η ίδια η μηχανή συγκόλλησης είναι κατάλληλη για σύνδεση σε αυτήν (εάν είναι απαραίτητο, συμβουλεύετε το την εταιρεία διανομής).
NL	De lasmachine valt niet onder de vereisten van de norm IEC/EN 61000-3-12. Indien ze aangesloten wordt op een openbaar voedingsnet, behoort het tot de verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker om te verifiëren of de lasmachine kan worden aangesloten (indien nodig, de exploitant van het distributienet raadplegen).
RO	Aparatul de sudura nu corespunde cerin&elor normei IEC/EN 61000-3-12. Daca acesta este conectat la o re&ea de alimentare publica, instalatorul sau utilizator trebuie sa verifice daca aparatul de sudura poate conectat (daca este necesar, consulta&i societatea de distribu&ie).
SE	Svensen omfattas inte av kraven i standard IEC/EN 61000-3-12. Om den ansluts till ett elnät för allmän elfrörsjöring är det installatören eller användarens ansvarighet att kontrollera att svenska kan anslutas (om nödvändigt, vänd dig till distributionssystemets eloperatör).
NO	Sveisebrenneren oppfyller ikke kravene for normen IEC/EN 61000-3-12. Hvis den blir koplet til et nasjonalt forsyningsnett er installatøren eller brukeren ansvarlig for å kontrollere at sveisebrenneren kan koples (hvis nødvendig, konsulter distribusjonsnettets distributør).
FIN	Hitsauslaite ei vastaa normin IEC/EN 61000-3-12 vaatimuksia. Mikäli laite kytkeytään julkiseen sähköverkkoon, on asentajan tai käyttäjän vastuulla varmistaa, voidaanko hitsauslaite liittää siihen (kysy neuvoa tarvittaessa sähköjärjestelijöiden hoitajalta).
CZ	Svarovací přístroj nesplňuje požadavky normy IEC/EN 61000-3-12. Pri pripojení k verejně napájající sítii instalačér nebo uživatel odpovídá za overení toho, zda lze svarovací přístroj pripojiť (dle potřeby musí konzultovat správce rozvodné sítě).
SK	Zvárací prístroj nespĺňa požiadavky normy IEC/EN 61000-3-12. Pri pripojení k verejnej napájajcej sieti inštalatér alebo užívateľ, zodpovedá za overenie toho, ci je možné zvárací prístroj pripojiť (podľa potreby musí konzultovať správca rozvodnej siete).
SL	Varički aparat ne ustreza zahtevam normativa IEC/EN 61000-3-12. Ce ga povežemo v javno napajalno omrežje, je tisti, ki ga namešča ali uporablja odgovoren za to, da bo preveril, ali ga je mogoče prikljuciti (če je treba, posvetujte se z dobaviteljem distribucijskega omrežja).
HR	Stroj za varenje ne zadovoljava rezvizite norme IEC/EN 61000-3-12. Ako se stroj spaja na javnu mrežu, osoba koja vrši spajanje ili operater koji upotrebljava stroj mora provjeriti da li se stroj za varenje može spojiti (ako je potrebno, konzultirati tvrtku koja upravlja mrežom).




LT	A klasses iranga: Šis suvirinimo aparatas atitinka visus techninius standartus reikalaivius, keliamus produktams, skirtiems išskirtinai profesionaliam naudojimui ir darbu pramoninėje aplinkoje. Negarantuojamas elektromagnetinis suderinamumas būtinėse patalpose arba vietose, kur iranga yra tiesiogiai prijungta prie žemos itampus maitinimo tinklo, skirto buitinėms reikmėms.	Suvirinimo aparatas neatitinka standarto IEC/EN 61000-3-12 keliamu reikalavimu. Jei aparatas yra prijungiamas prie viešo elektros maitinimo tinklo, atsakomybė už patikrinimą, ar suvirinimo aparatas gali buti prijungiamas tenka instaliuotu arba vartotojui (jei reikia, kreipkis į energijos tinklų paskirstymo valdytoją).
EE	A klassi seade: Käesolev keevitusseade vastab nõuetele, mille tehniline standard sätestab ainult tööstuses ja professionalset eemärgil kasutatavatele seadmetele. Tagatud ei ole elektromagnetiline ühilduvus eluhoonetes ja otse eluhooneid varustavasse madalpingevörku ühendatud hoonetes.	Keevitusseade ei vasta standardi IEC/EN 61000-3-12 nõuetele. Juhul kui seade ühendatakse üldisesse elektrivõrku, lasub paigaldajal või kasutajal kohustus kontrollida, kas keevitusseadme tohib antud võrguga ühendada (vajadusel võtke ühendust elektriettevõtte esindusega).
LV	A klasses ierice: Šis metinašanas aparatats atbilst tehnisko standartu prasibam, kas attiecas uz rupnieceiskaja vide profesionalajai lietošanai paredzētajam iekārtam. Nav nodrošinata elektromagnētiska saderiba dzīvojamajās mājas, ka arī ekas, kuras ir pa tiešo savienotas ar zemu sprīguma tīklu, kas paredzēts nerupnieceiskiem mēriem.	Metinašanas aparatats neatbilst normas IEC/EN 61000-3-12 prasibam. Pievienojot metinašanas aparatu pie nerupnieceiska barošanas tīkla, montētāja vai lietotāja pienakums ir parbaudit, vai aparatu var pie tā pievienot (nepliešēšamības gadījuma sazinieties ar sadales tīkla parstavi).
BG	Tazi zavarčnaya masina otgovarya na tekhnicheskie standarty za izključitelno ispolzovaniye v industriyal'noi sreda i za profesional'nye tseli. Toj ne garantira sъsvyazannost' v bytovoi zhiliishi i direktino v pomeshenii svyrazan kъm zakharannaca sistema za zakharannanie s niskoy napryezheniye za domashnuyu upotrebu.	zavarčnata masina ne popada v iziskvaniyata na IEC / EN 61000-3-12 standart. Trybva li da e svyrazan kъm obshchestvena mrežha otgovornost' na instalatora e da proveri dali samata zavarčnaya masina e podkhodjaya za svyrazvane kъm nej (ako e neobhođimno, konzul'tirajte se kompaniyata za distributorska mreža).
PL	Aparatura klasy A: Niniejsza spawarka spełnia wymagania standardu technicznego produktu przeznaczonego do użyciu wyłącznie w pomieszczeniach przemysłowych i w celach profesjonalnych. Nie jest gwarantowana zgodność z wymogami dotyczącymi pola elektromagnetycznego w budynkach domowych oraz w tych, które są podłączone bezpośrednio do sieci zasilającej niskim napięciem budynki przeznaczone do użyciu domowego.	Spawarka nie spełnia wymogów normy IEC/EN 61000-3-12. W przypadku podłączania do publicznej sieci zasilania, obowiązkiem instalatora lub użytkownika jest sprawdzenie, czy spawarka może zostać do niej podłączona, (jeżeli to konieczne skonsultuj się z przedsiębiorstwem zarządzającym siecią dystrybucji).
TR	Bu kaynak makinesi teknik ürün standartlarına uygundur. endüstriyel bir ortamda özel kullanım ve profesyonel amaçlar. Elektromanyetik ile uyumluğu garanti etmez konuları doğrudan binalarda uyumlu olmak binaları besleyen bir düşük voltalı güç kaynağı sisteme bağlı ev içi kullanım için.	kaynak makinesi IEC / EN 61000-3-12 standartının şartlarına girmez. Halka açık bir şebekeye bağlanmalı mi sisteme, kaynak makinesinin kendisine bağlanmaya uygun olup olmadığını doğrulamak montajcinin sorumluluğundadır (gerekirse, dağıtım ağı şirketi).
SA	التوافق مع اللحام هذه مع معايير المنتج الفنية لاستخدام الصناعي في بيئة مناسبة والمختبر فيه المقاييس لا تتحقق التوافق مع الكهرباء والخطابية التوافق في المساكن المنزليه وفي المباني مبنية متصلة ببطاقة منخفض الجهد يعني المباني لاستخدام المنزلي.	هل يجب توصيله بشبكة كهربائية عامة. IEC / EN 61000-3-12 لا تدرج اللحام ضمن متطلبات معيار النظام ، تقع على عاتق المثبت مسؤولية التتحقق من أن اللحام نفسه مناسبة للاتصال بها (إذا لزم الأمر ، اشتري شركة شبكة التوزيع).
BO	Ovaj aparat za zavarivanje je u skladu sa tehničkim standardima proizvoda za ekskluzivnu upotrebu u industrijskom okruženju i za profesionalne svrhe. Ne osigurava usklađenosť s elektromagnetskim kompatibilnost u kućnim stanovima i direktno u prostorijama spojen na niskonaponski sistem napajanja zgradama za domaću upotrebu.	aparat za zavarivanje ne spada u zahtjeve standarda IEC / EN 61000-3-12. Treba li ga priključiti na javnu mrežu Odgovornost instalatera je da provjeri je li sam aparat za zavarivanje prikladan za spajanje na njega (ako je potrebno, obratite se kompanija distributivne mreže).
MAK	Ova mašina za zavarivanje je u skladu s tehničkim standardima na proizvodite za ekskluzivnu upotrebu vo industrijsko okruženje i za profesionalno ceili. Ne garantiira usoglasenost so elektromagnetskot kompatibilnost vo domashnите zivealishtha i vo prostorijite direktno povzran so niskonaponski sistem za napojuvanje što gi храни градите за domashna upotreba.	mašinata za zavaruvanje ne spaѓа во реквизитите на IEC / EN 61000-3-12 standartot. Dali треба да биде поврзан со јавна мрежа систем, одговорност на инсталаторот е да провери дали самата машина за зварување е погодна за поврзување со неа (доколку е потребно, консултирајте се компанија за дистрибутивна мрежа).



M0 1 8 6 7 UNI F R7 0 5 1 0 2 0 2 1 3 2

STANLEY®



- B

www.STANLEYTOOLS.eu

STAR 3200



Fig. B-1




Fig. B-2

I	Polarità di Saldatura	DK	Svejsepolaritet	EE	Keevitus polaarsus
GB	Welding Polarity	FIN	Napaisuuden	LT	Suvirinimo poliškumas
F	Polarité de soudage	RU	полярность сварки	TR	Kaynak Polarite
E	Polaridad de soldadura	PL	Polaryzacja spawanie	SA	لحام التقاطب
PT	Polaridade do Solda	GR	Πολικότητα συγκόλλησης	BO	Polaritet kod zavarivanja
D	Schweißpolarität	CZ	Polarita svařování	HR	Polaritet kod zavarivanja
NL	Lassen Polariteit	SK	Polarita zvárania	MAK	Поларитет при заварување
NO	Sveisning polaritet	SL	Varjenje polarnosti	RO	Polaritatea de sudare
SE	Svets polaritet	LV	Metināšanas polaritāte	BG	Поляритет на заваряване




Fig. B-4

I	Montaggio Cinghia	DK	Remmontering	EE	Keevitus polaarsus
GB	Assembly Belt with Clips	FIN	Asennus vyö	LT	Asambléja diržas
F	Assemblée Ceinture	RU	Монтаж ленты	TR	Klipslī Montaj Kemer
E	Montaje de la correa	PL	Mocowanie pasa	SA	حزام الجمعية مع كليب
PT	Montagem da correia	GR	Ζώνη συνδρμολόγησης με κλίπ	BO	Montaża remena sa kopčama
D	Montage Belt	CZ	Montážní pás s klipsy	HR	Montaża remena s kopčama
NL	Montage Belt met Clips	SL	Montáž pás	MAK	Монтажа на појас со клипови
NO	Montering av belte	SK	Súprava pásu	RO	Ansamblul bandajelor
SE	Montering av remmen	LV	Montāžas jostu	BG	Монтажен колан с клипове





Fig. B-5

I	Schema Elettrico	DK	Elektrisk ordning	EE	Rihma Paigaldamine Seadme
GB	Electrical Schema	FIN	Electric skeema	LT	Elektriniai schema
F	Schéma Électrique	RU	диаграмма	TR	Elektrik Şema
E	Esquema Eléctrico	PL	Schemat Blokowy Elektrischs schema	SA	مخطط الكهربائية
PT	Esquema Elétrico	GR	Ηλεκτρικό Σχήμα	BO	Električna shema
D	Schaltplan	CZ	Elektrická schéma	HR	Električna shema
NL	Elektrische Schema	SL	Elektrické schéma	MAK	Електрична шема
NO	Elektrisk Schema	SK	Elektrická schéma	RO	Schema electrică
SE	Elektriskt schema	LV	Elektriskā shēma	BG	Електрическа схема



Tab. B-1

- (I) Tabella di scelta della corrente di saldatura in funzione dell'elettrodo (per saldatore inesperto)
(GB) Table for selection of the welding current according to the electrode (unskilled welder)
(F) Tableau de selection de l'intensité de courant suivant le diamètre d'électrodes (soudeur sans expérience)
(E) Esquema de selección de la soldadura en función del electrodo (soldador inexperto)
(PT) Tabela por escolha da corrente de soldadura de acordo com o eléctrodo (soldador não qualificado)
(D) Tabelle zur elektrodengerechten Wahl des Schweißstromes (unerfahrener Schweißer)
(NL) Tafel voor selectie van de lasstroom naar de elektrode (ongeschoolde lasser)
(NO) Tabell for valg av sveisestrøm i henhold til elektroden (ufaglært sveiser)
(SE) Tabell för val av svetsström till in enlighet med elektroden (icke utbildade svetsare)
(DK) Tabel til valg af svejsestrømmen ifølge elektroden (ufaglært svejsemaskine)
(FIN) Taulukko hitsausvirran valintaan elektrodin mukaan (kokematon hitsaaja)
(RU) Таблица выбора сварочного тока согласно типу используемого электрода (для неквалифицированного сварщика)
(PL) Tabela wyboru prądu spawania zgodnie z użytą elektrodą
(GR) Πίνακας για την επιλογή του ρεύματος συγκόλλησης σύμφωνα με το ηλεκτρόδιο (ανειδίκευτος συγκολλητής)
(CZ) Tabulka pro výběr svařovacího proudu podle elektrody (nekvalifikovaná svářečka)
(SK) Tabuľka pre výber zváracieho prúdu v závislosti na elektróde (nekvalifikovaná zváračka)
(SL) Tabela za izbiro varilnega toka po elektrodo (nekvalificirani varilec)
(LV) Tabula izvēlei metināšanas strāvu saskaņā ar elektrodu (nekvalificēts metinātājs)
(EE) Tabel valiku keevitusvool vastavalt elektroodi (oskusteta keevitaja)
(LT) Stalo atrankos suvirinimo srovės pagal elektrodo (nekvalifikuoti suvirintojas)
(TR) Elektrodun göre kaynak akımının seçimi için Tablo (vasıfsız kaynakçı)
(SA) الجدول لاختيار لحام الحالى وفقاً لاقطب (لحام غير المهرة)
(RO) Tablica za izbor struje zavarivanja u skladu sa elektrodom
(HR) Tablica za odabir struje zavarivanja u skladu s elektrodom
(MK) Табела за избор на заварувачка струја во согласност со типот на електродата (неквалификуван заварувач)
(RO) Tabel pentru selectarea curentului de sudură în funcție de electrod (sudor necalificat)
(BG) Таблица за избор на заваръчен ток съгласно електрод (неквалифициран заварчик)


Electrode size [mm]	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0
Rutile AWS E6013	30-55 A	45-70 A	50-100 A	80-130 A	120-170 A	150-250A
Basic AWS E7018	50-75 A	60-100 A	70-120 A	110-150 A	140-200 A	190-260 A
Stainless Steel AWS E308	25-35 A	30-60 A	40-80 A	70-100 A	90-140 A	
Cast Iron AWS E 307			40-80 A	70-100 A	80-140 A	90-170 A

Tab. B-2

I	Dati Tecnici Saldatrici	DK	Tekniske data Welder	EE	Tehnilised andmed
GB	Welding Machine Technical Data	FIN	Hitsauskone Tekniset tiedot	LT	Suvirinimo staklės Techniniai
F	Données Techniques du Poste a Souder	RU	Сварочный аппарат Технические данные	TR	Kaynak Makina Teknik
E	Datos Técnicos de la Soldadora	PL	Dane Techniczne	SA	آلہ لحام البيانات الفنية
PT	Dados Técnicos do Aparelho de soldar	GR	Τεχνικά δεδομένα μηχάνημα συγκόλλησης	BO	Tehnički podaci aparata za zavarivanje
D	Technische Daten Schweissmaschine	CZ	Technické údaje svařovacího stroje	HR	Tehnički podaci aparata za zavarivanje
NL	Lassen Machine Technische gegevens	SK	Technické údaje zvárania	MAK	Технички податоци на машината за заварување
NO	Sveisapparat Tekniske data	SL	Varilni stroj Tehnični podatki	RO	Masini de sudat Date tehnice
SE	Svetsmaskin Tekniska data	LV	Tehnickie dati	BG	Технически данни за заваръчна машина

Ph	 I_{2 max} [A] -X%	W x H x L [mm]	 [Kg]	 MIN
230V~1 50-60 Hz	130A-5%	129x159x281	3,9	6,0kVA

I	Elenco pezzi di ricambio	DK	Liste over reservedele	EE	Varuosade nimekiri
GB	Spare Parts List	FIN	Varaosaluettelo	LT	Atsarginės dalys sąrašas
F	Liste pieces detachees	RU	Список запасных частей	TR	Yedek parça listesi
E	Lista Piezas de Repuesto	PL	Lista części zamiennych	SA	قائمة قطع غيار
PT	Lista Peças de reposição	GR	Κατάλογος ανταλλακτικών	BO	Spisak rezervnih delova
D	Lijst van reserve-onderdelen	CZ	Seznam náhradních dílů	HR	Popis rezervnih dijelova
NL	Ersatzstelliste	SK	Zoznam náhradných dielov	MAK	Содржина на резервни делови
NO	Reservedeler List	SL	Seznam Rezervni deli	RO	Lista de piese de schimb
SE	Reservdelslista	LV	Rezerves daļu saraksts	BG	Списък с резервни части



No	Desc		Code	pcs per box		
1	I – Cinghia GB – Belt with clips F – Ceinture avec clips E – Cinturón con clips PT – Cinto com clipes D – Gürtel mit Clips NL – Riem met clips	NO – Belt med klips SE – Bälte med clips FIN – Hihna leikkeillä RU – Ремень с захв.ом PL – Pasek z klipami GR – Ζύγι με κλίπ CZ – Pás s klipsy	SK – Pás s klipmi SL – Pas s spomkami LV – Josta ar spailēm EE – Klambrid turvavööga LT – Diržas su spaustukais TR – Klipsli kemer SA – الحزام مع المشابك	BO – Pojas sa klipovima HR – Remen s isjećima MAK – Пояс со клипови RO – Curea cu cleme BG – Колан с клипове	M389915SP	5
2	I – Manopola GB – Knob F – Bouton E – Nudo PT – Botão D – Knopf NL – Knop	NO – knott SE – Knopp FIN – Nuppi RU – ручка PL – Pokrętlo GR – Λαβή CZ – Knofilk	SK – gombík SL – Knob LV – Knob EE – Nupp LT – Rankena TR – tokmak SA – مقصن الباب	BO – Knob HR – dugme MAK – Knob RO – mânere BG – копче	M388200SP	20
3	I – Pannello frontale GB – Frontal panel F – Panneau frontal E – Panel frontal PT – Painel frontal D – Frontplatte NL – Frontpaneel	NO – Frontpanel SE – Frontpanel FIN – Etupaneeli RU – Фронтальная панель PL – Panel czołowy GR – Μετωπικός πίνακας CZ – Čelní panel	SK – Čelný panel SL – Predná plošča LV – Priekšējais panelis EE – Espaneeel LT – Priekšinis skydas TR – Ön panel SA – لوحة أمامية	BO – Prednji panel HR – Prednja ploča MAK – Преден панел RO – Panoul frontal BG – Фаронен панел	S01767SP	1
4	I – Attacco Dinse GB – Dinse Attack F – Attaque Dinse E – Ataque Dinse PT – Ataque de Dinse D – Angriff dinieren NL – Dinse Attack	NO – Dinse Attack SE – Dinse Attack FIN – Dinse Attack RU – Dinse Attack PL – Dinse Attack GR – Ντράνες Attack CZ – Dinse Attack	SK – Dinse Attack SL – Dinse Attack LV – Dinse Attack EE – Dinse Attack LT – Dinse Attack TR – Dinse Saldırı SA – دينس للهجوم	BO – Dinse Attack HR – Dinse Attack MAK – Dinse Attack RO – Dinse Attack BG – Открий разликите	M431125SP	10
5	I – Mantello GB – Mantle F – Manteau E – Manto PT – Manto D – Mantel NL – Mantel	NO – Mantle SE – Mantel FIN – vaipra RU – накидка PL – Plaszcz GR – Μανδύος CZ – Mantle	SK – skryť SL – Mantle LV – Mantle EE – Mantle LT – Mantija TR – Örtü SA – عباءة	BO – Mantle HR – Plašt MAK – Мантија RO – Manta BG – мантия	S01787SP	1
6	I – Interruttore di alimentazione GB – Power switch F – Interrupteur E – Interruptor de alimentación PT – Interruptor de alimentação D – Stromschalter NL – Stroomschakelaar	NO – Strömbryteren SE – Strömbrytare FIN – Virtakytkin RU – Выключатель PL – Przycisk zasilania GR – Διακόπτης ρεύματος CZ – Vypínač	SK – Vypínač SL – Stikalo za vkllop LV – Strāvas slēdzis EE – Toitelidulti LT – Maitinimo jungiklis TR – Güç düğmesi SA – مفتاح التنشيط	BO – Prekidač HR – Prekidač za napajanje MAK – Прекинувач RO – Întrerupător BG – Превключвател на захранването	M485100SP	20
7	I – Cavo di alimentazione GB – Supply cable F – Câble d'alimentation E – Cable de suministro PT – Cabo de alimentación D – Versorgungskabel NL – Voedingskabel	NO – Forsyningskabel SE – Matningskabel FIN – Toimituskaapeli RU – Кабель питания PL – Kabel zasilający GR – Καλώδιο τροφοδοσίας CZ – Napájecí kabel	SK – Napájací kábel SL – Napajalni kabel LV – Piegādes kabelis EE – Toitekabel LT – Tiekiemo kabelis TR – Besleme kablosu SA – كابل العرض	BO – Kabl za napajanje HR – Opskrbi kabel MAK – Кабел за напојување RO – Cablu de alimentare BG – Кабел за захранване	M01576SP	5
8	I – Ventola GB – Fan F – Ventilateur E – Ventilador PT – Ventilador D – Ventilator NL – Ventilator	NO – Fan SE – Fläkt FIN – Tuuletin RU – Поклонник PL – Wentylator GR – Ανεμιστήρας CZ – Fanoušek	SK – Ventilátor SL – Fan LV – Ventilators EE – Fänn LT – Ventiliatorius TR – fan SA – معجب	BO – Fan HR – Ventilator MAK – Навивач RO – Ventilator BG – фен	M500251SP	1
9	I – Scheda elettronica GB – Electronic Card F – Carte électronique E – Tarjeta electrónica PT – Cartão Eletrônico D – Elektronische Karte NL – Elektronische kaart	NO – Elektronisk kort SE – Elektroniskt kort FIN – Elektroninen kortti RU – Электронная карта PL – Karta elektroniczna GR – Ηλεκτρονική Κάρτα CZ – Elektronická karta	SK – Elektronická karta SL – Elektronska kartica LV – Elektroniská karte EE – Elektrooniline kaart LT – Elektroninė kortelė TR – Elektronik kart SA – بطاقة إلكترونية	BO – Elektronska kartica HR – Elektronska kartica MAK – Електронска картичка RO – Cartelă electronică BG – Електронна карта	AW59130.17PRSP	1
10	I – Potensiometro GB – Potentiometer F – Potentiomètre E – Potenciómetro PT – Potenciômetro D – Potentiometer NL – Potentiometer	NO – Potensiometer SE – Potentiometer FIN – Potentiometri RU – Потенциометр PL – Potencjometr GR – Ποτενσιόμετρο CZ – Potenciometr	SK – Potenciometer SL – Potenciometer LV – Potenciometrs EE – Potentsiomeetri LT – Potenciometras TR – Potansiyometre SA – مقياس الجهد	BO – Potenciometar HR – Potenciometar MAK – Потенциометар RO – Potensiometru BG – Потенциометър	M560526SP	1

(GB) To request spare parts, please indicate:
product code, serial number, spare part number.

(F) Dpour demander des pièces de rechange, veuillez indiquer:
le code du produit, le numéro de série, le code de la pièce de rechange.

(I) Per richiedere i pezzi di ricambio serve indicare:
codice del modello, numero di matricola, codice del ricambio.

(E) Para pedir repuestos, por favor indicar:
código del producto, su número de serie y número del repuesto.

(PT) Para pedir acessórios, por favor indicar:
código do produto, número de série e número do acessório.

(NL) Voor het aanvragen van onderdelen graag productcode,
serienummer en onderdeelnummer aangeven.

(D) Um Ersatzteile zu bestellen, geben Sie bitte folgendes an:
Produktcode, Seriennummer, Ersatzteilcode.

(NO) For å be om reservedeler, venngå til oppgi:
Modellnummer, serienummer, reservedelnummer.

(SE) För att beställa reservdelar, vänligen ange:
artikelnummer för produkten, serienummer, reservdelsnummer.

(DE) For at anmode om reservevedele, angiv venligst:
Model nummer, serienummer, reservedelsnummer.

(FIN) Pyydä varaosia ilmoittamalla: Malli, sarjanumero ja varaoanumero.

(RU) Чтобы запросить запасные части, укажите:

(PL) Aby zamówić części zamienne:

(GR) Τις να ζητήσετε ανταλλακτικά, παρακαλώ όπως δώσετε:

(HU) Kérjen pótalkatrészket, kérjük, jelezze:

(CZ) Pro vyzádání náhradních dílů uveděte:

(SK) Na vyzádanie náhradnych dielov uvedte:

(LV) Reserves daļu pasūtīšanai lūdz norādīt:

(EE) Varuosade taotlemiseks palun märkige:

(LT) Atsarginių dalių užklausai prašome pateikti:

(RO) Pentru a solicita piese de schimb, vă rugăm să indicați:

(HR) Numărul modelului, numărul de serie, numărul piesei de schimb.

(BG) За да поишквате резервни части, моля, посочете:

(TR) Номер на модела, серийен номер, номера на резервната част.

(HR) Prilikom naručivanja rezervnih dijelova molimo navedite sljedeće podatke:

(SV) Pri naročilu rezervnih delov vas prosimo, da navedete sledeče podatke:

(HR)シリアル番号、機種番号、部品番号を記入して下さい。

(SRB) Rilikom poručivanja rezervnih dijelova molimo javite sledeće informacije:

(MNE) Prilikom poručivanja rezervnih dijelova molimo javite sljedeće informacije:

(MAP) Koga naručujete rezervni delovi, navedete gi sledeće informacij:

(SA)シリアル番号、機種番号、部品番号を記入して下さい。

**GB-EU DECLARATION OF CONFORMITY**

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

- 1. Product model / Unique identification of the EEE (Electrical and electronic equipment) - 2. Name and address of the manufacturer. - 3. Object of the declaration. - 4. The object of the declaration described above is in conformity with Directive: - 5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant harmonisation legislation: - 6. Additional information.

F-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

- 1. Modèle de produit / identification unique de l'EEE (équipements électriques et électroniques) - 2. Nom et adresse du fabricant. - 3. Objet de la déclaration. - 4. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive: - 5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme avec la législation d'harmonisation pertinente: - 6. Informations supplémentaires.supplementari.

IT-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

- 1. Modello di prodotto / Identificazione unica dell'AEE - 2. Nome e indirizzo del fabbricante - 3. Oggetto della dichiarazione - 4. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva: - 5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla normativa di armonizzazione: - 6. Informazioni supplementari.

E-DECLARACION DE CONFORMIDAD UE

Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante .

- 1. Modelo de producto / identificación única del AEE - 2. Nombre y dirección del fabricante - 3. Objeto de la declaración - 4. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la Directiva: - 5. El objeto de la declaración anterior es de acuerdo con la legislación de armonización : - 6. Información adicional.

PT-DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Esta declaração de conformidade foi emitida e é da inteira responsabilidade do fabricante.

- 1. Modelo do produto / Identificação do EEE (Equipamento elétrico e eletrónico) - 2. Nome e endereço do fabricante - 3. Objeto da declaração. - 4. O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a Diretiva: - 5. O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação harmonizada: - 6. Informação adicional.

NL-EU CONFORMITEITSVERKLARING

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

- 1. Product model / unieke identificatie van de EEA (Elektrische en elektronische apparatuur) - 2. Naam en adres van de fabrikant - 3. Voorwerp van de verklaring - 4. Het hierboven beschreven voorwerp van verklaring is conform richtlijn - 5. Het hierboven beschreven voorwerp van verklaring is conform de desbetreffende harmonisatiewetgeving - 6. Extra informatie.

D-EU KONFORMITÄTSVERKLÄRUNG

Diese Konformitätserklärung ist unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

- 1. Produktmodell / Eindeutige Identifikation des EEE (Elektro- und Elektronik-Geräte) - 2. Name und Adresse des Herstellers. - 3. Gegenstand der Erklärung. - 4. Gegenstand der Erklärung oben beschrieben, ist in Übereinstimmung mit der Richtlinie: - 5. Gegenstand der Erklärung oben beschrieben, ist in Übereinstimmung mit den entsprechenden Harmonisierungsvorschriften: - 6.

Zusätzliche Informationen.

NO-EU-SAMSVARSERKLÆRING

Denne samsvarserklæringen er utstedt under fabrikantens ansvar.

- 1. Produktmodell/unik identifikasjon til EEE (elektrisk og elektronisk utstyr) - 2. Navn og adresse til fabrikanten - 3. Gjenstand for erklæring - 4. Gjenstand for erklæring beskrevet ovenfor er i samsvar med Direktivet: - 5. Gjenstand for erklæring beskrevet ovenfor er i samsvar med relevant lovgivning: - 6. Ekstra informasjon.

SE-EU FÖRSÄKTRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi som producent garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer nämnda standarder och bestämmelser.

- 1. Produktmodell / unik identification under EEE (Elektrisk och elektronisk utrustning) - 2. Namn och address till producenten
- 3. Produkt som omfattas av försäkran - 4. Produkten som omfattas av ovanstående försäkran är: - 5. Produkten som omfattas av ovanstående försäkran överensstämmer med berörd harmoniseringslagstiftning: - 6. Tilläggssinformation.

DK-EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne overensstemmelseserklæring er utstedt under producentens egenansvar.

- 1. Produktmodel / unik identifikasjon iht. EEE (elektrisk og elektronisk utstyr) - 2. Navn og adresse på producenten - 3. Erklæringens genstand - 4. Formålet med ovannevnte erklæring er i overensstemmelse med direktiv: - 5. Formålet med ovannevnte erklæring, er i overensstemmelse med den relevante harmoniseringslovgivning: - 6. Yderligere information.

FIN-EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan yksinomaan valmistajan vastuulla.

- 1. Tuotemalli / sähkö- ja elektriikkalaitteen yksilöllinen tunniste - 2. Valmistajan nimi ja osoite - 3. Vakuutuksen kohde - 4. Yllä kuvattu vakuutuksen kohde on yhdenmukainen direktiivin kanssa: - 5. Yllä kuvattu vakuutuksen kohde on yhdenmukainen asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön kanssa: - 6. Lisätietoja.

RO-DECLARATIE DE CONFORMITATE

Această declaratie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

- 1. Modelul produsului / Identificarea unică EEE (echipamente electrice și electronice) - 2. Denumirea și adresa producătorului. - 3. Obiectul declarării. - 4. Obiectul declarării descris mai sus este în conformitate cu Directiva: - 5. Obiectul declarării descris mai sus este în conformitate cu legislația armonizată: - 6. Informații suplimentare.

PL-DEKLARACJAZGODNOSCIEUE

Ponizsza deklaracja zgodności UE została wydana przez fabrykanta w wylacznej odpowiedzialności.

- 1. Model produktu/niepowtarzalny identifikator AEE - 2. nazwa i adres fabrykanta - 3. przedmiot deklaracji - 4. przedmiot deklaracji zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej: - 5. przedmiot deklaracji jest zgodny z harmonizacją prawodawstwa: - 6. informacje dodatkowe.

GR-UE Δήλωση Συμφόρωσης

Αυτή η δήλωση χορηγείται μόνο από τον κατασκευαστή του μηχανήματος.

- 1. Μοντέλο προϊόντος / Μοναδική ταυτόποιηση από EEE (Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές). - 2. Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή - 3. Αντικείμενο δήλωσης - 4. Το αντικείμενο δήλωσης να περιγράφεται σύμφωνα με τις οδηγίες - 5. Το αντικείμενο της δήλωσης εναρμονίζεται σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία - 6. Συμπληρωματική πληροφορία.

HU - EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárolagos felelősséggel adja ki.
- 1. Az EEK (Elektromos és elektronikus készülék) Termékszáma / Egyedi azonosítója - 2. A gyártó neve és címe - 3. A nyilatkozat tárgya - 4. A fenti nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó EU irányelvnek: - 5. A fenti nyilatkozat tárgya megfelel a rá vonatkozó jogharmonizációnak: - 6. További információk.

CZ - EU-PROHLÁŠENÍ

Toto prohlášení je vystaveno zodpovědným výrobcem.

-1. Typ výroku / jednoznačná identifikace EEE (elektrické- a elektronické zařízení-stroje) -2. Název a adresa výrobce -3. Předmět prohlášení - 4. Předmět prohlášení nahoře uvedený je v souladu se směrnicí: - 5. Předmět prohlášení nahoře uvedený je v souladu s odpovídající předepsanou shodou (normou): -6. Dodatečné informace.

SK - EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

- 1. Model výroku / Jedinečná identifikácia EEE (elektrického a elektronického vybavenia) - 2. meno a adresa výrobcu - 3. Predmet vyhlásenia - 4. Predmet hore uvedeného vyhlásenia je v zhode so smernicou: - 5. Predmet hore uvedeného vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi: - 6. Dodatočné informácie.

LV - ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Šī atbilstības deklarācija ir izdota uz pilnu ražotāja atbildību.

- 1. Produkta kods / Unikāls identifikācijas numurs, kas ir elektroinstrumentiem un elektroiekārtām. - 2. Nosaukums un ražotāja adrese - 3. Deklarējamais priekšmets - 4. Augstāk minētais deklarējamais priekšmets ir saskaņā ar attiecīgajām direktīvām: - 5. Augstāk minētais deklarējamais priekšmets ir saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem: - 6. Papildinformācija.

EE - EL VASTAVUSTUNNISTUS

Käesolev vastavustunnistus on väljaantud tootja ainuvastutusel.

- 1. Tootemudel / EEE (elektri- ja elektroonikaseadmete) ainulaadne identifitseerimistunnus - 2. Tootja nimi ja aadress - 3. Tunnistuse objekt - 4. Ülalkirjeldatud tunnistuse objekt vastab Direktiivile: - 5. Ülalkirjeldatud tunnistuse objekt vastab vastavatele ühtlustatud õigusaktidele: - 6. Lisateave.

LT - ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Ši atitikties deklaracija yra parengta gamintojo, prisiimančio už ją pilną atsakomybę.

- 1. Produkt modelis / Unikali EEE (Elektros ir elektronikos įrangos) identifikacija - 2. Gamintojo pavadinimas ir adresas - 3. Atitikties deklaracijos objektas - 4. Deklaracijos objektas, aprašytas aukščiau atitinka direktyvą: - 5. Deklaracijos objektas aprašytas aukščiau atitinka darniųjų standartų kriterijus: - 6. Papildoma informacija.

RUS (РУС) - EU ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящая декларация соответствия является заявлением производителя под его полную ответственность.

- 1. Наименование модели / Уникальная идентификация EEE (Электрическое и электронное оборудование) - 2. Наименование и адрес производителя. - 3. Объект декларации. - 4. Объект декларации, описанный выше, соответствует Директиве: - 5. Объект декларации, описанный выше, соответствует действующему законодательству по гармонизации: - 6. Дополнительная информация.

BG (БГ) - ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Тази декларация за съответствие се издава изцяло на отговорността на производителя.

- 1. Модел продукт / Уникална идентификация на ЕО (Електрическо и електронно оборудване) - 2. Име и адрес на производителя - 3. Предмет на декларацията - 4. Предметът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие с Директива - 5. Предметът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие с приложимото законодателство за хармонизация. - 6. Допълнителна информация.

TK - UYGUNLUKAB BEYANI

Bu uygunluk beyani sadece üreticinin sorumluluğu altında düzenlenir.

-1. Ürün Modeli/Elektronic ve Elektronic Ekipmanı (EEE) Model Numarası - 2. Üreticin ünvan ve adresi - 3. Beyan Edilen Ürün - 4. Yukarıda tanımlanmış beyanın ürün, direktif ile uyumludur - 5. Yukarıda tanımlanmış beyanın ürün, ilgili mevzuat ile uyumludur - 6. Ek bilgi.

HR - EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ova izjava o sukladnosti izdana je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

- 1. Model Proizvod / Jedinstveni identifikacijski broj od EEO (električne i elektroničke opreme) - 2. Naziv i adresu proizvođača. - 3. Predmet deklaracije. - 4. Predmet deklaracije je prethodno opisan u skladu s Direktivom: - 5. Predmet deklaracije prethodno je opisan u skladu s važećim propisima za usklađivanje: - 6. Dodatne informacije.

SI - UE IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

- 1. Model izdelka / Edinstvena identifikacija EEO (električne in elektronska oprema) - 2. Naziv in naslov proizvajalca - 3. Predmet izjave - 4. Predmet izjave opisan zgoraj je v skladu z direktivo - 5. Predmet izjave opisan zgoraj je v skladu z zakonodajo - 6. Dodatne informacije.

ГБ - ЕУ ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ

Оваа изјава за сообразност се издава под единствена одговорност на производителот.

- 1. модел Производ / Единствена идентификација на ЕЕЕ (Електрична и електронска опрема) - 2. Име и адреса на производителот. - 3. Предмет на декларацијата. - 4. Целта на декларацијата описана погоре е во согласност со Директивата: - 5. Предмет на декларацијата описана погоре е во согласност со релевантната законска регулатива за усогласување: - 6. Дополнителни информации.

BA - IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ova izjava o usklađenosti izdata je pod jedinstvenom odgovornošću proizvođača.

- 1. Model proizvoda/Unikatna identifikacija od EEE (električna i elektronska oprema) - 2. Ime i adresa proizvođača - 3. Predmet izjave - 4. Predmet izjave opisan iznad je u u skladu sa direktivom: - 5. Predmet izjave opisan iznad je u skladu sa zakonskim odredbama: - 6. Dodatne informacije.

الأوروبي الاتحاد – العظمى لبريطانيا التابع المطابقة علان - SA

المصنعة للشركة الكاملة المسئولة تحت هذا المطابقة إعلان إصدار يندرج

عنوان اسم. 2. والإلكترونية الكهربائية للأجهزة الخاص التعريفي الرقم / المنتج طراز 1.

المصنعة الشركة

هدف يتوافق. 5. التعليمات مع أعلاه المذكور الإعلان هدف يتوافق. 4. الإعلان هدف 3.

1. STAR 3200 / 61315


2. AWELOCO Inc. Production S.p.A. - 83040 - Conza d. C. - Italy - email: info@awelco.com - phone: +39 0827 363601 - fax: +39 0827 36940

3. WELDING MACHINE

4. LVD 2014/35/EU Low Voltage Directive
EMC 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

5. LVD IEC 60974-1:2012 EMC IEC 60974-10:2014

6.



M.Di Leva - CEO

Data 01/03/2019

I GARANZIA: La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad effettuare gratuitamente la sostituzione dei pezzi che si deteriorassero per cattiva qualità di materiale o per difetti di costruzione entro 24 MESI dalla data di vendita della macchina comprovata sul certificato per paesi della comunità europea ed entro 12 MESI per paesi extracomunitari. Gli inconvenienti derivati da un' errata utilizzazione, manomissione od incuria, danni da trasporto sono esclusi dalla garanzia. Inoltre si declina ogni responsabilità per tutti i danni diretti ed indiretti. Le macchine rese, anche se in garanzia, dovranno essere spedite in PORTO ASSEGNOTO (previo accordo con l'azienda) e verranno restituite in PORTO FRANCO se la garanzia è applicabile. Il certificato di garanzia ha validità solo se accompagnato da scontrino o bolla di consegna menzionante l'articolo.

GB WARRANTY: The manufacturer warrants the good working of the machines and takes the engagement of performing free of charge the replacement of the pieces which should result faulty for bad quality of the material or of defects of construction within 24 MONTHS from the date of selling of the machine, proved on the certificate for countries of the European community and within 12 MONTHS for extracommunitarian countries. The inconvenients coming from bad utilisation, tamperings or carelessness are excluded from the guarantee while all responsibility is refused for all direct or indirect damages. Machines to be returned , to verify if defect become from factory and so under warranty , they can be sent at carriage forward (but please after agreement with factory about the choice of forwarder) and they will be sent back at carriage free of charge.

F GARANTIE: Le Constructeur garantit le bon fonctionnement de son matériel et s'engage à effectuer gratuitement le remplacement des pièces contre tout vice ou défaut de fabrication pendant 24 MOIS qui suivent la livraison du matériel à l'utilisateur, livraison prouvée par le timbre de l'agent distributeur pour des pays du Communauté européen et dans les 12 MOIS pour les pays extracommunitarian. Les inconvénients qui dérivent d'une mauvaise utilisation de la part du client ou d'un mauvais entretien, ainsi que d'une modification non approuvée par nos services techniques sont exclus de la garantie et ceci décline notre responsabilité pour les dégâts directs ou indirects. Les produits rendus , pour la vérification si le défaut est sous responsabilité du fabriquant, il devront être livrés en port due (après avoir pris accord avec le fabriquant sur la choix du transporteur) et il seront rendus en port payé .

E GARANTIA: El fabricante garantiza el buen funcionamiento de las maquinas y se compromite a efectuar gratuitamente la substitución de las piezas deterioradas por mala calidad del material o por defecto de fabricación, en un plazo de 24 MESES desde la fecha de compra indicada en el certificado para los países de la Comunidad Europea y en el plazo de 12 MESES para los países extracommunitarian. Las averías producidas por mala utilización o por negligencia, quedan excluidas de la garantía declinando toda responsabilidad por daños producidos directamente o indirectamente. Los equipos que deben ser devueltos , para verificar si el defecto es responsabilidad del fabricante , pueden ser enviados en porte debido (despues haber concordado con la fabrica el nombre del transportista) y serán devueltos in porte pagado.

PT GARANTIA: O fabricante garante o bom working das máquinas e toma o compromisso de executar gratuito a substituição das partes que devem resultar defeituosas para a má qualidade do material ou de defeitos da construção dentro de 24 MESES desde o dia do começo da máquina, comprovada no certificado de países da Comunidade Européia e dentro de 12 MESES de países extracommunitarian. Os inconvenients que vêm de má utilização, tamperings ou descuido são excluídos da garantia enquanto toda a responsabilidade é recusada para todos os danos diretos ou indiretos. As máquinas que têm de ser devolvidas, mesmo se eles forem embaixo da garantia têm de ser enviadas CARRETO PAGO e serão

NL CARRUAGEM devolvida para A FRENTE. O certificado da garantia é válido só se uma conta fiscal ou uma nota de entrega forem com ele.
GARANTIE: De fabrikant garandeert het goed functioneren van het apparaat en zal onderdelen met aangetoonde materiaalgebreken of fabricagefouten binnen 24 MAANDEN na aankoop van het apparaat, aantoonbaar door middel van het door de handelaar gestempelde certificaat, gratis vervangen voor landen van de Europese Gemeenschap en binnen 12 MAANDEN voor extracommunitarian landen. Problemen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, niet toegestane wijzigingen en slecht onderhoud zijn van deze garantie uitgesloten. Die beanstandeten maschinen, auch unter garantie, müssen frei haus an den service geschickt werden dann auch wieder frei haus an den kunden zurückgeschickt.

D GARANTIE: Der Hersteller gewährleistet einen guten Betrieb der Maschine und verpflichtet sich, im Falle eines Garantieanspruches, eine kostenlose Reparatur oder einen kostenlosen Ersatz von Ersatzteilen vorzunehmen. Diese Garantieleistung erfolgt ausschliesslich binnen 24 MONATEN nach Kauf der Maschine (Kaufbeleg), innerhalb der Europäischen Gemeinschaft (EU). Die Garantiezeit ausserhalb der EU beträgt 12 MONATE. Die Garantieleistung erfolgt nicht bei Defekten, die durch unsachmässigem Gebrauch, Transportschaden, Stürzen oder nicht autorisierten Reparaturen entstanden sind. Die zurückgelieferten Maschinen, auch unter Garantie, müssen FREI HAUS geliefert werden, nach der Reparatur werden diese anschließend wieder FREI HAUS zum EMPFÄNGER zurückgeschickt. Der Garantieschein ist nur gültig, wenn dieser mit einem Kassenzettel oder Lieferschein versehen ist. Die Garantieleistung, von zurückgesandter Ware, erfolgt ausschliesslich bei Fabrikations- oder Materialfehlern. Nach Vereinbarung mit dem Hersteller übernimmt dieser, im Rahmen der Garantie, die Kosten für den Rückversand.

NO GARANTI: Produsenten garanterer at maskinene skal fungere som de skal og forplikter seg til å kostnadsfritt for kunden skifte ut deler som følge av dårlig materialkvalitet eller konstruksjonsmessige defekter og det innenfor en periode på 24 MÅNEDER fra den datoer maskinen ble tatt i bruk. Dette gjelder EU-land. Garantien gjelder i 12 MÅNEDER i land utenfor EU. Ulemper som skyldes gal bruk, ukyndig fikling med og inngrep i maskiner eller skjødeslös behandling av maskiner er utelukket fra garantien og alt ansvar er utelukket for samtlige direkte eller indirekte skader som er påført maskinene. For maskiner som returneres til produsenten, også der garantien gjøres gjeldende, må avsender betale porto og maskinene vil bli returnert til kunden med porto dekket fra produsentens side. Garantiseddelen er kun gyldig dersom en kassakkvittering eller leveranseseddel følger med.

SE GARANTI Tillverkaren garanterar att maskinen är i funktionsdugligt skick och åtar sig att gratis byta ut felaktiga eller felkonstruerade detaljer inom 24 månader från försäljningsdagen i länder inom den europeiska unionen och 12 månader i andra länder. Garantin gäller ej defekter som uppstår genom felaktig användning, transportskador eller obehöriga reparationsförsök. Vid garantianspråk skall utrustningen insändas utan kostnad för tillverkaren och återställs sedan på köparens bekostnad. Garantin gäller enbart tillsammans med kassakkvitt eller fraktsedel.

FIN TAKUU: Valmistaja takaa laitteiden hyväntoiminnan ja lupautuu suorittamaan maksutta osien korvaamisen, jos osat osoittautuvat viallisiksi materiaalien huonon laadun tai valmistusvirkojen vuoksi 24 KUUKAUDEN aikana laitteen myyntipäivästä laskien myyntitositteen mukaisesti Euroopan unionin maissa ja 12 KUUKAUDEN aikana EU:n ulkopuolisille maille. Viallisesta tai luovuttomasta käytöstä tai huolimattomudesta johtuvat toimintahäiriöt eivät kuulu takaun piiriin ja valmistaja ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorita vahingoista. Palauttavat laitteet voidaan lähetää kuljetuspalvelulla (ota ensin yhteystä valmistajaan ja varmista huolitsijan käyttö) ja ne palautetaan kuljetuspalvelun kautta maksutta.

BG ГАРАНЦИЯ: Производителят гарантира доброто функциониране на машините и поема задължението да извършва безплатно подмяната на частите, което би довело до повреда на лошо качество на материала или на дефекти в конструкцията в рамките на 24 МЕСЕЦА от датата на продажбата на машина, доказана на сертификата за страни от Европейската общност и в рамките на 12 МЕСЕЦА за извънкомунистически страни. Неудобствата, произтичащи от лошо оползотовяне, намеса или невнимание, се изключват от гарантията, докато цялата отговорност се отказва за всички преки или косвени щети, които трябва да бъдат върнати, за да се провери дали дефектът е станал от фабриката и така в гарантия, те могат да бъдат изпратени по време на превоза напред (но след съгласуване с фабриката, моля, изчакайте изборът на спедитора) и те ще бъдат върнати безплатно при превоз.

RU ГАРАНТИЯ: Производитель гарантирует исправную работу данной продукции, а также бесплатную замену неисправных частей, поломка которых вызвана качеством материала или конструкции, в течение 24 месяцев со дня приобретения товара для стран ЕС, и в течение 12 месяцев со дня приобретения для других стран.

Данная гарантия не покрывает случаи, вызванные неправильным использованием или небрежным обращением, а также повреждения в результате воздействия каких-либо посторонних предметов. Расходы на транспортировку неисправного аппарата до места проведения ремонтных работ оплачиваются владельцем аппарата, даже если аппарат находится на гарантии. Гарантийный талон действителен только в том случае, если к нему прилагается чек или накладная.

PL GWARANCJA: Wykonawca gwarantuje dobry stan maszyny izbowizuje sie do wymiany czesci gratis ktore ulegna uszkodzeniu przez zla jakosc materialu lub wady konstrukcji do 24 miesiecy od daty uruchomienia maszyny udokumentowanej zaswiadczeniem dla panstw europejskich i do 12 miesiecy dla panstw pozaeuropejskich. Bledne uzywanie maszyny lub naruszenie i niedbale uzytkowanie wyklucza takze gwarancje.Ponadto nie podlegaja gwarancji szkody bezposrednie iposrednie.Mszyny oddane nawet w gwarancji musza byewyslane na koszt uzytkownika izwrocone na koszt uzytkownika.Zaswiadczenie gwarancji jest tylko wzajne iacznie ze swiadectwem zaladowania lub paragonem.

GR **ΕΓΓΥΗΣΗ:** Ο κατασκευαστής εγγύαται την καλή λειτουργία των μηχανημάτων και αναλαμβάνει την ευθύνη της δωρεάν αντικατάστασης την τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων εντός 24 μηνών για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βλάβες που προκύπτουν από κακή ή απρόσεκτη χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση καθώς επίσης και οι άμεσες ή έμμεσες καταστροφές. Τα έξοδα για μηχανήματα που αποστέλλονται ή επιστρέφονται για επισκευή εντός ή εκτός εγγύησης καλύπτονται από τον πελάτη. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν συνοδεύεται από απόδειξη αγοράς.

HU GARANCIA: A gyártó szavatolja a jó M UNKAKÖRNYEZET a gép, és a kötelezettségvállalás teljesítésére ingyenes cseréje a darab, amelynek eredményeként a hibás a rossz minőségű az anyag, vagy az építési hibák 24 hónap kezdete. A gép szerint, a bizonyítvány az országok az Európai Közösséggel és 12 hónapon belül a extracomunitarian országokban. A inconvenients érkező rossz kihasználása, tamperings vagy gondatlanságban nem tartoznak a garancia, miközben minden felelősséget visszatart minden közvetlen vagy közvetett damages. The gépeken kell vissza, még akkor is, ha a biztosítékot kell küldeni CARRIAGE fizetett és lesz vissza CARRIAGE előre. Certificate of garancia csak akkor érvényes, ha a költségvetési törvényjavaslat, illetve a szállítólevelre megfelel.

CZ ZÁRUKA: Výrobce zaručuje bezproblémový provoz strojů a zavazuje se uvolnit výměnu dílu, které se zhorší kvůli špatné kvalitě materiálu nebo konstrukčním vadám do 24 měsíců od data prodeje stroje osvědčeného na certifikátu pro země Evropského společenství a do 12 měsíců pro země mimo EU. Nevýhody vyplývající z nesprávného použití, manipulace nebo nedbalosti, poškození při přepravě jsou vyloučeny ze záruky. Navíc je veškerá odpovědnost za všechny přímé a nepřímé škody odmítnuta. Stroje vrácené, a to i v rámci záruky, musí být zaslány společnosti PORTA ASSIGNED (po předchozí dohodě se společností) a vráceny společnosti PORTO FRANCO, pokud je platná záruka. Záruční list je platný pouze v případě, že je k němu přiložen doklad o převzetí nebo dodací list obsahující článek.

SL GARANCIJA: Proizvajalec jamči za dobro delovanje strojev in prevzame brezplačno opravljanje zamenjave kosov, ki bi lahko povzročili okvaro slabe kakovosti materiala ali pomanjkljivosti stroškov v roku 24 mesecov od datuma prodaje stroj, se je izkazal na certifikatu za države Evropske skupnosti in v 12 mesecih za izvenkomunikacijske države. Nezgode, ki prihajojo iz slabe uporabe, nepravilnosti ali nepoštenosti, so izvzete iz jamstva, medtem ko je vsa odgovornost zavrnjena za vse neposredne ali posredne škode. stroje, ki jih je treba vrniti, da bi preverili, ali napaka postane iz tovarne in tako pod garancijo, jih je mogoče poslati na prevoz naprej (vendar prosimo, po dogovoru s tovarno o izbiro špediterja) in jih bodo poslali brezplačno brezplačno.

LV Garantii: Tootja annab garantii ja vahetab tasuta välja kõik osad mis on purunenud seadme halva kvaliteedi pärast, deffekt sed või seadme osade materjalidel valem 24 kuu jooksul peale müüki. Kui seadet on muudetud või remonditud omavoliliselt, hooletult hoitud, hoiustatud mittevastavates tingimustes, töötatud mittevastavates tingimustes, samuti seadme kukkumise või muu vigastuse tagajärgel purunenud või saanud vigastusi, siis garantii ei kehti. Garantii aluseks on ostutsekki. Seadme ja ostutsekiga pöörduda ostukohta.

LT Garantija: Gamintojas suteikia garantiją ir pakeis nemokamai bet dalys, sulaužiau prastos kokybės įrangą, deffekt sed arba Prietaiso dalys neteisingas pasirinkimas medžiagos už 24 mėnesių po pardavimo. Jeigu prietaisas yra pakeistas arba taisomas be leidimo, nerūpestingai laikomi, o ne pagal indėlio sąlygą, sukurta mittevastavates sąlygas, taip pat prietaiso tokio kritimo ar kitų žalos patyrė traumų ar pažeista, garantija netaikoma pasekmės. Garantija remiantis pirkimo kvitus. Prietaisai ir kreipkitės į pardavimą kvitą už pirkinių.

TR GARANTİ: Üretici makinelere iyi in working garantı ve ücretsiz gerçekteştirme katılımlını alır malzeme veya satış tarihinden itibaren 24 ay içinde inşaatı kusurların kötü kalite için hatalı sonuçlanmalıdır adet yedek makine, Avrupa toplumunun ülkeleri için sertifikatında ve extracomunitarian ülkeler için 12 AY içinde kanıtladı. Tüm sorumluluğu, tüm doğrudan veya dolaylı zararlar için reddetti ise kötü kullanımı, tamperings ya da dikkatsizlik gelein inconvenients garanti kapsamı dışındadır. Makineler kusur fabrikadan olur ve böylece garanti kapsamında, onlar ileriye taşıma de gönderilebilir olmadığını doğrulamak için, geri döndü (ama lütfen iletici seçimi konusunda fabrika ile anlaşma sonra) olmak ve onlar ücretsiz taşıma geri gönderilecektir.

SA الضمان: الصانع يبرر عمل جيد من الآلات وبأخذ أشراف الأداء مجانا استبدال القطع التي ينبعي أن يؤدي خطأة عن سوء نوعية المواد أو عيوب البناء في غضون ٢٤ شهرا من تاريخ البيع لل الله، وثبتت على شهادة أو لا مبالاة من الضمان في حين تم رضاكم كامل المسؤولية عن tamperings inconvenients. آلات لأن تردد، للتحقق مما إذا عيب أسيب من المصنعين وذلك تحت الضمان، ويمكن أن ترسل في النقل إلى الأماكن (ولكن من فضلك بعد اتفاق مع مصنعين حول اختيار وكيل) وسيتم إرسالها مجاناً مرة أخرى في النقل مجاناً.

BO GARANCIJA: Proizvođač garantira dobro djelovanje uređaja i besplatnu zamjenu dijelova za koje se pokaže da sadrže materijal loše kvalitete ili imaju grešku u konstrukciji, i to 24 MJESECI od datumakupovine uređaja za države Europske zajednice te 12 MJESECI za države koje nisu u zajednici. Greške koje su posljedica loše upotrebe, nedozvoljenih zahvata ili nemara isključene su iz garancije, ča pri tom proizvođač odbija svaku odgovornost za neposrednu ili posrednu štetu. Uređaje je potrebno vratiti da se provjeri je li greška tvorničke prirode, te je na taj način garancija još uvijek valjana. U tom se slučaju proizvod vraća zajedno sa plaćanjem prilikom doznaće (ali nakon prethodnog dogovora sa proizvođačem o odabiru prijevoznika tereta).


HR GARANCIJA: Proizvođač jamči dobro djelovanje uređaja i besplatnu zamjenu dijelova za koje se pokaže dasadrže materijal loše kvalitete ili imaju grešku u konstrukciji i to 24 MJESECI od datuma kupnje uređaja zadržave Europske zajednice te 12 MJESECI za države koje nisu u zajednici. Greške koje su posljedica loše upotrebe, nedopuštenih zahvata ili nemara isključene su iz garancije, pri čemu proizvođač odbija svaku odgovornost za neposrednu ili posrednu štetu. Uređaje je potrebno vratiti da se provjeri je li greška tvorničke prirode, te je na taj način garancija još uvijek valjana. U tom se slučaju proizvod vraća splaćanjem prilikom dostave (ali nakon prethodnog dogovora s proizvođačem o odabiru otpremnika tereta).

MAK GARANCIJA: Производителот гарантира за доброто работење на уредот и бесплатна замена на делови, за кои би се покажало дека се составени од материјали со лошквалитет или имаат грешка во самата конструкција, и тоа 24 месеци од датумот на набавка на уредот за државите од Европската Унија како 12 месеци за државите, кои не се членки на Европската Унија. Грешките, кои се последица пак на лошата употреба, неовластено ражување или немарност, не влегуваат под гаранција, при што производителот се оградува од било каква одговорност за настанатата директна или индиректна штета.

Уредот е потребно да се врати за да се провери дали настаната грешка е фабричка и така би била важечка гаранцијата. Во таков случај производод ќе се врати со наплата на испораката (но со претходен договор со производителот за начинот на испорачување).

RO GARANTIA: Producatorul garanteaza buna functionare a masinilor si isi asuma angajamentul de a efectua gratuit inlocuirea pieselor care ar duce la defectarea calitatii materialelor sau a defectelor de constructie in termen de 24 LUNI de la data vanzarii masină, atestată pe certificatul pentru țările din comunitatea europeană și în termen de 12 luni pentru țările extracomunitare. Inconvenientele provenite din utilizarea incorectă, manipularea sau neglijența sunt excluse din garanție, în timp ce toată responsabilitatea este refuzată pentru toate daunele directe sau indirecte. Mașinile care trebuie returnate, pentru a verifica dacă defectele apar din fabrică și sunt în garanție, pot fi trimise la transport înainte (dar vă rugăm, după acordul fabricii cu privire la alegerea expeditorului) și acestea vor fi trimise înapoi gratuit la transport.

GARANZIA WARRANTY GARANTIE GARANTIA GARANTISCHEIN ГАРАНТИЯ GARANTIE ΕΓΓΥΗΣΗ GARANCIJA KEZESSÉG ZÁRUKA ZÁRUKA GWARANCJA GARANTI GARANTIA GARANTIE GARANTI TAKUU ضمانة	MOD. NR. MAT.	DITTA RIVENDITRICE SALES COMPANY REVENDEUR EMPRESA VENDEDORA HÄNDLER ДЛЛЕР HANDELAAR ΠΩΛΗΤΗΣ DEALER KERESKEDŐ DEALER OBCHODNÍK HANDLOWIEC HANDELSMAND COMERCIANTE SATICI JÄLLEENMYYJÄ شراء التائبة VÁSÁRLÁS DÁTUM NAKUPY DATE NAKUP DÁTUM SKUP DATA OPŘEŇ DATE COMPRAZ DATA SATIN ALIM TARİH OSTOT PÄIVÄMÄÄRÄ شراء التائبة	(TIMBRO E FIRMA) (STAMP AND SIGNATURE) (CACHET ET SIGNATURE) (FIRMA Y SELLO) (STEMPEL UND UNTERSCHRIFT) (ШТАМП И ПОДПИСЬ) (STEMPEL EN HANDTEKENING) (ΣΦΡΑΓΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (PEÇAT I POTPIŠ) (BÉLYEGZÉK A NEVÁLLÁRÁS) (RAZÍTKO A PODPIS) (PIECZEĆ I PODPIS) (STAMPOL OG UNDERSKRIFT) (CARIMBO E ASSINATURA) (ŞTAMPILA Şİ SEMNATURA) (DAMGA VE İMZASI) (LEIMA JA ALLEKIRJOITUS) ختم و توقيع
---	--	---	--



M0 1 8 6 8 6 1 3 1 5 R0 0 1 0 3 2 0 1 9 2 6

Awelco Inc. Production S.p.A.

Zona Industriale

83040 Conza d. C.

ITALY